	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (29 - 03 DE AGOSTO DEL 2024)		

CONTRATO DE OBRA No 2406190756

MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIODE MANIZALES

CONTRATISTA

OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO

PROFESIONAL SST:

MARIA OBEIDA PARRA ARCILA

LIC: 17-007-0252-16

PORCENTAJE EN CAMPO 100%

ENTIDAD CONTRATANTE:

ALCALDIA DE MANIZALES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANIZALES, AGOSTO DE 2024

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (29 - 03 DE AGOSTO DEL 2024)		

PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD
INGENIERO RESIDENTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
PROFESIONAL DE SST	1
MAESTRO DE OBRA	1
OFICIALES	3
AYUDANTES	2
CELADOR	1
SUBCONTRATISTAS	
PINTORES	5
ELECTRICISTAS	3
INSTALACION VIDRIOS	1
INSTALACION PASAMANOS	2
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	0
TOTAL	21

RETIRO		
NOMBRE	CARGO	FECHA
John Heider Tapias	Ayudante	01/08/2024
Diego Giraldo Londoño	Ayudante	05/08/2024
Álvaro Ernesto Correa Ortiz	Oficial	05/07/2024

Número de incidentes laborales:

No se presentó incidente en esta semana

Número de accidentes:

No se presentó accidentes laborales en esta semana

Ausentismo por enfermedad general

No presentó días de ausentismo por enfermedad general

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (29 - 03 DE AGOSTO DEL 2024)		

ACTIVIDAD	PERSONAL IMPACTADO
Inducción y socialización de políticas en SST, plan de emergencias, reglamento de higiene, identificación de peligros valoración de riesgos, etc. Al personal nuevo.	**0**
Entrega de EPP	**6**
Capacitación • PERCEPCION DEL RIESGO • Ejercicios para ejercitar el cerebro	**7**

Otras actividades realizadas

- Se realiza recorrido de obra todos los días
- Se verifica personal en obra
- Se realiza informe semanal
- Se realizo inspección locativa
- Se realizo preoperacional del martillo demoledor, pulidoras y escalera portátil
- Se realizo orden y aseo constantemente en la obra
- Se continua los trabajos en alturas, se diligencia permisos trabajo en alturas diariamente.
- Se continua con la señalización de la zona donde esta el material de rio y demolición.
- Se realizo inspección mensual de botiquín.
- Se realizo un compartir festejando dos cumpleaños donde participaron todos los trabajadores.
- Se instalaron las tejas para la cubierta del auditorio
- Se instalo granillo en la escala del ingreso de la institución educativa bajando al restaurante.

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (29 - 03 DE AGOSTO DEL 2024)		

SUB-CONTRATISTA ARMANDO SANCHEZ DUQUE

PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	CARGO	CEDULA	CERTIFICADO ALTURA
ANDERSON RENDON SANCHEZ	OFICIAL DE PINTURA	75094284	VIGENTE
ORLANDO OROZCO DIAZ	OFICIAL DE PINTURA	16076723	SIN CERTIFICADO
HECTOR RODRIGO GRACIA PULIDO	OFICIAL DE PINTURA	79359401	RETIRADO
HECTOR FABIO SALAZAR LONDOÑO	OFICIAL DE PINTURA	16073122	VIGENTE
GABRIEL ARCANGEL GONZALES	OFICIAL DE PINTURA	9861035	VIGENTE

	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANA (29 - 03 DE AGOSTO DEL 2024)		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES



MARIA OBEIDA PARRA ARCILA
Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo
Especialista en Gerencia Ambiental

Licencia N° 17-007-0252-16