DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato No.:	8145
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundacion Instituto Tecnologico del Sur
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	Hogar Casa Nostra
Dirección de la Unidad Operativa:	Diagonal 52 B S #26-80
Teléfono de la Unidad Operativa:	2301052
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cnostra@tecnologicodelsur.edu.co
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Adriana del Pilar Amortegui

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Fecha del reporte:	30	6	2024	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Vista de Asistencia Tecnica		Inspección propia del edificio:	x

Descripción del evento:

1. Se realiza mantenimiento de barandas en camas en pisos 2, 3, 4, 5, 6
2. Se realiza mantenimiento de camas en cuanto a orificios por donde se colocan las barandas
3. Se adecua canaleta para cable expuesto en habitación 401
4. Se realiza nivelación de camas de habitaciones de 4 y 5 piso.

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	fecha inicio	fecha fin	Descripción de la afectación del servicio:	Mitigación de riesgos y afectación del servicio/ Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:	Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado SI/NO	Población afectada por la actividad: No de personas mayores	Observaciones de la actividad
1. Se realiza mantenimiento de barandas en camas en pisos 2, 3, 4, 5, 6	24/06/2024	24/06/2024	Ninguna	Ninguna	no	0	No aplica
2. Se realiza mantenimiento de camas en cuanto a orificios por donde se colocan las	25/06/2024	25/06/2024	Ninguna	Ninguna	no	0	No aplica
3. Se adecua canaleta para cable expuesto en habitación 401	25/06/2024	25/06/2024	Ninguna	Ninguna	no	0	No aplica
4. Se realiza nivelación de camas de habitaciones de 4 y 5 piso.	26/06/2024	26/06/2024	Ninguna	Ninguna	no	0	No aplica

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	
Actividades Programadas en el periodo	4	Sin Observaciones
Actividades Ejecutadas	4	
Actividades Aplazadas o que continuan en el siguiente periodo	0	
Total	100%	

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

6. FIRMA COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
	Adriana del Pilar Amortegui	Nombres y Apellidos:	Alejandro Zamora Sanchez
Coordinadora Hogar Casa Nostra		Cargo:	Contratista- Apoyo a la Supervisión
Firma:		Firma:	