

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: [illegible]

Versión: 2

Fecha: [illegible]

Página 1 de 1

Fecha de inspección: 04 Julio 2024	Hora: 1.00 pm	Área/Unidad operativa: Jardín Azul	Localidad: San Cristóbal
Inspección realizada por: Dana Milena Barrau		Nombre responsable unidad: Alejandra Rubio	

Nº	Área donde está ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Accesibilidad		
		Bien	Mal	Bien	Mal	Bien	Mal	Bien	Mal	Bien	Mal	Bien	Mal	Bien	Mal	Bien	Mal	Bien	Mal	Bien	Mal	Bien	Mal	ABC Multipropósito	CO2	Solución	Agua pulverizada	
1	Sotano	07	2028	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	Shut	07	2028	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3	Escaleras	07	2028	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
4	Oficina	07	2028	X		X		X		X		X		X		X		X		X						X		
5	Cocina	07	2028	X		X		X		X		X		X		X		X		X						X		
6	Escaleras	07	2028	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
7	Segundo Piso	07	2028	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner