LAM CONSTRUCCIONES	FORMATO DE INSPECCIONES PLANEADAS LOCATIVAS	Código: SST 01 Versión: 1 Fecha: 02/02/2024

Responsable de la Inspección: Jhon Edyar Reyes Tolero. **Lugar de Inspección:** Obra alojamiento de Cuadros

Fecha: 28 - Junio - 2024.

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
1. SEGURIDAD ELECTRICA			
Las instalaciones tienen interruptores de protección	3		Buen estado.
Se encuentran las extensiones y cables en buenas condiciones sin deterioro, cintas, daños, quebradas, mordidas, etc	3		Buen estado.
Las luminarias se encuentran en buen estado y limpias	3.		Buen estado.
Las tuberias electricas se encuentran en buen estado?, señalizadas? Y limpias	3.		Buen estado.
Los cables y ductos se encuentran fijos, aislados y seguros	3		Buen estado.
Las cajas de fusibles estan cerradas, fijas y señalizadas	3		Buen estado (Contenedor).
Hay instalaciones provisionales	3		Buen estado.
2. PROTECCION CONTRA CAIDAS			
Estan los pisos en buenas condiciones libres de huecos, cuarteados	3.		Buen estado.
La iluminación de las areas es adecuada	3.		Iluminacion Natural de Obra
Las entradas a areas estan libres de diferencias de elevación que puedan ocasionar riesgos	3.		Socializado.
Las areas de transito peatonal estan demarcadas y libres de obstaculos	3		Buen estado.
Las escaleras son seguras y cuentan con pasamanos		✓	
Las escaleras cuentan con bordes y huellas antideslizantes		✓	
Las escaleras cuentan con iluminación adecuada		✓	
Los escalones estan a una altura y profundidad uniforme (huella y contrahuella)		✓	
Los pasillos están libres de obstaculos	3		Jornadas de Orden y Aseo.
3. INSTALACIONES			
Las Ventanas se encuentran en buen estado?, no quebradas, rajadas, etc	3		
Se encuentran en buen estado los desagues de aguas lluvias	3		
Se encuentran limpios y en buen estado los conductos, filtros y rejillas de los sistemas de ventilación, extracción y aire acondicionado	3		
Los residuos del area se encuentran correctamente segregados o clasificados			

Responsable de la Inspección: Jhon Edyar Reyes T. **Lugar de Inspección:** Obra alojamiento de cuadros

Fecha: Junio 2024.

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
Las instalaciones locativas son adecuadas (Pisos, Paredes, Techo, Cielo rasos)	3		

Powered by CamScanner

4. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS			
Se encuentran las sustancias quimicas identificadas con el rombo de NFPA, rotulas y cuentan con la ficha de seguridad en puntos de uso	3		
Se encuentran los tarros de almacenamiento debidamente cerrados y ordenados	3		
Se evidencia derrames		✓	Se Reportara Cuando ocurra
El personal cuenta con EPP para manipular las sustancias quimicas	3		
En el área de trabajo se cuenta con la cantidad minima de materiales para trabajar, el resto esta debidamente almacenada	3		
Las estibas de almacenamiento o diques se encuentran ubicados correctamente	3		
5. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS			
Los equipos de oficina se encuentran en buen estado	3		Buen estado
Los equipos de oficina esta ubicados correctamente	3.		Si, correctamente.
Las Herramientas manuales usadas en el área se encuentran en buen estado	3.		Si. Funcionales.
El almacenamiento de las herramientas cuando no estan en uso es ordenado, adecuado para prevenir accidentes	3.		En el area que corresponden
Las maquinas cuentan con manuales de operación y mantenimiento disponibles para su revisión. Se tiene un planificado mantenimiento preventivo		✓	
Los equipos tienen fugas de aceite		✓	Equipos. Sin novedad.
cuando las maquinas se encuentran en reparación, averiadas se encuentran señalizadas sobre la condición que presentan?			
Estan firmes las uniones entre los elementos de las herramientas de modo de evitar cualquier rotura o proyección de los mismos?	3.		
6. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION			
El personal del area utiliza los elementos de EPP adecuados			

Responsable de la Inspección: Jhon Edyar Reyes T. **Lugar de Inspección:** Obra alojamientos cuchas

Fecha: Junio - 2024

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
El equipo de protección personal se encuentra en buenas condiciones	3.		Buenas Condiciones.
7. ORDEN Y ASEO			
Los elementos de aseo se encuentran debidamente ordenados y en su sitio	3		bien ubicados
Se encuentra el area ordenada y libre de materiales que puedan ocasionar accidentes	3		Correctamente. ordenados
Los materiales de trabajo se encuentran ordenados y en lugar adecuado	3		Correctamente ordenados
Se encuentra zonificada el área de trabajo adecuadamente	3		Areas. Señalizadas
Los pisos estan libres de objetos innecesarios, agua, aceite, basura	3		Jornadas de limpieza.
8. SEÑALIZACION			
La señalización que se encuentra en el area esta en buen estado	3		Bien, Ubicada
La señalización que se encuentra en el area es la adecuada para los riesgos del area	3		
9. PROTECCION AMBIENTAL			

Powered by CamScanner

Los desechos se encuentran debidamente segregados, identificados y ubicados adecuadamente	3		Puntos ecologicos.
Las tuberias de agua no presentan fugas, ni fisuras que puedan representar perdidas en la empresa	3		Buen estado.
Los usos de energia que no se encuentren en funcionamiento estan desabilitadas o en posicion de apagado	3		
Se encuentran aterrizados adecuadamente las estanterias que almacenan las sustancias quimicas usadas en el area y se encuentra debidamente identificados según su riesgo y la incompatibilidad quimica.	3		Se encuentra Fijos y Estables
10. SERVICIOS SANITARIOS			
Los servicios Sanitarios se encuentran en buen estado (Baños, Lavamanos, Duchas, Orinales, etc)	3		Buen estado. (Limpios).
Se realiza el aseo y desinfección de los servicios sanitarios	3		Se Realiza Diariamente
11. ILUMINACION			
Se cuenta con la iluminación necesaria para realizar las labores			

Responsable de la Inspección: Jhon Edgar Reyes T. **Lugar de Inspección:** Alojamiento de Cuadrillas

Fecha: Junio / 2017

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
Las luminarias se encuentran limpias y en buen estado	3		Funcional y limpias
Se evidencian Sombras en las superficies de trabajo		✓	
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por iluminación		✓	ninguna.
12. ATENCION EMERGENCIAS			
Se cuenta con los equipos necesarios para atender una emergencia (Botiquin, Extintor, Camilla)	3		
Las Rutas de evacuacación se encuentran señalizadas	3		
Las escaleras cuentan con las medidas necesarias para la evacuación		✓	
Se encuentra demarcadas las salidas de evacuación	3		
Estado de los equipos de emergencias	3		
Vias de Evacuación son suficicientes y su estado es bueno	3		
13. VENTILACION			
Los equipos de Ventilación se encuentran en buen estado	3		
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por los equipos de ventilación	3		
Los equipos se encuentran limpios	3		Semanal. Externa.
Se verifica el mantenimiento de estos equipos	3		Semanal.

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 05239-05-2017

Powered by CamScanner