LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 24 al 29 Mes Junio	ÁREA:	Alojamiento de Cuadrillas
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		GRUPO DE TRABAJO:	Operativo.

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☒ O PULIDORA DE MANO ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Las herramientas se encuentran en buen estado.
No presentan novedad alguna negativa

	Ayudante	Maestro.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 05239-08-2017

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	**CODIGO: SST 118-5**
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	**FECHA: 2/02/2024**
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 24 al 29 Mes Junio	ÁREA:	Almacenamiento de Cubetas
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes Tulcan.	GRUPO DE TRABAJO:	Operativo.

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO ☑

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión neumática sellada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pin para acople ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera sin abolladuras ni ruptura	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Unidad de lubricación instalada correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punta rompedora bien instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manijas de agarre en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Salida de gases sin obstrucción	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otro:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

La maquina no presenta uso durante la semana, se encuentra en buen estado, limpia y guardada Teniendo en cuenta que. No ha tenido uso. durante varias semanas.


Jhon Edgar Reyes T. Prof SISOMA.	Emy Ayudante.	Revisto.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 06239-08-2017

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	**CODIGO: SST 118-6**
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	**FECHA: 2/02/2024**
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 24 al 29 Mes Junio.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes Pabon Prof. Sisoma



REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Varilla de nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapon del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mirilla del nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Valvula de drenaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manilla de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

No presento USO durante la semana, Teniendo en Cuenta que no hay actividades en donde aplique Se encuentra la maquina en buen estado.

Jhon Edgar Reyes	Sergio A.	David de los Rios. Maestro.
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 06239-08-2017

Powered by CamScanner

LAM	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE TRONZADORA**	Codigo: SST 118-1 Fecha: 02/02/2024 Version: 1 Paginas: 1

FECHA: 24. de Junio al 29. de Junio /2024

TIPO DE HERRAMIEN Tronzadora. - corte.

CAPACIDAD : Electrico



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES:

Durante. la Semana. la maquina. No presento. Novedad Alguna.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Tole

FIRMA:

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 06238-08-2017

OPERADOR : Yimmer Cu

FIRMA: Yimmer Cu

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 24 de Junio al 29 de Junio /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Compactadora (Rana)

CAPACIDAD : Electrica.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	B
5	Filtro de gasolina	B
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	B
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	B
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: Sin uso durante la Semana, se conserva en buenas condiciones por MTTO. correctivo.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T.

FIRMA:

OPERADOR : Jhon Edgar Reyes T.

FIRMA:

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 06239-08-2017

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 24 de Junio al 29 de Junio /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Electrica Mezcladora

CAPACIDAD : 2 sacos. A20l.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** Se le ajusto el motor a la base. No presento novedad diferente.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Talero. **OPERADOR :** Oscar

FIRMA: **FIRMA:** Oscar

Jhon Edgar Reyes Talero
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 0620 de 2017

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 24 de Junio al 29 de Junio. /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Gasolina.

CAPACIDAD : 2 sacos "1 Naranja"



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** Se encuentra en buenas condiciones durante la Semana. no reporta cambios. Para mantenimiento.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Talra **OPERADOR :** Oscar S.

FIRMA: [signature] **FIRMA:** Oscar S

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 24 de Junio al 29 de Junio /2019.

TIPO DE HERRAMIENTA: Gasolina

CAPACIDAD : Bocos. "2. Naranja"



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	☐
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	☐
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	☐
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	☐
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	☐
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	☐
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	☐
	OBSERVACIONES: Se envio por Cambio de Piñon a mtto preventiva	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Tolon **OPERADOR :** Oscar S.

FIRMA: Jhon Edgar Reyes **FIRMA:** Oscar S.

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 17 de Junio. al 22. de. Junio /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora. A20L

CAPACIDAD : 2 sacos.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** Se encuentra en Funcionamiento.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edyer Reyes Reyes

FIRMA:

JHON EDYER REYES T. INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA EST Resolución 06239-08-2017

OPERADOR: Oscar C

FIRMA: Oscar C

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 17 de Junio al 22 de Junio /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora.

CAPACIDAD : 2 sacos "Naranja"



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** Se encuentra sin uso y cubierta. No presenta novedad alguna.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T. INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA SST Reyes Talero

FIRMA: Jhon Edgar Reyes Talero

OPERADOR : Osmar Os

FIRMA: Osmar Os.

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 17 de Junio al 22 de Junio / 2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Rana compactadora

CAPACIDAD : N-A- Gasolina.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	B
5	Filtro de gasolina	B
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	B
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	B
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: Llego a la obra el dia Jueves. 20 de Junio de 2024. y se conserva. Guardada en el contenedor

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T. **OPERADOR:** Junior A.

FIRMA: **FIRMA:** Junior A

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 0623 de 2017

Powered by CamScanner

LAM	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE TRONZADORA**	Código: SST-LIS-3 Fecha: 13/05/2024 Versión: 1 Página: 1

FECHA: 17 de Junio al 22 de Junio /2024

TIPO DE HERRAMIEN Tronzadora

CAPACIDAD : Corte. - Electrica



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de Instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: Sin novedad alguna durante la Semana de trabajo

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T.

FIRMA: Jhon Edgar Reyes Tolero.

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA EN SST
Resolución 06239-08-2017

OPERADOR: Yinner C

FIRMA: Yinner C.

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 17 al 22 Mes Junio.	ÁREA:	Obra.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Reyes T	GRUPO DE TRABAJO:	Operativo

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO [X] O PULIDORA DE MANO [X]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			


OBSERVACIONES

Sin novedades en las herramientas durante la Semana.

Jhon Edgar Reyes T. INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA SST Resolución 0312 2017	EDMY Ortiz.	Miguel Ríos
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	**CODIGO: SST 118-6**
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	**FECHA: 2/02/2024**
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 17 al 22 Mes Junio.	
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edyor Reyes Tulio	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☑

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Varilla de nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapon del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mirilla del nivel de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Valvula de drenaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapata	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Silenciador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manilla de arranque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

En esta Semana no se utilizo esta Maquina Ella se limpio y se mantiene bajo Cubierta.

Jhon Edyor Reyes T. INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA SST Resolución 0620-09-2017		
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 10 de Junio al. 15 de Junio.

TIPO DE HERRAMIENTA: Trompo. Mezcladora

CAPACIDAD : 2 sacos "AZUL"



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** Se nota desgaste en las correas se. hizo la solicitud. para hacer el cambio en la obra	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Tafur **OPERADOR :** Oscar S

FIRMA: **FIRMA:** Oscar S.

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE TRONZADORA**	Codigo: SST 118-1 Fecha: 02/01/2024 Version: 1 Pagina: 1

FECHA: 10 de Junio. al 15. de Junio /2024

TIPO DE HERRAMIEN Electrico.

CAPACIDAD : N. A.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: Sin novedad alguna. durante la semana

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edyer Reyes Tuberquia

FIRMA: Jhon Edyer Reyes Tuberquia

OPERADOR : Yenner C

FIRMA: Yenner C

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 10 al 15 Mes Junio.	ÁREA:	Obra.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edyar Reyes T.	GRUPO DE TRABAJO:	Operativo.

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☑ O PULIDORA DE MANO ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			


OBSERVACIONES

No se presentan novedades durante la Semana
Se limpian las maquinas y guardan en el
Contenedor

Jhon Edyar Reyes T	Yinner Castillo.	Miguel Ruiz
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	**CODIGO: SST 118-6**
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	**FECHA: 2/02/2024**
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 10 al 15 Mes Junio	
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edyur Reyes	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa	/		/		/		/		/		/			
Palanca de acelerador	/		/		/		/		/		/			
Varilla de nivel de aceite	/		/		/		/		/		/			
Filtro de aceite	/		/		/		/		/		/			
Tapon del baño de aceite	/		/		/		/		/		/			
Mirilla del nivel de aceite	/		/		/		/		/		/			
Valvula de drenaje	/		/		/		/		/		/			
Zapata	/		/		/		/		/		/			
Silenciador	/		/		/		/		/		/			
Filtro de aire del motor	/		/		/		/		/		/			
Manilla de arranque	/		/		/		/		/		/			
Manillar	/		/		/		/		/		/			
Fuelle	/		/		/		/		/		/			

OBSERVACIONES

Sin Uso durante la Semana, No habian Actividades para Su Uso.

Jhon Edyur Reyes	Jairinton Angulo	
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 10 de Junio al. 15 de Junio. /2024

TIPO DE HERRAMIENTA: Trompo. Mezcladora

CAPACIDAD : 2 Sacos "Naranja"



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:** Sin uso durante la Semana se Conserva. Cubierta.	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Talero **OPERADOR :** Oscar S.

FIRMA: **FIRMA:** Oscar S.

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 4 de Junio al 9 de Junio / 2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora. Naranja.

CAPACIDAD : 2 sacos de cemento



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:**	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edyar Reyes T **OPERADOR :** Oscar S.

FIRMA: **FIRMA:** Oscar

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE MEZCLADORA DE CONCRETO**	Codigo : SST 118-1 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 4 de Junio al 9. de Junio /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Mezcladora. A 201.

CAPACIDAD : 2 sacos de cemento.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Las guarda de la parte del disco y motor no tienen abolladuras, golpes, etc	B
2	Verificar que no halla fugas de gasolina en el motor y el tanque	B
3	Verificar que el cordel arrancador se encuentre en perfectas condiciones de uso	B
4	Verificar que el timon se encuentre anclado correctamente en su eje.	B
5	Verificar si la mezcladora esta sobre la bandeja	B
6	Verificar si las condiciones del area de trabajo son aptas para operar la mezcladora de concreto	B
7	Verificar que el personal cuente con su EPP adecuado para el tipo de trabajo a realizar	B
8.	**OBSERVACIONES:**	

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes T. **OPERADOR :** Oscar Siniestra.

FIRMA: **FIRMA:**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS CHECK LIST DE COMPACTADOR (RANA)	Codigo : SST 118-2 Fecha : 02/02/2024 Version : 1 Paginas : 1

FECHA: 4 de Junio d/ 9 de Junio. /2024.

TIPO DE HERRAMIENTA: Rana. compactadora

CAPACIDAD : —



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Tanque y tapa de combustible	B
2	Palanca de Acelerador	B
3	Varilla de nivel de aceite	B
4	Filtro de aire	B
5	Filtro de gasolina	B
6	Valvulas de drenaje	B
7	Zapata	B
8	Silcenciador	B
9	Palanca de compresion	B
10	Arranque retractil	B
11	Palanca de la valvula de combustible	B
12	Palanca del ahogador	B
13	Bujia	B
14	Palanca del acelerador	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES:

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Tafur **OPERADOR :** Luis Andres

FIRMA: Jhon Edgar Reyes Tafur **FIRMA:**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118-5
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 4 al 9 Mes Junio	ÁREA:	Obra.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edgar Dejest	GRUPO DE TRABAJO:	Operativo

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexión neumática sellada			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pin para acople ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manguera sin abolladuras ni ruptura			✓		✓		✓				✓		✓	
Unidad de lubricación instalada correctamente			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Punta rompedora bien instalada			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas de agarre en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas bien sujetas al equipo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Salida de gases sin obstrucción			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Otro:			✓		✓		✓		✓		✓		✓	


OBSERVACIONES

No Realizo actividad alguna durante la Semana

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO
Jhon Edgar Dejest	Nelson H.	

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	**CODIGO: SST 118-6**
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, CANGURO APISIONADOR	**FECHA: 2/02/2024**
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 4 al 9 Mes Junio	
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon. Edgar Reyest Profesional SST.	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE CANGURO APISIONADOR ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Tanque de Combustible y tapa			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de acelerador			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Varilla de nivel de aceite			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de aceite			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tapon del baño de aceite			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mirilla del nivel de aceite			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Valvula de drenaje			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zapata			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Silenciador			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de aire del motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manilla de arranque			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manillar			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fuelle			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

Sin novedad alguna durante la semana se hace limpieza externa de la maquina

Jhon Edgar Reyest	Luis Andres H	
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS**	CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 4 al 9 Mes Junio	ÁREA:	Obra.
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Edyar Reyes T.	GRUPO DE TRABAJO:	Operativa

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☐ O PULIDORA DE MANO ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DESCRIPCIÓN DE TALADRO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LAS BROCAS			✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

Sin novedad de los equipos durante su uso. en la semana se cambiaron brocas como parte del proceso

Jhon Edyar Reyes T.	SERGIO ALTAMIRANDA	
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

LAM CONSTRUCCIONES	**INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS** **CHECK LIST DE TRONZADORA**	Codigo: SST 1161 Fecha: 02/01/2024 Version: 1 Pagina: 1

FECHA: 4 de Junio al 9 Junio /2024

TIPO DE HERRAMIEN Corte. - Electrica

CAPACIDAD : N.A.



PUNTOS DE INSPECCIÒN

Marcar con [B] si esta buen estado y [M] si no esta conforme

ITEM	DESCRIPCIÒN	
1	Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	B
2	Estado de instalación del disco (Fijo)	B
3	Cuenta con acoples adecuados (limpios, sin rebabas, ajuste) para los accesorios	B
4	Estado del mango (sin fisuras, grietas, fijo)	B
5	Estado del interruptor de encendido (funciona adecuadamente)	B
6	Estado de la guarda externa e interna (sin fisuras, grietas)	B
7	Las RPM del disco es acorde a las RPM de la sierra	B
8	Estado del disco (borde, fisuras, limpieza)	B
9	Estado de la perilla de ajuste de profundidad de corte	B
10	Estado del tornillo de ajuste indicador	B
11	Estado del cuadrante Angulo de bisel	B
12	Estado del indicador de corte y zapata	B
13	Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	B
14	Estado de la tuerca de apriete del disco	B
	Seguridad	
15	Operador conoce el equipo	B
16	AST, permiso de trabajo en Caliente	B

OBSERVACIONES: Sin novedad alguna. donante. la Semana.

PROFESIONAL DE OBRA: Jhon Edgar Reyes Talero

FIRMA: Jhon Edgar Reyes Talero.

OPERADOR : SERGIO A

FIRMA: SERGIO A

Powered by CamScanner