	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EXTENSIONES	CÒD. SGSST
		VERSIÒN:00
		FECHA: ABRIL 2022

PROYECTO: ESCENARIOS DEPORTIVOS

NOMBRE DEL OPERADOR: Didier Giraldo

cargo: OFICIAL

SEMANA DEL 4 **AL** 9 **DE** MARZO **DEL 2024**

FECHAS DE INSPECCIÒN:	4 MARZO			5 MARZO			6 MARZO			7 MARZO			8 MARZO			9 MARZO		
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO		
DESCRIPCIÒN:	ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO		
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
Estado de extensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de encauchutado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Capacidad de voltaje de extensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de enchufe de extensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
¿Presenta algunos daños?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Inspección de fuente proveedora (Planta/Tablero)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
¿La extensión está fuera de la vía y se encuentra organizada	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado general (fisura, cortes, etc....)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Cuenta con extintor y botiquín en el frente de trabajo: SI x NO	✓			✓			✓			✓			✓			✓		

MARQUE CON UNA "X", C SI ESTÀ CONFORME;NCSI NO ESTÀ CONFORME; N/A SI NO APLICA.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR	Didier	Didier	Didier	Didier	Didier G	Didier
SUPERVISOR SST	María B	María B	María B	María B	María B	María B
SUPERVISOR TECNICO						