	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S	CODIGO: FMT-SST-ZU
	SISTEMA DE GESTIÒN DE LA SEGURIDAD Y SALUD (SG-SST)	VERSIÒN:002
	FORMATO DE INSPECCIÒN PULIDORA	FECHA:01/08/2023

Marca Pulidora:	DEWALT 457983
Inspecciones por/cargo:	Gerardo Higuita F.
Reportado a/cargo:	Marci Barrientos Colon
Fecha Inspección:	Del 1 Al 9 DE MARZO DEL 2024

FECHAS DE INSPECCIÒN:	4 MARZ		5 MAR		6 MAR		7 MARZ		8 MAR		9 MAR	
CONDICIONES A VERIFICAR	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
La persona que va a operar la pulidora cuenta con capacitación y entrenamiento para hacerlo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La persona que va a operar la pulidora cuenta con ropa ajustada, libre de partes sueltas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La persona que va a operar la pulidora esta libre de accesorios como pulseras, relojes, cadenas, anillos, etc.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La pulidora tiene todos sus accesorios en buen estado. (cableado, carcasa, guarda, mangos).	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La pieza que se va a cortar o a pulir esta ubicada sobre una superficie firme.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botón de bloqueo del husillo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
a pulidora tiene el mango auxilia todos sus accesorios en r y está siendo utilizado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El área donde se esta cortando esta libre de elementos inflamables o combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La pulidora cuenta con guarda de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A la pulidora se le hace limpieza y mantenimiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Firma Operario:	Gerardo H		Gerardo H		Gerardo H		Gerardo H		Gerardo H		Gerardo H	

OBSERVACIONES

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL(E.P.P)	SI	NO	N/A
CASCO	✓		
GAFAS	✓		
TAPA OIDOS	✓		
TAPA BOCAS	✓		
GUANTES	✓		

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLOS

Firma Operario: Gerardo Higuita F.

Notificado Responsables del área: Didier Giraldo