EDUARDO MARTINEZ M.

ELECTROMEDICINA
INVIMA: RH-201104-163

Direccion: Carrera 14 No. 10 - 42, Chia Cundinamarca
Celular: 312 384 8838 - E-mail: eduelectromedicina@hotmail.com

REPORTE DE SERVICIO

Nº 0595

FECHA: Julio 4/24

CLIENTE: Dra. Carolina Guevara
DIRECCIÓN: Medicina Laboral y Salud Ocupacional
TELÉFONO:
CIUDAD: Cajica

CLASE DE MANTENIMIENTO:
PREVENTIVO: x
CORRECTIVO:
OTRO:

EQUIPO: Unidad Oftalmica
MODELO: Linea optal
ACTIVO No.

MARCA: Industrial
SERIE: 73650
UBICACIÓN:

FALLA REPORTADA:

ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICACIÓN Y AJUSTES	SI	NO
Sistema Óptico		
Sistema Mecánico	X	
Sistema Neumático		
Sistema Hidráulico		
Circuito Eléctrico	X	
Circuito Electrónico	✓	

	SI	NO
Fuente o Baterias	✓	
Lubricación	✓	
Pintura		
Limpieza General	✓	
Verificación de Calibración		
Prueba de Funcionamiento	✓	

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS:

REPARACIONES Y CAMBIO DE PARTES:

REPUESTOS UTILIZADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OBSERVACIONES

	SI	NO
EQUIPO REPARADO:		
EQUIPO REVISADO:	✓	

RECOMENDACIONES:

SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO SI ☑ NO ☐

REALIZADO POR:

Eduardo Martinez M.
INVIMA: RH-201104-163
CEL: 312 384 8838

Firma y Sello

RECIBIDO A SATISFACCION POR:

CC DE

Nombre, Cargo, Firma y Sello

SEDE CLASSE S.A.S. NIT 900.008.677-7 • Tels.: 863 1625 - 861 7900 Cel.: 314 891 0994 - Chía, Cund.

Powered by CamScanner

EDUARDO MARTINEZ M.

ELECTROMEDICINA
INVIMA: RH-201104-163

Direccion: Carrera 14 No 10 - 42, Chia Cundinamarca
Celular: 312 384 8838 - E-mail: eduelectromedicina@hotmail.com

REPORTE DE SERVICIO

Nº 0594

FECHA: Julio 4/24

CLIENTE: Dra. Caroliza Guevara
DIRECCIÓN: Medicina Laboral y Salud Ocupacional
TELÉFONO:
CIUDAD: Cajica

CLASE DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO	X
CORRECTIVO	
OTRO	

EQUIPO: Forupter
MODELO:
ACTIVO No.

MARCA: Topcon
SERIE:
UBICACIÓN:

FALLA REPORTADA: Rutina

ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICACIÓN Y AJUSTES	SI	NO
Sistema Óptico		
Sistema Mecánico	X	
Sistema Neumático		
Sistema Hidráulico		
Circuito Eléctrico		
Circuito Electrónico		

	SI	NO
Fuente o Baterias		
Lubricación	X	
Pintura		
Limpieza General	X	
Verificación de Calibración		
Prueba de Funcionamiento	X	

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS:

REPARACIONES Y CAMBIO DE PARTES:

REPUESTOS UTILIZADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OBSERVACIONES

	SI	NO
EQUIPO REPARADO:		
EQUIPO REVISADO:	X	

RECOMENDACIONES:

SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO SI X NO

REALIZADO POR:

Eduardo Martinez M.
INVIMA: RH-201104-163
CEL: 312 384 8838

Firma y Sello

RECIBIDO A SATISFACCION POR:

Nombre, Cargo, Firma y Sello

IMPRESOS CLASE S.A.S. NIT 900.008.677-7 - Tels.: 863 1625 - 861 7900 Cel.: 314 891 0994 - Chía, Cund.

Powered by CamScanner

EDUARDO MARTINEZ M.

ELECTROMEDICINA
INVIMA: RH-201104-163

Direccion: Carrera 14 No. 10 - 42, Chia Cundinamarca
Celular: 312 384 8838 - E-mail: eduelectromedicina@hotmail.com

REPORTE DE SERVICIO

Nº 0591

FECHA: Julio 24 /24

CLIENTE: Dra Carolina Guevara
DIRECCIÓN: Medicina y Salud Ocupacional
TELÉFONO:
CIUDAD: Cajica

CLASE DE MANTENIMIENTO:
PREVENTIVO X
CORRECTIVO
OTRO

EQUIPO: Lampara de Hendidura
MODELO: Y75E
ACTIVO No.

MARCA: Y75E
SERIE: 24
UBICACIÓN:

FALLA REPORTADA: Rutina

ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICACIÓN Y AJUSTES	SI	NO
Sistema Óptico	X	
Sistema Mecánico	X	
Sistema Neumático		
Sistema Hidráulico		
Circuito Eléctrico	X	
Circuito Electrónico	X	

	SI	NO
Fuente o Baterías	X	
Lubricación	X	
Pintura		
Limpieza General	X	
Verificación de Calibración		
Prueba de Funcionamiento	X	

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS:

REPARACIONES Y CAMBIO DE PARTES:

REPUESTOS UTILIZADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OBSERVACIONES

	SI	NO
EQUIPO REPARADO:		
EQUIPO REVISADO:	X	

RECOMENDACIONES:

SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO SI [X] NO [ ]

REALIZADO POR:
Eduardo Martinez M.
INVIMA: RH-201104-163
CEL: 312 384 8838

Firma y Sello

RECIBIDO A SATISFACCION POR:

Nombre, Cargo, Firma y Sello

IMPRESOS CLASÉ S.A.S. NIT 900.008.677-7 • Tels.: 863 1625 - 861 7900 Cel.: 314 891 0994 - Chía, Cund.

Powered by CamScanner

EDUARDO MARTINEZ M.

ELECTROMEDICINA
INVIMA: RH-201104-163

Direccion: Carrera 14 No. 10 - 42, Chia Cundinamarca
Celular: 312 384 8838 - E-mail: eduelectromedicina@hotmail.com

REPORTE DE SERVICIO

Nº 0592

FECHA: Julio 4 /24

CLIENTE: Dra. Carolina Guevara
DIRECCIÓN: Medicina laboral y Salud Ocupacional
TELÉFONO:
CIUDAD: Cajica

CLASE DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO	X
CORRECTIVO	
OTRO	

EQUIPO: Proyector
MODELO: Cap 3100
ACTIVO No.

MARCA: Hiviz
SERIE:
UBICACIÓN:

FALLA REPORTADA: Rutina

ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICACIÓN Y AJUSTES	SI	NO
Sistema Óptico	✓	
Sistema Mecánico		
Sistema Neumático		
Sistema Hidráulico		
Circuito Eléctrico	✓	
Circuito Electrónico	✓	

	SI	NO
Fuente o Baterías	✓	
Lubricación		
Pintura		
Limpieza General	✓	
Verificación de Calibración		
Prueba de Funcionamiento	✓	

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS:

REPARACIONES Y CAMBIO DE PARTES:

REPUESTOS UTILIZADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OBSERVACIONES

	SI	NO
EQUIPO REPARADO:		
EQUIPO REVISADO:	✓	

RECOMENDACIONES:

SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO SI ✓ NO ☐

REALIZADO POR:

Eduardo Martínez M.
INVIMA: RH-201104-163
CEL: 312 384 8838

Firma y Sello

RECIBIDO A SATISFACCION POR:

Nombre, Cargo, Firma y Sello

IMPRESOS CLASÉ S.A.S. NIT:900.008.677-7 • Tels.: 863 1625 - 861 7900 Cel.: 314 891 0994 - Chía, Cund.

Powered by CamScanner

EDUARDO MARTINEZ M.

ELECTROMEDICINA
INVIMA: RH-201104-163

Direccion: Carrera 14 No. 10 - 42, Chia Cundinamarca
Celular: 312 384 8838 - E-mail: eduelectromedicina@hotmail.com

REPORTE DE SERVICIO

Nº 0593

FECHA: Julio 4 /24

CLIENTE: Dra. Carolina Guevara
DIRECCIÓN: Medicina Laboral y Salud Ocupacional
TELÉFONO:
CIUDAD: Cajica

CLASE DE MANTENIMIENTO:
PREVENTIVO: X
CORRECTIVO:
OTRO:

EQUIPO: Glucometro
MODELO: I
ACTIVO No.

MARCA: Marco
SERIE: 25524
UBICACIÓN:

FALLA REPORTADA: Rutina

ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICACIÓN Y AJUSTES	SI	NO
Sistema Óptico		
Sistema Mecánico	X	
Sistema Neumático		
Sistema Hidráulico		
Circuito Eléctrico	✓	
Circuito Electrónico		

	SI	NO
Fuente o Baterías	✓	
Lubricación	✓	
Pintura		
Limpieza General	✓	
Verificación de Calibración		
Prueba de Funcionamiento	✓	

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS:

REPARACIONES Y CAMBIO DE PARTES:

REPUESTOS UTILIZADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OBSERVACIONES

	SI	NO
EQUIPO REPARADO:		
EQUIPO REVISADO:	✓	

RECOMENDACIONES:

SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO SI ✓ NO

REALIZADO POR:

Eduardo Martinez M.
INVIMA: RH-201104-163
CEL: 312 384 8838

Firma y Sello

RECIBIDO A SATISFACCION POR:

Nombre, Cargo, Firma y Sello

IMPRESOS CLASÉ S.A.S. NIT 900.008.677-7 • Tels.: 863 1603 - 861 7900 Cel.: 314 991 0994 - Chía, Cund.

Powered by CamScanner

EDUARDO MARTINEZ M.

ELECTROMEDICINA
INVIMA: RH-201104-163

Direccion: Carrera 14 No. 10 - 42, Chia Cundinamarca
Celular: 312 384 8838 - E-mail: eduelectromedicina@hotmail.com

REPORTE DE SERVICIO

Nº 0590

FECHA: Julio 4/24

CLIENTE: Dra. Carolina Guevara
DIRECCIÓN: Medicina Laboral y Salud Ocupacional
TELÉFONO:
CIUDAD: Cajica

CLASE DE MANTENIMIENTO:
PREVENTIVO: ✓
CORRECTIVO:
OTRO:

EQUIPO: Tensiometro
MODELO: 3100P
ACTIVO No.

MARCA: Huvitz
SERIE: 3LA3D2502
UBICACIÓN:

FALLA REPORTADA: Revisión

ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICACIÓN Y AJUSTES	SI	NO
Sistema Óptico	✓	
Sistema Mecánico		
Sistema Neumático		
Sistema Hidráulico		
Circuito Eléctrico		
Circuito Electrónico	✓	

	SI	NO
Fuente o Baterías	✓	
Lubricación		
Pintura		
Limpieza General	✓	
Verificación de Calibración		
Prueba de Funcionamiento	✓	

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS:

REPARACIONES Y CAMBIO DE PARTES:

REPUESTOS UTILIZADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OBSERVACIONES

	SI	NO
EQUIPO REPARADO:		
EQUIPO REVISADO:	✓	

RECOMENDACIONES:

SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO SI ☑ NO ☐

REALIZADO POR:
Eduardo Martinez M.
INVIMA: RH-201104-163
CEL: 312 384 8838

Firma y Sello

RECIBIDO A SATISFACCION POR:

Nombre, Cargo, Firma y Sello

IMPRESOS CLASÉ S.A.S. NIT:900.008.677-7 • Tels.: 863 1625 - 861 7900 Cel.: 314 891 0994 - Chía, Cund.

Powered by CamScanner

EDUARDO MARTINEZ M.

ELECTROMEDICINA
INVIMA: RH-201104-163

Direccion: Carrera 14 No. 10 - 42, Chia Cundinamarca
Celular: 312 384 8838 - E-mail: eduelectromedicina@hotmail.com

REPORTE DE SERVICIO

Nº 0596

FECHA: Julio 4 / 24

CLIENTE: Dra. Carolina Guevara
DIRECCIÓN: Medicina Laboral y Salud Ocupacional
TELÉFONO:
CIUDAD: Cajica

CLASE DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO	X
CORRECTIVO	
OTRO	

EQUIPO: Autorefrac/Queratometro
MODELO: HRK 8000A
ACTIVO No.

MARCA: Huvitz
SERIE: XAH08A1940051
UBICACIÓN:

FALLA REPORTADA: Rutina

ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICACIÓN Y AJUSTES	SI	NO
Sistema Óptico	V	
Sistema Mecánico		
Sistema Neumático		
Sistema Hidráulico		
Circuito Eléctrico		
Circuito Electrónico	V	

	SI	NO
Fuente o Baterías	V	
Lubricación		
Pintura		
Limpieza General	V	
Verificación de Calibración		
Prueba de Funcionamiento	V	

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS:

REPARACIONES Y CAMBIO DE PARTES:

REPUESTOS UTILIZADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OBSERVACIONES

	SI	NO
EQUIPO REPARADO:	V	
EQUIPO REVISADO:	V	

RECOMENDACIONES:

SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO SI ☑ NO ☐

REALIZADO POR:

Eduardo Martinez M.
INVIMA: RH-201104-163
CEL: 312 384 8838

Firma y Sello

RECIBIDO A SATISFACCION POR:

Nombre, Cargo, Firma y Sello

IMPRESOS CLASE S.A. NIT 900.608.677-7 • Tels.: 863 1625 - 861 7000 Cel.: 314 891 0994 - Chía, Cund.

Powered by CamScanner