ANEXO 6.6.9.
AST Y PT

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ
PERMISO DE TRABAJO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FR-SST- 05
VERSION.1
REVISION. 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Area o Lugar: Tilodiran Tixincire — Permiso N°: 17-2024

Fecha de expedición Día / Mes / Año: 01 / 05 / 24 — Válido: Desde: [illegible] 7 min 00 — Hasta hora 5 min 00

Ejecutante: Jesus Piraban

Frente de trabajo: Descarga — Nº de Personas:

Area de Trabajo: Construccion de la descarga — % de Avance:

Descripción del Trabajo: Construccion, Fundida y armare de hierro descarga

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	X			A.S.T.	X			Hojas de Seguridad			
Procedimiento Escrito	X			Listas de Chequeo	X			Planos/Esquemas/Fotos			X

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente		X		Manejo de cargas	X			Excavación	X		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico		X		Trabajo en Alturas	X			Espacios Confinados		X	

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		X		IZAJE DE CARGAS	X			AHOGAMIENTO		X	
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	X			ELECTRICIDAD		X		PRESENCIA DE LLUVIA	X		
EXCAVACION	X			RADIACION NO IONIZANTE	X			BIOLOGICOS	X		
PRESIÓN		X		ELECTRICIDAD		X		RUIDO	X		
TRABAJO EN ALTURAS	X			SUPERFICIES IRREGULARES	X			COMUNICACIÓN DEFICIENTE		X	
CAIDA DE OBJETOS	X			GASES TOXICOS		X					
VISIVILIDAD DEFICIENTE		X		AMBIENTALES	X						

NOTAS: Se trabaja en excavacion de 25mt largo x 7 mts de ancho y de alto 1.6mts a cielo abierto con escaleras en las esquinas

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	X			ENTIBADO	X			MSDS		X	
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES	X			ILUMINACIÓN		X		PROTECCIÓN AUDITIVA	X		
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		X		BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	X			VENTILACION MECANICA		X	
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		X		MONITOR DE ADMOSFERAS		X		RUTA DE ACCESO DESPEJADA	X		

NOTAS: Se tiene un plan de rescate incluido el poliposto 4a1 y escaleras

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	X			KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	X		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO	X			BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			X
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	X			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO	X		
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	X			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	X		
OTROS				CUAL? Poliposto 4a1 - Kit primeros auxilios			

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Aceptó la responsabilidad pora asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura — X

AUTORIDAD EJECUTANTE: Jesus Piraban — CARGO: Oficial — FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso — X

ING. RESIDENTE: Faro Cubides — CC 9517517 — FIRMA:

SUP. SST: [illegible] — CC 4243658 — FIRMA:

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones — X

AUTORIDAD EJECUTANTE: Jesus Piraban — CC 1006406079 — FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre — X

ING. RESIDENTE: Faro Cubides — CC 9517517 — FIRMA:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04–2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-05-24
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 31-05-2024
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	FIGURADO / AMARRE E INSTALACION DE HIERRO REFORZADO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS	USO ADECUADO DE LOS EPP NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25KG POR PERSONA ASEGURAR TERRENO HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ING. RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-05-24
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 31-05-24
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
4	APLICACIÓN DE SOLADO/FUNDICION PLACA DE FONDO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO DESHIDRATACION ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERSEROS	USO ADECUADO DE LOS EPP NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25KG POR PERSONA VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
5	PEGUE DE LADRILLOS A POZOS	MECANICO, QUIMICO,:FISICO MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERSEROS, INTOXICASION POR QUIMICO TOXEMENT, .ALTAS TEMPERATURAS	USO ADECUADO DE LOS EPP HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL SUSPENDER ACTIVIDADES PAUSAS ACTIVAS, USO DE TAABOCAS O MASCARILLAS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	SUP HSEQ PERSONAL D OBRA Y EJECUTANTES
6	PAÑETES Y PEGUE DE LADRILLO	MECANICO, FISICO, QUIMICO, SICOSOCIAL TRABAJO EN ALTURAS	LESIONES EN MANOS, SOBRE ESFUERZO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL, CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS, .ALTAS TEMPERATURAS, INTOXICASION POR QUIMICO ALERGIAS,	USO ADECUADO DE LOS EPP, USO DE EQUIPO TSA MANTER UNA HIGIENE POSTURAL SUSPENDER ACTIVIDADES EN CASO DE INTOXICASION Y ALERGIAS PAUSAS ACTIVAS, USO DE TAABOCAS O MASCARILLAS	SUP HSEQ PERSONA OBRA Y EJECUTAN

ING- RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-05-24
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 31-05-24
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
7	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO, CEFALEA	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
8	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, QUIMICOS , FISICOS, NATURALES	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS, ALTAS TEPERATURAS, ALERGIAS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
9					

ING. RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros

FECHA: 01-03-2024 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Divulgacion de permisos de trabajo y ATS

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duracion: (Min) 1 hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JAIRO LUIS CUBIDES	9.577.517	ING. AUXILIAR	
2	JOSE JESUS PINZON	1006406024	OFICIAL	
3	ROLSO GALAN	9'659199	AUXILIAR	
4	Rafael Heli Sonas Arias	1007678097	AUXILIAR	
5	FABIO CARDENAS	1006245527	AUXILIAR	
6	SAUL MENDOZA J.	1074012418	AUXILIAR	
7	Francisco Quiñonez	4245556	Mtro	
8	Madeleine Rodriguez	47 436 638	HSEQ	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-023
SYNERGIA	LISTA CHEQUEO EXCAVACIONES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	REVISION: 10-01-24

PROYECTO Tildiran Casanare FECHA 11-05-24 PTW N° 17-2024
ACTIVIDAD Construccion de la descarga
RESPONSABLE Francisco Quintero

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal básicos: Casco, botas con puntera y plantilla de acero, guantes, gafas de seguridad y mascarillapara polvo.	✓		
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal adicionales de acuerdo con otros riesgos específicos identificados (como protección respiratoria, protección contra caída, etc.).	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada, delimitada o demarcada.	✓		
Hay plano de interferencia.			
Se identifican las interferencias.			
Se ha revisado el área, las cajas de conexiones, las marcas del terreno, instalaciones y se han marcado en el terreno para evitar dañarlas al excavar.	✓		
Se ha revisado el área con un detector de metales o detector de cables.		✓	
Se ha identificado el impacto sobre las vías y rutas de evacuación y se hanimplantado medidas correctivas.	✓		
Si la excavación es "espacio confinado" se tiene al menos una Persona Competente actuando como Vigía.	✓		✓
Se identifica la necesidad y se realizan las medidas de protección.	✓		
Se escoge la medida de protección apropiada.	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras o sistemas de ingreso/salida a menos de 7 metros de distancia dentro de la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.			✓
Se cuenta con la evidencia de la inspección previa y periódica de la excavación.	✓		
Se han corregido las deficiencias identificadas en inspecciones previas.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles en caso de inundación.	✓		
Se reubican o retiran los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Se cuenta con talud o apuntalamiento acorde al diseño.	✓		
El material sobrante se retira en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando haya equipos pesados trabajando.	✓		
Las volquetas y los vehículos en general, circulan a la distancia segura.	✓		

RESPONSABLE DE AREA Francisco Quintero
SUPER. SST Madeleine Rodriguez
OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ **PERMISO DE TRABAJO** SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FR-SST- 05 VERSION:1 REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Área o Lugar:	Tilodiran Casanare					Permiso N°	18-2024		
Fecha de expedición Día / Mes / Año	01/03/24	Válido: Desde	hora 7	min 00	Hasta	hora 5	min 00		
Ejecutante:	Alberto Estallante					N° de Personas			
frente de trabajo:	Frente 2					% de Avance			
Área de Trabajo:	Instalacion de tubera via ayalinda								
Descripción del Trabajo:	Excavacion mecanica e instalacion de tubera de 60"								

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	✓			A.S.T.	✓			Hojas de Seguridad			X
Procedimiento Escrito	✓			Listas de Chequeo	✓			Planos/Esquemas/Fotos			X

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente			X	Manejo de cargas	X			Excavación	X		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico			X	Trabajo en Alturas	X			Espacios Confinados			X

OBSERVACIONES;

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		X		IZAJE DE CARGAS	X			AHOGAMIENTO		X	
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	X			ELECTRICIDAD		X		PRESENCIA DE LLUVIA	X		
EXCAVACION	X			RADIACION NO IONIZANTE	X			BIOLOGICOS	X		
PRESIÓN		X		ELECTRICIDAD		X		RUIDO	X		
TRABAJO EN ALTURAS	X			SUPERFICIES IRREGULARES	X			COMUNICACIÓN DEFICIENTE		X	
CAIDA DE OBJETOS	X			GASES TOXICOS		X					
VISIVILIDAD DEFICIENTE		X		AMBIENTALES	X						

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	X			ENTIBADO	X			MSDS		X	
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES	X			ILUMINACIÓN		X		PROTECCIÓN AUDITIVA	X		
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		X		BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	X			VENTILACION MECANICA		X	
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		X		MONITOR DE ADMOSFERAS		X		RUTA DE ACCESO DESPEJADA	X		

NOTAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	X			KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	X		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO			X	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			X
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	X			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO	X		
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	X			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	X		
OTROS				CUAL? Polipasto 4 a 1			

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Aceptó la responsabilidad pora asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura — X

AUTORIDAD EJECUTANTE	Alberto Estallante	CARGO	Oficial	FIRMA

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso — X

ING. RESIDENTE		CC 9517517		FIRMA
SUP. SST		CC 47436058		FIRMA

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones — X

AUTORIDAD EJECUTANTE	Alberto Estallante	CC 1082851824		FIRMA

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre — Y

ING. RESIDENTE		CC 9.517517		FIRMA

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-05-2024
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 31-05-2024
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ING. RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	**Aplicación:**
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS TILODIRAN	
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LICIONI Y JOSE EUSTACIO RIVERO	**Desde:**
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR	**Hasta:**
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	

4	DESCARGUE DE TUBERIA	MECANICO: EQUIOS EN MOVIMIENTO IZAJE DE CARGAS BIOMECANICO:SOBRE ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CIADA DE OBJETOS, MACHUCONES, RADIACION SOLAR CAIDAS A DIFERENTE NIVEL DOLORES OSTEOMUSCULARES, ESPASMOS, ERNIAS DISCALES	ESTAR ATENTO A LA ACTIVIDAD, USO ADECUADO DE LOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
5	EXCAVACION MECANICA	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRANSITO, ATRAPAMIENTOS DAÑO A EQUIPOS POR ENERGIZACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS PROTECION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
6	INSTALACION BASE CAMA PARA LA TUBERIA / INSTACION DE TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	ISNPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
7	UBICACIÓN DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO), NATURAL Y FISICO (AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS)	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CEFALEA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LECIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL OIDO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL,AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y LANCHA, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS EXTENCIONES ELECTRICAS PROTECION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS.	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-03-2024 hasta 31-05-2024
PROYECTO		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	ATRAQUE DE SUBBASE PARA LA TUBERIA DE PVC NOVAFOR ALACANTARILLADO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL	ATRAPAMIENTOS, LESIONES LUMBARES, GOLPES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS	ISNPECCION VISUAL, ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA, USO ADECUADO DE EPP Y PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
9	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
10	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ATS		
ING. RESIDENTE	SUPERVISOR SSTAC	MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros

FECHA: 01-05-2024 LUGAR Campamento

TEMA(S): Divulgacion de permiso de trabajo y ATS

PROYECTO: Riodiran

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duracion: (Min) 1 hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jorge Niño	9657.771	oficio	Jorge
2	Angelica Rodriguez	1069154078	Topografa	
3	Estilson Izquierdo	1007747536	Carpintero	
4	Luis C. Bravo	17586086	op	
5	Andres Guillan Cabrera	1118529643	Auxiliar	
6	Alberto Escalante	1082 881 879	OFICIAL	Alberto
7	Francisco Quintero	4248553	Mtro	
8	[illegible]	9.577.574	[illegible]	
9	Diego Andres Narvaez V.	1066127172	Auxiliar	
10	Madeleine Rodriguez	47426638	ASSP	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-023
SYNERGIA	LISTA CHEQUEO EXCAVACIONES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	REVISION: 10-01-24

PROYECTO Alodiran FECHA 14-05-24 PTW N° 18-2024
ACTIVIDAD Instalacion de tubera de Agua (Lluvia) 60"
RESPONSABLE Alberto Escalante

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal básicos: Casco, botas con puntera y plantilla de acero, guantes, gafas de seguridad y mascarillapara polvo.	✓		
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal adicionales de acuerdo con otros riesgos específicos identificados (como protección respiratoria, protección contra caída, etc.).	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada, delimitada o demarcada.	✓		
Hay plano de interferencia.			
Se identifican las interferencias.			
Se ha revisado el área, las cajas de conexiones, las marcas del terreno, instalaciones y se han marcado en el terreno para evitar dañarlas al excavar.	✓		
Se ha revisado el área con un detector de metales o detector de cables.			✓
Se ha identificado el impacto sobre las vías y rutas de evacuación y se hanimplantado medidas correctivas.	✓		
Si la excavación es "espacio confinado" se tiene al menos una Persona Competente actuando como Vigía.			✓
Se identifica la necesidad y se realizan las medidas de protección.	✓		
Se escoge la medida de protección apropiada.	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras o sistemas de ingreso/salida a menos de 7 metros de distancia dentro de la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.			✓
Se cuenta con la evidencia de la inspección previa y periódica de la excavación.	✓		
Se han corregido las deficiencias identificadas en inspecciones previas.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles en caso de inundación.	✓		
Se reubican o retiran los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Se cuenta con talud o apuntalamiento acorde al diseño.	✓		
El material sobrante se retira en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando haya equipos pesados trabajando.	✓		
Las volquetas y los vehículos en general, circulan a la distancia segura.	✓		

RESPONSABLE DE AREA Alberto Escalante
SUPER. SST Madeleine Rodriguez G
OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ
PERMISO DE TRABAJO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FR-SST- 05
VERSION:1
REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Área o Lugar: Tibodiran Casanare
Permiso N°: 19- 004
Fecha de expedición Día / Mes / Año: 01/05/24 Válido: Desde: [illegible] hora: [illegible] min: 00 Hasta hora: 5 min: 00
Ejecutante: Ramon Sogamoso
N° de Personas:
frente de trabajo: Frente 1
% de Avance:
Área de Trabajo: Instalacion de tubera Sanitaria
Descripción del Trabajo: Excavacion Mecanica e instalacion de tubería 12" sanitaria

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	X			A.S.T.	X			Hojas de Seguridad			X
Procedimiento Escrito	X			Listas de Chequeo	X			Planos/Esquemas/Fotos			X

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente		X	X	Manejo de cargas	X			Excavación	X		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico		X		Trabajo en Alturas	X			Espacios Confinados			X

OBSERVACIONES;

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		X	IZAJE DE CARGAS	X		AHOGAMIENTO		X
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	X		ELECTRICIDAD		X	PRESENCIA DE LLUVIA	X	
EXCAVACION	X		RADIACION NO IONIZANTE	X		BIOLOGICOS	X	
PRESIÓN		X	ELECTRICIDAD		X	RUIDO	X	
TRABAJO EN ALTURAS	X		SUPERFICIES IRREGULARES	X		COMUNICACIÓN DEFICIENTE		X
CAIDA DE OBJETOS	X		GASES TOXICOS		X			
VISIVILIDAD DEFICIENTE		X	AMBIENTALES	X				

NOTAS: se trabaja en excavacion con altura negativa a cielo abierto.

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	X		ENTIBADO	X		MSDS		X
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES	X		ILUMINACIÓN		X	PROTECCIÓN AUDITIVA	X	
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		X	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	X		VENTILACION MECANICA		X
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		X	MONITOR DE ADMOSFERAS		X	RUTA DE ACCESO DESPEJADA	X	

NOTAS: la altura negativa es a 3mts es cielo abierto no es espacio confinado

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	X			KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	X		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO	X			BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			X
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	X			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO	X		
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	X			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	X		
OTROS			CUAL?	Actividad 4 a 1			

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad para asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura: X

AUTORIDAD EJECUTANTE: Ramon Sogamoso CARGO: Oficial FIRMA: Ramon S.

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso

ING. RESIDENTE: Jane Cabuya cc 1118525428 FIRMA:
SUP. SST: [illegible] cc 47436638 FIRMA:

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones: X

AUTORIDAD EJECUTANTE: X Ramon Sogamo cc 4396367 FIRMA: Ramon S

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre

ING. RESIDENTE: X Jane Cabuya cc 451757 FIRMA: X

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	**Aplicación:**
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Desde:** 01-05-24
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Hasta:** 31-05-24
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ING. RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE				Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS TILODIRAN				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LICIONI Y JOSE EUSTACIO RIVERO				Desde:
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR				Hasta:
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				
4	DESCARGUE DE TUBERIA	MECANICO: EQUIOS EN MOVIMIENTO IZAJE DE CARGAS BIOMECANICO:SOBRE ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CIADA DE OBJETOS, MACHUCONES, RADIACION SOLAR CAIDAS A DIFERENTE NIVEL DOLORES OSTEOMUSCULARES, ESPASMOS, ERNIAS DISCALES	ESTAR ATENTO A LA ACTIVIDAD, USO ADECUADO DELOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
5	EXCAVACION MECANICA	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRANSITO, ATRAPAMIENTOS DAÑO A EQUIPOS POR ENERGIZACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS PROTECION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
6	INSTALACION BASE CAMA PARA LA TUBERIA / INSTACION DE TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	ISNPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
7	UBICACIÓN DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO), NATURAL Y FISICO (AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS)	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CEFALEA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LECIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL OIDO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL,AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y LANCHA, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS EXTENCIONES ELECTRICAS PROTECION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS.	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde 01-05-2022
PROYECTO		hasta 31-05-2022
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS	palas - Picas - Barras - carretillas - pistolas para. Sika	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	ATRAQUE DE SUBBASE PARA LA TUBERIA DE PVC NOVAFOR ALACANTARILLADO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL	ATRAPAMIENTOS, LESIONES LUMBARES, GOLPES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS	ISNPECCION VISUAL, ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA, USO ADECUADO DE EPP Y PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
9	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
)	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ATS			
ING. RESIDENTE		SUPERVISOR SSTAC	MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 01-03-2024 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Divulgacion de permiso de trabajo y ATS

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duracion: (Min 1 HORA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	Wilson Padilla
2	Ramon Cogamoro	1115852528	oficial	Ramon C
3	Luis Yesid ortiz	74857511	auxiliar	
4	Oliver Andres Tovar	1118569718	Auxiliar	Andres T.
5	Guardabarranco	1102922193	Auxiliar	
6	Miguel Daniel gomez	1082642224	Auxiliar	
7	CARLOS HESPERIA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS H
8	WILMER [illegible]	9430674.	operador	
9	Francisco Quintero	4245556	Mto	
10	MARCOS CUADROS	9.570.517	INGENIERO AUXILIAR	
11	Madeleine Rodriguez G	47426654	HSEQ	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-023
	LISTA CHEQUEO EXCAVACIONES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	REVISION: 10-01-24

PROYECTO Tilodiran FECHA PTW N°
ACTIVIDAD Excavacion mecanica e Instalacion de tuberia 12" sanitaria
RESPONSABLE Ramon Sogamoso

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal básicos: Casco, botas con puntera y plantilla de acero, guantes, gafas de seguridad y mascarillapara polvo.	✓		
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal adicionales de acuerdo con otros riesgos específicos identificados (como protección respiratoria, protección contra caída, etc.).	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada, delimitada o demarcada.	✓		
Hay plano de interferencia.			
Se identifican las interferencias.			
Se ha revisado el área, las cajas de conexiones, las marcas del terreno, instalaciones y se han marcado en el terreno para evitar dañarlas al excavar.	✓		
Se ha revisado el área con un detector de metales o detector de cables.			✓
Se ha identificado el impacto sobre las vías y rutas de evacuación y se hanimplantado medidas correctivas.	✓		
Si la excavación es "espacio confinado" se tiene al menos una Persona Competente actuando como Vigía.			✓
Se identifica la necesidad y se realizan las medidas de protección.	✓		
Se escoge la medida de protección apropiada.	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras o sistemas de ingreso/salida a menos de 7 metros de distancia dentro de la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se cuenta con la evidencia de la inspección previa y periódica de la excavación.	✓		
Se han corregido las deficiencias identificadas en inspecciones previas.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles en caso de inundación.	✓		
Se reubican o retiran los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Se cuenta con talud o apuntalamiento acorde al diseño.	✓		
El material sobrante se retira en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando haya equipos pesados trabajando.	✓		
Las volquetas y los vehículos en general, circulan a la distancia segura.	✓		

RESPONSABLE DE AREA Ramon Sogamoso
SUPER. SST Madeleine Rodriguez
OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ
PERMISO DE TRABAJO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FR-SST- 05
VERSION: 1
REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Área o Lugar: Yopal Tilodiran Casanare
Permiso N°: 20-2024
Fecha de expedición Día / Mes / Año: 01/05/24
Válido: Desde hora 7 min 00 Hasta hora 5 min 00
Ejecutante: Deivid Guina
Nº de Personas:
frente de trabajo: frente #3
% de Avance:
Área de Trabajo: instalacion de tubera via agua linda
Descripción del Trabajo: Excavacion mecanica e instalacion de tubera de 60"

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	X			A.S.T.	X			Hojas de Seguridad			X
Procedimiento Escrito	X			Listas de Chequeo	X			Planos/Esquemas/Fotos			X

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente			X	Manejo de cargas	X			Excavación	X		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico			X	Trabajo en Alturas	X			Espacios Confinados			X

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		✓		IZAJE DE CARGAS	✓			AHOGAMIENTO		✓
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	✓			ELECTRICIDAD		✓		PRESENCIA DE LLUVIA	✓	
EXCAVACION	✓			RADIACION NO IONIZANTE	✓			BIOLOGICOS	✓	
PRESIÓN		✓		ELECTRICIDAD		✓		RUIDO	✓	
TRABAJO EN ALTURAS	✓			SUPERFICIES IRREGULARES	✓			COMUNICACIÓN DEFICIENTE		✓
CAIDA DE OBJETOS	✓			GASES TOXICOS		✓				
VISIVILIDAD DEFICIENTE		✓		AMBIENTALES	✓					

NOTAS: Se trabaja en excavacion a cielo abierto longitudinal y ancho 4 metros profundidad 3,20 mts.

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	✓			ENTIBADO	✓			MSDS		✓
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES		✓		ILUMINACIÓN		✓		PROTECCIÓN AUDITIVA	✓	
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		✓		BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	✓			VENTILACION MECANICA		✓
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		✓		MONITOR DE ADMOSFERAS		✓		RUTA DE ACCESO DESPEJADA	✓	

NOTAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	✓		N.A	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	✓		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO	✓		N.A	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA	✓		
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	✓		N.A	VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO	✓		
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	✓		N.A	EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	✓		
OTROS			N.A	CUAL?	Ninguno 4.9.2		

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Aceptó la responsabilidad para asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura: ✓

AUTORIDAD EJECUTANTE: Deivid G CARGO: Oficial FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso: X

ING. RESIDENTE: Juan Caballero cc 45757 FIRMA:
SUP. SST: Madeleine P cc 47496058 FIRMA:

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones: ✓

AUTORIDAD EJECUTANTE: Deivid Guina cc 7417057 FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre: ✓

ING. RESIDENTE: Juan Caballero. cc 45757 FIRMA:

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	**Aplicación:**
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Desde:** 01-05-24
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Hasta:** 31-05-2024
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE | SUPERVISOR SSTAC | MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04-2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE		
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS TILODIRAN		*Aplicación:*
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LICIONI Y JOSE EUSTACIO RIVERO		**Desde:**
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR		**Hasta:**
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		

4	DESCARGUE DE TUBERIA	MECANICO: EQUIOS EN MOVIMIENTO IZAJE DE CARGAS BIOMECANICO:SOBRE ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CIADA DE OBJETOS, MACHUCONES, RADIACION SOLAR CAIDAS A DIFERENTE NIVEL DOLORES OSTEOMUSCULARES, ESPASMOS, ERNIAS DISCALES	ESTAR ATENTO A LA ACTIVIDAD, USO ADECUADO DELOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
5	EXCAVACION MECANICA	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRANSITO, ATRAPAMIENTOS DAÑO A EQUIPOS POR ENERGIZACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS PROTECION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
6	INSTALACION BASE CAMA PARA LA TUBERIA / INSTACION DE TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	ISNPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
7	UBICACIÓN DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO), NATURAL Y FISICO (AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS)	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CEFALEA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LECIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL OIDO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL,AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y LANCHA, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS EXTENCIONES ELECTRICAS PROTECION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS.	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	**Aplicación:**
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Desde:** 01-05-2022 **hasta** 31-05-2022
PROYECTO		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	ATRAQUE DE SUBBASE PARA LA TUBERIA DE PVC NOVAFOR ALACANTARILLADO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL	ATRAPAMIENTOS, LESIONES LUMBARES, GOLPES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS	ISNPECCION VISUAL, ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA, USO ADECUADO DE EPP Y PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
9	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
10	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ATS			
INC. RESIDENTE		SUPERVISOR SSTAC	MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros

FECHA:	01-05-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Divulgacion de permisos de trabajo y ATS		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	1 HORA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	DEWIS GUINA	74770319	OFICIAL	
2	Adrian David Solorzano	1148530260	Auxiliar	
3	Wilmer Fernando Vargas	1118562072	Cadenero	
4	Luis Fernando Cuina	74867019	AYUDANTE	
5	HAROLD GUBIDES	9.577.527	ING. AUXILIAR	
6	Luis Fernando Lemos	1057602737	topografo	
7	Francisco Quintero	1245356	N/A	
8	Adrian [illegible] Rivera	1006537609	Auxiliar	
9	Alejandro Rojas Acuña	1118531038	Chofer	
10	Madeleine Rodriguez	47436038	HSEQ	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

VoBo Responsable

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
SYNERGIA	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados			✓	
24	Los productos químicos están etiquetados			✓	
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Deivid Guine	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
CARGO: Oficial	CARGO: HSEQ
FIRMA: FECHA: 23-05-2024	FIRMA: FECHA: 23-05-24
Observaciones :	

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-023
	LISTA CHEQUEO EXCAVACIONES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	REVISION: 10-01-24

PROYECTO Tilodiran FECHA 24-05-24 H.T.W N° 20-2024
ACTIVIDAD Excavacion mecanica e instalacion de tuberia 60"
RESPONSABLE Deivid Guina

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal básicos: Casco, botas con puntera y plantilla de acero, guantes, gafas de seguridad y mascarillapara polvo.	✓		
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal adicionales de acuerdo con otros riesgos específicos identificados (como protección respiratoria, protección contra caída, etc.).	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada, delimitada o demarcada.	✓		
Hay plano de interferencia.			
Se identifican las interferencias.			
Se ha revisado el área, las cajas de conexiones, las marcas del terreno, instalaciones y se han marcado en el terreno para evitar dañarlas al excavar.	✓		
Se ha revisado el área con un detector de metales o detector de cables.			✓
Se ha identificado el impacto sobre las vías y rutas de evacuación y se hanimplantado medidas correctivas.	✓		
Si la excavación es "espacio confinado" se tiene al menos una Persona Competente actuando como Vigía.			✓
Se identifica la necesidad y se realizan las medidas de protección.	✓		
Se escoge la medida de protección apropiada.	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras o sistemas de ingreso/salida a menos de 7 metros de distancia dentro de la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.			✓
Se cuenta con la evidencia de la inspección previa y periódica de la excavación.	✓		
Se han corregido las deficiencias identificadas en inspecciones previas.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles en caso de inundación.	✓		
Se reubican o retiran los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Se cuenta con talud o apuntalamiento acorde al diseño.	✓		
El material sobrante se retira en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando haya equipos pesados trabajando.	✓		
Las volquetas y los vehículos en general, circulan a la distancia segura.	✓		

RESPONSABLE DE AREA Deivid Guina
SUPER. SST Madeleine Rodriguez G.
OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.10.
ENTREGA DE EPP

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP) SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-001 VERSION: 01 REVISION: 10-03-22

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Campamento Tilodiran

FRENTE DE TRABAJO: Frente 1 - 2 - 3 - Descarga. MES: Mayo

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				Insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M, / RESPIRADOR)		
Halijonas Rojas	2-05-24	Vaqueta				Tapabocas			Rojas
Iran Reina	2-05-24	Vaqueta							Reina I
Wilson Padilla	6-05-24	Gafas	Gafas						Wilson P.
Ivan Reine	7-05-24	Vaqueta							Reina I
Adrian Sobrana	9-05-24	Gafas	Gafas						Adrian.
Jose pacheco	9-05-24	Vaqueta							Pacheco
Jose Pirabon	9-05-24	Vaqueta							Jesus P.
Raulson Galan	9-05-24	Vaqueta							Raulson
Elver Tarache	9-05-24	Vaqueta							arbres.
Pablo Guatibonza	10-05-24	Vaqueta							Pablo
Jorge Niño	11-05-24	Vaqueta							Jorge
Jose Rey Ortiz	14-05-24	Vaqueta							
Jose Maria Mendoza	14-05-24	Vaqueta							Jose Mendoza
Johan Gomez	14-05-24	Vaqueta							Johan G.
Jose David Rincon	14-05-24	Vaqueta							Jose David R
Ramon Sogamoso	16-05-24		Gafas				Mascarilla y Filtros		Ramon Sogamoso
Jose Rey Ortiz	16-05-24								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

4128

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-001
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP)	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	REVISION: 10-03-22

PROYECTO : Tilodiran LUGAR: Campamento Tilodiran

FRENTE DE TRABAJO: Frente 1-2-3 - Descarga MES: Mayo

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M, / RESPIRADOR)		
Ivan Reyna	17-05-24	Vaqueta				x			Reynel
Jorge Niño	17-05-24	vaqueta		x					brge.
Ismael Vasquez	17-05-24	Vaqueta							Ismael
Railson Galan	17-05-24		oscura						Raulson
Aldair Ortiz	17-05-24	vaqueta							Aldair.
Wilmer Vargas	17-05-24	presican		x					Wilmer
Sammir Mendoza	21-05-24		Gafas						samir
Jesus Piraban	21-05-24	vaqueta				x			Jesus P.
Pablo Guatibonza	21-05-24	vaqueta				x			Pablo
Railson Galan	24-05-24	vaqueta				x			Raulson
Pablo Guatibonza	29-05-24	Vaqueta							Pablo
Nogoberto Anaya	29-05-24	Vaqueta				x			Nogoberto
Luis Fernando Suna	29-05-24	vaqueta							Luis F G
Pablo Guatibonza	27-05-24	Vaqueta				x			Pable
Railson Galan	27-05-24	vaqueta		x					Raulson
Ivan Reyna	27-05-24	Vaqueta		x					Reynel
Alejandro Duque	30-5-24	Vaqueta							Alejandro D

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP) SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-001 VERSION: 01 REVISION: 10-03-22

PROYECTO : Tlodiran LUGAR: Campamento Monchel

FRENTE DE TRABAJO: 1-2-3- Descarga MES: Mayo

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M, / RESPIRADOR)		
Jorge Niño	30-5-24	Vaquet							Jorge
Fivin Reina	31-05-24	Yopal							Reina T.
Ruben Estupiñan	31-05-24							Eslinga Posicionamiento	Ruben Estupiñan

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.11.
ENTREGA DE DOTACIÓN

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA	ENTREGA DE DOTACION	VERSION:	3
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Armando Cepeda Arroyo **CARGO:** Oficial obra

CEDULA: **FECHA:** 30-05-2024 **PROYECTO:** TLO

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	32	
3	OVEROL			
4	CASCO	X		Amarillo
5	GUANTES	X		
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	41	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 9432512
CARGO oficial

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 63528473
CARGO Gestión Humana

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	CODIGO:	FOR-RH-008
		VERSION:	3
		REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Yenny Higuera Leal CARGO: Contadora Vial

CEDULA: FECHA: 30-05-2024 PROYECTO: TULUA

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	S	
2	PANTALÓN	1	8	
3	OVEROL			
4	CASCO	X		Naranja
5	GUANTES	X		
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	37	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Yenny Higuera

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA
CARGO

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 63528473
CARGO Gestión Humana

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA		VERSION:	3
		REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Tirzo Rincón **CARGO:** Oficial de obra

CEDULA: **FECHA:** 21-05-2024 **PROYECTO:** Fluodinámica

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	S	
2	PANTALÓN	1	30	
3	OVEROL			
4	CASCO	1		Amarillo
5	GUANTES	X		
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

86.049.750

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA
CARGO

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA
CARGO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA	ENTREGA DE DOTACION	VERSION:	3
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Samir David Mendoza **CARGO:** Ayudante de obra

CEDULA: **FECHA:** 30-04-2024 **PROYECTO:** TLODIOMA

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	S	
2	PANTALÓN	1	28	
3	OVEROL			
4	CASCO	X		Amarillo
5	GUANTES	X		
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	X	40	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Samir Mendoza

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 1074072418
CARGO Ayudante de construcción

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 63528473
CARGO Gestion Humana

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA	ENTREGA DE DOTACION	VERSION:	3
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Raul Antonio Roa **CARGO:** Oficial obra

CEDULA: **FECHA:** 27-05-2024 **PROYECTO:** 7160

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	XL	
2	PANTALÓN	1	34	
3	OVEROL			
4	CASCO	1		Amarillo
5	GUANTES	X		
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	X		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD			
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD	1	42	
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 4150771
CARGO oficial

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA
CARGO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA ENTREGA DE DOTACION SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	CODIGO:	FOR-RH-008
		VERSION:	3
		REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Jose Leisen Vargas CARGO: Bodeguero Maquinas

CEDULA: FECHA: 02-05-2024 PROYECTO: 02 Mayo/24

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	1	M	
2	PANTALÓN	1	30	
3	OVEROL			
4	CASCO	X		Amarillo
5	GUANTES	X		
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD			
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD		40	
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD			
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Jose Leisen Vargas

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA
CARGO

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 63528473
CARGO Gestión Humana

	SISTEMA INTEGRADO DE GESION DE SSTA	CODIGO:	FOR-RH-008
SYNERGIA	ENTREGA DE DOTACION	VERSION:	3
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISION:	4/01/2023

NOMBRE: Maria Angélica Trujillo **CARGO:** Trabajadora Social

CEDULA: **FECHA:** 10-05-2024 **PROYECTO:** TILO

ITEM	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALÓN			
3	OVEROL			
4	CASCO	x		Blanco
5	GUANTES			
6	PROTECTOR AUDITIVO			
7	GAFAS DE SEGURIDAD	1		
8	BOTAS INDUSTRIAL DE SEGURIDAD	1	36	
9	BOTAS DE CAUCHO DE SEGURIDAD			
10	IMPERMEABLE (CAPA)			
11	PROTECTOR AUDITIVO			
12	PALETA PARE/SIGA			
13	CHALECO REFLECTIVO			
14	PITO			
15	LINTERNA			
16				
17				

El trabajador acepta que:

- Que con la entrega de los elementos que se relacionan, se le ha informado de las instrucciones para su correcto uso y manipulación.
- Que conoce la obligatoriedad de su uso.
- Hacer buen uso de los elementos entregados.
- Que es conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.
- Que no podrá vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

Ma. Angelica Trujillo D.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CEDULA 23914357
CARGO Profesional Social

FIRMA DE QUIEN ENTREGA LOS EPP
CEDULA 63528473
CARGO Gestión Humana.

ANEXO 6.6.12.
SOPORTE DE RESIDUOS LÍQUIDOS



J&M INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.103.645-8
"Soluciones Ambientales" J&M Ingeniería S.A.S.

FECHA	COMPROBANTE DE VISTA
2024 05 16	4551

Hora: 09:30 A.M.
Cliente: SYNERGYA
Lugar: Madeira

SERVICIO		BAÑO No	CANTIDAD ARD
ENTREGA		USP	11 Litros
MANTENIMIENTO	✓	USP	11 Litros
SALIDA			
OTROS			
CUAL?			

SE ENTREGA (SI APLICA)

PAPEL HIGIÉNICO BLANCO	✓	GEL ANTIBACTERIAL	
TOALLAS DE MANOS		JABÓN LIQUIDO	
BOLSAS DE BASURA	✓	AMBIENTACIÓN INTERNA	
QUÍMICO DMO	✓	AMBIENTACIÓN EXTERNA	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Funcionario J&M Ingeniería SAS Nombre y apellido: Wilmer
Aceptación del Cliente Nombre y Apellido:

Código: FG-HSEQ-127 Versión: 03 Fecha 21/05/2018
Carrera 16 No. 14-55 - Tel: 638 3234 - E-mail: administracion@jymingenieria.com, comercial@jymingenieria.com - Aguazul- Casanare



J&M INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.103.645-8
"Soluciones Ambientales" J&M Ingeniería S.A.S.

FECHA	COMPROBANTE DE VISTA
2024 05 19	4556

Hora: 09:55 A.M.
Cliente: SYNERGYA
Lugar: Madeira

SERVICIO		BAÑO No	CANTIDAD ARD
ENTREGA		USP	11 - 2Litros
MANTENIMIENTO	✓	USP	11 - 2Litros
SALIDA			
OTROS			
CUAL?			

SE ENTREGA (SI APLICA)

PAPEL HIGIÉNICO BLANCO	✓	GEL ANTIBACTERIAL	
TOALLAS DE MANOS		JABÓN LIQUIDO	
BOLSAS DE BASURA	✓	AMBIENTACIÓN INTERNA	
QUÍMICO DMO	✓	AMBIENTACIÓN EXTERNA	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Funcionario J&M Ingeniería SAS Nombre y apellido: Wilmer
Aceptación del Cliente Nombre y Apellido:

Código: FG-HSEQ-127 Versión: 03 Fecha 21/05/2018

ANEXO 6.6.13.
FICHAS DE MANTENIMIENTO

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA DE NEOMATICOS	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO - PAJARITA N 1

FECHA: 09-05-24 PROYECTO Tilo Diran LUGAR: Campamento.

HOROMETRO: ACTUAL: 13142 HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: 13392.

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	2112660	250	/
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	2112661	250	/
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	7W2326	250	OK
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	2277449	250	OK
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	2934053	250	OK
6	F- COMBUSTIBLE	1561200	250	OK
7	F- COMBUSTIBLE -TRAMPA	2289130	250	OK
8	ACEITE DE MOTOR 5153975 caneca x 5gal / 5153973 x galon	CAT-SAE 15 W 40	250	3gal
	CAMBIO HIDRAULICO			
1	F- HIDRAULICO	4656505	1000	/
2	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	AD 10 / ADVANCE 10	3000	/
	TRANSMISION			
1	F- TRANSMISION	4717003	1000	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio Carter inferior motor.
Cambio tornillos y empaque Carter.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Oscar - Jorge	Tecnico - operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N6 PC - 210

FECHA: 10-05-24 PROYECTO Tilodiran. LUGAR: Campamento.

HOROMETRO: ACTUAL: 1016

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: 1266

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	2a5-979-1551	250	OK
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	— O —
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-5100	250	OK
4	F- ACEITE MOTOR	6742-01-4540	250	OK
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-3610-6003113620	250	OK
6	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3750	250	OK
7	FILTRO REFRIGERANTE	600-411-5110	4000	— O —
8	ACEITE DE MOTOR 6 GALONES	SYZZ-15 W 40 MN	250	6gal
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	— O —
2	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	X
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-ACEITE HIDRAULICOS	20Y-60-56280	2500	X
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS 36 GALONES	HO46-HM ISO VG46	5000	
3	REFRIGERANTE 6 GALONES	SYZZ-AFNACMN50	5000	
4	ACEITE DEL DAMPER, MOTOR DEGIRO, Y MANDOS FINALES (5 Galones)	TO30		
5	DIENTES 5 UNIDADES	K20RC		
6	PINES 5 UNIDADES	KP20C		
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

instalacion Stick para plumillas

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Wilmer	operador	
NOMBRES	**CARGO**	**FIRMA**

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA DE NEOMATICOS	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO - PAJARITA N 1

FECHA: 14-05-24 PROYECTO Tilodirán LUGAR: Campamento

HOROMETRO: ACTUAL: 13143. HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: — 0 —

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F- AIRE ACONDICIONADO INTERNO	2112660	250	OK
2	F-AIRE ACONDICIONADO EXTERNO	2112661	250	— 0 —
3	F- DE ACEITE DE MOTOR	7W2326	250	OK
4	F- AIRE DE MOTOR INTERNO	2277449	250	OK
5	F- AIRE DE MOTOR EXTERNO	2934053	250	OK
6	F- COMBUSTIBLE	1561200	250	OK
7	F- COMBUSTIBLE -TRAMPA	2289130	250	OK
8	ACEITE DE MOTOR 5153975 caneca x 5gal / 5153973 x galon	CAT-SAE 15 W 40	250	3gal
	CAMBIO HIDRAULICO			
1	F- HIDRAULICO	4656505	1000	— 0 —
2	ACEITE HIDRAULICO GENERAL	AD 10 / ADVANCE 10	3000	— 0 —
	TRANSMISION			
1	F- TRANSMISION	4717003	1000	— 0 —

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Reparación Cableado Parte señal de marcha hacia atrás y adelante.

Calibración equipo delantero

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Oscar-Jaimes — NOMBRES | Técnico — CARGO | FIRMA

444

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 5

FECHA: 16-05-24 PROYECTO Tilodiran LUGAR: frente obra

HOROMETRO: ACTUAL: 3563. HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: —0—

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	208-979-7620	250	/
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	/
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-2100	250	
4	F- ACEITE MOTOR	600-211-2111	250	/
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-4110	250	/
7	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3870	250	
8	ACEITE DE MOTOR	SYZZ-15 W 40 MN	250	
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	/
1	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	/
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-HIDRAULICOS	14X-60-31150	Cada 1000	/
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS	HO46-HM ISO VG46	5000	/
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Cambio Dientes Balde.

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Luis Barrero	Operador.	
NOMBRES	**CARGO**	**FIRMA**

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	CODIGO: FOR-SST-018
	HOJA DE VIDA RETROEXCAVADORA	Versión: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	Revisión:14-07-2018

2. FICHA DE MANTENIMIENTO- RETRO N 4

FECHA: 24-05-24 PROYECTO Comp. Tilodirán LUGAR: Frente obra

HOROMETRO: ACTUAL: 6211

HOROMETRO- PROXIMO MANTENIMIENTO: 6461

2.1 MARCA CON UNA X LOS ELEMENTO QUE SE REALIZO CAMBIO

	CAMBIO DE FILTROS DE MOTOR	REFERENCIA	HORAS	ELEMENTOS CAMBIADOS
1	F-AIRE ACONDICONADO INTERNO	208-979-7620	250	-0-
2	F- AIRE ACONDICONADO EXTERNO	17M-911-3530	250	-0-
3	F- AIRE MOTOR DOBLE	600-185-2100	250	OK
4	F- ACEITE MOTOR	600-211-2111	250	OK
5	F- COMBUSTIBLE TRAMPA	600-319-4110	250	OK
7	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE	600-319-3870	250	OK
8	ACEITE DE MOTOR	SYZZ-15 W 40 MN	250	3gal
	CAMBIO RESPIRADERO HIDRAULICO			
1	F- ESPUMA DE TANQ HYD	20Y-60-21470	500	/
1	RESPIDADERO TANQ HYD	421-60-35170	1000	
	CAMBIOS DE FILTROS HIDRAULICOS			
1	F-HIDRAULICOS	14X-60-31150	Cada 1000	/
2	ACEITE- HIDRAULICO GENERAL- BOTELLAS	HO46-HM ISO VG46	5000	/
	CAMBIO DE ACITE DE MOTOR DE TRASLACION, GIRO Y DAMPER (CATALINAS)	POWERTRAIN OIL -TO30	2000 / 500	/

2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

N/A

ELABORO EL MANTENIMIENTO

Didimo	operador	
NOMBRES	CARGO	FIRMA

ANEXO 6.6.14.
PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-032
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: T/lo d.iran. LUGAR:

OPERADOR: Willian Rosa C.C 9430674.

SERIE MODELO: MARCA: COMATSU

semana del dia 01 del mes de Mayo al dia 05 del mes de Mayo del año

	ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.					✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores					✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad.					✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio.					✓		✓		✓		✓			
	Asiento.					✓		✓		✓		✓			
	Filtro de aire (limpiar), de combustrible (pulgar) y aceite de motor y hidráhuico (pulgar).					✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)..					✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto).					✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito.					✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso.					✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables.					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante.					✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores.					✓		✓		✓		✓			
	Paneles de enfriamiento - ventilador.					✓		✓		✓		✓			
	Botones de activacion.					✓		✓		✓		✓			
	Joysticks (funcionamiento).					✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance.					✓		✓		✓		✓			
	estado de seguro de operaciones					✓		✓		✓		✓			
	estado del balde					✓		✓		✓		✓			
	estado de dientes del balde					✓		✓		✓		✓			
	estado de esquineras del balde					✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento.					✓		✓		✓		✓			
	Estado general (oruga).					✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo.					✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado.					✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado.					✓		✓		✓		✓			
	Manguera en general.					-		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornilleria en general.					✓		✓		✓		✓			
	Motor y sus partes.					✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes.					✓		✓		✓		✓			
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN	OPERADOR														
	SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO; SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-032
INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: LUGAR:

OPERADOR: Wilmer Rodas C.C 94206711

SERIE MODELO: MARCA: COMATSU.

semana del dia 06 del mes de Mayo al dia 12 del mes de Mayo del año 2022

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtro de aire (limpiar), de combustrible (pulgar) y. aceite de motor y hidráhuico (pulgar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante.**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Paneles de enfriamiento - ventilador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botones de activacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Joysticks (funcionamiento).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de seguro de operaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de dientes del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de esquineras del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento.**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (oruga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado.**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornilleria en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor y sus partes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN	OPERADOR														
	SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-032
INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: **LUGAR:** T.lo d.rop.

OPERADOR: wilmer Rosa **C.C** 9470674.

SERIE **MODELO:** **MARCA:** COMATSU

semana del dia 13 del mes de Mayo al dia 18 del mes de mayo del año 2024.

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtro de aire (limpiar), de combustrible (pulgar) y aceite de motor y hidráhuico (pulgar).			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto).			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables.			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Paneles de enfriamiento - ventilador.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Botones de activacion.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Joysticks (funcionamiento).			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance.			✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de seguro de operaciones			✓		✓		✓		✓		✓			
	estado del balde			✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de dientes del balde			✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de esquineras del balde			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (oruga).			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo.			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera en general.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornilleria en general.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor y sus partes.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes.			✓		✓		✓		✓		✓			
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN — OPERADOR														
	FIRMAS DE APROBACIÓN — SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-032
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: LUGAR: Tilo Diran

OPERADOR: Wilmer Rosa C.C 94306754

SERIE MODELO: MARCA: COMATSU

semana del dia 20 del mes de Mayo al dia 25 del mes de Mayo del año 2024

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtro de aire (limpiar), de combustrible (pulgar) y aceite de motor y hidráhuico (pulgar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Paneles de enfriamiento - ventilador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botones de activacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Joysticks (funcionamiento).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de seguro de operaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de dientes del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de esquineras del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (oruga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo.	✓				✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornilleria en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor y sus partes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes.	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN	OPERADOR														
	SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-032
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: LUGAR: F.lo

OPERADOR: William Cano C.C 9430674.

SERIE MODELO: MARCA: COMATSU.

semana del dia 27 del mes de MAYO al dia 31 del mes de MAYO del año 2024.

	ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtro de aire (limpiar), de combustrible (pulgar) y aceite de motor y hidráhuico (pulgar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Paneles de enfriamiento - ventilador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botones de activacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Joysticks (funcionamiento).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de seguro de operaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de dientes del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de esquineras del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (oruga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornilleria en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor y sus partes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN — OPERADOR														
	FIRMAS DE APROBACIÓN — SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: TIODIRON LUGAR: TIO

OPERADOR: LUIS C. BARRERO

SERIE: 88978 MODELO PC130-8M MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 06 DE 05 AL 12 DE 05 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	1		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
CABINA	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: RAYONES LUCES EN LO PESO, NO TIENE EXTINTOR, ENTIENDO DEL ESPEJO ROTO

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: TIODIRSA LUGAR: TIO

OPERADOR: LUIS G. BARRERO

SERIE: 88978 MODELO PC130-8M5 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 29 DE 04 AL 05 DE 05 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓				✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓				✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓				✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓						✓		✓			
	Extintor de incendio	1		NO		NO				NO	*	NO		NO		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓				✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓				✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓				✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓				✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓				✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓				✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓				✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓				✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓				✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓				✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓				✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓				✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓				✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓				✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓				✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓				✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓				✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓				✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓				✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓				✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		[signature]		[signature]				[signature]		[signature]		[signature]			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: NO TIENE EXTINTOR. RAYONES LEVES EN LO POSO
DNTENS DEL LADO ROTO.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: TICO DIRON LUGAR: TICO

OPERADOR: Luis G. Barrero

SERIE: 88978 MODELO PC130-8M0 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 13 DE 05 AL 19 DE 05 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1			NO		NO		NO		NO		NO			
	Asiento en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes				✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: NO TIENE EXTINTOR, BAYONES EN LOS PESP I DENTRO DEL RADIO ROTO

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
	INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: TIVOLIPAN LUGAR: TIBU

OPERADOR: LUIS C BARRERO O

SERIE: 88978 MODELO PC 130-8 M5 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 20 DE 05 AL 26 DE 05 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1		X		PO		X		PO		NO		PO		
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes															
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: NO TIENE EXTINTOR, LOS LUCES EN LO POSO, ANTENA DEL RADIO ROTO

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-032
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: TIVODIRON LUGAR: TIW

OPERADOR: LUIS G. BARRADO C.C 17586036

SERIE 88978 MODELO: PC130-8 MARCA: KOMOTSU

semana del dia 27 del mes de 05 al dia 02 del mes de 06 del año 2024

	ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio.		NO		NO		NO	✓	NO		NO		NO		
	Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtro de aire (limpiar), de combustrible (pulgar) y aceite de motor y hidráhuico (pulgar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante.**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Paneles de enfriamiento - ventilador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botones de activacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Joysticks (funcionamiento).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de seguro de operaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de dientes del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de esquineras del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento.**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (oruga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado.**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornilleria en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor y sus partes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN	OPERADOR	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
	SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: NO TIENE EXTINTOR, ADEMAS LUCES EN LA PARTE DELANTERA DEL RADIO ROTO

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Frente 3 via agua linda

OPERADOR: Didimo Vargas

SERIE: 6866 MODELO PC-200-130 MARCA Komatsu PC200

SEMANA DEL 01 DE 05 AL 05 DE 05 DEL 2022

	ITEM	CANT	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	De trabajo delanteras	2					✓		✓		✓		✓			
LUCES	De trabajo traseras	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos						✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	1					✓		✓		✓		✓			
CABINA	Extintor de incendio	1					✓		✓		✓		✓			
CABINA	Asiento en buen estado	1					✓		✓		✓		✓			
CABINA	Vidrio panoramico en buen estado	1					✓		✓		✓		✓			
CABINA	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					✓		✓		✓		✓			
CABINA	Tubo de escape (exhosto)	1					✓		✓		✓		✓			
CABINA	Alarma de retroceso-pito	1					✓		✓		✓		✓			
CABINA	Escaleras y apoyos de acceso	Completos					✓		✓		✓		✓			
CABINA	Tuberías y cables	Completos					✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos					✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	Estado de pasadores	Completos					✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	Orugas tensionadas	2					✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	Mecanismo de giro (tornamesa)	1					✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	Estado	1					✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	Mandos de avance	Completos					✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	* Mando de estacionamiento	1					✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	Estado general (desgarrador/balde)	1					✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	Mandos de levante del brazo						✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	* Cilindros en buen estado	Completos					✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	Compartimiento del motor aseado	1					✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	Manguera de agua y de alta presión	1					✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	Zapatas	Completas					✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	Rodillos inferiores-superiores	Completos					✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	Estado general rallones, golpes						✓		✓		✓		✓			
EQUIPO MECÁNICO	Proceso de combustion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

Madeleine Lobaque

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Frente 3 Via agua Indc
OPERADOR: Didimo Vargas
SERIE: 8866 MODELO PC-200-130 MARCA Komatsu PC200
SEMANA DEL 06 DE Mayo AL 12 DE Mayo DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	-	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de lubricación:		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		DW Mdz		DW Mdz		DW Mdz		DW Mdz		DW Mdz		DW Mdz			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tradiran LUGAR: frente 3 complemento

OPERADOR: Didimo vargas

SERIE: 8866 MODELO PC-200-130 MARCA Komatsu PC-20

SEMANA DEL 13 DE Mayo AL 19 DE Mayo DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes				✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Aladuran LUGAR: Frente 3 via agua linda

OPERADOR: Didimo Vargas

SERIE: 8866 MODELO PC-200-130 MARCA Komatsu-P-C-20

SEMANA DEL 20 DE Mayo AL 26 DE Mayo DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-032
	INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: Hidrovan LUGAR: Frente 3 via aculinda

OPERADOR: Didimo Vargas C.C

SERIE 8866 MODELO: PC-200-1 MARCA: Komatsu - PC 200

semana del dia 27 del mes de Mayo al dia 31 del mes de Mayo del año 2024

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendio.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Filtro de aire (limpiar), de combustrible (pulgar) y aceite de motor y hidráhuico (pulgar).	✓		✓		✓		✓		✓					
	* **Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).**	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tubo de escape (exhosto).	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso-pito.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Baterias y cables.	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante.**	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Paneles de enfriamiento.- ventilador.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Botones de activacion.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Joysticks (funcionamiento).	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓					
	estado de seguro de operaciones	✓		✓		✓		✓		✓					
	estado del balde	✓		✓		✓		✓		✓					
	estado de dientes del balde	✓		✓		✓		✓		✓					
	estado de esquineras del balde	✓		✓		✓		✓		✓					
	* **Mando de estacionamiento.**	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (oruga).	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de levante del brazo.	✓		✓		✓		✓		✓					
	* **Cilindros en buen estado.**	✓		✓		✓		✓		✓					
	Compartimiento del motor aseado.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Manguera en general.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores y tornilleria en general.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Motor y sus partes.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general rallones, golpes.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN — OPERADOR														
	FIRMAS DE APROBACIÓN — SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner



PROGRAMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 02-02-2022

PROYECTO: Tilo LUGAR: Tilo Div AN SERIE CAT 420F 4Y

OPERADOR: Nestor Ortiz SEMANA DEL 27 DE 05 AL 02 DE 08 DEL 2022

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	Cinturon de Seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1	X		X		X		X		X		X			
	Indicadires (Hidraulico-Refrigernate-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2		X		X		X		X		X		X		
	Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	X		X		X		X		X		X			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Freno de sevicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	X		X		X		X		X		X			
	Mando de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento de motor aseado	Completos	X		X		X		X		X		X			
LLANTA	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	X		X		X		X		X		X			
	huella en buen estado- labrado	4	X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General	X		X		X		X		X		X			
	OTROS		X		X		X		X		X		X			
	Proceso de desonfecion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR		N.O.		N.O.		N.O.		N.O.		N.O.		N.O.			
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: La maquina queda inoperativa por corregir un error en la botella de direccion, los dias viernes y sabado de la presente semana.

Powered by CamScanner



PROGRAMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 02-02-2022

PROYECTO: Tilo LUGAR: Tilo Diron SERIE B. CAT 420 E.M 4

OPERADOR: NESTOR ORTIZ SEMANA DEL 06 DE 05 AL 12 DE Mayo DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	Cinturon de Seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1	X		X		X		X		X		X			
	Indicadires (Hidraulico-Refrigernate-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2		X		X		X	X	X		X		X		
	Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	X		X		X		X		X		X			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Freno de sevicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	X		X		X		X		X		X			
	Mando de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento de motor aseado	Completos	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	X		X		X		X		X		X			
	huella en buen estado- labrado	4	X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General	X		X		X		X		X		X			
	OTROS		X		X		X		X		X		X			
	Proceso de desonfecion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Se reporta una novedad en la máquina | desajuste en el equipo delantero |.

Powered by CamScanner



PROGRAMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 02-02-2022

PROYECTO: Tilodirán LUGAR: Tilodirán SERIE CAT 420 F

OPERADOR: Nestor Ortiz SEMANA DEL 13 DE Mayo AL 19 DE Mayo DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2			X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1			X		X		X		X		X			
	Cinturon de Seguridad	1			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1			X		X		X		X		X			
	Indicadires (Hidraulico-Refrigernate-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos			X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2				X		X		X		X	-	X		
	Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X			
	Palancas de mando en buen estado	2			X		X		X		X		X			
	Pedales en buen estado	Todos			X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos			X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos			X		X		X		X		X			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos			X		X		X		X		X			
	Gatos estabilizador en buen estado	2			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1			X		X		X		X		X			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos			X		X		X		X		X			
	Freno de sevicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2			X		X		X		X		X			
	Mando de levante del brazo	2			X		X		X		X		X			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X			
	Compartimiento de motor aseado	Completos			X		X		X		X		X			
LLANTA	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4			X		X		X		X		X			
	huella en buen estado- labrado	4			X		X		X		X		X			
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General			X		X		X		X		X			
	OTROS				X		X		X		X		X			
	Proceso de desonfecion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: El día miercoles se para la máquina para un mantenimiento preventivo.

Powered by CamScanner



PROGRAMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 02-02-2022

PROYECTO: TILO JINAN LUGAR: TILO SERIE CAT 420E

OPERADOR: NESTOR ORTEZ SEMANA DEL 20 DE MAYO AL 26 DE MAYO DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	X		X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	Cinturon de Seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1	X		X		X		X		X		X			
	Indicadires (Hidraulico-Refrigernate-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2		X		X		X		X		X		X		
	Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Palancas de mando en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Pedales en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	X		X		X		X		X		X			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Freno de sevicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	X		X		X		X		X		X			
	Mando de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento de motor aseado	Completos	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	X		X		X		X		X		X			
	huella en buen estado- labrado	4	X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General	X		X		X		X		X		X			
	OTROS		X		X		X		X		X		X			
	Proceso de desonfecion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.15.
ACTAS AMBIENTALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	ACTA DE COMITÉ SOCIO AMBIENTAL	
		FECHA: 31 DE MAYO DE 2024	No: 08

CONTRATO No.:	032 DE 2023	VALOR:	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	PLAZO:	10 MESES
INTERVENTOR:	**CONSITER DEL ORIENTE E.U.**		

ASUNTO:	IMPLEMENTACIÓN DEL PAGA Y PGS

ASISTENTES

No.	NOMBRE	CARGO	Firma
1	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	REPRESENTANTE LEGAL DE SYNERGIA	
2	DIEGO ONLEY PEREZ PACHON	RESIDENTE DE OBRA	
3	EDICT JASMIN PACHECO REINA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
4	MARIA ANGELICA TRUJILLO DELGADO	RESIDENTE SOCIAL	

DESARROLLO

Hoy viernes 31 de mayo del 2024, siendo las 7:30 a.m., se reunió el el Grupo de Gestión Socio Ambiental en las instalaciones del campamento, con el objeto de tratar el tema relacionado con los avances y requerimientos que tiene el proyecto en relación con la implementación del PAGA y el PSG, para lo cual el ing. Diego Pérez como es costrumbre, da lectura al acta anterior, como también a la copia del acta del comité que se sostuvo en el día anterior con la Interventoría para analizar los temas tratados y compromisos adquiridos. Acto seguido le otorga la palabra a la ing. Edict para que manifieste tanto las actividades ejecutadas, como inconvenientes si se han presentado, al ingual que la proyecciones para el próximo mes.

La ing. Edict comenta que si bien se realizó el techo para el punto ecológico ubicado en la entrada del campmento, es necesario construir una placa en concreto para ubicar las canecas sobre ella, eviatando de esta manera el contacto directo con el suelo; además para garantizar de mejor manera la limpieza del sector, como de las canecas mismas.

Manifiesta también que se realizó la poda de los árboles de todos aquellos individuos árboreos que representaban invasión área de las vías que se usarán como rutas alternas, por el cierre de las vías del Centro Poblado de TIlodiran a medida que avance la intervención con el proyecto. Señala además que se contó con el apoyo del grupo de SST, resaltando que se diligenciaron los formatos establecidos para tal fin, los cuales fueron firmados por los propietarios de las viviendas del frente donde se ubica cada árbol, también indica que se le aplicó cicatrizante a la parte del árbol en corte.

Señala la ing. Edict que se hizo rocería en un sector del campamento, pero que aún hace falta otra zona por rocería, que importante hacer esta actividad para el control de plagas y animales como culebras.

La ing. Edict informa que estuvo contactando otros proveedor para el servicio de limpieza de la unidades sanitarias, pero que no encontró con disponibilidad de las empresas, y que no ha sido posible conseguir un nuevo prestador de este servicio.

Reitera la solicitud de un punto ecológico plástico con tapa, para ubicarlo en el sector de la oficina en el campamento.

La ing. Edict se compromete radicar el informe de RCD en CORPORINOQUIA en la tercera de junio de 2024

Luego continua la reunión con la intervención de la social del proyecto, quien manifiesta lo siguiente, tal como lo manifesté en el dia de ayer en la reunión que se sostuvo con la interventoría, durante el mes de mayo en el tema social se han adelantado las siguientes acciones:

Se realizó reunión de carácter informativa liderada por la profesional social de la empresa contratista SYNERGIA con los líderes comunitarios, empresas de hidrocarburos, gremio de ganaderos, arroceros, palmeros, ediles, presidentes de las J.A.C del Corregimiento de Tilodiran, el objetivo de la reunión fue informar a todos la nueva ruta alterna por dónde transitará el tráfico pesado hacia la vereda los Mangos, horarios establecidos de lunes a viernes de 9:00am a 11:00am y de 3:00pm a 5:00pm y sábados de 9:00am a 11:00am. Se manifiesta además que la empresa contratista contará con tres controladoras viales las cuales serán ubicadas en punto estratégicos, también se dispondrá de señalización preventiva e informativa.

Dentro de las actividades de la ruta saludable nos encontramos trabajando en el corredor vial de la entrada agualinda y por ende se cerrará la vía, las personas de este sector deberán transitar por el sendero peatonal y dejar sus vehículos en parqueaderos o en el campamento; sin embargo, se presenta una queja referente a que hay tres personas que se van a ver afectadas; la empresa Constructilo quienes deben entrar y salir por materiales por su actividad económica, un ganadero con su camión y una señora que trabaja en Yopal; por estas razones se habilita una ruta alterna por la callejuela la Reserva, entrando por la propiedad privada del señor Carlos Rodríguez quien permitió la entrada y salida de estos vehículos, no solo los de la empresa contratista sino de las tres personas mencionadas anteriormente.

La Dra. Maria Diomy manifiesta que por parte de la gerencia, como siempre pueden contar con el apoyo para que se implemente el PAGA y el PSG de acuerdo con los requerimienrtos que cada uno de los profesionales ha manifestado, de manera tal que se de cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contractuales que la empresa ha adquirido en el marco del Contrato de Obra Pública 032 de 2023.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Continuar con la implementación del PAGA	Ing. Edict Pachecho
Continuar con la implementación del PGS	Dra. María Angélica Trujillo

ANEXO 6.6.17.
CONTENIDO DE CHARLAS AMBIENTALES

PLANTACION FORESTAL

Bosque originado por la reforestación

Plantación forestal industrial

La establecida en área forestal productora con el exclusivo propósito de destinarla a la producción directa o indirecta.



Plantación forestal protectora – productora.

la que se establece en área forestal protectora en que el aprovechamiento directo o indirecto de la plantación está condicionado al mantenimiento de su efecto de protección del recurso.



Plantación forestal protectora

La que se siembra exclusivamente para proteger o recuperar algún recurso natural renovable y de la cual se pueda tener aprovechamiento indirecto.

ConsinTer del Oriente

SYNERGIA
Construcciones e Ingeniería

SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S.

Contrato de Obra Pública nro. 032 de 2023

"CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Dra. María Diomy Barrera

Representante Legal

GESTION AMBIENTAL

FLORA

Se entiende por flora el conjunto de especies e individuos vegetales, silvestres o cultivados, existentes en el territorio nacional.



SABIAS QUE: .

En el territorio colombiano se encuentra más de la mitad de especies de flora mundial y la mayoría de tipos de orquídea *del planeta.*

Las más de 45.000 especies de plantas que habitan en Colombia equivalen al 10% del total de especies que existen a nivel mundial. Este porcentaje resulta comparativamente alto frente a los 55.000 tipos de plantas que posee Brasil, con una superficie 6,5 veces mayor.

FLORA SILVESTRE

El conjunto de especies e individuos vegetales del territorio nacional que no se han plantado o mejorado por el hombre.



AREA FORESTAL PRODUCTORA

Es la zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para obtener productos forestales para comercialización o consumo



AREAS FORESTAL DE PRODUCCION DIRECTA

El área es de producción directa cuando la obtención de productos implique la desaparición temporal del bosque y su posterior recuperación.



AREAS FORESTAL DE PRODUCCION INDIRECTA

Es aquella en que se obtienen frutos o productos secundarios, sin implicar la desaparición del bosque



AREA FORESTAL PROTECTORA

La zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables



SABIAS QUE: Colombia cuenta con 1.500 especies exclusivas de plantas que no se encuentran en ningún otro país del mundo.

850.000 hectáreas de bosques son deforestadas cada año en Colombia.

RESERVA FORESTAL

Es la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusiva-mente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras - protectoras.



APROVECHAMIENTO FORESTAL

Es la extracción de productos de un bosque.

Los aprovechamientos forestales pueden ser:

- **Persistentes**
- **Únicos**
- **Domésticos**



CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS – CÓDIGO DE COLORES – RES 2184 DE 2019

TIPO	CLASIFICACIÓN	EJEMPLO	MANEJO
NO PELIGROSOS	**Aprovechables:** **Cualquier material, objeto, elemento que no tiene valor para quien lo genera, pero se puede incorporar nuevamente a un proceso productivo**	Papeles:archivos, cartulina, periódico. Cartón; Vidrio Plástico: envases, bolsas, vasos, Tetra pack 	Reciclaje Reutilización
	No Aprovechables: Todo material o sustancia que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación a un proceso productivo. No tienen ningún valor comercial, por lo tanto requieren disposición Final	Papel Tissue: higienico, servilletas, toallas de mano, pañales. Papel encerado y metalizado Cerámicas. Material de barrido Colillas de cigarrillo Icopor 	Disposición final
	Orgánicos Biodegradables: aquellos que se desintegran o degradan rápidamente, y se transforman en otro tipo de materia	Residuos de comida y Material vegetal (Los restos de comida, de fruta, cáscaras carnes, huevos) 	Compostaje Lombricultivo

TIPO	EJEMPLO	MANEJO
PELIGROSOS: residuos o desechos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques o embalajes que hayan estado en contacto con ellos.	Pilas y baterías Químicos Medicamentos Aceites usados Biológicos 	Tratamiento Incineración Disposición en celda de Seguridad
ESPECIALES: Residuos sólidos que por su calidad, cantidad, magnitud, volumen o peso puede presentar peligros y, por lo tanto, requiere un manejo especial. Incluye a los residuos con plazos de consumo expirados, desechos de establecimientos que utilizan sustancias peligrosas, lodos, residuos voluminosos o pesados que, con autorización o ilícitamente, son manejados conjuntamente con los residuos sólidos municipales.	Escombros, Llantas Colchones, Muebles Estantes, Lodos 	Servicio especial de Recolección

¿QUÉ ES UN RESIDUO SÓLIDO?

Llamamos residuos a todo aquel objeto, producto o sustancia sobrante del resultado de las actividades que realizamos que carecen de valor aparente, aunque muchos residuos pueden ser reutilizados o transformados para producir nuevos productos.

La generación de residuos en un proceso normal y cotidiano; sin embargo, en los últimos años debido al incremento de la población y al crecimiento de las industrias se ha multiplicado la cantidad de residuos en todas las ciudades, creándose una situación difícil de controlar.

En muchas ciudades esta situación se complica más porque no se cuentan con los medios necesarios para darles tratamiento y por lo tanto se generan problemas como: la contaminación de los ríos y mares, arrojo de residuos en las calles, proliferación de enfermedades, etc.

DNP: Año 2021 = 33.938,58 toneladas / día - Generación de Residuos en Colombia

Datos de aprovechamiento de residuos sólidos, la Superservicios registró:

2018 = 974.039 toneladas

2019 = 1.407.785 toneladas

2020 = 1.903.269 toneladas

Efectos en la salud a causa de la exposición al plomo en el agua potable

Niños

Incluso los bajos niveles de plomo en la sangre de los niños pueden causar:

- Problemas de conducta y aprendizaje
- Coeficiente intelectual (IQ) deficiente e hiperactividad
- Crecimiento tardío
- Problemas de audición
- Anemia

Mujeres embarazadas

- Crecimiento limitado del feto

Nacimiento prematuro

Adultos

- Efectos cardiovasculares, presión arterial elevada e incidencia de hipertensión.
- Disminución de la función renal.

Problemas de reproducción (tanto en hombres como en mujeres).

¿Qué puede hacer?

Saber si su agua potable contiene plomo

En primer lugar, averigüe más sobre el agua que ingresa a su hogar

ConsinTer del Oriente

acuatodos S.A. E.S.P.

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería

SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S.

Contrato de Obra Pública nro. 032 de 2019

"CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Dra. María Diomy Barrera

Representante Legal

SISTEMAS DE ACUEDUCTO

Concesión de Aguas

La concesión de agua es el permiso que otorga la autoridad ambiental competente para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, ya sea que se capte de fuentes superficiales como ríos y quebradas, o subterráneas como pozos profundos y aljibes; para uso doméstico, agropecuario, recreativo, industrial, generación de energía, entre otros, tal como lo dispone el artículo 2.2.3.2.7.1 del decreto 1076 de 2015.

Ley 2294 de2023

Caudal < a 1lps sólo requiere ser inscrito en el RURH

Caudal entre 1 lps y < a 4 lps, requiere concesión de aguas, sin presentar Autorización Sanitaria ni PUEAA

Caudal > a 4 lps requiere concesión de aguas, se debe presentar Autorización Sanitaria y PUEAA


494

¿Qué pasa si hay plomo en el agua?
Los altos niveles de plomo en el agua del grifo pueden afectar la salud si el plomo del agua entra en la sangre y causa un nivel de plomo alto en la sangre. Puede causar daño al



¿Qué tuberías contienen plomo?
Las fuentes de plomo en el agua incluyen las líneas de servicio de plomo (la línea de agua que conecta su casa con el suministro de agua), las tuberías de metal galvanizado, los accesorios de latón o cromadas que contienen plomo y las soldaduras de plomo que conectan las tuberías de cobre.

¿Cómo saber si mi casa tiene tuberías de plomo?
Si puede rayar la superficie de la tubería con una llave o una moneda, es probable que sea plomo. El plomo es un metal blando y se deforma fácilmente bajo presión.



Cómo el plomo se infiltra en el agua potable

El plomo puede infiltrarse en el agua potable cuando las tuberías de servicio que contienen plomo se corroen; en especial, donde el agua contiene altos niveles de acidez o poco contenido mineral que corroe las tuberías y los elementos fijos. El problema más frecuente se da con el latón o los grifos de latón cromado y los elementos fijos con soldaduras de plomo, de los cuales cantidades significativas de plomo pueden infiltrarse en el agua, en especial, en el agua caliente.

¿Qué es el plomo?
El plomo es un metal pesado que ha sido utilizado durante siglos debido a su maleabilidad y resistencia a la corrosión. Históricamente, se ha empleado en una variedad de aplicaciones, incluyendo tuberías, pinturas, soldaduras y baterías. Aunque se han implementado regulaciones para reducir el uso de plomo en productos de consumo, todavía existen tuberías viejas que contienen este material en algunas viviendas y edificaciones. El plomo es un material tóxico que puede filtrarse en el agua y tener efectos dañinos en la salud humana.

Peligros de las tuberías de plomo
Las tuberías de plomo representan una amenaza para la salud pública, especialmente cuando se utilizan para suministrar agua potable. Con el tiempo, el plomo de las tuberías puede liberarse en el agua que fluye a través de ellas, contaminando así el suministro de agua. La exposición prolongada al plomo puede tener graves consecuencias para la salud, especialmente en bebés, niños pequeños y mujeres embarazadas.

Señales visuales para detectar tuberías de plomo
Es posible que se pregunte cómo saber si sus tuberías son de plomo sin tener que recurrir a análisis de laboratorio. Afortunadamente, hay algunas señales visuales que pueden ayudarle a identificar la presencia de tuberías de plomo en su hogar. Algunas pistas incluyen:

Color grisáceo
Las tuberías de plomo pueden tener un color grisáceo distintivo, aunque este rasgo puede ser menos evidente si las tuberías han estado en uso durante mucho tiempo.

Marcas de soldadura
Las tuberías de plomo se unen comúnmente mediante soldadura, y estas marcas de soldadura pueden ser visibles en las conexiones.

Superficie blanda
Si puede rayar la superficie de la tubería con una llave o una moneda, es probable que sea plomo. El plomo es un metal blando y se deforma fácilmente bajo presión.

Forma cilíndrica
Las tuberías de plomo suelen tener una forma cilíndrica clásica, pero esto no siempre es una regla fija.

Pruebas de laboratorio para identificar plomo
Si no está seguro acerca de la presencia de plomo en sus tuberías, es recomendable realizar pruebas de laboratorio. Puede obtener kits de pruebas de plomo en ferreterías o contratar a un profesional para que realice la evaluación. Estas pruebas proporcionan resultados precisos sobre la cantidad de plomo presente en el agua y le permitirán tomar decisiones informadas sobre cualquier acción correctiva necesaria.

Alternativas seguras a las tuberías de plomo
Además del cobre, PVC y PEX, existen otras alternativas seguras para tuberías que puede considerar, como:



Tuberías de acero inoxidable
Las tuberías de acero inoxidable son duraderas y resistentes a la corrosión, lo que las convierte en una opción confiable.

Tuberías de polietileno reticulado (PEX)
El PEX es flexible y fácil de instalar, lo que lo convierte en una alternativa popular para proyectos de renovación.

Conclusiones
Es fundamental estar consciente de los materiales utilizados en las tuberías de agua de nuestros hogares. Identificar tuberías de plomo y tomar medidas para reemplazarlas es esencial para garantizar un suministro de agua potable seguro y proteger la salud de nuestra familia. Consultar a un profesional y realizar pruebas de laboratorio puede proporcionar una mayor tranquilidad en este proceso.

ANEXO 6.6.18.
AUTORIZACIÓN DE PODAS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA

Tilodiran, 25 05 24

Para llevar a cabo las actividades de excavación para la instalación de tubería, en el marco del Contrato de Obra Pública nro. 032 de 2023 de ACUATODOS S.A. ESP – cuyo objeto corresponde a la **"CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, existen unas ramas de árboles qué obstaculizan el normal desarrollo de la actividad, impidiendo el libre movimiento de la maquinaria, lo que puede causar daños a la misma y generar retrasos en el cronograma, por tal motivo, José Antonio Rosas, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 9.653.704 de Yopal, **AUTORIZO** a la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S., para que realice poda lateral de las ramas de los árboles que se encuentran ubicados frente a la vivienda en donde vivo, correspondiente a la dirección Casa 7/0 Cuenta.

NOTA: Poda de arboles para despeje de luz a utilizar como ruta alterna.

Jose A Rosas 9653704

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

Propietario: X Poseedor_____ Arrendatario_____

Powered by CamScanner

SYNERGIA

Tilodiran, 25 05 24

Para llevar a cabo las actividades de excavación para la instalación de tubería, en el marco del Contrato de Obra Pública nro. 032 de 2023 de ACUATODOS S.A. ESP – cuyo objeto corresponde a la **"CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, existen unas ramas de árboles que obstaculizan el normal desarrollo de la actividad, impidiendo el libre movimiento de la maquinaria, lo que puede causar daños a la misma y generar retrasos en el cronograma, por tal motivo, Estilenson De la Ossa identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1.006.558.602 de Yopal, **AUTORIZO a la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.**, para que realice poda lateral de las ramas de los árboles que se encuentran ubicados frente a la vivienda en donde vivo, correspondiente a la dirección Carrera 2 #2-66

NOTA: Poda para despeje de la vía a utilizar como ruta alterna vehicular

Sthivenson DC

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

Propietario: X **Poseedor**_____ **Arrendatario**_____

NOTA: Hijo de la propietaria señora Consuelo Carolinas

Powered by CamScanner

SYNERGIA

Tilodiran, 25 05 24

Para llevar a cabo las actividades de excavación para la instalación de tubería, en el marco del Contrato de Obra Pública nro. 032 de 2023 de ACUATODOS S.A. ESP – cuyo objeto corresponde a la **"CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, existen unas ramas de árboles qué obstaculizan el normal desarrollo de la actividad, impidiendo el libre movimiento de la maquinaria, lo que puede causar daños a la misma y generar retrasos en el cronograma, por tal motivo, Isabel Molina, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 39.541.994 de Yopal, AUTORIZO a la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S., para que realice poda lateral de las ramas de los árboles que se encuentran ubicados frente a la vivienda en donde vivo, correspondiente a la dirección Tilo Centro

NOTA: Poda vehicular como ruta alterna a

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

Propietario: X Poseedor____ Arrendatario____

NOTA: 1 Poda para despeje de la ruta vehicular alterna.

Nota: 2: Autoriza esta poda de los arboles que estan al frente de la casa de Ramon Molina

Powered by CamScanner

SYNERGIA

Tilodiran, 25 05 24

Para llevar a cabo las actividades de excavación para la instalación de tubería, en el marco del Contrato de Obra Pública nro. 032 de 2023 de ACUATODOS S.A. ESP – cuyo objeto corresponde a la **"CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, existen unas ramas de árboles qué obstaculizan el normal desarrollo de la actividad, impidiendo el libre movimiento de la maquinaria, lo que puede causar daños a la misma y generar retrasos en el cronograma, por tal motivo, Yobis Nubia Cardenas, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 46.372.797 de Sogamoso, AUTORIZO a la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S., para que realice poda lateral de las ramas de los árboles que se encuentran ubicados frente a la vivienda en donde vivo, correspondiente a la dirección _____

NOTA: Poda de arboles para el despeje de la via a utilizar como ruta alterna

Maria Nubis Cardenas

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

Propietario: X Poseedor_____ Arrendatario_____

Powered by CamScanner

SYNERGIA

Tilodiran, 25 07 24

Para llevar a cabo las actividades de excavación para la instalación de tubería, en el marco del Contrato de Obra Pública nro. 032 de 2023 de ACUATODOS S.A. ESP – cuyo objeto corresponde a la **"CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, existen unas ramas de árboles que obstaculizan el normal desarrollo de la actividad, impidiendo el libre movimiento de la maquinaria, lo que puede causar daños a la misma y generar retrasos en el cronograma, por tal motivo, DORA TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 47.433.415 de Yopal, AUTORIZO a la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S., para que realice poda lateral de las ramas de los árboles que se encuentran ubicados frente a la vivienda en donde vivo, correspondiente a la dirección Calle segunda

Dora Torres.
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

Propietario: X Poseedor_____ Arrendatario_____

Powered by CamScanner

7.8 ANEXOS

7.8.1 REMISIÓN DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS

7.8.2 SOLICITUD DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilcdiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: James Ayala
QUIEN RECIBE: Rafael Ramos

FECHA: 03 Mayo 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA: MXW-802
LUGAR Campamento Tilcdiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Silla Tee 10x6" Sanitaria	20				23	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: James Ayala
QUIEN RECIBE: Rafael Ramuz

FECHA: 03 Mayo 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA: MXW-802
LUGAR Campamento - Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Metro de sogd mixta 12mm	30	✓			25	✓
2	Atomizadores de botella	4			✓	25	✓
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							—
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Jairo Ayala
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 03 Mayo 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA: MXW-802
LUGAR Campamento – Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Brocar para metal 3/8	2			✓	26	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tiladiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: James Ayala
QUIEN RECIBE:

FECHA: 03 Mayo 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA: NXW-802
LUGAR Campamento - Tiladiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Acople tipo E 3" para motobomba	1			✓	28	✓
2	Gafas seguridad lente oscuro	8	✓			27	
3	Manguera de Succión 3" x 6mts	1			✓	27	con pera y abrazaderas
4	Tabla con guarda hojas	2	✓			27	✓
5	Az tamaño carta	2	✓			27	✓
6	Parales de lapiz (8-x170mts, 4 x 2,20mt)	12	✓			27	✓
7	Laminar de 12mm x 2,40 x 2,20	4	✓			27	para entivar ✓
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Gerardo Acevedo
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 08 Mayo 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA:
LUGAR Campamento - Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Tablar de 0,30 x 3mts	100	✓			28	✓
2	Tablones 0,25 x 0,04 x 3mts	20	✓			28	✓
3	Tablar de 0,15 x 0,025 x 3mts	25	✓			28	cepillada, cantiada. ✓
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Jose Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 09 Mayo 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA:
LUGAR Campamento - Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN Nº	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Tableros de 1,70mts x 1,70mts	2	✓			28	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Jose Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 14 Mayo 2024
LUGAR: Coreal
VEHICULO/PLACA:
LUGAR Campamento-Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN Nº	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Reglas 5x5x3	50				28	✓
2	Listones 5x5x3	50				28	✓
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN
	Jose Parra		

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcelo Espitia
CONDUCTOR: Jose Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 16 Mayo 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA: Turbo
LUGAR Campamento - Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Camillas 0,70 x 1,40	50	✓			28	✓
2	Kollar de eslinga ropa grande	2	✓			28	✓
3	Sobres de sales de hidratación	50	✓			28	✓
4	Sobres de gasa esteril	10	✓			28	✓
5	Garrafa de alcohol x 20 Lts	1	✓			28	✓
6	Kilos de alambre galvanizado cL10	100	✓			28	✓
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN
	Jose Parra		

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilidiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Diego Perez
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 16 Mayo 2024
LUGAR: Ocaña
VEHICULO/PLACA: FAU 971
LUGAR Campamento – Tilidiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Rollo de cinta electrica 3M blanco	2	✓			28	✓
2	Rollo de cinta electrica 3M rojo	4	✓			28	✓
3	Rollo de cinta electrica 3M negro	3	✓			28	✓
4	Bolsas zip lock 25x36	25	✓			28	✓
5	Pacas de' estopa	15	✓			28	✓
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcelo Espitia
CONDUCTOR: Lucho Perez
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 12 Mayo 2024
LUGAR: Lobby
VEHICULO/PLACA: fjh-972
LUGAR Campamento - Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Impermeable Talla L	1	✓			28	✓
2	Par de botas de caucho #40	2	✓			28	✓
3	Retefo filtro de carbon 3M	1	✓			28	6003 ✓ 093 ✓
4						28	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tiladiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Jamer Ayala
QUIEN RECIBE: Rafael Lamuz

FECHA: 03 Mayo 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA: MXW-802
LUGAR Campamento – Tiladiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Pértiga electrica	1	✓			29	✓
2	Aisladores de carrete	10	✓			29	✓
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Tito Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 16 Mayo 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA: Turbo
LUGAR Campamento- Tilodiran.

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Libras de puntillas 2" 1/2	50	✓			29	✓
2	Libras de puntillas 2"	50	✓			29	✓
3	Libras de puntillas 3"	50	✓			29	✓
4	Metros de malla para zaranda	2	✓			29	para cernir arena
5	Libras de puntillas acero 3"	3	✓			29	✓
6	Libras de puntillas acero 2" 1/2	2	✓			29	✓
7	Discos de corte acero 7"	10	✓			29	✓
8	Discos de corte acero 4" 1/2	10	✓			29	✓
9	Metros de manila nylon 10mm	35	✓			29	✓
10	Metros de manila nylon 8 mm	35	✓			29	✓
11	Metros de manila nylon 6 mm	20	✓			29	
12	Trajes Tyvek T. L	6	✓			29	✓
13	Coritas	20	✓			29	✓
14	Rollo lona señalización	1	✓			29	✓
15	Pastillas de clorox	10	✓			29	✓
16	Bolsa de jabon en polvo x 5KL	1	✓			29	✓
17	Galon de jabon para manos	1	✓			29	✓
18	Palas cuadradas	2	✓			29	✓
19	Cabos para pala	2	✓			29	✓
20	Palas No 8	6	✓			29	✓
21	Cabos para pala	6	✓			29	✓
22	Galones Aceite 20w50 mobil	2	✓			29	motores gasolina ✓
23	Galones de aceite 15w40 mobil	2	✓			29	motores diesel ✓
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Iraio Perez
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 16 Mayo 2024
LUGAR: UNAP
VEHICULO/PLACA: FWY-974
LUGAR Campamento-Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Pinza valtean permetrica	1			✓	29	TOTAL ✓
2	Destornillador Pala	1			✓	29	STANLEY ✓
3	Destornillador estrella	1			✓	29	STANLEY ✓
4	Alicates	2			✓	29	STANLEY ✓
5	Llave triangular para caja de contador	1			✓	29	(STANLEY)
6	Bisturi industrial	1			✓	29	STANLEY ✓
7	Linterna recargable	1	✓		✓	29	codiguin ✓
8	Caiar de manteca para tuberia	2	✓			29	✓
9	Frasco de cipermetrina x 1 LT	1	✓			29	insecticida ✓
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tibaduran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Juan Leal
QUIEN RECIBE: Rafael Lamus

FECHA: 13 Mayo 2024
LUGAR: 400M
VEHICULO/PLACA: EJU-026
LUGAR Campamento - Tibaduran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Par de arnales	1			✓	29	✓
2	Careta inteligente para soldar	1			✓	29	✓
3	Guantes de cuero	5	✓			29	✓
4	Tapa oreja	1	✓		✓	29	✓
5	Bolso para herramienta de mano	1			✓	29	✓
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: 7 MAYO 2024	NUMERO DE PEDIDO: 030
QUIEN SOLICITA: Ing. Residente Tilo	AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
10	UND	CINTA TEFLON INDUSTRIAL		
1	UND	TIE OFF DIELECTRICO	CONSULTAR CON MADELINE	
5	UND	DISCO 7 PULGADAS PARA CORTE DE MADERA		
2	UND	SEÑALIZACIONES TIPO BARRICADA (VIA CERRADA)		
5	UND	DISCO 7 PULGADAS PARA PULIR METAL		
2	ROLLOS	CINTA MICROPORE		
1	CAJA	SALES HIDRATANTES		
2	UND	TAPA OIDOS DE COPA		
2	PARES	BOTAS DE CAUCHO	TALLAS 41 Y 43	
		ELECTRICO PARA CAMPAMENTO		
1	UND	CAJA DE BREAKERS TRIFASICA		
1	UND	VARILLA COOPER WELL POLO A TIERRA DE 2,40 MTS		
1	UND	CONECTOR DE COBRE PARA VARILLA COOPER WELL		
2	UND	BREAKERS DE 10 AMPERIOS		
2	UND	BREAKERS DE 15 AMPERIOS		
1	UND	BREAKERS DE 20 AMPERIOS		
10	UND	ROSETAS		
10	UND	BOMBILLOS LED		
1	ROLLO	ALAMBRE # 12 NEGRO		
1	ROLLO	ALAMBRE # 12 BLANCO		
1	ROLLO	ALAMBRE # 12 VERDE		
10	UND	TOMACORRIENTES POLO A TIERRA		
1	UND	LAMPARA DE 100 WATS CON FOTOSELDA		
4	UND	INTERRUPTORES SENSILLOS		
1	UND	INTERRUPTOR DOBLE		
30	UND	TUBOS ELECTRICOS DE 1/2 PULGADA		
20	UND	CURVAS ELECTRICAS DE 1-/2 PULGADA		
30	UND	TERMINALES ELECTRICAS DE 1/2 PULGADA		
10	UND	CAJAS OCTOGONALES		
14	UND	CAJAS RECTANGULARES 4800		
100	UND	AMARRES PLASTICOS DE 20 CMTS		
1	UND	METRO		
2	UND	IMPERMEABLES	TALLA M Y TALLAS L	

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc

ING RESIDENTE JAIRO LUIS CUPITES
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

498

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tiladiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: James Ayala
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 29 Mayo 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA: fau974
LUGAR Campamento - Tiladiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Disco de 7" para pulir metal	5	✓			30	✓
2	Metro de 85mts	1			✓	30	✓
3	Breakers de 10, 15 y 20 amp.	5			✓	30	(2,2,1)
4	Caja rectangular 4x2	14			✓	30	
5	Roseta plastica	10			✓	30	
6	Bombillo led 15w	10	✓			30	
7	Lampara de 100 watts con fotocelda	1			✓	30	
8	Faro de breakers trifasico	1			✓	30	
9	Conector de cobre para varilla	1	✓			30	copperweld
10	Interruptor doble	1			✓	30	
11	Terminales electrica de 1/2"	30	✓			30	
12	Cajas octagonales	10			✓	30	
13	Paquete de amarres plastica x20cm	1	✓			30	x100 und.
14	Varilla copperweld polo a tierra	1			✓	30	x 2,40 mts
15	Rollo de alambre negro #12	1	✓			30	
16	Rollo de alambre blanco #12	1	✓			30	
17	Rollo de alambre verde #12	1	✓			30	
18	Tornillos polo a tierra	10			✓	30	
19	Interruptores sencillos	4			✓	30	
20	Curvas electrica de 1/2"	20	✓			30	
21	Impermeabler (T-N y T-L)	2	✓			30	
22	Kit de botas de caucho T-43	1	✓			30	
23	Rollo de cinta teflon industrial	10	✓			30	
24	Disco de corte de madera 7"	3	✓			30	
25	Tee off dielectrico	1			✓	30	

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC** **REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS** **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S**	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Jose Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 31 Mayo 2024
LUGAR: UPAR
VEHICULO/PLACA: JTX-653
LUGAR Campamento - Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Tubos electrico de 1/2"	30	✓			30	
2	Kit de cintas (T-41)	1	✓			30	
3	Tapacidad de copa	2			✓	30	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

500

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: 9 MAYO 2024 | NUMERO DE PEDIDO: 031

QUIEN SOLICITA: Ing. Residente Tulo | AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION Y ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
4	UNID	VALLA PEATONAL (PARA VIAS DE 2 CARRILES A DOS SENTIDOS VIA ESTRECHA Y DE DOBLE CALZADA PARA VEHICULOS DE CARGA PESADA)	MEDIDAS DE ANCHO 1,50 DE ALTO 1,20	
6	UNID	POSTES	MEDIDAS DE LARGOS 4 METROS Y DIAMETRO 10 CM	
2	UNID	DESVIO A 100 METROS	MEDIDAS ANCHO 50CM LARGO 1 MT	
2	UNID	DESVIO A 50 METROS	MEDIDAS ANCHO 50CM LARGO 1 MT	
3	UNID	DESVIO A LA DERECHA	MEDIDAS ANCHO 50CM LARGO 80 MT	
3	UNID	DESVIO IZQUIERDA	MEDIDAS ANCHO 50CM LARGO 80 MT	
2	UNID	SEÑALIZACION GENERAL (VIA)	MEDIDAS 50CM POR LOS CUATRO LADOS EN ROMBO (DE UN LADO VA UNO EN LA VIA QUE VIENE DE YOPAL Y EL OTRO EN LA VIA QUE VIENE DE TILODIRAN)	
5	UNID	SEÑALIZACION VELOCIDAD MAXIMA A 20 KM/HORA	MEDIDAS ALTO 60CM ANCHO 50 CM	
2	UNID	VIA CERRADA	MEDIDAS 50CM POR LOS CUATRO LADOS	
2	UNID	VALLA PEATONAL (APERTURA VIA TRAFICO PESADO LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:00 AM Y 3:00 PM A 6:00 PM SABADOS 8:00 AM A 11:00 AM)	MEDIDAS DE ANCHO 2 MTS DE ALTO 1,20	
100	UNID	CINTA PLASTICA (PARA VIA PEATONAL O DE VEHICULOS Y VARIOS PROPOSITOS DE SEÑALIZACION)		
10	UNID	REPISAS DE MADERA (DOS PARA SEÑALIZACION)	5X8	

* Tipo de identificación: Unidad, Empaque, Unidad de medida, Número de unidades por caja, Peso, Presentación, etc.

INDIQUE QUE NIVEL CARGO LOS SIGUIENTES FIRMA SOLICITANTE

FIRMA GERENTE

501

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Jose Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 25 Mayo 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA:
LUGAR Campamento- Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN Nº	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Tablas rollizos 4mts x 10cm	6	✓			31	
2	Repisas 5x8	10	✓			31	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC

SOLICITUD DE MATERIALES

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CÓDIGO: FOR-COM-001
VERSIÓN: 01
REVISION: 15-03-2022

FECHA: 15 MAYO 2024

NUMERO DE PEDIDO: 032

QUIEN SOLICITA: Ing. Residente Tilo

AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
70	MTS	CORDON 3/8 PARA JUNTA DE DILATACION		22/05/2024
1	UND	CUBO DE 4 PULGADAS POR 6 MTS COMPLETO		22/05/2024
45	UND	CERCHAS METALICAS DE 3,00 METROS	ALQUILER	20/05/2024
70	UND	PARALES METALICOS DE 2,00 MTS	ALQUILER	20/05/2024
20	UND	PARALES METALICOS DE 1,50 MTS	ALQUILER	20/05/2024
20	UND	PALOS MADERA ROLLIZOS DE 10 CMS DE DIAMETRO X 6,00 MTS		20/05/2024
1	CAJA	SILICONA VULKEM 116		22/05/2024
2	ROLLOS	CINTA PARA SEÑALIZACION		22/05/2024
1	ROLLO	CINTA PARA SEÑALIZACION		22/05/2024
1	CAJA	CHINCHES CABEZA DE PASTA		22/05/2024
1	CAJA	CLIP		22/05/2024

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor específico, Marca específica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc

ING RESIDENTE JAIRO LUIS CUBIDES
FIRMA SOLICITANTE

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Jote Parra
QUIEN RECIBE: Rafael Lemuz

FECHA: 25 Mayo 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA:
LUGAR Campamento – Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Polar rollizos 10cm x 6mts	20	✓			32	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: James Aycila
QUIEN RECIBE: Rafael Ramos

FECHA: 29 Mayo 2024
LUGAR: Yopal
VEHICULO/PLACA: FWM 974
LUGAR campamento - Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN Nº	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Tarrot de silicona Volkam 116	30	✓			32	
2	Mechas de cordon para juntas	20	✓			32	de dilatación
3	Rollo cinta para sellamiento	1	✓			32	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC** **REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS** **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S**	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: Tilodiran
QUIEN ENTREGA: Marcela Espitia
CONDUCTOR: Jose Farrd
QUIEN RECIBE: Rafael Lemus

FECHA: 31 Mayo 2024
LUGAR: Hotel
VEHICULO/PLACA: JYX-653
LUGAR Campamento – Tilodiran

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Camillas de 0,70 x 1,40	150	✓			32	
2	Caja de chinches cabeza de perro	1	✓			32	
3	Caja de clips	1	✓			32	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC

SOLICITUD DE MATERIALES

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CÓDIGO: FOR-COM-001
VERSIÓN: 01
REVISION: 15-03-2022

FECHA: 22 MAYO 2024

NUMERO DE PEDIDO: 033

QUIEN SOLICITA: Ing. Residente Tilo

AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
10	UND	UNIONES PVC 1" AGUA POTABLE	STOCK	
20	UND	TAPONES PVC 1" AGUA POTABLE	STOCK	
10	UND	TUBOS PVC 1" AGUA POTABLE	STOCK	
10	UND	CURVAS CONDUIT 1"	STOCK	
10	UND	TUBOS CONDUIT 1"	STOCK	
20	UND	SILLAS T 12 X 6"		
1	UND	EMBUDO PEQUEÑO EQUALIZABLE	ALMACEN	
4	UND	CODOS GALVANIZADOS 3"		
4	UND	NIPLES GALVANIZADOS 10 CMS X 3"	BOMBAS NUEVAS	
50	UND	MASCARILLAS NEGRAS DESECHABLES		
2	UND	POMAS 4"		
2	UND	ABRAZADERAS 6"		
10	UND	ABRAZADERAS DE PRESION DE 1/2 "		
10	UND	ABRAZADERAS		
5	UND	LAMINAS DE ICOPOR DE 5 MM		
100	UND	TACOS DE MADERA PARA TOPOGRAFIA DE 4X4 X15 CMS		
5650	UND	LONAS		
10	UND	TUBOS CONDUIT 3/4 "	TAPAS DE POZOS	
3	UND	CARTERAS DE TOPOGRAFIA		
3	UND	CARTERAS DE NIVEL		
1	UND	LLAVE EXPANSIVA DIELECTRICA		
35	UND	TEJAS DE ZINC DE 3 MTS	CUBRIR PLACA PREFABRICADOS	
20	UND	PALOS ROLLIZOS DE 6,0 MTS X 8 CMS DE DIAMETRO	CUBRIR PLACA PREFABRICADOS	
100	UND	AMARRES PARA TEJA DE 20 CMS		
2	UND	CARPAS TIPO EVENTO COMPLETAS	PARA TRABAJAR EN POZOS CON LLUVIA	
2	UND	TANQUES PARA 500 LTS	TRABAJAR EN POZOS	
		MATERIALES PARA ACOMETIDA ELECTRICA		
4	UND	POSTES DE MADERA DE 8,0 X 0,15 MTS		
6	UND	CONECTORES DE RETENCION PARA CABLE TRENZADO		
7	UND	CONECTORES DE SUSPENION		
4	UND	CONECTORES DOBLES PERNO ALUMINIO ALUMINIO		
230	MTS	CABLE TRENZADO TRIFASICO		
1	UND	CONTADOR TRIFASICO		
7	UND	IMPERMEABLES	XL/L/XXL/S/L/M/L	
		TUBERIA Y ACCESORIOS MT		
2	UND	TUBOS DE 3/4" MT		
2	UND	TUBOS DE 1" MT		
4	UND	UNIONES 3/4" MT		
4	UND	UNIONES 1" MT		

* USE ESPACIO PARA DETALLES (Proveedor sugerido, Marca especifica, Norma, Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

ING RESIDENTE JAIRO LUIS CUBIDES
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: 29 MAYO 2024	NUMERO DE PEDIDO: 034
QUIEN SOLICITA: Ing. Residente Tilo	AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
100	UNID	PICOS DE MADERA PARA TOPOGRAFIA 4X4X15 CMS		5/06/2024
1	PAQUETE	PUNTOS PARA ALCOLIMETRIA		5/06/2024
4	UNID	RADIOS CONTROL VIAL		URGENTE
5	UNID	BUSETOS PLASTICOS	2 PEQUEÑOS, 3 MEDIANOS	5/06/2024
1	UNID	BOMBA PARA FUMIGAR		5/06/2024
2	UNID	PISTOLA INDUSTRIAL PARA SILICONA	POR FAVOR QUE SEA DE BUENA CALIDAD LAS ANTERIORES SOLO AGUANTARON UN USO	5/06/2024
50	UNID	POSTES DE CONCRETO PARA CERCA DE 2,00 METROS		5/06/2024
2	QUINTALES	ALAMBRE DE PUAS PARA CERCA		5/06/2024
30	UNID	EMPAQUES EN CAUCHO PARA ACOPLE BOMBA	2 PULGADAS	5/06/2024
10	UNID	EMPAQUES EN CAUCHO PARA ACOPLE BOMBA	3 PULGADAS	5/06/2024
10	UNID	EMPAQUES EN CAUCHO PARA ACOPLE BOMBA	4 PULGADAS	5/06/2024
5	UNID	EMPAQUES EN CAUCHO PARA ACOPLE BOMBA	6 PULGAADAS	5/06/2024
				

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencia en catálogo , etc

ING RESIDENTE JAIRO LUIS CUPIDES
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

7.8.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

No. de Certificado
2836

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003

SERRANO GOMEZ PRETECOR LTDA

NIT 860.524.282-1

Certificación tipo marca de conformidad (Esquema 5)

El organismo de certificación QCERT otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Postes de concreto

Referencia: Ver listado de referencias especificas en anexo.

Referente reglamentario: Sección 390.1 del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP. Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010, Resolución 40122 de 8 de febrero de 2016 del Ministerio de Minas y Energías.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 9 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este Certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento	2021-07-15
Fecha de última modificación	2022-07-26
Fecha de vencimiento	2024-07-14

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento

Seguimiento 1	2022-07-15
Seguimiento 2	2023-07-15

BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ

Firmado digitalmente por BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ
Fecha: 2022.07.26 18:51:51 -05'00'

Gerente

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Producto	Postes de concreto		
Referente reglamentario y normativo	Sección 390.1 del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP. Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010, Resolución 40122 de 8 de febrero de 2016 del Ministerio de Minas y Energías.		
Documento normativo de apoyo (RETILAP Numeral 820.3)	NTC 1329:2013		
Fabricante	SERRANO GOMEZ PRETECOR LTDA		
Planta de fabricación	Km 2.5 vía Siberia a Funza, Funza, Cundinamarca		
Marca	PRETECOR		
Referencia	8 m x 510 kgf (8 m x 200 daN)	8 m x 750 kgf (8 m x 300 daN)	8 m x 1050 kgf (8 m x 412 daN)
Longitud total	8	8	8
Diámetro de la	14	16	19
Diámetro de la	26	28	31
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	510	750	1050
Carga mínima de	204	300	420
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	8 m x 1350 kgf (8 m x 530 daN)	9 m x 510 kgf (9 m x 200 daN)	9 m x 750 kgf (9 m x 300 daN)
Longitud total	8	9	9
Diámetro de la	21	14	16
Diámetro de la	33	28	29,5
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1350	510	750
Carga mínima de	540	204	300
Recubrimiento	2	2	2

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	9 m x 1050 kgf (9m x 412 daN)	10 m x 510 kgf (10 x 510 daN)	10 m x 750 kgf (10 m x 300 daN)
Longitud total	9	10	10
Diámetro de la	19	14	16
Diámetro de la	32,5	29	31
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	510	750
Carga mínima de	420	204	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		

512

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Referencia	10 m x 1050 kgf (10 m x 412 daN)	11 m x 510 kgf (11 m x 200 daN)	11 m x 750 kgf (11 m x 300 daN)
Longitud total	10	11	11
Diámetro de la	19	14	16
Diámetro de la	34	30,5	32,5
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	510	750
Carga mínima de	420	204	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	11 m x 1050 kgf (11 m x 412 daN)	12 m x 510 kgf (12 m x 200 daN)	12 m x 750 kgf (12 m x 300 daN)
Longitud total	11	12	12
Diámetro de la	19	14	16
Diámetro de la	35,5	32	34
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	510	750
Carga mínima de	420	204	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	12 m x 1050 kgf (12 m x 412 daN)	12 m x 1350 kgf (12 m x 530 daN)	12 m x 1500 kgf (12 m x 589 daN)
Longitud total	12	12	12
Diámetro de la	19	21	21
Diámetro de la	37	39	39
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	1350	1500
Carga mínima de	420	540	600
Recubrimiento	2	2	2

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	12 m x 2000 kgf (12 m x 785 daN)	12 m x 2500 kgf (12 m x 981 daN)	12 m x 3000 kgf (12 m x 1177 daN)
Longitud total	12	12	12
Diámetro de la	25,5	27,8 o 30	30
Diámetro de la	43,5	45,8 o 48	48
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	2000	2500	3000
Carga mínima de	800	1000	1500
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	12 m x 3500 kgf (12 m x 1373 daN)	14 m x 750 kgf (14 m x 300 daN)	14 m x 1050 kgf (14 m x 412 daN)
Longitud total	12	14	14
Diámetro de la	32	16	19
Diámetro de la	50	37	40
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	3500	750	1050
Carga mínima de	1750	300	420
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	14 m x 1350 kgf (14 m x 530 daN)	14 m x 1500 kgf (14 m x 589 daN)	14 m x 2000 kgf (14 m x 785 daN)
Longitud total	14	14	14
Diámetro de la	21	21	25,5
Diámetro de la	42	42	46,5
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/8

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Carga mínima de	1350	1500	2000
Carga mínima de	540	600	800
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	14 m x 2500 kgf (14 m x 981 daN)	14 m x 3000 kgf (14 m x 1177 daN)	14 m x 3500 kgf (14 m x 1373 daN)
Longitud total	14	14	14
Diámetro de la	27,8 o 30	30	32
Diámetro de la	48,8 o 51	51	53
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	2500	3000	3000
Carga mínima de	1000	1500	1500
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Referencia	15 m x 750 kgf (15 m x 300 daN)	15 m x 1050 kgf (15 m x 412 daN)	16 m x 750 kgf (16 m x 300 daN)
Longitud total	15	15	16
Diámetro de la	16 o 19	19	16
Diámetro de la	38,5 o 41,5	41.5	40
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	3000	3000	750
Carga mínima de	1500	1500	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	16 m x 1050 kgf (16 m x 412 daN)	16 m x 1350 kgf (16 m x 530 daN)	18 m x 1050 kgf (18 m x 412 daN)
Longitud total	16	16	18
Diámetro de la	19	21	19
Diámetro de la	43	45	46
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	1350	1050
Carga mínima de	420	420	420
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	18 m x 1350 kgf (18 m x 530 daN)	-	-
Longitud total	18	-	-
Diámetro de la	21	-	-
Diámetro de la	48	-	-
Límite de fluencia	13,155	-	-
Concreto a 28	6000	-	-
Tipo de acero	Pretensado	-	-
Tipo de acero	CAL/13	-	-
Carga mínima de	1350	-	-
Carga mínima de	420	-	-
Recubrimiento	2	-	-

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	2836	**Fecha última modificación**	2022-07-26
Dirección	CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA		

Aspecto	Descripción
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	2836	**Fecha última modificación**	2022-07-26
Dirección	CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	8 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x 510 kgf
2	8 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x750 kgf
3	8 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x 1050 kgf
4	8 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x 1350 kgf
5	9 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 9 m x 510 kgf
6	9 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 9 m x 750 kgf
7	9 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 9 m x 1050 kgf
8	10 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 10 m x 510 kgf
9	10 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 10 m x750 kgf
10	10 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 10 m x 1050 kgf
11	11 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 11 m x 510 kgf
12	11 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 11 m x 750 kgf
13	11 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 11 m x 1050 kgf
14	12 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 510 kgf
15	12 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 750 kgf
16	12 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 1050 kgf
17	12 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 1350 kgf
18	12 m x 1500 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 1500 kgf
19	12 m x 2000 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 2000 kgf
20	12 m x 2500 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 2500 kgf
21	12 m x 3000 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 3000 kgf
22	12 m x 3500 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 3500 kgf
23	14 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 750 kgf
24	14 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1050 kgf
25	14 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1350 kgf
26	14 m x 1500 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1500 kgf
27	14 m x 2000 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 2000 kgf
28	14 m x 2500 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 2500 kgf
29	14 m x 3000 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 3000 kgf
30	14 m x 3500 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 3500 kgf
31	15 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 15 m x 750 kgf
32	15 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 15 m x 1050 kgf
33	16 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 16 m x 750 kgf
34	16 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 16 m x 1050 kgf
35	16 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 16 m x 1350 kgf

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	2836	**Fecha última modificación**	2022-07-26
Dirección	CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
36	18 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 18 m x 1050 kgf
37	18 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1350 kgf

BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ

Firmado digitalmente por BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ
Fecha: 2022.07.26 18:52:37 -05'00'

Gerente

ANAB
ANSI National Accreditation Board
ACCREDITED
ISO/IEC 17065
PRODUCT CERTIFICATION BODY
ID #0829

CIDET

ACREDITADO
ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 04540

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CABLES DE ALUMINIO (AAC, AAAC, ACSR) SEMIAISLADOS CON XLPE PARA 15 kV A 35 kV	CALIBRES 6 AWG AL 592 kcmil

CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:	27.32, 27.90	CÓDIGO ICS:	29.060.20

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:
Manufactured by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 5909/2016 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2012 / 04 / 12
Fecha de Renovación: 2021 / 06 / 16
Fecha de Vencimiento: 2024 / 06 / 16

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2022 / 06 / 16 y 2023 / 06 / 16

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2021.06.16 10:36:53 -05'00'

520

ANAB
ANSI National Accreditation Board
ACCREDITED
ISO/IEC 17065
PRODUCT CERTIFICATION BODY
ID #0829

CIDET

ACREDITADO
ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04540

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2012 / 04 / 12
FECHA DE RENOVACIÓN: 2021 / 06 / 16
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 06 / 16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cables de aluminio (AAC, AAAC, ACSR) semiaislados con XLPE para 15 kV a 35 kV
Referencia	Calibres 6 AWG al 592 kcmil
Voltaje (kV)	15 – 25 – 35
Cubierta	Capa semiconductora y cubierta en XLPE
Temperatura de operación	90 °C
Conductor	AAC, AAAC, ACSR
Referencial	NTC 5909/2016 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Nota: Este certificado se unifica con el 04541.

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager
VSUAREZ

521

Holcim (Colombia) S.A.
Planta Nobsa
Control de Calidad
www.holcim.com.co

Km 15 vía Duitama - Belencito
Nobsa, Boyacá
Telefono +57 608 773055

Informe Resultados Desempeño de Producto

Doc ID:	H00-CC07-153
Revision:	2

Autor: Ingeniero Control Calidad	Revisa: Coordinador Control Calidad	Aprueba: Coordinador Control Calidad

Fecha reporte: 19/10/2023

Producto: **Cemento Holcim Fuerte Ecoplanet - Tipo UG**

Periodo de análisis de: 9/10/2023
a : 15/10/2023

Alcance

El cemento Holcim Boyacá Super Fuerte cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo UG. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y la ficha técnica de frecuencia y análisis de muestras; análisis realizados por personal altamente calificado, empleando los insumos y equipos especificados en la normativa aplicable.

Información General

Proveedor:	Holcim Colombia S.A.
Planta:	Nobsa
Direccion:	Km 15 vía Duitama - Belencito
Municipio	Nobsa, Boyacá, Colombia
Telefono:	608-7730555
Cliente:	Todos

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221: Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico.
NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45µm
NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat
NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.
NTC 220: Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua
NTC 184: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.
NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico
NTC5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.

El presente es un Informe de Resultados Parcial. El informe final se emitirá cuando se cumplan 28 días luego de realizar el montaje de los ensayos y los valores pueden variar con respecto a este Informe Parcial.

La información presentada a continuación corresponde al **promedio de los datos obtenidos para el periodo de análisis indicado**, y no están asociados a un lote específico.
Los valores reportados son el resultado de las pruebas de control de calidad realizadas al cemento despachado por Holcim (Colombia) S.A., correspondiente al tipo de cemento UG.
La resistencia reportada en el presente informe cumple la norma técnica NTC 121 y con sello de calidad ICONTEC.
Para diseños en concreto el cliente deberá realizar las pruebas necesarias que tengan en cuenta las condiciones reales de trabajo, como condiciones ambientales, aditivos, materias primas, adiciones, entre otros.

Informe parcial

Composición Química	
Oxido	**Resultado Promedio**
SiO2 (%)	34,4
Al2O3 (%)	4,6
Fe2O3 (%)	2,40
CaO (%)	45,2
MgO (%)	0,7
SO3 (%)	1,79
P.I. (%)	10,5
Na2O (%)	0,06
K2O (%)	0,79
TiO2 (%)	0,33
P2O5 (%)	0,23
Mn2O3 (%)	0,060
Cl (%)	0,040
Suma (%)	101,0

Ensayos Físicos			
Ensayo	**Unidad**	**Resultado Promedio**	**Especificación NTC 121_2021**
Blaine	m2/kg	600	N/A
Densidad	g/cm3	2,83	N/A
Finura 45 µm	%	8,3	N/A
Fraguado inicial - Vicat	minutos	135	45 - 420
Fraguado final - Vicat	minutos	245	N/A
Consistencia Normal	%	29,0	N/A
Resistencia 1 día	MPa	6,7	N/A
Resistencia 3 días	MPa	13,1	≥ 8
Resistencia 7 días	MPa	N/D	≥ 15
Resistencia 28 días	MPa	N/D	≥ 24
A/C	% masa cemento	52,4	N/A
Contenido de aire	%	N/D	≤ 12
Expansión Autoclave	%	N/D	≤ 0.80
Expansión barras mortero	%	N/D	≤ 0.020

Los resultados de los analisis quimicos estan calculados en porcentaje en peso.
Los resultados de expansión al autoclave, barras sumergidas en agua y contenido de aire se evalúan mensualmente.
N/A: No aplica
N/D: Resultado del ensayo para este periodo de produccion no disponible

Autor:

Juan Carlos Leguizamón Vega
Ingeniero Control Calidad

Revisa y aprueba:

Paola Pineda

Jennifer Paola Pineda
Coordinadora Control Calidad

522

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia.
C.P - 250058 Tel/Fax: 3118760266

N°: 10018131304374

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
LOS ROBLES FIGURADOS SAS	9007430836/10	PEDIDO SR FABIO MURI	10813335/000010	NTC 2289	15.506

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1725870501	GR 60	0,29	0,97	0,010	0,033	0,15	0,24	0,11	0,11	0,03	0,003	0,038	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8''	1725870501	3	469	674	1,44	17,0	0,555	OK	6,31	0,56	1,96
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

DIACO

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ, 02.10.2023

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

Powered by CamScanner

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad NTC 2289 2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico Res 1856 2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. 051362

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 19/08/2023

CLIENTE	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S
DESTINO	YOPAL
PLACA	TJZ 787
NORMA	NTC 2289
GRADO	420

PEDIDO No.	23530
REMISIÓN No.	23557
FACTURA No.	74131

PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	ENSAYOS FÍSICOS: DOBLADO	RESULTADOS DE TRACCIÓN: FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F
R - No. 5	14	20232341	11	1222	✓	487.3	627.4	16.1	1.29
		20232342	2		✓	482.1	621.3	15.8	1.29
R - No. 6	14	20230607	4	256	✓	461.2	604.5	15.3	1.31
ESPECIFICACIONES DE NORMA						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25

ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.

	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)
R - No. 5	0.26	1.17	0.01473	0.029	0.19	0.22	0.20	0.09	0.017	0.00045	0.0023	0.48
	0.25	1.17	0.0109	0.033	0.18	0.24	0.10	0.05	0.015	0.00079	0.0022	0.46
R - No. 6	0.26	1.03	0.00723	0.032	0.17	0.19	0.07	0.06	0.027	0.00020	0.0018	0.45
ESPECIFICACIONES DE NORMA	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	
	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50						Max: 0.55	

RESULTADOS DIMENSIONALES

	PESO NOMINAL(kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTE (°)	SEPARACION RESALTES (mm)
R - No. 5	1.531	1.190	10.540	70.8	2.220
	1.517	1.140	10.500	70.8	2.060
R - No. 6	2.185	1.360	12.940	69.2	2.440
ESPECIFICACIONES DE NORMA	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Min: 45	Max: 6.1
	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

Enviado: contabilidad@losroblessas.com;facturacion@losroblessas.com;figuradoslosrobles@gmail.com

DIRECTOR CALIDAD

29/04/2023 Ver. 03 CCA-FOR-013

527

GSR **GRUPO SIDERÚRGICO REYNA**

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad — NTC 2289 2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Res 1856 2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. 052160

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 12/09/2023

CLIENTE	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S	**DESTINO**	YOPAL
		PLACA	JKV 173
NORMA	NTC 2289	**PEDIDO No.**	23857
GRADO	420	**REMISIÓN No.**	23879
		FACTURA No.	75509

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																				
PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	DOBLADO	FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	PESO NOMINAL(kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTE (°)	SEPARACION RESALTES (mm)
R - No. 4	6	20232550	1	336	✓	474.0	614.5	15.7	1.30	0.25	1.22	0.0096	0.028	0.19	0.19	0.07	0.05	0.021	0.00085	0.0022	0.46	0.972	0.960	8.560	70.9	1.690
R - No. 5	6	20232872	1	216	✓	488.2	632.8	14.5	1.30	0.26	1.19	0.01113	0.037	0.20	0.24	0.14	0.11	0.036	0.00043	0.0024	0.48	1.495	1.030	10.380	73.7	1.670
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Min: 45	Max: 4.9
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Min: 45	Max: 6.1

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: contabilidad@losroblessas.com;facturacion@losroblessas.com;figuradoslosrobles@gmail.com

29/04/2023 Ver. 03 CCA-FOR-013

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad NTC 2289 2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico Res 1856 2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. 052933

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 28/09/2023

CLIENTE	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S		
DESTINO	YOPAL	**NORMA**	NTC 2289
PLACA	JKV 172	**GRADO**	420

PEDIDO No.	24180
REMISIÓN No.	24192
FACTURA No.	76589

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																				
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 4	6	20232990	1	336	✓	484.3	630.6	15.2	1.30	0.26	1.21	0.00913	0.035	0.19	0.16	0.07	0.06	0.032	0.00045	0.0005	0.47	0.978	0.860	8.530	69.7	1.710
R - No. 6	6	20224042	1	150	✓	487.8	634.4	16.3	1.30	0.25	1.20	0.01185	0.033	0.19	0.19	0.06	0.07	0.011	0.00037	0.0022	0.46	2.231	1.330	12.820	72.0	2.770
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Min: 45	Max: 4.9
R - No. 6						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: contabilidad@losroblessas.com;facturacion@losroblessas.com;figuradoslosrobles@gmail.com

926

Dirección
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia.
Telefonos
+57(1) 782 5000 Ext.1101 01 8000 912286
Sitio Web
www.pavcowavin.com.co

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS **Fecha: 22.02.2024**
Producto: TB PROC ALC NOVALOC 60 PS10 6M **Nro: 753-24**
Trazabilidad: 3240103511
Norma de referencia: NTC 5070 TUBOS Y ACCESORIOS DE POLI(CLORURO DE VINILO)(PVC) FABRICADOS CON PERFIL CERRADO PARA USO EN ALCANTARILLADO, CONTROLADOS POR EL DIÁMETRO INT.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Interior Promedio	mm	1507.24	1515.37	1511.44
Rigidez del tubo	kPa	70.00		76.00
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusion		No debe presentar descascaramiento		CUMPLE
Ensayo de aire.		Valores establecidos en norma.		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

orbia
Advancing life together

Dirección
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia.
Telefonos
+57(1) 782 5000 Ext.1101 01 8000 912286
Sitio Web
www.pavcowavin.com.co

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS **Fecha: 22.02.2024**
Producto: TB PROC ALC NOVALOC 60 PS10 6M **Nro: 752-24**
Trazabilidad: 3231102511
Norma de referencia: NTC 5070 TUBOS Y ACCESORIOS DE POLI(CLORURO DE VINILO)(PVC) FABRICADOS CON PERFIL CERRADO PARA USO EN ALCANTARILLADO, CONTROLADOS POR EL DIÁMETRO INT.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Interior Promedio	mm	1507.24	1515.37	1509.96
Rigidez del tubo	kPa	70.00		76.00
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusion		No debe presentar descascaramiento		CUMPLE
Ensayo de aire.		Valores establecidos en norma.		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

orbia
Advancing life together

528

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS **Fecha: 17.04.2024**
Producto: TB PROC ALC NOVALOC 60 PS10 6M **Nro: 1756-24**
Trazabilidad: 3240301511
Norma de referencia: NTC 5070 TUBOS Y ACCESORIOS DE POLI(CLORURO DE VINILO)(PVC) FABRICADOS CON PERFIL CERRADO PARA USO EN ALCANTARILLADO, CONTROLADOS POR EL DIÁMETRO INT.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Interior Promedio	mm	1507.24	1515.37	1511.86
Rigidez del tubo	kPa			1511.86
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusion		No debe presentar descascaramiento		CUMPLE
Ensayo de aire.		Valores establecidos en norma.		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

orbia
Advancing life together

8.6 ANEXOS

8.6.1 ACTA DE REUNIÓN 10

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRANO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
4	MAY	2024	Inicio	9:30am	Fin	11:30am	Cancha cubierta Tilodiran.

Tipo de Reunion: | proyecto:

ACTA DE REUNION No. 010.

I. OBJETO

Socializacion de la nueva ruta para el trafico de vehiculos pesados hacia la vereda los mangos.

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio a la reunión, siendo las 9:30am, del sabado 4 de mayo de 2024, haciendo presencia Comunidad del Centro Poblado de Tilodiran, Contratistas de la Obra SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA Ing Residente, Profesional social, Director de la interventoria CONSINTER DEL ORIENTE, profesional de apoyo a la supervisión de ACUATODOS, Secretaria de Movilidad, Presidentes de J.A.C del Corregimiento Ediles, Representantes de las empresas de hidrocarburos como: EMERALD, ECOPETROL, SAN AGUSTIN ENERGY FRONTERA ENERGY, ASOJUNTAS, POLICIA de TILODIRAN entre

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

otros asistentes, quienes asistieron a dicha reunion la profesional Social de la empresa Contratista realiza la presentación del proyecto explicando el objeto de este y la ruta alterna para el trafico de vehiculos pesados durante la ejecución del proyecto, la ruta de acceso hacia la Vereda los mangos para el ingreso y salida del trafico pesado es: Calle 2 entre la via yopal-aguazul y Carrera 3 entre Calle 2 y Calle 1 y se toma la via los mangos, se proyecta el plano mostrando, la señalización de la ruta; se le informa ademas a la Comunidad que la empresa Contratista realizó los tramites para realizar los Cierres totales y porciales de vias urbanas del Centro Poblado de Tilodiran de acuerdo a la resolución No. 03047 del 9 de febrero de 2024 y se solicito el ajuste para incluir la siguiente via de trafico pesado durante la ejecución del proyecto desde y hacia la vereda los mangos; se procede a explicar los horarios. que sera de 9:00am a 11:00am y de 3:00pm a 5:00pm el dia sabado de 9:00am a 11:00am; estos horarios se establecen teniendo en cuenta que a esas horas

Powered by CamScanner

el menor afluencia de niños y que no coincida con la entrada y salida del Colegio. ademas es importante mencionar que estos horarios se verificaran también con los operadores de los pozos petroleros, unido a esto se contará con Controladores viales por parte del Contratista de la Obra.

Dentro de los proposiciones y varios, la interventoria manifiesta las diferentes actuaciones que se han realizado para establecer la ruta alterna y que no genere traumatismo ni afectacion, es importante resaltar que no podran seguir utilizando la ruta que actualmente estaban utilizando para estos vehiculos, teniendo encuenta que la mayoria de las actividades se Concentran sobre la carrera 5 y ademas de los sectores con mayor excavacion.

Dentro del proceso Constructivo, esta la construcción de las redes del alcantarillado sanitario, Construir Colectores del alcantarillado pluvial, traslado de redes de acueducto y se finaliza con las obras complementarias como es la pavimentación de las vias. este tipo de actividades vaa demorar por la complejidad del terreno ya que es muy areno e inestable lo que genera mayor trabajar con condiciones de seguridad para disminuir riesgos, lo que hace

Powered by CamScanner

bajos rendimientos que atrasan la ejecución del proyecto.

Dentro de las intervenciones algunos lideres Comunitarios Consideran que se debe revisar las viviendas ya que por dicho sector transitaran estos vehiculos que pueden generar daños, para lo cual la profesional respondia que la mayoria de estos viviendas ya se han revisado levando actos de vecindad, sin embargo recomiendo que algunos viviendas no se han podido revisar por los propietarios no lo permiten, no se encuentran en sus casas sin embargo se han dejado tarjetas con el numero de telefono para que nos llamen y agendar la visita., otro de los aspectos a revisar es los reductores de velocidad existentes; de acuerdo a las observaciones frente a los actos de vecindad el Contratista verificara y se realizara los actos de vecindad, entregandole Copia a los propietarios, en caso de que requieran hacer una reclamacion

Para revisar la via antes de realizar el desvio del trafico pesado se solicita el acompañamiento de los representantes de la Comunidad; aunque tambien es importante que la Comunidad conozca que se realiza prueba con un tractocamión para verificar si era viable esta propuesta; los representantes del gremio ganadero, amarero solicitan se tomen


Powered by CamScanner

medidas durante la cosecha de arroz y la entrada y salida de los camiones conjuntado estas medidas se han propuesto debido al tráfico actual que transita por la ruta de los mismos.

La comunidad y los representantes solicitan a CEDCO la posibilidad de realizar el desvío de los vehículos pesados por la vía que ellos realizaron (privada) sin embargo CEDCO les informa que aun se encuentra en construcción y en trámites para ponerla en operación.

Powered by CamScanner


IV. DESARROLLO DE LA AGENDA



VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.	Se anexa listado de			
2.	asistencia			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

VII. OBSERVACIONES



VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la próxima Reunion		
dd	mm	aaaa

B

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA: 4/05/2022 HORA:

TEMA(S): Reunión Informativa "Socialización Ruta a Tinta Para Vehículos de Trafico Pesado"

PROYECTO:

INSTRUCTOR: Angelica Murillo Prof. Social | Duracion: (Min)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Karen Y. Pely Cuadra	1118.650.173	Prof. Apoyo Entorno	
2	Rosa Correa Camargo	1118533762	Fiscal	Rosa correa
3	Juan Bautista	1007767053	Vicepresidente	
4	Alcides Perez C.	1121822829	Secretario	
5	Dioney Niño	85051447	Presidente	
6	Aquiles Corredor Garcia	4-7429.196	Pte Asuntos	
7	Dimar Alvarez M.	9.652.395	Lider Comunidad	
8	José Calixto Hernández	7837506	Pte Tilo Norte JAC	
9	Miraya Rincón Zea	47427.957	comunidad	
10	Absalón Izquierdo	4077066	Vic. JAC Tilo Norte	
11	Edelmira Diaz	23422569	Tilo Norte	
12	Martha Cecilia Monroy R	46.360.452	Comunidad	
13	Gladys Edith Anaya M.	35196239	tesorera	
14	Jose Javier Perez.	1120285	Comunidad	
15	Sofia Marcela Cuy R.	24.229.305	Comunidad	
16	Nuri Molina ortiz.	52319474	medio Ambiente	
17	JORGE CORREDOR G	9'654.291	USUARIO 4	
18	Belarmino Perez	19215792	Quimpita	
19	Angela Galeano	39698602	Dpt. Social	
20	Jose Maldonado	9658919	Edil	
21	Lazaro Rivera Yaya	82498494	CERO Social	
22	JENNY FARFAN – GESTORA SOCIAL	1118535470	EMERFAIN-	
23	Diana León	35491487	comunidad	
24	Uriel Copiado	47428689	cuidar el piso	
25	Olga Ramirez	47428781	Auxiliar Orc.	
26	Faiuly Gaitán	1123160010	Estudiante	faisuly
27	Carolina Sierra	1006840148	A.D. CASA	Carolina.S.
28	Ingrid Sierra	1006840449	A.D. CASA	Ingrid S.
29	Carmen Alicia Quenza Medina	68298411	AD casa	Carmen Alicia
30	David Eduardo Flores Hidalgo	1118574577	Ing SM	

Observaciones

Va.Bo Responsable

7

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: | LUGAR:

TEMA(S):

PROYECTO:

INSTRUCTOR: | Duracion: (Min)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Juan Manuel Holguín	7160753	Secretaria Movilidad Vpd	
2	ULISES ROSAS B	9597813		
3	Ladder Vasquez	1007599040		
4	Ismael Vargas B	4186356		
5	Aurelino López	17986593		Aurelino López
6	Helman Freddy Chaparro	73609744		
7	Betty Franco	1115 855 865		
8	Rafael Antonio Pérez	9430423	Ed. Tibdiran	
9	Shirleson De La Rosa	1006558602		Shirleson DC
10	Lina Maldonado	47439302	Edil	
11	Yudith Tafaiva Sánchez	47.437.055	Prof. Apoyo	
12	Ismenia Ariza	23487709	Independiente	
13	Carlos Rodriguez	19219394	Independiente	
14	Cesar Julio Ruiz	5237282	Independiente	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

8.

Powered by CamScanner

8.6.2 ACTA DE REUNIÓN 11

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRANO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
10	mm	2022	Inicio	2:45 pm.	Fin		Predio lote Carlos Rodriguez.

Tipo de Reunion: | proyecto:

ACTA DE REUNION No. 011

I. OBJETO

Reunion para logiar acuerdo para el acceso de los vehiculos de la empresa y propietarios del sector Callejuela la Reserva.

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio a la reunion con los propietarios del lote Ubicado en la Reserva del Corredor Vial entrada a la vereda Aqualindo, Carlos Rodriguez y Ismenia Ariza Cortez, Ingeniero Residente, Ma. Angelica Trujillo D. profesional Social de la empresa Contratista Synergia Construcciones e Ingenieria, el Objetivo de esta reunión es evaluar si es posible nos permitan el paso para la entrada y salida de los vehiculos de la empresa que Comunican con la Callejuela entrada Comunal la Reserva.

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Los propietarios refieren que no tienen ningun problema en permitir el acceso por su lote, sin embargo como contraprestación, requieren algunos Compromisos por parte de la empresa como es:

1. Realizar una excavación por el lado izquierdo de la Callejuela promedio de 50 cm de ancho por 60 cm de fondo de la via desde donde inicia la Callejuela hasta donde finaliza. la Callejuela, interseccion con la via alterna.
2. Arreglo al acceso al predio del Señor Carlos Rodriguez y en todo lo largo del trayecto a utilizar donde se requiera.
3. La empresa debe hacer e instalar el broche de 5 mts con Cadena y Con Candado para evitar el ingreso de personal no autorizado.
4. Requiere Suministro de Material de excavacion # 30 viajes para el mejoramiento de su predio.
5. Dejar el optimas Condiciones la via utilizada en el predio la Reserva.
6. Ademas del paso de los vehiculos de la empresa, el señor Carlos le permite el paso a los señores Disney Niño, Ciro Ruiz y Blanca Jimenez. veci

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

nos de este sector, quienes requieren el paso de sus vehiculos y algunas motos de los empleados del Señor Disney Niño


7. El horario de acceso para el paso es de 7:00 am a 5:00 pm, sin embargo en caso de llegar despues de este horario de las 5:00 pm el celador de la Obra ubicado en este sector abrira el candado para que ingrese o salga.

8. Colocar Cinta de asegurmiento de broche a broche para mantener la seguridad y los Conductores utilizen unicamente la via a Utilizar.



Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA



VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.	[illegible] Torres	19219394	propiet.	
2.	Ma. Angelica Arellano	23914357	Social	
3.	Ismenia Arizo Cortes	23467709	Propietario	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		
dd	mm	aaaa

Powered by CamScanner

8.6.3 ACTA DE LA VÍA NUEVA RUTA ALTERNA PARA TRÁFICO PESADO


SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
	ACTA N°: GENERAL	PAGINA 1 DE 1	Inicial / Seguimiento / Cierre
		FECHA	DD 20 MM 05 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VIA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____
Nombre del Propietario
Cédula de Ciudadanía
Dirección
Teléfono
Departamento CASANARE Municipio YOPAL-TILODIRÁN No. de pisos Barrio

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ Cuál? URBANO ☐
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐
PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☐
Uso del garaje

3. ESTADO DE LA ESTRUCTURA ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	LOSA DE CONCRETO	SARDINELES	CUNETAS	POZOS	ALCANTARILLA	BOX COULVERT	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1 GRIETAS Y FISURAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 TIPO DE FALLA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS	Se evidencia levantamiento de los sellos de las juntas de dilatación en todas las placas de concreto, de igual manera, se evidencia desgaste en las placas de concreto	Se evidencia fisuras y desgaste en algunos sardineles	Se evidencia separación en las juntas de dilatación conlindante con las placas de concreto	Se evidencia hundimiento en las placas de los pozos	Se evidencia fisuras y deterioro en la alcantarilla existente		Se evidencia desgaste y deterioro en los sumideros longitudinales existentes

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO [illegible]

Representante de la Interventoría
Nombre: [illegible]

Testigo
Nombre:
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

A5

39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
CARRERA 2
CARRERA 2
CALLE 2
CARRERA 3
PAVIMENTO EN CONCRETO
PAVIMENTO EN ASFALTO

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022
		PAGINA 1 DE 1	
		Inicial / Seguimiento / Cierre	
		FECHA	
		DD 20 MM 05 AA 2024	

ACTA N°: 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre:

Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Propietor

474

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA N°: 2

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia la presencia de un pozo, el cual tiene la placa hundida
Se evidencia fisura de borde en la placa izquierda

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO

Representante de la Interventoría
Nombre

Cargo: Presidente
Delegado / Junta de Acción Comunal

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventoría, Pasadena

5418

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 5

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre
FECHA			
DD 20	MM 05	AA 2024	

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia fisura de borde en ambas placas

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Peña

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Contratista, Interventor, Propietario

675

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA N°: 47

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia fisura longitudinal en la placa costado derecho

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoría
Nombre

Nombre
(Delegado Alcalde, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Propietario

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 5

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre

FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OERA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. O NIT
Firma: Representante de la comunidad

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoria
Nombre:

Firma
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

55

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA N°: 6

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre


FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia fisura transversal en la placa costado izquierdo

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre:

Nombre
Inspector de Alcaldía Personería Junta Acción Comunal

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Propietario

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA N°: 4

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre


FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia hundimiento en la placa costado derecho

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre:

Testigo
Nombre
(Delegado Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Fiscalizador

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA DD 20 MM 05 AA 2024	

ACTA N°: 8

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia fisura transversal en ambas placas

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre

Visto Bueno
Nombre
(Delegado Alcalde, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Poseedor

554

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 9

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023	PROYECTO	PAGINA	1	DE	1
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Inicial	Seguimiento		Cierre
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023		FECHA			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.		DD 30	MM 05	AA 2024	

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencio desgaste en las placas de concreto y cunetas
Se evidencia hundimiento en placa costado derecho

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre
C.C. O NIT
Firma: Representante de la comunidad

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

555

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA DD 20 MM 05 AA 2024	

ACTA N°: 10

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas
Se evidencia hundimiento en placa costado derecho

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre:

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Peserdor

556

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 11

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre
FECHA			
DD 20	MM 09	AA 2024	

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre
C.C. O NIT
Firma: Representante de la comunidad

Representante de la Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Nombre
Cargo
(Delegado Alcalde, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Contratista, Interventor, Propietario

554

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 07

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre
FECHA			
DD 20	MM 05	AA 2024	

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OERA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas
Se evidencia fisura transversal en placa costado derecho

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Perez

Representante de la Interventoría
Nombre:

Testigo
Nombre
(Delegado Alcalde, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Fiscalizador

SSA

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 13

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DD 20	MM 05	AA 2024			

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA E.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.


PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencio desgaste en las placas de concreto y cunetas

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre:

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Fiscalizador

559

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA DD 20 MM 05 AA 2024	

ACTA N°: 4

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS



OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas
Se evidencia poste de alumbrado público inclinado al costado derecho

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre:

Testigo
Nombre:
(Delegado Veeduría, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Patrocinador

560

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 35

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023	PROYECTO	PAGINA	1	DE	1
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Inicial	Seguimiento		Cierre
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023		FECHA			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.		DD 20	MM 09	AA 2024	

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas
Se evidencia fisura transversal de 3 cm de ancho en placa costado izquierdo y fisura transversal en placa costado derecho de 1 cm de ancho

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado, Alcalde, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1
Inicial / Seguimiento / Cierre	Seguimiento
FECHA DD / MM / AA	20 / 05 / 2024

ACTA N°: 16

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre:

Testigo
Nombre
Delegado Alcaldía / Personería / Junta Acción Comunal

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista Interventor, Propietor

S62

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 13

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023	PAGINA	1	DE	1
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	Inicial		Seguimiento	Cierre
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023	FECHA			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.	DD 20	MM 05	AA 2024	

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas
Se evidencia fisura transversal de 6 cm de ancho en placa costado izquierdo y 2 fisuras transversal en placa costado derecho de 1 cm de ancho

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contratio
Copias: Contratista, Interventor, Propietor

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA DD 20 MM 05 AA 2024	

ACTA N°: 18

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO

Representante de la Interventoría
Nombre:

Testigo
Nombre
(Delegado Veeduría Personería Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contratista
Copias Contratista Interventor, Propietario

364

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 14

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre
FECHA			
DD 20	MM 05	AA 2024	

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas
Se evidencia fisura longitudinal
Se evidencia fisura de borde

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Cortes

Representante de la Interventoría
Nombre: Andres Lopez

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista Interventor, Poseedor

565

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 12

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA DD 20 MM 05 AA 2024	

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre
C.C. O NIT
Firma: Representante de la comunidad

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre

Nombre
Cargo

Original: Archivo de Gestion del Contratio
Copias: Contratista, Interventor, Propietario

996

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023	PROYECTO	PAGINA	1	DE	1
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Inicial	Seguimiento		Cierre
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023		FECHA			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.		DD 22	MM 05	AA 2024	

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES. Escriba lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre
C.C. O NIT

Representante del Contratista de obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcalde, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Contratista, Interventor, Propietario

367

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 21

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DD 20	MM 05	AA 2024			

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.


PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEÑA

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcalde, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista Interventor, Poseedor

568

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 22

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1

Inicial | Seguimiento | Cierre

FECHA: DD 20 | MM 05 | AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas
Se evidencia fisura transversal en ambas placas de 2,5 cm de ancho

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO ALEJANDRO

Representante de la Interventoría
Nombre:

Tenedor
Nombre:
Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

695

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 11

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023	PROYECTO	PAGINA 1 DE 1	
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Inicial	Seguimiento / Cierre
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023		FECHA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.		DD 25 MM 05 AA 2024	

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas
Se evidencia fisura de borde en la placa costado derecho

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre:

Técnico
Nombre:
Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA N°: 24

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032/2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACIA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACIA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre

FECHA: DD 20 MM 05 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



CALZADA DERECHA



SARDINELES



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Propietor

54

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 25


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023	PROYECTO	PAGINA	1	DE	1
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Inicial	Seguimiento		Cierre
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023		FECHA			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.		DD 30	MM 05	AA 2024	

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Ausencia de sardinel en las curvas de la intersección

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Firma
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

342

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 26

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento	Cierre	

FECHA					
DD	25	MM	05	AA	2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA




SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia fisuras en la placa del pozo existente, a su vez, la placa del pozo está hundida

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre:

Testigo
Nombre
(Delegado Alcalde, Personero, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contratista
Copias Contratista, Interventor, Propietario

523

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA Nº: 23


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023	PROYECTO	PAGINA 1 DE 1	
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Inicial	Seguimiento / Cierre
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023		FECHA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.		DD 20	MM 05 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA




SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS



OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia roturu en sardinel colindante al sumidero lateral
Se evidencia fisura transversal de 3 cm de ancho en la placa costado izquierdo
Se evidencia fisura transversal de 2 cm de ancho en la placa costado derecho
Se evidencia fisura de borde en la placa costado derecho
Se evidencia fisura longitudinal en la placa costado derecho

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. O NIT
Firma: Representante de la comunidad

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre:

Testigo
Nombre:
Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal

Original: Archivo de Gestión del Controlo
Copias: Contratista, Interventor, Patrocinador

S24

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 28

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DD 28	MM 05	AA 2024			

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES




CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS



OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia fisura transversal de 2,5 cm de ancho en ambas placas
Se evidencia sumidero longitudinal costado izquierdo sin acero de refuerzo en la ventana, además, el acero de refuerzo de la tapa está expuesto
Se evidencia que el acero de refuerzo en la ventana del sumidero longitudinal costado derecho está expuesto y en malas condiciones
Ausencia de sardinel en las curvas de la intersección

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre: Ruben Lopez

Testigo
Nombre:
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias Contratista, Interventor, Propietar

345

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 29

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DD 20	MM 05	AA 2024			

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OERA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL A..CANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OERA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetes y sardineles
Se evidencia fisura transversal de 3,5 cm de ancho en ambas placas
Se evidencia fisura de borde en la placa costado izquierdo

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoria
Nombre:

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Poseedor

576

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 10

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023	PROYECTO	PAGINA	1	DE	1
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Inicial		Seguimiento	Cierre
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023		FECHA			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.		DD	20	MM 01	AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre
C.C. O NIT
Firma: Representante de la comunidad

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Colombia
(Delegado Alcaldía, Gobernación, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Propietario

994

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 43


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023	PROYECTO	PAGINA	1	DE	1
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Inicial		Seguimiento	Cierre
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023		FECHA			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.		DD 20	MM 05	AA	2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia fisura transversal de 4 cm de ancho en ambas placas

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre:

Testigo
Nombre:
(Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Patrocinador

598

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA	1 DE 1

ACTA N°: 34

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Inicial	Seguimiento	Cierre
	X	

FECHA: DD 25 MM 05 AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia fisura transversal de 1,5 cm de ancho en placa costado derecho
Se evidencia fisuras transversales en placa costado izquierdo

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
Inspector, Delegado Alcaldía, Tesorería, Junta Acción Comunal

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Pasadena

669

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 33

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DD 20	MM 05	AA 2024			

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN. MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia fisura transversal de 3 cm de ancho en placa costado izquierdo, además, se evidencia fisura longitudinal
Se evidencia fisura transversal de 2,5 cm de ancho en placa costado derecho, además, se evidencia fisura longitudinal

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcalde, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Proponente

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA 1 DE 1	
Inicial / Seguimiento / Cierre	
FECHA DD 20 MM 03 AA 2024	

ACTA N°: 5ta

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO


CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia fisura transversal de 4 cm de ancho en ambas placas
Se evidencia descascaramiento en la placa costado izquierdo

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre
C.C. O NIT
Firma: Representante de la comunidad

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
Delegado Alcalde, Personería, Junta Acción Comunal

Original Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Propietario

581

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 33

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1

Inicial	Seguimiento	Cierre


FECHA		
DD 30	MM 05	AA 2024

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto y cunetas
Se evidencia fisura transversal de 2 cm en ambas placas

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Mejia

Representante de la Interventoria
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Alcalde, Personeria, Junta Acción Comunal)

Original Archivo de Gestión del Contratista
Copias: Contratista, Interventor, Propietario

582

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-042
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 26

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre
FECHA			
DD 28	MM 07	AA 2024	

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA




SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS



OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardinales
Se evidencia hundimiento en la placa del pozo
Se evidencia fisura tipo mapeo de 5 cm de espesor en ambas placas

OTROS

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Pérez

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal

Original Archivo de Gestion del Contrato
Copias Contratista Interventor, Promotor

283

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 24

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DD 20	MM 05	AA 2024			

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMSRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE


CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA




POZOS

OBSERVACIONES. Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia fisura tipo mapeo en la placa costado izquierdo
Se evidencia fisura transversal en la placa costado derecho
Se evidencia hundimiento en la cuneta costado derecho
Se evidencia fracturas en las aletas de la alcantarilla existente
Se evidencia fractura en el empalme de los ductos de la alcantarilla existente

OTROS



*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Representante de la comunidad
Nombre
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoría
Nombre

Testigo
Nombre
(Delegado Veeduría, Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Propietario

584

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 58

PAGINA	1	DE	1		
Inicial		Seguimiento		Cierre	
FECHA					
DD 20	MM 01	AA 2024			

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



SARDINELES



CALZADA DERECHA



POZOS

OTROS

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia desgaste en las placas de concreto, cunetas y sardineles
Se evidencia fisura transversal en la placa costado derecho

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Diego Báez

Representante de la Interventoría
Nombre: Víctor Cáceres

Testigo
Nombre
(Delegado Alcaldía - Personería, Junta Acción Comunal)

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor, Propietar

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:	FOR-PROY-042
	ACTA DE ESTRUCTURA VIAL	VERSION:	01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	REVISION:	17/10/2022

ACTA N°: 34

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 032-2023 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPO-001-2023	PROYECTO	PAGINA	1	DE	1
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN. MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Inicial	Seguimiento		Cierre
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 037-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SPRO-001-2023		FECHA			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSINTER DEL ORIENTE E.U.		DD 20	MM 01	AA 2024	

ACTA DE ESTRUCTURA VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CALZADA IZQUIERDA



CALZADA DERECHA



SARDINELES

POZOS

OTROS

OBSERVACIONES Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia fisura transversal y longitudinal en la capa de asfalto
Se evidencia fisura piel de cocodrilo en la capa de asfalto

*EL ACTA DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOTA SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante de la comunidad
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: DIEGO PEREZ

Representante de la Interventoria
Nombre:

Testigo
Nombre:
Delegado Alcaldía, Personería, Junta Acción Comunal

Original Archivo de Gestión del Contratista
Copias Contratista Interventor, Peticionario

586

8.6.4 PLANILLA DE ASISTENCIA COMUNICACIÓN

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: Lun 20 Mayo | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Comunicación Asertiva

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Mg. Angelica Trujillo | Duracion: (Min) 30 mts.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
2	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
3	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
4	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	BRAYAN LEGUIZAMON	1.007.747.536	CADENERO	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	
11	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
12	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
13	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	
14	NUIDU PEREZ	3348O635	CONTROLADORA	
15	WILMER ROA	943O674	OPERADOR	
16	DEIVID GUINA	74.770.319	OFICIAL	
17	LUIS BARRERO GONZAGA	17586O36	OPERADOR	
18	ELVER TARACHE	1118569118	AUXILIAR DE OBRA	
19	NELSON ALEJANDRO DUQUE	1118531O38	AUXILIAR DE OBRA	
20	LUIS FERNANDO GUINA	74862O19	AUXILIAR DE OBRA	
21	JHOHAN DAVID GOMEZ	1O29642224	AUXILIAR DE OBRA	
22	ALDAIR ORTIZ TABACO	1OO65576O7	AUXILIAR DE OBRA	
23	ADRIAN DAVID SOLORZANO	111853O26O	AUXILIAR DE OBRA	
24	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1O66727172	AUXILIAR DE OBRA	
25	DAGOBERTO ARIZA	1122787	AUXILIAR DE OBRA	
26	WILSON PADILLA	7486O237	CADENERO	
27	JOSE MERCHAN	4282129	OPERADOR	
28	LUIS FERNANDO LEMUS	1O576O2737	CADENERO 1	
29	DIDIMO VARGAS	1348696O	OERADOR	
30	ELSY ALARCON	4744O746	CONTROLADORA	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Lunes 30-05-2022	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Comunicacion Asertiva		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Maria Angelica T	Duracion: (Min	20 minutos

TEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JAIRO CUBIDES	9517517	ING RESIDENTE	
2	OSCAR ROSAS FERNANDEZ	111853O376	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577O95	AUXILIAR DE OBRA	
5	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
6	José Maria Salcedo	9.656.888	Auxiliar obra	
7	Ruby Dalia Echipiaon	1.118-584074	electricista	
8	Nestor Osty	1118774798	operador Pajal.	
9	Fabian REINA C	1118576961	AUXILIAR	
10	Ma. Angelica TRUJILLO D	23914357	SOCIAL	
11	Rodos Heli Lonus	1007678097	AUX	
12	SOFIA MENDOZA S	1074012418	AYUDANTE	
13	PABLO GUATIBONZA	1002645527	AUXILIAR	
14	Jaime Mariño	74.18C.976.	Conductor	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

Powered by CamScanner

9.3 ANEXOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

9.3.1 RELACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

RELACION DE VEHICULOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES SAS

PERIODO DEL 01 MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO 2024

CANT	VEHICULO	CONDUCTOR	PLACA	MARCA	MODELO
1	JAC	TIRSO MALDONADO	DSO 873	JAC	2018
2	CAMION	FRANSISCO QUINTERO	XGC 034	INTERNATIONAL	1996
3	CARROTANQUE	TULIO CUBIDES	WCU105	FREIGHTLINER	2015
4	CAMA BAJA	GERARDO QUEVEDO	SKH924	CHEVROLET	1997

RELACION DE VOLQUETAS DOBLETROQUES

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

PERIODO DEL 01 MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO 2024

CANT	VEHICULO	CONDUCTOR	PLACA	MARCA	MODELO
1	DOBLETROQUE	GERARDO QUEVEDO	SOS 273	KENWORTH	2013
2	DOBLETROQUE	ALVARO QUEVEDO	WFG 973	KENWORTH	2015
3	DOBLETROQUE	HORACIO PEREZ	SZZ 873	KENWORTH	2018

SOAT

PREVISORA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023-10-24	2023-11-14	2024-11-13

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
2608004184497000	DSO873	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	2771	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	JAC	PLANCHON PLATAFORMA

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS O No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
HFC1042KND	H4013562	LJ11PCBC3J9000107	LJ11PCBC3J9000107	2.40

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD DE RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS	3183539638	NI	9003619157	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDICIÓN	CLAVE PROTECCIÓN	% FOSYGA 0,5	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 537000	$ 279200	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 818300

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT. La infracción genera multa de entrega exigible ante La Previsora S.A.
- Las autoridad de tránsito puede revisar la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en las siguientes medios: impresión física en papel o copia física en papel, copia física en papel con código QR, el formato PDF con código QR, el cual se puede descargar de varios dispositivos y el mensaje de texto con el link de consulta enviado por La Previsora S.A.
- El valor asegurado corresponde a los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que requiera la víctima para su recuperación.

Se debe imprimir la póliza que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT en actividades de tránsito ya que puede ocasionar un accidente.
- Recuerde validar que su póliza esté reportada en el RUNT.
- Esta póliza a partir de las doce (12) horas de haber sido SOAT vigente, cubrirá muertes accidentales, la atención de urgencias y en caso de accidente de tránsito cubre los gastos de atención de las víctimas.
- Renueve su SOAT en tiempo oportuno.

En caso de accidente de tránsito:

- El seguro vigente tiene que ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente aunque sea tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Cuando presente un inconveniente de salud de tipo grave, reporte a nuestros canales de atención de tránsito oficiales 195 Opción 1 en Bogotá Línea 01 8000 Opción 1 en el resto del país o a la Superintendencia Nacional de Salud.
- Ante un posible fraude, o robo, debe ser denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.
- Para diligenciar la reclamación ante la compañía aseguradora se requiere anexar la siguiente documentación:

Cláusulas de Cumplimiento de Pólizas:

El contrato dentro con la siguiente en la Circular Externa 029 de 2017 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. LA PREVISORA S.A. podrá en cualquier momento y unilateralmente a través de comunicación escrita dirigida al asegurado de la póliza, dentro del término de vigencia de la misma, el RUNT, el cumplimiento de los requisitos de la póliza, dentro del término de vigencia de la misma, en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170687938

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2023/12/29

Fecha de vencimiento: 2024/12/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA: DSO873

CLASE: CAMION

MARCA: JAC

MODELO: 2018

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2771

NRO. MOTOR: H4013562

NRO. CHASIS: LJ11PCBC3J9000107

VIN: LJ11PCBC3J9000107

LÍNEA: HFC1042KND

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

394

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031234718

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XGC034	INTERNATIONAL	4700	1996

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.700	AZUL PERLADO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	PLANCHON -	DIESEL	10000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
469TMZUC964457	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	TH265382	N

PROPIETARIO (APELLIDOS Y NOMBRES) — IDENTIFICACIÓN

DIAZ CASTELBLANCO DIEGO HERNANDO — C.C. 7173448

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 012040105544421

SE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	07/12/1995	2


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/01/1996	29/02/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST TTOYTTE MCPAL SOGAMOSO



LT02007788240

SOAT

PREVISORA

240 BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA	MOTO	CARGA U PASAJ	AUTECO	2021	1992

3	PARTICULAR		ESTANDAR

JEFFERSON [illegible]	[illegible]		[illegible]

"TRANSPORTE AMERICAN EXPRESS"	[illegible]	NI	[illegible]	VIGENTE

AT1124	30	[illegible]	1	VIGENTE

322	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	263,13 [1] UNIDAD
				701,68 [2] VALOR
				9,77 TRIBUTARIO (UVT)
$ [illegible]				180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
				750

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 112, 120, 940, 950, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 820, 920.
Decreto 2085 de 2001
[2] Para las demás tarifas no relacionadas en (1)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 169841657

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2023/11/26

Fecha de vencimiento: 2024/11/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA: XGC034

CLASE: CAMION

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 1996

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6700

NRO. MOTOR: 469TM2UO964487

NRO. CHASIS: TH265382

VIN:

LÍNEA: 4700

COLOR: AZUL PERLADO

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

597



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10015822547

PLACA: WCU105 | MARCA: FREIGHTLINER | LINEA: M2 106 | MODELO: 2015


CILINDRADA: 6.370 | COLOR: AMARILLO | SERVICIO: PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO: CAMION | TIPO CARROCERIA: EQUIPO DE | COMBUSTIBLE: DIESEL | CAPACIDAD KG/PSJ: 15500

NRO MOTOR: [illegible] | REG: N | VIN: 3ALHCYCS6FDGN7361

NUMERO DE SERIE: [illegible] | NRO CHASIS: 3ALHCYCS6FDGN7361 | REG: N

PROPIETARIO: [illegible] | IDENTIFICACION: C.C. 79793440



RESTRICCION MOVILIDAD: | BLINDAJE: [illegible] | POTENCIA HP: 280

DECLARACION DE IMPORTACION: 15201400013537 4 | NRO: 1 | FECHA IMPORT: 05/12/2014 | PUERTAS: 2

LIMITACION A LA PROPIEDAD:

PRENDA:

FECHA MATRICULA: 15/01/2015 | FECHA EXP. LIC. TTO: 9/04/2015 | FECHA VENCIMIENTO: [illegible]

ORGANISMO DE TRANSITO: INST DPTAL TRANSITO META/GUAMAL

[illegible]

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023-11-28	2023-11-30	2024-11-29

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2608004187239000	WCU105	CARGA O MIXTO	PUBLICO	6370	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FREIGHTLINER	EQUIPO DE RIEGO

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
M2 106	906980C1081930	3ALHCYCS6FDGN7981	3ALHCYCS6FDGN7981	15.50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIAZ CASTELLANOS, DIEGO HERNANDEZ	3138858819	CC	797934407	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1493900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza, No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, elcual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 169618506

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2023/11/15

Fecha de vencimiento: 2024/11/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WCU105

CLASE: CAMION

MARCA: FREIGHTLINER

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6370

NRO. MOTOR: 906980C1081930

NRO. CHASIS: 3ALHCYCS6FDGN7981

VIN: 3ALHCYCS6FDGN7981

LÍNEA: M2 106

COLOR: AMARILLO

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

600



Póliza de
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES

Versión Clausulado Número
20/05/2023-1317-P-03-PPSUS10R000000032-DRCI

Código Anexo de Asistencia
20-05-2023-1317-A-03-ASUS10R000000033-DRCI

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 32N.6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono:(601)2855600

No. Póliza **BY 2000346178** No. de Certificado **1802915493** No. Riesgo **1**

NEGOCIO NUEVO **2023-11-23** **AGENCIA BOYACA CASANARE**

0000 Horas del 23/ M 11/ A 2023 0000 Horas del 23/ M 11/ A 2024 366

0000 Horas del 23/ M 11/ A 2023 0000 Horas del 23/ M 11/ A 2024

Tomador **DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO** Nº. Doc. Identidad **79793440**

Dirección **CALLE 30 N 28 46** Ciudad **YOPAL CASANARE** Teléfono **3133957778**

DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO **79793440**

CALLE 30 N 28 46 **YOPAL CASANARE** **3133957778**

Beneficiario **TERCEROS AFECTADOS** CC/NIT

Beneficiario CC/NIT

02910085	2015	PUBLICO		AMARILLO
WCU10S	FREIGHTLINER CARROTANQUE – M2 106 [LARGO] [230HP] MT			CARROTANQUE
15	906980C1081930			3ALHCYCS6FDGN7981
YOPAL CASANAR	$197,600,000.00	$0.00		$197,600,000.00

CONDICIONES DE COBERTURA

DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$200,000,000.00	10.0%	2.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA	$200,000,000.00	10.0%	2.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS PERSONAS	$400,000,000.00	10.0%	2.0 SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS MÉDICOS	$200,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	$10,348,632.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$5,338,580.00	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS DE GRUA	$50,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO	$5,000,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible

Contado

$ 756,179.00	$ 0.00	2023-12-23	
$ 5,000.00	$ 144,624.00	TOTAL A PAGAR	$ 905,803.00

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
CAS CASANARE SEGUROS	100.0			

OBSERVACIONES

Linea asistencia: Nacional, 018000111935 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, Bogotá (601)3274712-13 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, #935 desde tu móvil Claro, Movistar, Tigo

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE AL IGUAL QUE REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE LE SEAN EXPEDIDOS CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

AUTORIZO A SEGUROS MUNDIAL PARA ALMACENAR, RECOLECTAR Y GESTIONAR MIS DATOS PERSONALES PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA, OFRECIMIENTO COMERCIAL, ASÍ COMO LOS SERVICIOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y FINES ESTADÍSTICOS. DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE SEGUROS, ASÍ COMO LOS DERECHOS QUE ESTE ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS INGRESE A WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/LEGAL/, EN CASO QUE NO DESEE OTORGAR ESTA AUTORIZACIÓN, FAVOR COMUNICARSE A LAS LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUE APARECEN EN LA PÓLIZA O INGRESE A NUESTRA PÁGINA WEB HTTPS://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SERVICIO-AL-CLIENTE/ Y DILIGENCIE EL FORMULARIO O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A SUMBOX@SEGUROSMUNDIAL.COM.CO.

CONOZCA LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA Y EL ANEXO DE ASISTENCIA EN HTTPS://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SOLUCIONES-PERSONALES/SOLUCIONES-DE-MOVILIDAD/

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.

Tomador

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023350026

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SKH924	CHEVROLET	SUPER BRIGADIER	1997

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
14.011	ROJO PERLADO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
TRACTOCAMION	SRS	DIESEL	

NÚMERO DE MOTOR: 79155320 — REG: N — VIN: ******

NÚMERO DE SERIE: 9GDSDBJX7VB973109 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9GDSDBJX7VB973109 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S. — IDENTIFICACIÓN: NIT 900361915

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 08014D1070899

I/E: I

FECHA IMPORT.: 26/06/1997

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 01/08/1997

FECHA EXP. LIC. TTO.: 09/07/2021

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DPTAL TTE Y TTO CUND/CAJICA



LT0700801358

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2023-12-12		2023-12-22		2024-12-21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2608004188464000	SKH924	CARGA O MIXTO	PUBLICO	14011	1997

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	SRS

LÍNEA VEHÍCULO: SUPER BRIGADIER

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
79155320	9GDSDBJX7VB973109		3.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS	3175737308	NI	9003619157	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 537000	$ 279200	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 818300

Paola Mesquera

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

603

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 172043611

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2024/02/26

Fecha de vencimiento: 2025/02/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SKH924

CLASE: TRACTOCAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1997

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 14011

NRO. MOTOR: 79155320

NRO. CHASIS: 9GDSDBJX7VB973109

VIN:

LÍNEA: SUPER BRIGADIER

COLOR: ROJO PERLADO

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

604

seguros mundial®
tu compañía siempre



Póliza de
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES

Versión Clausulado Número
20/05/2023-1317-P-03-PPSUS10R000000032-DRCI
Código Anexo de Asistencia
20-05-2023-1317-A-03-ASUS10R000000033-DRCI

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N.6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono:(601)2855600

No. Póliza **BY 2000375962** No. de Certificado **1803143708** No. Riesgo **1**

Tipo de Documento **NEGOCIO NUEVO** Fecha de Expedición **2024-02-26** Suc. Expedidora **AGENCIA BOYACA CASANARE**

Vigencia Desde 00:00 Horas del D **26** / M **02** / A **2024** Vigencia Hasta 00:00 Horas del D **26** / M **02** / A **2025** Días **366**

Vigencia del Certificado Desde 00:00 Horas del D **26** / M **02** / A **2024** Vigencia del Certificado Hasta 00:00 Horas del D **26** / M **02** / A **2025**

Tomador **TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.** Nº. Doc. Identidad **900361915**
Dirección **CALLE 11 21 78** Ciudad Teléfono **3208545525**
Asegurado **TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.** Nº. Doc. Identidad **900361915**
Dirección **CALLE 11 21 78** Ciudad Teléfono **3208545525**
Beneficiario **TERCEROS AFECTADOS** CC/NIT
Beneficiario CC/NIT

RIESGO ASEGURADO

Cod. Fasecolda **01622010** Modelo **1997** Servicio **PUBLICO** Color **ROJO PERLADO**
Placa **SKH924** Marca y clase **CHEVROLET REMOLCADOR – SUPER BRIGADIER ACL-64 188 IN** Tipo de Vehículo **REMOLCADOR**
Tonelaje/Cilindraje/Pasajeros **35** No. Motor **79155320** No. Chasis / Serie **9GDSDBJX7VB973109**
Dpto/Municipio **YOPAL CASANAR** Valor Comercial **$68,500,000.00** Valor Accesorios **$0.00** Valor Comercial Total **$68,500,000.00**

CONDICIONES DE COBERTURA

Cobertura	Límite asegurado (Pesos Colombianos)	Deducibles %	Deducibles S.M.M.L.V / Pesos COP
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$200,000,000.00	10.0%	2.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA	$200,000,000.00	10.0%	2.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS PERSONAS	$400,000,000.00	10.0%	2.0 SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS MÉDICOS	$200,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	$10,348,632.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$5,338,580.00	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS DE GRUA	$50,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO	$5,000,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible

Convenio de Pago **Contado** Fecha Límite de Pago **2024-03-27**

PRIMA NETA $ **1,003,050.00** DESCUENTOS $ **0.00** PRIMA NETA $ **1,003,050.00**
GASTOS EXP $ **5,000.00** IVA $ **191,530.00** TOTAL A PAGAR $ **1,199,580.00**

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
CAS CASANARE SEGUROS	100.0			

OBSERVACIONES

Linea asistencia: Nacional, 018000111935 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, Bogotá (601)3274712–13 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, #935 desde tu móvil Claro, Movistar, Tigo

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE AL IGUAL QUE REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA POLIZA.

AUTORIZO A SEGUROS MUNDIAL PARA ALMACENAR, RECOLECTAR Y GESTIONAR MIS DATOS PERSONALES PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA, OFRECIMIENTO COMERCIAL, ASÍ COMO LOS SERVICIOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y FINES ESTADISTICOS. DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE SEGUROS, ASÍ COMO LOS DERECHOS QUE SE ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS INGRESE A WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/LEGAL/, EN CASO QUE NO DESEE OTORGAR ESTA AUTORIZACIÓN, FAVOR COMUNICARSE A LAS LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUE APARECEN EN LA POLIZA O INGRESE A NUESTRA PÁGINA WEB HTTP://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SERVICIO-AL-CLIENTE/ Y DILIGENCIE EL FORMULARIO O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A CONSUMIDORFINANCIERO@SEGUROSMUNDIAL.COM.CO.

CONOZCA LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA Y EL ANEXO DE ASISTENCIA EN HTTPS://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SOLUCIONES-PERSONALES/SOLUCIONES-DE-MOVILIDAD/

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Firma Autorizada
Compañía Mundial
de Seguros S.A.

Tomador

605

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027573450

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SOS273	KENWORTH	T800	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.800	VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	17450

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35305518	N	3BKDL00X3DF714322

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
714322	N	714322	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS	NIT 901542009

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	335

DECLARACION DE IMPORTACIÓN	DE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
192013000003439	I	18/01/2013	2

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
30/01/2013	28/10/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE



I T0700205043 9

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2023-11-22	2023-11-30	2024-11-29

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2608004186826000	SOS273	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	KENWORTH	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: T800

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35305518	714322	3BKDL00X3DF714322	17.45

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRASNPORTESCELESTEHARUE SAS	3208545525	NI	9015420091	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1493900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

CC 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170401907

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2023/12/19

Fecha de vencimiento: 2024/12/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SOS273

CLASE: VOLQUETA

MARCA: KENWORTH

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10800

NRO. MOTOR: 35305518

NRO. CHASIS: 714322

VIN: 3BKDL00X3DF714322

LÍNEA: T800

COLOR: VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

602

Póliza de
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES

Versión Clausulado Número
20/05/2023-1317-P-03-PPSUS10R000000032-DRCI
Código Anexo de Asistencia
20-05-2023-1317-A-03-ASUS10R000000033-DRCI

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N.6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono:(601)2855600

No. Póliza **BY 2000345882** No. de Certificado **1802913131** No. Riesgo **1**

NEGOCIO NUEVO **2023-11-22** **AGENCIA BOYACA CASANARE**

0000 Horas del D 22/ M 11/ A 2023 0000 Horas del D 22/ M 11/ A 2024 366

0000 Horas del D 22/ M 11/ A 2023 0000 Horas del D 22/ M 11/ A 2024

Tomador **TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS** Nº. Doc. Identidad **901542009**
Dirección **CALLE 38 N 24-82** Ciudad **YOPAL CASANARE** Teléfono **6086327178**
TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS **901542009**
CALLE 38 N 24-82 **YOPAL CASANARE** **6086327178**
Beneficiario **TERCEROS AFECTADOS** CC/NIT
Beneficiario CC/NIT

04426007 **2013** **PUBLICO** **VERDE**
SOS273 **KENWORTH VOLQUETA – T800 FULL FILTROS MT TD 6X4** **VOLQUETA**
17 **35305518** **3BKDL00X3DF7114322**
YOPAL CASANARE **$252,400,000.00** **$0.00** **$252,400,000.00**

CONDICIONES DE COBERTURA

DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	**$400,000,000.00**	**20.0%**	**4.0 SMMLV**
LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA	**$400,000,000.00**	**20.0%**	**4.0 SMMLV**
LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS PERSONAS	**$800,000,000.00**	**20.0%**	**4.0 SMMLV**
AMPARO PATRIMONIAL	**INCLUIDO**	**Sin Deducible**	**Sin Deducible**
GASTOS MÉDICOS	**$200,000.00**	**Sin Deducible**	**Sin Deducible**
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	**$10,348,632.00**	**Sin Deducible**	**Sin Deducible**
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	**$5,338,580.00**	**Sin Deducible**	**Sin Deducible**
GASTOS DE GRUA	**$50,000.00**	**Sin Deducible**	**Sin Deducible**
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO	**$5,000,000.00**	**Sin Deducible**	**Sin Deducible**
ASISTENCIA EN VIAJE	**INCLUIDO**	**Sin Deducible**	**Sin Deducible**

Contado **2023-12-22**

$ 1,459,662.00	**$ 0.00**		**$ 1,459,662.00**
$ 5,000.00	**$ 278,286.00**	**TOTAL A PAGAR**	**$ 1,742,948.00**

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
CAS CASANARE SEGUROS	**100.0**			

OBSERVACIONES

Linea asistencia: Nacional, 018000111935 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, Bogotá (601)3274712-13 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, #935 desde tu móvil Claro, Movistar, Tigo

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE AL IGUAL QUE ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990 LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

AUTORIZO A SEGUROS MUNDIAL PARA ALMACENAR, RECOLECTAR Y GESTIONAR MIS DATOS PERSONALES PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA, DESARROLLO CONTRACTUAL, ASÍ COMO LOS SERVICIOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y FINES ESTADÍSTICOS. DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE SEGUROS, ASÍ COMO LOS DERECHOS QUE SE ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS INGRESE A WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/LEGAL/ EN CASO QUE NO DESEE OTORGAR ESTA AUTORIZACIÓN, FAVOR COMUNICARSE A LAS LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUE APARECEN EN LA PÓLIZA O INGRESE A NUESTRA PÁGINA WEB HTTP://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SERVICIO-AL-CLIENTE/Y/O DILIGENCIE EL FORMULARIO O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A CONSUMIDORFINANCIERO@SEGUROSMUNDIAL.COM.CO.

CONOZCA LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA Y EL ANEXO DE ASISTENCIA EN HTTPS://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SOLUCIONES-PERSONALES/SOLUCIONES-DE-MOVILIDAD/

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.

Tomador

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019561181

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WFG973	KENWORTH	T800	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.800	NARANJA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16980

NÚMERO DE MOTOR
35328802

REG: N
VIN: 3BKDL00X7FF721180

NÚMERO DE SERIE
******

REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 721180

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
TEKMIKJAD E U

IDENTIFICACIÓN
NIT 900361915

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
****

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
19201480012144 6

VIN: I

FECHA IMPORT.
06/11/2014

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
****

FECHA MATRÍCULA
21/11/2014


FECHA EXP. LIC. TTO.
01/11/2019

FECHA VENCIMIENTO
****

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEVMOV CUNDINOSQUERA



LT07000093932



PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023-11-22	2023-11-30	2024-11-29

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2608004186829000	WFG973	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	KENWORTH	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
T800	35328802	721180	3BKDL00X7FF721180	16.98

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRASPORT AMERICAN DIHEDI SAS	3183539638	NI	9003619157	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1493900

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170854649

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2024/01/04

Fecha de vencimiento: 2025/01/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WFG973

CLASE: VOLQUETA

MARCA: KENWORTH

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10800

NRO. MOTOR: 35328802

NRO. CHASIS: 721180

VIN: 3BKDL00X7FF721180

LÍNEA: T800

COLOR: NARANJA

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

12



Póliza de
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES

Versión Clausulado Número
20/05/2023-1317-P-03-PPSUS10R00000032-DRCI
Código Anexo de Asistencia
20-05-2023-1317-A-03-ASUS10R000000033-DRCI

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N.6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono:(601)2855600

No. Póliza **BY 2000345324** No. de Certificado **1802911825** No. Riesgo **1**

NEGOCIO NUEVO **2023-11-20** **AGENCIA BOYACA CASANARE**

00:00 Horas del D 20/ M 11/ A 2023 00:00 Horas del D 20/ M 11/ A 2024 366

00:00 Horas del D 20/ M 11/ A 2023 00:00 Horas del D 20/ M 11/ A 2024

Tomador **TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.** Nº. Doc. Identidad **900361915**
Dirección **CALLE 11 21 78** Ciudad Teléfono **3208545525**

TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S. **900361915**
CALLE 11 21 78 **3208545525**

Beneficiario **TERCEROS AFECTADOS** CC/NIT
Beneficiario CC/NIT

04426001	**2015**	**PUBLICO**	**NARANJA**
WFG973	**KENWORTH VOLQUETA – T800 T800 MT TD 6X4**		**VOLQUETA**
17	**35328802**		**721180**
YOPAL CASANAR	**$295,200,000.00**	**$0.00**	**$295,200,000.00**

CONDICIONES DE COBERTURA

DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	**$400,000,000.00**	**20.0%**	**4.0 SMMLV**
LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA	**$400,000,000.00**	**20.0%**	**4.0 SMMLV**
LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS PERSONAS	**$800,000,000.00**	**20.0%**	**4.0 SMMLV**
AMPARO PATRIMONIAL	**INCLUIDO**	**Sin Deducible**	**Sin Deducible**
GASTOS MÉDICOS	**$200,000.00**	**Sin Deducible**	**Sin Deducible**
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	**$10,348,632.00**	**Sin Deducible**	**Sin Deducible**
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	**$5,338,580.00**	**Sin Deducible**	**Sin Deducible**
GASTOS DE GRUA	**$50,000.00**	**Sin Deducible**	**Sin Deducible**
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO	**$5,000,000.00**	**Sin Deducible**	**Sin Deducible**
ASISTENCIA EN VIAJE	**INCLUIDO**	**Sin Deducible**	**Sin Deducible**

Contado **2023-12-20**

$ 1,459,662.00	**$ 0.00**		**$ 1,459,662.00**
$ 5,000.00	**$ 278,286.00**	**TOTAL A PAGAR**	**$ 1,742,948.00**

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
CAS CASANARE SEGUROS	**100.0**			

OBSERVACIONES

Linea asistencia: Nacional, 018000111935 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, Bogotá (601)3274712–13 Opción 1Asistencias – 2 Autos, #935 desde tu móvil Claro, Movistar, Tigo

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE AL IGUAL QUE REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990 LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA

AUTORIZO A SEGUROS MUNDIAL PARA ALMACENAR, RECOLECTAR Y GESTIONAR MIS DATOS PERSONALES PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA, OFRECIMIENTO COMERCIAL, ASÍ COMO LOS SERVICIOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y FINES ESTADÍSTICOS. DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE SEGUROS, ASÍ COMO LOS DERECHOS QUE SE ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS INGRESE A WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/LEGAL/, EN CASO QUE NO DESEE OTORGAR ESTA AUTORIZACIÓN, FAVOR COMUNICARSE A LAS LÍNEAS DE ATENCIÓN A CLIENTE QUE APARECEN EN LA PÓLIZA O INGRESE A NUESTRA PÁGINA WEB HTTPS://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SERVICIO-AL-CLIENTE/Y DILIGENCIE EL FORMULARIO O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A CONSUMIDORFINANCIERO@SEGUROSMUNDIAL.COM.CO.

CONOZCA LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA Y EL ANEXO DE ASISTENCIA EN **HTTPS://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SOLUCIONES-PERSONALES/SOLUCIONES-DE-MOVILIDAD/**

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A

Tomador

SEGUROS MUNDIAL

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10003[illegible]51

PLACA
SZZ778

MARCA
KENWORTH

LINEA
T800

MODELO
2013

CILINDRADA CC
10.900

COLOR
ROJO

SERVICIO
PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO
VOLQUETA

TIPO CARROCERÍA
PLATON

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD CARGA
12350

NUMERO DE MOTOR
25309937

NRO VIN
3[illegible]

NÚMERO DE SERIE

NRO CHASIS
7[illegible]

NRO SERIE

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES
DIAZ CASTELBLANCO DIEGO HERNANDO

IDENTIFICACION
C.C. 7[illegible]

ADQUISICION MOVILIDAD

CILINDRAJE

POTENCIA HP
0

DECLARACION DE IMPORTACIÓN
5920320000042927

No.

FECHA IMPORT.
30/06/2012

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA

FECHA MATRÍCULA
19/07/2012

FECHA EXPEDICIÓN TTO.
19/07/2012

FECHA VENCIMIENTO
PERIODO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA

Espacio Inmovilizado

LTO:[illegible]

614

SOAT

PÓLIZA DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023-12-12	2023-12-14	2024-12-13

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/EJES/ATOS	MODELO
2608004188463000	SZZ773	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	KENWORTH	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
T800	35300357	713171	3BKDL00X3DF713171	17.45

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIAZ CASTEBLANCO, DIEGO HERNANDO	3175737308	CC	79793440	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 981500	$ 510300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1493900

PAGA INSTANTÁNEO

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

615

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170852968

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2024/01/04

Fecha de vencimiento: 2025/01/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SZZ773

CLASE: VOLQUETA

MARCA: KENWORTH

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10800

NRO. MOTOR: 35300357

NRO. CHASIS: 713171

VIN: 3BKDL00X3DF713171

LÍNEA: T800

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

seguros mundial
tu compañía siempre



Póliza de
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES

Versión Clausulado Número
20/05/2022-1317-P-03-PPSUS10R00000032-DRCI

Código Anexo de Asistencia
20-05-2023-1317-A-03-ASUS10R00000033-DRCI

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N.6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono: (601) 2855600

No. Póliza: BY 200036168 | No. de Certificado: 1802976869 | No. Riesgo: 1
Tipo de Documento: NEGOCIO NUEVO | Fecha de Expedición: 2023-12-21 | Suc. Expedidora: AGENCIA BOYACA CASANARE
Vigencia Desde: 00:00 Horas del: D 21 / M 12 / A 2023 | Vigencia Hasta: 00:00 Horas del: D 21 / M 12 / A 2024 | Días: 366
Vigencia del Certificado Desde: 00:00 Horas del: D 21 / M 12 / A 2023 | Vigencia del Certificado Hasta: 00:00 Horas del: D 21 / M 12 / A 2024

Tomador: DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO | Nº. Doc. Identidad: 79793440
Dirección: CALLE 30 N 28 46 | Ciudad: YOPAL CASANARE | Teléfono: 3133957778
Asegurado: DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO | Nº. Doc. Identidad: 79793440
Dirección: CALLE 30 N 28 46 | Ciudad: YOPAL CASANARE | Teléfono: 3133957778
Beneficiario: TERCEROS AFECTADOS | CC/NIT:
Beneficiario: | CC/NIT:

DATOS DEL RIESGO ASEGURADO

Cod. Fasecolda: 04426001 | Modelo: 2013 | Servicio: PUBLICO | Color: ROJO
Placa: SZZ773 | Marca y clase: KENWORTH VOLQUETA – T800 T800 MT TD 6X4 | Tipo de Vehículo: VOLQUETA
Tonelaje/Cilindraje/Pasajeros: 17 | No. Motor: 35300357 | No. Chasis / Serie: 713171
Dpto/Municipio: YOPAL CASANAR | Valor Comercial: $249,900,000.00 | Valor Accesorios: $0.00 | Valor Comercial Total: $249,900,000.00

CONDICIONES DE COBERTURA

Cobertura	Límite asegurado (Pesos Colombianos)	Deducibles %	Deducibles S.M.M.L.V / Pesos COP
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$400,000,000.00	20.0%	4.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA	$400,000,000.00	20.0%	4.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS PERSONAS	$800,000,000.00	20.0%	4.0 SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS MÉDICOS	$200,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURÍDICA EN PROCESO PENAL	$10,348,632.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURÍDICA EN PROCESO CIVIL	$5,338,580.00	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS DE GRUA	$50,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO	$5,000,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA EN VIAJE	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible

Convenio de Pago: Contado | Fecha Límite de Pago: 2024-01-20

PRIMA PAGA	$ 1,459,662.00	DESCUENTOS	$ 0.00	PRIMA NETA	$ 1,459,662.00
GASTOS EXPD	$ 5,000.00	IVA	$ 278,286.00	TOTAL A PAGAR	$ 1,742,948.00

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
CAS CASANARE SEGUROS	100.0			

OBSERVACIONES

Línea asistencia: Nacional, 018000111935 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, Bogotá (601) 3274712 – 13 Opción 1 Asistencias – 2 Autos, #935 desde tu móvil Claro, Movistar, Tigo

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE AL IGUAL QUE REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

AUTORIZO A SEGUROS MUNDIAL PARA ALMACENAR, RECOLECTAR Y GESTIONAR MIS DATOS PERSONALES PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA, OFRECIMIENTO COMERCIAL, ASÍ COMO LOS SERVICIOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y FINES ESTADÍSTICOS. DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE SEGUROS, ASÍ COMO LOS DERECHOS QUE SE ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS INGRESE A WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/LEGAL/ EN CASO QUE NO DESEE OTORGAR ESTA AUTORIZACIÓN, FAVOR COMUNICARSE A LAS LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUE APARECEN EN LA PÓLIZA O INGRESE A NUESTRA PÁGINA WEB HTTP://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SERVICIO-AL-CLIENTE/ Y DILIGENCIE EL FORMULARIO O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A CONSUMIDORFINANCIERO@SEGUROSMUNDIAL.COM.CO.

CONOZCA LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA Y EL ANEXO DE ASISTENCIA EN HTTPS://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SOLUCIONES-PERSONALES/SOLUCIONES-DE-MOVILIDAD/

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.

Tomador

17

9.3.3 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tibasosa Boyacá Intervención
CLASE VEHÍCULO: Cisterna MARCA: _____ MODELO: 1993
CONDUCTOR: Francisco Quintero TELÉFONO: _____ AGUA ☒ COMBUSTIBLE ☐

	1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	✓			07-12-2024	
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACION	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓			08-12-2024	
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	✓				

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CEDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	NA	TIPO ACCION: PREV.	TIPO ACCION: CORRECT.	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FÁCIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNÉS DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACIÓN	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIÁNGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUÑAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO							✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS							✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO							✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?							✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO							✓		✓		✓			
4.6	PITO							✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA							✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS							✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS							✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS							✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS							✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS							✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA							✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS							✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES							✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO							✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA							✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS							✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN							✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO							✓		✓		✓			
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE, ETC)							✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO							✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO							✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA							✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR														

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio Colombia 10 Enero 2023

CLASE VEHICULO: Camioneta MARCA: _____ MODELO: 1993

CONDUCTOR: Francisco Quintero TELÉFONO: _____ AGUA ☒ COMBUSTIBLE ☐

	1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISIÓN)	✓			07-12-2023	
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACIÓN	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓			09-12-2023	
1.5	SEGURO A TERCEROS O PÓLIZA COLECTIVA	✓				

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CEDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	NA	TIPO ACCIÓN: PREV.	TIPO ACCIÓN: CORRECT	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNÉS DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACIÓN	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUÑAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCION Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR														

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Monterrey Casanare

CLASE VEHÍCULO: Camotanque MARCA: International

CONDUCTOR: Francisco Duarte TELÉFONO: _____ AGUA ☑ COMBUSTIBLE ☐

	1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	✓			02-11-2024	
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACIÓN	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓			08-12-2024	
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA					

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CÉDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	NA	TIPO ACCIÓN PREV.	TIPO ACCIÓN CORRECT.	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNÉS DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACION	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUÑAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, NIVEL COMBUSTIBLE ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR	Fran	Fran	Fran	Fran	Fran	Fran	Fran	Fran	Fran	Fran	Fran	Fran		

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Floridablanca Colombia
CLASE VEHÍCULO: Carro tanque MARCA: Internacional MODELO: 1993
CONDUCTOR: Francisco Quintero TELÉFONO: _____ AGUA [X] COMBUSTIBLE [ ]

	1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	✓			07-11-2021	
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACIÓN	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓			08-01-2021	
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	✓				

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CEDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	NA	TIPO ACCIÓN PREV.	TIPO ACCIÓN CORECT.	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FÁCIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACION	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIÁNGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUÑAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCION	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMA DEL CONDUCTOR		Franc		Franc		Franc		Franc		Franc		Franc		Franc	
								VISTO BUENO JEFE							

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: camioneta PLACA: fwy 873 MARCA Nissan

Semana del 01 de 05 Al 05 de 05 de 2024 PROYECTO: Nodriza

Conductor Tuso Maldonado Localización: Nodriza

Lic. Conducción: S1 Categoria: C2 Vigencia: 10-05-2024

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIÉ.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De parqueo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Stop		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia vidrios(plumilla,agua)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapa platón (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de correas	✓		✓		✓			✓		✓	✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓			✓		✓	✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓			✓		✓	✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓			✓		✓	✓				
Mangueras	✓		✓		✓			✓		✓	✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA	Firma		Firma		Firma		Firma		Firma		Firma				

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: Yeferson Patiño FIRMA CONDUCTOR: Firma

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: camioneta PLACA: FQU 873 MARCA: NISSAN

Semana del 06 de 05 Al 11 de 05 de 2024 PROYECTO: Tilodiran

Conductor: Tirso Maldonado Localización: Tilodiran

Lic. Condución: 51 Categoria: C2 Vigencia: 16-05-2025

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De parqueo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Stop		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia vidrios(plumilla,agua)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		N		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapa platón (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE INSPECCION: Madelaine Rodriguez FIRMA CONDUCTOR: Francisco Quintero

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camioneta PLACA: FWY 873 MARCA Nissan

Semana del 13 de Mayo Al 19 de mayo de 2024 PROYECTO: Hidiran

Conductor Rafael Temoz Localización: Hidiran

Lic. Condución: Si Categoria: C2 Vigencia: _____

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)			√		√		√		√		√				
De trabajo traseras			√		√		√		√		√				
Direccionales			√		√		√		√		√				
De parqueo			√		√		√		√		√				
Stop			√		√		√		√		√				
CABINA															
Espejo central			√		√		√		√		√				
Espejos laterales			√		√		√		√		√				
Alarma de Retroceso			√		√		√		√		√				
Pito			√		√		√		√		√				
Seguro del capot			√		√		√		√		√				
Freno de Servicio			√		√		√		√		√				
Freno de emergencia			√		√		√		√		√				
Dirección(desajuste, ruido).			√		√		√		√		√				
Cinturones de Seguridad			√		√		√		√		√				
Puertas (estado, vidrios, seguros,			√		√		√		√		√				
Vidrio frontal en buen estado.			√		√		√		√		√				
Limpia vidrios(plumilla,agua)			√		√		√		√		√				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S			√		√		√		√		√				
Botiquin			√		√		√		√		√				
Asientos en buena condicion			√		√		√		√		√				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -			√		√		√		√		√				
Acondicionador de aire.			√		√		√		√		√				
Caja de cambios en buen estado.			√		√		√		√		√				
Equipo carretera completo			√		√		√		√		√				
Tapa platón (camioneta)			√		√		√		√		√				
Kit Ambiental			√		√		√		√		√				
Estado del platón (fibra)			√		√		√		√		√				
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,			√		√		√		√		√				
Llanta de repuesto			√		√		√		√		√				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite			√		√		√		√		√				
Estado de correas			√		√		√		√		√				
Bateria (cables,bornes,niveles)			√		√		√		√		√				
Radiador(fugas, tapa)			√		√		√		√		√				
Tanque de combustible(Abrasaderas-			√		√		√		√		√				
Mangueras			√		√		√		√		√				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: Madeleine Pachano FIRMA CONDUCTOR:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camioneta PLACA: FWY 875 MARCA Nissan

Semana del 20 de mayo AL 22 de mayo de 2024 PROYECTO: Nodisan

Conductor Rafael Lemus Localización: Nodisan

Lic. Conducción: 31 Categoria: C2 Vigencia: _____

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha ____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Puertas (estado, vidrios, seguros,	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Botiquín	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Tapa platón (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\		
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE INSPECCION: Madelaine Rodriguez FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camion PLACA: X6C 034 MARCA: Internacional

Semana del 01 de 05 Al 05 de 05 de 2024 PROYECTO: Tilajiran

Conductor: Ivan Maldonado Localización: Tilo.

Lic. Condución: Si Categoria: C2 Vigencia: 16-05-2026

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha ____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)							✓		✓		✓				
De trabajo traseras							✓		✓		✓				
Direccionales							✓		✓		✓				
De parqueo							✓		✓		✓				
Stop							✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central							✓		✓		✓				
Espejos laterales							✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso							✓		✓		✓				
Pito							✓		✓		✓				
Seguro del capot							✓		✓		✓				
Freno de Servicio							✓		✓		✓				
Freno de emergencia							✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).							✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad							✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros,							✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.							✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)							✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S							✓		✓		✓				
Botiquin							✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion							✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -							✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.							✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.							✓		✓		✓				
Equipo carretera completo							✓		✓		✓				
Tapa platón (camioneta)							✓		✓		✓				
Kit Ambiental							✓		✓		✓				
Estado del platón (fibra)							✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,							✓		✓		✓				
Llanta de repuesto							✓		✓						
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite							✓		✓		✓				
Estado de correas							✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)							✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)							✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-							✓		✓		✓				
Mangueras							✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA							[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: Madelene Rodriguez FIRMA CONDUCTOR: [signature]

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camion PLACA: _____ MARCA Chevrolet

Semana del 06 de 05 Al 12 de 05 de 2024 PROYECTO: Aldeirin

Conductor Jose Maldonado Localización: _____

Lic. Condución: 51 Categoria: C2 Vigencia: 16-05-2026

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha 11/06/24 Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquín	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tapa platón (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camion PLACA: _____ MARCA International

Semana del 06 de 05 Al 12 de 05 de 2024 PROYECTO: Nidarim

Conductor Jairo Maldonado Localización: _____

Lic. Condución: B1 Categoria: C2 Vigencia: 16-05-2026

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha 11/06/24 Póliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tapa platón (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: Hector Ramos FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camion PLACA: SGC 034 MARCA: International

Semana del 01 de 05 Al 05 de 05 de 2024 PROYECTO: Trigiram

Conductor: Ivan Maldonado Localización: Tulua

Lic. Condución: SI Categoria: C2 Vigencia: 16-05-2026

SOAT FECHA: Revisión Técn. Mecánica fecha: Poliza Todo Riesgo fecha:

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)							√		√		√				
De trabajo traseras							√		√		√				
Direccionales							√		√		√				
De parqueo							√		√		√				
Stop							√		√		√				
CABINA															
Espejo central							√		√		√				
Espejos laterales							√		√		√				
Alarma de Retroceso							√		√		√				
Pito							√		√		√				
Seguro del capot							√		√		√				
Freno de Servicio							√		√		√				
Freno de emergencia							√		√		√				
Dirección(desajuste, ruido).							√		√		√				
Cinturones de Seguridad							√		√		√				
Puertas (estado, vidrios, seguros,							√		√		√				
Vidrio frontal en buen estado.							√		√		√				
Limpia vidrios(plumilla,agua)							√		√		√				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S							√		√		√				
Botiquin							√		√		√				
Asientos en buena condicion							√		√		√				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -							√		√		√				
Acondicionador de aire.							√		√		√				
Caja de cambios en buen estado.							√		√		√				
Equipo carretera completo							√		√		√				
Tapa platón (camioneta)							√		√		√				
Kit Ambiental							√		√		√				
Estado del platón (fibra)							√		√		√				
LLANTAS							√		√		√				
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,							√		√						
Llanta de repuesto							√		√						
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite							√		√		√				
Estado de correas							√		√		√				
Bateria (cables,bornes,niveles)							√		√		√				
Radiador(fugas, tapa)							√		√		√				
Tanque de combustible(Abrasaderas-							√		√		√				
Mangueras							√		√		√				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: Madelene Rodriguez FIRMA CONDUCTOR:

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Eduardo Mayorga FIRMA: _____ PLACA: WPE6-973

PERIODO: SEMANA DEL 01 AL 05 DE 05 AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUNES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	[illegible]															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: ALGUNAS LLANTAS CON DESGASTE

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

NOMBRE CONDUCTOR: Eduardo Mayorga FIRMA: _____ PLACA: WF6-973

PERIODO: SEMANA DEL 06 AL 05 DE 11 AÑO: 2021 KM INICIAL: ___ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUJES	Frontales	2	√		√		√		√		√		√			
	Traseras de freno (reflectores)	2	√		√		√		√		√		√			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	√		√		√		√		√		√			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	√		√		√		√		√		√			
	De Stop y señal trasera	2	√		√		√		√		√		√			
CABINA	Espejos laterales	2	√		√		√		√		√		√			
	Alarma de retroceso	1	√		√		√		√		√		√			
	Pito	1	√		√		√		√		√		√			
	Freno de servicio	Completa	√		√		√		√		√		√			T
	Freno de emergencia	Completa	√		√		√		√		√		√			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	√		√		√		√		√		√			
	Cinturón de seguridad	2	√		√		√		√		√		√			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	√		√		√		√		√		√			
	Limpia brisas	1	√		√		√		√		√		√			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	√		√		√		√		√		√			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, Isodine espuma, Isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Conos reflectivos	2	√		√		√		√		√		√			
	VIGENCIA SOAT		√		√		√		√		√		√			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		√		√		√		√		√		√			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		√		√		√		√		√		√			
	Asiento en buena condición	1	√		√		√		√		√		√			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		√		√		√		√		√		√			
	Llantas y cauchos	Completo	√		√				√		√		√			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		√		√		√		√		√		√			T
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Pasadores, suspensión	Completo			√		√		√		√		√			
	Control fugas de aire	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Cadena del carden	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Acoples rapidos	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Manguera para suministrar aire	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Estado general del volco	1	√		√		√		√		√		√			
	Soporte del volco	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Motor	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Sistema de cargado	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Guarda Polvos	4	√		√		√		√		√		√			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Ganchos compuerta volco	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	√		√		√		√		√		√			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: Madeleine Blanquet G

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA	CODIGO: FOR-SST-014
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Eduardo Vargas FIRMA: PLACA: WF6-973

PERIODO: SEMANA DEL 13 AL 19 DE marzo AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de freno (luces)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vigencia SOAT		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema del volteo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de cargado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:_____

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Eduardo Mangonia FIRMA: _____ PLACA: UE6973

PERIODO: SEMANA DEL 20 AL 27 DE Mayo AÑO: 2024 KM INICIAL: ____ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de freno (inferior)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA SOAT		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema del motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carga	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

OPERADOR/CONDUCTOR: Horacio Perea FIRMA: _____ PLACA: SZZ-87

PERIODO: SEMANA DEL 01 AL 05 DE 01 AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2							✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflectivas)	4							✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2							✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2							✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2							✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2							✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1							✓		✓		✓			
	Pito	1							✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa							✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa							✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa							✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2							✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1							✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2							✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1							✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo							✓		✓					
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo							✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2							✓		✓		✓			
	VIGENCIA SOAT								✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION								✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES								✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1							✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo							✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)								✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo							✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos								✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	Completo							✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo							✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo							✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo							✓		✓		✓			
	Sistema del tanque	Completo							✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos							✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos							✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1							✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo							✓		✓		✓			
	Motor	Completo							✓		✓		✓			
	Sistema de carpado	Completo							✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4							✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo							✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo							✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo							✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR								Horacio Horacio							
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Horacio Perez FIRMA: _____ PLACA: 577-973

PERIODO: SEMANA DEL 06 AL 13 DE 05 AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUNES	Frontales	2	√		√		√		√		√		√			
	Traseras de frenado (reflectivo)	2	√		√		√		√		√		√			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	√		√		√		√		√		√			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	√		√		√		√		√		√			
	De Stop y señal trasera	2	√		√		√		√		√		√			
CABINA	Espejos laterales	2	√		√		√		√		√		√			
	Alarma de retroceso	1	√		√		√		√		√		√			
	Pito	1	√		√		√		√		√		√			
	Freno de servicio	Completa	√		√		√		√		√		√			
	Freno de emergencia	Completa	√		√		√		√		√		√			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	√		√		√		√		√		√			
	Cinturón de seguridad	2	√		√		√		√		√		√			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	√		√		√		√		√		√			
	Limpia brisas	1	√		√		√		√		√		√			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	√		√		√		√		√		√			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Conos reflectivos	2	√		√		√		√		√		√			
	Visibilidad delantera		√		√		√		√		√		√			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		√		√		√		√		√		√			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		√		√		√		√		√		√			
	Asiento en buena condición	1	√		√		√		√		√		√			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		√		√		√		√		√		√			
	Ventanas y cabina	Completo	√		√		√		√		√		√			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		√		√		√		√		√		√			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Pasadores, suspensión	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Control fugas de aire	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Sistema del cargue	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Acoples rapidos	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Manguera para suministrar aire	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Estado general del volco	1	√		√		√		√		√		√			
	Soporte del volco	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Motor	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Sistema de cargue	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Guarda Polvos	4	√		√		√		√		√		√			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Ganchos compuerta volco	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	√		√		√		√		√		√			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA CONDUCTOR		Horacio		Horacio		Horacio		Horacio		Horacio		Horacio			
	FIRMA SUPERVISOR		Madelaine Padraza G													

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

CONDUCTOR DESIGNADO POR: Horacio perez TURNO: _____ PLACA: SZZ-873

PERIODO: SEMANA DEL 15 AL 19 DE Mayo AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL: _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUJES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION				✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES				✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA SUPERVISOR		Horacio		Horacio		Horacio		Horacio		Horacio		Horacio			

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Horacio Perez FIRMA: _____ PLACA: 577 873

PERIODO: SEMANA DEL 20 AL 27 DE Mayo AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de freno (reflectivo)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA SOAT		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	protocolo de desinfeccion		Horacio		Horacio		Horacio		Horacio		Horacio		Horacio			
	FIRMA DEL CONDUCTOR		Made		Made		Made		Made		Made		Made			
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Jose Alvaro Quevedo FIRMA: _____ PLACA: 577-XTD

PERIODO: SEMANA DEL 21 AL 26 DE 05 AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL: _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2					✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	1					✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2					✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2					✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2					✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1					✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2					✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa					✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa					✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa					✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2					✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1					✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2					✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1					✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, Isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2					✓		✓		✓		✓			
	[illegible]						✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION						✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES						✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1					✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)						✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo					✓		✓		✓		✓			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos						✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo					✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1					✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo					✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4					✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo					✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

CONDUCTOR QUE OPERA: JOSE ALVARO QUEVEDO FIRMA: _____ PLACA: SZZ-770

PERIODO: SEMANA DEL 06 AL 12 DE 05 AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	√		√		√		√		√		√			
	Traseras de freno (reflectivas)	2	√		√		√		√		√		√			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	√		√		√		√		√		√			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	√		√		√		√		√		√			
	De Stop y señal trasera	2	√		√		√		√		√		√			
	Espejos laterales	1	√		√		√		√		√		√			
	Alarma de retroceso	1	√		√		√		√		√		√			
CABINA	Pito	Completa	√		√		√		√		√		√			
	Freno de servicio	Completa	√		√		√		√		√		√			
	Freno de emergencia	Completa	√		√		√		√		√		√			
	Dirección/suspensión (Terminales)	2	√		√		√		√		√		√			
	Cinturón de seguridad	1	√		√		√		√		√		√			
	Vidrio frontal (en buen estado)	2	√		√		√		√		√		√			
	Limpia brisas	1	√		√		√		√		√		√			
	Extintor de incendios (20 lbs)	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	2	√		√		√		√		√		√			
	Conos reflectivos		√		√		√		√		√		√			
	VIGENCIA SOAT		√		√		√		√		√		√			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		√		√		√		√		√		√			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES	1	√		√		√		√		√		√			
	Asiento en buena condición	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)		√		√		√		√		√		√			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		√		√		√		√		√		√			
	Llantas y cables		√		√		√		√		√		√			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Control de fugas hidráulicas	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Pasadores, suspensión	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Control fugas de aire	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	√		√		√		√		√		√			
ESTADO MECÁNICO	Sistema del volco	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Acoples rapidos	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Manguera para suministrar aire	1	√		√		√		√		√		√			
	Estado general del volco	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Soporte del volco	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Motor	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Sistema de carcasa	4	√		√		√		√		√		√			
	Guarda Polvos	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Ganchos compuerta volco	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Soportes o Bujes del Volco		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	protocolo de desinfeccion		Jua	Jua	Jo	Jua	Jo	Jua	Jo	Jua						
	Sistema de comunicación															
	FIRMA SUPERVISOR		Madelene Rodriguez													

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

640

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alvaro Acevedo FIRMA: _____ PLACA: 577-773

PERIODO: SEMANA DEL 13 AL 19 DE Mayo AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	√		√		√		√		√		√			
	Direccionales de trabajo (delanteras)	2	√		√		√		√		√		√			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	√		√		√		√		√		√			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	√		√		√		√		√		√			
	De Stop y señal trasera	2	√		√		√		√		√		√			
CABINA	Espejos laterales	2	√		√		√		√		√		√			
	Alarma de retroceso	1	√		√		√		√		√		√			
	Pito	1	√		√		√		√		√		√			
	Freno de servicio	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Freno de emergencia	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Cinturón de seguridad	2	√		√		√		√		√		√			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	√		√		√		√		√		√			
	Limpia brisas	2	√		√		√		√		√		√			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	√		√		√		√		√		√			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, Isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Conos reflectivos	2	√		√		√		√		√		√			
	PUERTAS DE CABINA		√		√		√		√		√		√			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		√		√		√		√		√		√			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		√		√		√		√		√		√			
	Asiento en buena condición	1	√		√		√		√		√		√			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		√		√		√		√		√		√			
	Mangueras y cables	Completo	√		√		√		√		√		√			
LLANT	Sin contaduras profundas y sin abultamientos		√		√		√		√		√		√			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Pasadores, suspensión	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Control fugas de aire	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Sistema del volcan	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Acoples rapidos	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Manguera para suministrar aire	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Estado general del volco	1	√		√		√		√		√		√			
	Soporte del volco	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Motor	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Sistema de carpado	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Guarda Polvos	4	√		√		√		√		√		√			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Ganchos compuerta volco	Completo	√		√		√		√		√		√			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	√		√		√		√		√		√			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR		Jueda		Jueda		Jueda		Jueda		Jueda		Jueda			
	FIRMA SUPERVISOR		Hard		Hard		Hard		Hard		Hard		Hard			

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA	CODIGO: FOR-SST-014
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Alvaro Acevedo FECHA: _____ PLACA: 372-773

PERIODO: SEMANA DEL 20 AL 26 DE 2022 AÑO: 2022 KM INICIAL: ___ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de freno (reflectivas)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA SOAT		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de cargado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA CONDUCTOR		Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan		
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: JULIO GUERRERO FIRMA: _____ PLACA: 305-TLF

PERIODO: SEMANA DEL 01 AL 05 DE 05 AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUNES	Frontales	2					✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflectivas)	1					✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2					✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2					✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2					✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1					✓		✓		✓		✓			
	Pito	1					✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2					✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1					✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1					✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1					✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2					✓		✓		✓		✓			
	LICENCIA DE TRANSITO						✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION						✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES						✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1					✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)						✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos						✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Cocina del cardan	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1					✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carcado	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4					✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo					✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo					✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	NOMBRE DEL CONDUCTOR						JULIO		JULIO		JULIO		JULIO		JULIO	
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: MADELEINE RODRIGUEZ S

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA	CODIGO: FOR-SST-014
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Diego Castelblanco FIRMA: _____ PLACA: 305 273

PERIODO: SEMANA DEL 06 AL 12 DE 05 AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de freno (reflectivas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave .	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA SOAT		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luces y cabina	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema del tanque	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de cargado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: MADELEINE RODRIGUEZ

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Julio Cabrales FIRMA: _____ PLACA: 505-273

PERIODO: SEMANA DEL 13 AL 19 DE Mayo AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de freno (reflectivas)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, curitas, micropore, vendas,	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA SOAT				✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION				✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES				✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema del tanque	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de tensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	NOMBRE DEL CONDUCTOR		Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio		
	FIRMA SUPERVISOR	Madeleine Rodriguez														

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA	CODIGO: FOR-SST-014
	INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 09-03-22

CONDUCTOR: Julio Castelblanco PLACA: 506-273

PERIODO: SEMANA DEL 20 AL 27 DE MAYO AÑO: 2024 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (delanteras)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solución, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vigencia del SOAT		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Sistema del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	NOMBRE DEL CONDUCTOR		Julio		Julio		Julio		Julio		Julio		Julio			
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: ___

Powered by CamScanner

9.3.4 PLANILLA DE ASISTENCIA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 04-05-2024 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Inspecaonar los vehiculos antes de encender

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
2	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
3	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
4	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	BRAYAN LEGUIZAMON	1.007.747.536	CADENERO	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	
11	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
12	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
13	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	
14	NAIDU PEREZ	3348O635	CONTROLADORA	
15	WILMER ROA	943O674	OPERADOR	
16	DEIVID GUINA	74.770.319	OFICIAL	
17	LUIS BARRERO GONZAGA	17586O36	OPERADOR	
18	ELVER TARACHE	1118569118	AUXILIAR DE OBRA	
19	NELSON ALEJANDRO DUQUE	1118531O38	AUXILIAR DE OBRA	
20	LUIS FERNANDO GUINA	74862O19	AUXILIAR DE OBRA	
21	JHOHAN DAVID GOMEZ	1O29642224	AUXILIAR DE OBRA	
22	ALDAIR ORTIZ TABACO	1OO6557607	AUXILIAR DE OBRA	
23	ADRIAN DAVID SOLORZANO	111853O26O	AUXILIAR DE OBRA	
24	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1O66727172	AUXILIAR DE OBRA	
25	DAGOBERTO ARIZA	1122787	AUXILIAR DE OBRA	
26	WILSON PADILLA	7486O237	CADENERO	
27	JOSE MERCHAN	4282129	OPERADOR	
28	LUIS FERNANDO LEMUS	1O576O2737	CADENERO 1	
29	DIDIMO VARGAS	1348696O	OERADOR	
30	ELSY ALARCON	4744O746	CONTROLADORA	

Observaciones: el arranque

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JAIRO CUBIDES	9517517	ING RESIDENTE	
2	OSCAR ROSAS.FERNANDEZ	1118530376	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
6	Jose Maria Salcedo	9.656.888	auxiliar obra	
7	Jorge Uriel Medinas	1.075261	Operador	
8	Jaime lopez Oyola	10177529	Operador	
9	Jose Jesus Pinzon	1006406 024	OFICIAL	
10	[illegible]	1116809328	OFICIAL	
11	OSCAR [illegible]	7177705	OFICIAL	
12	IVAN FABIAN REINA C.	1118576962	AUXILIAR O-	
13	SAMIR MUÑOZ	7074070418	AYUDANTE	
14	[illegible]	1007678093	AUXI	
15	TITO [illegible]	9433162	Conductor	
16	Brayan Mariño	1058352836	conductor	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: Lun 6 MAYO 2024 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Calibrar el aire de las llantas en los

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madelene Rodriguez Duracion: (Min 30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
2	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
3	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
4	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	BRAYAN LEGUIZAMON	1.007.747.536	CADENERO	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	
11	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
12	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
13	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	
14	NIVIDU PEREZ	3348O635	CONTROLADORA	
15	WILMER ROA	943O674	OPERADOR	
16	DEIVID GUINA	74.770.319	OFICIAL	
17	LUIS BARRERO GONZAGA	17586O36	OPERADOR	
18	ELVER TARACHE	1118569118	AUXILIAR DE OBRA	
19	NELSON ALEJANDRO DUQUE	1118531O38	AUXILIAR DE OBRA	
20	LUIS FERNANDO GUINA	74862O19	AUXILIAR DE OBRA	
21	JHOHAN DAVID GOMEZ	1O29642224	AUXILIAR DE OBRA	
22	ALDAIR ORTIZ TABACO	1OO6557607	AUXILIAR DE OBRA	
23	ADRIAN DAVID SOLORZANO	111853O26O	AUXILIAR DE OBRA	
24	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1O66727172	AUXILIAR DE OBRA	
25	DAGOBERTO ARIZA	1122787	AUXILIAR DE OBRA	
26	WILSON PADILLA	7486O237	CADENERO	
27	JOSE MERCHAN	4282129	OPERADOR	
28	LUIS FERNANDO LEMUS	1O576O2737	CADENERO 1	
29	DIDIMO VARGAS	1348696O	OERADOR	
30	ELSY ALARCON	4744O746	CONTROLADORA	

Observaciones: Vehiculos y maquinaria

V°B° Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Mi	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JAIRO CUBIDES	9517517	ING RESIDENTE	
2	OSCAR ROSAS FERNANDEZ	111853O376	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577O95	AUXILIAR DE OBRA	
5	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
6	José María Salcedo cerón	9656886	Auxiliar obra	
7	Ruben Dario Espinosa	1.118.559.077	electricista	
8	Joseph Choco	1116609321	Oficial.	
9	Jose Jesus Pirabán	1006106024	Oficial	
10	Brayan Mariño	1058338672	conductor	
11	Jaime lopez Oyola	10177529	Operador	
12	Samir Mendoza	7074012418	Ayudante	
13	Jorge Uriel Medinas	1.075261	Operador	
14	Pedro Alci Sonai	1007678097	Aux.	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		V°Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros

FECHA: 08-05-2024 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Acatar la orden de pare cuando el contratador

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine R. Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
2	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
3	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
4	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	BRAYAN LEGUIZAMON	1.007.747.536	CADENERO	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	
11	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
12	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
13	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	
14	NAIDU PEREZ	3348O635	CONTROLADORA	
15	WILMER ROA	943O674	OPERADOR	
16	DEIVID GUINA	74.770.319	OFICIAL	
17	LUIS BARRERO GONZAGA	17586O36	OPERADOR	
18	ELVER TARACHE	1118569118	AUXILIAR DE OBRA	
19	NELSON ALEJANDRO DUQUE	1118531O38	AUXILIAR DE OBRA	
20	LUIS FERNANDO GUINA	74862O19	AUXILIAR DE OBRA	
21	JHOHAN DAVID GOMEZ	1O29642224	AUXILIAR DE OBRA	
22	ALDAIR ORTIZ TABACO	1OO65576O7	AUXILIAR DE OBRA	
23	ADRIAN DAVID SOLORZANO	111853O26O	AUXILIAR DE OBRA	
24	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1O66727172	AUXILIAR DE OBRA	
25	DAGOBERTO ARIZA	1122787	AUXILIAR DE OBRA	
26	WILSON PADILLA	7486O237	CADENERO	
27	JOSE MERCHAN	4282129	OPERADOR	
28	LUIS FERNANDO LEMUS	1O576O2737	CADENERO 1	
29	DIDIMO VARGAS	1348696O	OERADOR	
30	ELSY ALARCON	4744O746	CONTROLADORA	

Observaciones: Vial me lo imponga

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JAIRO CUBIDES	9517517	ING RESIDENTE	
2	OSCAR ROSAS FERNANDEZ	111853O376	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577O95	AUXILIAR DE OBRA	
5	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
6	José Maria Salcedo	9.656.888	Auxiliar obra	
7	PABLO GUATIBONZA	1C102645577	Auxiliar	
8	19.50 Maldonado	9433162	conductor	
9	Fubar Dario Echeverria Cuellar	1.118.889.074	electricista	
10	IVAN FABIAN REINA C.	1118 576962	AUXILIAR O-	
11	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	Wilson Padilla
12	Jorge Uriel Medina S	1.075261	operador	
13	Pedro Uli Lanos	1007678097	Mx	Lanos Pe.
14	Samir Mendoza	1074012418	AYUDANTE	Samir
15	Josf Jesus Proban	1006406024	Oficial	
16	Jose Pacheco	1116609321	OFICIAL	Jose
17	ANDRES TORRES	1115854144	conductor	
18	Alfonso Cardona	95305716	Conductor	
19	Jaime Marino	74.186.976	Conductor	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones	

V°B° Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros

FECHA:	Lun 27 - mayo	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	porque hacemos los preoperacionales a los		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
2	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
3	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
4	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	BRAYAN LEGUIZAMON	1.007.747.536	CADENERO	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	
11	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
12	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
13	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	
14	NUIDU PEREZ	3348O635	CONTROLADORA	
15	WILMER ROA	943O674	OPERADOR	
16	DEIVID GUINA	74.770.319	OFICIAL	
17	LUIS BARRERO GONZAGA	17586O36	OPERADOR	
18	ELVER TARACHE	1118569118	AUXILIAR DE OBRA	
19	NELSON ALEJANDRO DUQUE	1118531O38	AUXILIAR DE OBRA	
20	LUIS FERNANDO GUINA	74862O19	AUXILIAR DE OBRA	
21	JHOHAN DAVID GOMEZ	1O29642224	AUXILIAR DE OBRA	
22	ALDAIR ORTIZ TABACO	1OO6557607	AUXILIAR DE OBRA	
23	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
24	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1O66727172	AUXILIAR DE OBRA	
25	DAGOBERTO ARIZA	1122787	AUXILIAR DE OBRA	
26	WILSON PADILLA	7486O237	CADENERO	
27	JOSE MERCHAN	4282129	OPERADOR	
28	LUIS FERNANDO LEMUS	1O57602737	CADENERO 1	
29	DIDIMO VARGAS	13486960	OERADOR	
30	ELSY ALARCON	4744O746	CONTROLADORA	

Observaciones: vehiculos

V.o.B.o Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JAIRO CUBIDES	9517517	ING RESIDENTE	
2	OSCAR ROSAS FERNANDEZ	1118530376	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
6	Jose Maria. Salcedo	9.656.686	Auxiliar OBra	
7	PABLO GUATIBONZA T	1002645527	AUXILIAR	
8	JOSE JESUS Pinzon	1006406024	Oficial	
9	IVAN FABIAN REINA C.	1118576962	AUXILIAR O-	
10	TITO RINCON	86.049.760	OFICIA	
11	Nesto Ortiz	7478741796	Ayudante ?	
12	Sandra Rondon	1074012418	Auxiliar	
13	ANDRES TORRES	1115854144	conductor	
14	Theodan pajoy	7-029.606.369	conductor	
15	Dijhon Cardenas	953074	Conductor	
16	Jose Gustavo Chaparro	1098726923	conductor	
17	Saeme Marino	74.180.976	Conductor	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

V°B° Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	21-05-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Las Senales de transito son un aviso		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
2	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS H
3	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	Ramon S.
4	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	Alberto
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	BRAYAN LEGUIZAMON	1.007.747.536	CADENERO	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NINO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	JUAN DAVID RINCON	1122922193	AUXILIAR DE OBRA	Juandavid
11	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	Wilmer Vargas
12	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
13	MADELEINE RODRIGUEZ	47436638	HSEQ	
14	NUIDU PEREZ	3348O635	CONTROLADORA	
15	WILMER ROA	943O674	OPERADOR	
16	DEIVID GUINA	74.770.319	OFICIAL	
17	LUIS BARRERO GONZAGA	17586O36	OPERADOR	
18	ELVER TARACHE	1118569118	AUXILIAR DE OBRA	Andres T.
19	NELSON ALEJANDRO DUQUE	1118531O38	AUXILIAR DE OBRA	
20	LUIS FERNANDO GUINA	74862O19	AUXILIAR DE OBRA	
21	JHOHAN DAVID GOMEZ	1O29642224	AUXILIAR DE OBRA	
22	ALDAIR ORTIZ TABACO	1OO6557607	AUXILIAR DE OBRA	
23	ADRIAN DAVID SOLORZANO	111853O26O	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
24	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1O66727172	AUXILIAR DE OBRA	
25	DAGOBERTO ARIZA	1122787	AUXILIAR DE OBRA	
26	WILSON PADILLA	7486O237	CADENERO	Wilson Padilla
27	JOSE MERCHAN	4282129	OPERADOR	
28	LUIS FERNANDO LEMUS	1O576O2737	CADENERO 1	
29	DIDIMO VARGAS	1348696O	OERADOR	
30	ELSY ALARCON	4744O746	CONTROLADORA	Elsy A.

Observaciones	Importante	Vb.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Mi	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JAIRO CUBIDES	9517517	ING RESIDENTE	
2	OSÇAR ROSAS FERNANDEZ	1118530376	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMÀEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael V.
5	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
6	José María Salcedo	9.656.088	Auxiliar obra	
7	Nestor Ortiz	1118744198	operador P.	
8	Ruben Darío Espinosa	1.118-884.079	electricista	
9	PABLO GUAYBOQUZA	1002645527	AUXILIAR	
10	Alfonso Cardenas	4530574	Conductor	
11	Jhonatan Daiog	7.020.660.360	conductor	
12	Jose Gustavo chaparro	1002276973	Conductor	
13	JOSE de JESUS P.	1061.406.074	OFICIAL	
14	SAMir Mendoza J	1074012418	Axiliar	SAMir
15	Jaime Mariño	74.186.976	conductor	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones	Yo, Rio Responsable

Powered by CamScanner

9.3.5 PLANILLA NOMINA CONTROLADORES VIALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NOMINA MENSUAL 1-31 DE MAYO DE 2024 - TILODIRÁN

N	CC	NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	CUENTA	BANCO	SBC	SALARIO BASICO	AUX. TRANS	AUX. NO SALARIAL DE ALIMEN	DIAS TRAB	DIAS INCAP	DIAS SUS	SALARIO DEVEN	SALARIO NO Y/O LIC	SUS	AUXILIO TRANS	AUXILIO NO SALARIAL DE ALIMEN		AUX SALARIAL		H.E.D. 1,25		H.E.N. 1,75		H.D.F. 1,75		DOM Y FES	TOTAL HORAS Y RECARG	PAGO SIA 55	TOTAL DEVEN	SALUD 4%	PENSION 4%	TOTAL DEDUC	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	1 007 367 619	BARRERA PAULA VALENTINA	CONTROLADOR VIAL	15/05/2024	EFECTIVO	NA	1 450 000	1 450 000	162 000		30	0	0	1450000	0	0	15	97200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1547200	58000	58000	116000	1.431.200	
2	1 007 767 067	BERNAL GODOY YILVER	CONTROLADOR VIAL	15/05/2024	EFECTIVO	NA	1 450 000	1 450 000	162 000	0	30	0	0	1450000	0	0	30	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1612000	58000	58000	116000	1.496.000	
3	1 007 654 282	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO	CONTROLADOR VIAL	15/05/2024	400153697	BOGOTA	1 450 000	1 450 000	162 000		30	0	0	1450000	0	0	30	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1612000	58000	58000	116000	1.496.000	
4	74 811 842	PALACIOS JOSE VICENTE	CONTROLADOR VIAL	15/05/2024	3142991643	AHORRO A LA MANO	1 450 000	1 450 000	162 000	0	30	0	0	1450000	0	0	30	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1612000	58000	58000	116000	1.496.000	
5	1 140 845 768	PEDRAZA JAMES ALEXIS	CONTROLADOR VIAL	15/05/2024	409908289	BOGOTA	1 450 000	1 450 000	162 000	0	30	0	0	1450000	0	0	30	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1612000	58000	58000	116000	1.496.000	
6	13 466 000	VARGAS EXDIMO	CONTROLADOR VIAL	15/05/2024	648136788	BOGOTA	1.450.000	1.450.000	162 000	0	28	2	0	1353333	96667	0	28	151200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1504533	60181	0	60181	1.444.352	
TOTAL							8.700.000	8.700.000	972.000	0	178	2	0	8.603.333	96.667	0		965.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.496.213	380.181	290.000	670.181	8.826.032	

ENDER STANLEY MARTINEZ
CODIGO: NOMINA INGENIERIA

AMANDA MARIA DONIS BARRERA ALFONSO
REPRESENTANTE LEGAL

9.3.6 PERMISO CIERRE TEMPORAL DE VIAS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

RESOLUCIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

RESOLUCIÓN No. 05013 DEL 26 DE ABRIL DE 2024

"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 03047 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024, y se dictan otras disposiciones"

El Secretario de Movilidad de Yopal en uso de sus facultades legales, constitucionales y conferidas por la Ley 105 de 1993, la ley 769 de 2002 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 769 de 2002, en el título I, capítulo II, artículo 3, Modificado por el Artículo 2º de la Ley 1383 de 2010. **Autoridades de tránsito.** Para los efectos de la presente Ley entiéndase autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes: El Ministerio de Transporte, Los gobernadores y los Alcaldes, **los organismos de tránsito de carácter** Departamental, **Municipal** o Distrital, La Policía Nacional a través de la dirección de tránsito y transporte, los Inspectores de Policía, los inspectores de tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial. La Superintendencia General de Puertos y Transportes. Las fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5º de este artículo. Los Agentes de Tránsito y Transporte.

Que el título III, capítulo XIII, artículo 119 de la Ley 769 del 2002, Jurisdicción y Facultades. Expresa: sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos, así mismo, en el Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, establece que las autoridades de tránsito deben velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas o privadas abiertas al público y que sus funciones son de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben estar orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Que en concordancia con los postulados constitucionales, el artículo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 de 2010, determina que en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, sin embargo, están sujetos a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes; igualmente le otorga al Ministerio de Transporte por ser la autoridad suprema de tránsito, la facultad de definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito, y entre los principios rectores del Código se establece la seguridad de los usuarios.

Que la Ley 769 de 2002, En el Título III, **NORMAS DE COMPORTAMIENTO** - Capítulo VIII Trabajos eventuales en la vía Pública, **Artículo 101.** Normas para realizar trabajos en vía pública. Enuncia: Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas. Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

661

tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de transito competente. Así mismo en el **Artículo 102. Manejo de escombros.** Establece: Todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado.

Que, para el cierre temporal de las vías urbanas del municipio de Yopal, se acatará estrictamente los lineamientos indicados en el **"MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORRUTAS DE COLOMBIA"**, que reglamenta los dispositivos temporales para el control en calles y carreteras, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015.

Que le corresponde a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, la realización de todos los trámites necesarios para la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones, etc., necesarios para la ejecución de las obras materia de la presente resolución, que se deban otorgar por las demás autoridades competentes, toda vez que la competencia de la Secretaría de Movilidad para otorgar el permiso de ocupación comprende única y exclusivamente a los tramos de vías descritas y a las obras descritas.

Que la Secretaría de Movilidad de Yopal tiene como misión asegurar la organización y funcionamiento del tránsito y transporte con la finalidad de facilitar el derecho fundamental de la movilidad de las demás personas que circulen por el Municipio, así como dirigir, coordinar y controlar mecanismos y procedimientos que permitan el cumplimiento y aplicación del Código Nacional de Tránsito en el Departamento

Que el Código Nacional de Policía y Convivencia, Título XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA. Establece en el Artículo 135, (corregido por el art. 10 del Decreto Nacional 555 de 2017): **Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.** "Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada":

"D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución viable, cómoda e higiénica en el área.
15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público.
17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de cualquier clase una vez terminada la obra, cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario por seguridad de la misma.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar la contaminación del agua con materiales e implementar las acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios públicos.

23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos.
24. Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales".

Que la Secretaría de Movilidad de Yopal expidió el acto administrativo No. **03047 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024, "Por la cual se concede permiso para Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal para la realización de la "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**

Que, el día 23 de Abril de 2024, mediante radicado No. 2024117782, la Señora **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 expedida en Yopal, en calidad de representante legal de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, contratista de la **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P,** con contrato de Obra No. 032 de 2023, allega a la secretaria de Movilidad de Yopal, un oficio en donde se realiza un ajuste a las direcciones de intervenciones faltantes del contrato de Obra, donde se relacionan y describen en las siguientes Condiciones.

ACTIVIDAD	FECHAS	HORARIOS
"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"	26 de Abril de 2024 hasta 20 de Agosto de 2024	**Horarios Diurnos** Lunes a Sábado: 06:00 am a las 18:00 pm **Horarios Nocturnos** Dependiendo del cronograma de Obra, que está variando de acuerdo a las condiciones climáticas y avances de obra, desde las 08:00 pm a las 02:00 am del siguiente día
CIERRES TOTALES Y TEMPORALES DE VIAS		

No TRAMO	SUBTRAMO	VIAS A INTERVENIR	FECHA DE INTERVENCION	TIPO DE CIERRE
1	1	CALLE 1 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	20 FEBRERO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
2	2	CALLE 1 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	20 FEBRERO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
3	3	CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	01 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
4	4	CALLE 3 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	20 JUNIO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
5	5	CALLE 4 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	30 ABRIL AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
6	6	CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	15 ABRIL AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
7	7	CALLE 4 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	01 ABRIL AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
8	8	CALLE 5 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	30 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
9	9	CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	30 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
10	10	CALLE 5 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	20 MARZO AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
11	11	CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	20 JULIO AL 20 SEPTIEMBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
12	12	CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3	20 JULIO AL 20 SEPTIEMBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
13	13	CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	20 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE	PARCIAL - TOTAL
14	14	CARRERA 4 ENTRE VIA LOS MANGOS Y CALLE 2	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
15	15	CARRERA 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
16	16	CARRERA 5 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 5	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
17	17	CARRERA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2024	PARCIAL - TOTAL
18	18	VIA AGUALINDA DESDE LA ENTRADA PLANTA DE TRATAMIENTO A CARRERA 4	20 FEBRERO AL 20 ABRIL 2024	PARCIAL - TOTAL

CIERRES DE ACCESOS DE VÍAS VEREDALES

Ruta de Acceso hacia la Vereda Los Mangos, correspondiente a: Calle 2 entre la Vía Yopal – Algarrobo Carrera 3 entre Calle 2 y Calle 1 y se toma la Vía a los Mangos	**HORARIOS DE TRAFICO PESADO** **Lunes a Viernes** 09:00 am a 11:00 am y 03:00 pm a 5:00 pm **Sabados** 09:00 am a 11:00 am

Nota 1: Una vez se finalicen las actividades de obra a las horas señaladas, las vías quedaran habilitadas para su circulación normal.

Nota 2: Si dentro de las actividades se localizan centros educativos se debe identificar y acatar los horarios que estén relacionados dentro del centro educativo.

Nota 3: Es muy importante que el contratista notifique oportunamente a la comunidad e instituciones educativas de las obras o actividades que se van a realizar en las direcciones mencionadas en la resolución, su información puede comprender: medios de comunicación, avisos, folletos, vallas informativas, volantes, etc. Además, se debe notificar y evidenciar a la Secretaría de Movilidad de Yopal la información de estas mismas.

Nota 4: El suministro de materiales para una obra y el transporte de escombros, se deberá programar durante horas no pico del día y preferiblemente en horas nocturnas, con el fin de mitigar el impacto generado por la obra. Igualmente deberá especificarse las condiciones para la movilización de la maquinaria de construcción, acorde con las normas del Código Nacional de Tránsito.

664

Nota 5: Atender cualquier sugerencia de carácter técnico que la Secretaría de Movilidad de Yopal considere pertinente para el desarrollo de los trabajos, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios.

Nota 6: El responsable de la obra deberá disponer, como mínimo, de un Kit de señalización vertical fija en las vías donde se realizará los ingresos y salidas de los vehículos.

Nota 7: Se debe investigar detalladamente la presencia de redes, tales como energía, acueducto, gas, telefonía, alcantarillado y otros; en las zonas a intervenir y aledaña a las mismas, siendo responsable de los eventuales daños ocasionados durante la ejecución de los trabajos.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario modificar la resolución No. **03047 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024**, tanto de la parte considerativa como la parte resolutiva en lo que respecta a las direcciones establecidas para los Cierres de Vías del Centro Poblado de Tilodiran y los Cierres de Accesos de Vías Rurales del Municipio de Yopal a intervenir, según soporte del Plan de Manejo de Transito, allegado por el contratista **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, con sus respectivos ajustes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFIQUESE el Articulo 1 de la Resolución No. 03047 del 09 de Febrero de 2024, el cual quedará así:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, para que establezca medidas de regulación del tránsito para los cierres de Vías del Centro Poblado de Tilodiran y Cierre de accesos de Vías Veredal hacia Los Mangos, enunciadas en la parte considerativa de la presente resolución desde el 26 de Abril de 2024 hasta el 20 de Agosto de 2024, para que realice las actividades de **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dentro de las direcciones, fechas y horarios mencionadas anteriormente, tendientes a garantizar la seguridad, integridad personal y vida de los usuarios, como se indica a continuación.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez otorgado el permiso provisional por parte de la Secretaría de Movilidad de Yopal, ejercerá visitas técnicas a través de un funcionario para la supervisión, vigilancia y control de las obras a fin de determinar si están cumpliendo los términos del presente acto administrativo. Se dejará constancia de la visita técnica mediante un **ACTA DE VISITA** suscrita entre un representante de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, y los funcionarios supervisores de la Secretaría de Movilidad de Yopal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la obra no se inicia en el plazo otorgado mediante esta resolución, se entenderá que el beneficiario de este permiso provisional desiste de su solicitud y en consecuencia se deroga el presente acto administrativo.

PARARAFO TERCERO: El otorgamiento del presente permiso no vincula a la entidad otorgante de responsabilidad civil, penal, laboral, extracontractual y de incumplimiento derivada de la realización y desarrollo de las obras.

PARAGRAFO CUARTO: La empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, deberá informar a la secretaría de Movilidad de Yopal, sobre la suspensión y/o terminación de las obras que están contempladas en el Artículo 1 de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones de la Resolución No. 03047 del 09 de Febrero de 2024, continúan vigentes.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Yopal Casanare a los Veintiséis (26) días del mes de Abril de 2024.

NELSON RICARDO CAMARGO PEREZ
Secretario de Movilidad de Yopal

Elaboro: JUAN MANUEL HOLGUIN
Cargo: Profesional Contratado

Reviso: ANDREA ESTEFANIA JIMENEZ VARGAS
Cargo: Profesional Universitario

SECRE... TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
NOTIFICACIÓN PERSONAL
El Señor MARIA J. BARRERA A. Se hizo Presente
En este Despacho el Día 22 Del mes MAY Del Año 2024
Quien se identificó con La C.C. No. 47436168
Expedida en YOPAL
Quien se notifica de La Resolución No. 0503
De Fecha 26-ABR-2024
El Notificado
La Secretaria

666

9.3.2 DOCUMENTACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10014978629

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
DSO873	JAC	HFC1042KND	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.771	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	PLANCHON -	DIESEL	2400

NÚMERO DE MOTOR: H4013562 — REG: N — VIN: LJ11PCBC3J9000107

NÚMERO DE SERIE: LJ11PCBC3J9000107 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: LJ11PCBC3J9000107 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): DIAZ CASTELBLANCO DIEGO HERNANDO — IDENTIFICACIÓN: C.C. 79793440

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE: ******* — ENCLA HP: 114


DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352017000236610 — MC: I — FECHA IMPORT: 15/06/2017 — PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
07/11/2017	07/11/2017	*******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MOPAL YOPAL



LT01007431534