


Fecha de verificación: 30 / 08 / 2024 — Hora de inicio: 07 : 30 AM [X] PM [ ] — Hora de finalización: 12 : 55 AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación: Yuli Alexandra Suarez Bonilla — No. Identificación: 1069439676 — Cargo: Ejecución Técnica

Nombre profesional encargado de la verificación: — No. Identificación: — Cargo:

Nombre profesional encargado de la verificación: — No. Identificación: — Cargo:

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Fundación Paz y Familia — NIT: 901488540

No. CASO: 25094182024 — No. Casos seleccionados: 1.114

Código CUENTAME: 257430004834S — Regional: Cundinamarca — Centro Zonal: Fusagasugá


Nombre Unidad de Servicio: Rayitos de Sol


Registre el total de cupos asignados a la UDS/MUCA	60
Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/MUCA al momento de la verificación. (para realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada segmento poblacional)	49
¿El número de usuarios registrados en el Cuidadano corresponden a los cupos asignados a la UDS?	SI [X] NO [ ]
¿Los usuarios registrados en el RUAF corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?	SI [X] NO [ ]
¿El número total de usuarios presentes en la UDS se encuentran registrados en el RUAF y en el aplicativo de información CUENTAME?	SI [X] NO [ ]

Ambientes Educativos y Protectores	A1	4	Algunos ventanos no cuentan con protección en los esquineros.
	38		Se observan algunas puertas y ventanas con óxido. Algunos vidrios no cuentan con película de seguridad y se evidencian rotos. Algunas puertas no tienen sistema de protección que prevenga los machucones y se encuentran en mal estado, incluyendo la zona de los baños. Las baldosas se encuentran rotas o agrietadas en algunas zonas del HCB

			Algunas zonas presentan humedad en la parte superior e inferior de las paredes
	17	10	Los canecos dispuestos para los residuos sólidos en la zona de los baños no cuenta con tapa.
Salud y Nutrición	18, 19, 20, 21 y 22	13	En el área de cocina se evidencia un celular, lo que puede generar contaminación a los alimentos que se están preparando.
	18 y 20	16	Los alimentos dispuestos en el refrigerador (cebolla, tomate, pimentón, cilantro, etc) no se encuentran rotulados.
	20 y 21	21	La UOS no cuenta con elemento gramero para realizar el proceso de estandarización de porciones.
	15 y 14	22	No se realiza la estandarización de porciones en el tiempo del refrigerio reforzado, ya que, la UOS no cuenta con gramera.
Familia Comunidad y Redes	4	39	La UOS no cuenta con plan de Articulación Interinstitucional y comunitaria.
Administrativo y de Gestión	54	30	En el formato Registro de Asistencia Mensual - RAM la dirección reportada no coincide con la registrada en el sistema de información Cuentame. No se relaciona la causa de retiro del usuario SIFP.
			En el sistema de información Cuentame reporta el nombre del responsable de la unidad a una Madre Comunitaria que no se encuentra vinculada actualmente.
			Los usuarios DGRG e ISSG no cuentan con foto en la carpeta de formalización de cupo.

Powered by CamScanner





Yuli Alexandra Suárez Ramos	1.069.431.916	Ejecución Técnica	
Lina Yuceli García García	1.073.151.947	Madre comunitaria	
Adriana Yaya Pabuena	1.916.132.426	Apoyo Comunitario	
Ana Catalina Avilan Benavides	1.042.496.828.10	Madre Comisionaria	
Nidia Heredes Cespedes Rodriguez	365.215.498.515	Madre Comunitaria	
Yuli Andrea Muñoz castillo	1.069.431.916.2C	Madre comunitaria	