

S+ELTIC	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10



PROYECTO IDEA SOL MTTO SISTEMA SEG

INFORME DE GESTION MENSUAL

Preparado por

S+ELTIC

**Medellín-Colombia
SEPTIEMBRE DE 2024**

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	SECCIÓN MODIFICADA	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
00	N.A	8/02/2020	Primera emisión
01	N.A	26/02/2024	Implementación

REVISIÓN Y APROBACIÓN FINAL

Número de revisión		0	1	2	3
Responsable elaboración:	Nombre:	Mario Pedraza.			
	Firma:	Mario P.			
Responsable revisión:	Nombre:				
	Firma:				
Responsable aprobación:	Nombre:				
	Firma:				
Fecha:					

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

ENTIDAD

COPIAS

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

Contenido

1.	ASPECTOS GENERALES.....	4
2.	ALCANCE.....	4
3.	INTRODUCCIÓN.....	4
4.	LISTA DE EQUIPOS EN LA SEDE	4
5.	EQUIPOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS.	7
6.	RECOMENDACIONES.	11
7.	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EQUIPOS.....	14
8.	CONCLUSIONES.....	18

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

1. ASPECTOS GENERALES

Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato número 0175 DE 2024 entre Seltic y el IDEA.

2. ALCANCE

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, para los sistemas electrónicos de seguridad, ubicados en el Instituto para el desarrollo de Antioquia.

3. INTRODUCCIÓN

La implementación de soluciones y mantenimiento preventivo en cámaras de seguridad, desde la fecha 20/08/2024 hasta el 19/09/2024.

4. LISTA DE EQUIPOS EN LA SEDE

Los siguientes son los equipos revisados en la sede, de los cuales se cuenta con diagnóstico este mes en el sistema CCTV:

TIPO EQUIPO	UBICACIÓN
CAMARA FIJA	AUDITORIO P1
DOMO PTZ	PTZ PORTERIA VEHICULAR
CAMARA FIJA	VISTA PORTERIA VEHICULAR

Tabla 1. Equipos diagnosticados en sitio.

Los siguientes son los equipos revisados en la sede, de los cuales se cuenta con diagnóstico este mes en el sistema de control de acceso:

TIPO EQUIPO	NUMERACIÓN/UBICACIÓN	
TARJETA DE ACCESO	5278	
TARJETA DE ACCESO	4501	
TARJETA DE ACCESO	4441	
TARJETA DE ACCESO	5066	
	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

TARJETA DE ACCESO	4474
TARJETA DE ACCESO	4729
TARJETA DE ACCESO	4987
TARJETA DE ACCESO	4470
TARJETA DE ACCESO	5138
TARJETA DE ACCESO	4745
TARJETA DE ACCESO	5067
TARJETA DE ACCESO	4986
TARJETA DE ACCESO	5279
TARJETA DE ACCESO	4920
TARJETA DE ACCESO	5144
TARJETA DE ACCESO	5316
TARJETA DE ACCESO	5317
TARJETA DE ACCESO	5318
TARJETA DE ACCESO	5319
TARJETA DE ACCESO	5320
TARJETA DE ACCESO	5321
TARJETA DE ACCESO	5322
TARJETA DE ACCESO	5323
TARJETA DE ACCESO	5324
TARJETA DE ACCESO	5325
TARJETA DE ACCESO	5326
TARJETA DE ACCESO	5327
TARJETA DE ACCESO	5328
TORNIQUETE	ENTRADA PRINCIPAL
TORNIQUETE	ENTRADA PRINCIPAL

Tabla 1. Equipos diagnosticados en sitio.

Los siguientes son los equipos revisados en la sede, de los cuales se cuenta con diagnóstico este mes en el sistema de panel de incendios:

TIPO EQUIPO	NUMERACIÓN/UBICACIÓN	
SENSOR DE HUMO	1D011	
SENSOR DE HUMO	1D039	
SENSOR DE HUMO	1D040	
SENSOR DE HUMO	1D041	
SENSOR DE HUMO	1D042	
SENSOR DE HUMO	1D043	

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

SENSOR DE HUMO	1D044
SENSOR DE HUMO	1D045
SENSOR DE HUMO	1D046
SENSOR DE HUMO	1D047
SENSOR DE HUMO	1D048
SENSOR DE HUMO	1D049
SENSOR DE HUMO	1D051
SENSOR DE HUMO	1D052
SENSOR DE HUMO	1D053
SENSOR DE HUMO	1D054
SENSOR DE HUMO	1D055
SENSOR DE HUMO	1D057
SENSOR DE HUMO	1D058
SENSOR DE HUMO	1D059
SENSOR DE HUMO	1D060
SENSOR DE HUMO	1D061
SENSOR DE HUMO	1D062
SENSOR DE HUMO	1D063
SENSOR DE HUMO	1D064
SENSOR DE HUMO	1D065
SENSOR DE HUMO	1D066
SENSOR DE HUMO	1D067
SENSOR DE HUMO	1D068
SENSOR DE HUMO	1D069
SENSOR DE HUMO	1D070
SENSOR DE HUMO	1D071
SENSOR DE HUMO	1D072
SENSOR DE HUMO	1D073
SENSOR DE HUMO	1D074
SENSOR DE HUMO	1D075
SENSOR DE HUMO	1D076
SENSOR DE HUMO	1D077
SENSOR DE HUMO	1D078
SENSOR DE HUMO	1D079
SENSOR DE HUMO	1D117
SENSOR DE HUMO	1D118
SENSOR DE HUMO	1D119
SENSOR DE HUMO	1D122

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

Tabla 1. Equipos diagnosticados en sitio.

5. EQUIPOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se detallan las actividades realizadas en las cámaras pertenecientes al sistema de videovigilancia a continuación:

TIPO EQUIPO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO
CAMARA FIJA	AUDITORIO P1	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE AJUSTA LA VISUAL SEGÚN PERSONAL DE MONITOREO, ASI MISMO SE REFUERZA LA FIJACION CON TORNILLOS, CONFIGURACION DE LA CAMARA
DOMO PTZ	PTZ PORTERIA VEHICULAR	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE AJUSTA LA VISUAL SEGÚN PERSONAL DE MONITOREO, ASI MISMO SE REFUERZA LA FIJACION CON TORNILLOS, CONFIGURACION DE LA CAMARA
CAMARA FIJA	VISTA PORTERIA VEHICULAR	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE AJUSTA LA VISUAL SEGÚN PERSONAL DE MONITOREO, ASI MISMO SE REFUERZA LA FIJACION CON TORNILLOS, CONFIGURACION DE LA CAMARA

Se detallan las actividades realizadas en los equipos pertenecientes al sistema de control de acceso a continuación:

TIPO EQUIPO	NUMERACIÓN/UBICACIÓN	MANTENIMIENTO
TARJETA DE ACCESO	5278	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4501	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4441	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5066	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4474	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4729	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4987	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4470	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5138	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4745	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5067	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4986	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5279	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4920	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5144	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5316	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5317	PARAMETRIZACION DE TARJETA
Realizado		Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

TARJETA DE ACCESO	5318	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5319	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5320	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5321	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5322	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5323	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5324	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5325	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5326	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5327	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5328	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TORNIQUETE	ENTRADA PRINCIPAL	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
TORNIQUETE	ENTRADA PRINCIPAL	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO

Se detallan las actividades realizadas en los equipos pertenecientes al sistema de panel de incendios a continuación:

TIPO EQUIPO	NUMERACIÓN/UBICACIÓN	MANTENIMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D011	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D039	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D040	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D041	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D042	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D043	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

SENSOR DE HUMO	1D044	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D045	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D046	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D047	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D048	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D049	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D051	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D052	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D053	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D054	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D055	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D057	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D058	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

SENSOR DE HUMO	1D059	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D060	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D061	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D062	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D063	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D064	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D065	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D066	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D067	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D068	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D069	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D070	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D071	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

SENSOR DE HUMO	1D072	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D073	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D074	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D075	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D076	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D077	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D078	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D079	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D117	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D118	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D119	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO
SENSOR DE HUMO	1D122	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE FISICO, VALIDACION DE FUNCIONAMIENTO

6. RECOMENDACIONES.

Se detallan las recomendaciones pertinentes para aplicar a las cámaras pertenecientes al sistema de videdovigilancia a continuación:

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

TIPO EQUIPO	UBICACIÓN	RECOMENDACIONES - OBSERVACIONES
CAMARA FIJA	AUDITORIO P1	CAMBIAR TIPO DE CAMARA PARA TENER MAYOR COBERTURA, YA QUE ES UN ESPACIO AMPLIO Y LA CAMARA NO HACE MAYOR APERTURA DE LENTE
DOMO PTZ	PTZ PORTERIA VEHICULAR	OK
CAMARA FIJA	VISTA PORTERIA VEHICULAR	OK

Se detallan las recomendaciones pertinentes para aplicar a las cámaras pertenecientes al sistema de control de acceso a continuación:

TIPO EQUIPO	NUMERACIÓN/UBICACIÓN	RECOMENDACIONES
TARJETA DE ACCESO	5278	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4501	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4441	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5066	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4474	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4729	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4987	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4470	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5138	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4745	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5067	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4986	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5279	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	4920	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5144	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5316	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5317	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5318	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5319	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5320	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5321	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5322	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5323	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5324	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5325	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5326	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5327	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TARJETA DE ACCESO	5328	PARAMETRIZACION DE TARJETA
TORNIQUETE 1	ENTRADA PRINCIPAL	OK

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

TORNIQUETE 2	ENTRADA PRINCIPAL	CAMBIO DE SWITCH DE 8 PUERTOS
--------------	-------------------	-------------------------------

Se detallan las recomendaciones pertinentes para aplicar a las cámaras pertenecientes al sistema de control de acceso a continuación:

TIPO EQUIPO	NUMERACIÓN/UBICACIÓN	RECOMENDACIONES
SENSOR DE HUMO	1D011	OK
SENSOR DE HUMO	1D039	OK
SENSOR DE HUMO	1D040	OK
SENSOR DE HUMO	1D041	OK
SENSOR DE HUMO	1D042	OK
SENSOR DE HUMO	1D043	OK
SENSOR DE HUMO	1D044	OK
SENSOR DE HUMO	1D045	OK
SENSOR DE HUMO	1D046	OK
SENSOR DE HUMO	1D047	OK
SENSOR DE HUMO	1D048	OK
SENSOR DE HUMO	1D049	OK
SENSOR DE HUMO	1D051	OK
SENSOR DE HUMO	1D052	OK
SENSOR DE HUMO	1D053	OK
SENSOR DE HUMO	1D054	OK
SENSOR DE HUMO	1D055	OK
SENSOR DE HUMO	1D057	OK
SENSOR DE HUMO	1D058	OK
SENSOR DE HUMO	1D059	OK
SENSOR DE HUMO	1D060	OK
SENSOR DE HUMO	1D061	OK
SENSOR DE HUMO	1D062	OK
SENSOR DE HUMO	1D063	OK
SENSOR DE HUMO	1D064	OK
SENSOR DE HUMO	1D065	OK
SENSOR DE HUMO	1D066	OK
SENSOR DE HUMO	1D067	OK
SENSOR DE HUMO	1D068	OK
SENSOR DE HUMO	1D069	OK

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

SENSOR DE HUMO	1D070	OK
SENSOR DE HUMO	1D071	OK
SENSOR DE HUMO	1D072	OK
SENSOR DE HUMO	1D073	OK
SENSOR DE HUMO	1D074	OK
SENSOR DE HUMO	1D075	OK
SENSOR DE HUMO	1D076	OK
SENSOR DE HUMO	1D077	OK
SENSOR DE HUMO	1D078	OK
SENSOR DE HUMO	1D079	OK
SENSOR DE HUMO	1D117	OK
SENSOR DE HUMO	1D118	OK
SENSOR DE HUMO	1D119	OK
SENSOR DE HUMO	1D122	OK

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EQUIPOS.

Luego de realizado el mantenimiento en las cámaras pertenecientes al sistema de videovigilancia, a continuación:

Antes	Después	Antes	Después
			
CAMARA FIJA - AUDITORIO P1		CAMARA DOMO PTZ - PTZ PORTERIA VEHICULAR	

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10



CAMARA FIJA - VISTA PORTERIA VEHICULAR

Luego de realizado el mantenimiento en los equipos pertenecientes al sistema de control de acceso, a continuación:



MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO


MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

			
MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO	MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO	MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO	MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO

Luego de realizado el mantenimiento en los equipos pertenecientes al sistema de panel de incendios (por la cantidad de sensores en el sistema se añade el link para visualizar el registro fotográfico de las pruebas), a continuación:

TIPO EQUIPO	UBICACIÓN	EVIDENCIA
SENSOR DE HUMO	1D011	  
SENSOR DE HUMO	1D039	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D040	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D041	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D042	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D043	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D044	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D045	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D046	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D047	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

SENSOR DE HUMO	1D048	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D049	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D051	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D052	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D053	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D054	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D055	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D057	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D058	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D059	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D060	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D061	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D062	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D063	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D064	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D065	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D066	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D067	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D068	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D069	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D070	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D071	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D072	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D073	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D074	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D075	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D076	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D077	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D078	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D079	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D117	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D118	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D119	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO
SENSOR DE HUMO	1D122	FOTOS DE PRUEBAS DE SENSORES DE HUMO

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018

	INFORME DE GESTION MENSUAL	FR-PR-IE-62
		Versión 2
		Fecha 14/10/2020
		Página 1 de 10

8. CONCLUSIONES

Tras la realización del mantenimiento preventivo al sistema de video vigilancia se describe lo siguiente:

- Se realiza inspección y revisión de cada cámara descrita anteriormente. Donde se evidencia el mantenimiento realizado.
- Se procedió a la reparación y reforzar base de cámaras que se encontraban en mal estado.
- Se verifico conectividad y funcionamiento con sistema de vigilancia, calibrándose el Zoom de aquellas cámaras que lo requerían.

Tras la realización del mantenimiento preventivo al sistema de control de acceso se describe lo siguiente:

- Se realiza inspección y revisión los equipos descritos. Donde se evidencia el mantenimiento realizado.
- Se procedió a la parametrización de tarjetas de acceso, y los permisos correspondientes,
- Se verifico conectividad y funcionamiento de torniquetes de acceso en entrada.

Tras la realización del mantenimiento preventivo al sistema de video vigilancia se describe lo siguiente:

- Se realiza inspección y revisión los equipos descritos. Donde se evidencia el mantenimiento realizado.
- Se procedió a la prueba de funcionamiento de sensores y verificaciones de alarmas en Andover.
- Se procedió a la prueba de funcionamiento del panel de incendios junto con las alarmas para los sensores indicados.

	Realizado	Revisado/Aprobado
Nombre	Jhonatan Rios Meza	Juan Pablo Yepes
Cargo	Coordinador de Proyectos	Gerente
Fecha	26/08/2018	26/08/2018