G & G Sucesores S.A.S.
Importaciones y Representaciones

Carrera 16 No. 88-81 ofc. 804 Bogotá – Colombia
PBX: 514 04 76

REPORTE DE SERVICIO No. 1258
FECHA 2024 | 09 | 19

CLIENTE	UBICACIÓN	CONTACTO
INS	MICOBACTERIAS	

EQUIPO	MARCA Y MODELO	SERIE - INVENTARIO
CABINA C1	ZABCONCO AXION C1 ; 30048100	200492937J

TIPO DE SERVICIO

	Visita preinstalación	✓	Revisión de diagnostico
	Entrega - Capacitación		Mantenimiento correctivo
✓	Mantenimiento preventivo		Revisión por Garantía

ACCESORIOS

Ninguno.

SERVICIO REALIZADO

✓	Verificación Fuente Alimentación	✓	Verificación de Mangueras y Acoples
✓	Verificación Polo a Tierra	✓	Verificación Motores Y/O Ventiladores
✓	Verificación Corriente de Consumo	✓	Verificación Sensores
✓	Verificación Estado Accesorios	NA	Verificación Sistema Calentamiento
✓	Limpieza Externa e Interna	✓	Verificación Sistema Refrigeración
✓	Verificación Tarjetas Electrónicas	NA	Verificación de Prefiltros
✓	Verificación Contactos Eléctricos	✓	Verificación Teclado
✓	Verificación Sistema Mecánico y Lubricación	NA	Verificación Lámpara UV
✓	Verificación Filtros	NA	Limpieza condensador, filtro de malla, empaque
✓	Verificación Alarmas	✓	Protocolo de verificación
✓	Verificación Lámparas Fluorescentes y Balasto	✓	Verificación del funcionamiento
✓	Verificación Display o indicador		

MEDICIONES DE LA VARIABLE FPM			fpm
Set Point	105	Lectura Instrumento	109
Lectura Display	NA	Cumple	SI

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

✓	Operando correctamente		Pendiente de repuesto		Fuera de servicio

REPUESTOS CAMBIADOS O REQUERIDOS

NA

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

ANEMOMETRO
FISHER SCIENTIFIC
#31171A-206.

CONCEPTO TÉCNICO

LA CABINA OPERA CORRECTAMENTE SE RECAMBIO SE SOLICITA AUMENTAR EL FLUJO DE ENTRADA AL AIRE DESCONTAMINAR LA CABINA

SERVICIO REALIZADO POR

NOMBRE	Ismael Garcia

RECIBIDO POR

NOMBRE	Andrea Catalina Rocha
CARGO	Analista INS
FIRMA	ACRC.

✓ : OK / Realizado **N/A**: No Aplica