INFORME DE ACTIVIDADES

No. DE CONTRATO	**CD-25-2024-4453**
NOMBRE CONTRATISTA	**MELANIE BUSTILLO MORENO**
PERIODO	**31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

02 DE SEPTIEMBRE

- Asesore en la realización del informe técnico No. 421-2024.

03 DE SEPTIEMBRE

- Realice visita de inspección ocular requerida en la Carrera 42F 80 72, Edificio Park View.

04 DE SEPTIEMBRE

- Realice visita de inspección ocular requerida en radicado EXT-QUILLA-24-124167, en la dirección Carrera 15 #70C- 55, Barrio Lipaya.





- Realice visita de inspección ocular requerida en radicado EXT-QUILLA-24-125434, en la dirección Carrera 2B # 80-40, Barrio Santo Domingo de Guzmán.




- Realice visita de inspección ocular requerida en la Calle 39 #17-64, casa 3




05 DE SEPTIEMBRE

- Elabore informe técnico No. 437-2024.
- Proyecte respuesta a solicitud EXT-QUILLA-24-125434 a través de QUILLA-24-169074.
- Elabore informe técnico No. 442-2024.
- Proyecte respuesta a solicitud EXT-QUILLA-24-124167 a través de QUILLA-24-169276.

06 DE SEPTIEMBRE

- Elabore informe técnico No. 452-2024.
- Asesore en la realización del informe técnico No. 446-2024.

09 DE SEPTIEMBRE

- Elabore informe técnico No. 445-2024.
- Proyecte respuesta a solicitud EXT-QUILLA-24-124167 a través de QUILLA-24-169276.

12 DE SEPTIEMBRE

- Realice visita de inspección ocular en la CL 51D 2B 29
- Realice visita de inspección ocular en la CL 51D 2B 27
- Realice visita de inspección ocular en la CL 51D 2B 47
- Realice visita de inspección ocular en la CL 51D CON CRA 2B

- Realice visita de inspección ocular en la CLL 51E 2B 35







13 DE SEPTIEMBRE

- Proyecte respuesta a solicitud de visita técnica al edificio Park View a través de QUILLA-24-174688.
- Proyecte oficio de traslado de solicitud de visita técnica al edificio Park View a través de QUILLA-24-174658

16 DE SEPTIEMBRE

- Realice visita de inspección ocular en la Calle 68B No. 27-44.



- Asesore en respuesta a solicitud de visita de inspección a la carrera 7b 75 41, barrio el bosque, a través de QUILLA-24-176555.

- Visitas de emergencia debido al vendaval ocurrido:

K 42g 84-71 apto b piso 2
C 75 26b 48 apto 401 bloque 2
C 74 21b 36
C 74 21b 51
C 74 21b 14
C 74 24b 72 apto 4
C 74 24b 72 apto 5
C 74 24b 72 apto 6

17 DE SEPTIEMBRE

- Visitas de emergencia debido al vendaval ocurrido (Corregimiento de Juan Mina):

K 13 3 31
VIA 11 3 68
K 13 4 52
K 13 11 444
K 13 5 53
K 7A 21 52
K 7A 12 122
C 5 5-8
C 5 5 54
K 4 3 35
C 4 2 390
C 4 2 88
C 4 2 360
C 5 2 39
C 5 2A 86
K 2A 5 27
C 5 2A 12
K 8 7 50

- Entrega de ayudas humanitarias en el corregimiento de Juan Mina.

18 DE SEPTIEMBRE

- Visitas de emergencia debido al vendaval ocurrido:
  K 8 11 200
  K 8 11 206 APTO 1
  K 10 5 24 INTERNO
  K 7A #4 A 87 APTO 1

19 DE SEPTIEMBRE

- Visitas de emergencia debido al vendaval ocurrido:
  DGL 75A 13E 84 APTO 2
  DGL 75D 13E 14
  DGL 74C 13F 31
  DGL 74C 13F 33
  DGL 74C 13F 65
  DGL 74C 13F 75
  K 13F 74 28
  C 73C 13 110
  K 15 NRO 71B 162
  CRA 18 71B 28
  K 14B 77 2
  K 13 81 19
  C 84 14B 2
  C 84 14 46

20 DE SEPTIEMBRE

- Visitas de emergencia debido al vendaval ocurrido:
  K 6B 75B 69
  K 9C 95 14
  TV 29 113 46
  TV 29 113 52
  C 89 53 21

21 DE SEPTIEMBRE

- Visitas de emergencia debido al vendaval ocurrido:
  K 2A1 38B 170
  K 6SUR 47 28
  C 51B 5 25
  K 2G 54 46
  C 42 1C 10
  C 45E 5B 65
  C 73C 3G 35
  C 75A 6E 53
  C 68 10 SUR 82
  K 12B SUR 47 36

22 DE SEPTIEMBRE

- Visitas de emergencia debido al vendaval ocurrido:

DGL 52 1E 55 APTO 1
C 60 8 37 APTO 1
K 6E 75B 07
K 8 97 94
K 9L 84B 114
K 9C 87 77
C 80 3A 23
C 44 3C 67

23 DE SEPTIEMBRE

- Visitas de emergencia debido al vendaval ocurrido:

DGL 75 15D 26 APTO 3
DGL 75D 13E 08
DGL 75D 13E 23
K 9L 84B 96 APTO 1
C 87 12A 12
C 85B 13C 107
K 14 85 24 INTERNO
C 106 25 137
C 65C 15 72
C 70C 12A 210
K 1 SUR 70 27
K 24 86 51
C 98D 9B 09 2

24 DE SEPTIEMBRE

- Visitas de emergencia debido al vendaval ocurrido:

K 8D 98 109
K 9C 87 65
K 9D 80 68 INTERNO 2
DGL 86 9H 46
K 9M 98 102 APTO 1
DGL 78 21B 144
K 10 84 65
C 73D 9J2 52
DGL 68 9C 153
C 98 9C 04
C 98 9B 19
K 15 84 116
K 9K 94 35 INTERNO 1
K 15 84 89

25 DE SEPTIEMBRE

- Visitas de emergencia debido al vendaval ocurrido:

TV 33 140C 46
C 109A 25B 50
C 120 11H 02
K 6F 100 46
K 6E 100 59
C 75A 22A 52
K 35C 80 183 APTO 2
C 60 18 71
K 21B 71B 47
K 21B 71B 163
K 21 72 48
K 21B 72 68










26 DE SEPTIEMBRE

- Realice visita de inspección ocular en la k 76B con calle 80 esquina.
- Capacitación del equipo operativo.




NOTA: DESCRIBIR CADA GESTION DE APOYO CON FECHAS Y DE SER POSIBLES ADJUNTAR FOTOS, PLANILLAS DE ASITENCIAS, INFORMES REALIZADOS

Cordialmente,

Melanie Bustillo

MELANIE BUSTILLO MORENO

C.C. 1065824684 de Valledupar