Logística BGA	INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: FIN-04
	ORDEN DE MANTENIMIENTO	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 1

DATOS DE LA SOLICITUD

FECHA DE REQUERIMIENTO 13-08-24 SOLICITUD No. 22

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA Ana Camila Gonzales CARGO Supervisora Calidad

CENTRO DE COSTO/DPTO Nutricion HUS

AFECTACIÓN A [ ] EQUIPO [ ] INFRAESTRUCTURA

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN (NOMBRE Y No. INVENTARIO (SI APLICA) O DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN)

Filtros de agua de área de ensamble

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

Mantenimiento preventivo

CAMPO EXCLUSIVO PARA EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

ESTADO DEL BIEN:

En buen Estado

POSIBLES CAUSAS QUE PROPICIARON LA FALLA

[ ] FALLAS ELÉCTICAS [ ] ANTIGUIEDAD DEL EQUIPO [ ] HUMEDAD DEL AMBIENTE [ ] MANIPULACIÓN

[ ] MALOS PROCEDIMIENTOS [X] OTRO ¿CUÁL? Mantenimiento preventivo

FECHA DE INTERVENCIÓN INICIO 13-08-24 FINALIZACIÓN 13-08-24

RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN PROVEEDOR INTERNO [ ] PROVEEDOR EXTERNO [ ]

NOMBRE Richard Rondon TELÉFONO 3228189301

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

Se procedio a desintatar los filtro se lavaron y se desinfectaron.
Se entrego limpio y con buen sabor, color transparente del agua

ESTADO FINAL DE LA INTERVENCIÓN A SATISFACCIÓN [ ] PENDIENTE [ ] REMISIÓN [ ]

RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES

COSTOS DE INTERVENCIÓN ESTIMADO REAL

SOPORTE DEL COSTO OPERACIÓN FACTURA [ ] CONTRATO [ ] CUENTA DE COBRO [ ] No.

PROVEEDOR TELÉFONO DE CONTACTO

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN

EN CONSTANCIA DE LO RELACIONADO FIRMAN:

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
NOMBRE Richard Rondon	NOMBRE ANA CAMILA GONZALEZ S.
CARGO Mantenimiento	CARGO SUPERVISORA DE CALIDAD.