super logística BGA	INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: FIN-03
	ORDEN DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 1

DATOS DE LA SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD: [X] MTTO PREVENTIVO [ ] CONCEPTO TÉCNICO [ ] INSPECCIÓN [ ] INSTALACIÓN — AFECTACIÓN A: EQUIPOS [ ] INFRAESTRUCTURA [ ] — No. SOLICITUD: 23

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN (NOMBRE Y No. DE INVENTARIO (SI APLICA))

FECHA DE REQUERIMIENTO: 05-08-24 — CENTRO DE COSTO/DPTO: HUS nutrición

PERSONA QUE REPORTA: Ana Camila G — RESPONSABLE DEL BIEN: HUS

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA O SOLICITUD:

Mantenimiento al filtro de la Hidera

CAMPO EXCLUSIVO PARA EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO O SUS VECES

ESTADO DEL BIEN U OBSERVACIONES:

En buen estado

FECHA DE INTERVENCIÓN — INICIO: 13-08-24 — FINALIZACIÓN: 13-08-24

RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN — PROVEEDOR INTERNO [X] — PROVEEDOR EXTERNO [ ]

NOMBRE: Richard Rondon — TELÉFONO:

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

Se procedio al mantenimiento limpieza y desinfeccion dd filtro de la Hidera.
Se entrega en funcionamiento limpio y desinfectado

ESTADO FINAL DE LA INTERVENCIÓN — A SATISFACCIÓN [X] — PENDIENTE [ ] — REMISIÓN [ ]

RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES

COSTOS DE INTERVENCIÓN — ESTIMADO: — REAL:

SOPORTE DEL COSTO OPERACIÓN — FACTURA [ ] — CONTRATO [ ] — CUENTA DE COBRO [ ] — No.

PROVEEDOR — TELÉFONO DE CONTACTO

FECHA DE ENTREGA DEL BIEN

EN CONSTANCIA DE LO RELACIONADO FIRMAN:

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
NOMBRE: Richard R.	NOMBRE: ANA CAMILA GONZALEZ
CARGO: Mantenimiento	CARGO: Supervisora de Calidad

super logística BGA	INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: FIN-03
	ORDEN DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 1

DATOS DE LA SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD: [X] MTTO PREVENTIVO [ ] CONCEPTO TÉCNICO [ ] INSPECCIÓN [ ] INSTALACIÓN
AFECTACIÓN A: EQUIPOS [ ] INFRAESTRUCTURA [ ]
No. SOLICITUD: 24

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN (NOMBRE Y No. DE INVENTARIO (SI APLICA))

FECHA DE REQUERIMIENTO: 05-08-24
CENTRO DE COSTO/DPTO: HUS Nutrición
PERSONA QUE REPORTA: Ana Camila Gonzalez S.
RESPONSABLE DEL BIEN: HUS
DESCRIPCIÓN DE LA FALLA O SOLICITUD:

Mantenimiento preventivo de los extratores

CAMPO EXCLUSIVO PARA EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO O SUS VECES

ESTADO DEL BIEN U OBSERVACIONES:

En buen estado

FECHA DE INTERVENCIÓN INICIO: 13-08-24 FINALIZACIÓN: 13-08-24
RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN: PROVEEDOR INTERNO [X] PROVEEDOR EXTERNO [ ]
NOMBRE: Richard Rondon TELÉFONO:
DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

Se procedio al mantenimiento preventivo de 4 extratores.
Se entregaron limpio y en funcionamiento

ESTADO FINAL DE LA INTERVENCIÓN: A SATISFACCIÓN [X] PENDIENTE [ ] REMISIÓN [ ]
RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES

COSTOS DE INTERVENCIÓN: ESTIMADO REAL
SOPORTE DEL COSTO OPERACIÓN: FACTURA [ ] CONTRATO [ ] CUENTA DE COBRO [ ] No.
PROVEEDOR: TELÉFONO DE CONTACTO:
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN
EN CONSTANCIA DE LO RELACIONADO FIRMAN:

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
NOMBRE: Richard Rondon	NOMBRE: ANA CAMILA GONZALEZ S.
CARGO: Aux Mantenimiento	CARGO: Supervisora de Calidad

super logística BGA	INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: FIN-03
	ORDEN DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 1

DATOS DE LA SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD: [X] MTTO PREVENTIVO [ ] CONCEPTO TÉCNICO [ ] INSPECCIÓN [ ] INSTALACIÓN
AFECTACIÓN A: EQUIPOS [ ] INFRAESTRUCTURA [ ]
No. SOLICITUD: 25

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN (NOMBRE Y No. DE INVENTARIO (SI APLICA))

FECHA DE REQUERIMIENTO: 05-08-24
CENTRO DE COSTO/DPTO: HUS nutrición
PERSONA QUE REPORTA: Ana camila G
RESPONSABLE DEL BIEN: HUS

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA O SOLICITUD:

Mantenimiento preventivo de ventiladores

CAMPO EXCLUSIVO PARA EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO O SUS VECES

ESTADO DEL BIEN U OBSERVACIONES:

En buen estado

FECHA DE INTERVENCIÓN INICIO: 13-08-24 FINALIZACIÓN: 13-08-24
RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN PROVEEDOR INTERNO [X] PROVEEDOR EXTERNO [ ]
NOMBRE: Richard Rondón TELÉFONO:

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

Se procedio al mantenimiento preventivo de dos ventiladores.
Se entregaron limpio y en Funcionamiento.

ESTADO FINAL DE LA INTERVENCIÓN A SATISFACCIÓN [X] PENDIENTE [ ] REMISIÓN [ ]
RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES

COSTOS DE INTERVENCIÓN ESTIMADO: REAL:
SOPORTE DEL COSTO OPERACIÓN FACTURA [ ] CONTRATO [ ] CUENTA DE COBRO [ ] No.:
PROVEEDOR: TELÉFONO DE CONTACTO:
FECHA DE ENTREGA DEL BIEN
EN CONSTANCIA DE LO RELACIONADO FIRMAN:

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE
NOMBRE: Richard Rondón	NOMBRE: ANA CAMILA GONZALEZ
CARGO: Mantenimiento	CARGO: Supervisora de calidad