ASOBEN
Calle 68s #91-17, barrio La Florida
Bogotá
320-462-1519
asobenbogota@yahoo.es

JUAN CAMILO AMAYA
Técnico Electropluss
Calle 66# 1-63
Bogotá

Asunto: Certificado de Mantenimiento Preventivo Realizado en Licuadora Industrial.

Nos dirigimos a usted para confirmar que el mantenimiento preventivo realizado para licuadora Industrial MARCA: ZINGAL, ha sido completado satisfactoriamente. A continuación, se detallan los aspectos relevantes del servicio realizado:

Detalles del Equipo:

- **Marca:** Zingal
- **Modelo:** P16- DE PISO

Fecha de Mantenimiento: 16 de agosto del 2024

Descripción del Servicio Realizado:

1. **Inspección General:** Se llevó a cabo una revisión exhaustiva del equipo para asegurar que todos los componentes funcionen adecuadamente.
2. **Limpieza Interna:** Se realizó una limpieza completa de las partes internas de la licuadora, incluyendo el motor y los cuchillos, para garantizar un rendimiento óptimo.
3. **Lubricación:** Se aplicaron lubricantes en las partes móviles según las recomendaciones del fabricante para evitar desgastes prematuros.
4. **Ajustes y Calibración:** Se hicieron ajustes menores y calibraciones necesarias para mantener la precisión y eficiencia de la licuadora.
5. **Pruebas de Funcionamiento:** Se realizaron pruebas operativas para confirmar que el equipo funciona correctamente y cumple con los estándares de rendimiento.

La licuadora Industrial se encuentra en perfecto estado y no se reportaron problemas adicionales. Este mantenimiento preventivo asegura que el equipo continúe operando de manera eficiente y ayuda a prolongar su vida útil.

Atentamente,



JUAN CAMILO AMAYA
TECNICO RESPONSABLE

ASOBEN
Calle 68s #91-17, barrio La Florida
Bogotá
320-462-1519
asobenbogota@yahoo.es

JUAN CAMILO AMAYA
Técnico Electropluss
Calle 66# 1-63
Bogotá

Asunto: Certificado de Mantenimiento Preventivo Realizado en Licuadora.

Nos dirigimos a usted para confirmar que el mantenimiento preventivo realizado para licuadora MARCA: UNIVERSAL, ha sido completado satisfactoriamente. A continuación, se detallan los aspectos relevantes del servicio realizado:

Detalles del Equipo:

- **Marca:** Universal
- **Modelo:** Vaso de vidrio 1.5 lt potencia 350

Fecha de Mantenimiento: 16 de agosto del 2024

Descripción del Servicio Realizado:

1. **Inspección General:** Se llevó a cabo una revisión exhaustiva del equipo para asegurar que todos los componentes funcionen adecuadamente.
2. **Limpieza Interna:** Se realizó una limpieza completa de las partes internas de la licuadora, incluyendo el motor y los cuchillos, para garantizar un rendimiento óptimo.
3. **Lubricación:** Se aplicaron lubricantes en las partes móviles según las recomendaciones del fabricante para evitar desgastes prematuros.
4. **Ajustes y Calibración:** Se hicieron ajustes menores y calibraciones necesarias para mantener la precisión y eficiencia de la licuadora.
5. **Pruebas de Funcionamiento:** Se realizaron pruebas operativas para confirmar que el equipo funciona correctamente y cumple con los estándares de rendimiento.

La licuadora se encuentra en perfecto estado y no se reportaron problemas adicionales. Este mantenimiento preventivo asegura que el equipo continúe operando de manera eficiente y ayuda a prolongar su vida útil.

Atentamente,



JUAN CAMILO AMAYA
TECNICO RESPONSABLE

ASOBEN
Calle 68s #91-17, barrio La Florida
Bogotá
320-462-1519
asobenbogota@yahoo.es

JUAN CAMILO AMAYA
Técnico Electropluss
Calle 66# 1-63
Bogotá

Asunto: Certificado de Mantenimiento Preventivo Realizado en Nevera Congelación.

Nos dirigimos a usted para confirmar que el mantenimiento preventivo realizado para Nevera Congelación, MARCA: SUPERNORDICO, ha sido completado satisfactoriamente. A continuación, se detallan los aspectos relevantes del servicio realizado:

Detalles del Equipo:

- **Marca:** Supernordico
- **Modelo:** TURBO AIR M3R19-11

Fecha de Mantenimiento: 10 de agosto del 2024

Descripción del Servicio Realizado:

1. **Inspección General:** Se efectuó una revisión exhaustiva del sistema de congelación para asegurar que todos los componentes, incluidos el compresor y los controles, están en buen estado y funcionando adecuadamente.
2. **Limpieza del Condensador y Evaporador:** Se realizó una limpieza completa de los serpentines del condensador y del evaporador para garantizar la máxima eficiencia del sistema.
3. **Verificación del Nivel de Refrigerante:** Se comprobó el nivel de refrigerante y se ajustó si fue necesario, para asegurar un rendimiento óptimo y una congelación efectiva.
4. **Revisión del Sistema de Descongelación:** Se revisaron los componentes del sistema de descongelación para asegurar que funcionen correctamente y evitar acumulación excesiva de hielo.

5. **Inspección de Componentes Eléctricos:** Se verificaron los componentes eléctricos, incluyendo los controles y conexiones, para asegurar que todo esté en funcionamiento adecuado.
6. **Pruebas de Funcionamiento:** Se realizaron pruebas operativas para confirmar que la nevera mantiene las temperaturas de congelación adecuadas y opera eficientemente.

La Nevera Congelación se encuentra en perfecto estado y no se reportaron problemas adicionales. Este mantenimiento preventivo asegura que el equipo continúe operando de manera eficiente y ayuda a prolongar su vida útil.

Atentamente,



JUAN CAMILO AMAYA
TECNICO RESPONSABLE

ASOBEN
Calle 68s #91-17, barrio La Florida
Bogotá
320-462-1519
asobenbogota@yahoo.es

JUAN CAMILO AMAYA
Técnico Electropluss
Calle 66# 1-63
Bogotá

Asunto: Certificado de Mantenimiento Preventivo Realizado en Nevera Refrigeración.

Nos dirigimos a usted para confirmar que el mantenimiento preventivo realizado para Nevera Refrigeración, MARCA: SUPERNORDICO, ha sido completado satisfactoriamente. A continuación, se detallan los aspectos relevantes del servicio realizado:

Detalles del Equipo:

- **Marca:** Supernordico
- **Modelo:** M3R19-1

Fecha de Mantenimiento: 10 de agosto del 2024

Descripción del Servicio Realizado:

1. **Inspección General:** Se realizó una revisión completa del sistema de refrigeración para asegurar que todos los componentes están en buen estado y funcionando correctamente.
2. **Limpieza del Condensador y Evaporador:** Se limpiaron los serpentines del condensador y el evaporador para mejorar la eficiencia y el rendimiento del sistema.
3. **Verificación de Niveles de Refrigerante:** Se comprobó el nivel de refrigerante y se realizaron ajustes si fue necesario para asegurar un funcionamiento adecuado.
4. **Revisión del Sistema Eléctrico:** Se inspeccionaron los componentes eléctricos, incluyendo los controles y conexiones, para verificar su correcto funcionamiento.
5. **Pruebas de Funcionamiento:** Se realizaron pruebas operativas para garantizar que la nevera mantenga las temperaturas adecuadas y funcione de manera eficiente.

La Nevera Refrigeración se encuentra en perfecto estado y no se reportaron problemas adicionales. Este mantenimiento preventivo asegura que el equipo continúe operando de manera eficiente y ayuda a prolongar su vida útil.

Atentamente,



JUAN CAMILO AMAYA
TECNICO RESPONSABLE

ASOBEN
Calle 68s #91-17, barrio La Florida
Bogotá
320-462-1519
asobenbogota@yahoo.es

JUAN CAMILO AMAYA
Técnico Electropluss
Calle 66# 1-63
Bogotá

Asunto: Certificado de Mantenimiento Preventivo Realizado en Nevera Minibar.

Nos dirigimos a usted para confirmar que el mantenimiento preventivo realizado para Nevera Minibar, MARCA: PARKER, ha sido completado satisfactoriamente. A continuación, se detallan los aspectos relevantes del servicio realizado:

Detalles del Equipo:

- **Marca:** Parker
- **Modelo:** MB41497

Fecha de Mantenimiento: 10 de agosto del 2024

Descripción del Servicio Realizado:

1. **Inspección General:** Se llevó a cabo una revisión integral del minibar para asegurar que todos los componentes, incluyendo el sistema de refrigeración, están en buen estado y funcionando correctamente.
2. **Limpieza Interna:** Se realizó una limpieza de las partes internas del minibar, incluyendo estantes y bandejas, para garantizar un ambiente higiénico y un funcionamiento eficiente.
3. **Verificación del Sistema de Refrigeración:** Se comprobó el sistema de refrigeración para asegurarse de que mantiene la temperatura adecuada y opera sin problemas.
4. **Revisión del Sistema Eléctrico:** Se inspeccionaron los componentes eléctricos, tales como controles y conexiones, para verificar que estén funcionando correctamente.
5. **Pruebas de Funcionamiento:** Se realizaron pruebas operativas para confirmar que el minibar está enfriando de manera adecuada y que no hay anomalías en su funcionamiento.

La Nevera Minibar se encuentra en perfecto estado y no se reportaron problemas adicionales. Este mantenimiento preventivo asegura que el equipo continúe operando de manera eficiente y ayuda a prolongar su vida útil.

Atentamente,



JUAN CAMILO AMAYA
TECNICO RESPONSABLE