1









FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL VIBROCOMPACTADOR CASE SV208

2











FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL VIBROCOMPACTADPOR DYNAPAC CA 15

3












FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DE LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B110

4









FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L

5









FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL MINICARGADOR CASE SR200R

6





FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DE LA MOTONIVELADORA CASE 845B

7








FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO CHEVROLET OWB996

8







FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO TOYOTA OHK860

9




FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO TOYOTA OHK983

10






FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DE LA MOTOCICLETA CWM38C

11







FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DE LA MOTOCICLETA CWM35C

12






FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO NISSAN OHK913

13









FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO CHEVROLET OIA490

14





FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DE LA MOTOCICLETA HONDA PUJ28D

15








FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL BUS HINO OJZ528

16







FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO FORD OKZ388

17







FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO FORD OKZ389

18









FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO FORD OLN107

19





FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DE LA VOLQUETA INTERNATIONAL OHK805

20







FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DE LA VOLQUETA INTERNATIONAL ODR494

21









FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL CAMION OIE351

22









FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO CHEVROLET OHK825

23







FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DE LA MOTOCICLETA YAMAHA VZA73F

24












FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DE LA VOLQUETA INTERNATIONAL GZM866

25








FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DE LA VOLQUETA CHEVROLET GZN063

26





FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DE LA VOLQUETA CHEVROLET GZN064


27



FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DE LA MOTOCICLETA SUSUKI CMY75C

28






FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DE LA TRACTOR JOHN DEERE 5090E

29







FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO MAZDA OSD429

30







FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DE LA MOTOCICLETA SUSUKI CNT54C

31





FECHA:	13/09/2024
LOCALIZACIÓN:	LA CALERA, CUNDINAMARCA
DESCRIPCIÓN:	ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO TOYOTA OSD429