Contrato N° 00002245 de 2024 del 11 de junio de 2024	**Periodo del reporte:** 13 de julio de 2024 a 12 de agosto de 2024	**Fecha: 06 de septiembre de 2024**
Nombre del contratista: ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO		**CC: 60.373.700 de Cúcuta**
Objeto del contrato: 2024K-19 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LOS PROYECTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA "INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL" DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		

Obligaciones del contrato	**Actividades realizadas por el contratista**
1.IMPLEMENTAR EL PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO Y RURAL, Y/O DE LOS DEMÁS BIENES INMUEBLES DE USO PÚBLICO Y/O SEGUIMIENTO A OBRAS PÚBLICAS CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD VIGENTE QUE ESTÁN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.	SE BRINDÓ APOYO EN LA RECOPILACION DE LA INFORMACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS DIFERENTES FUENTES DE DATOS QUE EXISTEN A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
2.ELABORAR Y ENTREGAR EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR EL SUPERVISOR LOS INFORMES DETALLADOS EN LOS FORMATOS QUE SUMINISTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO DE Y/O PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO Y RURAL, Y/O DE LOS DEMÁS BIENES INMUEBLES DE USO PÚBLICO Y/O SEGUIMIENTO A OBRAS PÚBLICAS CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD VIGENTE QUE ESTÁN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.	SE REALIZARON LOS INFORMES PERTINENTES DE LA CARACTERIZACION DE LA VIA ASIGNADA POR EL SUPERVISOR: SE REALIZA RECORRIDO TRAMO DE VIA 54001-01 EL DIA 26 DE JULIO DEL 2024, TRAMO ACCESO AL PORTICO, (ANEXO 1, INFORME VIAL). 

	SE REALIZA RECORRIDO TRAMO DE VIA 54001-02 EL DIA 7 DE AGOSTO DEL 2024, TRAMO EL PORTICO- VEREDA CANOITAS, (ANEXO 1, INFORME VIAL). 
3.ARTICULAR CON EL PERSONAL PROFESIONAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CORRESPONDIENTE Y HACER EL DEBIDO CARGUE DE LA INFORMACIÓN Y ACTUALIZANDO TODO LO RELACIONADO DEL PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO Y RURAL, Y/O DE LOS DEMÁS BIENES INMUEBLES DE USO PÚBLICO Y/O SEGUIMIENTO A OBRAS PÚBLICAS CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD VIGENTE.	SE BRINDÓ TODA LA INFORMACIÒN CON RESPECTO A LA CARACTERIZACIÒN DE LAS VIAS REALIZADAS EL DIA 26 DE JULIO DEL 2024, TRAMO ACCESO AL PORTICO, (ANEXO 1, INFORME VIAL) Y EL 7 DE AGOSTO DEL 2024, TRAMO EL PORTICO – VEREDA CANOITAS, (ANEXO 2, INFORME VIAL).
4.REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN EN CAMPO QUE SURJAN DE LAS REUNIONES DEL SECRETARIO DE DESPACHO Y LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD, POR ASIGNACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, REALIZANDO SUS RESPECTIVOS INFORMES DETALLADO EN LOS FORMATOS QUE SUMINISTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTEAR SOLUCIONES CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO PRELIMINAR.	EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ÍTEM No. 4.
5. PROYECTAR LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O	EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ÍTEM No. 5

REQUERIMIENTOS SEGÚN LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIDOS, DE LAS COMUNIDADES Y ENTES DE CONTROL, EN LO RELACIONADO CON EL INVENTARIO Y LA CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO Y RURAL, Y DE LOS DEMÁS BIENES INMUEBLES DE USO PÚBLICO QUE ESTÁN A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.	
6.ASISTIR A LAS REUNIONES DELEGADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAR LOS ASUNTOS QUE LE HAYAN SIDO ENCARGADOS O PUESTOS EN SU CONOCIMIENTO PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL O CONCEPTO TÉCNICO Y EN LO RELACIONADO CON EL INVENTARIO Y LA CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO Y RURAL, Y DE LOS DEMÁS BIENES INMUEBLES DE USO PÚBLICO QUE ESTÁN A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.	SE ASISTIO A LA CAPACITACIÒN DE VIAS TERCIARIAS EL DIA LUNES 22 DE JULIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (ANEXO No. 3 ACTA DE ASISTENCIA).  SE ASISTIÓ A REUNIÓN PROGRAMADA POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL DÍA MARTES 6 DE AGOSTO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (ANEXO No. 4 ACTA DE ASISTENCIA). 

7.REALIZAR INFORMES EN PERIODOS MENSUALES O EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR, QUE CONTENGAN EL AVANCE EN EL PROCESO CONTRACTUAL.	SE REALIZARON LOS RESPECTIVOS FORMATOS PARA REGISTRAR TODA LA INFORMACIÒN GENERADA EN LA CARACTERIZACIÒN DE LAS VIAS: TRAMO 54001-01 ACCESO AL PORTICO, EL 26 DE JULIO DEL 2024 (ANEXO 1, INFORME VIAL). TRAMO 54001-02 EL PORTICO – VEREDA CANOITAS, EL 7 DE AGOSTO DEL 2024 (ANEXO 2, INFORME VIAL).
8.LAS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO	EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ÍTEM No. 8

Anexos: Se entregan evidencias en medios solicitados por supervisión del contrato.

Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas.

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadasen el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

Contratista
ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
CC. 60.373.700 de Cúcuta.

Firmado digitalmente por Fabian Florez

Supervisor
Fabián Orlando Flórez Guarín
C.C. 88.212.636 de Cúcuta

CARACTERIZACION VIAL																	
DESCRIPCION	**NUM**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**
FECHA:	**26/07/2024**																
CODIGOVIA:	54001-01																
NOMBREVIA:	ACCESO AL PORTICO																
NUMPR:	0+000	0+000	0+200	0+400	0+500	0+600	0+800	0+812	0+837	0+980	1+000	1+200	1+274	1+400	1+500	1+565	
FOTO:		1															
CATEGORIA:																	
PRIMER ORDEN	1																
SEGUNDO ORDEN	2																
TERCER ORDEN	3																
NO HA SIDO CATEGORIZADA	4																
LONGITUD:																	
RUTAFOTO:																	
DISTVERD:																	
PENDIENTE: -45 Y 45																	
TIPOTERR:																	
ESCARPADO	1	X															
MONTAÑOSO	2																
ONDULADO	3																
PLANO	4																
CALZADA:																	
CALZADA SENTIDO A-B DE LA VIA																	
CALZADA SENTIDO B-A DE LA VIA																	
CALZADA UNICA																	
TIPOEJE:																	
CALZADA SENCILLA	1																
CALZADA DOBLE	2	X															
GLORIETA	3																
RAMAL ENLACE UNICO SENTIDO	4																
RAMAL ENLACE DOBLE SENTIDO	5																
SENTIDO:																	
SENTIDO A-B DE LA VIA	1																
SENTIDO B-A DE LA VIA	2																
DOBLE SENTIDO	3																
NO APLICA	4																
TIPOSUPERF																	
DESTAPADO	1														X		
AFIRMADO	2							X									
PAV. ASFALTICO	3	X											X	X			
TRATAMIENTO SUPERFICIAL	4																
PAV RIGIDO	5																
PLACA HUELLA	6																
PAV. ARTICULADO	7																
OTRO	8																
ESTADO:																	
BUENO	1																
REGULAR	2	X															
MALO	3												X				
PESIMO	4													X			
INTRANSITABLE	5																
NUMCARR: DE 1 A 6			2														
ANCHOCARR:		6,75 / 7,16	7.90	7.16	6.24	6.52		6.42	9.00	9.00	7.75	5.80	7.50	5.80	8.90	15.00	
ANDEN IZQ		X															
ANDEN DER																	
BORDILLO IZQ		X															
BORDILLLO DER		X															
ANCHOBERMA:	N/A																
ANCHO CUNETA:	N/A																
ANCHO SEPARADOR:	N/A																
CODIGOVIA1:																	
MUNICIPIO:	SAN JOSE DE CUCUTA																
DEPART:	NORTE DE SANTANDER																
OBSERVACION:																	

CARACTERIZACION VIAL (MUROS)											
DESCRIPCION	**NUMERO**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**
FECHA:	**26/07/2024**										
CODIGOVIA:	54001-01										
LONGITUD:		17.05									
NUMPR:	0+776										
DISTINICIAL:											
LADO:											
LADO SENTIDO A-B DE LA VIA	1	X									
LADO DE LA VIA B-A DE LA VIA	2										
ANCHO CORONA:		0.40									
ALTURA MURO PROM		0.75									
FOTO:											
RUTA FOTO:											
CONCRETO											
GAVION		X									
LADO IZQ VIA		X									
LADO DER VIA											
MUNICIPIO:											
DEPART:											
OBSERVACION:											

CARACTERIZACION OBRAS DE DRENAJE													
DESCRIPCION	**NUMERO**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**
FECHA:	**26/07/2024**												
CODIGOVIA:	54001-01												
NOMBREVIA:	ACC. PORTICO												
NUMPR:		0+107,5	0+253,1	0+341,2	0+585,2	0+781	0+980	1+200	1+418				
FOTO:													
ESTADO DE SERVICIO:													
COLMATADA	1		X	X		X	X	X					
MADIANAMENTE COLMATADA	2	X			X								
LIMPIA	3												
ESTADO GENERAL;													
BUENO	1												
REGULAR	2	X	X										
MALO	3			X	X	X							
NO FUNCIONAL	4						X	X	X				
TIPO:													
BOX COULVERT	1												
TUBERIA(ALCANTARILLA)	2	X											
BATEAS	3												
CRUCE CUERPO DE AGUS SUPERF*	4												
OTRO	5												
MATERIAL:													
CONCRETO	1	X		X	X	X	X	X	X				
PVC	2		X										
MADERA	3												
METALICA	4												
OTRO	5												
LONGITUD:		14.50	12.00	12.80	13.80	24.40	8.70	7.10	8.20				
NUMERO SECCIONES		2	1	1	1	2	2	2	2				
ANCHO OBRA O DIAMETRO:		0,46(18")	0,60(24")	0,60(24")	0,98(36")	0,98(36")	0,98(36")	0,98(36")	0,98(36")				
RUTA FOTO:													
MUNICIPIO:	SAN JOSE CUC												
DEPART:	N.DE.S												


OBSERVACION:

CARACTERIZACION SITIOS CRITICOS													
DESCRIPCION	**NUMERO**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**
FECHA:	**26/07/2024**												
CODIGOVIA:	54001-01												
NOMBREVIA:	ACC. PORTICO												
NUMPR:	0+094												
FOTO:													
LADO:													
LADO DERECHO SENTIDO DEFIN PARA LA VIA	1	X											
LADO IZQUIERDO SENTIDO DEFIN PARA LA VIA	2												
TIPO:													
HUNDIMIENTO DE SUBRASANTE O PERDIDA DE BANCA	1	X.											
DETRITOS EN LA VIA	2												
ABULTAMIENTO SOBRE O BAJO CARRETERA	3												
CAMBIOS DE FORMA	4												
DEFORMACION DE ESTRUCTURAS ADYACENTES	5												
EROSION	6												
DERRUMBES	7												
DESLIZAMIENTOS	8												
GRIETAS A TRACCION EN CARRET O TUNELES	9												
SEVERIDAD:													
SIN DAÑO O DAÑO INSIGNIFICANTE	1												
DAÑO PEQUEÑO REPARACION NO NECESARIA	2												
DAÑO PEQUEÑO REPARACION NECESARIA	3	X											
DAÑO GRAVE REPARACION URGENTE	4												
ESTADO:													
BUENO	1												
REGULAR	2	X											
MALO	3												
PESIMO	4												
MUNICIPIO:													
DEPART:													
OBSERVACION:													

X. BACHE+PIEL COCODRILO

CARACTERIZACION VIAL																		
DESCRIPCION	**NUM**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**
FECHA:	**05/08/2024**																	
CODIGOVIA:	54001-02																	
NOMBREVIA:	EL PORTICO-VEREDA CANOITAS																	
NUMPR:	0+000	0+000	0+200	0+400	0+600	0+800	1+000	1+041	1+200	1+400	1+600	1+800	2+000	2+200	2+400	2+600	2+800	
FOTO:																		
CATEGORIA:																		
PRIMER ORDEN	1																	
SEGUNDO ORDEN	2																	
TERCER ORDEN	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
NO HA SIDO CATEGORIZADA	4																	
LONGITUD:																		
RUTAFOTO:																		
DISTVERD:																		
PENDIENTE: -45 Y 45																		
TIPOTERR:																		
ESCARPADO	1																	
MONTAÑOSO	2																	
ONDULADO	3							X	X	X	X					X	X	
PLANO	4	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X			
CALZADA:																		
CALZADA SENTIDO A-B DE LA VIA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CALZADA SENTIDO B-A DE LA VIA																		
CALZADA UNICA																		
TIPOEJE:																		
CALZADA SENCILLA	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CALZADA DOBLE	2																	
GLORIETA	3																	
RAMAL ENLACE UNICO SENTIDO	4																	
RAMAL ENLACE DOBLE SENTIDO	5																	
SENTIDO:																		
SENTIDO A-B DE LA VIA	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SENTIDO B-A DE LA VIA	2																	
DOBLE SENTIDO	3																	
NO APLICA	4																	
TIPOSUPERF																		
DESTAPADO	1																	
AFIRMADO	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PAV. ASFALTICO	3																	
TRATAMIENTO SUPERFICIAL	4																	
PAV RIGIDO	5																	
PLACA HUELLA	6																	
PAV. ARTICULADO	7																	
OTRO	8																	
ESTADO:																		
BUENO	1																	
REGULAR	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MALO	3																	
PESIMO	4																	
INTRANSITABLE	5																	
NUMCARR: DE 1 A 6		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	
ANCHOCARR:		14.3	6.90	7.5	7.6	7.9	7		6.20	7.30	6.20	6.20	6.00	6.70	6.80	6.30	6.20	
ANDEN IZQ	N/A																	
ANDEN DER	N/A																	
BORDILLO IZQ	N/A																	
BORDILLLO DER	N/A																	
ANCHOBERMA:	N/A																	
ANCHO CUNETA:	N/A							V-1,22										
ANCHO SEPARADOR:	N/A																	
CODIGOVIA1:	N/A																	
MUNICIPIO:	SAN JOSE DE CUCUTA																	
DEPART:	NORTE DE SANTANDER																	

OBSERVACION:




CARACTERIZACION VIAL																	
DESCRIPCION	**NUM**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**
FECHA:	**05/08/2024**																
CODIGOVIA:	54001-02																
NOMBREVIA:	EL PORTICO-VEREDA CANOITAS																
NUMPR:	0+000	3+000	3+200	3+400	3+600	3+800	4+000	4+200	4+400	4+600	4+800	5+000	5+200	5+400	5+600	5+800	6+000
FOTO:																	
CATEGORIA:																	
PRIMER ORDEN	1																
SEGUNDO ORDEN	2																
TERCER ORDEN	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NO HA SIDO CATEGORIZADA	4																
LONGITUD:																	
RUTAFOTO:																	
DISTVERD:																	
PENDIENTE: -45 Y 45																	
TIPOTERR:																	
ESCARPADO	1																
MONTAÑOSO	2																
ONDULADO	3																
PLANO	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CALZADA:																	
CALZADA SENTIDO A-B DE LA VIA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CALZADA SENTIDO B-A DE LA VIA																	
CALZADA UNICA																	
TIPOEJE:																	
CALZADA SENCILLA	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CALZADA DOBLE	2																
GLORIETA	3																
RAMAL ENLACE UNICO SENTIDO	4																
RAMAL ENLACE DOBLE SENTIDO	5																
SENTIDO:																	
SENTIDO A-B DE LA VIA	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SENTIDO B-A DE LA VIA	2																
DOBLE SENTIDO	3																
NO APLICA	4																
TIPOSUPERF																	
DESTAPADO	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AFIRMADO	2																
PAV. ASFALTICO	3																
TRATAMIENTO SUPERFICIAL	4																
PAV RIGIDO	5																
PLACA HUELLA	6																
PAV. ARTICULADO	7																
OTRO	8																
ESTADO:																	
BUENO	1																
REGULAR	2	X	X	X	X	X	X					X	X				
MALO	3							X	X	X	X			X	X	X	X
PESIMO	4																
INTRANSITABLE	5																
NUMCARR: DE 1 A 6		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANCHOCARR:		5.9	5.60	5	4.7	4.8	5	4.6	4.80	4.00	4.80	4.60	4.80	4.90	4.20	4.50	5.00
ANDEN IZQ	N/A																
ANDEN DER	N/A																
BORDILLO IZQ	N/A																
BORDILLLO DER	N/A																
ANCHOBERMA:	N/A																
ANCHO CUNETA:	N/A																
ANCHO SEPARADOR:	N/A																
CODIGOVIA1:	N/A																
MUNICIPIO:	SAN JOSE DE CUCUTA																
DEPART:	NORTE DE SANTANDER																

OBSERVACION:



CARACTERIZACION VIAL																		
DESCRIPCION	**NUM**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**
FECHA:	**05/08/2024**																	
CODIGOVIA:	54001-02																	
NOMBREVIA:	EL PORTICO-VEREDA CANOITAS																	
NUMPR:	0+000	6+200	6+400	6+600	6+800	7+000	7+200	7+400	7+600	7+800	7+900							
FOTO:																		
CATEGORIA:																		
PRIMER ORDEN	1																	
SEGUNDO ORDEN	2																	
TERCER ORDEN	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
NO HA SIDO CATEGORIZADA	4																	
LONGITUD:																		
RUTAFOTO:																		
DISTVERD:																		
PENDIENTE: -45 Y 45																		
TIPOTERR:																		
ESCARPADO	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
MONTAÑOSO	2																	
ONDULADO	3																	
PLANO	4																	
CALZADA:																		
CALZADA SENTIDO A-B DE LA VIA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
CALZADA SENTIDO B-A DE LA VIA																		
CALZADA UNICA																		
TIPOEJE:																		
CALZADA SENCILLA	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
CALZADA DOBLE	2																	
GLORIETA	3																	
RAMAL ENLACE UNICO SENTIDO	4																	
RAMAL ENLACE DOBLE SENTIDO	5																	
SENTIDO:																		
SENTIDO A-B DE LA VIA	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
SENTIDO B-A DE LA VIA	2																	
DOBLE SENTIDO	3																	
NO APLICA	4																	
TIPOSUPERF																		
DESTAPADO	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
AFIRMADO	2																	
PAV. ASFALTICO	3																	
TRATAMIENTO SUPERFICIAL	4																	
PAV RIGIDO	5																	
PLACA HUELLA	6																	
PAV. ARTICULADO	7																	
OTRO	8																	
ESTADO:																		
BUENO	1																	
REGULAR	2																	
MALO	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
PESIMO	4																	
INTRANSITABLE	5																	
NUMCARR: DE 1 A 6		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
ANCHOCARR:		4.5	4.00	4	4.2	4.2	3.7	3.8	3.00	3.80	3.00							
ANDEN IZQ	N/A																	
ANDEN DER	N/A																	
BORDILLO IZQ	N/A																	
BORDILLLO DER	N/A																	
ANCHOBERMA:	N/A																	
ANCHO CUNETA:	N/A																	
ANCHO SEPARADOR:	N/A																	
CODIGOVIA1:	N/A																	
MUNICIPIO:	SAN JOSE DE CUCUTA																	
DEPART:	NORTE DE SANTANDER																	

OBSERVACION:



CARACTERIZACION VIAL (PUENTES)												
DESCRIPCION	**NUMERO**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**
FECHA:	**05/08/2024**											
CODIGOVIA:	54001-02											
NOMBREPUENTE:	EL PORTICO-VEREDA CANOITAS											
NUMPR:		1+414	2+903	5+352,5								
FOTO:												
RUTA FOTO:												
LONGITUD:		12	5	27								
DISTINICIAL:												
ANCHO TABLERO:		6.4	6.2	4.2								
NUMERO LUCES:		1	1	1								
ESTADO SUPERFICIE:												
BUENO	1											
REGULAR	2	X	X	X								
MALO	3											
INTRANSITABLE	4											
ESTADO ESTRUCTURA:												
BUENO	1											
REGULAR	2	X	X	X								
MALO	3											
NO FUNCIONAL	4											
MUNICIPIO:	SAN JOSE CUCUTA											
DEPART:	N.DE.S											
OBSERVACION:												

CARACTERIZACION VIAL (MUROS)											
DESCRIPCION	**NUMERO**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**
FECHA:	**05/08/2024**										
CODIGOVIA:	54001-02										
LONGITUD:	EL PORTICO-VEREDA CANOITAS	8	40								
NUMPR:		1+000	1+051								
DISTINICIAL:											
LADO:											
LADO SENTIDO A-B DE LA VIA		X	X								
LADO DE LA VIA B-A DE LA VIA											
ANCHO CORONA:		1X1									
ALTURA MURO PROM		3									
FOTO:											
RUTA FOTO:											
CONCRETO											
GAVION		X	X								
LADO IZQ VIA											
LADO DER VIA		X	X								
MUNICIPIO:											
DEPART:											
OBSERVACION:											

CARACTERIZACION OBRAS DE DRENAJE													
DESCRIPCION	**NUMERO**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**
FECHA:	**05/08/2024**												
CODIGOVIA:	54001-02												
NOMBREVIA:	EL PORTICO-VEREDA CANOITAS												
NUMPR:		0+097,2	0+361,6	0+639	0+780,8	0+925,8	1+095	1+259	1+887	2+000	2+247	2+393	2+517
FOTO:													
ESTADO DE SERVICIO:													
COLMATADA		X	X		X	X		X	X		X	X	X
MADIANAMENTE COLMATADA													
LIMPIA				X			X			X			
ESTADO GENERAL;													
BUENO		X	X										
REGULAR							X		X	X	X	X	
MALO				X	X	X		X					
NO FUNCIONAL													
TIPO:													
BOX COULVERT		X	X				X					X	
TUBERIA(ALCANTARILLA)				X	X	X		X	X	X	X		X
BATEAS													
CRUCE CUERPO DE AGUS SUPERF*													
OTRO													
MATERIAL:													
CONCRETO				X	X			X	X	X	X		X
PVC						X							
MADERA													
METALICA													
OTRO													
LONGITUD:		6.40	6.30	10.80	7.00	10.80	2.00	10.90	7.20	8.00	7.40	2.50	8.30
NUMERO SECCIONES		1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
ANCHO OBRA O DIAMETRO:		8.3	7.6	0,60(24")	0,60(24")	0,60(24")	5.8	0,60(24")	0,60(24")	0,60(24")	0,60(24")	6.8	0,98(36")
RUTA FOTO:													
MUNICIPIO:	SAN JOSE CUC												
DEPART:	N.DE.S												

OBSERVACION:

CARACTERIZACION OBRAS DE DRENAJE													
DESCRIPCION	**NUMERO**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**	**DESCRIP**
FECHA:	**05/08/2024**												
CODIGOVIA:	54001-02												
NOMBREVIA:	EL PORTICO-VEREDA CANOITAS												
NUMPR:		2+693	3+140	3+203	3+372	3+511	3+823,5	3+987,4	3+991,8	4+700	6+137		
FOTO:													
ESTADO DE SERVICIO:													
COLMATADA		X		X	X		X						
MADIANAMENTE COLMATADA								X					
LIMPIA						X					X		
ESTADO GENERAL;													
BUENO													
REGULAR						X	X	X					
MALO		X		X	X				X	X	X		
NO FUNCIONAL													
TIPO:													
BOX COULVERT													
TUBERIA(ALCANTARILLA)		X	X	X	X	X	X	X					
BATEAS									X	X	X		
CRUCE CUERPO DE AGUS SUPERF*													
OTRO													
MATERIAL:													
CONCRETO		X	X	X	X	X	X	X					
PVC													
MADERA													
METALICA													
OTRO													
LONGITUD:		6.90	8.60	6.80	6.70	6.00	5.80	5.70	5.60	11.10	7.60		
NUMERO SECCIONES		1	1	1	1	1	1	3					
ANCHO OBRA O DIAMETRO:		0,98(36")	0,98(36")	0,60(24")	0,60(24")	0,60(24")	0,60(24")	0,60(24")	5.7	5.8	5.6		
RUTA FOTO:													
MUNICIPIO:	SAN JOSE CUCUTA												
DEPART:	N.DE.S												

OBSERVACION:

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

COMUNICACIÓN INTERNA

LISTA DE ASISTENCIA INTERNA

Código: PE-02-02-F4
Versión: 03
Fecha: 03/08/2022
Página 1 de 1

Fecha	22/07/2024	**Hora de Inicio**	3:00 pm	**Reunión**	1	**Capacitación**	X
Lugar	oficina SIG	**Hora fin**	4:30 pm	**Socialización**		**Comité**	
Tema	Capacitacion Vias terciarias	**Responsable**	Fabian Orlando Florez	**Otro, ¿cuál?**			

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos, mediante el registro de sus datos en el presente formulario usted autoriza a la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta para que estos sean incorporados en su base de datos con las siguientes finalidades: gestión y difusión de actividades, asuntos corporativos, procedimientos administrativos y utilización de imágenes y videos de las actividades en las que usted se registra. Así mismo, le informamos que en la recolección, almacenamiento y uso, sus datos serán tratados conforme al ordenamiento legal vigente que rige la Protección de Datos Personales, garantizando el ejercicio de los derechos del titular. Usted puede ejercer los derechos a conocer, corregir, actualizar, suprimir y revocar la autorización, mediante comunicado escrito dirigido a la Alcaldia Municipal de San José de Cúcuta.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo o Profesión	Entidad o Dependencia	Número de Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Carlos Mario Angulo Patiño	Contratista	SIM	3123496791	Carlosmangulo22@gmail.com	
2	Edwin Iván Rincón	Contratista	Sinfraestructura	3114707284	irincón1231@hotmail.com	
3	Yanitza Aragon M	contratista	Sec infraestructura	3209642448	Yanitzaragon@gmail.com	
4	Carlos A. Guerrero M.	Contratista	Sec. Infraestructura	3154604222	guerrero02.22@hotm.	
5	Zuley Vasquez Pino	Contratista	SIM.	3203135946	Zulyva891@gmail.com	
6	Melida Daniela Ibarra	Contratista	Sec. Infraestructura	3234864087	melida26@hotmail.com	
7	José Angel Gelvez	Tecnico.	SIG	3108187421	José.gelvez@cucuta-cenaco	
8	Fabian orlando florez	Profesional	sec Infraestructura	3507059615	fabian.florez@cucuta.gov.co	
9	Carlos A. Oviedo	Contratista	Sec. Infraestructura	3026000907	carlosaoviedo@gmail.com	
10	Gildardo Cano	Contratista	Sec. Infraestructura	3164592696	gildardo.cano.infra	
11	DIANA BETANCOURTH BOLAÑOS	CONTRATISTA	S.I.M	3106491700	diana betancourt infraestructura @gmail.com	
12						
13						
14						

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	COMUNICACIÓN INTERNA	Código: PE-02-02-F4
	LISTA DE ASISTENCIA INTERNA	Versión: 03
		Fecha: 03/08/2022
		Página 1 de 1

Fecha	06/08/2024	Hora de Inicio	10:00 a.m	Reunión		Capacitación	X
Lugar	Sec. Infraestructura.	Hora fin	11:00 a.m	Socialización		Comité	
Tema	Plan de seguridad y Privacidad de la información	Responsable	Oficina TIC.	Otro, ¿cuál?			

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos, mediante el registro de sus datos en el presente formulario usted autoriza a la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta para que estos sean incorporados en su base de datos con las siguientes finalidades: gestión y difusión de actividades, asuntos corporativos, procedimientos administrativos y utilización de imágenes y videos de las actividades en las que usted se registra. Así mismo, le informamos que en la recolección, almacenamiento y uso, sus datos serán tratados conforme al ordenamiento legal vigente que rige la Protección de Datos Personales, garantizando el ejercicio de los derechos del titular. Usted puede ejercer los derechos a conocer, corregir, actualizar, suprimir y revocar la autorización, mediante comunicado escrito dirigido a la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo o Profesión	Entidad o Dependencia	Número de Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	María Cecilia Coly Galvis	Contratista	Sec Infraestructura	3115050713	mariaColy0812@gmail.com	
2	Jose A Jaimes Perez	Contratista	Sec Infraestructura	3507274275	JoseAjaimesP1@hotmail.com	
3	Katherine Gutierrez C.	Contratista	Sub. Medio Ambiente	3022702821	katherinegc.infraestructura@gmail.com	
4	Luis Eduardo Perez D.	contratista	sub medio ambiente	3137938802	luisperez.infraestructura@gmail.com	
5	Adrian Polton Perez	Contratista	Subsecretaria Infra.	3107719798	poloperadrian6@gmail.com	
6	Dorys Haydee Morales	Contratista	Sub secretaria infra.	3107658445	dorys.hm@gmail.com	
7	Angelica Ni Canal	Contratista	Sec. Infraestructura	3214736979	angelicacanal.infraest@g	
8	Dimar Sánchez Rivera	Contratista	Sec. Medio Ambiente	3134719740	dimar29910@gmail.com	DNAR S.F
9	Carlos Yoni Angulo	Contratista	Sec. Infraestructura	3123496791	Carlosyoni24.cu@gmail.com	
10	Ana Milena Cabezas Gelvez	Contratista	Sec. Infraestructura	3004366918	anacabezas.infraestructura@gmail.com	
11	OSCAR MAURICIO GARCIA	CONTRATISTA	SEC. Infraestructura	3112657707	omgarcia130@gmail.com	OSCAR M. GARCIA
12	Jairo Arley Urbina Gomez	Contratista	Sec. Infraestructura	3215845230	Jairoarbimog.infraestructura@gmail.com	Jairo Urbina
13	Isabel Cristina Villamizar	Contratista	Sec. Infraestructura	3143931016	isavillamizar(a)infraestructura@gmail.com	
14	Laura Juliana López R.	Contratista	Sec. Infraestructura	3214623176	lauralopez.infraestructura@gmail.com	

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

COMUNICACIÓN INTERNA

LISTA DE ASISTENCIA INTERNA

Código: PE-02-02-F4
Versión: 03
Fecha: 03/08/2022
Página 1 de 1

Fecha	06/08/2024.	**Hora de Inicio**	10:00 a.m	**Reunión**		**Capacitación**	X
Lugar	Sec. Infraestructura.	**Hora fin**	11:00 a.m	**Socialización**		**Comité**	
Tema	Plan de seguridad y privacidad de la información	**Responsable**	Oficina TIC.	**Otro, ¿cuál?**			

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos, mediante el registro de sus datos en el presente formulario usted autoriza a la Alcaldia Municipal de San José de Cúcuta para que estos sean incorporados en su base de datos con las siguientes finalidades: gestión y difusión de actividades, asuntos corporativos, procedimientos administrativos y utilización de imágenes y videos de las actividades en las que usted se registra. Así mismo, le informamos que en la recolección, almacenamiento y uso, sus datos serán tratados conforme al ordenamiento legal vigente que rige la Protección de Datos Personales, garantizando el ejercicio de los derechos del titular. Usted puede ejercer los derechos a conocer, corregir, actualizar, suprimir y revocar la autorización, mediante comunicado escrito dirigido a la Alcaldia Municipal de San José de Cúcuta.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo o Profesión	Entidad o Dependencia	Número de Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Luis Carlos Espinel G.	Contratista	Sub Sec. M. Ambiente	3143607212	luescb5@hotmail.com	
2	Jesus Cuellar Bruno	Contratista.	Sub Sec infra.	3138313918	Jesuscuellarb.ingpro@gmail.com	
3	Sergio Andres Diaz	contratista	Sub Sec infra	7177212260	Checho0ia@hotmail.com	
4	Carlos Jairo Torres	Contrat.	Sub Lugros	3105553273	carlosjtc@gmail.	
5	Jhahon Pontalero	Contratista	Sub M ambient	3123644104	JMPP0812@hotmail.com	
6	MARYORI OTERO RAMIREZ	Contratista	Sec. Infraestructura	3158908271	maryori.otero@hotmail.com	
7	EDWIN DARIO VALERO RAMIREZ	CONTRATISTA	S.I.M.	3104277197	edwinvalero.sig@gmail.com.	
8	Enrique Grimaldo	Contratista	Sub Infraestructura	3203785542		
9	Libia Bibian Ortiz M	Contratista	SIT	3142180218	Lubia2964@hotmail.com	
10	Oscar Yovany Rojas	Contratista	Sub infraestructura	3176444148	oscaryrojas.ingeniero@gmail.com	
11	Melissa Daniela Ibarra	Contratista	SIM	3234864087	melitza_26@hotmail.com	
12	Gloriny A. Puyo Prada	Contratista	Sub Secretaria	3203651772	Adm.ingreso@gmail.com	
13	Gildardo Cano G	Contratista	INFRAESTRUCTURA	3164592696	gildardocano.infsu	
14	Diana Betancourth Bolaños	Contratista	SIM	3106491700	dianabetancourt.infraestructura	

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	COMUNICACIÓN INTERNA	Código: PE-02-02-F4
	LISTA DE ASISTENCIA INTERNA	Versión: 03
		Fecha: 03/08/2022
		Página 1 de 1

Fecha	06/08/2024.	Hora de Inicio	10:00 a.m.	Reunión		Capacitación	X
Lugar	Sec. Infraestructura.	Hora fin	11:00 a.m.	Socialización		Comité	
Tema	Plan de seguridad y Privacidad de la información.	Responsable	Oficina TIC	Otro, ¿cuál?			

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos, mediante el registro de sus datos en el presente formulario usted autoriza a la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta para que estos sean incorporados en su base de datos con las siguientes finalidades: gestión y difusión de actividades, asuntos corporativos, procedimientos administrativos y utilización de imágenes y videos de las actividades en las que usted se registra. Así mismo, le informamos que en la recolección, almacenamiento y uso, sus datos serán tratados conforme al ordenamiento legal vigente que rige la Protección de Datos Personales, garantizando el ejercicio de los derechos del titular. Usted puede ejercer los derechos a conocer, corregir, actualizar, suprimir y revocar la autorización, mediante comunicado escrito dirigido a la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta.

N°	Nombres y Apellidos	Cargo o Profesión	Entidad o Dependencia	Número de Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Sandra Milena Uscategui G	Ing. Civil	Sec. Medioambiente	3183905045	sandra.uscategui@cucuta.gov.co	
2	Jairo Alexis Olaya	Arquitecto	Infraestructura	3044284141	jairo.olaya@cucuta.gov.co	
3	Juan Carlos Arias C.	Ing. Industrial	SIVM	3124761885	juan.carlos.c.ing@hotmail.com	
4	Leidy Micheel Contreras	Contratista	Oficina TIC	3189793851	tic@cucuta.gov.co	
5	Jorge Enrique Arévalo Rivera	Oficina TIC	Contratista	3214463076	jorgec.arevalo@tic@gmail.com	
6	Isaura Mendoza M.	Contratista	Infraestructura	3112419660	isauramendoza.m.infraestructura@gmail.com	ISAURA MENDOZA M.
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						