| CONSORCIO BOLIVAR | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>Consorcio Bolivar | Código:CB-SST-FO 025<br>Versión: 01 |
|---|---|---|
| | **INSPECCIÓN EXTINTORES** | Fecha de elaboración: Marzo 2024 |

**FECHA:** 28-08-2024 **HORA:** 11:36 Salon Comunal Tunal

**CONVENCIONES**

Si (Si Cumple) No (No Cumple) N/A (No Aplica)

| N° | CONCEPTO | EXTINTOR | | | | | | | | OBSERVACIONES/ MEJORAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | |
| 1 | ¿Está el extintor en su lugar? | Si | | | | | | | | |
| 2 | ¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones? | Si | | | | | | | | |
| 3 | ¿El extintor está completamente cargado y operable? | Si | | | | | | | | |
| 4 | ¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor? | Si | | | | | | | | |
| 5 | ¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mts.) | N/A | | | | | | | | |
| 6 | ¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso? | Si | | | | | | | | |
| 7 | ¿Tiene el sello de seguridad? | Si | | | | | | | | |
| 8 | ¿Tiene el pasador (pin) de seguridad? | Si | | | | | | | | |
| 9 | ¿La pintura está en buen estado? | Si | | | | | | | | |
| 10 | ¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones). | Si | | | | | | | | |
| 11 | ¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, otros). | Si | | | | | | | | |
| 12 | ¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla? | Si | | | | | | | | |
| 13. | ¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples). | N/A | | | | | | | | |
| 14 | ¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento). | Si | | | | | | | | |
| 15 | La lectura de presión está dentro del rango operable? | Si | | | | | | | | |

**COMPROMISOS:**

**FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN**

Daniela Rojas Suarez

C.C 1032656560

Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner