ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | # Factura: |
|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | | NIT: 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: La Virginia # Cotización: |
| MC: 1 | FQ: 1 | | Teléfono: 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA |
| Fecha: 2024-09-01 | | Fecha: 2024-09-02 | ***lleva preservación Si __ No __ |
| Hora: 10:12 | | Hora: | Lugar de recolección de muestra: La Virginia punto de muestreo # 014 |
| Responsable: Johan Carcivera | | Responsable: Daniela Villada | Causa Análisis: Control de calidad |
| | | | Fecha de Reporte: |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agua potable llave gabinete #014 Bosques de la milagrosa | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 500 ml | 21.6 | | — | — | X | X |

Orden de Muestreo: se analiza el cloro en el punto con un resultado de Cloro: 1.48 mgCl2/L

Observaciones: Se toma muestra para analisis microbiologico con material esteril, verifico salida de la llave limpio el hospedo, luego aplico alcohol y flameo, despues abro la llave del agua dejando fluir durante 30 segundos antes de tomar la muestra.

| Daniela Villada | Johan Carcivera | Wilton Trujillo. | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Alisca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio, P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO: C-F-SX-18 | |
| VERSIÓN: 13 | |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 | |
| Página 1 de 2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | | # Factura: | |
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | | NIT: | 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: La Virginia | # Cotización: | |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | Teléfono: | 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | | Solicitante: | Causa Análisis: |
| Fecha: 2024-09-01 | | Fecha: 2024-09-02 | ***lleva preservación Si __ No __ | EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA | Control de calidad |
| Hora: 20:22 | | Hora: | | Lugar de recolección de muestra: La Virginia punto de muestreo # 015 | Fecha de Reporte: |
| Responsable: Johan Cañaveral | | Responsable: Daniela Villada | | | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable, llave gabinete #015 Portal de la Virginia | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 500 ml | 20°C | | — | — | X | X |

**Orden de Muestreo:** se analiza el Cloro en el punto con un resultado de Cloro: 1.48 mgCl2/l se toma muestra para análisis microbiologico con material esteril, verifico con hisopo la salida de la llave esta limpia, luego aplico alcohol y flameo despues abro la llave del agua dejando fluir por 30 segundos antes de tomar la muestra.

**Observaciones:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Daniela Villada | Johan Cañaveral | Wilson Trujillo | |
| Autorizado por | Representante Laboratorio Alisca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO: C-F-SX-18 | |
| VERSIÓN: 13 | |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 | |
| Página 1 de 2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | | # Factura: | |
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | | NIT: | 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: La Virginia | # Cotización: | |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | Teléfono: | 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA | Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-04-02 | | Fecha: 2024-04-02 | ***lleva preservación Si __ No __ | Lugar de recolección de muestra: La Virginia punto de muestreo # 002 | Fecha de Reporte: |
| Hora: 11:37 | | Hora: | | | |
| Responsable: Johan Cañaveral | | Responsable: Daniela Villada | | | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable llave gabinete # 002 Los Libertadores | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 500 mL | 19.3 | | — | — | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Orden de Muestreo:** Se analiza el Cloro en el punto con un resultado de Cloro: 1.40 mgCl2/L, se toma muestra para analisis microbiologico con material esteril, verificando la salida de la llave limpio

**Observaciones:** al hisopado, luego aplico alcohol y flameo, despues abro la llave del agua dejando Fluir por 30 segundos antes de tomar la muestra.

Daniela Villada
**Autorizado por**

Johan Cañaveral
**Representante Laboratorio Aliscca S.A.S.**

Wilson Trujillo.
**Aceptación del Cliente Nombre o Sello**

**Aprobación Final**

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | # Factura: |
|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | NIT: 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda — Ciudad: la Virginia | # Cotización: |
| MC: 1 | FQ: 1 | | Teléfono: 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA — Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-03 | | Fecha: 2024-09-03 — ***lleva preservación SI__ No__ | Lugar de recolección de muestra: La Virginia punto de muestreo # 004 — Fecha de Reporte: |
| Hora: 12:21 | | Hora: | |
| Responsable: Johan Cañaveral | | Responsable: Daniela Villada | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable llave gabinete #004 El Progreso | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 500 ml | 13.2° | | — | — | X | X |

**Orden de Muestreo:** Se analiza el cloro en el punto con un resultado de cloro: 1.50 mgCl2/L, se toma muestra para analisis microbiologica con material esteril, verifico salida de la llave limpia al hisopado, aplico

**Observaciones:** alcohol y flameo, abro llave del agua dejando fluir durante mas de 1 minuto antes de tomar la muestra.

| Daniela Villada | Johan Cañaveral | Wilson Trujillo | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Alisca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | # Factura: |
|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | NIT: 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: La Virginia / # Cotización: |
| MC: 1 | FQ: 1 | | Teléfono: 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA / Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-04 | | Fecha: 2024-09-04 | Lugar de recolección de muestra: La Virginia punto de muestreo # 006 / Fecha de Reporte: |
| Hora: 11:32 | | Hora: | ***lleva preservación Si__ No__ |
| Responsable: Johan Coñaveral | | Responsable: Daniela Villada | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable llave gabinete #006 Pedro Pablo Tello | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 500 ml | N.A | | — | — | X | X |

**Orden de Muestreo:** Se analiza el cloro en el punto con un resultado de cloro 1.86 mg/L, se toma muestra para analisis microbiologico con material esteril, verificando la salida de la llave de agua

**Observaciones:** limpia al hisopado, luego aplico alcohol y Flameo para despues abrir la llave del agua y dejarla fluir durante mas de 1 minuto antes de tomar la muestra.

| Daniela Villada | Johan Coñaveral | Wilson Trujillo. | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Alisca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | # Factura: |
|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | NIT: 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: # Cotización: |
| MC: 1 | FQ: 1 | | Teléfono: 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | Solicitante: la Virginia |
| Fecha: 2024-09-05 | | Fecha: 2024-09-05 | EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA |
| Hora: 6:42 | | Hora: | Lugar de recolección de muestra: la Virginia punto de muestreo # 005 |
| Responsable: Johan Carvajal | | Responsable: Daniela Villada | ***lleva preservación Si __ No __ |
| Causa Análisis: Control de calidad | | | Fecha de Reporte: |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | TT °C | TR °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable llave gabinete #005 Alfonso Lopez | Acueducto | | | | | X | | 2500 ml | 25,6 | | | | X | X |

**Orden de Muestreo:** Se analiza el cloro en el punto con un resultado de cloro: 1.81mg/cl/L, se toman muestras para analisis microbiologico y analisis FQ (Alcalinidad, dureza total, Hierro, Cloruros, Amoniaco, Sulfatos, Nitritos, nitratos, Molibdeno, Zinc, Manganeso) con material limpio y esteril, verificando salida de la llave limpio el hisopado, aplico alcohol y flameo luego abro la llave del agua y dejo fluir durante mas de 1 minuto antes de tomar las muestras, esta actividad se realiza con acompañamiento por parte de funcionarios de la empresa.

**Observaciones:**

| Daniela Villada | Johan Carvajal | | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Alscca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | # Factura: |
|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | NIT: 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda — Ciudad: La Virginia | # Cotización: |
| MC: 1 | FQ: 1 | | Teléfono: 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA — Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-06 | | Fecha: AAAA-MM-DD — ***lleva preservación Si __ No __ | Lugar de recolección de muestra: la Virginia punto de muestreo # 011 — Fecha de Reporte: |
| Hora: 10:20 | | Hora: | |
| Responsable: Johan Cañaveral | | Responsable: | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable llave gabinete #011 Balsillas | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 500 ml | 23.6°C | | — | — | X | X |

**Orden de Muestreo:** Se analiza el Cloro en el punto con un resultado de Cloro: 1.55 mgCl2/L, se toma muestra para analisis microbiologico con material esteril, se aplica alcohol y flamea la salida de la llave luego se

**Observaciones:** abre la llave del agua dejando fluir durante 1 minuto antes de tomar la muestra.

| Daniela Villada | Johan Cañaveral | Liliana Acevedo | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Alisca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio, P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO: C-F-SX-18 | |
| VERSIÓN: 13 | |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 | |
| Página 1 de 2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | | | # Factura: |
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | | | NIT: 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | | Ciudad: La Virginia | # Cotización: |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | | Teléfono: 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA | Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-07 | | Fecha: 2024-09-07 | ***lleva preservación Si __ No __ | Lugar de recolección de muestra: La Virginia punto de muestreo # 013 | Fecha de Reporte: |
| Hora: 8:28 | | Hora: | | | |
| Responsable: Johan Coñaveral | | Responsable: Daniela Villada | | | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable llave gabinete #013 Expansión Norte | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 500 ml | 12.5°C | | — | — | X | X |

**Orden de Muestreo:** se analiza el cloro en el punto con un resultado de cloro: 1.17 mgCl2/L, se toma muestra para analisis microbiologico con material esterial, se aplica alcohol y se flamea

**Observaciones:** se abre la llave del agua y deja fluir durante más de 1 minuto antes de tomar la muestra.

| Daniela Villada | Johan Coñaveral | Wilson Trujillo. | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Aliscca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO: C-F-SX-18 | |
| VERSIÓN: 13 | |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 | |
| Página 1 de 2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | | # Factura: | |
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | | NIT: | 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: La Virginia | # Cotización: | |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | Teléfono: | 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA | Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-03 | | Fecha: AAAA-MM-DD | ***lleva preservación Si__ No__ | Lugar de recolección de muestra: La Virginia Punto de muestreo # 007 | Fecha de Reporte: |
| Hora: 15:15 | | Hora: | | | |
| Responsable: Johan Cañaveral | | Responsable: | | | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable llave gabinete # 007 Buenos Aires | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 500 | 24.6 | | — | — | X | X |

**Orden de Muestreo:** Se analiza el cloro en el punto con un resultado de Cloro: 1.64 mgCl2/L, se toma muestra para analisis microbiologico con material esteril, se aplica alcohol y flamea luego se abre la llave del agua dejando fluir durante mas de 1 minuto antes de tomar la muestra.

**Observaciones:**

Daniela Villada
Autorizado por

Johan Cañaveral
Representante
Laboratorio Alscca S.A.S.

Wilson Trujillo.
Aceptación del cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO: C-F-SX-18 | |
| VERSIÓN: 13 | |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 | |
| Página 1 de 2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | | # Factura: | |
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P | | NIT: | 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: La Virginia | # Cotización: | |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | Teléfono: | 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | Solicitante: | Causa Análisis: | |
| Fecha: 2024-09-08 | | Fecha: AAAA/MM/DD | EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA | Control de calidad | |
| Hora: 14:58 | | Hora: | ***lleva preservación Si__ No__ | Lugar de recolección de muestra: La Virginia Punto de muestreo # 008 | Fecha de Reporte: |
| Responsable: Johan Coñaveral | | Responsable: | | | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable llave gabinete #008 Bolsillas | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 500mL | 25.1 | | — | — | X | X |

**Orden de Muestreo:** Se analiza el Cloro en el punto con un resultado de Cloro: 1.84 mgCl2/L, se toma muestra para analisis microbiologico con material esteril, se aplica alcohol y se flamea

**Observaciones:** abre llave del agua dejando Fluir durante mas de 1 minuto antes de tomar la muestra.

| Daniela Villada | Johan Coñaveral | Wilson Trujillo. | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Alscca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

*El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio, P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2*

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
*Laboratorio de calidad*

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | | # Factura: | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | | NIT: | 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: | # Cotización: | |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | Teléfono: | 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA | Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-09 | | Fecha: 2024-09-09 | ***lleva preservación SI__ No__ | Lugar de recolección de muestra: La Virginia - Punto de muestreo #15 parque de la Virginia | Fecha de Reporte: |
| Hora: 12:22 | | Hora: | | | |
| Responsable: Camila Leiva | | Responsable: Daniela Villada | | | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable grifo gabinete punto de muestreo #15 | Acueducto | | | | | X | | 500mL | 23 | | | | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Orden de Muestreo:** *mcl 2024-09-09 (1.37 mg cl2/l)

Cloro: ~~3.83~~ 1.37 mg cl2/l

**Observaciones:**

Se aplica alcohol al 70% en la salida del grifo y se flamea, este procedimiento se realiza a petición del cliente, se deja fluir el agua y se procede a tomar la muestra

| Daniela Villada | Camila Leiva | Deisy Juliana Montoya R. | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Alscca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
• Laboratorio de calidad •

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO: C-F-SX-18 | |
| VERSIÓN: 13 | |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 | |
| Página 1 de 2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | | # Factura: | |
| SMC: | SFQ: | | | NIT: | 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: | # Cotización: | |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | Teléfono: | 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA | Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-09 | | Fecha: 2024-09-09 | ***lleva preservación SI__ No__ | Lugar de recolección de muestra: La virginia - punto de muestreo #2 Los libertadores | Fecha de Reporte: |
| Hora: 12:11 | | Hora: | | | |
| Responsable: Camila Leiva | | Responsable: Daniela Villada | | | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable grifo gabinete punto de muestreo #2 | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 1500ml | 26.6 | | — | — | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Orden de Muestreo:**

Cloro: 1.34 mg Cl2/L

**Observaciones:**

Se aplica alcohol al 70% en la salida del grifo, se flamea, este procedimiento se realiza a petición del cliente, se deja fluir el agua y se procede a tomar la muestra

| Daniela Villada | Camila Leiva | Deisy Juliana Montoya | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Alscca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | # Factura: |
|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | NIT: 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda Ciudad: | # Cotización: |
| MC: 1 | FQ: 1 | | Teléfono: 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA |
| Fecha: 2024-04-04 | | Fecha: 2024-04-04 | ***lleva preservación SI__ No__ |
| Hora: 11:56 | | Hora: | Lugar de recolección de muestra: La Virginia- punto de muestreo #4 |
| Responsable: Camila Leiva | | Responsable: Daniela Villada | Causa Análisis: Control de calidad |
| | | | Fecha de Reporte: |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable grifo gabinete punto de muestreo #4 | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 1500ml | 23.3 | | — | — | X | X |

**Orden de Muestreo:**

Cloro: 1.79 mg cl2/L

* mcl 2024-04-04

**Observaciones:**

Se aplica alcohol al 70% en la salida del grifo, ~~Se aplica alcohol~~* y se flamea este procedimiento se realiza a petición del cliente, Se deja fluir el agua y se procede a tomar la muestra

| Daniela Villada | Camila Leiva | Deisy Juliana Montoya R | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Alisca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | | # Factura: | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | | NIT: | 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: | # Cotización: | |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | Teléfono: | 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA | Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-09 | | Fecha: 2024-09-09 | ***lleva preservación Si __ No __ | Lugar de recolección de muestra: La Virginia, Punto de muestreo #1 El progreso | Fecha de Reporte: |
| Hora: 11:43 | | Hora: | | | |
| Responsable: Camila Leiva | | Responsable: Daniela Villada | | | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agua potable grifo gabinete punto de muestreo #1 | Acueducto | | | | | X | | 500ml | 28.8 | | | | X | X |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | |

**Orden de Muestreo:**

Cloro: 1.43 mg Cl2/L

**Observaciones:**

Se aplica alcohol al 30% en la salida del grifo y se flamea, este procedimiento se realiza a petición del cliente, se deja fluir el agua y se procede a tomar la muestra

| Daniela Villada | Camila Leiva | Deisy Yolana Montoya R | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Aliscca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | | # Factura: | |
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | | NIT: | 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: | # Cotización: | |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | Teléfono: | 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA | Causa Análisis: | Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-04 | | Fecha: 2024-09-04 | ***lleva preservación SI__ No__ | | |
| Hora: 11:27 | | Hora: | Lugar de recolección de muestra: La Virginia- Punto de muestreo # 1 sede administrativa | Fecha de Reporte: | |
| Responsable: Camila Leiva | | Responsable: Daniela Villada | | | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agua potable grifo gabinete punto de muestreo # 1 | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 1500ml | 23.2 | — | — | — | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Orden de Muestreo:**

Cloro: 1.61 mg/L

**Observaciones:**

Se aplica alcohol al 70% en la salida del grifo y se flamea, este procedimiento se realiza a petición del cliente, se deja fluir el agua y se procede a tomar la muestra

| Daniela Villada | Camila Leiva | Daisy Juliana Montoya R | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Aliscca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio, P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO: C-F-SX-18 | |
| VERSIÓN: 13 | |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 | |
| Página 1 de 2 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | | | # Factura: |
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | | | NIT: 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | | Ciudad: La Virginia | # Cotización: |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | | Teléfono: 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA | Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-04-10 | | Fecha: AAAA-MM-DD | ***lleva preservación Si __ No __ | Lugar de recolección de muestra: La Virginia Punto de muestreo # 003 | Fecha de Reporte: |
| Hora: 11:28 | | Hora: | | | |
| Responsable: Johan Canqueral | | Responsable: | | | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable llave gabinete # 003 El Jardin | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 500 ml | 21.8°C | | — | — | X | X |

**Orden de Muestreo:** Se analiza el cloro en el punto con un resultado de Cloro: 1,2 mgCl2/L, se toma muestra para analisis microbiologico con material esteril, aplico alcohol y

**Observaciones:** flameo la salida de la llave del agua, luego abro la llave dejando fluir el agua por mas de 1 minuto antes de tomar la muestra.

| Autorizado por | Representante Laboratorio Alscca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |
|---|---|---|---|
| Daniela Villada | Johan Canqueral | Liliana Acevedo | |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | # Factura: |
|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | NIT: 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: La Virginia |
| MC: 1 | FQ: 1 | | # Cotización: |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA |
| Fecha: 2024-09-11 | | Fecha: 2024-09-11 | ***lleva preservación Si __ No __ |
| Hora: 11:26 | | Hora: | Lugar de recolección de muestra: La virginia punto de muestreo # 0014 |
| Responsable: Johan Cañaveral | | Responsable: Daniela Villada | Fecha de Reporte: |

| Causa Análisis: Control de calidad |
|---|
| Teléfono: 314 8827710 |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable llave gabinete # 014 Bosque de la milagrosa | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 500 ml | 22.2°C | | — | — | X | X |

**Orden de Muestreo:** Se analiza el Cloro en el punto con un resultado de Cloro: 1.72 mgCl2/L. se toma muestra para analisis microbiologico con material esteril. se aplica alcohol y se flamea abriendo luego la llave del agua dejando Fluir durante 1 minuto antes de tomar la muestra.

**Observaciones:**

Daniela Villada
Autorizado por

Johan Cañaveral
Representante
Laboratorio Alisca S.A.S.

Liliana Aguirre
Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | | # Factura: |
|---|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | | NIT: 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: La Virginia | # Cotización: |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | Teléfono: 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | Solicitante: | Causa Análisis: |
| Fecha: 2024-09-12 | | Fecha: 2024-09-12 | EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA | Control de calidad |
| Hora: 9:07 | | Hora: | ***lleva preservación SI__ No__ | Fecha de Reporte: |
| Responsable: Johan Cañaveral | | Responsable: Daniela Villada | Lugar de recolección de muestra: La Virginia punto de muestreo # 012 | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable llave gabinete #012 San Antonio | Acueducto | | | | | X | | 500 ml | rango | | | | X | X |

**Orden de Muestreo:** Se analiza el cloro en el punto con un resultado de Cloro 1.64 mg $Cl_2$ /L Se toma muestra para analisis microbiologico con material esteril

**Observaciones:** aplicando alcohol y flameando la salida de la llave del agua, luego se abre la llave dejando fluir el agua por mas de 1 minuto antes de tomar la muestra.

Daniela Villada
Autorizado por

Johan Cañaveral
Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Liliana Acevedo
Aceptación del cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | | # Factura: | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | | NIT: | 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: la Virginia | # Cotización: | |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | Teléfono: | 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA | Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-13 | | Fecha: 2024-09-13 | ***lleva preservación Si __ No __ | Lugar de recolección de muestra: la Virginia punto de muestreo # 011 | Fecha de Reporte: |
| Hora: 12:51 | | Hora: | | | |
| Responsable: Johan Caraveral | | Responsable: Daniela Villada | | | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | agua potable llave gabinete #011 Balsillas | acueducto | — | — | — | — | X | — | 500 ml | 13.1°C | | — | — | X | X |

**Orden de Muestreo:** Se analiza el cloro en el punto con un resultado de Cloro: 1.58 mgCl2/L, se toma muestra para analisis microbiologico, se aplica alcohol y flamea la salida de la llave

**Observaciones:** del agua, se abre la llave dejando fluir el agua durante 1 minutos de tomar la muestra.

Daniela Villada
Autorizado por

Johan Caraveral
Representante
Laboratorio Alisca S.A.S.

Francy Saldarriaga
Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingrese al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | | # Factura: |
|---|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | | NIT: 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: La Virginia | # Cotización: |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | Teléfono: 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA | Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-14 | | Fecha: 2024-09-14 | ***lleva preservación Si __ No __ | |
| Hora: 9:27 | | Hora: | Lugar de recolección de muestra: muestreo # 010 | Fecha de Reporte: |
| Responsable: Johan Canoveral | | Responsable: | | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | agua potable llave gabinete #010 El Prado | acueducto | | | | | X | | 500 ml | 24.8 | | | | X | X |

**Orden de Muestreo:** Se analiza el cloro en el punto con un resultado de Cloro: 1.66 mgCl2/L Se toma muestra para analisis microbiologico con material es-tril, se aplica alcohol y

**Observaciones:** Se Flamea se abri. la llave del agua dejando fluir durante mas de 1 minuto antes de tomar la muestra.

| Daniela Villada | Johan Canoveral | Francini Saldarriaga | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Alisscca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingrese al laboratorio, P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | | # Factura: | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | | NIT: | 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: La Virginia | # Cotización: | |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | Teléfono: | 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA | Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-15 | | Fecha: AAAA-MM-DD | ***lleva preservación SI __ No __ | Lugar de recolección de muestra: La Virginia punto de muestreo # 006 | Fecha de Reporte: |
| Hora: 9:42 | | Hora: | | | |
| Responsable: Johan Carcaveral | | Responsable: | | | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | agua potable llave gabinete # 006 Pedro Pablo Bello | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 500 ml | 21.6 | | — | — | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Orden de Muestreo:** Se analiza el Cloro en el punto con un resultado de Cloro: 1.89 mgCl2/L, se toma muestra para analisis microbiologico, aplico alcohol y flameo la salida de la llave del agua. Abro la llave dejando fluir el agua por 1 minuto antes de tomar la muestra.

**Observaciones:**

Daniela Villada
Autorizado por

Johan Carcaveral
Representante
Laboratorio Aliscca S.A.S.

Aceptación del Cliente
Nombre o Sello

Aprobación Final

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | | # Factura: |
|---|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | | | NIT: 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: La Virginia | # Cotización: |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | Teléfono: 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA / Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-15 | | Fecha: AAAA-MM-DD | ***lleva preservación SI__ NO__ | Lugar de recolección de muestra: La Virginia punto de muestreo # 011 / Fecha de Reporte: |
| Hora: 9:55 | | Hora: | | |
| Responsable: Johan Corzavera! | | Responsable: | | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | agua potable llave gabinete # 011 Salsillas | acueducto | | | | | X | | 500 ml | 22.3° | | | | X | X |

**Orden de Muestreo:** se analiza el cloro en el punto con un resultado de Cloro: 1.49 mgCl2/L, se toma muestra para analisis microbiologico, aplico alcohol y Flameo la salida de la llave del agua,

**Observaciones:** Abro la llave del agua dejandola fluir por 1 minuto antes de tomar la muestra.

| Daniela Villada | Johan Corzavera! | Francini Saldarriaga | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Alscca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | | # Factura: 800103884-9 |
|---|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | | | NIT: |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda | Ciudad: La Virginia | # Cotización: |
| MC: 1 | FQ: 1 | | | Teléfono: 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA | Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-16 | | Fecha: AAAA-MM-DD | ***lleva preservación Si __ No __ | |
| Hora: 11:55 | | Hora: | Lugar de recolección de muestra: Sitio de muestreo # 002 | Fecha de Reporte: |
| Responsable: Johan Cañaveral | | Responsable: | | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | agua potable llave gabinete # 002 Los Libertadores | acueducto | | | | | X | | 500 ml | 17.4 | | | | X | X |

**Orden de Muestreo:** Se dicloro el cloro en el punto con un resultado de Cloro: 1,81 mg/Lt, se toma muestra para analisis microbiologico, se aplica alcohol y flameo la salida de la llave del agua, luego se

**Observaciones:** Abre la llave dejando fluir el agua durante 1 minuto antes de tomar la muestra.

| Daniela Villada | Johan Cañaveral | Liliana Agudelo | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Aliscca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingrese al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | # Factura: |
|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | Dirección: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda — Ciudad: La Virginia | NIT: 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | | # Cotización: |
| MC: 1 | FQ: 1 | | Teléfono: 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA — Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-17 | | Fecha: 2024-09-17 — ***lleva preservación SI __ NO __ | Lugar de recolección de muestra: La Virginia punto de muestreo # 015 — Fecha de Reporte: |
| Hora: 9:50 | | Hora: 10:33 | |
| Responsable: Johan Cañaveral | | Responsable: Juan Esteban Obando | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | agua potable llave gabinete #015 Portal de la Virginia | acueducto | — | — | — | — | X | — | 500 ml | 22.5°C | 20.1°C | — | — | X | X |

**Orden de Muestreo:** Se analiza el Cloro en el punto con un resultado de Cloro: 1.22 mgCl2/L, Se toma muestra para analisis microbiologico con material esteril, se aplica alcohol se abre llave del agua dejando

**Observaciones:** Fluir el agua durante 1 minuto antes de tomar la muestra.

| Daniela Vilbido | Johan Cañaveral | LILIANA AGUDELO | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Alisca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH ≤2

Scanned with CamScanner

ALISCCA®
•Laboratorio de calidad•

# ACTA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

| CÓDIGO: C-F-SX-18 |
|---|
| VERSIÓN: 13 |
| VIGENTE DESDE: 2021-12-17 |
| Página 1 de 2 |

| Servicio Microbiología | Servicio Fisicoquímico | Empresa : | # Factura: |
|---|---|---|---|
| SMC: | SFQ: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. | NIT: 800103884-9 |
| Numero de Muestras: | | Dirección: Calle 15 N° 5c-65 La Virginia, Risaralda — Ciudad: | # Cotización: |
| MC: 1 | FQ: 1 | | Teléfono: 314 8827710 |
| Recolección de Muestra** | | Recepción de Muestra* | Solicitante: EDISON ANDRES CAICEDO MOLINA — Causa Análisis: Control de calidad |
| Fecha: 2024-09-19 | | Fecha: 2024-09-18 — ***lleva preservación Si __ No __ | Lugar de recolección de muestra: La Virginia- punto de muestreo #3 El jardín — Fecha de Reporte: |
| Hora: 06:49 | | Hora: | |
| Responsable: Camila Leiva | | Responsable: Adriana Amaya. | |

| Código | Nombre y descripción de muestra | Prov/Encargado | P | S | M | A | $H_2O$ | Lote | Cant. | T.T °C | T.R °C | F.Prod | F. Vto. | MC | FQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Agua potable grifo gabinete punto de muestreo #3 | Acueducto | — | — | — | — | X | — | 2500mL | 783 | | — | — | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Orden de Muestreo:** Punto de muestreo 3 / El Jardín — Cloro: 1.19 mg/L/L.

**Observaciones:** Se aplica alcohol al 70% en la salida del grifo y se flamea, este procedimiento se realiza a petición del cliente, se deja fluir el agua y se procede a tomar la muestra

| Daniela Villada | Camila Leiva | Deisy Yuliana Hoyos Rodriguez | |
|---|---|---|---|
| Autorizado por | Representante Laboratorio Aliscca S.A.S. | Aceptación del Cliente Nombre o Sello | Aprobación Final |

El término "Recepción de Muestra", hace referencia al momento en que la muestra ingresa al laboratorio. P: Producto, S: Superficie, M: Manipulador, A: Ambiente, $H_2O$: Agua, TT: temperatura de toma, TR: Temperatura de recepción (nevera) **El cliente es responsable de la recolección, almacenamiento y transporte cuando envía la muestra al laboratorio. *** Preservación a porción de muestra con $HNO_3$ pH <2

Scanned with CamScanner