DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	SEPTIEMBRE / 2024	Numero de contrato:	CD-12-2024-5186
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**ELENA MERCEDES PABOLA ELIAS C.C Nº 32891294**		
Periodo del informe:	Informe comprendido al 30 de septiembre de 2024	Informe número:	01
Objeto del contrato:	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: DOCE MILLONES DE PESOS M/L ($12.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Presté acompañamiento en el proceso de socialización, pavimentación y recorrido de apoyo a la supervisión de las obras de pavimentación de vías realizadas en el barrio Rebolo en las direcciones calle 27 entre carreras 28 y 29, y la calle 26 entre carreras 28 y 29, vías que están siendo ejecutadas por la Secretaria Distrital de Obras Públicas, en el marco del Programa Barrios a la Obras.

Durante el periodo de informe se observan las actividades descritas, tal como se puede apreciar en los anexos fotográficos, los cuales hacen parte del recorrido de supervisión.

Observaciones de las actividades:

- Demolición de placa de concreto en mal estado.
- Retiro de material sobrante
- Nivelación de Terreno
- Instalación de tubería de acometida de acueducto (agua potable)
- Instalación de registros de acometida de aguas residuales.

- Pavimentación (vaciado de loza en concreto rígido

Vías en ejecución por el Programa Barrios a Obra



Clle 26 cra 28 y 29



Cale 26 con cra 28 y 29



Clle 27 cra 28 y 29



Durante el periodo del informe realicé apoyo y acompañamiento a los contratistas, supervisores y la empresa EDUBAR, durante el proceso de revisión de los trabajos de remodelación de viviendas en el barrio Rebolo, correspondiente al Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, los supervisores observan los avances de las obras y se realizan registros fotográficos de las viviendas visitadas. Igualmente se realiza acompañamiento durante la entrega de viviendas remodeladas por el programa en mención, las cuales se relacionan: K 30 21 31, K 32 11 28, K 32 11 30, K 32 11 41, K 32 10 32, K 30 21 38.

K 30 21 38



C 24 26 109



K 32 10 32 (EDELMIRA MONDUL)





Atentamente,

ELENA MERCEDES PABOLA ELIAS
C.C Nº 32891294