Servizio Tecnico Autorizzato Kolida Instrument – Manutenzione e Certificazione di Strumenti di Misura e Controllo

Anexo 101-A **Fecha: 14/05/2021** **Receptor Base Kolida k9 Mini** **S/N K82578117226850WHN** **Receptor Rover Kolida k9 Mini** **S/N K82578117226846WHN**	**SOUTHGEOSYSTEMS CORP.** Servicio Tecnico y Certificaciòn Calle Ricardo Arias 7 **1319 Ciudad de Panama (Panama)** **www.southgeosystems.com** **info@southgeosystems.com** **Tel +507 6372-0953**

Certificado de prueba con trazabilidad metrológica

Certificado 101-A Número de serie de los receptor Kolida k9 Mini
S/N K82578117226850WHN - S/N K82578117226846WHN

Tabla de valores detectados

Las tablas muestran:

Promedio procesado de distancias terrestres entre estaciones medidas con la herramienta Muestra
Promedio elaborado de las distancias a tierra entre las estaciones medidas con el receptor Gnss
La diferencia entre los dos sistemas de medición

Medida en metros	Promedio Elaborado a partir de mediciones con muestra (A)	Promedio Procesado a partir de mediciones con mensurando (B)	Desplazamiento B-A
Distanza tra stazioni 200-100	71,815	71,937	0,022
Distanza tra stazioni 100-300	55,940	55,960	0,020
Distanza tra stazioni 300-200	80,015	80,026	0,011

Condiciones Temperatura externa: 19C °

Fecha: 14/05/2021

El Operador

Te recordamos que es responsabilidad del cliente comprobar, según el procedimiento emitido por el fabricante, que el instrumento recibido por el laboratorio se encuentra dentro de las especificaciones del fabricante.

Proibido reproducir este documento