	Topografía Chacón & Asociado		
	NIT. 901321601-2		
	Profesionales a su servicio		
	Teléfonos:	312 238 7499	304 589 0672
	Correos:	topografiachaconyasociado@gmail.com	alixe739@hotmail.com
Trabajo realizado por:	***Topógrafa Alix E. Chacón S.***		

FORMATO DE INSPECCIÓN DE CÁMARAS – PROYECTO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO ORTIGAL, MIRANDA, CAUCA

Especificaciones técnicas – CM # 1	
Tipo de cámara:	Sanitaria
Tipo de tubería:	PVC
Diámetro de tubería:	10”
Coordenada N:	854663.505
Coordenada E:	1081331.299
Cota tapa:	986.240
Cota fondo:	983.990

Evidencia fotográfica:





Topografía CHACON & ASOCIADOS SAS Profesionales a su Servicio	**Topografía Chacón & Asociado**		
	NIT. 901321601-2		
	Profesionales a su servicio		
	Teléfonos:	312 238 7499	304 589 0672
	Correos:	topografiachaconyasociado@gmail.com	alixe739@hotmail.com
Trabajo realizado por:	***Topógrafa Alix E. Chacón S.***		

FORMATO DE INSPECCIÓN DE CÁMARAS – PROYECTO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO ORTIGAL, MIRANDA, CAUCA

Especificaciones técnicas – CM # 2	
Tipo de cámara:	Sanitaria
Tipo de tubería:	PVC
Diámetro de tubería:	10”
Coordenada N:	8546673.270
Coordenada E:	1081288.590
Cota tapa:	985.780
Cota fondo:	984.480

Evidencia fotográfica:





	Topografía Chacón & Asociado		
	NIT. 901321601-2		
	Profesionales a su servicio		
	Teléfonos:	312 238 7499	304 589 0672
	Correos:	topografiachaconyasociado@gmail.com	alixe739@hotmail.com
Trabajo realizado por:	***Topógrafa Alix E. Chacón S.***		

FORMATO DE INSPECCIÓN DE CÁMARAS – PROYECTO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO ORTIGAL, MIRANDA, CAUCA

Especificaciones técnicas – CM # 3	
Tipo de cámara:	Sanitaria
Tipo de tubería:	PVC
Diámetro de tubería:	10”
Coordenada N:	854683.987
Coordenada E:	1081265.675
Cota tapa:	985.700
Cota fondo:	984.630

Evidencia fotográfica:





	Topografía Chacón & Asociado		
	NIT. 901321601-2		
	Profesionales a su servicio		
	Teléfonos:	312 238 7499	304 589 0672
	Correos:	topografiachaconyasociado@gmail.com	alixe739@hotmail.com
Trabajo realizado por:	***Topógrafa Alix E. Chacón S.***		

FORMATO DE INSPECCIÓN DE CÁMARAS – PROYECTO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO ORTIGAL, MIRANDA, CAUCA

Especificaciones técnicas – CM # 4	
Tipo de cámara:	Sanitaria
Tipo de tubería:	PVC
Diámetro de tubería:	10”
Coordenada N:	854700.098
Coordenada E:	1081243.060
Cota tapa:	985.490
Cota fondo:	984.790

Evidencia fotográfica:





	Topografía Chacón & Asociado		
	NIT. 901321601-2		
	Profesionales a su servicio		
	Teléfonos:	312 238 7499	304 589 0672
	Correos:	topografiachaconyasociado@gmail.com	alixe739@hotmail.com
Trabajo realizado por:	***Topógrafa Alix E. Chacón S.***		

FORMATO DE INSPECCIÓN DE CÁMARAS – PROYECTO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO ORTIGAL, MIRANDA, CAUCA

Especificaciones técnicas – CM # 5 (SELLADA)	
Tipo de cámara:	Sanitaria
Tipo de tubería:	PVC
Diámetro de tubería:	10”
Coordenada N:	854716.948
Coordenada E:	1081219.948
Cota tapa:	985.320
Cota fondo:	SELLADA

Evidencia fotográfica:





	Topografía Chacón & Asociado		
	NIT. 901321601-2		
	Profesionales a su servicio		
	Teléfonos:	312 238 7499	304 589 0672
	Correos:	topografiachaconyasociado@gmail.com	alixe739@hotmail.com
Trabajo realizado por:	***Topógrafa Alix E. Chacón S.***		

FORMATO DE INSPECCIÓN DE CÁMARAS – PROYECTO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO ORTIGAL, MIRANDA, CAUCA

Especificaciones técnicas – CM # 6 (SELLADA)	
Tipo de cámara:	-
Tipo de tubería:	PVC
Diámetro de tubería:	10”
Coordenada N:	854702.406
Coordenada E:	1081243.476
Cota tapa:	986.310
Cota fondo:	SELLADA

Evidencia fotográfica:



