




PLANTA DE LOCALIZACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS

ESC. 1:50




ISOMETRICA
BALL. Nº 6,7,8,9

ESC. 1:25




ISOMETRICA
BALL. Nº 1,3,4

ESC. 1:25




ISOMETRICA
BALL. Nº 10

ESC. 1:25



ISOMETRICA
BALL. Nº 5

ESC. 1:25




ISOMETRICA
BALL. Nº 2

ESC. 1:25

DETALLE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS

ESC. 1:10



DETALLE PLUVIAL EN CORTE TRANSVERSAL B-B'

ESC. 1:50

Empresa Social del Estado
POPAYÁN E.S.E.

Trabajando de corazón

REPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACE – CAUCA.

ENTIDAD:	ENTIDAD:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROPIETARIO	CONTENIDO GENERAL
CENTRO DE SALUD CORREGIMIENTO SANTA LETICIA MUNICIPIO DE PURACÉ	Planta de localizacion de Bajantes Aguas Lluvias Isometricas Bajantes de Aguas Lluvias Detalle Pluvial en corte Transversal Detalle Canal para aguas lluvias
REVISÓ:	

DISEÑÓ:	PLANO N°	REV. N°
MIYER LANDY AUSECHA ORDOÑEZ MP 19202 80568 CAU	AGUAS LLUVIAS FECHA: MARZO 2022 ESC: 1:50	1 LAMINA 1 DE 1