INFORME DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GENERAL

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG



Contrato de obra CO1.PCCNTR.5268004.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

JULIO DE 2024

Contenido

1. OBJETIVOS. 4
1.1. OBJETIVO GENERAL. 4
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 4
JUSTIFICACIÓN 4
1. PERSONAL Y EQUIPOS EN OBRA 5
1.1. STAFF DE PERSONAL 5
1.1.1. PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO 5
RELACION DE PERSONAL DIRECTO DE OBRA. 5
1.2. AFILIACIóN A SEGURIDAD SOCIAL 5
2. STAFF DE MAQUINARIA/EQUIPOS 6
3. ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION 6
3.1. CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES. 6
4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 7
5. INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 7
6. HIDRATACIÓN AL PERSONAL 8

INTRODUCCIÓN.

El proyecto **MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ,** en ejecución genera importantes impactos en el ambiente y la población, que deben ser regulados a través del Sistema de Gestión, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.

A través de las actividades de seguridad y salud en el trabajo implementadas durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra, se promueven la calidad de vida, salud física y mental, el desarrollo de sus capacidades, desarrollo personal y social de todos los grupos de interés.

Reconociendo la importancia de cada una de las etapas constructivas del proyecto, se hace necesario el seguimiento de las actividades, con el fin de mitigar, minimizar los impactos que se pueden generar en el ámbito de trabajo. Para ello se desarrollan las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones dentro del SGSST.

En el presente informe se relacionan las actividades que se desarrollaron como parte del SGSST durante la ejecución del proyecto.

1. OBJETIVOS.

1.1. OBJETIVO GENERAL.

Garantizar la implementación, control y gestión de los riesgos de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad, salud en trabajo al igual que el ambiente del proyecto "**MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ",** por medio de lineamentos técnicos viables y normativos.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Establecer medidas de control preventivas con el fin de mitigar y minimizar los riesgos potenciales que puedan generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales al personal.

- Concientizar al personal administrativo y operativo del contrato en mención de la importancia de mantener ambientes y conductas de trabajo seguros.

- Establecer lineamentos técnicos para el desarrollo de las actividades y su correcta ejecución.

JUSTIFICACIÓN

El presente informe corresponde al periodo comprendido en el mes de julio de 2024, teniendo en cuenta que para dicho periodo se realizan actividades de asfalto en algunas zonas involucradas en el proyecto. En este mes se mantuvo un promedio de 14 trabajadores activos entre directos e indirectos.

1. PERSONAL Y EQUIPOS EN OBRA

1.1. STAFF DE PERSONAL

1.1.1. PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO

Se relaciona el número de personas con vinculación directa e indirecta (contratistas), como mano de obra calificada y no calificada de la zona que se involucró en el contrato ejecutado.

Año	Periodo	N. DIRECTOS	N. INDIRECTOS	RETIRADOS	TOTAL
2023	Septiembre	6	2	0	8
2023	Octubre	15	2	7	10
2023	Noviembre	9	2	5	6
2023	Diciembre	11	2	2	13
2024	Enero	10	0	6	10
2024	Febrero	11	0	7	4
2024	Marzo	6	7	1	12
2024	Abril	0	0	0	0
2024	Mayo	4	7	0	11
2024	Junio	7	8	0	15
2024	Julio	5	7	2	14

RELACION DE PERSONAL DIRECTO DE OBRA.

FECHA DE INGRESO	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO
25-ene-24	ROCHA SUAREZ ANGEL DAVID	Ingeniero Residente
1-dic-23	OTALORA URRIAGO LUIS ERNESTO	Gerente proyecto
1-dic-23	ORTIZ RIVERA VIRGILIO HORACIO	Gerente proyecto
01-mar-24	ZAYRA XIMENA RAMOS VENEGAS	Profesional SST
20-jun-24	GUERRA OLIVELLA XURY ROSA	Profesional Social
04-jul-24	ROJAS TORRES MIGUEL	Controlador Vial

1.2. AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL

El personal vinculado para los diferentes cargos se encontraba afiliados a las respectivas entidades exigidas por la ley (ARL, EPS, AFP, CCF).

Con el fin de brindar tranquilidad en la adecuada ejecución de actividades, son verificadas las planillas y afiliaciones del personal vinculado, teniendo en cuenta el decreto 1990 de 2016 donde se estipulan las fechas límites de pago. Para verificación del proceso se entrega los para cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad vigente.

2. STAFF DE MAQUINARIA/EQUIPOS

En la ejecución de las actividades programadas en obra se genera la necesidad de utilizar maquinaria /equipos, vehículos con el fin de dar avance en la ejecución de las diferentes actividades. Las cuales se realiza inspección preoperacional y verificación para garantizar las condiciones mínimas de seguridad.



EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE INSPECCION DE MAQUINARIA / EQUIPOS

3. ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION

Durante el periodo del presente informe se efectuaron capacitaciones con el fin de mitigar y/o minimizar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Con temas alusivos a los riesgos expuestos en el desarrollo normal de sus actividades.

3.1. CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES.

La capacitación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST. Mediante estas se pretende lograr que todos los trabajadores de la empresa, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajos sanos, seguro y confortable.

El Consorcio impartió capacitación para todos sus trabajadores en los diferentes meses de ejecución del contrato, en temas relacionados y enfocados en la prevención de los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales, uso de los elementos de protección

personal, orden y aseo, manejo de seguro de maquinaria y herramientas manuales, protocolos de bioseguridad, entre otros temas.

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Es responsabilidad por parte de la empresa suministrar los elementos de protección individual y dotación para la ejecución de las actividades de manera segura y de acuerdo a los perfiles del personal y las exigencias de las tareas a ejecutar; se realizó entrega de los elementos de protección de acuerdo a la vida útil del EPP y la necesidad del trabajador a su vez se realizaron inspecciones periódicas de estos elementos con el fin de tener abastecido al personal de obra.



EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE INSPECCION DE USO DE EPP

5. INSPECCIONES DE SEGURIDAD.

Con el fin de identificar los actos y condiciones inseguras que puedan generar accidentes de trabajo, esto permite establecer las acciones preventivas y correctivas, con apoyo del instructivo para la realización de las diferentes inspecciones planeadas en donde se estipula la periodicidad de cada una de ellas.

Durante la ejecución del proyecto, se realiza inspección a cada una de las máquinas de manejo manual y de las herramientas, garantizando el cronograma establecido y el cumplimiento de las actividades.



EVIDENCIA FOTOGRAFICA. INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES Y SEÑALIZACIÓN PMT

6. HIDRATACIÓN AL PERSONAL

En cumplimiento de los requisitos mínimos del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se realiza la instalación de los puntos de hidratación para consumo del personal. Por condiciones climáticas, se hace necesario el suministro de agua potable al personal que está ejecutando actividades en la obra.



SE REALIZA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA HIDRATACIÓN DEL PERSONAL.

7. ELEMENTOS DE EMERGENCIA

El frente de obra cuenta con el punto y los elementos de atención de emergencias que se requieren, compuesto por: camilla con arnés e inmovilizador, botiquín tipo A y extintor multipropósito de 20 libras.



KIT DE EMERGENCIAS PARA FRENTES DE OBRA

Elaborado por:

Zayra Ximena Ramos Venegas
Admon. Salud Ocupacional
Licencia SST 2376 de 2020

ZAYRA XIMENA RAMOS VENEGAS
ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL
LICENCIA SST 2376 DE 2020

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	1.	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 29-07-24 al 10-07-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

FACTORES DEL EQUIPO

HERRAMIENTA: Cortadora

MARCA:

			DÍAS							
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1	Estado del cable y las conexiones eléctricas	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Estado del motor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Estado físico general del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Estado del cuerpo (CARCAZA)	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Guarda de Protección partes móviles	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
6	Estado de etiquetas de identificación del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
7	Estado del encendido y botones o palancas de bloqueo	Alta	C	C	C	C	C	C		
8	Estado del mango y elementos de sujeción	Alta	C	C	C	C	C	C		
9	Estado general de la guía de corte (En caso de Sierras o tronzadoras)	Alta	C	C	C	C	C	C		
10	Estado de disco (En caso de equipos de Corte)	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
11	RPM del disco acorde a las RPM del equipo de corte	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
12	Broca adecuada para la actividad (caso de taladros)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
13	Estado de mangueras y abrazaderas (En caso de equipos Neumáticos)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
14	Manijas de agarre en buen estado (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
15	Punta de demolición bien instalada (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
16	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
17	Elementos de Transporte o enganche (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
18	Estado de tanque de combustible (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
19	Control de fugas de combustible (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
20	Estado de indicadores (aceite motor, refrigerante) (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
21	Carro porta cilindros con cadena	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
22	Estado físico de los cilindros	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
23	Regulador de oxigeno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
24	Manómetro de alta presión (oxigeno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
25	Manómetro de baja presión, (oxigeno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
26	valvula reguladora de oxigeno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
27	Regulador de acetileno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
28	Manómetro de alta presión (acetileno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
29	Manómetro de baja presión, (acetileno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
30	valvula reguladora de acetileno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
31	Maneral mezclador de gases	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	1	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 08-07-24 al 14-07-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

32	Llave dosificadora de oxigeno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
33	Llave dosificadora de acetileno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
34	Boquilla de corte o soldadura	Alta	C	C	C	C	C	C		
35	Tuercas roscadas de unión y empaques	Alta	C.	C	C	C	C	C		
36	Chispero	Alta								
37	Otro:									
38	Otro:									
39	Otro:									

FACTORES DEL ENTORNO

ITEM		DIAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Zona de Trabajo en buenas condiciones de orden y aseo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Zona de Trabajo aislada y señalizada	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Zona de Trabajo en buenas condiciones de iluminación	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Se cuenta con elementos de emergencia (Botiquín, Extintor, Kit control de derrames) Cuando aplique	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Otro:									

FACTORES HUMANOS

ITEM		DÍAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Persona idónea para operar el equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Se cuentan con los EPP adecuados para la labor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	El trabajador ha recibido Instrucciones de Operatividad	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Otro:									

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso. Medio: Corrección a mediano plazo Bajo: Corrección posible a largo plazo

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro preoperacional , se da constancia que el equipo es aceptado para trabajar en el Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma) _____
(Nombre) Jerónimo Costa
Operador Responsable de Verificación

VERIFICADO POR

FIRMA	
FECHA	08/07/2024
NOMBRE	Jenny Perino V
CARGO	Profesional SST

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	Zipaquira	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 08-07-24 al 14-07-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

FACTORES DEL EQUIPO

HERRAMIENTA: Compresor aire
MARCA: Sullair 260

			DÍAS							OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Estado del cable y las conexiones eléctricas	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Estado del motor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Estado físico general del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Estado del cuerpo (CARCAZA)	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Guarda de Protección partes móviles	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
6	Estado de etiquetas de identificación del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
7	Estado del encendido y botones o palancas de bloqueo	Alta	C	C	C	C	C	C		
8	Estado del mango y elementos de sujeción	Alta	C	C	C	C	C	C		
9	Estado general de la guía de corte (En caso de Sierras o tronzadoras)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
10	Estado de disco (En caso de equipos de Corte)	Muy Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
11	RPM del disco acorde a las RPM del equipo de corte	Muy Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
12	Broca adecuada para la actividad (caso de taladros)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
13	Estado de mangueras y abrazaderas (En caso de equipos Neumáticos)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
14	Manijas de agarre en buen estado (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
15	Punta de demolición bien instalada (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
16	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
17	Elementos de Transporte o enganche (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
18	Estado de tanque de combustible (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
19	Control de fugas de combustible (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
20	Estado de indicadores (aceite motor, refrigerante) (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
21	Carro porta cilindros con cadena	Alta	C	C	C	C	C	C		
22	Estado físico de los cilindros	Alta	C	C	C	C	C	C		
23	Regulador de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
24	Manómetro de alta presión (oxigeno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
25	Manómetro de baja presión, (oxigeno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
26	valvula reguladora de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
27	Regulador de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
28	Manómetro de alta presión (acetileno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
29	Manómetro de baja presión, (acetileno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
30	valvula reguladora de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
31	Maneral mezclador de gases	Alta	C	C	C	C	C	C		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	1.	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 08-07 al 14-07-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

32	Llave dosificadora de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
33	Llave dosificadora de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
34	Boquilla de corte o soldadura	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
35	Tuercas roscadas de unión y empaques	Alta	C	C	C	C	C	C		
36	Chispero	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
37	Otro:									
38	Otro:									
39	Otro:									

FACTORES DEL ENTORNO

ITEM		DIAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Zona de Trabajo en buenas condiciones de orden y aseo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Zona de Trabajo aislada y señalizada	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Zona de Trabajo en buenas condiciones de iluminación	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Se cuenta con elementos de emergencia (Botiquín, Extintor, Kit control de derrames) Cuando aplique	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Otro:									

FACTORES HUMANOS

ITEM		DÍAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Persona idónea para operar el equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Se cuentan con los EPP adecuados para la labor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	El trabajador ha recibido Instrucciones de Operatividad	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Otro:									

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso. Medio: Corrección a mediano plazo Bajo: Corrección posible a largo plazo

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro preoperacional , se da constancia que el equipo es aceptado para trabajar en el Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma) Arley Olivera
(Nombre) Arley Olivera
Operador Responsable de Verificación

VERIFICADO POR

FIRMA	
FECHA	08/11/2024
NOMBRE	Zayra Ximena Ramos
CARGO	Profesional SST.

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	1.	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 15-07-24 al 21-07-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

FACTORES DEL EQUIPO

HERRAMIENTA: Cortadora

	MARCA:	CRITICIDAD	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1	Estado del cable y las conexiones eléctricas	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Estado del motor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Estado físico general del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Estado del cuerpo (CARCAZA)	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Guarda de Protección partes móviles	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
6	Estado de etiquetas de identificación del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
7	Estado del encendido y botones o palancas de bloqueo	Alta	C	C	C	C	C	C		
8	Estado del mango y elementos de sujeción	Alta	C	C	C	C	C	C		
9	Estado general de la guía de corte (En caso de Sierras o tronzadoras)	Alta	C	C	C	C	C	C		
10	Estado de disco (En caso de equipos de Corte)	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
11	RPM del disco acorde a las RPM del equipo de corte	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
12	Broca adecuada para la actividad (caso de taladros)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
13	Estado de mangueras y abrazaderas (En caso de equipos Neumáticos)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
14	Manijas de agarre en buen estado (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
15	Punta de demolición bien instalada (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
16	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
17	Elementos de Transporte o enganche (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
18	Estado de tanque de combustible (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
19	Control de fugas de combustible (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
20	Estado de indicadores (aceite motor, refrigerante) (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
21	Carro porta cilindros con cadena	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
22	Estado físico de los cilindros	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
23	Regulador de oxigeno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
24	Manómetro de alta presión (oxigeno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
25	Manómetro de baja presión, (oxigeno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
26	valvula reguladora de oxigeno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
27	Regulador de acetileno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
28	Manómetro de alta presión (acetileno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
29	Manómetro de baja presión, (acetileno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
30	valvula reguladora de acetileno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
31	Maneral mezclador de gases	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	1.	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 15.07.24 al 21.07.24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

32	Llave dosificadora de oxigeno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
33	Llave dosificadora de acetileno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
34	Boquilla de corte o soldadura	Alta	C	C	C	C	C	C		
35	Tuercas roscadas de unión y empaques	Alta	C.	C	C	C	C	C		
36	Chispero	Alta								
37	Otro:									
38	Otro:									
39	Otro:									

FACTORES DEL ENTORNO

ITEM		DIAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Zona de Trabajo en buenas condiciones de orden y aseo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Zona de Trabajo aislada y señalizada	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Zona de Trabajo en buenas condiciones de iluminación	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Se cuenta con elementos de emergencia (Botiquín, Extintor, Kit control de derrames) Cuando aplique	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Otro:									

FACTORES HUMANOS

ITEM		DÍAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Persona idónea para operar el equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Se cuentan con los EPP adecuados para la labor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	El trabajador ha recibido Instrucciones de Operatividad	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Otro:									

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso. Medio: Corrección a mediano plazo Bajo: Corrección posible a largo plazo

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro preoperacional , se da constancia que el equipo es aceptado para trabajar en el Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma) _____
(Nombre) Jerónimo Castro
Operador Responsable de Verificación

VERIFICADO POR

FIRMA	
FECHA	15/07/2024
NOMBRE	Julia Reina V
CARGO	Profesional SST

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	1.	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 22-07-24 al 28-07-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

FACTORES DEL EQUIPO

HERRAMIENTA: Cortadora

MARCA:

		CRITICIDAD	DÍAS							OBSERVACIONES
			LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Estado del cable y las conexiones eléctricas	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Estado del motor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Estado físico general del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Estado del cuerpo (CARCAZA)	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Guarda de Protección partes móviles	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
6	Estado de etiquetas de identificación del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
7	Estado del encendido y botones o palancas de bloqueo	Alta	C	C	C	C	C	C		
8	Estado del mango y elementos de sujeción	Alta	C	C	C	C	C	C		
9	Estado general de la guía de corte (En caso de Sierras o tronzadoras)	Alta	C	C	C	C	C	C		
10	Estado de disco (En caso de equipos de Corte)	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
11	RPM del disco acorde a las RPM del equipo de corte	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
12	Broca adecuada para la actividad (caso de taladros)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
13	Estado de mangueras y abrazaderas (En caso de equipos Neumáticos)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
14	Manijas de agarre en buen estado (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
15	Punta de demolición bien instalada (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
16	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
17	Elementos de Transporte o enganche (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
18	Estado de tanque de combustible (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
19	Control de fugas de combustible (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
20	Estado de indicadores (aceite motor, refrigerante) (Compresores)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
21	Carro porta cilindros con cadena	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
22	Estado físico de los cilindros	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
23	Regulador de oxigeno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
24	Manómetro de alta presión (oxigeno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
25	Manómetro de baja presión, (oxigeno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
26	valvula reguladora de oxigeno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
27	Regulador de acetileno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
28	Manómetro de alta presión (acetileno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
29	Manómetro de baja presión, (acetileno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
30	valvula reguladora de acetileno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
31	Maneral mezclador de gases	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	1.	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 22.07.24 al 28.07.24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

32	Llave dosificadora de oxigeno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
33	Llave dosificadora de acetileno	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
34	Boquilla de corte o soldadura	Alta	C	C	C	C	C	C		
35	Tuercas roscadas de unión y empaques	Alta	C.	C	C	C	C	C		
36	Chispero	Alta								
37	Otro:									
38	Otro:									
39	Otro:									

FACTORES DEL ENTORNO

ITEM		CRITICIDAD	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1	Zona de Trabajo en buenas condiciones de orden y aseo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Zona de Trabajo aislada y señalizada	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Zona de Trabajo en buenas condiciones de iluminación	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Se cuenta con elementos de emergencia (Botiquín, Extintor, Kit control de derrames) Cuando aplique	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Otro:									

FACTORES HUMANOS

ITEM		CRITICIDAD	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1	Persona idónea para operar el equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Se cuentan con los EPP adecuados para la labor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	El trabajador ha recibido Instrucciones de Operatividad	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Otro:									

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso. Medio: Corrección a mediano plazo Bajo: Corrección posible a largo plazo

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro preoperacional , se da constancia que el equipo es aceptado para trabajar en el Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma) Jeronimo Castro
(Nombre) Jeronimo Castro
Operador Responsable de Verificación

VERIFICADO POR

FIRMA	
FECHA	22 Marzo 24
NOMBRE	Laura Reina V
CARGO	Profesional SST

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	Zipaquirá	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 15-07-24 al 21-07-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

FACTORES DEL EQUIPO

HERRAMIENTA: Compresor aire
MARCA: Sullair 260

		CRITICIDAD	DÍAS							OBSERVACIONES
			LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Estado del cable y las conexiones eléctricas	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Estado del motor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Estado físico general del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Estado del cuerpo (CARCAZA)	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Guarda de Protección partes móviles	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
6	Estado de etiquetas de identificación del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
7	Estado del encendido y botones o palancas de bloqueo	Alta	C	C	C	C	C	C		
8	Estado del mango y elementos de sujeción	Alta	C	C	C	C	C	C		
9	Estado general de la guía de corte (En caso de Sierras o tronzadoras)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
10	Estado de disco (En caso de equipos de Corte)	Muy Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
11	RPM del disco acorde a las RPM del equipo de corte	Muy Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
12	Broca adecuada para la actividad (caso de taladros)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
13	Estado de mangueras y abrazaderas (En caso de equipos Neumáticos)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
14	Manijas de agarre en buen estado (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
15	Punta de demolición bien instalada (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
16	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
17	Elementos de Transporte o enganche (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
18	Estado de tanque de combustible (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
19	Control de fugas de combustible (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
20	Estado de indicadores (aceite motor, refrigerante) (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
21	Carro porta cilindros con cadena	Alta	C	C	C	C	C	C		
22	Estado físico de los cilindros	Alta	C	C	C	C	C	C		
23	Regulador de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
24	Manómetro de alta presión (oxigeno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
25	Manómetro de baja presión, (oxigeno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
26	valvula reguladora de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
27	Regulador de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
28	Manómetro de alta presión (acetileno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
29	Manómetro de baja presión, (acetileno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
30	valvula reguladora de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
31	Maneral mezclador de gases	Alta	C	C	C	C	C	C		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	1.	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 15-07-24 al 21-07-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

32	Llave dosificadora de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
33	Llave dosificadora de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
34	Boquilla de corte o soldadura	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
35	Tuercas roscadas de unión y empaques	Alta	C	C	C	C	C	C		
36	Chispero	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
37	Otro:									
38	Otro:									
39	Otro:									

FACTORES DEL ENTORNO

ITEM		DIAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Zona de Trabajo en buenas condiciones de orden y aseo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Zona de Trabajo aislada y señalizada	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Zona de Trabajo en buenas condiciones de iluminación	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Se cuenta con elementos de emergencia (Botiquín, Extintor, Kit control de derrames) Cuando aplique	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Otro:									

FACTORES HUMANOS

ITEM		DÍAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Persona idónea para operar el equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Se cuentan con los EPP adecuados para la labor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	El trabajador ha recibido Instrucciones de Operatividad	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Otro:									

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso. Medio: Corrección a mediano plazo Bajo: Corrección posible a largo plazo

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro preoperacional , se da constancia que el equipo es aceptado para trabajar en el Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma) Arley Olivera
(Nombre) Arley Olivera
Operador Responsable de Verificación

VERIFICADO POR

FIRMA	
FECHA	15/07/2024.
NOMBRE	Dayla Ximena Ramos
CARGO	Profesional SST.

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	Zipaquirá	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 22-07-24 al 28-07-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

FACTORES DEL EQUIPO

HERRAMIENTA: Compresor aire
MARCA: Sullair 260

			DÍAS							
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1	Estado del cable y las conexiones eléctricas	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Estado del motor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Estado físico general del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Estado del cuerpo (CARCAZA)	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Guarda de Protección partes móviles	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
6	Estado de etiquetas de identificación del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
7	Estado del encendido y botones o palancas de bloqueo	Alta	C	C	C	C	C	C		
8	Estado del mango y elementos de sujeción	Alta	C	C	C	C	C	C		
9	Estado general de la guía de corte (En caso de Sierras o tronzadoras)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
10	Estado de disco (En caso de equipos de Corte)	Muy Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
11	RPM del disco acorde a las RPM del equipo de corte	Muy Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
12	Broca adecuada para la actividad (caso de taladros)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
13	Estado de mangueras y abrazaderas (En caso de equipos Neumáticos)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
14	Manijas de agarre en buen estado (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
15	Punta de demolición bien instalada (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
16	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
17	Elementos de Transporte o enganche (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
18	Estado de tanque de combustible (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
19	Control de fugas de combustible (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
20	Estado de indicadores (aceite motor, refrigerante) (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
21	Carro porta cilindros con cadena	Alta	C	C	C	C	C	C		
22	Estado físico de los cilindros	Alta	C	C	C	C	C	C		
23	Regulador de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
24	Manómetro de alta presión (oxigeno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
25	Manómetro de baja presión, (oxigeno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
26	valvula reguladora de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
27	Regulador de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
28	Manómetro de alta presión (acetileno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
29	Manómetro de baja presión, (acetileno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
30	valvula reguladora de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
31	Maneral mezclador de gases	Alta	C	C	C	C	C	C		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	1.	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 22-07-24 al 28-07-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

32	Llave dosificadora de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
33	Llave dosificadora de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
34	Boquilla de corte o soldadura	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
35	Tuercas roscadas de unión y empaques	Alta	C	C	C	C	C	C		
36	Chispero	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
37	Otro:									
38	Otro:									
39	Otro:									

FACTORES DEL ENTORNO

ITEM		DIAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Zona de Trabajo en buenas condiciones de orden y aseo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Zona de Trabajo aislada y señalizada	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Zona de Trabajo en buenas condiciones de iluminación	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Se cuenta con elementos de emergencia (Botiquín, Extintor, Kit control de derrames) Cuando aplique	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Otro:									

FACTORES HUMANOS

ITEM		DÍAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Persona idónea para operar el equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Se cuentan con los EPP adecuados para la labor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	El trabajador ha recibido Instrucciones de Operatividad	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Otro:									

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia — Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso. — Medio: Corrección a mediano plazo — Bajo: Corrección posible a largo plazo

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro preoperacional , se da constancia que el equipo es aceptado para trabajar en el Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma) Arley Olivera
(Nombre) Arley Olivera
Operador Responsable de Verificación

VERIFICADO POR

FIRMA	
FECHA	22/07/2024.
NOMBRE	Dayla Ximena Ramos
CARGO	Profesional SST.

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO: Zipaquirá 1 | FECHA INSPECCIÓN | Semana del 22-07-24 al 28-07-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

FACTORES DEL EQUIPO

HERRAMIENTA: Compresor. aire
MARCA: Sullair 260

		CRITICIDAD	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1	Estado del cable y las conexiones eléctricas	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Estado del motor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Estado físico general del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Estado del cuerpo (CARCAZA)	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Guarda de Protección partes móviles	Muy Alta	C	C	C	C	C	C		
6	Estado de etiquetas de identificación del equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
7	Estado del encendido y botones o palancas de bloqueo	Alta	C	C	C	C	C	C		
8	Estado del mango y elementos de sujeción	Alta	C	C	C	C	C	C		
9	Estado general de la guía de corte (En caso de Sierras o tronzadoras)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
10	Estado de disco (En caso de equipos de Corte)	Muy Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
11	RPM del disco acorde a las RPM del equipo de corte	Muy Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
12	Broca adecuada para la actividad (caso de taladros)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
13	Estado de mangueras y abrazaderas (En caso de equipos Neumáticos)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
14	Manijas de agarre en buen estado (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
15	Punta de demolición bien instalada (En caso de Martillo neumático)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
16	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
17	Elementos de Transporte o enganche (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
18	Estado de tanque de combustible (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
19	Control de fugas de combustible (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
20	Estado de indicadores (aceite motor, refrigerante) (Compresores)	Alta	C	C	C	C	C	C		
21	Carro porta cilindros con cadena	Alta	C	C	C	C	C	C		
22	Estado físico de los cilindros	Alta	C	C	C	C	C	C		
23	Regulador de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
24	Manómetro de alta presión (oxigeno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
25	Manómetro de baja presión, (oxigeno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
26	valvula reguladora de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
27	Regulador de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
28	Manómetro de alta presión (acetileno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
29	Manómetro de baja presión, (acetileno)	Alta	C	C	C	C	C	C		
30	valvula reguladora de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
31	Maneral mezclador de gases	Alta	C	C	C	C	C	C		

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS O EQUIPOS CRÍTICOS		
CÓDIGO: SST-F-10	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

FRENTE DE TRABAJO	Zipaquira	FECHA INSPECCIÓN	Semana del 22-07-24 al 28-07-24

Criticidad de Herramientas acorde a lo establecido en Procedimiento seguro para uso de herramientas manuales SIG-EI-PR-14
(Ej. Taladro de Mano, Sierra Circular, Compresor de aire pequeño, Martillos Neumáticos o eléctricos, pulidoras, tronzadoras, oxicorte, Etc)
Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

32	Llave dosificadora de oxigeno	Alta	C	C	C	C	C	C		
33	Llave dosificadora de acetileno	Alta	C	C	C	C	C	C		
34	Boquilla de corte o soldadura	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
35	Tuercas roscadas de unión y empaques	Alta	C	C	C	C	C	C		
36	Chispero	Alta	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
37	Otro:									
38	Otro:									
39	Otro:									

FACTORES DEL ENTORNO

ITEM		DIAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Zona de Trabajo en buenas condiciones de orden y aseo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Zona de Trabajo aislada y señalizada	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	Zona de Trabajo en buenas condiciones de iluminación	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Se cuenta con elementos de emergencia (Botiquín, Extintor, Kit control de derrames) Cuando aplique	Alta	C	C	C	C	C	C		
5	Otro:									

FACTORES HUMANOS

ITEM		DIAS								OBSERVACIONES
		CRITICIDAD	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1	Persona idónea para operar el equipo	Alta	C	C	C	C	C	C		
2	Se cuentan con los EPP adecuados para la labor	Alta	C	C	C	C	C	C		
3	El trabajador ha recibido Instrucciones de Operatividad	Alta	C	C	C	C	C	C		
4	Otro:									

Muy Alto: Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia Alto: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso. Medio: Corrección a mediano plazo Bajo: Corrección posible a largo plazo

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro preoperacional , se da constancia que el equipo es aceptado para trabajar en el Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

(Firma) Arley Olveros
(Nombre) Arley Olveros
Operador Responsable de Verificación

VERIFICADO POR	
FIRMA	
FECHA	22/07/2024
NOMBRE	Sayid Ramos V.
CARGO	Profesional SST

Este documento y la información que contiene es propiedad de ML1. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA		
Código: SG-SST-F-05	Versión: 01	Vigencia: 25-Sep-23	Página No. 1 de 1

No. CONTRATO : COJ. PCONTR. 5268004
MES: JULIO 2024

FECHA INICIO INSPECCIÓN: DD	MM	AAAA	REFERENCIA	MARCA	MODELO
02	07	2024	J5055	Kobelco	2022

SEMANA DEL 02 MES 07 AL 06 MES 07 DEL AÑO 2024

OPERADOR Dionicio Malaver. CEDULA 79186136

B Bueno M Malo

ITEMS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES			✓		✓		✓		✓		✓			
*De trabajo delanteras (Nocturno)			NA		NA		NA		NA		NA			
*De trabajo traseras (Nocturno)			NA		NA		NA		NA		NA			
CABINA														
*Tabla de carga en lugar visible			✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales			✓		✓		✓		✓		✓			
*Cinturon de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
*Extintor de incendios			✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio Panomarico en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
*Indicadores (hidruailicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)			✓		✓		✓		✓		✓			
Control ingreso humo (Tubo de Escape)			✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso-Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y apoyos de acceso			NA		NA		NA		NA		NA			
Bateria y Cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO														
*Control de fugas hidraulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICA														
estado de pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
orugas tensionadas / vena 1/2"			✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro (Tornameza)			✓		✓		✓		✓		✓			
*Corona de tornameza en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
*Mando de estacionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general desgarrador (balde)			✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
Mano final			✓		✓		✓		✓		✓			
*Cilindros en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
Comparmiento del motor aseado			✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera de agua y de alta presion			✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas			✓		✓		✓		✓		✓			
Rodillos Inferiores- Superiores			✓		✓		✓		✓		✓			
*Balde y gancho original y buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
HORAS DE TRABAJO														
Nombre y Apellido Operario			Dionicio		Dionicio		Dionicio		Dionicio		Dionicio			
Firma de Operario														

REPORTE DE FALLA

FECHA	FALLA REPORTADA	CONDUTOR	ACCION A REALIZAR	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA		
Código: SG-SST-F-05	Versión: 01	Vigencia: 25-Sep-23	Página No. 1 de 1

No. CONTRATO :	CO1.PCCNTR.5268004
MES:	JULIO 2021

FECHA INICIO INSPECCIÓN: DD	MM	AAAA	REFERENCIA	MARCA	MODELO
08	07	2024	U 5055	Kubota	2022

SEMANA DEL 08 MES 07 AL 14 MES 07 DEL AÑO 2024

OPERADOR _____ CEDULA _____

B	Bueno	M	Malo

ÍTEMS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*De trabajo delanteras (Nocturno)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
*De trabajo traseras (Nocturno)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
CABINA														
*Tabla de carga en lugar visible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Extintor de incendios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio Panomarico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Indicadores (hidruailicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control ingreso humo (Tubo de Escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y apoyos de acceso	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO														
*Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICA														
estado de pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
orugas tensionadas / vena 1/2"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mano final	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Comparmiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera de agua y de alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rodillos Inferiores- Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Balde y gancho original y buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HORAS DE TRABAJO														
Nombre y Apellido Operario	Jhoncarlos		Jhoncarlos		Jhoncarlos		Jhoncarlos		Jhoncarlos		Jhoncarlos			
Firma de Operario														

REPORTE DE FALLA

FECHA	FALLA REPORTADA	CONDUTOR	ACCION A REALIZAR	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA EKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA		
Código: SG-SST-F-05	Versión: 01	Vigencia: 25-Sep-23	Página No. 1 de 1

No. CONTRATO : CZPCCNTR5268004

MES: Julio 2024

FECHA INICIO INSPECCIÓN: DD	MM	AAAA	REFERENCIA	MARCA	MODELO
15	07	2024	U505S	Kubota	2022

SEMANA DEL 15 MES 07 AL 21 MES 07 DEL AÑO 2024

OPERADOR Danicio Malaver. CEDULA 79186636

B Bueno M Malo

ÍTEMS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*De trabajo delanteras (Nocturno)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
*De trabajo traseras (Nocturno)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
CABINA														
*Tabla de carga en lugar visible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Extintor de incendios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio Panomarico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Indicadores (hidruailicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control ingreso humo (Tubo de Escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y apoyos de acceso	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO														
*Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICA														
estado de pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
orugas tensionadas / vena 1/2"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mano final	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Comparmiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera de agua y de alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rodillos Inferiores- Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Balde y gancho original y buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HORAS DE TRABAJO														
Nombre y Apellido Operario	Danicio M		Danicio		Danicio		Danicio		Danicio		Danicio			
Firma de Operario														

REPORTE DE FALLA

FECHA	FALLA REPORTADA	CONDUTOR	ACCION A REALIZAR	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA		
Código: SG-SST-F-05	Versión: 01	Vigencia: 25-Sep-23	Página No. 1 de 1

No. CONTRATO :	C01-PCONTR-526-2024
MES:	JULIO 2021

FECHA INICIO INSPECCIÓN: DD	MM	AAAA	REFERENCIA	MARCA	MODELO
22	07	2024	U 5055	Kubota	2022

SEMANA DEL 22 MES 07 AL 28 MES 07 DEL AÑO 2024

OPERADOR _____ CEDULA _____

B	Bueno	M	Malo

ÍTEMS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***De trabajo delanteras (Nocturno)**	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
***De trabajo traseras (Nocturno)**	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
CABINA														
***Tabla de carga en lugar visible**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***Cinturon de seguridad**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***Extintor de incendios**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio Panomanco en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***Indicadores (hidruailicos**-refrigerantes-horometro-corriente-**aceite motor)**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control ingreso humo (Tubo de Escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y apoyos de acceso	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO														
***Control de fugas hidraulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICA														
estado de pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
orugas tensionadas / vena 1/2"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***Corona de tornameza en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mano final	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Comparmiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera de agua y de alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rodillos Inferiores- Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
***Balde y gancho original y buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HORAS DE TRABAJO														
Nombre y Apellido Operario	Jhoncarm		Jhoncarm		Jhoncarm		Jhoncarm		Jhoncarm		Jhoncarm			
Firma de Operario														

REPORTE DE FALLA

FECHA	FALLA REPORTADA	CONDUTOR	ACCION A REALIZAR	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA		
Código: SG-SST-F-05	Versión: 01	Vigencia: 25-Sep-23	Página No. 1 de 1

No. CONTRATO : CO1PCCNTRS2688004
MES: Julio - Agosto 2024

FECHA INICIO INSPECCIÓN: DD	MM	AAAA	REFERENCIA	MARCA	MODELO
29	07	2024	U5055	kubota	2022

SEMANA DEL 29 MES 07 AL 03 MES 08 DEL AÑO 2024

OPERADOR Dionicio Malaver CEDULA 79186136

B Bueno M Malo

ÍTEMS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*De trabajo delanteras (Nocturno)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
*De trabajo traseras (Nocturno)	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
CABINA														
*Tabla de carga en lugar visible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Extintor de incendios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio Panomanico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Indicadores (hidruailicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control ingreso humo (Tubo de Escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y apoyos de acceso	✓		NA		NA		NA		NA		NA			
Bateria y Cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO														
*Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICA														
estado de pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
orugas tensionadas / vena 1/2"	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Mando de estacionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mano final	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Cilindros en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Comparmiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera de agua y de alta presion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rodillos Inferiores- Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Balde y gancho original y buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HORAS DE TRABAJO														
Nombre y Apellido Operario	Dionicio		Dionicio		Dionicio		Dionicio		Dionicio		Dionicio			
Firma de Operario	Dionicio		Dionicio		Dionicio		Dionicio		Dionicio		Dionicio			

REPORTE DE FALLA

FECHA	FALLA REPORTADA	CONDUTOR	ACCION A REALIZAR	RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	PREOPERACIONAL DE VIBRO COMPACTADOR MANUAL		
CÓDIGO: SST-F-09	VERSIÓN: 01	Vigencia: 25-Mar-2024	PÁGINA No. 1 de 1

Mes/Año: 07/2024 Equipo No: Bubi-Acw2 Marca/ Referencia: Bomac Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____

Proyecto: Mto vial Zipaquira

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado del nivel del aceite del motor		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
Estado nivel de combustible		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
Estado del nivel de la caja de velocidades		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
Estado de las correas		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
Estado de los mandos de dirección		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
Revisión de pasadores en general		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
Estado de los rodillos		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
Estado de la Manivela		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
Estado de las guayas		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
Estado de la caja de cambios		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
Estado de las guardas de seguridad		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
Otro:																															
Otro:																															

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1	7	13	19	25	31		
2	8	14	20	26			
3	9	15	21	27			
4	10	16	22	28			
5	11	17	23	29			
6	12	18	24	30			

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Equipo en correcto funcionamiento

Powered by CamScanner