

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL BSLTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PERMANENCIA FUNDAMENTO DEL
ALCANTARILLADO PLURAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CÓDIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISIÓN:

17/10/2022

PÁGINA:

1

DE

1

Fecha

12

02

AA 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



12 de febrero de 2024
ACTA #53

2. DATOS DEL PRECIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jose Maria Orpeza
Especialista: X Jose Maria Orpeza 34825010
Código de Ciudadanía: 34825010
Dirección: Carretera 4 con 4 esquina diagonal colegio
Teléfono: NO SUMINISTRAN
Departamento: CASANARE Municipio: TRINDAD Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto ☐ SI ☒ NO
2. Alcantarillado ☐ SI ☒ NO
3. Energía ☐ SI ☒ NO
4. Teléfonos ☐ SI ☒ NO
5. Gas ☐ SI ☒ NO
6. Televisión cable ☐ SI ☒ NO
7. Otros ☐ SI ☒ NO

OBSERVACIONES

TIPO DE PRECIO:

RURAL ☐

URBANO ☒

ESTADO DEL PRECIO

Sin edificar ☐

En construcción ☐

Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

SI ☐

NO ☒

PROYECTO DEL TERRENO

Orbitado ☐

Escarpado ☐

Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial ☒

2. Comercial ☐

3. Industrial ☐

4. Institucional o del Estado ☐

5. Agrícola ☐

6. Recreacional ☐

7. Balcón ☐

8. Subvención ☐

9. Cultural (Educación, salud religiosa) ☐

10. Mixto ☐

ACCESOS VEHICULARES

Carretera ☒

Uso del campo ☐

11. Otros ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA MÓDULOS-COLUMNAS	LAVACEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Indicar manejo de agua lluvia y redilubio, carpintería metálica y de madera, anclajes, maderas y fierros)
LEPRETO Y RUMPA	☒ Se observa	☒ Se evidencia	☒ Pisos en	☒ Cubierta	☒ Se observa en la	☒ Se evidencia	
EXTRUCCIONES	☐ Fachada en	☐ muros en	☐ cemento	☐ mixta con	☐ vivienda	☐ dos tanques	
ARLAMENTOS	☐ cemento	☐ doble en la	☐ esmaltado	☐ perfiles	☐ estructura mixta	☐ enchapados	
ADOPLAMENTOS	☐ pañetado	☐ vivienda	☐ rojo en	☐ metálicos	☐ en madera y	☐ con Fierros	
ACTOS	☐ con pintura	☐ excepto baño	☐ toda la	☐ y Soportes	☐ perfil metálico	☐ y presentan	
		☐ y cocina			☐ baños como	☐ humedad.	
	Color naranja	que están en	vivienda.	en madera.	con vigas y		
	con zocalo	bloque pañetado		con Teja de	columnas estructurales		
	negro. Anden			Zinc en toda	el conector.		
	esmaltado rojo			la vivienda.	habitaciones: roble		

NOTA: SE RESPONSABILIZA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Jose Maria Betancourt
Firma Propietario/Responsable de Obra

Nombre: 34825010
C.C. OMI

Firma Representante de Contratación de Obra

Nombre:

Firma Representante de Contratación de Obra

Nombre:

Firma

Nombre:

(Indicar Nombre, Puesto, y Fecha de Emisión)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 038-2023
PROCESO N° ACUM-SPRO-003-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 030-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUM-SPRO-003-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PASTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VICINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PASTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISO



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escala y/o referencia al levantamiento y/o clima

EL ACTA DE VICINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEBEN DE VERIFICAR QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Jose Luis Betancot
Firma: Propietario/Arrendatario/Poscedor

[Signature]
Representante del Contratista de Obra

[Signature]
Representante de la Intervención

Patricia P. B.
Firma: [Illegible]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 54

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Inicio

Seguimiento

Cierre

FECHA

DD

12

MM

02

AA

2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 031-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PRECIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social	Miguel Antonio Vergara		
Sexo	Prezado X	Prezadista	Prezador
Nombre del Propietario	Miguel Antonio Vergara		
Cédula de Ciudadanía	116669096		
Dirección	Calle 4 Calle 5 Esquina		
Teléfono	No. de plan		
Departamento	CASANARE	Municipio	TRINIDAD
Servicios Públicos			
1. Agua	NO	Observaciones	
2. Alcantarillado	NO		
3. Energía	NO		
4. Telefonía	NO		
5. Gas	NO		
6. Televisión cable	NO		
7. Otros	NO		
TIPO DE PRECIO:			
ESTADO DEL PRECIO	RURAL	URBANO	Terminado
CONDICIÓN DE CONSTRUCCIÓN	Sin edificio	Cara Gris	NO
PERMITE DEL TERRENO	Orchard	Escapado	Plano
USO ACTUAL			
1. Residencial	NO	6. Recreación	NO
2. Comercial	NO	7. Industria	NO
3. Industrial	NO	8. Salud	NO
4. Institucional del Estado	NO	9. Cultural (teatro, cine, etc.)	NO
5. Agrícola	NO	10. Otro	NO
ACCESOS VEHICULARES			
Deriva			
Uso del garaje			
11. Muro			
12. Otro			

3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANEXOS	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS-COLUMNAS	LAVABOS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
1. CUBIERTAS Y PISOS	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
2. FACHADAS	FACHADA EN BLOQUE DE PAREDA	EN BLOQUE INFERIOR	HAB. 1 y 2 CON PLACA CEMENTO	2da ZONA BLOQUE	PAREDE BLOQUE SELLO	LOS CUBIERTOS	CUENTA CON
3. FACHADAS	PRESENTA FISURAS Y GRIETAS	4 EXTERNO	4 EXTERNO	4 PASELO	4 PASELO	4 PASELO	UN BACEDERO
4. DESPLAZAMIENTOS	ALDEDES EN	PADEDA PREC	COCCINA PESO	ROSA PALMA	COCCINA PESO	INTERNA 96	DE AGUA, ALGUNO
5. OTROS		TA FISURAS Y	CEMENTO EN	4 YTESA CERRA	4 COCCINA COCH	OTRO SOLO	SE UTILIZA EL
COMENTARIOS	PLACA CEMENTO EN BLOQUE PRESENTE FISURAS Y HUNDIMIENTO	AGGREGAMIENTOS	TODO PRESENTE FISURAS. BAÑOS EXHIBIENDO FLOJOS PAREDES	COCCINA. PRESENTE ALGUNOS GRIETAS.	BAÑOS EN CONCRETO	PADEDA PRESENTE FISURAS Y HUMEDAD EXTERNA	BIEGO

NOTA: SE HA CONSIDERADO, QUE LA CONSTRUCCIÓN EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Miguel Antonio Vergara
116669096

Representante del Comité de Urbanización

Representante de la Interventoría

Patricia P.I.D.
Noche

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 013-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-093-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 030-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023
CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

ACTA N°: 54

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 2, 3, 4 Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRIBUNAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMEDO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 2, 3, 4 Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRIBUNAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre




EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER OLVIDENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO


NOTA: En esta constancia, que se otorga en la presente acta, corresponden a las personas:

FIRMAS


Nombre: Wilson
C.C.O. NIT: 116661096


Representante del Contratista de Obra
Nombre:


Profesional de la Intervención
Nombre:


Nombre: Patricia P.B.
(Chaqueta, Pájaros, Pájaros, Pájaros, Pájaros, Pájaros)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VEJINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 55

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-202-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 036-2023 DEL FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POSLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Válida

Seguimiento

Cierre

FECHA

00 12

MM

02

AA

2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA



12 de febrero de 2024

ACTA #55

2. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Responsable de la Unidad Social	Carlos Manuel Morúa		
Tenencia	Explotada ☒	Arrendada	Prescrite ☐ Otro Qué?
Nombre del Propietario	Carlos Manuel Morúa		
Cédula de Ciudadanía	14990823		
Dirección	Carrera 4 Calle 4 y 5 Casa N° 2		
Teléfono	No suministra		
Departamento	CAJAMARCA	Municipio	TRINIDAD
Barrio	BOCAS DEL PAUTO		
SERVICIOS PÚBLICOS			
1. Agua	☒	NO ☐	OBSERVACIONES
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	
TIPO DE PREDIO:			
RURAL	☐	URBANO	☒
ESTADO DEL PREDIO			
sin edificar	☐	Otro Qué?	☐
SI	☐	NO	☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	☐	En proceso	☐
PERMISO DEL TERRENO	☐	En proceso	☒
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Religioso	☐
3. Industrial	☐	8. Salud	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, arte, religión)	☐
5. Agrícola	☐	10. Mista	☐
ACCESOS VEHICULARES			
Calle ☐ No ☒			
Uso de parcela ☐			
11. Mista			
12. Otro			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ARDRES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SANITARIOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar estado de aguas lluvias y desagües, carpintería metálica y de madera, en fincas rurales y forestales)
1. OBRAS Y REPARACIONES	☒ Fachada en adobe	☒ Muros en adobe sin	☒ Al interior de la vivienda	☒ Teja en zin con	☒ Vigas en madera	☒ Lavadero en cemento	N/a
2. HUMEDADES	☐ Pañetada con pintura	☐ Pañetar con grietas, fisuras	☐ Obseiva placa cemento	☐ Soporte en madera	☐ Columnas adobe	☐ Fuera de servicio	
3. HUMEDADES	☐ Color azul con evidente grietas	☐ Y desplazamiento	☐ Placa cemento esmaltado rojo	☐ Algunos	☐ no se evidencian refuerzo	☐	
4. DESPLAZAMIENTOS					☐ (no estructurales)	☐	
5. OTROS							
COMENTARIOS	Fisuras, Andén placa en cemento con grieta y desplazamiento.	Pared exterior de la vivienda caída con teja de zin provisionado para ceramiento		tejas con huecos y sin amarras.			

FIRMAS

NOTA: DEBE CONCORDAR QUE LO OBSERVADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

Nombre
D. C. D. N. E.Representante del Contratista de Obra
Firma:Representante de la Intervención
Firma:Nombre
Firma:

(Escribir Nombre, Puesto, etc. de la Firma Contratista)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ADJ-SPD-002-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ADJ-SPD-002-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALICANTILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUJO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO YO FIBRICO EN MEDIO MAGNETICO
OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALICANTILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUJO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE




OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA DEL LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS



Firma: Propietario/Interventor/Procedente


Firma: Representante del Contratista de Obra



Nombre:
C.C. DNT
Original: Archivo de la Oficina de Casanare,
Cancillería, Contratación, Interventoría, Trinidad


Firma: Representante del Interventor


Firma: Patricia P.B.
Nombre:
Gloria Patricia Rodríguez, Páez, Jarama, Jarama, Jarama

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023


CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE SUPERVISORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2003

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FIERZAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUMAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 3, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



13 de febrero de 2024
ACTA #56

2. DATOS DEL PRECIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Ingrid Pizarro
Titular: Propietario: Desconoce
Nombre del Propietario: Desconoce
Cédula de Ciudadanía: Desconoce
Dirección: Carrera 3 Calle 5 esquina costado derecho
Teléfono: No suministrado
Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD No. de parcelas: 1 Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS: 1. Acueducto [X] 2. Alcantarillado [X] 3. Energía [X] 4. Teléfono [X] 5. Gas [X] 6. Televisión cable [X] 7. Otros [X]
TIPO DE PRECIO: FORMAL [X] URBANO [X] Sin edificar [X] Obra Gris [X] Terminada [X] Si [X] NO [X] Construido [X] Escapado [X] Plano [X]
ESTADO DEL PRECIO: CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PENDIENTE DEL TERRENO
USO ACTUAL: 1. Residencial [X] 2. Comercial [X] 3. Industrial [X] 4. Institucional o del Estado [X] 5. Agrícola [X] 6. Recreacional [X] 7. Religioso [X] 8. Subutilizado [X] 9. Cultural (Educación, teatro, cine, etc.) [X] 10. Mixto [X] 11. Otro [X] 12. Otro [X]

3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
1. CUBIERTAS Y PISOS	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
2. FACHADAS	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
3. FUNDAMENTOS	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
4. DESPLAZAMIENTOS	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
5. OTROS	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
6. COMENTARIOS	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones

FIRMAS

Ingrid Pizarro 9070930

Titular Propietario/Responsable/Posesor

Nombre: C.C. ONT

Representante del Comité de Obra

Nombre:

Representante de la Interventoría

Nombre:

Nombre:

Nombre:

(Escriba Nombre, Puesto, Fecha y Firma)

467

ACTA N°: 56

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPO 062-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO 062-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO
OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Página 1 DE 1
Fecha 00 13 MV 02 A 2024

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO
OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE



CONSTRUCCIONES: Realizar la referencia al propietario y/o dueño

NOTA: SE DA CONSTANCIA, QUE LA DOCUMENTACIÓN EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Ingris Pizarro

Nombre: Ingris Pizarro
C.C. D.N.I: 70720930

Nombre: Representante del Contratista de Obra

Nombre: Representante de la Interventoría

Nombre: Patricia P.I.D.
Cargo: Asesora, Vinculada al Área de Gestión

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACIA-SPD-002-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPD-002-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO
OPERIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERA 3, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____
Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Posesorio _____ Otro Cui: _____
Puntos del Predio: _____
Cédula de Ciudadanía: _____
Dirección: Carrera 3 Trine 4
Teléfono: _____
Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD No. de piso: _____
Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: SI ☐ NO ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: Enchafado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	ACCESOS VEHICULARES Garaje SI ☐ NO ☒ Uso del garaje: SI ☐ NO ☒ SI, Mismo ☐ SI, Otro ☐
2. Comercial	☐	7. Balcón	☐	
3. Industrial	☐	8. Subterráneo	☐	
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	
5. Agrícola	☐	10. Otro	☐	

3. ESTADO DEL PREDIANTE DE INTERVENIR							
DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA/VIGAS COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, captación metánica y de metano en fosa o succederos y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
VEREDAS Y RESERVAZANOS	☒ Se evidencia dos construcciones	☒ Muros en adobe de vivienda	☐ Pisos de las viviendas	☐ Teja de zinc	☒ Construcción antigua sin vigas y columnas	☒ Se evidencia solo un lavadero	N/a
ENLACEMENTOS	☒ Una antigua	☒ antigua	☐ en placa	☐ Construcción antigua	☐ estructurales	☐ en pañete	
ALBERGAMIENTO	☒ Fachada sin pañete pintado color hueso	☒ Pañetado internamente	☐ de cemento	☐ deteriorado base madera	☐ Vivienda n°2	☐ sin enchape	
ACTIVO							
COMENTARIOS	puertas azules, vivienda dos fachada sin pañete color azul en concreto	n°2 en bloque Sin pañetar	enchapado	construcción n°2 perfiles metálica.	Vigas, columnas concreto reforzado	Fuente con tina plástica	

NOTA: DE ELABORACION, QUE LO CONSIDERANDO EN LA PRESENTE SE HA CONSIDERADO ALA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: [Firma] Cargo: Propietario/Arrendatario/Posesorio

Nombre: [Firma] Cargo: Representante del Distrito de la Obra

Nombre: [Firma] Cargo: Representante de la Interventoria

Nombre: Patricia P. B. Cargo: Abogada Asociada, Perito/a, Junta Ación Comunal

bah

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ADM-010-002-0003

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 030-2023 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROCESO N° ADM-010-002-0003

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 1023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMEDO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FUENTES



PAREDES



TECHO



Baño



COCINA



OBSERVACIONES: Consultar referente al propietario y/o cliente

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO


NOTA: SE DEBE CONSTANCIA, QUE LO DESCRIBIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS


Firma Propietario del Predio
Nombre:
C.C. 04117


Representante del Contratista de Obra
Nombre:


Representante de la Intervención
Nombre: Andrés López


Firma
Teléfono:
(042) 624 0000, 624 0001, 624 0002

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 035-2023
PROCESO N° AGU-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AGU-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TERRITORIAL DELTA 3823

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CAMBIAS 2, 3, 4
EVA DEL CENTRO POBLADO ROCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



13 de febrero de 2024
ACTA #58

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad social: Caime Rocio Rincon
 Titulo: Proyecto Y Ampliación Posesión Clas. 04/7
 Nombre del Propietario: Caime Rocio Rincon
 Cédula de Ciudadanía: 49425541
 Dirección: Calle 3
 Teléfono: 310 202 832
 Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD No. de plano: 1
 Barrio: ROCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto	☒	NO	USOS VECINALES
2. Alcantillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonía	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Telerón cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PREDIO:

RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO

Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO

Excedido ☐ Ensayado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Comercial	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Educación	☐
4. Institucional del Estado	☐	9. Cultural (Biblioteca, sala religiosa)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Calle ☐ NO ☒

11. Muro ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDEMOS	MURD	PISO	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUE SUTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar estado de aguas lluvias y entubos, recipientes metálicos y de madera, en todos patios y fuentes)
1. OBRAS Y FACHADA	☒ Fachada en ladrillo	☒ Construcción en ladrillo	☒ Pisos en cemento	☐ Cubierta en teja	☐ Sin viga, ni columna	☒ Se observan dos lavaderos	☐ la vivienda
2. FACHADA	☒ macizo	☐ macizo	☐ cemento esmaltado	☐ de zinc	☐ estructuralmente	☒ en cemento	☐ cuanta con
3. FACHADA	☐ Pañetado	☐ Pañetado solo	☐ rojo al interior del hogar	☐ con soporte base en perfil	☐ externamente	☐ sin enchape	☐ pozos
4. OBRAS Y FACHADA	☐ y pintado color hueso	☐ construcción			☐ Al interior de la vivienda	☐ con grietas	☐ séptico el cual ya no se
5. OBRAS							
6. OBRAS							
7. OBRAS							
8. OBRAS							
9. OBRAS							
10. OBRAS							
11. OBRAS							
12. OBRAS							
13. OBRAS							
14. OBRAS							
15. OBRAS							
16. OBRAS							
17. OBRAS							
18. OBRAS							
19. OBRAS							
20. OBRAS							
21. OBRAS							
22. OBRAS							
23. OBRAS							
24. OBRAS							
25. OBRAS							
26. OBRAS							
27. OBRAS							
28. OBRAS							
29. OBRAS							
30. OBRAS							
31. OBRAS							
32. OBRAS							
33. OBRAS							
34. OBRAS							
35. OBRAS							
36. OBRAS							
37. OBRAS							
38. OBRAS							
39. OBRAS							
40. OBRAS							
41. OBRAS							
42. OBRAS							
43. OBRAS							
44. OBRAS							
45. OBRAS							
46. OBRAS							
47. OBRAS							
48. OBRAS							
49. OBRAS							
50. OBRAS							
51. OBRAS							
52. OBRAS							
53. OBRAS							
54. OBRAS							
55. OBRAS							
56. OBRAS							
57. OBRAS							
58. OBRAS							
59. OBRAS							
60. OBRAS							
61. OBRAS							
62. OBRAS							
63. OBRAS							
64. OBRAS							
65. OBRAS							
66. OBRAS							
67. OBRAS							
68. OBRAS							
69. OBRAS							
70. OBRAS							
71. OBRAS							
72. OBRAS							
73. OBRAS							
74. OBRAS							
75. OBRAS							
76. OBRAS							
77. OBRAS							
78. OBRAS							
79. OBRAS							
80. OBRAS							
81. OBRAS							
82. OBRAS							
83. OBRAS							
84. OBRAS							
85. OBRAS							
86. OBRAS							
87. OBRAS							
88. OBRAS							
89. OBRAS							
90. OBRAS							
91. OBRAS							
92. OBRAS							
93. OBRAS							
94. OBRAS							
95. OBRAS							
96. OBRAS							
97. OBRAS							
98. OBRAS							
99. OBRAS							
100. OBRAS							

NOTA: SE DEBE CONSTATAR, QUE EL ESTADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

Nombre: Caime Rocio Rincon 
 C.C. 049: 49425541

Nombre: [Firma]
 C.C. 049: [Firma]

Nombre: [Firma]
 C.C. 049: [Firma]

Nombre: [Firma]
 C.C. 049: [Firma]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 58

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

FOLIO:

1

DE

1

Inicial

Seguimiento

Cierre

FECHA

DIA 13

MES 02

AÑO 2024

CONTRATO DE OBRA: P.O. BLCA N° 033-2023
PROCESO N° ACUM-SPD-003-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 000-2023 DE FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUM-SPD-003-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PREDIO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir la referencia según muestro y/o otros

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DA CONSTANCIA, QUE LO CONTENIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Germán Ríos Pineda
Firmas Propietario/Interventor/ContratistaNombre:
C.C. INT 47425554

Representante del Centro Poblado Bocas del Pauto

Nombre:

Patricia P.B.

Representante de la Interventora

Nombre:

Patricia P.B.

Nombre:

Gonzalo Acosta, Representante, Santa Fe de Bogotá, Colombia

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 000-2023
PROCESO N° ACIA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 000-2023 DE FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE:

1

Intit:

Seguiente:

Corte:

FECHA:

DI 13

MM 02

AA 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



13 de febrero de 2024
ACTA #59

2. DATOS DEL PRECIO

Monitoreo del Responsable de la Unidad Social: Melania Burgos

Teniente: Propietario ☒ Melania Burgos Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro ☐

Nombre del Propietario: Melania Burgos

Cédula de Ciudadanía: 30056596

Dirección: CALLE 4 esquina diagonal El Card

Teléfono: 320 400 2034

Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD No. de piso: 1 Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Gas	☒	☐	
4. Teléfono	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	

TIPO DE PRECIO:

RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PRECIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

PERMISO DEL TERRENO

USO ACTUAL

	SI	NO	ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	☐	Garaje ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	☐	Acceso al garaje ☐
3. Industrial	☐	☐	11. Minería ☐
4. Institucional o del Estado	☐	☐	12. Otro ☐
5. Agropecuario	☐	☐	

3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDRÉS	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y acueducto, carpintería exterior y de interior, en facha, interiores y puertas)
1. TORRES Y PUEBLOS	☒ En la fachada	☒ Estructura en	☒ Pisos en	☒ Cubierta	☒ Vigas y columnas	☒ Se evidencia	☐ La vivienda
2. HUMEDADES	☐ Se evidencia	☐ bloque en toda	☐ Cemento	☐ en teja	☐ en bloque	☐ tres lavaderos,	☐ Cuenta con
3. FUNDAMENTOS	☐ grietas	☐ la vivienda	☐ esmaltado	☐ de teja	☐ pañetado con	☐ al interior del	☐ Pozo profundo
4. AISLAMIENTO	☐ profundas	☐ pañetadas.	☐ Visibles	☒ bases opaca	☐ grietas profundas	☐ hacer uno en	☐ para el
5. OTROS	☐ Facha en	☐ En la cocina	☐ grietas	☐ de toda		☐ grietas, facha	☒ uso domestico
	☐ cemento						
	☐ con pintura	☐ y habitaciones				☐ humedad	
	☐ Anden en cemento	☐ con pintura		☐ la vivienda		☐ En la parte	
	☐ esmaltado	☐ color amarillo		☐ en madera		☐ exterior de	
	☐ color rojo	☐ Franja roja				☐ lavaderos en	
						☐ bloque.	

NOTA: EL ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR DEBE SER EL QUE SE ENCUENTRA EN LA REALIDAD

FIRMAS

Melania Burgos Patricia P. R.

Representante del Contratista de Obra Patricia P. R.

Representante de la Intervención Patricia P. R.

Nombre: Patricia P. R. Patricia P. R.

C.C. D.N.I. Patricia P. R. Patricia P. R.

ACTA N°: 59

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° AGUA-SPO-033-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AGUA-SPO-033-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1
INICIAL	Dependiente		Última
FECHA			
DD	13	MM	02
		AA	2024

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y OBRAS EN MEDIO MAGNETICO
OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al lugar, ambiente y/o clima

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO


NOTA: DE DELA CONVENCIÓN QUE LO CONSIGUIÓ EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS


Nombre: Problemas de la obra
C.C.ONT


Representante del Contratista de Obra
Nombre:


Representante de la Interventoría
Nombre:


Nombre: Rafaela P.B.
Eduardo Andrés, Promotor, Jairo Acuña (Consejo)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VEJINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 60

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS N° 003-2023
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRAS: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2003

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLURAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CALLE 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAITO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

12

1

Iniciado

Seguimiento

Cierre

FECHA

DI 13

MM 02

AA 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA

13 de febrero de 2024
ACTA #60

2. DATOS DEL PRECIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Leonel Castaño

Tenencia:

Propietario

Arrendatario

Poseedor X

Otro Cui?

Nombre del Propietario:

Municipio Bocas del Paito

Cédula de Ciudadanía:

Carrera 3

74866292

Dirección:

Esquina Inspector Policia

Teléfono:

No. de línea

Departamento:

CASANARE

Municipio

TRINIDAD

Centro

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Agua:

SI

NO

2. Alcantarillado:

SI

NO

3. Energía:

SI

NO

4. Telefonía:

SI

NO

5. Gas:

SI

NO

6. Televisión cable:

SI

NO

7. Otros:

SI

NO

TIPO DE PRECIO:

RURAL

CUI?

SI

NO

ESTADO DEL PRECIO:

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

PENDIENTE DEL TITULO

URBANO

CUI?

SI

NO

1. Residencial:

SI

NO

2. Comercial:

SI

NO

3. Industrial:

SI

NO

4. Institucional del Estado:

SI

NO

5. Agropecuario:

SI

NO

6. Recreación:

SI

NO

7. Salud:

SI

NO

8. Cultural (Educación, arte religioso):

SI

NO

9. Mito:

SI

NO

10. Otro:

SI

NO

11. Mito:

SI

NO

12. Otro:

SI

NO

13. Otro:

SI

NO

14. Otro:

SI

NO

15. Otro:

SI

NO

16. Otro:

SI

NO

17. Otro:

SI

NO

18. Otro:

SI

NO

19. Otro:

SI

NO

20. Otro:

SI

NO

21. Otro:

SI

NO

22. Otro:

SI

NO

23. Otro:

SI

NO

24. Otro:

SI

NO

25. Otro:

SI

NO

26. Otro:

SI

NO

27. Otro:

SI

NO

28. Otro:

SI

NO

29. Otro:

SI

NO

30. Otro:

SI

NO

31. Otro:

SI

NO

32. Otro:

SI

NO

33. Otro:

SI

NO

34. Otro:

SI

NO

35. Otro:

SI

NO

36. Otro:

SI

NO

37. Otro:

SI

NO

38. Otro:

SI

NO

39. Otro:

SI

NO

40. Otro:

SI

NO

41. Otro:

SI

NO

42. Otro:

SI

NO

43. Otro:

SI

NO

44. Otro:

SI

NO

45. Otro:

SI

NO

46. Otro:

SI

NO

47. Otro:

SI

NO

48. Otro:

SI

NO

49. Otro:

SI

NO

50. Otro:

SI

NO

51. Otro:

SI

NO

52. Otro:

SI

NO

53. Otro:

SI

NO

54. Otro:

SI

NO

55. Otro:

SI

NO

56. Otro:

SI

NO

57. Otro:

SI

NO

58. Otro:

SI

NO

59. Otro:

SI

NO

60. Otro:

SI

NO

61. Otro:

SI

NO

62. Otro:

SI

NO

63. Otro:

SI

NO

64. Otro:

SI

NO

65. Otro:

SI

NO

66. Otro:

SI

NO

67. Otro:

SI

NO

68. Otro:

SI

NO

69. Otro:

SI

NO

70. Otro:

SI

NO

71. Otro:

SI

NO

72. Otro:

SI

NO

73. Otro:

SI

NO

74. Otro:

SI

NO

75. Otro:

SI

NO

76. Otro:

SI

NO

77. Otro:

SI

NO

78. Otro:

SI

NO

79. Otro:

SI

NO

80. Otro:

SI

NO

81. Otro:

SI

NO

82. Otro:

SI

NO

83. Otro:

SI

NO

84. Otro:

SI

NO

85. Otro:

SI

NO

86. Otro:

SI

NO

87. Otro:

SI

NO

88. Otro:

SI

NO

89. Otro:

SI

NO

90. Otro:

SI

NO

91. Otro:

SI

NO

92. Otro:

SI

NO

93. Otro:

SI

NO

94. Otro:

SI

NO

95. Otro:

SI

NO

96. Otro:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VICINIDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO: FOR-PROY-041
VERSION: 01
REVISION: 17/10/2022

ACTA N°: 60

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACIA-SPO-003-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 000-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPO-003-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: INTON TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PÁGINA	1	DE	1
FECHA	13	02	M 2024

ACTA DE VICINIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO 100 POR CIENTO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISO



PAREDES



TECHO



BANO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referido al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VICINIDAD DEBE SER DILIGENCIADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: DE DEACUERDO A LA LEY 1480 DE 2018, EN LA PRESENTE ACTA CONTESTO A LA REALIDAD

FIRMAS

[Signature]

Nombre: *[Signature]*
C.C. INT: 14 866 292

[Signature]

Representante del Contratista de Obra
Nombre: *[Signature]*

[Signature]

Representante de la Intervención
Nombre: *[Signature]*

[Signature]

Nombre: *[Signature]*
Cargo: Delegado Alcaldía, Promoción, Jefe de Área Comunal



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VICINIDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 61

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

FOLIO:

1

DE

1

Inicial

Seguimiento

Cierre

FECHA

DD 13

MM

02

AA

2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACUN-SPO-069-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUN-SPO-092-2023

CONTRATISTA DE INVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VICINIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO NO FILMADO EN MEDIO MAGNETICO

OBJETO: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISO



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Describir lo referente al seguimiento y/o cierre

"EL ACTA DE VICINIDAD DEBE SER ELABORADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INVENTORIA Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE OSEA CONTINUAR, DUEÑO DEL PREDIO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Blanca Valencia V.
Firma Propietario/Representante del PropietarioNombre: 30050759
C.C. ONTRepresentante del Contratista de Obra
Nombre:Firma del Representante del Contratista de Obra
Nombre: Andres LopezPatricia P.B.
Firma
[Jorge Acosta, Francisco, Juan Acosta Canavieles]

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA SPO 302 2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 035-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA SPO 002 2023
CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

ACTA N° 62

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CALLE 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BUCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



13 de febrero de 2024
ACTA N° 62

2. DATOS DEL PRECIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Se desconoce
 Titular: Propietario Se desconoce Anfitrión Se desconoce Pasador Se desconoce Otro Qual? Se desconoce
 Nombre del Propietario: Se desconoce
 Cédula de Identificación: Se desconoce
 Dirección: Se desconoce
 Teléfono: Se desconoce
 Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD No de casa: Se desconoce Correo: BUCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Alcantarillado	☒	NO	☐
2. Alcantarillado	☒	NO	☐
3. Iluminación	☒	NO	☐
4. Telefonos	☒	NO	☐
5. Gas	☒	NO	☐
6. Tensión cable	☒	NO	☐
7. Otros	☒	NO	☐

TIPO DE PRECIO:

RURAL ☐ URBANO ☒
 Sin solicitar ☐ Obra Grta ☒ Terminada ☐
 Si ☐ NO ☒
 Oculada ☐ Escapado ☐ Plano ☒

ESTADO DEL PRECIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCION ☐
 PENDIENTE DEL TERRENO ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Tercero	☐
3. Industrial	☐	8. Subsidio	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, salud religiosa)	☐
5. Agropesuario	☐	10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Acceso ☐ NO ☒
 Tipo del garaje ☐
 11. Muro ☐
 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Se debe marcar de agua fluyente y ruidos, capillas ornamentales y de muros, un flecos ruidos y flecos)
1. OBRAS Y FACHADA	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	
2. HUMEDADES	☒ Fachada en ☒ pared con ☒ pintura en ☒ deteriora ☒ por humedad	☒ Muro bloque ☒ cemento ☒ con grietas ☒ evidenter	☒ Piso en ☒ cemento ☒ rustico ☒ con grieta ☒ y fisuras	☒ Teja en ☒ eternit ☒ con agujeros ☒ parte ☒ interna ☒ base	☒ Se evidencia que ☒ la vivienda no ☒ cuenta con ☒ ningun tipo ☒ de columna y ☒ vigas.	☒ No se observa ☒ Lavaderos ☒ ni tanques ☒ Subterranos ☒ ya que no se	
3. FUNDAMENTOS							
4. ACOMPAÑAMIENTOS							
5. ACHOS							
6. CIMENTACION	☒ Con evidentes ☒ grietas, fisuras ☒ con onden en ☒ cemento rustico			☒ Soporte en ☒ madera.		☒ logra ingresar ☒ al interior de ☒ la vivienda.	

NOTA: EL USUARIO DEBE DE CONFORMAR EN LA PRESENTE ACTA CON LAS OBSERVACIONES A LA FACHADA

FIRMAS


Firma Propietario/Encargado del Pasador
Nombre: CC. ONT


Representante del Contratista de Obra
Nombre: CC. ONT


Representante de la Intervención
Nombre: CC. ONT


Firma: Patricia P. B.
Nombre: CC. ONT
(Designado, Nominado, Pasador, o Jefe de Obra)

667



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 62

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Inicial

Seguimiento

Cierre

FECHA

DÍ 13

MES

02

AÑO

2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 030-2023

PROCESO N° ACUM-SPO-000-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 030-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROCESO N° ACUM-SPO-000-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAÍTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMEDO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAÍTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO

OBSERVACIONES: Escríbala referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO


BOGA SE DA LA CONFORMACIÓN QUE LO CORRESPONDE EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIENTE A LA REALIDAD

FIRMAS


Firma Propietario (Año y fecha al Poseedor)
BOGA


Representante del Contrato de Obra
BOGA


Representante de la Interventoría
BOGA


Patricia P.B.
BOGA
(Delegada Alcaldía, Promoción, Justicia Social y Control)

Original: Archivo de la Alcaldía de Bogota
Copias: Contraloría, Interventoría, Promoción



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 63

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACIA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUMAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 1, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POSADO SOCA DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO

FOR-PROY-041

VERSION

01

REVISION

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Inici

Suplendo

Cierre

FECHA

CD 13

MM 02

AA 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

13 de febrero de 2024
ACTA #63

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social	Belky Pan		
Titular	Propietario ☒	Arrendatario	Posesor ☐ Otro ☐
Nombre del Propietario	Belky Pan		
Cédula de Ciudadanía	47438679		
Dirección	Carrera 2 Frente a la cancha por Ave (comitapidos)		
Teléfono	3707867045		
Departamento	CASANARE	Municipio	TRINIDAD
SERVICIOS PÚBLICOS			
1. Acueducto	☒	NO	OBSERVACIONES
2. Alcantarillado	☒	NO	
3. Energía	☒	NO	
4. Telefonía	☒	NO	
5. Gas	☒	NO	
6. Televisión cable	☒	NO	
7. Otros	☒	NO	
TIPO DE PREDIO:			
RURAL	☐	URBANO	☒
ESTADO DEL PREDIO			
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	☐	Sin edificar	☐
PENDIENTE DEL TERRENO	☐	SI	☐
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, cultura religiosa)	☐
5. Aprovechado	☐	10. Mito	☐
ACCESOS VEHICULARES			
Camión SI ☐ NO ☒			
Uso del garaje			
11. Muro			
12. Otro			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Para el manejo de aguas lluvias y sanitarias, considerando mallas y de madera, en techos, sacabuches y fuentes)
1. MUROS Y PISOS	☒ Fachada en cemento	☒ La vivienda esta compuesta en dos tipos muros	☒ Se evidencia pisos en cemento	☒ Compuesto por teja eternit	☒ Vigas y columnas estructurales	☒ Se evidencia tres lavaderos	☒ La vivienda cuenta con
2. HUMEDADES	☒ pintura color rosado	☒ en ladrillo tolete y bloque magenta	☒ con fisuras y grietas	☒ Y lamina zinc en buenos	☒ fisuras y grietas superficiales	☒ uno echapado internamente	☒ Poro profundo
3. HUMEDADES	☒ y color morado	☒ con fisuras	☒ Y grietas	☒ Condiciones Soporluda en madera y perfil metálico	☒ tolete y cemento, Los otros dos son prefabricados.	☒ ladrillo	☒ Para uso domestico
4. OTRO PLACAMIENTO							
5. OTROS							
6. COMENTARIOS	Franja blanca (zocalo) Andenes en cemento esmaltado gris	Y grietas					

FIRMAS

Belky Panley Pan

Firma Propietario/Arrendatario/Posesor

Nombre: E.C. ONIT 17438679

Firma Propietario/Arrendatario/Posesor

Nombre: E.C. ONIT 17438679

Firma Propietario/Arrendatario/Posesor

Nombre: E.C. ONIT 17438679

Firma Propietario/Arrendatario/Posesor

Nombre: E.C. ONIT 17438679

[Código, Nombre, Posesión, Tipo de Acción Comunal]

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 023-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-092-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 023-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-092-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO PUEBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMADO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO PUEBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BANO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento al cliente

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSEEDOR DEL FINCA

NOTA: SE DEBE COMPROBAR, QUE LO DESCRITO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD


FIRMAS


Nombre: Beltrán Páez
C.C. O. 97: 41438617
Cargo: Propietario
Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Documento, Monitoreo, Proceso


Representante del Contratista de Obra
Nombre: Beltrán Páez

COCINA




Representante de la Interventoría
Nombre: Patricia P. B.
Cargo: Abogada Abogada, Promotora, Santa Cecilia, Casanare

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.


CONTRATO DE CONSULTORIA N° 030-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ADUN-PRO-009-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
AL DENTALLADO PLUMAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO PUEBLANO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA



13 de febrero de 2024
ACTA #64

2. DATOS DEL PEDIDO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Sneider Guzmán
 Titular: Propietario Arrendatario Poseedor Otro DUE
 Nombre del Propietario: Corregimiento Bocas Pauto / Trinidad
 Cédula de Ciudadanía: Estación Policía Bocas Pauto
 Dirección: 320 438 9630
 Teléfono: 1
 Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD No. de pisos: 1
 Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua fría	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefonía	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Diox	☒	☐

TIPO DE PREDIO:

RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ☐ Sin ☐ NO ☐ Terminado ☐

PENDIENTE DEL TERRENO

Gratuito ☐ Alquilado ☐ Plane ☒

USO ACTUAL

	SI	NO
1. Residencial	☒	☐
2. Comercial	☐	☐
3. Industrial	☐	☐
4. Institucional o del Estado	☒	☐
5. Agrícola	☐	☐
6. Recreacional	☐	☐
7. Balneario	☐	☐
8. Salud	☐	☐
9. Cultural (Educación, cultura religiosa)	☐	☐
10. Mista	☐	☐

ACCESOS VEHICULARES

Carretera ☒ NO ☐

Acceso al campo ☐

11. Muro ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES-SUSTENTACIONES	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, anclajes, maderas y suelos)
1. BARRERAS Y FIRMAS	☒ Fachada en	☒ Bloque en	☒ En la parte	☒ Toda la	☒ Vigas y columnas	☒ Se evidencia	☐ La estación
2. BARRERAS	☒ bolsa de arena	☒ Cemento en	☒ interna	☒ estación	☐ En concreto	☒ dos lavaderos	☐ de Policía
3. BARRERAS	☐ (trincheras)	☒ la construcción	☒ Píscemento	☒ de Policía	☐ Reforzado	☐ uno de ellos	☐ Cuenta con 5
4. BARRERAS	☐ Anden en	☒ interna de la	☒ esmaltado	☒ Se encuentra	☐ a nivel exterior	☐ enchapado	☐ unidades
5. BARRERAS	☐ Cemento	☐ Estación de	☐ color rojo	☐ en teja	☐ con grietas y	☐ Fuera servicio	☐ Sanitarias
6. BARRERAS		☐ Policía. En los	☐ En los	☐ eternit			☐ enchapados
7. BARRERAS							
8. BARRERAS							
9. BARRERAS							
10. BARRERAS							
11. BARRERAS							
12. BARRERAS							
13. BARRERAS							
14. BARRERAS							
15. BARRERAS							
16. BARRERAS							
17. BARRERAS							
18. BARRERAS							
19. BARRERAS							
20. BARRERAS							
21. BARRERAS							
22. BARRERAS							
23. BARRERAS							
24. BARRERAS							
25. BARRERAS							
26. BARRERAS							
27. BARRERAS							
28. BARRERAS							
29. BARRERAS							
30. BARRERAS							
31. BARRERAS							
32. BARRERAS							
33. BARRERAS							
34. BARRERAS							
35. BARRERAS							
36. BARRERAS							
37. BARRERAS							
38. BARRERAS							
39. BARRERAS							
40. BARRERAS							
41. BARRERAS							
42. BARRERAS							
43. BARRERAS							
44. BARRERAS							
45. BARRERAS							
46. BARRERAS							
47. BARRERAS							
48. BARRERAS							
49. BARRERAS							
50. BARRERAS							
51. BARRERAS							
52. BARRERAS							
53. BARRERAS							
54. BARRERAS							
55. BARRERAS							
56. BARRERAS							
57. BARRERAS							
58. BARRERAS							
59. BARRERAS							
60. BARRERAS							
61. BARRERAS							
62. BARRERAS							
63. BARRERAS							
64. BARRERAS							
65. BARRERAS							
66. BARRERAS							
67. BARRERAS							
68. BARRERAS							
69. BARRERAS							
70. BARRERAS							
71. BARRERAS							
72. BARRERAS							
73. BARRERAS							
74. BARRERAS							
75. BARRERAS							
76. BARRERAS							
77. BARRERAS							
78. BARRERAS							
79. BARRERAS							
80. BARRERAS							
81. BARRERAS							
82. BARRERAS							
83. BARRERAS							
84. BARRERAS							
85. BARRERAS							
86. BARRERAS							
87. BARRERAS							
88. BARRERAS							
89. BARRERAS							
90. BARRERAS							
91. BARRERAS							
92. BARRERAS							
93. BARRERAS							
94. BARRERAS							
95. BARRERAS							
96. BARRERAS							
97. BARRERAS							
98. BARRERAS							
99. BARRERAS							
100. BARRERAS							

NOTA: SE DEBE VERIFICAR, QUE LO DESCRITO EN LA PRESENTE ACTA OCORRIÓ EN LA REALIDAD

FIRMAS
Sneider Guzmán
+57 323 425

Nombre: Sneider Guzmán
C.C. NIT: 1012345678

Representante del Corregimiento de Obra
Nombre: Patricia P. I. D.

Representante de la Interventoría
Nombre: Patricia P. I. D.

Patricia P. I. D.
Nombre: Patricia P. I. D.
C.C. NIT: 1012345678
(Escriba Apellido, P. I. D., Justo Apellido Corregimiento)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 64

CONTRATO DE OBRA P DELICA N° 009-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-000-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-000-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORA: UNION TEMPORAL DILTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Trinidad

Seguimiento

Corte

FECHA

DD 13

MM 02

A

2024

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Registrar la relación en el siguiente espacio

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORA Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

ROSA REYES GONZALEZ, QUE LO CONSIGNO EN LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

SNEIDER GUZMAN

Firma: Propietario/Representante Propietario

Nombre:
C.C.ONT

Representante del Contrato de Obra

Firma:

Representante de Interventoría

Firma:

Firma: P.I.B.

Nombre:

(Delgado-Rodriguez, Patricia, María Inés Gómez)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 65

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-082-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-082-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERZA DE PLANEAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAGANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Inici

Seguimiento

Cerr

FECHA

13

02

2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA

13 de febrero de 2024
ACTA #65

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Diego Montoya
Tenencia: Propietario Arrendatario Poseedor X Otro Cual?
Nombre del Propietario: Vicariato de Trinidad cabeza Obispo
Cédula de Ciudadanía: 10643832
Dirección: Panagüia Sagrada Corazón de Jesús
Teléfono: 312456 2298 No. de piso: 1
Departamento: CAGANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfono	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Otros	☐	☐

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO:

RURAL

CULT

URBANO

☒

ESTADO DEL PREDIO

Sin edificar

Obras Grs

Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

SI

NO

Plane ☒

PENDIENTE DEL TERRENO

Ordinado

Ejecutado

Plane ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional del Estado	☐
5. Agropecuario	☐

6. Recreacional	☐
7. Religión	☐
8. Salud	☐
9. Cultural (Educación, culto religioso)	☒
10. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje

SI ☒NO ☐

Uso del garaje

SI ☐NO ☐

11. Motos

☐

12. Otro

☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	CONSTRUCCIONES ADJUNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Incluir estado de aguas vivas y secas, carpintería metálica y de madera, en caso necesario y demás)
1. OBRAS Y FACHADA	☒ Muro medio	☒ Se observa	☒ Pisos en	☒ Cubierta	☒ Cuenta con vigas	☐ Lavadero	☐ La parroquia
2. HERRAJES	☐ Pared en	☐ muros en	☐ tableta	☐ en teja	☐ y columnas	☐ enchapado	☐ Sagrada
3. HERRAJES	☐ ladrillo con	☐ ladrillo	☐ egres, sin	☐ eternit	☐ con pequeños	☐ interna y	☐ corazón de
4. DESPLAZAMIENTOS	☐ pintura	☐ estructurado	☐ ninguno	☐ con soporte	☐ fisuras superficiales	☐ exterior y	☐ Jesús cuenta
5. OTROS	☐ blanca y café	☐ y bloques en	☐ imperfección	☐ en cerchas	☐ y la casa	☐ en buenas	☒ con pozo
	☐ donde se	☐ cemento					
COMENTARIOS	evidencia pequeñas fisuras y grietas. Fachada en teja	con fisuras.	Casa rural en baldosa	Rural con soporte en madera.			profundo y muros estructurales para tanque aéreo.

NOTA: ES UNA CONSTRUCCIÓN, QUE SE CONSTRUJO EN LA PRESENTE ACTA DE VECINDAD A LA FUERZA

FIRMAS

Firma: Diego Montoya
Nombre: Diego Montoya
C.O.D.M.T: 100438322Representante del Contralor de Obra
Nombre: Diego MontoyaRepresentante de la Interventoría
Nombre: Diego MontoyaFirma: Patricia P. B.
Nombre: Patricia P. B.
(Cargos: Patricia P. B., Auto Acta General)

ACTA N°: 65

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 001-2023
PROCESO N° ACU-SPRO-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACU-SPRO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNICOM TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALICANTILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4 Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAJITO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO 100 FILMADO EN MODO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALICANTILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4 Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAJITO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



Baño



Cocina



OBSERVACIONES: Se realizó el recorrido al inmueble y se observó:

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSSESION DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: 1004880
C.C. D.M.T.
Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Intervención, Proveedor

Representante del Contratista de Obra
Nombre: [Firma]

Representante de la Intervención
Nombre: [Firma]

Nombre: Patricia P.B.
Nombre: [Firma]
[Firma]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 66

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° AGUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 018-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AGUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 1, 2 Y CARRERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

F08-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE

1

Inicial

Seguiente

Cierre

FECHA

DD 13

MM 02

AA 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

13 de febrero de 2024
ACTA #66

2. DATOS DEL PROPIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Se desconoce
Tamaño: Propietario Se desconoce Arrendatario Se desconoce Proveedor Otro Cuent
Nombre del Propietario: Se desconoce
Cédula de Ciudadanía: Carrera 3 Calle 4 (Segunda Casa)
Dirección: Se desconoce
Teléfono: Se desconoce
No de piso: 4
Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: BOCAS DEL PAUTO

Servicios Públicos

1. Acueducto ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Telefonos ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
7. Otros ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES: Se observa vivienda la cual no esta habitada por ende se realiza inspección a nivel exterior.

TIPO DE PROPIO:

RURAL ☐CURT ☐URBANO ☒

ESTADO DEL PROPIO:

Sin edificar ☐Otra Grs. ☒Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:

SI ☐NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO:

Orduldo ☐Escapado ☐Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial ☐
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional del Estado ☐
5. Agropecuario ☐

6. Recreacional ☐
7. Salud ☐
8. Seguridad ☐
9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐
10. Mista ☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☐Uso del garaje ☐NO ☒H. Mista ☐Otro ☒

3. ESTADO DEL PROPIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Morfos mundo de aguas lluvias y ruidos, seguridad sanitaria y de madera en techos, carpas y andenes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1. ARISTAS Y PISOS	☒ Fachada en	☒ Muros en bloque	☒ Piso cemento	☒ Cubierta	☒ No se evidencia	☒ Lavadero	N/A
2. H. MEDIO	☒ Puente con	☐ y adobe	☐ esmaltado	☐ en teja	☐ Vigas y Columnas	☐ enchapado	
3. PAVIMENTOS	☒ pintura color	☐ Pañetados	☐ gris cor	☐ de zinc	☐ estructurales,	☐ internamente	
4. OCUPAMIENTO	☒ blanco franja	☐ pintados en	☐ grietas	☐ consapote	☐ Se observan	☐ exterior	
5. OTROS	☐ cafe morio	☐ color blanco	☐ hundimientos	☐ madera	☐ en madera.	☐ presenta	grietas y fisuras actualmente no se encuentran en uso.
COMENTARIOS	Ventana y puerta metálica. Sin andén.						

Firma de la Unidad Social, que lo autoriza en la presente ACTA CONFORME A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. 0187

Representante del Contratista de Obra

Representante de la Interventoría

Firma

Nombre

Eduardo Acosta, Páramo, Jefe de la Unidad Social

ACTA N°: 66

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 030-2023
PROCESO N° ACU/SGP/0001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACU/SGP/0001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNICOMTEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TINIAMO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA		1	DE	1
Iniciál		Seguimiento		Cierre
FECHA				
DD		MM		AA

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMADO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TINIAMO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PEDOS



PAREDES



TECHO



BÚO



DESCRIPCIONES: Escrito de referencia al anexo de fotos y videos

COCINA


*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ENDOSADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PREDIO


NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS


Firma: Contratación
C.C. OMT


Representante del Contratista de Obra
Nombre:


Representante de la Intervención
Nombre: Andres Lopez


Firma: Patricia P.B.
(D. Representación, Funcionaria, o quien Autoriza)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VICINIDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 67

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Inici

Seguiente

Cerr

FECHA

DD 13

MM 02

AA 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 035-2023
PROCESO N° ACUM-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 036-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROCESO N° ACUM-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
6 Y 8 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUZO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:	Dehora Garcia Guzman		
Tenencia:	Propietario ☒	Arrendatario	Poseedor Otro Cual
Nombre del Propietario:	Dehora Garcia Guzman		
Cédula de Identificación:	43425841		
Dirección:	Calle 13 3 Drogueria Drogas Parto		
Teléfono:	3125432444		
Departamento:	CASANARE	Municipio:	TRINIDAD
		No. de parcelas:	1
		Barrio:	BOCAS DEL PAUZO
SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros:	☒	☐	
TIPO DE PREDIO:	RURAL ☐	URBANO ☒	
ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar ☐	Obras de ☐	Terminado ☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI ☐	NO ☐	
PENDIENTE DEL TERRENO	Ordiado ☐	Escarpado ☐	Plano ☒
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Religioso	☐
3. Industrial	☐	8. Politécnico	☐
4. Institución o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, cultura religiosa)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mista	☐
ACCESOS VEHICULARES			
		Garaje	SI ☐ NO ☒
		Uso del garaje	
		11. Mismo	☐
		12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	FISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TAMBORES SUBTERRANEOS	OTROS
	DESCRIPCIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Detallar en caso de no estar bien y anotar, carpintería metálica y de madera, en (casas, cocinas y baños))
1. GRIETAS Y FISURAS	☐ Fachada en	☐ Muros en	☒ Se observa	☐ Tegula de	☒ La Drogueria y	☒ Lavadero en	☒ La vivienda
2. FUNCIONES	☐ cemento	☐ adobe pañete	☐ piso en	☐ soporte	☐ una habitacion	☐ Cemento sin	☐ tiene poza
3. ABANDONADOS	☐ con pintura	☐ exterior y	☐ cemento	☐ buse en	☐ no cuenta con	☐ enchape a	☐ profundo
4. DESPLAZAMIENTOS	☐ color blanco	☐ pintura	☐ esmaltado	☐ perfil	☐ vigas y columnas,	☐ nivel exterior	☐ para el uso
5. CERRAJES	☐ Frangon negro	☐ excepto una habitacion	☐ color rojo	☐ metálico	☐ al interior	☐ con baldosa interior en	☐ domestico.
COMENTARIOS	Puerta y ventanas en buen estado color negro	y cocina con muros en bloque	grietas y hundimientos	en buenas condiciones Exterior rancho palma	de la vivienda la cocina y una habitacion tiene vigas columnas	perfecto estado	

-Anden esmaltado

NOTA: SE DEJAN EN FACHADA, QUE SE OBSERVAN EN LA PRESENTE ACTA, SE DEBE DEJAR EN SU ESTADO

FIRMAS:

Nombre: Patricia P. B.
C.C. ENT: 43425841

Nombre: Patricia P. B.
C.C. ENT: 43425841

Nombre: Patricia P. B.
C.C. ENT: 43425841

Nombre: Patricia P. B.
C.C. ENT: 43425841

C/Chapala Abadía, Páez, Casanare, Delta Amacuro, Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VECINDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA:	1 DE 1
Modelo:	Seguimiento
Fecha:	13/02/2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 038-2023 PROCESO N° ADU-SPD 002-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ADU-SPD 002-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: USION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO
OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOSAS DEL PAUO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO
UBICA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOSAS DEL PAUO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE



OBSERVACIONES: Describir lo referente al seguimiento y/o cliente



*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE NOTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Daniel Pineda	Nombre: Roberto Pineda	Nombre: Roberto Pineda	Nombre: Patricia P.B.
C.C. D.N.I: 47925871			

Engrasa: Trabajo de Gestión del Centro.
Derechos: Gestión de la Gestión, Gestión.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 68

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ADJA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ADJA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL BELLA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLURAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO RICAS DEL PAUJO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE:

1

Inició:

Seguimiento:

Cierre:

FECHA:

DÍ 13

MES 02

AÑO 2024

FOTOGRAFIA DEL PREDIO

13 de febrero de 2024
ACTA #68

DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Aura Mayency Acevedo Barreto (profe)
Tecnólogo: Propietario: Arrendatario: Posadero: Otro: Cédula:
Nombre del Propietario: Melguisedec Tumay Alarcon
Cédula de Christenía: vol sum ministro
Dirección: Carretera 3 Calle 3 Casa n° 2
Teléfono: 213 849 0644 No de obra: 1
Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: BOGAS DEL PAUJO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Alcantarado ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Telefonía ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
7. Otros ☒ SI ☐ NO

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO:

RURAL ☐URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO

Sin edificar ☐Obras Grs ☐Terminado ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

SI ☐NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO

Dedicado ☐Escapado ☐Piso: ☒

USO ACTUAL

1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional o del Estado ☐
5. Agrario ☐6. Recreacional ☐
7. Búho ☐
8. Salud ☐
9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐
10. Mixto ☐ACCESOS VERIFICABLES
Garaje ☐ SI ☒ NO
Uso del garaje ☐
11. Muro ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	COBERTAS	ESTRUCTURA VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar: manejo de aguas lluvias y residuos, carpintería metálica y de madera, en fincas madereras y Suelos)
1. OBRAS Y FORMAS	☒ Se observa	☒ Muros en	☒ Piso en	☒ Cubierta	☒ A nivel estructural	☒ Lavadero	☐ la vivienda
2. FACHADA	☐ Fachada en	☐ adobe pañetado	☐ cemento	☐ en tga	☐ Se evidencia	☐ en cemento	☐ cuenta con
3. FACHADA	☐ adobe	☐ con pintura	☐ esmaltado	☐ de zinc	☐ soporte del	☐ sin	☐ Pozo profundo
4. FACHADA	☐ pañetado	☐ color azul	☐ rojo al	☐ con perfiles	☐ techo en perfil	☐ enchapar	☐ para uso
5. OTROS	☐ con pintura		☐ interior de	☐ metálicos	☐ metálico.	☐ con fisura	☐ doméstico
COMENTARIOS	color azul zocalo negro Anden esmaltado rojo		la vivienda. Exterior piso pástico Sobre tierra		Con vigas sin columnas estructurales		

NOTA: EL USUARIO, CONFIANTE, QUE USÓ LOS SERVICIOS DE LA PRESENTE ACTA DECLARA QUE LA REALIDAD

FIRMAS

Aura Mayency Acevedo Barreto

Nombre: Aura Mayency Acevedo Barreto
C.C. OMT: 1044638445

Representante del Comité de Obra

Nombre:

Melguisedec Tumay Alarcon

Patricia P.B.

Nombre: Patricia P.B.
(Delegada: Róbinson, Páez, Jara Acosta Comunal)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 68

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

DE

1

Inicial

Seguiente

Clase

FECHA

DD

13

MM

02

AA

2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-003-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir información al seguir la obra

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEBE CONSIGNAR, QUE LO COMPROBADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Favency Acosta B.
Representante del Contrato de Obra

C.C. DNT 1049638475.

Representante del Contrato de Obra

Representante de la Interventoría

Patricia P. B.

Técnico

Interventoría

Código Acosta, Favency, Acosta Acosta General



CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-003-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-003-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 5223

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMADO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISO



PAREDES



TECHO



BANO



COCINA



OBSERVACIONES: Escalar la referencia al edificio y/o casa

LA VENTANILLA ESTÁ EN CONDICIONES DE DETERIORO EN SUS
MOROS LOS CUALES POR LA DIMENSION DE SUS GELERAS
PODRÍAN COLAPSAR Y DERRUMBARSE.

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSESION DEL PREDIO

FECHA: 17/10/2022, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

FIRMAS

Alciberto R. C. O. NIT 30050989
Nombre: Alciberto R. C. O. NIT 30050989
Cargo: Controlador, Interventor, Ponderador

[Signature]
Representante del Contrato de Obra
Nombre:

[Signature]
Representante del Contrato de Obra
Nombre: *[Signature]*

Patricia P. ID.
Nombre: Patricia P. ID.
Cargo: [Illegible]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VICINDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
ACTA N°: 470

CODIGO:	FOR-PROY-041		
VERSION:	01		
REVISION:	17/10/2022		
PAGINA:	1	DE	1
Indicador	Seguimiento	Cero	
FECHA			
DD	13	MM	02
AA	2024		

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023
CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO
OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
S/N DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUZO, MUNICIPIO DE
TRIMIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE



Nombre del Responsable de la Unidad Social: Alicia Cubururo Rizo
Tenedor: X
Nombre del Propietario: Alicia Cubururo Rizo
Cédula de Ciudadanía: 3056819
Dirección: Carrera 3 costado derecho casa #1
Teléfono: 3149194914
Departamento: CASANARE
Municipio: TRIMIDAD
Barrio: BOCAS DEL PAUZO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Agua	☒	NO ☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Telefonía	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Cero	☒	☐

TIPO DE PISO: URBANO

ESTADO DEL PISO: CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

CONDICIÓN DEL TERRENO: URBANO

USO ACTUAL: RESIDENCIAL

OTROS: 1. 1/1

DESCRIPCION	FACHADA Y ANCHOS	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	[Indicar estado de agua fría y caliente, carpintería metálica y de madera, en fincas rurales y forestales]
1. CUBIERTAS Y MUROS	☒ FACHADA EN ☒ ADOSADO PAÑETA	☐ MUROS EN ADOSADO	☒ PISO EN CEMENTO	☒ CUBIERTA EN	☒ SOPORTE MADERA	☒ LAVADERO EN	<u>1/1</u>
2. HERRAJES	☒ DO COLOZ	☐ PAÑETAS 9	☐ PISO ESTUCCADO	☐ TERA PEQUEÑA	☐ EN MADERA, SIN	☒ CEMENTO PA-	
3. UNIFORMIDAD	☒ VERDE	☐ PINTADOS	☐ GRAS Y BOZO	☐ SOPORTE EN	☐ VIGAS NT COLUM	☐ DETADO CON	
4. DESPLAZAMIENTO	☐	☐ ALGUNOS EN	☐ AL INTERIOR	☒ MADERA	☐ VIGAS ESTRUCTURA-	☐ ENCHUPE SOLO	
5. OTROS		☐ COLOZ VERDE	☐ DE LA VENTANA	☐	☐ LES	☐ EN ZONA	
6. CIMENTACIONES		☐ OTROS SIN PAÑETA	☐ ZONAS EN PISO SOBRE TERRENO			☐ DE REFREGERAR	

NOTA: SE DEBE CONSTAR, QUE LO COMPROBADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FINES

Nombre: Alicia Cubururo Rizo
C.C.O.N.T: 3056819

Representante del Contratista de Obra: [Firma]
Nombre: [Firma]

Representante del Contratista de Consultoría: [Firma]
Nombre: [Firma]


Nombre: Patricia P.B.
Cargo: [Firma]

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUAL-SPD-000-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUAL-SPD-000-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO
OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERTE EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO VÍO FILMADO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERTE EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE



OBSERVACIONES: Escrito lo referido al secretario por él mismo
LA VIVIENDA ESTA EN CONDICIONES DE DETERIORO
EN SUS MUROS LOS CUALES POR LA DIMENSION PESUS
GASETAS PODRIAN COLAPSAR Y DEBRUMBARSE.



EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONTENIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

[Signature]
Nombre: Ricardo Rios
CC: ONT 300568101
Original: Archivo de SSTAQ del Contrato
Copias: Oficina de Interventoria, Trinidad

[Signature]
Representante del Contratista de Obra
Nombre: [Signature]

[Signature]
Representante de la Interventoria
Nombre: [Signature]

[Signature]
Nombre: Batricia P.B.
Diseñador, Redactor, Firmante, Jefe de Archivo Contratos

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE COMRA: FONIA N° 303-2023 DE FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN EN LA CALIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PRECIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Linda Alejandra Castañeda Rico
Tercero: Propietario Arrendatario X Puesto: Casa
Nombre del Propietario: Gloria María Rico
Cédula de Ciudadanía: 42995165/2023835412
Dirección: Calle 3, Bodega 124, Casa 3
Teléfono: No tiene No. de casa: 1
Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: BOCAS DEL PAUTO
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Agua: ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado: ☒ SI ☐ NO
3. Energía: ☒ SI ☐ NO
4. Teléfono: ☒ SI ☐ NO
5. Gas: ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable: ☒ SI ☐ NO
7. Otros: ☒ SI ☐ NO
TIPO DE PRECIO: ☒ RURAL ☐ URBANO
ESTADO DEL PRECIO: ☒ Sin obras ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒ X
CONLICIENCIA DE CONSTRUCCIÓN: ☒ SI ☐ NO
PENDIENTE DEL TERRENO: ☒ Cercado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒ X
USO ACTUAL
1. Residencial: ☒ 2. Comercial: ☐ 3. Industrial: ☐ 4. Institucional del Estado: ☐ 5. Agropecuario: ☐ 6. Recreacional: ☐ 7. Bodega: ☐ 8. Salud: ☐ 9. Cultural (educación, recreo, etc.): ☐ 10. Otro: ☐ 11. Minería: ☐ 12. Otro: ☐
ACCESOS VEHICULARES
Carretera: ☒ SI ☐ NO ☒ X
Uso del garaje: ☐ SI ☒ NO ☒ X

3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y JUEGOS	MURD	PRECI	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TARQUES SUSTERRANEOS	OTROS (pueden ser de agua, furos y redes, carpintería metálica y de madera, así como recubrimientos y otros)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FACHADA Y JUEGOS	☒ Se observa ☐ fachada en ☐ bloques ☐ paletado ☐ con pintura color azul	☒ Muros en ☐ cemento ☐ estructurales ☐ en concreto ☐ con bloques	☒ Piso de ☐ baño ☒ enchapado ☐ y de la ☐ habitación	☒ Cubierta ☐ mixta ☐ teja y ☐ cemento	☒ Se evidencia ☐ vigas y ☐ columnas ☐ estructurales ☐ cubiertas de	☒ Lavadero ☐ enchapado ☐ interno ☐ externo ☐ en uso	☐
COMEDORES	Andén en cemento con fisuras.	maguana	Principal el resto de la vivienda en cemento esmaltado		la vivienda en perfil metálico y de madera.	Adicionalmente tienen un lavadero en cemento furo uso.	n/a

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA DEL ESTADO DEL PRECIO ANTES DE LA INTERVENCIÓN.

FIRMA

Linda Castañeda

Propietario/Responsable de la Obra
Nombre: 1116.666.058
C.C. 011

Responsable del Contrato de Obra
Nombre:

Responsable de la Intervención
Nombre: Andrés López

Patricia P.D.

Nombre:
(Firma, Nombre, Puesto, Fecha, Lugar)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 030-2023
PROCESO N° ACUJ-RPD-001-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 030-2023 DE FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUJ-RPD-001-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNO TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRIZALES 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAJAMARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



14 de febrero de 2024
ACTA #72

2. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Responsable de la Unidad Ejecutora: Rosa Guerrero Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cuál? ☐

Nombre del Propietario: Rosa Guerrero

Cédula de Identificación: 411663100

Teléfono: 32011304513

Departamento: CAJAMARE Municipio: TRINIDAD No. de piso: 2 Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Agua: ☒ SI ☐ NO

2. Alcantarillado: ☒ SI ☐ NO

3. Energía: ☒ SI ☐ NO

4. Telefonía: ☒ SI ☐ NO

5. Gas: ☒ SI ☐ NO

6. Televisión cable: ☒ SI ☐ NO

7. Otros: ☐ SI ☐ NO

TIPO DE PREDIO:

URBANO ☒ RURAL ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Edificado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Edificado ☐ Sin edificar ☐

USO ACTUAL: 1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional del Estado ☐ 5. Agrícola ☐ 6. Recreacional ☐ 7. Salud ☐ 8. Seguridad ☐ 9. Cultural (biblioteca, club religioso) ☐ 10. Otro ☐

ACCESOS VEHICULARES: 11. Muro ☐ 12. Otro ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Indicar en caso de aguas bariles y letrinas, carpas o sanitas y de muros, en frentes, sacados y barridos)
1. ESTRUCTURA Y MUROS	☒ Fachada con dos portones	☒ Muros en bloque	☒ Se evidencia en el salón	☒ Se evidencia al interior	☒ Estructura vigas, columnas, en concreto reponidos	☒ Cuenta con dos lavaderos	☐ Cuenta con
2. CUBIERTAS	☐ altura cubierta	☐ parcelado al	☒ restaurante	☐ y exterior	☐ se observa	☐ una encimera	☐ Pozo profundo
3. MUROS Y MUROS	☐ muro cemento	☐ interior de la vivienda y	☒ piso en	☐ en teja	☐ grietas, fisuras	☒ Con grietas	☐ Para consumo
4. MUROS Y MUROS	☐ a bloque	☐ salón	☐ tableta roja	☒ Zin soporte		☐ Fisuras y	☐ doméstico y
5. OTROS	☐ pañetado		☐ cocina			☐ humedad	☐ del restaurante
	con ventanal a la altura de portón. Andén en tableta	(restaurante) con fisuras superficiales	piso cemento emaltado rojo	Perfil metálico y en el salón	al interior de la vivienda.	sin enchapado. El otro lavadero en chado en baldosa al interior	Pozo séptico Para la vivienda.

NOTA: SE PLASMA EN FORMA DE DIBUJO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIENTE A LA REALIDAD

FINES

Rosa Guerrero
Propietario del Predio

Nombre: Rosa Guerrero
C.C.DNT: 411663100

Representante del Contratista de Obra

Representante de la Intervención

Patricia P. P.
Nombre: Patricia P. P.
(Integrante Alcaldía, Promovida, Junta Asesora Ciudadana)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VECINDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:		FOR-PROY-M1	
VERSION:		01	
REVISION:		17/10/2022	
PAGINA:	1	DE:	1
Intal		Seguimiento	Clase
FECHA			
CO	14	MM	02
		AA	2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 038-2023 PROCESO N° ACUA-SP-0-003-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° ACUA-SP-0-003-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

ACTA N°: 72

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O AUDIO EN MEDIO MAGNETICO
OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA FUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISO



PAREDES



TECHO



BANO



OBSERVACIONES: Recibirlo infomado al ser contenido ya al ser

COCINA



EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DE DEMANDA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONGRUO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FRMAS

Procurador Municipal
Nombre: Patricia A. Guerrero H.
C.C. D.N.I. 1116668700
Original: Archivo de la Oficina del Contralor
Copias: Contraloría, Interventoría, Interventoría

Representante del Contratista de Obra
Nombre: [Firma]

Representante de la Interventoría
Nombre: [Firma]

Patricia P. I. B.
Nombre: [Firma]
[Miguel Ángel, Pascuala, Julia Arcón González]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAG

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 73

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE:

1

FORMA:

Seguimiento

Cierre

FECHA:

DD 14

MM 02

AA 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 002-2023
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 002-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA RUEDA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TENDINO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

14 de febrero de 2024
ACTA #73

Nombre del Responsable de la Unidad Social		Jorge Eliacer Forero Montoya	
Tenencia	Propietario ☒	Arrendatario	Proceder ☐
Nombre del Propietario		Jorge Eliacer Forero Montoya	
Cédula de Ciudadanía		39885291	
Dirección		Calle 3 Calle 4 Casa No 1	
Teléfono		320 452 3558	
Departamento		CASANARE	
Municipio		TENDINO	
Barrio		BOGAS DEL PAUTO	
SERVICIOS PÚBLICOS			
1. Acueducto	☒	NO	☐
2. Alcantarillado	☒	NO	☐
3. Energía	☒	NO	☐
4. Telefonía	☒	NO	☐
5. Gas	☐	NO	☐
6. Televisión cable	☒	NO	☐
7. Otros	☐	NO	☐
TIPO DE PREDIO:		RURAL ☐ URBANO ☒	
ESTADO DEL PREDIO		Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminado ☐	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		SI ☐ NO ☒	
PENDIENTE DEL TERRENO		Cedulado ☐ No ☒	
USO ACTUAL		1. Residencial ☒ 6. Recreación ☐ 11. Mismo ☐ 12. Otro ☐	
2. Comercial ☐ 7. Religión ☐ 12. Otro ☐		3. Industrial ☐ 8. Salud ☐ 13. Otro ☐	
4. Institucional del Estado ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐ 14. Otro ☐		5. Agrícola ☐ 10. Mixto ☐ 15. Otro ☐	
ADICIONES VEHICULARES		Garaje ☐ NO ☒	
16. Otro ☐		17. Otro ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENOS	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONCRETO Y RESUMEN	☒ No se evidencia	☒ Muros en	☒ Se observa	☒ la mitad	☒ Estructura viga	☒ Se observa	
ESTRUCTURAS	☐ Fachada	☐ bloque pulido	☐ media	☐ de la vivienda	☐ y columnas	☐ de lavaderos	
TERMINACIONES	☐ Completa	☐ en medio	☐ Construcción	☐ tiene	☐ en bloque	☐ en cemento	
ACEROS	☐ medio vivienda	☐ Construcción	☐ en piso	☐ teja electrica	☐ estructurado	☐ sin enchapar	
ALICATOS	☐ bloque	☐ la otra mitad	☐ en cemento	☐ y la otra	☐ con Fisuras y	☐ Lon gnetar	
	☐ Con cerchos		☐ y la otra	☐ mitad no			
COMENTARIOS	Y la otra mitad en cemento con pintura blanca puerta café	Se encuentra en bloque sin pulido y sin terminar de construcción	mitad en piso rustico Sobre tierra	Cuenta con cubierta	grietas en cemento a nivel exterior	humedad	N/A

NOTA: SE DEBE CONSERVAR EL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA INTERVENCIÓN

FIRMAS

Firma: Jorge Forero
Nombre: Jorge Forero
C.C. ONE: 14385291Firma: [Firma]
Nombre: [Nombre]
C.C. ONE: [C.C. ONE]Firma: [Firma]
Nombre: [Nombre]
C.C. ONE: [C.C. ONE]Firma: Patricia P. R.
Nombre: Patricia P. R.
C.C. ONE: [C.C. ONE]

ACTA N° 73

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSUMO N° 008-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL E.S.T.A 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO PUEBLADO BOCAS DEL PAUZO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	I	DE	I
1	1	Reglamento	Clase
FECHA			
DD	MM	AA	2024
01	04	02	2024

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO PUEBLADO BOCAS DEL PAUZO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROS



PASADIS



TECHO



BANO



OBSERVACIONES: Escribir lo referido al seguimiento y/o clase

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

VERA: SI DEBA CONSENTIR, QUE LO CONCORDANDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA VERDAD

FIRMAS

Forje Forero
Nombre: Forje Forero
C.C. ENT: 17385291

[Signature]
Nombre: [Signature]
C.C. ENT: [Signature]

[Signature]
Nombre: [Signature]
C.C. ENT: [Signature]

Patricia P.B.
Nombre: Patricia P.B.
C.C. ENT: [Signature]

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 893-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-802-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: LÍNEAS TEMPORAL DELTA 2023

ACTA N° 74

PROYECTO

OPORTUNIDAD PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERA 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BECAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



14 de febrero de 2024
ACTA #74

2. DATOS DEL PROPIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jose Antonio Rico
 Titular: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? Succion
 Nombre del Propietario: Jose Antonio Rico
 Cédula de Ciudadanía: 34844291
 Dirección: Comuna 2 Estadero kioskito Becas
 Teléfono: No da para
 Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: BECAS DEL PAUTO
 SERVICIOS PÚBLICOS
 1. Acueducto ☐ SI ☒ NO
 2. Alcantarillado ☐ SI ☒ NO
 3. Energía ☐ SI ☒ NO
 4. Teléfonos ☐ SI ☒ NO
 5. Gas ☐ SI ☒ NO
 6. Televisión cable ☐ SI ☒ NO
 7. Otros ☐ SI ☒ NO
 TIPO DE PROPIO: RURAL ☐ URBANO ☒
 ESTADO DEL PROPIO: Sin edificar ☐ Con edificación ☐ Terminada ☒
 CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☐
 PENDIENTE DEL TERRENO: Ordinado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒
 USO ACTUAL
 1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional del Estado ☐ 5. Agropecuario ☐
 6. Recreacional ☐ 7. Salud ☐ 8. Seguridad ☐ 9. Cultural (Biblioteca, culto religioso) ☐ 10. Otro ☐
 ACCESOS VEHICULARES
 Garaje ☐ SI ☒ NO
 Tipo del garaje: SI ☐ NO ☒
 11. Muro ☐ 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PROPIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y JARDINES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Pueden ser de cualquier tipo y materiales, incluyendo muros y en concreto, en acero, aluminio y hierro)
1. CORTES Y REJAS	☒ No se evidencia	☒ Muros en	☒ Todo el	☐ Kiosco en	☐ Se evidencia	☒ La vivienda	☐ Se observa
2. FACHADA	☐ Fachada,	☐ bloque y	☐ kioskito y	☐ Paja con	☐ estructura	☐ cuenta con	☐ Pozo profundo
3. JARDINES	☐ kioskito con	☐ Cemento	☐ parte	☐ Soporte	☐ Vigas y columnas	☐ un lavadero	☐ para el
4. OBSERVACIONES	☐ andenes	☐ pañetado con	☐ interna de	☐ base en	☐ en madera del	☐ en cemento	☐ abastecimiento
5. OTROS	☐ en cemento	☐ pintura color	☐ la vivienda	☐ madera.	☐ kioskito.	☐ con grietas	☐ de la vivienda
	☐ esmaltado		☐ en cemento	☐ vivienda			
COMENTARIOS	rojo con grietas y fisuras	azul zócalo café al interior de la vivienda, Muros en adobe	esmaltado exterior parte de arriba Piso sobre tierra	y Frente del kioskito en teja zinc Soporte madera	Al interior de la vivienda no se observa vigas Casa adobe.	y Fisuras visible en exterior.	y kioskito.

NOTA: SE DEBE COMPROBAR, QUE EL CORRESPONDIENTE EN LA FOTOGRAFIA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Jose Antonio Rico
 Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor
 Nombre: 34844291
 C.C. O.N.T.

Firma: Responsable del Control de Obra

Firma: Responsable de la Intervención

Patricia P. I.D.
 Firma: Patricia P. I.D.
 Nombre: Patricia P. I.D.
 (Ejecuto, Abogado, Perito, etc., con Acta de Control)

ACTA N°: 74

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 833-2023
PROCESO N° AQUA-SPO-02-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 838-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AQUA-SPO-02-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALSANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAGANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FUMCO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALSANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAGANARE

PISO



PARED



TECHO



BANO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROPIETARIOS, TERCEROS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEBE CONFECCIONAR, DUELO COMANDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA FOLIO

FIRMAS

Jorge Alaguirza
Nombre: *Jorge Alaguirza*
Cargo: Propietario/Autorizado/Procurador

Nombre: C.O. OME
Dígito: 74843291

[Signature]
Nombre: *[Signature]*
Cargo: Representante del Contratista de Obra

[Signature]
Nombre: *[Signature]*
Cargo: Representante de la Interventoria

Patricia P.B.
Nombre: *Patricia P.B.*
Cargo: [Bogotá, Panamá, Santo Domingo, etc.]

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023
PROCESO N° AQUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 035-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AQUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERZA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 2, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAITO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



18 de febrero de 2024
ACTA #75

2. DATOS DEL PRECIO


Nombre del Responsable de la Unidad Social: Julian Sanabria
Terminado: Y Anotado: Julian Sanabria Posesor: Se desconoce Otro Cuid?: Se desconoce
Nombre del Propietario: Se desconoce
Código de Identificación: Se desconoce
Teléfono: Se desconoce No de placa: 4
Dirección: CASANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: BOCAS DEL PAITO
SERVICIOS PUBLICOS
1. Acueducto: ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado: ☒ SI ☐ NO
3. Energía: ☒ SI ☐ NO
4. Teléfono: ☒ SI ☐ NO
5. Gas: ☒ SI ☐ NO
6. Tensión eléctrica: ☒ SI ☐ NO
7. Otros: ☒ SI ☐ NO
TIPO DE PRECIO: ☒ RURAL ☐ URBANO
ESTADO DEL PRECIO: ☒ En el edificio ☐ Otro Cita: ☒ Terminado: ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION: ☒ SI ☐ NO
PENDIENTE DEL TERRENO: ☒ Deslizado ☐ Escarpado ☐ Plano: ☒
USO ACTUAL
1. Residencial: ☒ 2. Comercial: ☐ 3. Industrial: ☐ 4. Institucional o del Estado: ☐ 5. Agropecuario: ☐
6. Perteneciente: ☐ 7. Balde: ☐ 8. Delimitado: ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso): ☐ 10. Mido: ☐
ACCESOS VEHICULARES
Garaje: ☒ SI ☐ NO ☒ No
Luz del garaje: ☐ 11. Milla: ☐ 12. Otro: ☐
OBSERVACIONES: Se evidencia casa abandonada por ende se realiza la inspección exterior.


3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar estado de aguas lluvias y techos, carpintería metálica y de madera, en frentes, muros y suelos)
1. GRIETAS Y FURAS	☒ Se observa facha en adobe	☒ Muros de toda la vivienda en adobe con grietas y fisuras.	☒ No se logra evidenciar el piso de la vivienda	☒ Se evidencia teja de cemento en la vivienda	☒ Se observa estructura de la vivienda en madera, soporte de techo madero	☒ No se evidencia lavaderos	☐ n/a
2. MURIDOS	☐ pañelados	☐ pintados	☐	☐	☐	☐	☐
3. MURIDEMENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. ESCALINEROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. CIMENTACION	☐ Color blanco puerta y ventana café. Anden en cemento	☐	☐	☐	☐ no se logra evidenciar vigas ni columnas	☐	☐

NOTA: Si la firma contrasta, que no concuerda en la presente ACTA corresponde a la realidad

FIRMAS


Nombre: Patricia P. B.
C.C. 000 000 000


Representante del Contratista de Obra
Nombre: Patricia P. B.


Representante de la Interventoria
Nombre: Patricia P. B.


Nombre: Patricia P. B.
Interventoria, Interventoria, Interventoria

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VECINDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO: FOR-PROY-041
VERSION: 01
REVISION: 17/10/2022

ACTA N°: 45

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERTA EN FUNCIONAMIENTO DEL AL CANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO ROCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINDAD, DEPARTAMENTO DE CAGANARE.

PAGINA	1	DE	1
Tránsito	Seguimiento		Cierre
FECHA			
DD	MM	AA	2024
14	02		

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO NO FILMADO EN MEDIO MACROFOTO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERTA EN FUNCIONAMIENTO DEL AL CANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO ROCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINDAD, DEPARTAMENTO DE CAGANARE.

PISOS



PAREDES



TECHO



Baño



Cocina



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre.

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PUEBLO.

NOTA: SE DEBE CONSTANCIA, QUE LO CONTINUADO EN LA PRESENTE, ALDA CORRESPONDE A LA REMATE.

FIRMAS


Nombre: **CC. ONI**

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Una para el Interventor, Obra


Nombre: **Representante del Contraloría de Obra**


Nombre: **Representante de la Interventoría**


Nombre: **Patricia P. I. B.**
(Interventora Ejecutiva, Personal, Junta Acción Comunal)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 76

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE:

1

Inicial

Seguimiento

Cierre

FECHA

00 14

MH 02

JA 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 030-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERTE ENTORNO DEL
ALCANTARILLADO FLUYAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACTUAL

16 de febrero de 2024
ACTA N° 76

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:	Jaqueline Cruz		
Torced:	Propietario ☒	Arrendatario	Proceder ☐ Otro Cual?
Nombre del Propietario:	Jaqueline Cruz		
Cédula de Ciudadanía:	47425615		
Dirección:	Calle 2		
Teléfono:	3382943455		
Departamento:	CASANARE	Municipio:	TRINIDAD
No. de casa:			
Barrio:	BOCAS DEL PAUTO		
SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Asistencia	☒	☐	Veterinarios Almacenes Jovita
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonía	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	
TIPO DE PREDIO:	RURAL ☐ URBANO ☒		
ESTADO DEL PREDIO	En edificación ☐ Terminado ☒		
CONJUGENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI ☐ NO ☒		
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado ☐ Plano ☒		
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	2. Comercial	☐
3. Industrial	☐	4. Educativo	☐
5. Institucional del Estado	☐	6. Cultural (Bibliotecas, clubs religiosos)	☐
7. Agroturismo	☐	8. Mito	☐
ACCESOS VEHICULARES			
Carretera ☐ NO ☒			
Calle ☐			
11. Muro ☐			
12. Otro ☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANGUES SUSCRIBANOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar estado de las estructuras y sistemas, reparaciones, malfuncionamiento, en función de las condiciones y fuentes)
1. CONDICIÓN Y ESTADO	☒ Se observa Fachada en adobe con pintura color amarillo	☒ Muros exteriores en adobe al interior de la vivienda se observa bloque	☒ Al interior de la vivienda se observa piso en cemento esmaltado	☒ Cubierta y en teja zin con base soporte en perfil metálico	☒ Se observa solamente al interior de la vivienda vigas y columnas en	☒ Se evidencia un lavadero en cemento enchapado en su interior	☐ La vivienda cuenta con pozo profundo para el abastecimiento
2. HUBO O NO							
3. HUBO O NO							
4. DESPLAZAMIENTO							
5. OTROS							
COMENTARIOS	Faja café. Andén en cemento esmaltado rojo	maguana pintado con pintura color beige y rojo	rojo, solamente el negocio en la parte interior tiene tableta	kiosco interno en paja guada y madera	Cemento estructurada exterior y negocio en adobe.	con grietas y humedad	y consumo de la vivienda.

NOTA: SE LE ASESORÓ AL PROPIETARIO SOBRE EL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

FIRMAS

Jaqueline Cruz
47425615

Firma Propietario/Arrendatario/Proceder

Firma del Representante del Comité de Vecinos

Firma

Firma del Representante de la Intervención

Firma

Firma

Firma

(Sede: Sede de la Intervención, Sede de la Intervención)

Nombre:
G.G. G.M.T.

ACTA N°: 76

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 030-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-000-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 030-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-000-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PRESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VICINIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMEDO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PRESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Escrita la enferma al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VICINIDAD DEBE SER DILIGENCIADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y/O
ACOMPANAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DELIBERÓ EN LA OFICINA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SE CORRESPONDE A LA REALIZACIÓN

RMAS
Yosqueline Cruz
47-425615

Firma: Proprietario/poseedor/poseedor

Nombre:
C.C. ONT

Firma: Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Original: Archivo de Gestión de Calidad
Copias: Contraloría, Interventoría, Posseedor

Firma: Representante del Contratista de Obra
Nombre: Andrés López

Firma: Patricia P. B.
Nombre: Patricia P. B.
Identificación: Alredes, Prosección, Junta de Acción Comunal

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VICINIDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:		FOR-PROY-041	
VERSION:		01	
REVISION:		17/10/2022	
PAGINA	1	DE	1
Idioma	Seguimiento	Clase	
FECHA			
DD	MM	AA	2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 093-2023 PROCESO N° AJUA-SPO-002-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 330-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PROCESO N° AJUA-SPO-002-2023
CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO
OPTIMIZACIÓN PARA LA PLANTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LOS CAULES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4 Y 5 DEL CENTRO POBLADO ROCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE



2. DATOS DEL PROPIO	
Nombre del Responsable de la Unidad Social: <u>Jorge Elmer Forero Montoya</u>	
Tercero: <u>Alcira Rincon</u>	Arrendatario: <u>Alcira Rincon</u>
Nombre del Propietario: <u>Alcira Rincon</u>	Posesión: <u>Otro Caso</u>
Cédula de Ciudadanía: <u>27225661</u>	
Dirección: <u>Calle 1</u>	
Teléfono: <u>3204224538</u>	Nº de parcelas: <u>1</u>
Departamento: <u>CASANARE</u>	Municipio: <u>TRINIDAD</u>
Barrio: <u>ROCAS DEL PAUTO</u>	
SERVICIOS PÚBLICOS	
1. Acueducto: ☒ SI ☐ NO	OBSERVACIONES <u>Hotel Milonura. (parque central)</u> <u>"chance"</u>
2. Alcantarillado: ☒ SI ☐ NO	
3. Energía: ☒ SI ☐ NO	
4. Telefonía: ☒ SI ☐ NO	
5. Gas: ☒ SI ☐ NO	
6. Televisión cable: ☒ SI ☐ NO	
7. Otros: ☐ SI ☐ NO	
TIPO DE PREDIO:	
RURAL: ☐ Cuñi	URBANO: ☒
ESTADO DEL PREDIO: ☐ Se edificar	Otra foto: ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: ☐ SI ☐ NO	MO: ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: ☐ Grabiado	Enchapado: ☐
USO ACTUAL	
1. Habitación: ☒	6. Recreación: ☐
2. Comercial: ☒	7. Bello: ☐
3. Industrial: ☐	8. Sanitario: ☐
4. Institucional o del Estado: ☐	9. Cultural (Educación, culto religioso): ☐
5. Agropecuario: ☐	10. Mixto: ☐
ACCESOS VEHICULARES	
Calle: ☒ SI ☐ NO	
Uso del garaje: ☐	
11. Mismo: ☐	
12. Otro: ☐	

18 de febrero de 2024
ACTA N° 1

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES GUSTIERMANOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1. ESTRUCTURAS Y FACHADAS	☒ Fachada en adobe con cemento y pintura color blanco zarcado	☐ Se Observa muros mixtos con adobe y bloque al interior de la	☐ Se evidencia en toda la vivienda y Hotel piso en cemento	☐ Cubierta de todo el Hotel en teja de eternit	☐ Estructura de la vivienda del tejado en madera se observa vigas y columnas	☒ Se Observa lavadero enchapado interno y externamente	☐ el hotel (vivienda)
2. MUROS							☐ cuenta con pozos profundos para el
3. MUROS Y FACHADAS							☐ abastecimiento domestico.
4. ACEROS Y PISOS	negro. Andén en cemento	vivienda (Hotel)	esmaltado color verde		estructurales al interior del Hotel		

FIRMAS

Nombre: Jorge Forero

Nombre: Alcira Rincon

Nombre: Patricia P.R.

Nombre: 17385291

Nombre: Patricia P.R.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 77

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE

1

Válida

Seguimiento

Cierre

FECHA

DO 14

MV 02

AA 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 031-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-000-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-000-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2021

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4
6 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



Techo



Baño



Cocina



OBSERVACIONES: Escalar la referencia al agua dentro y/o de la

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. 0 NIT

17385291

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copia: Contraloría Intermedia, Planes yNombre:
(Eduardo Alvarado, Rosendo A. Jara, Andrés Cárdenas)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 78

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-2023-2323

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-2023 DE FEB-A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNDAMENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CAMBIERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Inicial

Seguiente

Cierre

FECHA

DD

14

MM

02

A

2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

Titular:

Propietario ☒

Arrendatario

Poseedor

Otro (es):

Ana Candelaria Villomizar

Nombre del Propietario

Cédula de Ciudadanía

Escripción

Teléfono

Departamento

CASANARE

Municipio

TRINIDAD

No. de parcelas

Dato: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PUBLICOS

1. Acueducto

2. Alcantarillado

3. Energía

4. Teléfono

5. Gas

6. Televisión cable

7. Otros

TIPO DE PREDIO:

ESTADO DEL PREDIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

PENDIENTE DEL TERRENO

SI

NO

OBSERVACIONES

Se evidencia casa abandonada
por ende se realiza
inspección de la vivienda
en su exterior.

RURAL

URBANO

Sin edificio

SI

Destinado

Otro tipo

NO

Ejecutado

Plano

Acceso

Accesos vehiculares

Garaje

No del garaje

15. Meters

12. Cms

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISES	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Indicar su tipo de agua (fresca y caliente), color, olor, sabor y de donde se toma: nacimiento y demás)
1. ESTRUCTURAS Y FACHADAS	☒ Se evidencia fachada en cemento	☒ Muros en adobe con pañete en estiercol de ganado	☒ En la vivienda se percibe piso rustico	☒ Cubierta en teja de zinc con base de soporte en madera	☒ No cuenta con vigas ni columnas estructurales	☒ No se evidencia tanque subterráneo	☒ Lavadero en
2. MUROS	☒ Completa pañetada con pintura		☒ Sobre la tierra				
3. ALACANTARILLADO							
4. OTRO PLAZAMIENTO							
5. OTRO							
COMENTARIOS	Color blanco puertas en teja de zinc	en deterioro			Construida a nivel estructural en adobe.	Cemento poco Servicio con grietas, fisura deterioro	N/a

NOTA: EL PREDIO DESCRITO, QUE LO DESCRIBE EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. D-NITRepresentante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante de la Intervención

Nombre:

(Indicar Nombre, Puesto, y Fecha de Emisión)

Patricia P. ID

ACTA N°: 78

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ADU-SPD-003-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 004-2023 DE FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ADU-SPD-003-2023
CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TUNDUA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguiente		Clase
FECHA			
DD	MM	AA	

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TUNDUA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FRONTO




PAREDES



TECHO



BANO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o plano

CUCINA



EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACORDAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO


NOTA: DEBER CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS


Firma: Representante del Contratista de Obra
Nombre: C.C. OMER


Firma: Representante del Contrato de Obra
Nombre: Andriana


Firma: Representante de la Intervención
Nombre: Andrés López


Firma: Patricia P. I. R.
Nombre: Patricia P. I. R.
(Fotografía: Aludis, Páramo, Jardi Acuña Domínguez)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 39

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ADJ-APO-000-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ADJ-APO-000-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UMON TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUERTA EN FUNDAMENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 2, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE:

1

Inicia:

Terminación:

Cierre:

FECHA:

14

14

02

M 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

17 de febrero de 2024
ACTA #79

2. DATOS DEL PRECIO

Unidad del Responsable de la Unidad Social: Nelson Barreto Lopez
Transcrito: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Dato? ☐
Nombre del Propietario: Nelson Barreto Lopez
Cédula de Ciudadanía: 31844839
Dirección: Calle 4 Carretera 2
Teléfono:
Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: BOCAS DEL PAUTO
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Acueducto ☒ 2. Alcantarillado ☒ 3. Energía ☒ 4. Teléfonos ☒ 5. Gas ☒ 6. Televisión cable ☒ 7. Otros ☒
TIPO DE PRECIO: RURAL ☐ URBANO ☒
ESTADO DEL PRECIO Sin edificio ☐ Casa Gris ☐ Terminado ☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☐ NO ☐
PENDIENTE DEL TERRENO Obedecido ☐ Escarpado ☐ Plano ☒
USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional del Estado ☐ 5. Aprovechado ☐
6. Recreacional ☐ 7. Religioso ☐ 8. Educativo ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐ 10. Otro ☐
ACEPTOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☒
Uso del garaje ☐
11. Mueble ☐ 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANTEPECHOS	MUROS	PISOS	CIMENTAS	ESTRUCTURA VIGAS COLUMNAS	LIVADEROS-TANQUES	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar manejo de agua lluvia y residuos, cumplimiento de las normas de higiene y seguridad)
EXTERIORES	☒ Fachada en bloque toleto ☐ Con cemento ☐ pintura blanca, verde a mitad	☒ Se evidencia muros en bloque y cemento ☐ pañetado con pintura color verde	☒ El estadero y vivienda ☐ Cuenta con piso en cemento ☐ esmaltado color rojo	☒ Se observa lamina metaldech en el estadero y el resto de la vivienda	☒ Estructura vigas y columnas en cemento ☐ pañetado con pintura, la	☒ Cuenta con un lavadero enchupado en su interior y exterior.	☐ Se evidencia en la vivienda pozo profundo para uso domestico.
INTERIORES	Con malla de encierro. Andén en cemento esmaltado rojo		Con evidentes grietas y fisuras y se extendió en piso y techo. tiene	Cuenta con teja de zinc perfil metálico y en madera.	vivienda tiene una habitación exterior en adobe sin vigas y columnas estructuradas.		

NOTA: Si la construcción que se está construyendo la presente nota correponde a la realidad

FIRMAS

Nelson Barreto Lopez
Nombre: Nelson Barreto Lopez
C.C. O.NIT: 31844839Representante de la Contratación de Obra
Nombre:

Representante de la Intervención

Nombre: Nelson Barreto LopezPatricia P B
Nombre: Patricia P B
C.C. O.NIT:

Representante de la Intervención



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VECINDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO: FOR-PROY-041

VERSION: 01

REVISION: 17/02/2022

PAGINA 1 DE 1
Inicio Seguimiento Cero

FECHA
DD 14 AM 02 A 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 3331

ACTA N° 79

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FIESTA EN FUNDACIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO FLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAGANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA FIESTA EN FUNDACIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO FLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAGANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BANO



COCINA



OBSERVACIONES: Si existen lo referente al cumplimiento y/o clima

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSEDER DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LOS FOTOGRAFOS DE LA PRESENTE ACTA CONTRIBUYERON A LA REALIDAD

FIRMAS

WILSON BOTA GONZALEZ
Nombre: 74-846680
C.C. DNI

Representante del Contratista de Obra

Unidad:

Representante de la Intervención

Nombre:

Patricia P. B.
Nombre: Patricia P. B.
Cargo: Asistente Social, Personal de Salud Mental



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 480

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE COMPLETORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 6 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO SOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

FACINA

1

DE

1

Inici

Seguimiento

Cierre

FECHA

00 14

MM 02

A 2024

1. INGRESO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:	Dednis Giraldo Perez																														
Titular:	Propietario ☒	Arrendatario	Poseedor Otro Cui																												
Nombre del Propietario:	Dednis Giraldo Perez																														
Código de Ciudadanía:	18256069																														
Dirección:	Calle 4 entre Carretera 2 y 3 casa N°3																														
Teléfono:	3147993244																														
Alcaldía:	No de pape																														
Departamento:	CASANARE	Municipio:	TRINIDAD																												
Barrio:	SOCAS DEL PAUTO																														
SERVICIOS PÚBLICOS	<table><tr><td>1. Acueducto</td><td>☒</td><td>NO</td><td>☐</td></tr><tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>4. Telefonía</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>6. Televisión cable</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>7. Otros</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>			1. Acueducto	☒	NO	☐	2. Alcantarillado	☒	☐	☐	3. Energía	☒	☐	☐	4. Telefonía	☒	☐	☐	5. Gas	☒	☐	☐	6. Televisión cable	☐	☒	☐	7. Otros	☐	☐	☐
1. Acueducto	☒	NO	☐																												
2. Alcantarillado	☒	☐	☐																												
3. Energía	☒	☐	☐																												
4. Telefonía	☒	☐	☐																												
5. Gas	☒	☐	☐																												
6. Televisión cable	☐	☒	☐																												
7. Otros	☐	☐	☐																												
TIPO DE PREDIO:	RURAL ☐ URBANO ☒																														
ESTADO DEL PREDIO	Se edifica ☐ Otrora ☐ Terminada ☒																														
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI ☐ NO ☒																														
PENDIENTE DEL TERRENO	Cedida ☐ Escapada ☐ Plano ☒																														
USO ACTUAL	<table><tr><td>1. Residencial</td><td>☒</td><td>6. Recreacional</td><td>☐</td></tr><tr><td>2. Comercial</td><td>☒</td><td>7. Salud</td><td>☐</td></tr><tr><td>3. Industrial</td><td>☐</td><td>8. Seguridad</td><td>☐</td></tr><tr><td>4. Institucional del Estado</td><td>☐</td><td>9. Cultural (Educación, cultura religiosa)</td><td>☐</td></tr><tr><td>5. Agropecuario</td><td>☐</td><td>10. Mista</td><td>☐</td></tr></table>			1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	2. Comercial	☒	7. Salud	☐	3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐	4. Institucional del Estado	☐	9. Cultural (Educación, cultura religiosa)	☐	5. Agropecuario	☐	10. Mista	☐								
1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐																												
2. Comercial	☒	7. Salud	☐																												
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐																												
4. Institucional del Estado	☐	9. Cultural (Educación, cultura religiosa)	☐																												
5. Agropecuario	☐	10. Mista	☐																												
ADICIONALES/Otros																															
Bodega ☐ NO ☒																															
Uso del ganado																															
11. Mista ☐																															
12. Otro																															

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MURD	PISO	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBSISTEMAS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Indicar en caso de agua a flor y seque, capilar la malla y/o malla en fajas sacacanes y fuentes)
1. ESTRUCTURA Y TUBERIAS	☒ Fachada en	☒ Se evidencia	☒ En toda la	☒ Cubierta	☒ Se observan	☒ Lavadero	☐ La vivienda
2. MURD	☐ Cemento	☐ muros en	☐ vivienda y	☐ en lamina	☐ Vigas y columnas	☐ pañetado	☐ tiene pozo
3. MURD	☐ bloque con	☐ bloques y	☐ Salon Se	☐ Metaldeck	☐ en cemento	☐ interno y	☐ Séptico para
4. COMPLEMENTOS	☐ pintura	☐ cemento	☐ observa	☐ y teja de	☐ pañetado	☐ externamente	☐ uso
5. CUBIERTAS	☐ blanca, ventana	☐ pañetado con	☐ piso en	☐ Zinc con	☐ estructurado	☐ en buenas	☐ domestico
6. CUBIERTAS	☐ color negro	☐ Pintura color	☐ Cemento				
COMENTARIOS	metálicas y poston Metálico negro. Ande Cemento esmaltado	blanco estructurados	esmaltado Color rojo. Solar exterior Piso rustico Alfombra	soporte en metálico y en madera.	con pintura color blanco en un salon funciona una Peluqueria	Condiciones	

Firma de la persona que lo construyó o la que lo construyó con su firma y la del propietario

Firma: Dednis Giraldo Perez
18256069Representante del Contratista de Obra
Nombre:Representante de la Interventora
Nombre:Firma: Patricia P. B.
Nombre:

(Dednis Giraldo Perez, Patricia P. B. y la firma del propietario)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 031-2023
PROCEDIMIENTO N° ACUA-010-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCEDIMIENTO N° ACUA-010-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DISTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUJO, MUNICIPIO DE TRUJITO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUJO, MUNICIPIO DE TRUJITO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISO



PAREDES



TECHO



BANO



OBSERVACIONES: Escóbenlo referente al seguimiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CORROBORADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Dednis Grimaldo Pérez
78 256 069.

Firma: Proyectista/Interventor/Proveedor

Nombre:
C.C. DNT

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Representante de la Intervención

Nombre:

Firma

Nombre:

(Colgado Oficial, Patronato, Autorización Comunal)

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS N° 003-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUMAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4
Y 5 A DEL CENTRO PUEBLANO BOCA DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

E. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



14 de febrero de 2024

3. DATOS DEL PRECIO

Nombre del responsable de la Unidad Social: Carlos Ruben Estupinan
Titular: Carlos Ruben Estupinan Propietario X Arrendatario Peseador Otro Cual
Nombre del Propietario: Carlos Ruben Estupinan
Código de Ciudadanía: 2366097
Dirección: Calle 4 entre 7 y 8
Teléfono: NO SUMINISTRADO No. de pisos: 1
Declaración: CASANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: BOCA DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto	SI ☒	NO ☐
2. Alcantarillado	SI ☒	NO ☐
3. Energía	SI ☒	NO ☐
4. Telefonos	SI ☒	NO ☐
5. Gas	SI ☒	NO ☐
6. Televisión cable	SI ☒	NO ☐
7. Datos	SI ☒	NO ☐

OBSERVACIONES:

Superviveros de l Payto

TIPO DE PRECIO:

ESTADO DEL PRECIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

POSSESION DEL TERRENO

RURAL ☐

URBANO ☒

En edificio ☐

SI ☐

NO ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

Orchard ☐

Plantas ☒

1. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MURO	PISO	CUBIERTA	ESTRUCTURA VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS, TANGITES SUSTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1. FACHADA Y ANDENES	☒ Se observa fachada en concreto pañetado y con pintura amarilla zóculo verde, puertas ventanitas café Andén en cemento	☒ Se evidencian muros estructurados con pañetes y pintura, color amarillo	☒ Pisos en baldosa en toda la vivienda y en el Supermercado	☒ Cubierta en teja de zincos soporte en perfil metálico.	☒ Vigas y columnas en concreto reforzada en toda la vivienda, estructura metálica	☒ Se observa lavadero enchupado en baldosa a nivel interior y exterior sin fisuras, grietas y humedades.	☒ la vivienda cuenta con pozos profundos para uso doméstico. ☒ Planta Solar para la vivienda genera energía eléctrica para el supermercado

NOTA: SE DA EL CONCEPTO, QUE LO COMPROBÓ EN LA PRESENTE ACTA LOS DUEÑOS DE LA VIVIENDA

Firmas: [Firma] 2366011 024 [Firma] [Firma] [Firma]
 Nombre: C.C. ONIT [Firma] [Firma] [Firma] [Firma]
 Representante del Contratista de Obra [Firma] [Firma] [Firma] [Firma]
 Representante de la Unidad Social [Firma] [Firma] [Firma] [Firma]
 Nombre: Patricia P.I.R. [Firma] [Firma] [Firma] [Firma]
 Nombre: [Firma] [Firma] [Firma] [Firma]
 (Cargado Publico, Personal, Jefe de Área Control)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 01

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE

1

Fecha:

Seguimiento

Cierre

FECHA:

DD 14

MM 02

AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 030-2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 030-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUJO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO YO PLUMCO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUJO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escriba la información al seguirlo y/o claro

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER INFORMADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORA Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSSESION DEL PUESTO

NOTA: SE DA CONSTANCIA, QUE LO CONSIDERADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C. OMITRepresentante del Contratista de Obra
Nombre:

Nombre:

[Firma de Patricia P'13]

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contraloría, Interventoría, Papeles



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 82

COGGO:

FOR-PROY-341

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Total

Seguimiento

Cierre

FECHA

14

02

MA 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE COMISIÓN N° 003-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
3 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

E. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

14 de febrero de 2024
ACTA #82

2. DATOS DEL PRECIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Ever Bonilla Quinchigua
Tercero: Propietario Arrendatario X Prendador Con Cuent
Nombre del Propietario: Ferny Perez
Cédula de Ciudadanía: 7721851333
Dirección: Calle 4 entre Carretera 2 y 3, Casa n° 4
Teléfono: 3204682053 No. de placa:
Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PUBLICOS

1. Acueducto ☐ SI ☒ NO
2. Alcantarillado ☐ SI ☒ NO
3. Energía ☐ SI ☒ NO
4. Teléfono ☐ SI ☒ NO
5. Gas ☐ SI ☒ NO
6. Televisión cable ☐ SI ☒ NO
7. Otros ☐ SI ☒ NO

TIPO DE PRECIO:

RURAL ☐ URBANO ☒Sin edificio ☐ Otro Gris ☒SI ☐ NO ☒Cubierto ☐ Escapado ☐

PENDIENTE DEL TERRENO

USO ACTUAL

1. Residencial ☒2. Comercial ☐3. Industrial ☐4. Institucional del Estado ☐5. Agropecuario ☐6. Recreacional ☐
7. Religioso ☐
8. Sanitario ☐
9. Cultural (Educación, no religiosa) ☐
10. Mixto ☐ADICIONES VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☒
Tipo del garaje
11. Muro ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE REPERIRSE

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDAROS	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Indicar tamaño de aguas lluvias y sanitarias, tanques (si) metálicos y de madera, en litros: metros cúbicos y baldes)
1. OBRAS Y FACHADA	☒ Fachada en pañeteron	☒ Muros en Bloque	☒ En el billard	☒ Cubierta	☒ Estructura perfil	☒ Lavadero	☒ la vivienda
2. HUNDIDOS	☐ pintura	☐ magunciu	☐ y parte	☐ en lamina	☐ metálica, con	☐ enchapado	☐ cuenta con
3. HUNDIDOS	☐ color blanco	☐ pañetado	☐ interna de	☐ Metaldeck	☐ vigas y columnas	☐ internamente	☐ pozo profundo
4. DESPLAZAMIENTOS	☐ cortina	☐ con pintura	☐ la vivienda	☐ estructura	☐ en concreto	☐ en su exterior	☐ para uso
5. OTROS		☐ color verde	☐ en baldosa exterior	☐ Perfil	☐ reforzado en	☐ en Pañete	☐ doméstico.
CONSTRUCCION	metálica color café. Anden en piso rustico.	menta con fisuras superficiales	en cemento rustico	metálico.	billard y vivienda	En la unidad Sanitaria se observa humedad en muros	

NOTA: SE DA CONSTANCIA QUE LOS COMEDORES DE LA PRESENTE ACTA CONFORMAN A LA REALIDAD

FIRMAS

NOMBRE:
C.C. ONT

Firma: Proveedor/Contratista/Propietario

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Representante del Interventor

Nombre:

Firma:

Nombre:

Patricia P.I.B. (Firma: Patricia P.I.B., Propietaria, Jefe de Obra)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPH-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPH-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORA: UNION TEMPORAL BELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUERTA EN FUNDAMENTOS DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 2, 4 Y CARREPAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CONTOR POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



14 de febrero de 2024
ACTA #83

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Fernando Cordero Parra
Escriba: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Posesor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre del Propietario: Crispulo Cordero
Código de Ciudadanía: 3912664041
Dirección: Calle 4 6641230
Teléfono: 3912664041
Departamento: CASANARE Municipio: TRUJILLO No. de piso: 1 Barrio: BOCAS DEL PAUTO
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Acueducto ☒ 2. Alcantarillado ☒ 3. Energía ☒ 4. Telefonos ☒ 5. Gas ☒ 6. Televisión cable ☒ 7. Otros ☐
TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Si ☐ Construido ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Si ☐ No ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: Construido ☐ No ☒
USO ACTUAL
1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional o del Estado ☐ 5. Agropecuario ☐ 6. Recreacional ☐ 7. Religión ☐ 8. Subvivienda ☐ 9. Cultural (educación, centro religioso, etc.) ☐ 10. Mixto ☐
ACCESOS VEHICULARES
Gancho ☒ No ☐
Tipo del gancho: ☐
11. Muro ☐ 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBSISTEMAS	OTROS
	DESCRIPCIONES	DESCRIPCIONES	DESCRIPCIONES	DESCRIPCIONES	DESCRIPCIONES	DESCRIPCIONES	DESCRIPCIONES
1. ESTRUCTURAS Y FACHADA	☒ Muro con pared a la mitad en bloque con paneles y pintura color blanco zafiro. Anden en cemento	☒ Muro central en adobe el resto de la vivienda con muros en bloque	☒ Se evidencia al interior de la vivienda piso en cemento	☒ Cubierta en teja de zinc toda la vivienda	☒ Estructura de la vivienda en madera, habitaciones con cercha, vigas y columna estructurales.	☒ Lavadero enchapado al interior exterior en cemento en buen estado	☒ La vivienda cuenta con pozo séptico para aguas residuales domésticas.
COMENTARIOS							

NOTA: SE OBRAN CONSTRUYENDO, QUE LO OBSERVANDO EN LA PRESENTE ACTA CONFORME A LA TENDENCIA

FINES

Nombre:

C.C. S.N.T.

Representante del Contrataste de Obra

Nombre:

Representante de la Ingeniería

Nombre:

Nombre:

Nombre: Patricia P 13

Director Administrativo, Planeación, Bienes y Servicios



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 83

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Iniciado

Ejecutado

Cierre

FECHA

DD 14

MM 02

A 2024

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS N° 003-2023
PROCESO N° ACUA-DEP-003-2023

CONTRATISTA DE OBRAS: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-003-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Se realizó el levantamiento de la obra en el día

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ENDICENDADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL PROPIETARIO DEL PREDIO


NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS


Nombre: 74790642
C.C.O.N.T.


Representante del Contratista de Obras
Nombre:


Representante de la Intervención
Nombre:


Nombre: Patricia P. D.
(Sobrescrito: Patricia P. D., Jefe de Oficina)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003-2023
PROCESO N° AGUA-SPRO-003-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AGUA-SPRO-003-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL BOLTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

I. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Aureliana Burgos Rincon
 Titular: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
 Nombre del Propietario: Aureliana Burgos Rincon
 Calle de Ciudadanía: Calle 4 - 2055 903
 Dirección: entre carrera 3 y 4
 Teléfono: 3905920253 No. de plan: 1
 Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: BOCAS DEL PAUTO
 SERVICIOS PUBLICOS
 1. Acueducto ☒ SI ☐ NO
 2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
 3. Energía ☒ SI ☐ NO
 4. Telefonía ☒ SI ☐ NO
 5. Gas ☒ SI ☐ NO
 6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
 7. Otros ☐ SI ☐ NO
 TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒
 ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☒ Terminada ☐
 CONVICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒
 PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒
 USO ACTUAL
 1. Habitación ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional o del Estado ☐ 5. Agrícola ☐
 6. Recreación ☐ 7. Balcón ☐ 8. Subestación ☐ 9. Cultural (Educación, club religioso) ☐ 10. Mista ☐
 11. Muro ☐ 12. Otro ☐
 ACCESOS VEHICULARES
 1. Carretera ☐ 2. Calle ☐ 3. Calle ☐ 4. Calle ☐ 5. Calle ☐ 6. Calle ☐ 7. Calle ☐ 8. Calle ☐ 9. Calle ☐ 10. Calle ☐ 11. Calle ☐ 12. Calle ☐ 13. Calle ☐ 14. Calle ☐ 15. Calle ☐ 16. Calle ☐ 17. Calle ☐ 18. Calle ☐ 19. Calle ☐ 20. Calle ☐ 21. Calle ☐ 22. Calle ☐ 23. Calle ☐ 24. Calle ☐ 25. Calle ☐ 26. Calle ☐ 27. Calle ☐ 28. Calle ☐ 29. Calle ☐ 30. Calle ☐ 31. Calle ☐ 32. Calle ☐ 33. Calle ☐ 34. Calle ☐ 35. Calle ☐ 36. Calle ☐ 37. Calle ☐ 38. Calle ☐ 39. Calle ☐ 40. Calle ☐ 41. Calle ☐ 42. Calle ☐ 43. Calle ☐ 44. Calle ☐ 45. Calle ☐ 46. Calle ☐ 47. Calle ☐ 48. Calle ☐ 49. Calle ☐ 50. Calle ☐ 51. Calle ☐ 52. Calle ☐ 53. Calle ☐ 54. Calle ☐ 55. Calle ☐ 56. Calle ☐ 57. Calle ☐ 58. Calle ☐ 59. Calle ☐ 60. Calle ☐ 61. Calle ☐ 62. Calle ☐ 63. Calle ☐ 64. Calle ☐ 65. Calle ☐ 66. Calle ☐ 67. Calle ☐ 68. Calle ☐ 69. Calle ☐ 70. Calle ☐ 71. Calle ☐ 72. Calle ☐ 73. Calle ☐ 74. Calle ☐ 75. Calle ☐ 76. Calle ☐ 77. Calle ☐ 78. Calle ☐ 79. Calle ☐ 80. Calle ☐ 81. Calle ☐ 82. Calle ☐ 83. Calle ☐ 84. Calle ☐ 85. Calle ☐ 86. Calle ☐ 87. Calle ☐ 88. Calle ☐ 89. Calle ☐ 90. Calle ☐ 91. Calle ☐ 92. Calle ☐ 93. Calle ☐ 94. Calle ☐ 95. Calle ☐ 96. Calle ☐ 97. Calle ☐ 98. Calle ☐ 99. Calle ☐ 100. Calle ☐ 101. Calle ☐ 102. Calle ☐ 103. Calle ☐ 104. Calle ☐ 105. Calle ☐ 106. Calle ☐ 107. Calle ☐ 108. Calle ☐ 109. Calle ☐ 110. Calle ☐ 111. Calle ☐ 112. Calle ☐ 113. Calle ☐ 114. Calle ☐ 115. Calle ☐ 116. Calle ☐ 117. Calle ☐ 118. Calle ☐ 119. Calle ☐ 120. Calle ☐ 121. Calle ☐ 122. Calle ☐ 123. Calle ☐ 124. Calle ☐ 125. Calle ☐ 126. Calle ☐ 127. Calle ☐ 128. Calle ☐ 129. Calle ☐ 130. Calle ☐ 131. Calle ☐ 132. Calle ☐ 133. Calle ☐ 134. Calle ☐ 135. Calle ☐ 136. Calle ☐ 137. Calle ☐ 138. Calle ☐ 139. Calle ☐ 140. Calle ☐ 141. Calle ☐ 142. Calle ☐ 143. Calle ☐ 144. Calle ☐ 145. Calle ☐ 146. Calle ☐ 147. Calle ☐ 148. Calle ☐ 149. Calle ☐ 150. Calle ☐ 151. Calle ☐ 152. Calle ☐ 153. Calle ☐ 154. Calle ☐ 155. Calle ☐ 156. Calle ☐ 157. Calle ☐ 158. Calle ☐ 159. Calle ☐ 160. Calle ☐ 161. Calle ☐ 162. Calle ☐ 163. Calle ☐ 164. Calle ☐ 165. Calle ☐ 166. Calle ☐ 167. Calle ☐ 168. Calle ☐ 169. Calle ☐ 170. Calle ☐ 171. Calle ☐ 172. Calle ☐ 173. Calle ☐ 174. Calle ☐ 175. Calle ☐ 176. Calle ☐ 177. Calle ☐ 178. Calle ☐ 179. Calle ☐ 180. Calle ☐ 181. Calle ☐ 182. Calle ☐ 183. Calle ☐ 184. Calle ☐ 185. Calle ☐ 186. Calle ☐ 187. Calle ☐ 188. Calle ☐ 189. Calle ☐ 190. Calle ☐ 191. Calle ☐ 192. Calle ☐ 193. Calle ☐ 194. Calle ☐ 195. Calle ☐ 196. Calle ☐ 197. Calle ☐ 198. Calle ☐ 199. Calle ☐ 200. Calle ☐ 201. Calle ☐ 202. Calle ☐ 203. Calle ☐ 204. Calle ☐ 205. Calle ☐ 206. Calle ☐ 207. Calle ☐ 208. Calle ☐ 209. Calle ☐ 210. Calle ☐ 211. Calle ☐ 212. Calle ☐ 213. Calle ☐ 214. Calle ☐ 215. Calle ☐ 216. Calle ☐ 217. Calle ☐ 218. Calle ☐ 219. Calle ☐ 220. Calle ☐ 221. Calle ☐ 222. Calle ☐ 223. Calle ☐ 224. Calle ☐ 225. Calle ☐ 226. Calle ☐ 227. Calle ☐ 228. Calle ☐ 229. Calle ☐ 230. Calle ☐ 231. Calle ☐ 232. Calle ☐ 233. Calle ☐ 234. Calle ☐ 235. Calle ☐ 236. Calle ☐ 237. Calle ☐ 238. Calle ☐ 239. Calle ☐ 240. Calle ☐ 241. Calle ☐ 242. Calle ☐ 243. Calle ☐ 244. Calle ☐ 245. Calle ☐ 246. Calle ☐ 247. Calle ☐ 248. Calle ☐ 249. Calle ☐ 250. Calle ☐ 251. Calle ☐ 252. Calle ☐ 253. Calle ☐ 254. Calle ☐ 255. Calle ☐ 256. Calle ☐ 257. Calle ☐ 258. Calle ☐ 259. Calle ☐ 260. Calle ☐ 261. Calle ☐ 262. Calle ☐ 263. Calle ☐ 264. Calle ☐ 265. Calle ☐ 266. Calle ☐ 267. Calle ☐ 268. Calle ☐ 269. Calle ☐ 270. Calle ☐ 271. Calle ☐ 272. Calle ☐ 273. Calle ☐ 274. Calle ☐ 275. Calle ☐ 276. Calle ☐ 277. Calle ☐ 278. Calle ☐ 279. Calle ☐ 280. Calle ☐ 281. Calle ☐ 282. Calle ☐ 283. Calle ☐ 284. Calle ☐ 285. Calle ☐ 286. Calle ☐ 287. Calle ☐ 288. Calle ☐ 289. Calle ☐ 290. Calle ☐ 291. Calle ☐ 292. Calle ☐ 293. Calle ☐ 294. Calle ☐ 295. Calle ☐ 296. Calle ☐ 297. Calle ☐ 298. Calle ☐ 299. Calle ☐ 300. Calle ☐ 301. Calle ☐ 302. Calle ☐ 303. Calle ☐ 304. Calle ☐ 305. Calle ☐ 306. Calle ☐ 307. Calle ☐ 308. Calle ☐ 309. Calle ☐ 310. Calle ☐ 311. Calle ☐ 312. Calle ☐ 313. Calle ☐ 314. Calle ☐ 315. Calle ☐ 316. Calle ☐ 317. Calle ☐ 318. Calle ☐ 319. Calle ☐ 320. Calle ☐ 321. Calle ☐ 322. Calle ☐ 323. Calle ☐ 324. Calle ☐ 325. Calle ☐ 326. Calle ☐ 327. Calle ☐ 328. Calle ☐ 329. Calle ☐ 330. Calle ☐ 331. Calle ☐ 332. Calle ☐ 333. Calle ☐ 334. Calle ☐ 335. Calle ☐ 336. Calle ☐ 337. Calle ☐ 338. Calle ☐ 339. Calle ☐ 340. Calle ☐ 341. Calle ☐ 342. Calle ☐ 343. Calle ☐ 344. Calle ☐ 345. Calle ☐ 346. Calle ☐ 347. Calle ☐ 348. Calle ☐ 349. Calle ☐ 350. Calle ☐ 351. Calle ☐ 352. Calle ☐ 353. Calle ☐ 354. Calle ☐ 355. Calle ☐ 356. Calle ☐ 357. Calle ☐ 358. Calle ☐ 359. Calle ☐ 360. Calle ☐ 361. Calle ☐ 362. Calle ☐ 363. Calle ☐ 364. Calle ☐ 365. Calle ☐ 366. Calle ☐ 367. Calle ☐ 368. Calle ☐ 369. Calle ☐ 370. Calle ☐ 371. Calle ☐ 372. Calle ☐ 373. Calle ☐ 374. Calle ☐ 375. Calle ☐ 376. Calle ☐ 377. Calle ☐ 378. Calle ☐ 379. Calle ☐ 380. Calle ☐ 381. Calle ☐ 382. Calle ☐ 383. Calle ☐ 384. Calle ☐ 385. Calle ☐ 386. Calle ☐ 387. Calle ☐ 388. Calle ☐ 389. Calle ☐ 390. Calle ☐ 391. Calle ☐ 392. Calle ☐ 393. Calle ☐ 394. Calle ☐ 395. Calle ☐ 396. Calle ☐ 397. Calle ☐ 398. Calle ☐ 399. Calle ☐ 400. Calle ☐ 401. Calle ☐ 402. Calle ☐ 403. Calle ☐ 404. Calle ☐ 405. Calle ☐ 406. Calle ☐ 407. Calle ☐ 408. Calle ☐ 409. Calle ☐ 410. Calle ☐ 411. Calle ☐ 412. Calle ☐ 413. Calle ☐ 414. Calle ☐ 415. Calle ☐ 416. Calle ☐ 417. Calle ☐ 418. Calle ☐ 419. Calle ☐ 420. Calle ☐ 421. Calle ☐ 422. Calle ☐ 423. Calle ☐ 424. Calle ☐ 425. Calle ☐ 426. Calle ☐ 427. Calle ☐ 428. Calle ☐ 429. Calle ☐ 430. Calle ☐ 431. Calle ☐ 432. Calle ☐ 433. Calle ☐ 434. Calle ☐ 435. Calle ☐ 436. Calle ☐ 437. Calle ☐ 438. Calle ☐ 439. Calle ☐ 440. Calle ☐ 441. Calle ☐ 442. Calle ☐ 443. Calle ☐ 444. Calle ☐ 445. Calle ☐ 446. Calle ☐ 447. Calle ☐ 448. Calle ☐ 449. Calle ☐ 450. Calle ☐ 451. Calle ☐ 452. Calle ☐ 453. Calle ☐ 454. Calle ☐ 455. Calle ☐ 456. Calle ☐ 457. Calle ☐ 458. Calle ☐ 459. Calle ☐ 460. Calle ☐ 461. Calle ☐ 462. Calle ☐ 463. Calle ☐ 464. Calle ☐ 465. Calle ☐ 466. Calle ☐ 467. Calle ☐ 468. Calle ☐ 469. Calle ☐ 470. Calle ☐ 471. Calle ☐ 472. Calle ☐ 473. Calle ☐ 474. Calle ☐ 475. Calle ☐ 476. Calle ☐ 477. Calle ☐ 478. Calle ☐ 479. Calle ☐ 480. Calle ☐ 481. Calle ☐ 482. Calle ☐ 483. Calle ☐ 484. Calle ☐ 485. Calle ☐ 486. Calle ☐ 487. Calle ☐ 488. Calle ☐ 489. Calle ☐ 490. Calle ☐ 491. Calle ☐ 492. Calle ☐ 493. Calle ☐ 494. Calle ☐ 495. Calle ☐ 496. Calle ☐ 497. Calle ☐ 498. Calle ☐ 499. Calle ☐ 500. Calle ☐ 501. Calle ☐ 502. Calle ☐ 503. Calle ☐ 504. Calle ☐ 505. Calle ☐ 506. Calle ☐ 507. Calle ☐ 508. Calle ☐ 509. Calle ☐ 510. Calle ☐ 511. Calle ☐ 512. Calle ☐ 513. Calle ☐ 514. Calle ☐ 515. Calle ☐ 516. Calle ☐ 517. Calle ☐ 518. Calle ☐ 519. Calle ☐ 520. Calle ☐ 521. Calle ☐ 522. Calle ☐ 523. Calle ☐ 524. Calle ☐ 525. Calle ☐ 526. Calle ☐ 527. Calle ☐ 528. Calle ☐ 529. Calle ☐ 530. Calle ☐ 531. Calle ☐ 532. Calle ☐ 533. Calle ☐ 534. Calle ☐ 535. Calle ☐ 536. Calle ☐ 537. Calle ☐ 538. Calle ☐ 539. Calle ☐ 540. Calle ☐ 541. Calle ☐ 542. Calle ☐ 543. Calle ☐ 544. Calle ☐ 545. Calle ☐ 546. Calle ☐ 547. Calle ☐ 548. Calle ☐ 549. Calle ☐ 550. Calle ☐ 551. Calle ☐ 552. Calle ☐ 553. Calle ☐ 554. Calle ☐ 555. Calle ☐ 556. Calle ☐ 557. Calle ☐ 558. Calle ☐ 559. Calle ☐ 560. Calle ☐ 561. Calle ☐ 562. Calle ☐ 563. Calle ☐ 564. Calle ☐ 565. Calle ☐ 566. Calle ☐ 567. Calle ☐ 568. Calle ☐ 569. Calle ☐ 570. Calle ☐ 571. Calle ☐ 572. Calle ☐ 573. Calle ☐ 574. Calle ☐ 575. Calle ☐ 576. Calle ☐ 577. Calle ☐ 578. Calle ☐ 579. Calle ☐ 580. Calle ☐ 581. Calle ☐ 582. Calle ☐ 583. Calle ☐ 584. Calle ☐ 585. Calle ☐ 586. Calle ☐ 587. Calle ☐ 588. Calle ☐ 589. Calle ☐ 590. Calle ☐ 591. Calle ☐ 592. Calle ☐ 593. Calle ☐ 594. Calle ☐ 595. Calle ☐ 596. Calle ☐ 597. Calle ☐ 598. Calle ☐ 599. Calle ☐ 600. Calle ☐ 601. Calle ☐ 602. Calle ☐ 603. Calle ☐ 604. Calle ☐ 605. Calle ☐ 606. Calle ☐ 607. Calle ☐ 608. Calle ☐ 609. Calle ☐ 610. Calle ☐ 611. Calle ☐ 612. Calle ☐ 613. Calle ☐ 614. Calle ☐ 615. Calle ☐ 616. Calle ☐ 617. Calle ☐ 618. Calle ☐ 619. Calle ☐ 620. Calle ☐ 621. Calle ☐ 622. Calle ☐ 623. Calle ☐ 624. Calle ☐ 625. Calle ☐ 626. Calle ☐ 627. Calle ☐ 628. Calle ☐ 629. Calle ☐ 630. Calle ☐ 631. Calle ☐ 632. Calle ☐ 633. Calle ☐ 634. Calle ☐ 635. Calle ☐ 636. Calle ☐ 637. Calle ☐ 638. Calle ☐ 639. Calle ☐ 640. Calle ☐ 641. Calle ☐ 642. Calle ☐ 643. Calle ☐ 644. Calle ☐ 645. Calle ☐ 646. Calle ☐ 647. Calle ☐ 648. Calle ☐ 649. Calle ☐ 650. Calle ☐ 651. Calle ☐ 652. Calle ☐ 653. Calle ☐ 654. Calle ☐ 655. Calle ☐ 656. Calle ☐ 657. Calle ☐ 658. Calle ☐ 659. Calle ☐ 660. Calle ☐ 661. Calle ☐ 662. Calle ☐ 663. Calle ☐ 664. Calle ☐ 665. Calle ☐ 666. Calle ☐ 667. Calle ☐ 668. Calle ☐ 669. Calle ☐ 670. Calle ☐ 671. Calle ☐ 672. Calle ☐ 673. Calle ☐ 674. Calle ☐ 675. Calle ☐ 676. Calle ☐ 677. Calle ☐ 678. Calle ☐ 679. Calle ☐ 680. Calle ☐ 681. Calle ☐ 682. Calle ☐ 683. Calle ☐ 684. Calle ☐ 685. Calle ☐ 686. Calle ☐ 687. Calle ☐ 688. Calle ☐ 689. Calle ☐ 690. Calle ☐ 691. Calle ☐ 692. Calle ☐ 693. Calle ☐ 694. Calle ☐ 695. Calle ☐ 696. Calle ☐ 697. Calle ☐ 698. Calle ☐ 699. Calle ☐ 700. Calle ☐ 701. Calle ☐ 702. Calle ☐ 703. Calle ☐ 704. Calle ☐ 705. Calle ☐ 706. Calle ☐ 707. Calle ☐ 708. Calle ☐ 709. Calle ☐ 710. Calle ☐ 711. Calle ☐ 712. Calle ☐ 713. Calle ☐ 714. Calle ☐ 715. Calle ☐ 716. Calle ☐ 717. Calle ☐ 718. Calle ☐ 719. Calle ☐ 720. Calle ☐ 721. Calle ☐ 722. Calle ☐ 723. Calle ☐ 724. Calle ☐ 725. Calle ☐ 726. Calle ☐ 727. Calle ☐ 728. Calle ☐ 729. Calle ☐ 730. Calle ☐ 731. Calle ☐ 732. Calle ☐ 733. Calle ☐ 734. Calle ☐ 735. Calle ☐ 736. Calle ☐ 737. Calle ☐ 738. Calle ☐ 739. Calle ☐ 740. Calle ☐ 741. Calle ☐ 742. Calle ☐ 743. Calle ☐ 744. Calle ☐ 745. Calle ☐ 746. Calle ☐ 747. Calle ☐ 748. Calle ☐ 749. Calle ☐ 750. Calle ☐ 751. Calle ☐ 752. Calle ☐ 753. Calle ☐ 754. Calle ☐ 755. Calle ☐ 756. Calle ☐ 757. Calle ☐ 758. Calle ☐ 759. Calle ☐ 760. Calle ☐ 761. Calle ☐ 762. Calle ☐ 763. Calle ☐ 764. Calle ☐ 765. Calle ☐ 766. Calle ☐ 767. Calle ☐ 768. Calle ☐ 769. Calle ☐ 770. Calle ☐ 771. Calle ☐ 772. Calle ☐ 773. Calle ☐ 774. Calle ☐ 775. Calle ☐ 776. Calle ☐ 777. Calle ☐ 778. Calle ☐ 779. Calle ☐ 780. Calle ☐ 781. Calle ☐ 782. Calle ☐ 783. Calle ☐ 784. Calle ☐ 785. Calle ☐ 786. Calle ☐ 787. Calle ☐ 788. Calle ☐ 789. Calle ☐ 790. Calle ☐ 791. Calle ☐ 792. Calle ☐ 793. Calle ☐ 794. Calle ☐ 795. Calle ☐ 796. Calle ☐ 797. Calle ☐ 798. Calle ☐ 799. Calle ☐ 800. Calle ☐ 801. Calle ☐ 802. Calle ☐ 803. Calle ☐ 804. Calle ☐ 805. Calle ☐ 806. Calle ☐ 807. Calle ☐ 808. Calle ☐ 809. Calle ☐ 810. Calle ☐ 811. Calle ☐ 812. Calle ☐ 813. Calle ☐ 814. Calle ☐ 815. Calle ☐ 816. Calle ☐ 817. Calle ☐ 818. Calle ☐ 819. Calle ☐ 820. Calle ☐ 821. Calle ☐ 822. Calle ☐ 823. Calle ☐ 824. Calle ☐ 825. Calle ☐ 826. Calle ☐ 827. Calle ☐ 828. Calle ☐ 829. Calle ☐ 830. Calle ☐ 831. Calle ☐ 832. Calle ☐ 833. Calle ☐ 834. Calle ☐ 835. Calle ☐ 836. Calle ☐ 837. Calle ☐ 838. Calle ☐ 839. Calle ☐ 840. Calle ☐

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 031-2023
PROCESO N° ACUJ-SPO-002-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 058-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUJ-SPO-002-2023
CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: SERVICIO TEMPORAL DILTA 2023

ACTA N°: 84

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMEDO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Durante la visita al inmueble se observó lo siguiente:

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DICTADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Patricia P.B.
Firma: Representante Mancomunado Propietario
Nombre: D.C. O.N.T.

[Signature]
Representante del Contratista de Obra
Nombre:

[Signature]
Representante del Municipio de Trinidad
Nombre: *[Signature]*

Patricia P.B.
Firma
Nombre: *[Signature]*
(Ejecuta Mancomunado Propietario de la Finca Comunal)

ACTA N°: 85

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 035-2023
 PROCESO N° AGDA-SPO-002-2023


CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
 CONTRATO DE CONSULTORIA N° 035-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 PROCESO N° AGDA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN PUNTO DE ENTREGA DEL ALICATILLADO PLUMAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS DALLAS 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4 Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: <u>Se desconoce</u>	
Territorio: <u>Se desconoce</u>	Asesorado: <u>Se desconoce</u>
Nombre del Propietario: <u>Se desconoce</u>	Resador: <u>Se desconoce</u>
Código de Cliente: <u>Se desconoce</u>	Clase: <u>Se desconoce</u>
Dirección: <u>Calle 4</u>	No. de casa: <u>4</u>
Teléfono: <u>Se desconoce</u>	Barrio: <u>BOGAS DEL PAUTO</u>
Departamento: <u>CASANARE</u>	Municipio: <u>TRINIDAD</u>
SERVICIOS PUBLICOS	
1. Acueducto ☐	2. Alcantarillado ☐
3. Energía ☐	4. Telefonos ☐
5. Gas ☐	6. Cable ☐
7. Agua ☐	8. Otros ☐
TIPO DE PREDIO:	
RURAL ☐	URBANO ☒
ESTADO DEL PREDIO:	URBANO ☒
CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN:	URBANO ☒
PERMISO DEL TERRENO:	URBANO ☒
USO ACTUAL	
1. Residencial ☒	2. Comercial ☐
3. Industrial ☐	4. Institucional ☐
5. Agrícola ☐	6. Otros ☐
ACCESOS VEHICULARES	
1. Carretera ☐	2. Calle ☐
3. Camino ☐	4. Otros ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISO	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANGUERO SUBTERRANEOS	OTROS
1. DISEÑO Y PLANO	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
2. HUNDIDOS	☒ Fachada en bloque	☒ Solo se evidencian muros en la fachada.	☒ Piso sobre terreno	☒ Sin cubiertas	☒ Vigas y columnas en concreto reforzado sin terminar	☒ No se observan lavaderos ni tanguero subterráneos	☐ N/A
3. HUNDIDOS	☒ Puerta blanca	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. DISEÑO Y PLANO	☒ Facha cafe	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. OTROS	☐ No se	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. OTROS	Observan andenes.						

NOTA: SE DECLARA VERDADERA, QUE LO COMPLETADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: [Firma]
 C.C. O.NIT

Nombre: [Firma]
 Representante del Contratista de Obra

Nombre: [Firma]
 Representante de la Intervención

Nombre: Patricia P. B.
 (Escriba Nombre, Puesto, y Fecha de Emisión)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/11/2022

PAGINA

1

DE

1

Inicio

Registros

Clase

FECHA

DD 14

MM 02

AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003-2023

PROCESO N° ACUA-EPD-832-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROCESO N° ACUA-EPD-003-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

ACTA N° 25

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE


FISOS




PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Escalar lo referente al seguimiento y/o obra

COCINA

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PREDIO

ASA DE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONTENIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma

Representante del Contratista de Obra

Representante de la Interventoria

Firma

Nombre

Quemasa Pineda, Pineda y Pineda

ACTA N°: 86

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 835-2023
PROCESO N° ADUJ-SPO-02-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ADUJ-SPO-02-2023


CONTRATISTA DE INTERVENTORA: UNICOM TEMPORAL DELTA 3623

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLURAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUJO, MUNICIPIO DE
TRIMIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 14/02/2024
HORA: 02 PM
AÑO: 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL MEDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Luis Enrique Vidal
Domicilio: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cui: ☐
Nombre del Propietario: Elma Herrera
Cédula de Ciudadanía: 3138582081
Dirección: Calle 4 se desconoce
Teléfono: 3138582081
Departamento: CASANARE Municipio: TRIMIDAD No. de parcel: 4
Barrio: BOCAS DEL PAUJO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto ☒ NO ☐
2. Alcantarillado ☒ NO ☐
3. Energía ☒ NO ☐
4. Telefonos ☒ NO ☐
5. Gas ☒ NO ☐
6. Televisión cable ☒ NO ☐
7. Otros ☒ NO ☐

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO:

RURAL ☐

CULT ☐

URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO

Sin edificar ☐

Otro Cui: ☒

Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

Si ☐

NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO

Ordeado ☐

Escarpado ☐

Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial ☒

6. Recreacional ☐

ACCESOS VEHICULARES

2. Comercial ☐

7. Religioso ☐

Garaje SI ☐ NO ☒

3. Industrial ☐

8. Seguridad ☐

Uso del garaje ☐

4. Institucional o del Estado ☐

9. Cultural (Biblioteca, escuela religiosa)

11. Minería ☐

5. Agropecuario ☐

10. Mista ☐

12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PIED	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	[Verificar estado de aguas lluvias y rchales, registrar aseo y de maderas, en caso necesario y feasible]
1. ESTRUCTURAS Y FACHADAS	☒ Se evidencia a dos tipos de construcciones	☒ Se observan de tipo de muros	☒ Placa en cemento	☒ Teja de zinc	☒ No se observan columnas, ni vigas estructurales	☒ La vivienda cuenta con un lavadero	N/A
2. FUNDACIONES	☒ una en adobe	☐ en adobe con gneles y	☒ esmaltado	☐ Soporte estructura	☐ construcción de adobe.	☒ Fuera de servicio.	
3. FUNDACIONES	☒ y otra en bloque.	☐ desplazamiento y en bloque	☐ gris, baños con enchape en delcno	☐ estructura madera			
4. FUNDACIONES				☐ en estado			
5. OTROS							
6. OTROS							
7. OTROS							
8. OTROS							
9. OTROS							
10. OTROS							
11. OTROS							
12. OTROS							
13. OTROS							
14. OTROS							
15. OTROS							
16. OTROS							
17. OTROS							
18. OTROS							
19. OTROS							
20. OTROS							
21. OTROS							
22. OTROS							
23. OTROS							
24. OTROS							
25. OTROS							
26. OTROS							
27. OTROS							
28. OTROS							
29. OTROS							
30. OTROS							
31. OTROS							
32. OTROS							
33. OTROS							
34. OTROS							
35. OTROS							
36. OTROS							
37. OTROS							
38. OTROS							
39. OTROS							
40. OTROS							
41. OTROS							
42. OTROS							
43. OTROS							
44. OTROS							
45. OTROS							
46. OTROS							
47. OTROS							
48. OTROS							
49. OTROS							
50. OTROS							
51. OTROS							
52. OTROS							
53. OTROS							
54. OTROS							
55. OTROS							
56. OTROS							
57. OTROS							
58. OTROS							
59. OTROS							
60. OTROS							
61. OTROS							
62. OTROS							
63. OTROS							
64. OTROS							
65. OTROS							
66. OTROS							
67. OTROS							
68. OTROS							
69. OTROS							
70. OTROS							
71. OTROS							
72. OTROS							
73. OTROS							
74. OTROS							
75. OTROS							
76. OTROS							
77. OTROS							
78. OTROS							
79. OTROS							
80. OTROS							
81. OTROS							
82. OTROS							
83. OTROS							
84. OTROS							
85. OTROS							
86. OTROS							
87. OTROS							
88. OTROS							
89. OTROS							
90. OTROS							
91. OTROS							
92. OTROS							
93. OTROS							
94. OTROS							
95. OTROS							
96. OTROS							
97. OTROS							
98. OTROS							
99. OTROS							
100. OTROS							

FIRMAS

Luis Enrique Vidal
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

[Firma]
Firma: Representante del Contratista de Obra

[Firma]
Firma: Representante de la Interventora

Patricia P. B.
Firma: [Delegada, Ingeniero, Perito, Jefe de Obra, etc.]

Notas: 8671746

527

ACTA N°: 86

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-003 2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 038-2023 DE FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1
Inicio	Registros	Fecha	
00	14	MM	02
		AA	2024

ACTA DE VICINIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMEDO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE



OBSERVACIONES: Escríbelo referente al seguimiento y/o cierre


*EL ACTA DE VICINIDAD DEBE SER DE IGNCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PREDIO


NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD.

FIRMAS


Nombre: Luis Enrique Vidal
Cargo: Procurador Asociado/Posseedor
C.C. 0671776


Nombre: Representante del Contratista de Obra


Nombre: Representante de la Intervención


Nombre: Patricia P. B.
Cargo: Procurador Asociado/Posseedor

ACTA N°: 83

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 030-2023
PROCESO N° ACUA-010-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 030-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-010-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO PUEBLO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1
Intal	Bogalento		Clima
FECHA			
DD	14	MM	02
		AA	2024

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO NO FILMADO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO PUEBLO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FINOS



PAREDES



TECNO



PISO



OBSERVACIONES: Escrito lo referente al trabajo realizado y/o visto

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER OBLIGADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PREDIO

HORA: SE DELA CONFIRMA, QUE LO CONFIRMO EN LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Roberto...
Nombre: C.C. 011-6671714
Firma: [Firma]

[Firma]
Firma: [Firma]
Nombre: [Nombre]

[Firma]
Firma: [Firma]
Nombre: [Nombre]

Patricia P.B.
Firma: [Firma]
Nombre: [Nombre]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VECINDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 88

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/09/2022
PAGINA:	1 DE 1
Idioma:	Español
FECHA:	14/02/2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 009-2023
PROCESO N° ACUM-SP0400-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUM-SP10-002-2023
CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERTE REFORZAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 3, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POSLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TUNDIO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA



14 de febrero de 2024
ACTA #88

2. DATOS DEL PRECIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:	Se desconoce		
Tenencia:	Propietario	Arendatario	Poseedor
Nombre del Propietario:	Se desconoce		
Código de Ciudadanía:	Coile y esquina carretera costado izquierdo		
Dirección:	No aplica		
Teléfono:	Barrío BOCAS DEL PAUTO		
Departamento:	CASANARE	Municipio:	TUNDIO
Servicios Públicos:	OBSERVACIONES: Se evidencia construcción abandonada por ende se realizó inspección exterior e interior.		
1. Acercado	☒	NO	☐
2. Acercado	☒	NO	☐
3. Energía	☒	NO	☐
4. Teléfono	☒	NO	☐
5. Gas	☒	NO	☐
6. Televisión cable	☒	NO	☐
7. Otros	☒	NO	☐
TIPO DE PRECIO:	RURAL	URBANO	☒
ESTADO DEL PRECIO:	Sin edificar	Otro	☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	SI	NO	☒
PENDIENTE DEL TERRENO:	Ocupado	Desocupado	☒
USO ACTUAL:	ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☐	2. Comercial	☐
3. Industrial	☐	4. Salud	☐
5. Institución del Estado	☐	6. Cultural (Cine, teatro, club religioso)	☐
7. Agrícola	☐	8. Otro	☒
9. Recreación	☐	10. Otro	☒
11. Mismo	☐	12. Otro	☒

3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(verificar manejo de aguas lluvias y residuos, capilla telefónica y de internet, en breve, acceso a internet y telefonía)
1. ESTADO Y TIPO DE OBRA	Se evidencia fachada en bloque magenta con pintura	Muros solo en una habitación en bloque magenta parietado y	Pisos en cemento amoldado con fisuras	Cubierta en teja de zinc	Se evidencia estructura en madera, sin vigas y con columnas.	Lavadero pequeño en cemento	N/A
2. COMENTARIOS	color blanco solo columnas, sin Andenes.	pintado solo en su interior	grietas, hundimientos				

NOTA: SE DECLARA CONSTANTE, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Patricia P.B.
C.C. ONT: 10000000000000000000

Representante del Contrato de Obra

Representante de la Intervención

Nombre: Patricia P.B.

Nombre: Patricia P.B.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VECINDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 88

CODIGO: FOR-PROY-041

VERSION: 01

REVISION: 17/10/2022

PAGINA	1	DE	1
INICIAL		Seguimiento	Cierre

FECHA			
DD	MM	AA	2024
14	02	2024	

CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS N° 003-2023
PROCESO N° AQUA-SPO-002-2023
CONTRATISTA DE OBRAS: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SFRO-002-2023
CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO
OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 8 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PALITO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 8 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PALITO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE



OBSERVACIONES: Describir lo referente al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEBE CONSTANCIA, SI SE LE HA SIGNADO Y LA PRESERVA ACTA CORRESPONDIENTE A LA FOLIO

FIRMAS


Firma: Contratación
Nombre: CLONT


Firma: Contratación de OBRAS
Nombre:




Firma: Intervención
Nombre: Roberto Ríos, Páez, N. A. Jara Acosta Casanare


Firma: Patricia PIR
Nombre: Patricia PIR



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 89

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE:

1

Inicial

Seguimiento

Cierre

FECHA:

DD

15

MM

02

AA

2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ADIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ADIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORA: INVENTEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO RURAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PRECIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Oidier Joaquín Orepezo
Tenencia: Propietario Ana Luisa Orepezo Arrendatario Otro Cui
Nombre del Propietario: Ana Luisa Orepezo
Cédula de Ciudadanía: 34846922
Dirección: Calle 4 y Carretera Costado derecho.
Teléfono: 3202245324 No. de piso: 1
Dpto. donde se ubica: CASANARE Municipio: TRUJILLO Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PUBLICOS

1. Abastecido ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Telefonos ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
7. Otros ☐ SI ☐ NO

TIPO DE PRECIO:

RURAL ☐CUBIERTA ☐MIXTO ☒Sin edificio ☐Otro tipo ☐Terminado ☒

ESTADO DEL PRECIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

PENDIENTE DEL TERRENO

Si ☐NO ☒Ced. Adm. ☐Escribido ☐Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional del Estado ☐
5. Aglomeración ☐6. Recreacional ☐
7. Religión ☐
8. Salud ☐
9. Cultural (Educación, museo, etc.) ☐
10. Mixto ☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☐NO ☒

Uso del garaje

11. Ninguno ☐12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Escribir en caso de aguas lluvias y riego, cañerías mallas y de mallas, en frentes, mallas y frentes)
1. CORTES Y PUERTAS	☒ Se evidencia	☒ Se observa	☒ Pisos de	☒ Cubierta	☒ Estructura de	☒ Lavadero en	☐
2. LUBRICACION	☐ Fachada en	☐ muros	☐ toda la	☐ en teja	☐ la vivienda	☐ cemento	☐
3. PINTURA Y/O	☐ cemento	☐ estructurales	☒ vivienda	☐ de zinc	☐ en madera con	☐ enchapado	☐
4. DESPLAZAMIENTO	☐ con pintura	☐ con humedad	☐ en cemento	☐	☐ vigas y columnas	☐ solo en el	☐
5. OTROS	☐ azul zocalo	☐ Fisuras y	☐ esmaltado	☐	☐ estructurales	☐ refregadero	☐
COMENTARIOS	negro. con Andenes en cemento es molido	grietas.	con grietas Fisuras, humedades y molido				N/a

NOTA: SE DEBE COMPROBAR, QUE LOS COMENTARIOS EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDA A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: [Firma]
Nombre: Ana Luisa Orepezo
C.C. NIT: 34846922Firma: [Firma]
Nombre: [Nombre]Firma: [Firma]
Nombre: [Nombre]Firma: Patricia P 1B
Nombre: [Nombre]
(Firma de la Interventora, Auto-Acción Comunal)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 035-2023
PROCESO N° ACUM-SPD-002-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 035-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUM-SPD-002-2023
CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2003

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA



2. DATOS DEL PREIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Se desconoce
Terminada: Se desconoce
Nombre del Propietario: Se desconoce
Código de Ciudadanía: Se desconoce
Dirección: Calle 4 entre Carretera 4 y Carretera 5
País: Se desconoce
Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: BOCAS DEL PAUTO
Servicios Públicos:
1. Acueducto ☐ 2. Arco de luz ☐ 3. Energía ☐ 4. Teléfono ☐ 5. Gas ☐ 6. Televisión cable ☐ 7. Otros ☐
Tipo de Preio: RURAL
Estado del Preio: Se desconoce
Condiciones de Construcción: Se desconoce
Pendiente del Terreno: Se desconoce
Observaciones: Se evidencia vivienda
habitada, propietario aparentemente
calles por donde se realiza
tránsito en el exterior de
la vivienda.
RURAL ☐ URBANO ☒
Sin elinear ☐ Ocio Gta ☒ Terminada ☐
SI ☐ NO ☒
Construido ☐ En proceso ☐ Nuevo ☒
Uso Actual:
1. Residencial ☐ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional ☐ 5. Agrícola ☐ 6. Recreacional ☐ 7. Ocio ☐ 8. Salud ☐ 9. Cultura (biblioteca, aula religiosa) ☐ 10. Mixto ☐
Accesos Vehiculares:
Calle ☐ No ☒
Uso del preio:
11. Mixto ☐ 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDARQUE	MURD	PIED	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
1. CUBIERTAS Y TUBERIAS	☒ Fachada en adobe	☒ Muros en adobe	☒ Piso en placa de cemento	☒ Se observa toda la vivienda	☒ Estructura de la vivienda en madera, soporte base, sin vigas, ni	☒ Se alcanza a evidenciar lavadero enchapado internamente	
2. HUNDIDOS	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	
3. HUNDIDOS	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	
5. OTROS	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	☐ con pintura color blanco	
COMENTARIOS	Andén en cemento con grietas y fisuras	con evidente fisuras, grietas		teja de eternit.	Columnas estructurales.	con grietas y fisuras	N/A

NOTA: EL DEAR, CERTIFICA, QUE LO COMPROBADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS


Nombre: Patricia P. R.
C.C. 9781

Representante del Comité de Obra
Nombre: Patricia P. R.

Representante de la Intervención
Nombre: Patricia P. R.

Nombre: Patricia P. R.
Código: 9781

CODIGO:		FOR-PROY-001	
VERSION:		01	
REVISION:		17/10/2022	
PAGINA	1	DE	1
Intal	Seguimiento	Cierre	
FECHA			
CC	95	MM	02
AA	20	AA	24

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2022
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2003

ACTA N° 91

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



15 de febrero de 2024
ACTA #91

Nombre del Responsable de la Unidad Social: <u>Carlos Julio Oropeza</u>		2. DATOS DEL PREDIO	
Titular:	Propietario: <u>3</u>	Arrendatario:	Preceder: <u>Después</u>
Nombre del Propietario: <u>Carlos Julio Oropeza</u>		Cédula de Ciudadanía: <u>13389389</u>	
Dirección: <u>Calle 4 entre Calles 3 y 5</u>		No. de piso: <u>1</u>	
Teléfono: <u>313 330 3388</u>		Municipio: <u>TRINIDAD</u>	
Departamento: <u>CASANARE</u>		Barrio: <u>BOGAS DEL PAUTO</u>	
SERVICIOS PÚBLICOS			
1. Acueducto	☒	NO	☐
2. Alcantarillado	☒	NO	☐
3. Energía	☒	NO	☐
4. Telefonía	☒	NO	☐
5. Gas	☒	NO	☐
6. Televisión cable	☒	NO	☐
7. Otros	☒	NO	☐
TIPO DE PREDIO:			
RURAL		☐	URBANO
Sin edificio		☐	Otro tipo
SI		☐	NO
Cubierta		☐	Escapado
ESTADO DEL PREDIO		Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		NO	
PENDIENTE DEL TERRENO		Falso	
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Recreación	☐
2. Comercial	☐	7. Salud	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Voto	☐
ACCESORIOS VEHICULARES		11. Albero	
Garaje		☐	12. Otro
Uso del garaje		☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	FISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS COLUMNAS	LAVADEROS-TANGUERE SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Anotar riesgo de agua lluvia, vientos, corrosión, metales y de acero, en techos, muros y paredes)
LORETES Y REJOS	☒ Fachada en	☒ Muros en adobe	☒ Piso en	☒ Teja de	☒ A nivel estructura	☒ Lavadero	
ARMADONES	☐ adobe con	☐ Solo pañetado	☐ cemento	☐ zinc en	☐ Se evidencia	☐ enchupado	
ARMADONES	☒ cemento	☐ al frente	☒ esmaltado	☐ toda la	☒ toda la vivienda	☐ internamente	
ACAPLUMBIOS	☒ Pañetado y	☐ internamente	☒ color gris	☐ vivienda	☒ en Adobe Soporte	☐ exterior en	
ECRIBOS	☐ Pintura color	☐ Sin pañetado	☐ Con Fisuras	☐ con base	☐ en madera.	☐ Cemento	
	☐ blanco total						
COMENTARIOS	azul clara. Anden encemento con fisuras, hundimientos.		grietas visibles y hundimientos	estructura en madera	Sin vigas, columnas estructurales	con humedad	N/a

NOTA: DE ACUERDO A LO QUE SE LE HA COMPROBADO EN LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Carlos Julio Oropeza
Firma del Representante de la Unidad Social

Número: 77389389
C.C. ENT

[Firma]
Representante de la Comunidad de Olla

Nombre:

[Firma]
Representante de la Interventoría

Nombre:

[Firma]
Firma del Representante de la Interventoría

Nombre:

Interventoría: [Firma]

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACTUA-GPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACTUA-GPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE


ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE




DESTRUCCIONES: Escalón lo referente al saneamiento y/o cloaca




EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO


NOTA: SE DEBE DECLARAR QUE LO DECLARADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS


Firma: Carlos Alberto P.
Nombre: Carlos Alberto P.
C.C. O.N.T. 19.369.387 P.T.E.


Representante del Contratista de Obra
Nombre:


Representante de la Intervención
Nombre: Roberto López


Firma: Patricia P.B.
Nombre: Patricia P.B.
Diligencia Patricia P.B., Presidencia, Junta Asesora Comunal



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 92

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ADIA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 004-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ADIA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCES DEL PAITO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR.PROY-141

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE

1

Inici

Seguimiento

Cierre

FECHA

00 15

AM 02

M 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



Nombre del Responsable de la Unidad Social: Melqui Miriam Motta	
Tenencia: Propietario X	Arrendatario
Nombre del Propietario: Melqui Miriam Motta	
Código de Ciudadanía: 23794181	
Dirección: Calle 4 entre Carreteras 3 y 4	
Teléfono: No suministrado	
Departamento: CASANARE	
Municipio: TRINIDAD	
Barrio: BOCES DEL PAITO	
SERVICIOS PÚBLICOS	
1. Alcantarillado	☒
2. Alcantarillado	☒
3. Energía	☒
4. Telefonía	☒
5. Gas	☒
6. Televisión cable	☒
7. Otros	☒
TIPO DE PRECIO:	
ESTADO DEL PRECIO	☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	☒
PERDIENTE DEL TERRENO	☒
OBSERVACIONES: La vivienda actualmente no se encuentra habitada.	
RURAL ☐	
URBANO ☒	
Sin edificar ☐	
En construcción ☒	
Terminada ☐	
SI ☐	
NO ☒	
Ondulado ☐	
Escarpado ☐	
Plano ☒	
USO ACTUAL	
1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional o del Estado	☐
5. Agrícola	☐
6. Recreacional	☐
7. Religioso	☐
8. Educativo	☐
9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
10. Mixto	☐
ACCESOS VEHICULARES	
Carretera	☐
Uso del terreno	☒
11. Muelle	☐
12. Otro	☐

2. ESTADO DEL PRECIO ANTES DEL INTERÉS

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA MORA-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES GUBERNAMENTALES	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar estado de aguas lluvias y vertederos, carpinterías metálicas y de madera, en flecos, maderas y fierros)
1. OBRAS Y SERVICIOS	☒ Se evidencia	☒ Muros en	☒ Pisos en	☒ Se observa	☒ Estructura mixta	☒ Se Evidencia	☐
2. MUROS	☐ Fachada en	☐ adobe con	☐ Cemento	☐ cubierta	☐ en madera y	☐ un tanque	☐
3. MUROS	☐ adobe con	☐ que las fisuras	☐ con grietas	☐ en teja	☐ en perfil	☐ en cemento	☐
4. MUROS	☐ pared y	☐ evidentes.	☐ en toda la	☐ de zinc	☐ metálica.	☐ con grietas	☐
5. MUROS	☐ pintura blanca	☐ Se observan	☐ vivienda.	☐	☐ Sin vigas, ni	☐ y fisuras	☐
6. MUROS	☐ puertas y ventanas						
COMENTARIOS	en teja zinc. Anden en cemento con grietas y fisuras	habitación con muros en bloque magnum			columnas estructurales.	Fuera de servicio	ya.

NOTA: SE DEBE CONSERVAR, QUEDANDO REGISTRADO EN LA PRESENTE ACTA, COTRIBUYENDO A LA VERIFICACIÓN

FIRMAS

Melqui Miriam Motta
Nombre: 23794181
C.C. 001

Representante del Comité de Obra

Representante de la Intervención

Nombre: Patricia P. I. B.

Nombre

(Calles, Alcantarillado, Puentes, Agua Limpia, etc.)

ACTA N°: 92

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-070-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 030-2021 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-070-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCAANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRIMIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Página	1	DE	1
Estado	Seguimiento		Cierre
DO	15	JUN	02
		JA	2024.

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO NO FILMEDO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCAANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRIMIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE



OBSERVACIONES: Estado de conservación de la obra.

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO


NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS


Nombre: Mely Marleny Nolasco
C.C. DNT: 23794181


Representante del Contratista de Obra
Nombre:


Representante de la Interventoría
Nombre: Andres Lopez


Nombre: Patricia P.I.B.
(Calle 10 de Agosto, Pácora, Zona Pácora, Casanare)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUM-07-0002-2023


CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUM-07-0002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUMAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 4 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



15 de febrero de 2024
ACTA #93

2. DATOS DEL PRECIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jesús Gabriel Velandía
Titular: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro ☐
Nombre del Propietario: Jesús Gabriel Velandía
Código de Ciudadanía: 31844256
Dirección: Calle 4 entre Carrera 5 y 6 Costado derecho
Teléfono: 31844256
Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD No. de parcelas: 1 Serie: BOCAS DEL PAUTO
SERVICIOS PÚBLICOS:
1. Alcantarado ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Telefonía ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
7. Otros ☒ SI ☐ NO
TIPO DE PRECIO: RURAL ☐ URBANO ☒
ESTADO DEL PRECIO: Sin edificar ☐ En construcción ☐ Terminado ☐
COM LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: Concedido ☐ Escapado ☐ Plano ☒
USO ACTUAL:
1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional o del Estado ☐ 5. Agropecuario ☐
6. Recreacional ☐ 7. Religioso ☐ 8. Subvención ☐ 9. Cultural (Educación, cultura, religión, etc.) ☐ 10. Mista ☐
ADICIONALES VEHICULARES:
Carga ☐ NO ☒
Uso del garaje ☐ 11. Almacén ☐ 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y subterráneas, captación de agua y de riego, en áreas rurales y forestales)
1. MATERIALES Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN	☒ Fachada en adobe con cemento ☐ Pañetado y pintura color blanca	☒ Se observan muros en adobe en la vivienda ☐ internamente en su exterior	☒ Internamente piso en cemento ☐ esmaltado exterior	☒ Cubierta en teja de zinc de toda la vivienda	☒ Estructura general de la vivienda en madera solo cuenta con vigas y	☒ Lavadero en cemento enchapado galanamente en el	☐ la vivienda cuenta con pozo séptico ☒ deshabitado
2. CONSTRUCCIÓN	Andén en cemento esmaltado color gris	Cuenta con una habitación (cocina) con muros en bloque	en piso rustico sobre la tierra.		Columnas estructurales la cocina que esta en bloque pañetado.	escurridor	

NOTA: SE DEBE COMPROBAR QUE LOS COMPROBANTES DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDAN A LA REALIDAD

FIRMAS:

Jesús Gabriel Velandía
Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Identificación: 31844256
C.C. OMT

Firma: Representante del Consejo de OMA

Nombre:

Firma: Representante de la Interventoría

Nombre: Andrés López

Patricia PIB
Firma

Nombre:

(Escribir: Apellido, Patermaterno, y Apellido Conyugal)

PROYECTO

OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4 Y 6 DEL CENTRO POBLADO SOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SITIO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 036-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SITIO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FEMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO SOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BANO



Observaciones: Faltante la instalación al agua corriente y/o drenaje

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSSESION DEL PREDIO

NOTA: SE DEBE CONFECCIONAR, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Jesus Gabriel Valenzuela
Firma: Propietario/Arrendatario/Posesedor
Nombre: 74 843 256
C.C. DANF

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Representante del Contratista de Obra
Nombre:

Poliana P.B.
Firma: Propietario/Arrendatario/Posesedor
Nombre: (Delegado Local, Personal a la Orden General)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 94

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003 2023
PROCESO N° ACJA-SPC-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 006 2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACJA-SPC-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UMOM TEMPORAL BELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA BUENA FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL DENTRO POSADO BOCAS DEL PAUJO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE:

1

Inicial

Seguimiento

Cierre

FECHA

CO 15

RM 02

AA 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PROPIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social	Propietario	Arrendatario	Poseedor	Otro Cual?	
Nombre del Propietario					
Calle de Ciudadanía	Calle 4				
Dirección					
Teléfono					
Departamento	CASANARE	Municipio	TRINIDAD	Barrio	BOCAS DEL PAUJO
SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES		
1. Agua	☒	☐			
2. Alcantarillado	☒	☐			
3. Energía	☒	☐			
4. Teléfono	☒	☐			
5. Gas	☒	☐			
6. Televisión cable	☒	☐			
7. Otros	☒	☐			
TIPO DE PREDIO:	RURAL ☐ URBANO ☒				
ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar ☐ Obra Grta ☐ Terminada ☒				
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI ☐ NO ☒				
PENDIENTE DEL TERRENO	Credulado ☐ Etcipado ☐ Ptero ☒				
USO ACTUAL					
1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	☐	7. Religioso	☐	Garaje SI ☐ NO ☒	
3. Industrial	☐	8. Subterráneo	☐	Uso del garaje	
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Muro ☐	
5. Agropecuario	☐	10. Muro	☐	12. Otro	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANGENES	MUROS	PISOS	COBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuos, en paredes metálicas y de madera en áreas nobresacas y kienas)
EXTERIORES Y PAVIMENTOS	☒ Se Observa Fachada en cemento con pañete y pintura color azul	☐ Se Observa muros estructurales con pañetados y con pintura color azul	☐ Piso en cemento en la sala habitaciones	☐ Cubierta en teja de zinc	☒ Estructura de la vivienda en perfil metálica con vigas y columnas estructurales	☐ Lavadero en cemento	N/A
COMUNICACIONES	puertas y ventanas color café. Andén en baldosa	amarillo y azul claro.	freno en baldosa				

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO COMPARANDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA FACHADA

FIRMAS

[Firma]
Nombre: *[Firma]*
C.C. 0181

[Firma]
Representante del Contratista de Obra
Nombre:

[Firma]
Representante de la Intervención
Nombre:

[Firma]
Nombre: *[Firma]*
(Eduardo Acuña, Representante, Junta Acción Comunal)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 008-2023
PROCESO N° ADM-SPO-008-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ADM-SPO-008-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VICINIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS





PAREDES



TECHO



PARED



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VICINIDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: DE SEGUIMIENTO, QUE LO CONSIDERO EN LA FASE DE ACTA CORRESPONDIENTE A LA VERIFICACIÓN

FIRMAS


Firma: Representante del Contratista
C.C. ONT


Firma: Representante del Contratista de Obra
Nombre:


Firma: Representante de la Intervención
Nombre:


Firma: Patricia P.B.
Nombre: Patricia P.B.
Calle: Calle 3, P.O. Box 1000, 2000 Bogotá (Colombia)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° AGU-SFO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 030-2023 DE FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AGU-SFO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL BOLTA 2023

PROYECTO

ENTRADA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANALILLADO PLURAL Y CONSTRUCCIÓN DE CERAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL DENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



15 de febrero de 2024
ACTA 495

2. DATOS DEL PROPIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Paula Andrea Oropeza
 Teléfono: 399 744 9684 ☒ Propietario ☐ Arrendatario ☐ Pasador ☐ Otro ☐
 Nombre del Propietario: Paula Andrea Oropeza
 Cédula de Ciudadanía: 999 666 7086
 Dirección: Calle 4 y Carrera 2, 3, 4 y 5 del Dentro Poblado Bogas del Pauto, Municipio de Trujillo, Departamento de Casanare
 Municipio: TRUJILLO No de parcelas: 1 Barrio: BOGAS DEL PAUTO
 Servicios Públicos: ☐ Agua ☐ Luz ☐ Gas ☐ Teléfono ☐ Cable ☐ Otros ☐
 Tipo de Predio: ☐ Rural ☐ Urbano ☒
 Estado del Predio: ☐ En construcción ☐ En uso ☐ En abandono ☐
 Con Licencia de Construcción: ☐ Pendiente del Terreno ☐
 Uso Actual: ☐ 1. Residencial ☐ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional o del Estado ☐ 5. Agropasto ☐ 6. Recreacional ☐ 7. Balneario ☐ 8. Salud ☐ 9. Cultural (Educación, cultura religiosa) ☐ 10. Mista ☐
 Accesos Vehiculares: ☐ 11. Mista ☐ 12. Otro ☐
 Observaciones: Viveres el Bordon de mi vejez.

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PIES	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS COLUMNINAS	LAVADEROS-TANQUES SUSTERRANEOS	OTROS
VEGETAL Y PIELAS	☒ Fachada en bloque	☒ Muros en bloque cemento	☒ Se observan pisos en cemento	☒ Cubierta en teja de lamina metaldeck	☐ Se evidencia vigas y columnas estructurales	☐ Se Observa un lavadero plástico en buenas condiciones	☐ la vivienda cuenta con pozo profundo para el abastecimiento
CONSTRUCCIONES	☐ Con pintura color rosado	☐ Con pintura color azul claro	☐ en toda la vivienda.	☐ base en perfiles metálicos en toda la vivienda.			☐ y consumo domestico.
OTROS	☐ Parte es color negro con diseño Anden en cemento						

NOTA: SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA CONSTRUCCION EN LA PRESENTE ACTA, DEBE SER EN LA SIGUIENTE

FIRMAS: Paula Andrea (Firma Propietaria/Arrendatario/Pasador) Patricia P. I.B. (Firma Representante de la Intervención)
 Nombre: 116667086 Nombre: Patricia P. I.B.
 C.C. O.N.I. (Firma Representante de la Intervención)

ACTA N°: 45

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 035-2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 035-2023 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO RURAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASAPUAS

Página	1	DE	1
Indic		Regimiento	Corte
FECHA:			
CO	45	NM	02
AA	2024		

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FÍSICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO RURAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASAPUAS



OBSERVACIONES: Escríbalo referente al diagnóstico y/o datos

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DELIBERADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y DOS
ACOMPAÑANTES DEL POSSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO DESCRIBIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Pedro Androca
Firma: Proprietario/Representante del Propietario
Nombres: M 667 086
C.C. O N°

Representante del Contratista de Obra
Firma:

Representante de la Unión Temporal
Firma: Andrés López

Patricia PIR
Firma: Patricia PIR
Nombres: Patricia PIR
C.C. O N°



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 96

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023
PROCESO N° AJUA-SPO-000-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AJUA-SPO-000-2023

CONTRATISTA DE INVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

FOLIO:

1

DC

1

FOLIO:

Seguimiento

Cierre

FECHA

CO

15

VM

02

M

2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA

15 de febrero de 2024
ACTA #96

2. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:	Moria Anais Soler Farfan		
Tenencia:	Propietario ☒	Arrendatario	Poseedor ☐ Otro ☐
Nombre del Propietario:	Moria Anais Soler Farfan		
Cédula de Identificación:	Calle 4 43420264		
Dirección:	Calle 4 43420264 y 6 Estado derecho		
Teléfono:	3216996424		
Departamento:	CAJAMARCA	Municipio:	TRINIDAD
		Rio:	BOCAS DEL PAUTO
SERVICIOS PUBLICOS			
1. Agua	☒	NO	OBSERVACIONES
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonía	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otro	☐	☐	
TIPO DE PUEBLO:	RURAL ☐	URBANO ☒	
ESTADO DEL PUEBLO	En construcción ☐	Otro ☒	Terminado ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI ☐	NO ☒	
PENDIENTE DEL TERRENO	Ordinado ☐	Escarpado ☐	Plano ☒
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	8. Residencial	☐
2. Comercial	☐	9. Baño	☐
3. Industrial	☐	10. Baño	☐
4. Institucional o del Estado	☐	11. Cultural (Educación, auto religión)	☐
5. Agropecuario	☐	12. Mito	☐
MÁS USOS VERIFICADOS			
Garaje SI ☐ NO ☒			
Chocho del garaje			
11. Mito			
12. Otro			

3. ESTADO DEL PUEBLO ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PIES	CUBERTAS	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE CIMENTACIÓN	LEVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Indicar manejo de aguas lluvias y residuos, superficie muelle y piso, muelle, en fozes, excavaciones, etc.)
1. ESTRUCTURA Y PUEBLO	☒ Fachada en adobe	☒ Se evidencia muros en adobe y en el interior de la vivienda se observa	☒ Pisos de toda la vivienda en cemento esmaltado	☒ Cubierta en teja de zinc en interior y exterior de la vivienda	☒ Vivienda con fachada en adobe con dos habitaciones interiormente con vigas y columnas estructurales	☐ Se observa lavadero enchapado en su interior fuera de uso.	
2. MATERIALES	☐ pañetado	☐ muros en cemento pañetado					N/A
3. ACERQUE	☐ con pintura						
4. DESPLAZAMIENTO	☐ color azul						
5. OTROS	☐ zocalo negro						
6. CIMENTACIÓN	Anden en cemento esmaltado color gris						

NOTA: SE FUE CONSTATADO QUE EL CONTRATO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS:

Nombre: Moria Anais Soler Farfan
C.C. 043420264

Representante del Comandante de Obra

Representante de la Ingeniería

Nombre: Andres Lopez

Nombre: Patricia P113

(Fotografía, Pasaporte, Cédula de Identificación)

547



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 96

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/06/2022

PAGINA:

1

DE

1

Total

Dagoberto

Cierre

FECHA:

CO

15

MA

02

AA

2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACIA-SPD-003-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPD-003-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FUGA DE FUNDAMENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA FUGA DE FUNDAMENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FISIO



PARED



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir a referencia al siguiente y/o otros

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSSESION DEL TIEMPO

NOTA SE DA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE AL REALIZADO

FIRMA:



Firma: Propietario/Representante del Posseedor

Nombre: Mario Anair Forson
C.C. 9.987
47 420 269

Representante del Contrato de Obra

Nombre:

Representante de la Intervención

Nombre: Hector Lopez

Firma:

Nombre: Patricia P.B.
(Dagoberto, Nicolás, Pascual, Juan Antonio Gómez)



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 038-2023
PROCESO N° ACUM-8PO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUM-8PO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 3603

ACTA N°: 97

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BANO



CONSERVAR OBRAS: Evitar la interferencia al acoplamiento y/o cierre

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL PROPIETARIO DEL TERRENO

NOTA: SE DEBE CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA FOTOGRAFIA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMA

Firma, Propietario del terreno
Nombre: 13841064 B/9a
Firma, Representante del Contratista de Obra
Nombre: *[Signature]*
Firma, Representante de la Intervención
Nombre: *[Signature]*
Firma, Representante de la Intervención
Nombre: *[Signature]*
Firma, Representante de la Intervención
Nombre: *[Signature]*

COCINA



[Signature]
Nombre: Patricia P.B.

(Delegado, Representante, Promotor, Junta Acción Comunal)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 98

CODIGO:

FOR-PROY-441

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

INICIA:

1

DE:

1

Final:

Seguimiento:

Cierre:

FECHA:

DO 15

ME 02

A 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL BOLTA 2003

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

15 de febrero de 2024
ACTA #98

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FIJACIÓN EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 1, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4
S Y S DEL CENTRO POBLADO SOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:	Fanny Farfan		
Tenencia:	Propietario ☒	Arrendatario	Poseedor ☐ Otro cual?
Nombre del Propietario:	Fanny Farfan		
Cóculo de Ciudadanía:	40335234		
Dirección:	Calle 4 con Carretera 5 en esquina calle 5		
Teléfono:	3124825934		
Departamento:	CASANARE	Municipio:	TRINIDAD
			Barrio: SOCAS DEL PAUTO
SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfono	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	
TIPO DE PREDIO:	RURAL ☐	URBANO ☒	
ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar ☐	Con edif. ☒	Terminado ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI ☐	NO ☒	
POSICIÓN DEL TERRENO	Orillado ☐	Encapado ☐	Plano ☒
USO ACTUAL			
1. Residencial ☒	6. Recreacional ☐	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial ☐	7. Salud ☐	Garaje SI ☐ NO ☒	
3. Industrial ☐	8. Salud ☐	Faja del garaje ☐	
4. Institucional del Estado ☐	9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐	SI ☐ NO ☐	
5. Agrícola ☐	10. Mixto ☐	11. Muro ☐	
		12. Otro ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	COBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUELO-GRANDES	OTROS
	OBSERVACIONES	DESTINACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Si tiene: murejo de agua lluvia y/o murejo de agua potable y/o murejo de agua de riego, en bloques, ladrillos y/o otros)
COBIERTAS Y PISOS	☒ Fachada en bloque	☒ Muros en bloque	☒ Se observa piso de	☒ Cubierta	☒ A nivel estructural	☒ Lavadero	
2. ALICATADO	☐ maguncia	☐ maguncia	☐ piso de	☐ teja de	☐ Se observa	☐ en cemento	
3. PUNDMIENTOS	☐ Panetado	☐ maguncia	☐ la vivienda	☐ zinc en	☐ vigas y columnas	☐ enchapado	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐ estructurales	☐ en cemento	☐ toda la	☐ estructurales	☐ fuera de	
5. OTROS	☐	☐ con Panete	☐ esmaltado	☐ vivienda	☐ en la cocina.	☐ Servicio	
CONSTRUCCIONES	Anden en cemento con grietas superficiales	en toda la vivienda.	color rojo.		Exterior vivanda no cuenta con vigor		n/a.

NOTA: SE DEBE ENTREGAR, QUE LO CONGRUE EN LA PRESENTE ACTA CONVENIENDO Y FIRMANDO

FIRMAS

Fanny Farfan

Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor

Número: 40.335.234

C.C. o NIT

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Representante de la Intervención

Nombre: Andres Lopez

Firma

Nombre:

Gustavo Acosta, Personero, Junta Acción Comunal

ACTA N° 98

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023

PROCESO N° ADU-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-2023 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROCESO N° ADU-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA DE VICINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PARED



PARED



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Escalar lo referido al siguiente y/o clave

COCINA



EL ACTA DE VICINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PSEJO


NOTA: SE DELA CONFORME, QUE LA CONSIGNA DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS


Nombre: Contratación Administrativa de Servicios
C.C. ONT: 40375774


Nombre: Contratación de Obra


Nombre: Intervención


Nombre: Patricia P. B.
(Fotografía Alzada, Personal, Junta Auxiliar, Consejo)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VICINIDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:	FOR-PROY-041
VERSION:	01
REVISION:	17/10/2022
PAGINA:	1 DE 1
FECHA:	15 MAR 02 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 035-2023
PROCESO N° ADIA-SPD-002-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 039-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ADIA-SPD-002-2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL SOLTA 2023

PROYECTO
OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUMAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VICINIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMEDO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO FLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



Techos



Baño



Cocina



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al siguiente video

EL ACTA DE VICINIDAD DEBE SER ELABORADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Maria Concepcion Ortiz
Propietario del Predio
C.C. UNE 30939395

[Signature]
Responsable del Contratista de Obra

[Signature]
Responsable de la Interventoria

Patricia P. D.
Responsable del Predio

Original: Archivo de Gestión de la Obra
Copias: Contratación, Interventoria, Proveedor

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACUA-BPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-BPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CALLE 2, 3, 4
BYS DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

E REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA



15 de febrero de 2024
ACTA #99

3. DATOS DEL PREIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Maria Concepción Ortiz
 Titular: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro ☐
 Nombre del Propietario: Maria Concepción Ortiz
 Cédula de Ciudadanía: colle 4 20939395
 Dirección: NO SUMINISTRO
 Teléfono: NO SUMINISTRO
 Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD No. de parcelas: 1
 Barrio: BOGAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Alcantarillado	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Otros	☒	☐

TIPO DE PREIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREIO: En construcción ☐ En uso ☒ Terminado ☒

CONCIENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

FINANCIA DEL TERRENO: Construido ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL:

	SI	NO
1. Residencial	☒	☐
2. Comercial	☐	☐
3. Industrial	☐	☐
4. Institucional o del Estado	☐	☐
5. Agropecuario	☐	☐
6. Recreacional	☐	☐
7. Salud	☐	☐
8. Seguridad	☐	☐
9. Cultural (Educación, cultura religiosa)	☐	☐
10. Mista	☐	☐
11. Mista	☐	☐
12. Otro	☐	☐

ACCESOS VEHICULARES:

	SI	NO
Calle	☐	☒
Uso del grupo	☐	☐

3. ESTADO DEL PREIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ADORNOS	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA/VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-CANGILES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar estado de aguas lluvias y desagües, cimientos, muros y otros en el interior y exterior de la vivienda)
LOSETAS Y PISOS	☒ Cubierta en madera,	☒ Muros en bloque sin	☒ Piso rústico	☒ Se evidencia	☒ Estructura interna de la	☒ Lavadero en cemento	☐ Pozo profundo al interior de la vivienda
CHUBASCOS	☒ deja de ser	☐ Pañetado con	☐ Sobre la tierra	☐ toda la vivienda en lgo zinc	☐ cubierta mixta	☐ Pañetado con pisos	☐ Para el
CHUBASCOS	☐ y lona negra, sin	☐ fisuras, grietas	☐ habitación	☐ en lgo zinc	☐ Perfil metálico	☐ con pisos	☐ Para el
ACOSTAMIENTOS	☐ negro, sin		☐ cocina y			☐ grietas	☐ Para el
BOGOS							
COMENTARIOS	anden piso rústico en la tierra.		El resto de la vivienda es mampostado color rojo.		madera, columnas y vigas en madera		abastecimiento de la vivienda

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD.

FIRMAS

Maria Concepción Ortiz

Nombre: Propietario/Arrendatario/Poseedor

C.C. OHT 30939395

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Representante de la Intervención

Nombre: Andrés López

Patricia P.B.

Nombre:

(Delegado Abogado, Procurador, Defensor General)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 100

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

CC

1

Total

Seguimiento

Cierre

FECHA:

DD 15

MM 02

AA 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBICA N° 003-2023
PROCESO N° ADJUN-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 009-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ADJUN-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CAMPESES 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO UCCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

15 de febrero de 2024
ACTA #100

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:	Zorayda Salcedo Ortiz																							
Tenencia:	Propietario ☒	Arrendatario	Poseedor Otro Dato?																					
Nombre del Propietario:	Zorayda Salcedo Ortiz																							
Cédula de Ciudadanía:	47426307																							
Dirección:	Calle 4																							
Teléfono:	3756811820																							
Dpto. y Municipio:	CASANARE	Municipio	TRINIDAD																					
No. de parcelas:	1																							
Barrio:	BOCAS DEL PAUTO																							
SERVICIOS PÚBLICOS	<table><tr><td>1. Acueducto</td><td>☒</td><td>NO ☐</td></tr><tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>4. Telefonía</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>6. Televisión cable</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>7. Otros</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>			1. Acueducto	☒	NO ☐	2. Alcantarillado	☒	☐	3. Energía	☒	☐	4. Telefonía	☒	☐	5. Gas	☒	☐	6. Televisión cable	☒	☐	7. Otros	☐	☐
1. Acueducto	☒	NO ☐																						
2. Alcantarillado	☒	☐																						
3. Energía	☒	☐																						
4. Telefonía	☒	☐																						
5. Gas	☒	☐																						
6. Televisión cable	☒	☐																						
7. Otros	☐	☐																						
TIPO DE PREDIO:	RURAL ☐	URBANO ☒	OTRO ☐																					
ESTADO DEL PREDIO	En construcción ☐	Otro Dato ☒	Terminado ☐																					
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI ☐	NO ☒	Otro ☐																					
PENDIENTE DEL TERRENO	En obra ☐	Escarpado ☐	Plano ☒																					
USO ACTUAL																								
1. Residencial	☒	2. Comercial	☐																					
3. Industrial	☐	4. Salud	☐																					
5. Institucional y del Estado	☐	6. Cultural (Educación, cultura religiosa)	☐																					
7. Agrícola	☐	8. Recreación	☐																					
ACCESOS VEHICULARES																								
Garaje SI ☒ NO ☐																								
Bodega SI ☐ NO ☐																								
11. Muro				☐																				
12. Otro				☐																				

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1. SUELOS Y MUROS	☒ Muro a mediana	☒ Al interior de la vivienda se observa muros en bloque.	☒ Piso en cemento esmaltado en interior, sobre la	☐ Lámina de zinc al interior de la vivienda	☒ A nivel estructural se evidencia soporte en madera, sin vigas y	☒ Se observan lavaderos en cemento sin enchape con humedad	☐ Se evidencia pozo profundo para el abastecimiento doméstico
2. MUROS	☐ Muro a mediana en bloque con malla estibonada	☐ Al interior de la vivienda se observa muros en bloque.	☐ Piso en cemento esmaltado en interior, sobre la	☐ Lámina de zinc al interior de la vivienda	☐ A nivel estructural se evidencia soporte en madera, sin vigas y	☐ Se observan lavaderos en cemento sin enchape con humedad	☐ Se evidencia pozo profundo para el abastecimiento doméstico
3. MUROS	☐ Muro a mediana en bloque con malla estibonada	☐ Al interior de la vivienda se observa muros en bloque.	☐ Piso en cemento esmaltado en interior, sobre la	☐ Lámina de zinc al interior de la vivienda	☐ A nivel estructural se evidencia soporte en madera, sin vigas y	☐ Se observan lavaderos en cemento sin enchape con humedad	☐ Se evidencia pozo profundo para el abastecimiento doméstico
4. ESPALDIZOS	☐ Muro a mediana en bloque con malla estibonada	☐ Al interior de la vivienda se observa muros en bloque.	☐ Piso en cemento esmaltado en interior, sobre la	☐ Lámina de zinc al interior de la vivienda	☐ A nivel estructural se evidencia soporte en madera, sin vigas y	☐ Se observan lavaderos en cemento sin enchape con humedad	☐ Se evidencia pozo profundo para el abastecimiento doméstico
5. OTROS	☐ Muro a mediana en bloque con malla estibonada	☐ Al interior de la vivienda se observa muros en bloque.	☐ Piso en cemento esmaltado en interior, sobre la	☐ Lámina de zinc al interior de la vivienda	☐ A nivel estructural se evidencia soporte en madera, sin vigas y	☐ Se observan lavaderos en cemento sin enchape con humedad	☐ Se evidencia pozo profundo para el abastecimiento doméstico
COMENTARIOS	Anden rustico sobre piso		tierra en la cocina, baño		columnas estructurales		Pozo septico

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE EL COMENTARIO EN LA PRESENTE ACTA SE REFIERE A LA REALIDAD

FIRMAS:

Zorayda Salcedo
Propietario
C.C. 47426307

Representante del Comité de Obra
Nombre:

Representante de la Intervención
Nombre:

Nombre:

Patricia P.I.B.
Nombre

(Firma y sello de la Intervención, Junta de Vecinos, etc.)

ACTA N°: 100

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 031-2023
PROCESO N° ACUJ-010-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 031-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUJ-010-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1
Idioma	Español	Fecha	
00	15	MM	02
		MA	2024

ACTA DE VICINIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FILMADO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PUERTAS



PAREDES



TECNO



BANO



OBSERVACIONES: Escóbenle el refuerzo al sog. Alcantarilla y/o Alcantarilla

COCINA



EL ACTA DE VICINIDAD DEBE SER DELIBERADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSSEDER DEL PREDIO

NOTA: SI OBLA CONCORDA, QUE LO CONCORDADO EN LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Zoraida Salcedo

Nombre: Zoraida Salcedo

C.C. 0017 47426307

Representante del Contratista de Obra

Nombre: [Firma]

Representante de la Interventoria

Nombre: [Firma]

Patricia P.B.

Nombre: Patricia P.B.

[Firma]

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACUA-BPO-003-2023

GOBIERNO DE COLOMBIA - DIMENSIONES CONSTRUCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLURAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CAMBESAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAÍTO, MUNICIPIO DE
TIBUNDIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA



2. DATOS DEL PREDIO

Monitoreo del Responsable de la Unidad Ejecutora: Yury Alejandra Oyopero

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☒ Poseedor ☐ Otro Caso ☐

Nombre del Propietario: Rosalino Maldonado

Código de Ciudadanía: 34849381

Dirección: Calle 4 entre Camerá esquina Cancha Fútbol

Teléfono: NO SUMINISTRA

Departamento: CASANARE Municipio: TIBUNDIA No. de predio: BOGAS DEL PAÍTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto ☒ SI ☐ NO

2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO

3. Energía ☒ SI ☐ NO

4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO

5. Gas ☒ SI ☐ NO

6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO

7. Otros ☒ SI ☐ NO

ESTADO DEL PREDIO

CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

PERMITE EN EL TERRENO

USO ACTUAL

1. Residencial ☒ SI ☐ NO

2. Comercial ☐ SI ☐ NO

3. Industrial ☐ SI ☐ NO

4. Institucional o del Estado ☐ SI ☐ NO

5. Agrícola ☐ SI ☐ NO

6. Recreacional ☐ SI ☐ NO

7. Religioso ☐ SI ☐ NO

8. Substancial ☐ SI ☐ NO

9. Cultural (Educación, cultura religiosa) ☐ SI ☐ NO

10. Mixto ☐ SI ☐ NO

ADRESOS PERIURBICARIOS

Garaje ☒ SI ☐ NO

Uso del garaje ☐ SI ☐ NO

11. Minería ☐ SI ☐ NO

12. Otro ☐ SI ☐ NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISO	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBSISTEMAS	OTROS
	EXISTENCIAS	EXISTENCIAS	EXISTENCIAS	EXISTENCIAS	EXISTENCIAS	EXISTENCIAS	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuos, capacidad sanitaria y de drenaje, no incluir cisternas y tanques)
1. OBRAS Y REPAROS	☒ Sin fachada	☒ Muros en	☒ Piso en	☐ Cubierta	☐ Se evidencia	☐ Sin lavadero	☐ Se Observa
2. MANEJO DE AGUAS	☐ con andenes	☐ lamina de	☐ cemento	☐ en toda	☐ estructura en	☐ se observa	☐ pozo séptico
3. CONSTRUCCIONES	☐ piso rustico	☐ zinc	☐ rustico en	☐ la vivienda	☐ madera sin	☐ tanque	☐ de aguas
4. OBRAS PLACAMIENTOS	☐ con fisuras	☐	☐ la mitad	☐ en lamina	☐ Vigas, columnas	☐ plástica y	☐ residuales de
5. OBRAS	☐ y grietas	☐	☐ de la vivienda	☐ de zinc	☐ Estructurales.	☐ tabla para	☒ la vivienda.
COMENTARIOS			Posterior en piso rustico sobre tierra		Cuentan con columnas en madera.	abastecimiento del agua.	

NOTA: SE DEBE CONSERVAR, QUE NO CORRIER EN LA PARTE ACTA, CORRIER DE LA REALIDAD.

FIRMAS

Yury Espinosa Oyopero

Nombre: Yury Espinosa Oyopero

CC: 1116665801

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Representante de Interventoría

Nombre:

Patricia P/B.

Patricia P/B.

Nombre:

(Interventoría Pública, Privada, Juntas de Acción Comunal)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 101

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

FOLIO

Seg. Amekko

Clima

FECHA

DÍ 15

Mes 02

AÑ 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACUM-SPD-003-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUM-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLE 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO NO FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLE 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escibir lo referente al seguimiento glo obra

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO:

NOTA: SE DEBE CONSTATAR QUE LO DESCRIBIDO EN LA FOTOGRAFIA ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

YURY ESPERANZA OROPEZA
Firma: [Firma]
Nombre:
C.C. 0000 1116665801[Firma]
Representante del Contratista de Obra
Nombre:[Firma]
Representante de la Interventoria
Nombre: [Nombre]PATRICIA P.I.B.
Firma: [Firma]
Nombre:
[Nombre]Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contraloría Municipal, Proveedor



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 102

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Inici

Seguimiento

Cierre

FECHA

15

02

2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-000-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.


CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPRO-000-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2002

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 1, 4 Y CAMERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO URBANO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRUJILLA, DEPARTAMENTO DE CAGANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

15 de febrero de 2024
ACTA #102

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jorge Oropeza Aguilar
Titular: Etelbina Polanco
Cédula de Ciudadanía: 3294720269
Dirección: Calle 4 No Suministra
Teléfono: 3294720269
Departamento: CAGANARE Municipio: TRUJILLA Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Telefonía ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
7. Otros ☐ SI ☐ NO

CONSERVACIONES

TIPO DE PREDIO:

RURAL ☐CULTIVO ☐SISLADO ☒CASA ☒Terminado ☐

ESTADO DEL PREDIO

Sin edificio ☐CASA ☒Terminado ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

SI ☐NO ☒Plano ☒

PENDIENTE DEL TERRENO

Gratuito ☐Escapado ☐Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial ☒6. Recreacional ☐2. Comercial ☐7. Religión ☐3. Industrial ☐8. Salud ☐4. Institucional o del Estado ☐9. Cultural (Educación, cultura religiosa) ☐5. Aposentado ☐10. Mixto ☐

ACCESOS VEHICULARES

Calle ☐10 ☒Calle ☐11. Mixto ☐Calle ☐12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	Muros	Pisos	Cubiertas	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS (Pueden ser: agua, electricidad, gas, etc.)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1. FACHADA Y PINTURA	☒ Sin fachada	☐ Se observan	☐ Todo el	☐ laminado	☐ A nivel	☐ No se evidenc	☐ la vivienda
2. HUMEDADES	☐ Caída de	☐ muros en	☐ piso de la	☐ zinc en	☐ estructural se	☐ lavadero,	☐ cuenta con
3. HUMEDADES	☐ con piso	☐ bloque mampu	☐ vivienda	☐ toda la	☐ evidencia	☐ tanque	☐ pozoséptico
4. OPLAZAMIENTOS	☐ en cemento	☐ con fisuras y	☐ es en	☐ vivienda	☐ periferia	☐ plástico y	☐ de aguas
5. OTROS	☐ esmaltado	☐ grietas	☐ cemento		☐ metálica y en	☐ tabla para	☐ residuales
	Color rojo con		color rojo.		madera, con	abastecimiento	de la vivienda.
	Fisuras.				vigas, columnas	agua.	
					concreto reforzado.		

BOCA DE LA CONSTRUCCIÓN, QUE LO CORRESPONDE EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Jorge Oropeza
Código: 6621973

C.C. ONT

Representante del Contratista de Obra

Nombre

Representante de la Interventoría

Nombre

Firma

Nombre

Patricia P. I. D.

(Escriba Nombre, Puesto, y Fecha de Emisión)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 102

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2023

PAGINA

1

DE

1

1

Seguimiento

Cierre

FECHA

15

02

15

2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 031-2023
PROCESO N° ACIA-SPD-003-2023CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 036-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPD-003-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO YO FÍSICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISO



PARED



TECHO



OBSERVACIONES: Escribir cualquier comentario al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: EL SEÑALADO QUE LE DADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: [Firma]
Nombre: [Nombre]
C.C. O.H.T. [C.C. O.H.T.]

Representante del Contratista de Obra

Representante de la Interventoria

Firma: [Firma]
Nombre: [Nombre]Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: 01 para el Contratista, 01 para la Interventoria, 01 para el Proveedor



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VICINIDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 103

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Inicio

Seguimiento

Cierre

FECHA

DD

15

MM

02

AA

2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 000-2023
PROCESO N° ACU-SPD-000-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 000-2023 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACU-SPD-000-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNKUN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social			
Tenencia	Propietario	Arrendatario	Poseedor
Nombre del Propietario			
Ciudad de Ciudadela			
Ciudad			
Teléfono			
Departamento	CASANARE	Municipio	TRINIDAD
Barrio	BOCAS DEL PAUTO		
SERVICIOS PUBLICOS			
1. Alcantarillado	☒	NO	☐
2. Alcantarillado	☒	NO	☐
3. Energía	☒	NO	☐
4. Teléfono	☒	NO	☐
5. Gas	☒	NO	☐
6. Televisión cable	☒	NO	☐
7. Otros	☒	NO	☐
TIPO DE PREDIO:			
ESTADO DEL PREDIO			
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN			
PENDIENTE DEL TERRENO			
1. Residencial	☐	2. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	3. Deporte	☐
3. Industrial	☐	4. Salud	☐
4. Institucional o del Estado	☐	5. Cultural (museo, biblioteca, etc.)	☐
5. Agrícola	☐	6. Otro	☐
7. Sin definir	☐	8. Otro	☐
9. No	☐	10. Otro	☐
11. No	☐	12. Otro	☐
13. No	☐	14. Otro	☐
15. No	☐	16. Otro	☐
17. No	☐	18. Otro	☐
19. No	☐	20. Otro	☐
21. No	☐	22. Otro	☐
23. No	☐	24. Otro	☐
25. No	☐	26. Otro	☐
27. No	☐	28. Otro	☐
29. No	☐	30. Otro	☐
31. No	☐	32. Otro	☐
33. No	☐	34. Otro	☐
35. No	☐	36. Otro	☐
37. No	☐	38. Otro	☐
39. No	☐	40. Otro	☐
41. No	☐	42. Otro	☐
43. No	☐	44. Otro	☐
45. No	☐	46. Otro	☐
47. No	☐	48. Otro	☐
49. No	☐	50. Otro	☐
51. No	☐	52. Otro	☐
53. No	☐	54. Otro	☐
55. No	☐	56. Otro	☐
57. No	☐	58. Otro	☐
59. No	☐	60. Otro	☐
61. No	☐	62. Otro	☐
63. No	☐	64. Otro	☐
65. No	☐	66. Otro	☐
67. No	☐	68. Otro	☐
69. No	☐	70. Otro	☐
71. No	☐	72. Otro	☐
73. No	☐	74. Otro	☐
75. No	☐	76. Otro	☐
77. No	☐	78. Otro	☐
79. No	☐	80. Otro	☐
81. No	☐	82. Otro	☐
83. No	☐	84. Otro	☐
85. No	☐	86. Otro	☐
87. No	☐	88. Otro	☐
89. No	☐	90. Otro	☐
91. No	☐	92. Otro	☐
93. No	☐	94. Otro	☐
95. No	☐	96. Otro	☐
97. No	☐	98. Otro	☐
99. No	☐	100. Otro	☐


3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUSTENTANEO	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Para el manejo de aguas lluvias y sanitarias, según la normativa y la realidad, en áreas rurales y urbanas)
1. DISEÑO Y PLANO	☒ Fachada en	☒ Se observa	☒ Piso en	☒ Se evidencia	☒ A nivel estructural	☒ Con lavadero	☐
2. HUMEDADES	☐ cemento con	☐ muros en	☐ cemento	☐ cubierta	☐ Se observa	☐ en cemento	☐
3. HUMEDADES	☐ pintura	☐ bloques	☐ esmaltado	☐ en teja	☐ perfil metálico	☐ sin enchape	☐
4. DESPLAZAMIENTOS	☐ color lila	☐ pañetado	☐ color gris	☐ de zinc	☐ y base madera	☐	☐
5. OTROS	☐ con Franjo	☐ solo externamente	☐ y del baño	☐ e tenia	☐ vigas y columnas	☐	☐
			color rojo.		estructurales.		
	Cofre en bloque						
	Andén placa						
	Cemento						


NOTA: EL DUEÑO DEL PREDIO, QUE LO DOMINIO EN LA PRESENTE ACTA, CERTIFICA A LA REALIDAD

FIRMAS


Nombre: Patricia P. B.
C.C. 011


Representante del Contratista de Obra
Nombre: Patricia P. B.


Ingeniero de la Intervención
Nombre: Patricia P. B.


Nombre: Patricia P. B.
(Ingeniero de Obra, Contratación, Jefe de Obra)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 303-2023
PROCESO N° ADIA-3PO-303-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ADIA-SPHO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORA: SINON TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FILMEDO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BANO



OBSERVACIONES: Escribir la observación al seguimiento y/o cierre:

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DIFUNDIDA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSESION DEL PREDIO

NOTA: SE DEBE CONSTAR, QUE LO COMPROBÓ EN LA PRESENIA ACTA CORRESPONDIENTE A LA REALIDAD

FIRMAS



COCINA



Nombre:
C.C.PP.

Nombre:
C.C.PP.

Nombre:
C.C.PP.

Nombre:

Nombre:
C.C.PP.

Nombre:

Nombre:
C.C.PP.

Nombre:

(Fotografía, Planimetría, Plano, etc.)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 104

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

FOLIO:

1

DE:

1

FOLIO:

Folios

Cierre

FECHA:

CO 15

MM 02

AA 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 093-2023
PROCESO N° AGUA-SPO-082-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 093-2023 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AGUA-SPO-082-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL BELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO PUEBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TERRAZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Ejecutiva: Noris Sanchez
Escriba el: Registrado Asesinado Prescrito Otro Cual?
Nombre del Propietario: Noris Sanchez
Cédula de Ciudadanía: 40422868
Dirección: Calles 3, 4 y Carreteras 2, 3, 4, 5 y 6 del Centro Poblado Bocas del Pauto, Municipio de
Teléfono: NO SE MENCIONA No de plan: NO SE MENCIONA Barrio: BOCAS DEL PAUTO
Departamento: CASANARE Municipio: TERRAZA

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto ☐ SI ☒ NO
2. Alcantarillado ☐ SI ☒ NO
3. Energía ☐ SI ☒ NO
4. Teléfono ☐ SI ☒ NO
5. Gas ☐ SI ☒ NO
6. Televisión cable ☐ SI ☒ NO
7. Otros ☐ SI ☒ NO

TIPO DE PREDIO:

ESTADO DEL PREDIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

PENDIENTE DEL TERRENO

OBSERVACIONES

El Paradero.

RURAL

Sin edificio ☐SI ☐Otro tipo ☐

URBANO

Otro tipo ☒

ACCESOS VEHICULARES

Señal SI ☐ NO ☒

Uso del garaje

SI ☐ NO ☒Otro tipo ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Se observó el tipo de agua, brida y otros, según la práctica y de acuerdo a las normas vigentes)
LOSETAS Y PISOS	☒ Fachada en ☐ Cemento ☐ pañetado ☐ con pintura ☐ color amarillo	☒ Se observa ☐ muros en ☐ bloques ☐ pañetado ☐	☒ Pisos en ☐ Cemento ☐ rustico ☐ ☐	☐ Cubierta ☐ en teja ☐ muestreo ☐ en caidizo ☐ y teja de	☒ A nivel estructura ☐ Se evidencia ☐ perfiles ☐ metálicas con ☐ Vigas y columnas estructurales	☐ No se ☐ observa ☐ lavadero ☐	☐ Se observa ☐ pozo profundo ☐ para el ☒ abastecimiento doméstico.
COMPLEMENTOS	Con Andenes en Cemento			Zinc al interior de la vivienda			

NOTA: DE ACUERDO A LO OBSERVADO EN EL PRESENTE ACTA CORRESPONDE LA REALIZACIÓN

FIRMAS

Noris Sanchez

Propietario del predio

C.C. 40422-868

Representante de la Contratación de Obra

Nombre

Representante de la Ingeniería

Nombre

Patricia P. B.

Cargo

Nombre

(Deliberación, Presidencia, Junta de Gobierno)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACIA-SPO-093-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 004-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROCESO N° ACIA-SPO-093-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMADO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PUERTE



PAREDES



TECHO



BANO



COCINA



OBSERVACIONES: Escalar la referencia al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSSEDER DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Norio Sanchez

Propietario/Arrendatario/Posesor

Nombre: C.C. O.N.T. 40.422.868

Cédula de Registro del Comercio

Copie: Certificado, Intervención, Posesión

[Signature]

Representante de la Intervención

Nombre: [Signature]

Cédula de Registro del Comercio

[Signature]

Representante de la Intervención

Nombre: [Signature]

Cédula de Registro del Comercio

Rafaela P.I.B.

Nombre: [Signature]

Cédula de Registro del Comercio

Copie: Certificado, Intervención, Posesión

Cédula de Registro del Comercio

ACTA N°: 105

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 002-2023
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023
CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1
Inicial	Seguimiento		Cierre
FECHA			
DD 15	MM 02	AA 2024	

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMEDO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE



OBSERVACIONES: Escríbelo referente al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ORIGINADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SEGUN CONTRATO, QUE LO CONSIGNA EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD


REMAS


Nombre: _____
C.C. O NIT: _____


Representante del Contratista de Obra
Nombre: _____




Representante del Contratista de Obra
Nombre: Hector Lopez


Nombre: Patricia P. ID
(Delegada Técnica, Funcionaria, Jefe de Proyecto)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 105

CODIGO:

FOR-PROY-141

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Inicial

Seguimiento

Cierre

FECHA

DD 15

MM 02

AA 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 030-2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 030-2023 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORA: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FIESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL 1. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
DYS DEL CENTRO POBLADO BUCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TEMBADÁ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FOTOFOTOGRAFIA DE FACHADA

15 de febrero de 2024
ACTA #105

DATOS DEL PROPIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social	Norberto Mota		
Propietario	☒	Arrendatario	☐
Nombre del Propietario	Norberto Mota		
Calle de Ciudadanía	Calle 4 - Estadero y Bilitares el Estrido.		
Dirección	No de casa		
Teléfono	Barrio BUCAS DEL PAUTO		
Departamento	CASANARE	Municipio	TEMBADÁ
SERVICIOS PÚBLICOS			
1. Acueducto	☐	NO	☒
2. Alcantarillado	☒	SI	☐
3. Energía	☒	SI	☐
4. Telefonía	☒	SI	☐
5. Gas	☐	NO	☒
6. Televisión cable	☐	NO	☒
7. Otro	☐	NO	☒
TIPO DE PROPIO	RURAL ☐ URBANO ☒		
ESTADO DEL PROPIO	En edificio ☐ En obra ☒		
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI ☐ NO ☒		
PONDIENTE DEL TERRENO	Ondulada ☐ Recta ☒		
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	4. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baito	☐
3. Industrial	☐	8. Salud	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Nula	☐
ACCESOS VEHICULARES			
Calle ☐ No ☒			
Uso del campo			
11. Niño ☐			
12. Otro ☐			

5. ESTADO DEL PROPIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y AMENIO	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANGIERA SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar estado de aguas fluyas y resacas, desagües, mallas y de drenaje, en fachada, muros y suelos)
CONCRETO Y TUBOS	☒ Fachada en ladrillo	☐ Muros estructurales	☒ Pisos en cemento	☐ Cubierta en teja	☒ Estructura en perfiles	☐ No cuenta con Lavadero	N/A
2. FACHADA	☐ estructural a mitad pared	☐ a mitad de pared	☐ esmaltado	☐ de zinc con amarras	☐ metálicos con vigas y columnas estructurales.	☐ ni tanque subterráneo	
3. FACHADA	☐ Con andenes	☐ en diagonales	☐ rojo				
4. DESPACHAMIENTOS							
5. OTROS							
COMENTARIOS	Piso rustico, estructura en columnas de concreto.						

NOTA: SE DEBE CONTRATAR, QUE LA CONSTRUCCIÓN EN LA PROYECTADA ALICATADA CORRESPONDE A LA EMPRESA

FIRMAS

Nombre: Patricia P.I.B.
C.C. D.N.E. 34865129

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Representante de la Interventora

Nombre:

Nombre:

(Diligente Alcantarillado, Paveda, Junta Asfalto/Canal)

Nombre _____
 (Indicando el tipo de Puntaje, Puntaje, Puntaje, Puntaje, Puntaje)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 107

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17100202

FOLIO:

1

DE

1

Folio:

Superficie:

Clase:

FECHA:

00

15

02

M

2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 009-2019
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 009-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 3023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
EYES DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

15 de febrero de 2024
ACTA #107

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jorge Luis Gutiérrez FariñaTenencia: Propietario Arrendatario: Arrendatario Posesión: Caso Cuñ herenciaNombre del Propietario: Marisol Fariña BritoCalle de la Ciudadela: Calle 4Dirección: 3225403129Teléfono: 3225403129Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD No. de pisos: 1Servicio Público: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Asfáltico ☐ SI ☒ NO2. Alcantarillado ☐ SI ☒ NO3. Energía ☐ SI ☒ NO4. Teléfono ☐ SI ☒ NO5. Gas ☐ SI ☒ NO6. Tubería de agua ☐ SI ☒ NO7. Otros: ☐ SI ☒ NO

TIPO DE PREDIO:

ESTADO DEL PREDIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

PENDIENTE DEL TERRENO

USO ACTUAL

6. Residencial ☒ SI ☐ NO7. Comercial ☐ SI ☐ NO8. Industrial ☐ SI ☐ NO9. Institucional del Estado ☐ SI ☐ NO10. Agrícola ☐ SI ☐ NO11. Mixto ☐ SI ☐ NO12. Otro ☐ SI ☐ NO13. Otros ☐ SI ☐ NO14. Otros ☐ SI ☐ NO15. Otros ☐ SI ☐ NO16. Otros ☐ SI ☐ NO17. Otros ☐ SI ☐ NO18. Otros ☐ SI ☐ NO19. Otros ☐ SI ☐ NO20. Otros ☐ SI ☐ NO21. Otros ☐ SI ☐ NO22. Otros ☐ SI ☐ NO23. Otros ☐ SI ☐ NO24. Otros ☐ SI ☐ NO25. Otros ☐ SI ☐ NO26. Otros ☐ SI ☐ NO27. Otros ☐ SI ☐ NO28. Otros ☐ SI ☐ NO29. Otros ☐ SI ☐ NO30. Otros ☐ SI ☐ NO31. Otros ☐ SI ☐ NO32. Otros ☐ SI ☐ NO33. Otros ☐ SI ☐ NO34. Otros ☐ SI ☐ NO35. Otros ☐ SI ☐ NO36. Otros ☐ SI ☐ NO37. Otros ☐ SI ☐ NO38. Otros ☐ SI ☐ NO39. Otros ☐ SI ☐ NO40. Otros ☐ SI ☐ NO41. Otros ☐ SI ☐ NO42. Otros ☐ SI ☐ NO43. Otros ☐ SI ☐ NO44. Otros ☐ SI ☐ NO45. Otros ☐ SI ☐ NO46. Otros ☐ SI ☐ NO47. Otros ☐ SI ☐ NO48. Otros ☐ SI ☐ NO49. Otros ☐ SI ☐ NO50. Otros ☐ SI ☐ NO51. Otros ☐ SI ☐ NO52. Otros ☐ SI ☐ NO53. Otros ☐ SI ☐ NO54. Otros ☐ SI ☐ NO55. Otros ☐ SI ☐ NO56. Otros ☐ SI ☐ NO57. Otros ☐ SI ☐ NO58. Otros ☐ SI ☐ NO59. Otros ☐ SI ☐ NO60. Otros ☐ SI ☐ NO

NOTA: FIRMAR CONSERVACIÓN, QUE LO CONSERVA EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIENTE A LA FACHADA

FIRMAS

Firma: Jorge Luis Gutiérrez Fariña
Nombre: Jorge Luis Gutiérrez Fariña
C.C.ONT: 1116666753

Representante del Contratista de Obra

Representante de la Interventoría

Firma: Patricia P.I.B.

Firma

Nombre

[Firma: Patricia P.I.B.]

[Firma: Patricia P.I.B.]

[Firma: Patricia P.I.B.]

[Firma: Patricia P.I.B.]

[Firma: Patricia P.I.B.]

[Firma: Patricia P.I.B.]

[Firma: Patricia P.I.B.]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VECINDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO: FOR-PROY-041

VERSION: 01

REVISION: 17/10/2022

PAGINA	1	DE	1
Inicial		Seguiente	Cierre

FECHA			
DD	15	MM	02
		AA	2024

ACTA N°: 104

CONTRATO DE OBRA POR/CA N° 039-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-300-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 039-2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-300-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 2, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASAPARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 2, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASAPARE



OBSERVACIONES: Escribir la referencia al anexo donde se encuentre el documento.

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSESION DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO COMPROBADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS


Jorge Luis Gubíez F.
Propietario del Predio
C.C.ONT 1116666733

Representante del Contratista de Obra
Nombre

Representante del Contratista de Obra
Nombre

Patricia P.I.D.
Nombre
(Colocar: Nombre, Apellido, Nombre Completo)

Original: Archivo de Gestión del Contrato,
Copias: Contratación, Intervención, Posesión



ACTA Nº 457

CONGD:	FOR.PROY-M1
--------	-------------

VERSION:	01
----------	----

REVISION: 17/10/2023

PÁGINA	1	DE	1
INICIAL	Siguientes		Final

FECHA		
DD 16	MM 02	AA 2014

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2020
PROCESO N° 20210-00000-2020

CONTRATISTA DE OBRA: SENERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AGU-SP-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL, SEPTA 2021

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERTE EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 1 Y 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TIBUNDIA, DEPARTAMENTO DE CAJAHUAY



16 de febrero de 2024
ACTA #111

2. DAY 3 OF PRECISO

Nombre del Responsable de la Unidad Social		Pascual Chumariabi	
Titularidad	Registrado ☒	Arrendatario	Propietario
Nombre del Propietario		Pascual Chumariabi	
Código de Ciudadanía		3998924	
Dirección		Calle	
Teléfono		312457624	
Departamento		CASARESE	Municipio
		TRINIDAD	Barrio
			BOCAS DEL PAUTO
		Nº de posesión	1

SERVICIO PÚBLICO

	SI	NO
1. Acostado	☒	☐
2. Acariciado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfono	☐	☒
5. Gas	☒	☐
6. Teléfono móvil	☐	☒
7. Otros	☐	☐

TIPSO DE PREDIO:

ESTADO DEL PRECIO	Simplex ☐	Gran Gr ☒	Terminada ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI ☐	NO ☒	
PENDIENTE DEL TERRENO	Cubierto ☐	Excavado ☐	Piso ☒

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	☐	7. Baldeo	☐	Carreje	SI ☐ NO ☒
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐	Uso del garaje	
4. Institucional del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	11. Mismo	☐
5. Asociovecino	☐	10. Mido	☐	12. Otro	

3. ESTADO DEL MEDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANGIERES SUELOS PLANOS	OTROS (verificar estado de los lavaderos andenes, tangieres muelles y los muelles en caso de incidencias y averías)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
1. AVISTAR Y FIRMAR	☒ Bloque sin	☒ Se evidencia	☒ Piso en	☒ Cubierta	☒ A nivel estructural	☒ Lavadero	☐
2. MEDIR	☐ panela, no	☐ muros	☐ cemento	☐ viviente	☐ Se observan	☐ en cemento	☐
3. RUN DERECHOS	☐ cuenta con	☐ en bloque	☐ esmalado	☐ y lavadero	☐ Vigas y columnas	☐ interior y	☐
4. DESPLAZAMIENTOS	☐ andenes	☐ magueta.	☐ color rojo	☐ teja zinc	☐ estructurales	☐ exteriormente	☐
5. OTROS		☐ Muros de los	☐ con fisura	☐ baño con	☐ en la viviente	☐ con grietas	☐
COMENTARIOS		baños en drywall enchape internamente	grietas. piso en baldosa en baño.	teja eternit.	lavadero columna en madera y en teja perfil metálico.	y fisuras	

NOTE: DE LA A DCA: INICIA DALLA COMBINAZIONE PRESENTI NEL CASO DI UNO DEI R.A. IN UNO DEI

CONCLUSIONS

From Psychology Department, University of

CC-0.0

Representing the Committee on the

Exercises 1-10 are to be done in pairs.

1000

Abstract

(Delgado-Alcarde, Fernández, Junta Acción Consumi

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 030-2023
PROCESO N° ACIA-SPC-009-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 030-2023 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPC-009-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALICANTILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMADO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALICANTILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



Techo



BANO



OBSERVACIONES: Facilito lo referente al seguimiento de obra

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEBE CONTINUAR, SI LO CONSIDERO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Patricia P. B.

Propietaria del Predio

Nombre:
C.C. DNT:

Patricia P. B.

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Patricia P. B.

Representante de la Interventora

Nombre:

Patricia P. B.

Propietaria del Predio

(Diligencia Realizada, Presencia, Acta de Actos)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 112

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE:

1

Inici:

Seguimiento

Cierre

FECHA:

DÍ:

16

MM:

02

A:

2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 038-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARALELA FUENTE EN FUNCIONAMIENTO DEL
AL CANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CALLE 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

16 de febrero de 2024
ACTA #112

2. DATOS DEL PRECIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Centro Poblado Bocas del Pauto.

Terminado

Representante

Asesorado

Prestador

Código

Nombre del Propietario

Código de Ciudadanía

Dirección

Teléfono

Departamento

CASANARE

Municipio

TRINIDAD

Barrio

BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto

2. Alcantarillado

3. Energía

4. Telefonía

5. Gas

6. Televisión cable

7. Otros

TIPO DE PRECIO:

ESTADO DEL PRECIO

COMERCIO DE CONSTRUCCIÓN

PENDIENTE DEL TERRENO

USO ACTUAL

1. Residencial

2. Comercial

3. Industrial

4. Institucional o del Estado

5. Agropecuario

6. Recreacional

7. Barrio

8. Seguridad

9. Cultural (Educación, cultura religiosa)

10. Otro

OBSERVACIONES

Matadero

RURAL

CUBI

Sin edificar

SI

Ocultado

URBANO

Caso Gde

NO

Escapado

Terminado

Plano

Accesos Vehiculares

Ganga

Uso del garage

11. Mirete

12. Otro

3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INICIAR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1. GRIETAS Y FISURAS	☒ Sin fachado	☒ Muros en	☒ Piso en	☐ Cubierta	☒ Estructura	☒ El matadero	☐
2. RANDEOS	☐ solo cuenta	☐ cemento	☐ cemento	☐ en teja	☐ metalica con	☒ cuenta con	☐
3. RANDEOS	☐ con tres	☐ pañetado	☒ con grieta	☐ de eternit	☐ vigas, columnas	☐ un tanque	☐
4. DESPLAZAMIENTOS	☐ columnas en	☐ con pintura	☐ Fisuras,	☐ con cerchas	☐ estructurales	☐ elevado	☐
5. OTROS	☐ concreto	☐ blanco zocalo	☐ hundimientos	☐ metálicas		☐ con base	☐
6. CONTAMINACION	con fisuras y	rojo, al interior				en concreto	
	Sin Andenes.	con baldoso					
		blanco.					

NOTA: SE DEBE ASEGURAR QUE LO DESCRIBIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDA A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Representante del Municipio de Cúcuta

Nombre

Representante del Municipio de Cúcuta

Nombre

Firma

Nombre

Delgado P. B. (Delgado P. B., Representante, Acta Anual Casanare)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 035-2023

PROCESO N° ADM-SPD-063-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 035-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROCESO N° ADM-SPD-063-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

ACTA N° 192

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BANIO



OBSERVACIONES: Escríbelo referente al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: DE DEBE CONFORMAR, QUE SE CONSIDERANDO EN LA PRESENTE ACTA CONFORME A LA VERDAD

FIRMAS

Firma: Propietario/Interventor/poseedor

Nombre:
C.C. 0017

Original: Archivo de Gestión del Contrato,
Copias: Contratación, Intervención, Cierre

Firma: Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Firma: Representante de la Intervención

Nombre:

Firma: Patricia P. B.

Nombre:

(Patricia P. B., Patricia P. B., Patricia P. B.)

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-MP-D-002-2023

CONTRATISTA DE OBRAS: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-MP-D-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUMAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. ROBERTO FOTOGRAFAR DE LA FACHADA



16 de febrero de 2024
ACTA #113

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Se desconoce
Tenencia: Se desconoce
Nombre del Propietario: Se desconoce
Cédula de Ciudadanía: Se desconoce
Dirección: Calle 3
Teléfono: Se desconoce
Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD No. de parcelas: 4
Barrio: BOCAS DEL PAUTO
SERVICIOS PÚBLICOS:
1. Acueducto ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Teléfono ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
7. Otros ☒ SI ☐ NO
TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ En construcción ☐ Terminado ☐
COM LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: Cedido ☐ Escasado ☐ Plano ☒
USO ACTUAL:
1. Residencial ☐ 6. Recreacional ☐ 11. Minería ☐
2. Comercial ☐ 7. Religioso ☐ 12. Otro ☐
3. Industrial ☐ 8. Seguridad ☐
4. Institucional o del Estado ☐ 9. Cultural (Educación, cultura religiosa) ☐
5. Agropecuario ☐ 10. Mixto ☐
ACCESOS VEHICULARES:
Garaje: SI ☐ NO ☒
Uso del garaje: ☐
13. Minería ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
1. OBJETOS Y ESTRUCTURAS	☒ Fachada en adobe con cemento	☒ Muros de toda la vivienda en adobe con grietas y fisuras	☒ Pisos en cemento esmaltado	☐ Cubierta en teja de zinc	☒ Estructura de la vivienda en madera, e sin vigas ni columnas estructurales.	☒ Se observa lavadero en cemento con grietas y fisuras	☐
2. UNIDADES	☐ pintura	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. FUNDAMENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
COMENTARIOS	Fisura y Follas en los muros. Andén en cemento.		hundimientos				N/A

NOTA: SE DA A CONOCIMIENTO DEL DUEÑO DEL PREDIO LA PRESENTE ACTA DE VICINDAD Y LA REGISTRO

FIRMAS


Roberto Fotografar de la Fachada
C.C. 00000000


Representante de la Intervención
Nombre: _____


Intervenor
Nombre: Andrés López

Tiene
Nombre: _____
(Colección de Actas, Planos, y otros documentos)

ACTA N°: 113

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACIA-SFD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROCESO N° ACIA-SFD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAJANAVE

PAGINA	I	DE	I
Inicial		Seguiente	Cierre
FECHA			
CD	16	MM	02
AA	2024		

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAJANAVE



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o obra

Se evidencia que la vivienda presenta muchos
fallas a nivel estructural, lo cual puede causar
su colapso.


EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: DE DEBE CONSTANCIA QUE LO QUE SE DICE EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS


Firma: Propietario del predio/poseedor
Nombre:
C.C. ONT


Representante del Contratista de Obra
Nombre:


Representante de la Intervención
Nombre: Andrés López

Tiempo
Nombre:
(Geogeo, Kallita, Poscom, Junta Acción Comunal)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 414

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 018-2023
PROCESO N° ACIA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 028-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROCESO N° ACIA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERTE FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4
Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE

1

FOLIO:

Seguimiento

Cierre


FECHA

DD 16

MM 02

AA 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Se desconoce

Dirección:

Población:

Asentamiento:

Poseedor: Cito Cuat

Nombre del Propietario:

Se desconoce

Código de Ciudadanía:

Calle 3

Dirección:

Teléfono:

Departamento:

Municipio:

TRINIDAD

No. de parcelas:

1

Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto

SI

NO

2. Alcantarillado

SI

NO

3. Energía

SI

NO

4. Telefonía

SI

NO

5. Gas

SI

NO

6. Televisión cable

SI

NO

7. Otros:

TIPO DE PREDIO:

RURAL

CITY

ESTADO DEL PREDIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

PENDIENTE DEL TERRENO

URBANO

Sin edificio

SI

NO

Ocultado

USO ACTUAL

1. Residencial

SI

NO

2. Comercial

SI

NO

3. Industrial

SI

NO

4. Institucional del Estado

SI

NO

5. Agropecuario

SI

NO

6. Recreacional

SI

NO

7. Salud

SI

NO

8. Salud del

SI

NO

9. Cultural (Educación,

SI

NO

culto religioso)

SI

NO

10. Mivio

SI

NO

ACCESOS VEHICULARES

Grupo

SI

NO

Uso del predio

SI

NO

11. Mivio

SI

NO

12. Otro

SI

NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANEJOS	MUROS	PISO	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	(Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, su correcta infiltración y evacuación, así como la correcta instalación de los mismos)
ESTRUTURA Y PISOS	☒ No se evidencia	☐ Muros en bloque	☐ Piso en	☐ cubierta	☒ A nivel estructural	☒ No se	
ENLUCES	☐ fachada	☐ bloques	☐ cemento	☐ en teja	☐ Se Observa	☐ Observa	
ALICATADO	☐ solo cuenta	☐ maguncia	☐ con grietas	☐ de zinc	☐ perfiles	☐ lavaderos	
ACERAMICADO	☐ con tres	☐	☐ y fisuras.	☐	☐ metálicos	☐ ni tanques	
ALICATADO	☐ columnas	☐	☐	☐	☐ vigas	☐ subterráneos	
COMENTARIOS	en concreto, Sin Andenes						N/a

NOTA: VERIFICAR CON FIANCIA, CASO CONCORDADO EN LA FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre:
C.C.O.NIT

Representante de la Unidad Social

Nombre:

Representante de la Interventoría

Nombre:

Nombre:

Nombre:

(Unidad Acolita, Persepolis, Justo Arce, Comandante)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VICINIDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO: FOR-PROY-043

VERSION: 01

REVISION: 17/10/2022

PROYECTO	1	DE	1
16	02	AA	2024

FECHA

ACTA N°: 114

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023

PROCESO N° ADIA-SPO-032-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROCESO N° ADIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALICANTILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VICINIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALICANTILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROYECTO



PAREDES



TECHO



BARRIO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir la referencia al segundito por cliente

EL ACTA DE VICINIDAD DEBE SER OLIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante del Contratista de Obra
Nombre: C.C. DMT

Representante del Contratista de Obra
Nombre: [Illegible]

Representante de la Intervención
Nombre: [Illegible]

Nombre: [Illegible]
(Director Técnico, Fiscalización, Junta Auxiliar Comunal)

Original Activo en Comisión de Control,
Copias: Contraloría Regional, Proveedor

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 133-2023
PROCESO N° AQUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 009-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AQUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2020

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA BUENA FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CALLE 5, 2, 3, 4
S Y 6 DEL CENSO POBLADO SOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRUJINO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PRECIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Se desconoce

Tenencia: Propietario Se desconoce Arrendatario Se desconoce Poseedor Se desconoce Otro (Cuál):

Nombre del Propietario: Se desconoce

Calle: Se desconoce

Dirección: Se desconoce

Teléfono: Se desconoce

Departamento: CASANARE Municipio: TRUJINO No. de piso: Se desconoce Barrio: SOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS:

1. Acueducto ☐ SI ☐ NO OBSERVACIONES: Se observa vivienda

2. Alcantarillado ☐ SI ☐ NO abandonada por ende se

3. Energía ☐ SI ☐ NO realiza las acciones de la

4. Telefonía ☐ SI ☐ NO vivienda sin acompañamiento

5. Gas ☐ SI ☐ NO del propietario

6. Televisión cable ☐ SI ☐ NO

7. Otros ☐ SI ☐ NO

TIPO DE PRECIO: Se desconoce

ESTADO DEL PRECIO: Se desconoce

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: Se desconoce

PENDIENTE DEL TERMINO: Se desconoce

USO ACTUAL:

1. Residencial ☐ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional o del Estado ☐ 5. Agrícola ☐ 6. Recreacional ☐ 7. Religioso ☐ 8. Salud ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐ 10. Mixto ☐ 11. Muro ☐ 12. Otro ☐

ACCESOS VEHICULARES:

Garaje: ☐ SI ☒ NO ☒

Uso del garaje: ☐ SI ☐ NO ☒

11. Muro ☐ 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INICIAR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
ESTRUTURA Y FACHADA	☒ Fachada en adobe con cemento	☒ Muros en adobe de la vivienda excepto en la cocina	☒ Pisos en cemento esmaltado color rojo.	☒ Cubierta en teja de zinc	☒ A nivel estructural se observa soportes en madera del tejado sin	☐ No se observa lavadero ni tanques subterráneos.	
CONSTRUCCIONES	☐ media pared con Andenes en cemento.	☐ y baño en bloque magenta	☐ En baño piso chapado baldosa blanca		☐ Vigas y columnas estructurales.		N/A

NOTA: SE ADJUNTA FOTOGRAFIA QUE LO COMPROBADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FORMAS

Nombre: Se desconoce
Cargo: Se desconoce

Nombre: Se desconoce
Cargo: Se desconoce

Nombre: Se desconoce
Cargo: Se desconoce

Nombre: Se desconoce
Cargo: Se desconoce

ACTA N°: 115

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 038-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-069-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4
Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	I	DE	I
Initial	Seguimiento		Cierre
FECHA			
DD	MM	AA	2024
16	02	16	2024

ACTA DE VICINIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



Baño



OBSERVACIONES: Dactilógrafo referente al seguimiento y/o cierre.

EL ACTA DE VICINIDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DECLARA CONFORMANCIA, QUE LO CONCORDAN EN LA PRESENTE ACTA DE RESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS


Firma: Propietario/Posesionario del Predio
Nombre: C.C. ONIT


Representante del Contratista de Obra
Nombre: [Illegible]


Representante de Interventoría
Nombre: [Illegible]

Trabajo: [Illegible]
Nombre: [Illegible]
(Callejón Páez, Páez, Casanare, Jairo, Jairo, Casanare)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 117

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 035-2023
PROCESO N° ACUA-SPTD-000-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 035-2023 DE FEO-IA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPTD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL SELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
S Y S DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASSARE

CODIGO:

FORM-PROY-141

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2023

FOLIO:

1

DE:

1

FOLIO:

1

DE:

1

FECHA:

DD 16

MM 02

AA 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:			
Terminado	Propietario	Arrendatario	Posesor
Nombre del Propietario			
Calle en Ciudadanía			
Dirección			
Teléfono			
Departamento			
Municipio			
Barrio			
Código Postal			
Servicios Públicos			
OBSERVACIONES			
1. Acueducto			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Telefonía			
5. Gas			
6. Televisión cable			
7. Otros			
TIPO DE PREDIO:			
RURAL			
Urbano			
Estado del Predio			
CONVENCION DE CONSTRUCCION			
FUNDAMENTO DEL TERRENO			
USO ACTUAL			
ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial			
2. Comercial			
3. Industrial			
4. Institucional o del Estado			
5. Agropecuario			
6. Recreacional			
7. Salud			
8. Seguridad			
9. Cultural (Educación, culto religioso)			
10. Mista			
11. Mista			
12. Otro			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUSTENTANEO	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1. OBRAS Y FOLIOS	☒ Sin Fachada	☒ Muros en	☒ Pisos en	☒ Cubiertas	☒ Estructura de la	☒ Lavadero	
2. ALICATADO	☐ Solo cuenta	☐ bloques	☐ Cemento	☐ en teja	☐ cubierta en	☐ en cemento	
3. FUNDAMENTOS	☐ con tres	☐ maguncia	☐ esmaltado	☐ de zinc	☐ madera con	☐ con grietas	
4. SOBREPUNTO	☐ columnas	☐ con poñete	☐ color rojo	☐ con	☐ Vigas y	☐ Fisuras	
5. OTROS	☐ en concreto	☐	☐	☐ deteriora	☐ Columnas	☐ humedad	
	Sin Andenes.				estructurales.		N/a
COMENTARIOS							

NOTA: SI EL PREDIO ESTUVO EN LA PRESENTE ACTA CON ALGUNOS DE LOS DATOS ANTERIORES, SE DEBE INDICAR EN LA PRESENTE ACTA.

FIRMAS

Firma del propietario/Arrendatario/Posesor
Nombre: _____
C.C.ONT: _____

Representante del Control de Obra

Firma del Representante del Control de Obra
Nombre: _____
C.C.ONT: _____

Firma del Representante de la Intervención
Nombre: _____
C.C.ONT: _____

Firma

Nombre

Firma del Representante de la Intervención

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACIA-BPO-002-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-BPO-002-2023
CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

ACTA N° 173

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUJO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMEDO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUJO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BANO



COCINA



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DECLARADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENIDORA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO


NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN EL PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS


Nombre: _____
C.C. O NIT: _____


Representante del Contratista de Obra
Nombre: _____


Representante de la Intervenor
Nombre: _____


Nombre: _____
Obligado: Alameda, Páez, y Jara Acuña (Causado)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACIA-SPO-003-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 035-2023 DE FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPO-003-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANARILLADO FLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TERREÑA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

13/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Inicio

Seguimiento

Cierre


FECHA

16

02

2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE PASADIZA



16 de febrero de 2024
ACTA #148

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Paulo Cesar Acosta
Ejemplar: X Arrendatario: Paulo Cesar Acosta Proveedor: Ciro Cuatrecasas
Nombre del Propietario: Paulo Cesar Acosta
Cédula de Ciudadanía: 6671935
Dirección: Calle 3 esquina Carrera 5 Costado
Teléfono: 312 533 0144 No. de parcelas: 1
Departamento: CASANARE Municipio: TERREÑA Barrio: BOGAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto	☒	NO	2. Alcantarillado	☒	NO
3. Energía	☒	NO	4. Teléfono	☒	NO
5. Gas	☒	NO	6. Televisión cable	☒	NO
7. Otros	☒	NO			

TIPO DE PREDIO:

ESTADO DEL PREDIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

PENDIENTE DEL TERRENO

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Comercial	☐	11. Muebles	☐
2. Comercial	☐	7. Religión	☐	12. Otros	☐
3. Industrial	☐	8. Salud	☐		
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐		
5. Agropecuario	☐	10. Otros	☐		

ACCESOS VEHICULARES

Carretera: ☐ SI ☒ NO

Calle del predio: ☐ SI ☒ NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIARSE

DESCRIPCION	FACHADA Y JARDINES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Pueden ser tipo de agua fría y caliente, lavadero manual y de maquina, en fosa, sacabarro y fender)
1. ESTRUCTURA Y FACHADA	☒ Se evidencian fachada en adobe	☒ Muros entrada adobe	☒ Piso en cemento	☒ Se observo cubierto en teja	☒ A nivel estructural se observa soporte cubierto	☒ Lavadero en tabla artesanal	☐ n/a.
2. JARDINES	☒ adobe	☒ paretado, cocina y baño en bloque	☒ esmaltado	☒ Zinc	☒ madera, sin vigas y columnas	☐	☐
3. FUNDACIONES	☒ paretado		☒ color rojo con fisura	☒ excepto		☐	☐
4. DESPLAZAMIENTOS	☒ con marco					☐	☐
5. OTROS							
CONDICIONES	Ventana bien Andeo en cemento esmaltado		grietas.	teja etanit	al interior de vivienda excepto cocina, baño		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Paulo Acosta CC 6671935
Firma: Propietario/Arrendatario/Proveedor
Nombre: Paulo Acosta
C.C. O NIT: 6671935

Representante del Contratista de Obra
Nombre: Paulo Acosta

Paulo Acosta
Firma: Representante del Contratista de Obra
Nombre: Paulo Acosta

Patricia P.B.
Firma: Representante del Contratista de Obra
Nombre: Patricia P.B.

(Girar para Paul, Poner en, Lupa para Comandante)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VECINDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:		FOR-PROY-041	
VERSION:		01	
REVISION:		17/10/2022	
PAGINA:	1	DE	1
Inicio:	Seguimiento	Cierre	
FECHA			
DD	MM	AA	2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 034-2023
PROCESO N° AGUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 015-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
PROCESO N° AGUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

ACTA N°: 119

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLURAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 1, 4 Y CALLE 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUJO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:	<u>Carmen Nilda Morales</u>		
Tenencia:	Propietario ☒	Arrendatario	Poseedor Otro Culto
Nombre del Propietario:	<u>Carmen Nilda Morales</u>		
Cédula de Ciudadanía:	<u>43426543</u>		
Dirección:	<u>Calle 3 Cra 5 Costado derecho</u>		
Teléfono:	<u>3138019318</u>		
Departamento:	CASANARE	Municipio:	TRINIDAD
		Barrio:	BOCAS DEL PAUJO
SERVICIOS PÚBLICOS			
1. Agua	☒	NO	☐
2. Alcantarillado	☒	NO	☐
3. Energía	☒	NO	☐
4. Telefonía	☒	NO	☐
5. Gas	☒	NO	☐
6. Televisión cable	☒	NO	☐
7. Otros	☒	NO	☐
TIPO DE PREDIO:			
RURAL	☐	URBANO	☒
ESTADO DEL PREDIO			
Edificado	☐	Otro Gto.	☒
NO	☐	Terminado	☐
Ordeñado	☐	NO	☐
CONVINCENCIA DE CONSTRUCCIÓN			
Ordeñado	☐	Escapado	☒
USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Religioso	☐
3. Industrial	☐	8. Seguridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, cultura, patrimonio)	☐
5. Agrícola	☐	10. Otro	☐
ACCESOS VEHICULARES			
Carretera ☐ NO ☒			
Calle del barrio ☐			
11. Muro ☐			
12. Otro ☐			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar estado de aguas fluyentes y vertederos, carpintería metálica y de madera, en techos, muros y suelos)
1. ESTRUCTURA Y PISOS	☒ Fachada en adobe	☒ Muros externos	☒ Toda la vivienda	☒ Tejo de zinc y	☒ Estructura de la vivienda mixta	☒ Lavadero pañetado	☐ la vivienda
2. PINTURAS	☐ pañetado	☐ en adobe,	☐ tiene piso	☐ cocina y	☐ en madera y	☐ interna y	☐ cuenta con
3. ALACANTARILLADO	☐ con pintura	☐ habitación,	☐ en cemento	☐ baño en	☐ perfil metálico	☐ externa	☐ pozo
4. REEMPLAZAMIENTOS	☐ color rosado	☐ cocina, baño	☐ esmaltado	☐ eternit	☐ vigas y columnas	☐ externa	☐ séptico
5. OTROS							
6. OBRAS DE OBRAS	Frontera (20x20) azul. Andén en cemento esmaltado.	y corredor en bloque pañetado			estructurales en el interior de la vivienda.		

NOTA: LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, QUE LO CONSIGUIERON EN LA PRESENTE ACTA DE VECINDAD, A LA REALIZACIÓN

FIRMAS

Carmen Nilda Morales
Firma Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Carmen Nilda Morales
C.C. N°: 43426543

[Firma]
Representante del Contratista de Obra
Nombre: [Firma]

[Firma]
Representante del Municipio
Nombre: [Firma]

[Firma]
Nombre: Rafael P. B.
Cargo: Alcalde

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMEO EN BIENIO MAGNETICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4 Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PISO



PAREDES



TECHO



Baño



OBSERVACIONES: Escríbelo le relacionado al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ENDICADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE OS A CONSTANCIA, QUE LO COMPARADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Carmen Nilda Morales

Para Propietario/Representante

Nombre: 42426543

C.C. O NIT

Representante del Contrato de Obra

Nombre

Representante de Interventora

Nombre

Patricia P.B.

Nombre

[Delegada Local, Promotora Anti-Arriba Ciudad]

CONTRATO DE OBRA: OBRA N° 039-2023
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 039-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUJO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASAPARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PRECIO

Apellido del Responsable de la Unidad Social: Carmen Nilda Morales
Tercero: X Propietario X Arrendatario Pasador Otro
Nombre del Propietario: Carmen Nilda Morales
Código de Ciudadanía: Calle 3
Dirección: Nº 3014318
Teléfono:
Departamento: CASAPARE Municipio: TRINIDAD No. de piso: 1
Barrio: BOCAS DEL PAUJO
SERVICIOS PÚBLICOS
1. Acueducto SI NO
2. Alcantarillado SI NO
3. Energía SI NO
4. Telefonía SI NO
5. Gas SI NO
6. Televisión cable SI NO
7. Otros SI NO
TIPO DE PRECIO: RURAL URBANO
ESTADO DEL PRECIO: Sin ajuste Cora Gris Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI NO
PENDIENTE DEL TERRENO: Crecido Escapado Plano
USO ACTUAL: 1. Residencial 6. Recreacional 11. Comercio
2. Comercial 7. Salud 12. Industria
3. Industrial 8. Salud 13. Educación
4. Institucional o del Estado 9. Cultural (educación,
5. Agropecuario 10. Mista 11. Mista
ACCESORIOS VEHICULARES: 1. Garaje 2. No
3. Uso del garaje 4. Mista
5. Otros

3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ARDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar estado de las obras y servicios, como: electricidad, agua, gas, etc.)
CONSTRUYENDO	☒ Fachada en ☐ adobe ☐ pañetado ☐ con pintura ☐ Color blanco	☒ Muros en ☐ adobe sin ☐ pañetado ☐ internamente ☐ habitación	☒ Piso sobre ☐ terreno ☐ rustico ☐ tierra en ☐ toda la	☐ Cubierta ☐ de toda ☐ la vivienda ☐ en teja ☐ zinc	☒ A nivel estructural ☐ soporte ☐ en madera ☐ no se evidencia ☐ vigas y columnas.	☒ Lavadero ☐ fuera de ☐ servicio ☐ en pañete	☐ n/a
CONSTRUYENDO	☐ Y losado via pared. con medio andén en cemento	☐ Y cocina, con muros en teja de zinc.	☐ vivienda.				

NOTA: SE HA CONSTRUCCION, QUELO CONSTRUCCION EN LA PRESENTE ACTO CORRESPONDE A LA REALIZADA

FIRMAS

Carmen Nilda Morales

Firma: Propietario/Arrendatario/Pasador

Firma: Representante del Municipio de Trinidad

Firma: n/a

Firma: Representante de la Intervención

Firma: n/a

Firma: n/a

Firma: n/a

Firma: n/a

Nombre:

C.C.:

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

ACTA N°: 420

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACIA-010-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-010-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO


OPTIMIZACIÓN PARA LA RUEDA DE FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUZO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1
Initial	Seguimiento		Done
FECHA			
DO	16	MM	02
		AA	2024

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMADO EN VIDEO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA RUEDA DE FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUZO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE



OBSERVACIONES: Escríbelo referente al lugar del trabajo y el tiempo

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEBE CONSTATAR, QUE LO CONSTATADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Carmen Willemans
Propietario/Arrendatario/Poseedor

Nombre:
C.C. O NIT: 47426543

[Signature]
Representante del Contratista de Obra

Nombre:

[Signature]
Representante del Interventor

Patricia P.B.
Nombre:

(Delgado, Nicolás, Pascual, J. de la Cruz, Sosa)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 121

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 000-2023
PROCESO N° ACIA-SPD-000-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 030-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPD-000-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUMAL Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 1, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y VÍA DEL CENTRO POR LA RASCA DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FORMPROY-041

VERSION:

01

REVISION:

13/10/2022

PAGINA

1

DE

1

FOLIO

Seguimiento

Cierre

FECHA

DD

16

MM

02

AA

2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

16 de febrero de 2024
ACTA #121

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:	Shirley de Dios																							
Tenencia:	Propietario ☒	Acondicionado	Poseedor ☐ Otro Cual?																					
Nombre del Propietario:	Shirley de Dios																							
Cédula de Ciudadanía:	1118533113																							
Dirección:	Calle 3 Esquina Cruz Cortado izquierdo																							
Teléfono:	2118476070																							
Departamento:	CASANARE	Municipio:	TRINIDAD																					
Barrio:	ROCAS DEL PAUTO																							
SERVICIOS PÚBLICOS	<table><tr><td>1. Asesorado</td><td>☒</td><td>NO ☐</td></tr><tr><td>2. Alcantarillado</td><td>☒</td><td>NO ☐</td></tr><tr><td>3. Energía</td><td>☒</td><td>NO ☐</td></tr><tr><td>4. Teléfono</td><td>☒</td><td>NO ☐</td></tr><tr><td>5. Gas</td><td>☒</td><td>NO ☐</td></tr><tr><td>6. Televisión cable</td><td>☒</td><td>NO ☐</td></tr><tr><td>7. Otros</td><td>☒</td><td>NO ☐</td></tr></table>			1. Asesorado	☒	NO ☐	2. Alcantarillado	☒	NO ☐	3. Energía	☒	NO ☐	4. Teléfono	☒	NO ☐	5. Gas	☒	NO ☐	6. Televisión cable	☒	NO ☐	7. Otros	☒	NO ☐
1. Asesorado	☒	NO ☐																						
2. Alcantarillado	☒	NO ☐																						
3. Energía	☒	NO ☐																						
4. Teléfono	☒	NO ☐																						
5. Gas	☒	NO ☐																						
6. Televisión cable	☒	NO ☐																						
7. Otros	☒	NO ☐																						
TIPO DE PREDIO:	RURAL ☐ URBANO ☒																							
ESTADO DEL PREDIO	Sin edificar ☐ En construcción ☒ Terminado ☐																							
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI ☐ NO ☒																							
PENDIENTE DEL TERRENO	Ondulado ☐ Recto ☒																							
USO ACTUAL	<table><tr><td>1. Residencial</td><td>☒</td><td>6. Recreacional</td><td>☐</td></tr><tr><td>2. Comercial</td><td>☐</td><td>7. Baldo</td><td>☐</td></tr><tr><td>3. Industrial</td><td>☐</td><td>8. Industrial</td><td>☐</td></tr><tr><td>4. Institucional o del Estado</td><td>☐</td><td>9. Cultural (Educación, salud, religión)</td><td>☐</td></tr><tr><td>5. Agropecuario</td><td>☐</td><td>10. Mixto</td><td>☐</td></tr></table>			1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐	2. Comercial	☐	7. Baldo	☐	3. Industrial	☐	8. Industrial	☐	4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, salud, religión)	☐	5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐	
1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐																					
2. Comercial	☐	7. Baldo	☐																					
3. Industrial	☐	8. Industrial	☐																					
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, salud, religión)	☐																					
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐																					
ACCESOS VEHICULARES	Carretera ☐ NO ☒																							
Uso del terreno	11. Minero ☐																							
	12. Otro ☐																							

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MURD	PISO	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Indicar: material de apoyo, bienes y valores, carpintería metálica y de madera, en techos, muros y suelos)
LIBERTAD Y PLURIS	☒ Se evidencia	☒ Se observa	☒ Se observa	☐ Cubierta	☒ Estructura del	☒ Lavadero	☐
URBANEZ	☒ Fachada	☐ muros mixtos	☐ piso en	☐ de toda	☐ techo en madera	☒ en cemento	☐ u/a
FINANCIEROS	☐ mixta en	☐ en bloque	☐ cemento	☐ lavando	☐ vigas y columnas	☐ sin	☐
DEPLAZAMIENTOS	☐ adobe y	☐ sin pañeta	☐ emaltado	☐ en teja	☐ estructurales en	☐ pañeta	☐
OTROS	☐ bloque.	☐ internamente	☐ rojo en	☐ de zinc	☐ mitad de la	☐ en interior	☐
						☐ y exterior	☐
COMENTARIOS	Medio andén en cemento esmaltado color rojo.	y en adobe.	todo el interior de la vivienda		Vivienda, la otra mitad en adobe	con fisuras, grietas y humedad	

NOTA: SE PAGA CON VOUCHER, QUE LO CORRESPONDE EN LA PRESENTI ACTA CORRESPONDER A LA FAMILIA

FIRMAS

Shirley de Dios

Firma: Propietario/Arrendatario/Poseedor

Número: 1118533113

CC: 0111

Representante de Construcción de Obra

Firma:

Representante de la Intervención

Firma:

Firma:

Patricia P.B.

Calle 100, Ciudad de Bogotá, D.C.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 122

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ADU-SPD-002-003

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N° 003-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ADU-SPD-002-003

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PURIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUJO, MUNICIPIO DE
TUMERO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE

1

Iniciado

Seguimiento

Cierre

FECHA

16

MAR

02

MAR 2024

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

16 de febrero de 2024
ACTA #122

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Tullio Vargas

Termino: Propietario: Arrendatario: X Posesor: Otro Caso?

Nombre del Propietario: Cepeitino Albarracín

Cédula de Ciudadanía: Calles

Dirección: No. de piso: Serio: BOCAS DEL PAUJO

Municipio: CASANARE Troncal

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto

2. Alcantarillado

3. Energía

4. Telefonía

5. Gas

6. Internet en cable

7. Otros

TIPO DE PREDIO:

ESTADO DEL PREDIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

PENDIENTE DEL TERRENO

USO ACTUAL

1. Residencial

2. Comercial

3. Industrial

4. Institucional o del Estado

5. Agropecuario

6. Recreacional

7. Religioso

8. Saludable

9. Cultural (Educación, arte, etc.)

10. Otro

ACCESOS VEHICULARES

11. Muro

12. Otro

13. Otro

14. Otro

15. Otro

16. Otro

17. Otro

18. Otro

19. Otro

20. Otro

21. Otro

22. Otro

23. Otro

24. Otro

25. Otro

26. Otro

27. Otro

28. Otro

29. Otro

30. Otro

31. Otro

32. Otro

33. Otro

34. Otro

35. Otro

36. Otro

37. Otro

38. Otro

39. Otro

40. Otro

41. Otro

42. Otro

43. Otro

44. Otro

45. Otro

46. Otro

47. Otro

48. Otro

49. Otro

50. Otro

51. Otro

52. Otro

53. Otro

54. Otro

55. Otro

56. Otro

57. Otro

58. Otro

59. Otro

60. Otro

61. Otro

62. Otro

63. Otro

64. Otro

65. Otro

66. Otro

67. Otro

68. Otro

69. Otro

70. Otro

71. Otro

72. Otro

73. Otro

74. Otro

75. Otro

76. Otro

77. Otro

78. Otro

79. Otro

80. Otro

81. Otro

82. Otro

83. Otro

84. Otro

85. Otro

86. Otro

87. Otro

88. Otro

89. Otro

90. Otro

91. Otro

92. Otro

93. Otro

94. Otro

95. Otro

96. Otro

97. Otro

98. Otro

99. Otro

100. Otro

101. Otro

102. Otro

103. Otro

104. Otro

105. Otro

106. Otro

107. Otro

108. Otro

109. Otro

110. Otro

111. Otro

112. Otro

113. Otro

114. Otro

115. Otro

116. Otro

117. Otro

118. Otro

119. Otro

120. Otro

121. Otro

122. Otro

123. Otro

124. Otro

125. Otro

126. Otro

127. Otro

128. Otro

129. Otro

130. Otro

131. Otro

132. Otro

133. Otro

134. Otro

135. Otro

136. Otro

137. Otro

138. Otro

139. Otro

140. Otro

141. Otro

142. Otro

143. Otro

144. Otro

145. Otro

146. Otro

147. Otro

148. Otro

149. Otro

150. Otro

151. Otro

152. Otro

153. Otro

154. Otro

155. Otro

156. Otro

157. Otro

158. Otro

159. Otro

160. Otro

161. Otro

162. Otro

163. Otro

164. Otro

165. Otro

166. Otro

167. Otro

168. Otro

169. Otro

170. Otro

171. Otro

172. Otro

173. Otro

174. Otro

175. Otro

176. Otro

177. Otro

178. Otro

179. Otro

180. Otro

181. Otro

182. Otro

183. Otro

184. Otro

185. Otro

186. Otro

187. Otro

188. Otro

189. Otro

190. Otro

191. Otro

192. Otro

193. Otro

194. Otro

195. Otro

196. Otro

197. Otro

198. Otro

199. Otro

200. Otro

201. Otro

202. Otro

203. Otro

204. Otro

205. Otro

206. Otro

207. Otro

208. Otro

209. Otro

210. Otro

211. Otro

212. Otro

213. Otro

214. Otro

215. Otro

216. Otro

217. Otro

218. Otro

219. Otro

220. Otro

221. Otro

222. Otro

223. Otro

224. Otro

225. Otro

226. Otro

227. Otro

228. Otro

229. Otro

230. Otro

231. Otro

232. Otro

233. Otro

234. Otro

235. Otro

236. Otro

237. Otro

238. Otro

239. Otro

240. Otro

241. Otro

242. Otro

243. Otro

244. Otro

245. Otro

246. Otro

247. Otro

248. Otro

249. Otro

250. Otro

251. Otro

252. Otro

253. Otro

254. Otro

255. Otro

256. Otro

257. Otro

258. Otro

259. Otro

260. Otro

261. Otro

262. Otro

263. Otro

264. Otro

265. Otro

266. Otro

267. Otro

268. Otro

269. Otro

270. Otro

271. Otro

272. Otro

273. Otro

274. Otro

275. Otro

276. Otro

277. Otro

278. Otro

279. Otro

280. Otro

281. Otro

282. Otro

283. Otro

284. Otro

285. Otro

286. Otro

287. Otro

288. Otro

289. Otro

290. Otro

291. Otro

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 833-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 833-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO FLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO FLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Registrar lo referente al seguimiento y/o cierre

Se evidencia vivienda con fallas estructurales
fisuras y grietas en fuchado, muros, andes a
punto del colapso.

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DELIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEBE CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS


Nombre: Patricia P. B.
C.C.O. 811


Representante del Contratista de Obra
Nombre: Andrés López



COCINA





SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 123

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE

1

Inicio

Seguimiento

Cierre


FECHA

DD 16

MM 02

AA 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

16 de febrero de 2024
ACTA #123

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Representante de la Unidad Social: Claniza Siler Fortán
Titular: Propietario X Arrendatario X Posesor XX Otro XX
Nombre del Propietario: Luis Esperanza Velandía
Cédula de Ciudadanía: 42425836
Dirección: Calle 3 entre 202 y 4 Costado izquierdo
Teléfono: 3203825653 No de plan:
Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: BOCAS DEL PAUTO
Servicio de Públicos1. Acueducto ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Teléfono ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
7. Otros ☒ SI ☐ NOESTADO DEL PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒
Sin edificar ☐ En construcción ☐ Terminada ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: Oculado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒USO ACTUAL: 1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional ☐ 5. Agrario ☐
6. Residencial ☐ 7. Deline ☐ 8. Educativa ☐ 9. Cultural (Educación, salud, recreación) ☐ 10. Otro ☐
ACCESOS VEHICULARES: Ganje SI ☐ NO ☒
Uso del ganje: SI ☐ NO ☒
II. Mismo ☐ III. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
1. ESTRUCTURAS Y PISOS	☒ Fachada en ☐ adobe con ☒ cemento y ☒ pintura color ☐ verde.	☒ Muros en ☐ adobe ☐ ex o una ☐ habitación ☐ cocina y baño ☐ en bloque	☒ Pisos de ☐ la vivienda ☐ en cemento ☐ esmaltado ☐ color rojo.	☐ Cubierta ☐ de la vivienda ☐ en teja ☐ de zinc.	☒ A nivel ☐ estructural se ☐ observa base ☐ tejada en ☐ madera, con	☐ No se observa ☐ tanques ☐ Subterráneos. ☐ cuentan con ☐ lavadero	☐
2. ALMOZONES							
3. ALMOZONES							
4. ALMOZONES							
5. OTROS							
COMENTARIOS	Anden en cemento esmaltado color gris	Sin pañete, Muros con follos estructurales			vigas y columnas estructurales en habitación, cocina y baño	artesanal en madera	N/a

NOTA: SE DEBE VERIFICAR, QUE EL DISEÑO Y LA PRESENTACIÓN DE LA ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Claniza Siler Fortán

Propietario/Arrendatario/Posesor

Nombre: CLANIZA SILER FORTAN

Representante del Control de Obra

Nombre:

Representante de la Intervención

Nombre: Andrés López

Patricia P.B.

Nombre: Código: Nombre: Dirección:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023

PROCESO N° ACUM-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROCESO N° ACUM-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BANO



OBSERVACIONES: Escibir lo observado al registrar lo visto y/o oído

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DISEÑADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSSEDER DEL PREDIO

NOTA: SE USA CAMARERA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Clariza Soley Farfán
Firma: [Firma]
Nombre: Clariza Soley Farfán
C.C.ONT 118541687
Dignat: Archivo de Gestión del Contrato
Cualit: Gerencia de Intervención, Proveedor

[Firma]
Representante del Contratista de Obra
Nombre:



Patricia P. R.
Firma: [Firma]
Nombre: Patricia P. R.
Dignat: [Dignat]
Cualit: [Cualit]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 124

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE

1

Iniciado

Seguimiento

Cierre

FEDIA

DD 16

MM 02

AA 2024

CONTRATO DE OBRA PÉDULA N° 03-2024
PROCESO N° ACUB-SPO-003-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUB-SPO-003-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO RURAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRONAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POSLADO ROCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

10 de febrero de 2024
ACTA #124

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Maria Saler Forfan
Escriba: Alonso Forfan Propietario: Alonso Forfan Presente: Clave Civil?
Nombre del Propietario: Alonso Forfan
Calle: 47420269
Calle: entre Cva 3 y 4 Costado derecho
Teléfono: 293296155 No. de piso: 1
Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PUBLICOS

1. Asfáltico ☐ SI ☒ NO
2. Alcantarillado ☐ SI ☒ NO
3. Energía ☐ SI ☒ NO
4. Teléfono ☐ SI ☒ NO
5. Gas ☐ SI ☒ NO
6. Televisión cable ☐ SI ☒ NO
7. Otros ☐ SI ☒ NO

ESTADO DEL PREDIO

CONVICENCIA DE CONSTRUCCION

PENDIENTE DEL TERRENO

USO ACTUAL

RURAL ☐ SI ☒ NO
URBANO ☒ SI ☐ NO
Estado del Predio: ☐ Sin edificar ☐ En construcción ☐ Terminada ☐
Convicción de Construcción: ☐ Si ☐ No ☒
Pendiente del Terreno: ☐ Desahogado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒
Uso Actual: ☐ 1. Residencial ☐ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional o del Estado ☐ 5. Agropecuario ☐ 6. Recreacional ☐ 7. Educativo ☐ 8. Religioso ☐ 9. Cultural (Educación, culto religioso) ☐ 10. Mixto ☐
Accesos Vehiculares: ☐ Calle ☐ No ☒
Tipo de Acceso: ☐ 11. Muro ☐ 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANEXOS	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS/IGLAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANGORES GUSTERRANOS	OTROS (Detallar tamaño de pisos, baños y vestibulos, carpintería metálica y de madera, en fajas, maderas y fierros)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
LOSETAS Y PISOS	☒ Sin fachada	☒ Muros en	☒ Pisos en	☐ Cubierta	☒ Estructura	☐ Lavadero	N/A
PARQUEADORES	☐ Sin orden	☐ bloque sin	☐ placa	☐ teja de	☐ perfil metálica	☐ en cemento	
PARQUEAMENTOS	☐ Cuesta con	☐ pañete	☐ concreto	☐ zinc en	☐ Vigas, columnas	☐ en patete	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐ tres muros	☐	☐ piso baño	☐ toda la	☐ en concreto	☐	
5. OTROS	☐ en cemento	☐	☐ enchapado	☐ vivienda	☐ estructurado	☐	
COMENTARIOS	pañetado		baldosa blanca				

NOTA: SE SOLICITA VERIFICAR, QUE LO CONFORMADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Maria A. Saler F

Firma de la propietaria/representante/vecino

Número: 47420269

Representante de la Intervención

Nombre:

Representante de la Intervención

Nombre:

Patricia P. D.

Firma

Nombre:

Escriba: Nombre, Puesto, y Fecha de Conformación

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 013-2023
PROCESO N° ACUA-010-002-2023
CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-010-002-2023
CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

ACTA N° 124

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO
OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escalar lo referido al empalme y/o plano

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER EN CONCIENCIA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSESION DEL PREDIO

NOTA: SE CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA VERDAD

FIRMAS

Mario A. Soley F.

Propietario/Interventor/Contratista

Identificación: C.C.O.N. 47470269

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratación, Intervención, Firmas


Representante del Contratista de Obra
Montez


Representante del Interventor/Contratista
Montez

Patricia P. B.

Identificación: C.C.O.N. 47470269
Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratación, Intervención, Firmas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VECINDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:		FOR-PROY-041	
VERSION:		01	
REVISION:		17/10/2022	
PAGINA	1	DE	1
Inicio	Seguimiento	Cierre	
FECHA			
00	76	MM	02
		AA	2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 000-2023
PROCESO N° AGUA-SPRO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: INGENIERIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 000-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AGUA-SPRO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DEL PAUTO

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALICANTILLADO PULVIL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO ROCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

I. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA



II. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Eduar Parada Vargas

Tipo de: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cuij ☐

Nombre del Propietario: Eduar Parada Vargas

Cédula de Ciudadanía: 34847780

Dirección: Calle 3 y 4 Carretera derecha

Teléfono: 3213268373

Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD No. de casa: 1

Barrio: ROCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto	☒	NO	OBSERVACIONES
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonía	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	

TIPO DE PREDIO:

RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Construido ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	8. Recreacional	☐	ACCESORIOS DEL PREDIO
2. Comercial	☐	9. Salud	☐	
3. Industrial	☐	10. Social	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
4. Institucional del Estado	☐	11. Cultural (Educación, entretenimiento)	☐	11. Muro ☐
5. Agrícola	☐	12. Otro	☐	12. Otro ☐

III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES BUSTERSANICOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Incluir: muros, de seguridad y resguardos, carpintería metálica y de madera, en fustes, escalones y barandas)
1. ESTRUCTURAS Y COLUMNAS	☒ Fachada en adobe con cemento	☒ Muro en adobe con grietas, fisuras	☒ Pisos en cemento esmaltado color gris.	☐ Toda la vivienda en teja de zinc	☒ A nivel estructural se observa base tejada en madera	☒ Lavadero enchufado al interior y exterior en cemento	n/a.
2. MUROS	☐ Pañetado	☐ en el interior de la vivienda.	☐ color gris.	☐ Baño en Eternit	☐ Sin vigas y Columnas	☐ Con grieta y fisuras	
3. CUBIERTAS	☐ pintura color azul zocalo negro. Anden en cemento esmaltado gris	☐ Baño con muros estructurales					
4. DESPLAZAMIENTOS							
5. OTROS							

NOTA: SE DEBE CONSTANCIA, QUE EL COMPROBANTE DE PAGAMENTO AL DUEÑO DE LA OBRA, SEA REALIZADO

Nombre: Eduar Parada Vargas 74847780

Nombre: Patricia P.B.

Nombre: Artes Lopez

Nombre: Artes Lopez

Nombre: Artes Lopez

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 933-2023
PROCESO N° ADU-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 638-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ADU-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Escalar la referencia al seguimiento y/o obra

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSSEDER DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONTENIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS: *Eduar Parada*
74847780

Firma: Propietario/Arendatario/poseedor

Nombre:
C.C. 0000

Firma: Representante del Contratista de Obra

Nombre:

[Signature]
Representante de Intervención

Patricia P. B.

Firma:

Nombre:

(Código: N° 44, Puntavieja, Santa Ana de los Rios)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 126

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACJA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023
PROCESO N° ACJA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPERACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 3, 3, 4,
SYSDOL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE

1

Inici

Seguiente

Cierre

FECHA

DO 16

MI 02

A 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

16 de febrero de 2024
ACTA #126

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Maria Helena Suarez
Termino: Propietario Arrendatario X Prestador Otro Caso?
Nombre del Propietario: Yolanda Martha
Cédula de Ciudadanía: 49475521
Dirección: Calle 3 entre CARRERA 3 y Cortado izquierdo
Teléfono: 3279103863 No. de placa: 1
Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto ☐ SI ☒ NO
2. Alcantarillado ☐ SI ☒ NO
3. Gas ☐ SI ☒ NO
4. Telefonía ☐ SI ☒ NO
5. Gas ☐ SI ☒ NO
6. Televisión cable ☐ SI ☒ NO
7. Otros ☐ SI ☒ NO

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO:

RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO

Sin edificar ☐

CONDICIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SI ☐

PENDIENTE DEL TERMINO

Creado ☐

USO ACTUAL

1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional o del Estado ☐
5. Agrícola ☐6. Recreacional ☐
7. Salud ☐
8. Religión ☐
9. Cultural (educación, culto religioso) ☐
10. Misto ☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☐SI ☐NO ☒

Uso del garaje

11. Misto ☐12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES-SUBTERANEOS	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y sólidas, caginas, muestreo y de muestreo, en faldas, muestreo y faldas)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
EXISTENTES Y TENDIDAS	☒ Se observa fachada	☒ Muro de toda la vivienda	☒ Pisos en cemento	☐ Se observa cubierta	☒ Estructura de madera en el	☒ Se evidencia dos lavaderos	M/a
RECONSTRUCCIONES	☐ en cemento	☐ en bloque	☐ esmaltado	☐ en tejado	☐ tejado de la vivienda, solo	☐ uno fuera de servicio	
SANCHOCHOS	☐ pañetado	☐ maguncia	☐ gris	☐ zinc en la vivienda	☐ Se observa	☐ y uno en	
ACEROS/ALAMBRITOS	☐ color azul	☐ sin pañetado	☐	☐ excepto			
OTROS							
COMENTARIOS	200 cm. blanco ventana y puerta negro. Anden cemento esmaltado			en la cocina teja cermit	vigas estructurales en la cocina, el resto de v	uso pañetado interno y externamente con humedad	

NOTA: SE DEBE CONFECCIONAR, QUE LO CONSIGUIERON EN LA PRESENTE ACTA CON CORRESPONDIENTE FIRMAS

FIRMAS

Maria Helena Suarez
Firma: Propietario/Arrendatario/Prestador

Nombre: G.C. ENT 126 B9C 232

Firma: Representante de la Intervención

Nombre:

Firma: Representante de la Intervención

Nombre:

Patricia P. I. D.
Firma

Nombre:

(Escribir: Apellido, Primer Nombre, y sin Apellido Conocido)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VECINDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO: FOR-PROY-041

VERSION: 01

REVISION: 17/10/2022

PAGINA	I	DE	I
1	Seguimiento		Cierre
01	16	02	MA 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACUA-SPD-003-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-003-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

ACTA N°: 126

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TIBUNDI, DEPARTAMENTO DE CAÑABARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA FUERTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TIBUNDI, DEPARTAMENTO DE CAÑABARE

PISO



PAREDES



TECHO



BANO



OBSERVACIONES: Escríbelas claramente al margen izquierdo y/o derecho

COCINA



EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSESION DEL PREDIO

NOTA: REVISAR CONSERVAR, QUE LO CONTENIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

REELAS

Maria Helena Sierra
Firma: Propietario/Autorizante/Posesedor

Respectuosamente del Contratista de Obra
Firma:

Nombre:
C.C.Ont 1.121.892.352

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contraloría, Interventoría, Posesedor

Firma: Interventoría
Nombre: Andrés López

Patricia P12
Firma:
Nombre:
Delineado: Claudia Peralta S. Jefe Archivista Contraloría

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 833-2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORA: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

ACTA N° 129

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLURAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



16 de febrero de 2024
ACTA N° 129

2. DATOS DEL PRECIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Gilberto Mendiveiso
Titular: Gilberto Mendiveiso
Nombre del Propietario: Gilberto Mendiveiso
Cédula de Ciudadanía: 6677324
Dirección: Calle 3 entre 2 y 4 Costado izquierdo.
Teléfono: 974324080
Departamento: CAJAMARCA Municipio: TRINIDAD Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonía	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	

TIPO DE PRECIO: ☒ Fijo ☐ Variable

ESTADO DEL PRECIO: ☒ Sin edificio ☐ En obra

CONLUCENCIA DE CONSTRUCCIÓN: ☒ SI ☐ NO

PENDIENTE DEL TERRENO: ☒ Construido ☐ Sin construir

USO ACTUAL

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Residencial	☒	☐	
2. Comercial	☐	☐	
3. Industrial	☐	☐	
4. Institucional del Estado	☐	☐	
5. Aprovechamiento	☐	☐	
6. Residencial social	☐	☐	
7. Religioso	☐	☐	
8. Educativo	☐	☐	
9. Cultural (Educación, cultura religiosa)	☐	☐	
10. Mixto	☐	☐	
11. Mixto	☐	☐	
12. Otro	☐	☐	

OTROS: ☒ SI ☐ NO

3. ESTADO DEL PRECIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	Muros	Pisos	CUBIERTAS	ESTRUCTURA/VIGAS/COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
VERIFICAR Y REGISTRAR	☒ Fachada en bloque maguncia ☐ pañetado con pintura	☒ Muros mixtos ☐ en ladrillo maciso y ☐ bloque maguncia	☒ Pisos en baldosa ☐ en habitación es, sala, ☐ corredor en	☐ Cubierta en teja de zin en toda la vivienda	☒ Estructura del tejado en perfil metálico con vigas y columnas estructurales.	☒ Se observan dos lavaderos ☐ uno enchapado interior y ☐ cemento exterior y	
COMENTARIOS	Color Verde manzanilla. Andén en cemento con		tableta y cocina en cemento esmaltado			Otro lavadero solo en cemento	N/A

NOTA: SE LEA CONTRA, QUE LO CONSIDERAN EN LA PRESENTACIÓN ACTA CON SIGNOS Y A LA TENEDOR

FIRMA: Gilberto Mendiveiso

Maria Soledad Ceballos

Pro: Propietario/Representante/Propietario

Nombre: 6677324

C.C. N°: 6677324

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Representante de la Interventora

Nombre:

Teléfono

Nombre

OTROS: Patricia P.I.B.

OTROS: Patricia P.I.B.

OTROS: Patricia P.I.B.

OTROS: Patricia P.I.B.

OTROS: Patricia P.I.B.

OTROS: Patricia P.I.B.

OTROS: Patricia P.I.B.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-3993
PROCESO N° ACUA-SPD-000-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 039-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPD-000-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO NOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA


16 de febrero de 2024
ACTA N° 130

2. DATOS DEL PROPIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Damaris Conde

Titular: ☒ Propietario ☐ Arrendatario ☐ Posesorio ☐ Otro Cuál?

Nombre del Propietario: Damaris Conde

Cédula de Ciudadanía: 74425660

Dirección: Calle 3 Esquina Carrera 3

Teléfono: 3438410248

No. de casa: 1

Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: NOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfono	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Otros	☐	☐

TIPO DE PREDIO: ☐ RURAL ☒ URBANO

ESTADO DEL PREDIO: ☐ Sin edificar ☒ Obra Gris ☐ Terminada

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: ☐ Si ☒ No

PENDIENTE DEL TERRENO: ☐ Construido ☐ Enajenado ☒ Plano

USO ACTUAL

	SI	NO
1. Residencial	☒	☐
2. Comercial	☐	☐
3. Industrial	☐	☐
4. Institucional o del Estado	☐	☐
5. Agropecuario	☐	☐
6. Recreacional	☐	☐
7. Religioso	☐	☐
8. Sanitario	☐	☐
9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	☐
10. Otro	☐	☐

ACCESOS VEHICULARES

Calle: ☒ SI ☐ NO

Uso del garaje: ☐ SI ☒ NO

11. Otros: ☐

12. Otro: ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ARDENES	MUROS	PISO	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Indicar manejo de aguas lluvias y estado de cañerías, cisternas, y/o mallas en faldas, muros y/o otros)
1. MURAS Y ARDENES	☒ Fachada en bloque con cemento pañetado color beige	☒ Muros en bloque magnum pañetados en exteriores	☒ Piso en tableta en la cocina y en el resto de la vivienda en cemento esmaltado color rojo y gris	☐ Cubierta en teja zin en toda la vivienda	☒ Estructura de la cubierta en perfil metálico con vigas y columnas estructurales.	☐ Lavadero pañetado en exterior internamente en baldosa	n/a.
2. FUNDACIONES							
3. FUNDAMENTOS							
4. DESPLAZAMIENTOS							
5. CORROS							
6. COMENTARIOS	piel en media pared. Andén en cemento						

FOTOFUJIA CON LONGITUDINAL, CEN. 10 CONFORME A LA PRESENTE ACTA CON RESPECTO A LA REALIDAD

FIRMAS

Damaris Conde

Propietario/Arrendatario/Posesorio

Nombre: 47425660

C.C. ID. NIT

Representante del Contratista de Obra

Representante de la Intervención

Nombre:

Andrés López

Nombre:

Patricia P.I.D.

(Cargado, Asesor, Interventor, Jefe de Obra, etc.)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 130

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PARRA

1

CE

1

Vicio

Seguimiento

Cierre

FECHA

DO 16

MV 02

MA 2024

CONTRATO DE OBRA FIDELICA N° 035-2023
PROCESO N° ACUA-SIPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 036-2023 del FICSA, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SIPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 2, 3, 4
Y 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TIBUREAS, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FÍSICO EN MEDIO NATURAL

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 2, 3, 4 Y 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TIBUREAS, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Pisos



Paredes



Techo



Baño



OBSERVACIONES: Escribir la referencia al seguimiento photo

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DIAGNOSTICADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSSESION DEL PREDIO

LUGAR: SEDE DE LA OBRA, QUE SE DESARROLLA EN LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDE A LA FOLIO

FIRMAS

Diana V. S. Cord

Firma: Propietario/Representante Propietario

Nombre:
C.C. ONT

47425660

Firma: Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Firma: Representante de la Intervención

Nombre:

Patricia P. B.

Firma:

Nombre:

Alcaldía Alcaldía, Procuraduría, Junta Acción Comunal

Original: Archivo de Gestión del Proyecto
Copias: Contratista, Intervención, Municipio

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
ACTA DE VECINDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO: FOR-PROY-041

VERSION: 01

REVISION: 17/10/2022

PAGINA: 1 DE 1
Título: Regularidad Censo

FECHA: 16 de MARZO de 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACUAL-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUAL-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCION: UNION TEMPORAL DELTA 2023

ACTA N°: 131

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN TUNELAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
Y 6 DEL CENTRO PUEBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRUJINO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



16 de febrero de 2024
ACTA #131

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Carmen Santos
Tratamiento: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Posesor ☐ Otro Cui: ☐
Nombre del Propietario: Carmen Santos
Calle: Calle 4 y 26 320
Dirección: detrás de la estación Policia
Teléfono: 315 426 320 No. de placa: 1
Departamento: CASANARE Municipio: TRUJINO Barrio: BOCAS DEL PAUTO
USOS PÚBLICOS: ☐ SI ☐ NO
1. Acueducto ☐ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☐ SI ☐ NO
3. Energía ☐ SI ☐ NO
4. Telefonos ☐ SI ☐ NO
5. Gas ☐ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☐ SI ☐ NO
7. Cero ☐ SI ☐ NO
TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒
ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Ocho Grs ☒ Terminada ☐
COM LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: Ordalado ☐ Cercado ☐ Puro ☒
USO ACTUAL: 1. Residencial ☒ 2. Comercial ☐ 3. Industrial ☐ 4. Institucional o del Estado ☐ 5. Agropecuario ☐ 6. Recreacional ☐ 7. Religioso ☐ 8. Subterráneo ☐ 9. Cultural (educación, culto religioso) ☐ 10. Mista ☐
ANEXOS VEHICULARES: Garaje SI ☐ NO ☒ Uso del garaje: 11. Mismo ☐ 12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

3. ESTADO DEL PROYECTO ANTES DE INTERVENIR							
DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANGUITS SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar manejo de aguas lluvias y no drenes, carpintería metálica y de madera, en techos, muros y suelos)
1. CONCRETOS Y FACHADA	☒ Fachada en bloque	☒ Muros en bloque	☒ Se observa	☐ Cubierta	☒ A nivel estructural	☒ Lavadero	M/a.
2. FUNDACIONES	☐ maguncia	☐ maguncia Sin	☐ Piso mixto	☐ en teja de	☐ se evidencia	☐ en cemento	
3. ALIVIANOS	☐ sin pañete	☐ pañete	☐ en cemento	☐ zinc en	☐ perfiles	☐ en su interior	
4. EMPALMADOS	☐ sin andén	☐	☐ esmaltado	☐ la vivienda	☐ metálicos y	☐ y exterior	
5. OTROS			☐ y rustico	☐ caso de	☐ en madera en	☐ con fisura	
6. CORRENTES			Sobre tierra	palma en	la casa de palma	y humedad.	
				cubierta			
				madera, en			
				exterior			

NOTA: SE DEBE VERIFICAR QUE LA OBRA SE REALICE EN LA UBICACIÓN DE LA FACHADA

FIRMAS

Carmen Santos

Propietario/Arrendatario/Posesor

C.C.ONT 47.426.320

Representante del Comite de Censo

Nombre

Representante de la Ingeniería

Nombre

Patricia P.B.

Relato

(Colgado Anual, Presencia de la Censo Casanare)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 137

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Inicial

Seguimiento

Cierre

FECHA

16

10

2024

10

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 036-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMEDO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISO



PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Escríbelo referente al seguimiento y/o caso

"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSEEDOR DEL PUESTO"

NOTA: DE LA CONSTRUCCIÓN QUE LO CONFORMA EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Carmelo Santos

Firma: Propietario del Predio

Nombre: 441126220
C.C. D.N.T.

Representante del Contratista de Obra

Firma:

Representante de la Interventoría

Firma:

Podericia P.I.D.

Firma:

Nombre:

[Bogotá, Bogotá, Provincia, Jairo Acosta Cervera]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VICINIDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 132

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACUA SPO002-2023CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 006-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA SPO002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL ECLTA 3023

PROYECTO

OBTENCIÓN PARA LA FUENTE EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
6 Y 8 DEL CENTRO POBLADO ICCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

HUM

Seguimiento

Cierre


FECHA

01 16

MM 02

A 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA

16 de febrero de 2024
ACTA N° 132

2. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Javier Carrador Gonzalez (Rector)
Tenencia: Propietario Arrendatario: Proceder Otro Caso: No
Nombre del Propietario: Centro Poblado Bocas del Pauto
Cédula de Ciudadanía: Colley 31334693
Dirección: Calles 3, 4 y Carreras 2, 3, 4, 6 y 8 del Centro Poblado ICCAS del Pauto, Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare
Municipio: CASANARE No de parcelas: 1
Municipio: TRINIDAD Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto ☒ NO ☐
2. Alcantarillado ☒ NO ☐
3. Gas ☒ NO ☐
4. Teléfono ☒ NO ☐
5. Gas ☒ NO ☐
6. Televisión cable ☒ NO ☐
7. Otros ☒ NO ☐

TIPO DE PROYECTO:

RURAL ☐URBANO ☒

ESTADO DEL PROYECTO

En estudio ☐Obras de ☐Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

SI ☒NO ☐

PENDIENTE DEL TENDIDO

Ondulado ☐Estrado ☐Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial ☐
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional del Estado ☒
5. Agropecuario ☐

6. Recreacional ☐
7. Religioso ☐
8. Educativo ☐
9. Cultural (Educación, patrimonio, etc.) ☒
10. Otro ☐

ACCESOS VEHICULARES

Carretera ☐NO ☒Hacia el lugar ☐

3. ESTADO DEL PROYECTO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS MIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES RUSTICANTES	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Indicar manejo de aguas lluvias y alcantarillas, carpintería metálica y de madera, en zonas sismorresistentes y sismorresistentes)
1. UBICACIÓN Y FUENTES	☒ Se evidencian	☒ La mayoría de	☒ Pisos mixtos	☐ Se observa	☒ Estructura con	☒ Pozo profundo	☒ Sección Bachillerato
2. UBICACIÓN	☐ Fachada en	☒ muros están	☐ encementados	☐ cubiertas	☐ techos, perfil	☐ para el	☒ lo compone:
3. UBICACIÓN	☒ malla	☒ en bloque	☐ tablero	☐ en teja	☐ vigas y columnas	☐ abastecimiento	☒ + Sala sistema
4. UBICACIÓN	☒ eslabonada	☒ maguncia	☒ y porcelanato	☐ eternit	☐ estructurales	☐ de la	☒ + Sala admin.
5. UBICACIÓN	☐ con viga de	☐ Sala sistema	☐ rustico	☐ con tejas	☐	☐ Institución	☒ + Biblioteca
6. UBICACIÓN	☐ aluz tre	☐ y unidad					☒ + Sala Profesores
7. UBICACIÓN	☐						
8. UBICACIÓN	☐						
9. UBICACIÓN	☐						
10. UBICACIÓN	☐						
11. UBICACIÓN	☐						
12. UBICACIÓN	☐						
13. UBICACIÓN	☐						
14. UBICACIÓN	☐						
15. UBICACIÓN	☐						
16. UBICACIÓN	☐						
17. UBICACIÓN	☐						
18. UBICACIÓN	☐						
19. UBICACIÓN	☐						
20. UBICACIÓN	☐						
21. UBICACIÓN	☐						
22. UBICACIÓN	☐						
23. UBICACIÓN	☐						
24. UBICACIÓN	☐						
25. UBICACIÓN	☐						
26. UBICACIÓN	☐						
27. UBICACIÓN	☐						
28. UBICACIÓN	☐						
29. UBICACIÓN	☐						
30. UBICACIÓN	☐						
31. UBICACIÓN	☐						
32. UBICACIÓN	☐						
33. UBICACIÓN	☐						
34. UBICACIÓN	☐						
35. UBICACIÓN	☐						
36. UBICACIÓN	☐						
37. UBICACIÓN	☐						
38. UBICACIÓN	☐						
39. UBICACIÓN	☐						
40. UBICACIÓN	☐						
41. UBICACIÓN	☐						
42. UBICACIÓN	☐						
43. UBICACIÓN	☐						
44. UBICACIÓN	☐						
45. UBICACIÓN	☐						
46. UBICACIÓN	☐						
47. UBICACIÓN	☐						
48. UBICACIÓN	☐						
49. UBICACIÓN	☐						
50. UBICACIÓN	☐						
51. UBICACIÓN	☐						
52. UBICACIÓN	☐						
53. UBICACIÓN	☐						
54. UBICACIÓN	☐						
55. UBICACIÓN	☐						
56. UBICACIÓN	☐						
57. UBICACIÓN	☐						
58. UBICACIÓN	☐						
59. UBICACIÓN	☐						
60. UBICACIÓN	☐						
61. UBICACIÓN	☐						
62. UBICACIÓN	☐						
63. UBICACIÓN	☐						
64. UBICACIÓN	☐						
65. UBICACIÓN	☐						
66. UBICACIÓN	☐						
67. UBICACIÓN	☐						
68. UBICACIÓN	☐						
69. UBICACIÓN	☐						
70. UBICACIÓN	☐						
71. UBICACIÓN	☐						
72. UBICACIÓN	☐						
73. UBICACIÓN	☐						
74. UBICACIÓN	☐						
75. UBICACIÓN	☐						
76. UBICACIÓN	☐						
77. UBICACIÓN	☐						
78. UBICACIÓN	☐						
79. UBICACIÓN	☐						
80. UBICACIÓN	☐						
81. UBICACIÓN	☐						
82. UBICACIÓN	☐						
83. UBICACIÓN	☐						
84. UBICACIÓN	☐						
85. UBICACIÓN	☐						
86. UBICACIÓN	☐						
87. UBICACIÓN	☐						
88. UBICACIÓN	☐						
89. UBICACIÓN	☐						
90. UBICACIÓN	☐						
91. UBICACIÓN	☐						
92. UBICACIÓN	☐						
93. UBICACIÓN	☐						
94. UBICACIÓN	☐						
95. UBICACIÓN	☐						
96. UBICACIÓN	☐						
97. UBICACIÓN	☐						
98. UBICACIÓN	☐						
99. UBICACIÓN	☐						
100. UBICACIÓN	☐						

FIRMAS

Firma: [Firma]
Nombre: Edy Carolina Arredondo
C.C. 001: 74 381 693

Representante del Contratista de Obra

Firma:

Representante de la Interventoría

Firma:

Firma: Patricia P. I.B.

Nombre:

[Firma]

ACTA N°: 132

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-003-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 006-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2003

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PAGINA	1	DE	1
Inteli	Seguimiento		Corte
FECHA			
DO	16	MU	02
		MA	2024

ACTA DE VICINIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO
OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Evitar la referencia al segundario y/o terciario

"EL ACTA DE VICINIDAD DEBE SER DICIONADA POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSSEDER DEL PREDIO

ADIC: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CORRESPONDE EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS


Firma: Representante legal del contratista
Nombre: 24 371 693
C.C. ONET



Representante de la Comunidad de Origen
Nombre:



COCINA




Representante de la Intervención
Nombre:


Nombre: Patricia P. I. B.
Cargo: Abogado, Promotor, Ayudante Comunal

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACIA-SPRO-003-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 006-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPRO-003-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: SINON TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TIBIGUA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA



16 de febrero de 2024
ACTA N° 133

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Javier Cuvedor González (Rector)
Titular: Propietario Arrendatario Poseedor Otro Cual?
Nombre del Propietario: Centro Poblado Bocas del Pauto
Cédula de Ciudadanía: 94341693
Dirección: Calle 3
Teléfono: 311 847 8567
No. de pisos: 1
Departamento: CASANARE Municipio: TIBIGUA Barrio: BOCAS DEL PAUTO
SERVICIOS PÚBLICOS:
1. Acueducto ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Teléfono ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
7. Otro ☒ SI ☐ NO
TIPO DE PREDIO: Urbano ☐ Rural ☐
ESTADO DEL PREDIO: En construcción ☐ Terminado ☐
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒
PENDIENTE DEL TERRENO: Cedado ☐ Excedido ☐ Plano ☒
USO ACTUAL:
1. Residencial ☐ 6. Recreacional ☐ 11. Mismo ☐
2. Comercial ☐ 7. Religioso ☐ 12. Otro ☐
3. Industrial ☐ 8. Salud ☐
4. Institución del Estado ☒ 9. Cultural/Educación, culto religioso ☒
5. Agropecuario ☐ 10. Mista ☐
ACCESOS VEHICULARES:
Carretera ☐ SI ☒ NO ☒
Otro tipo de acceso ☐

OBSERVACIONES: Colegio Rafael García Heróles
Sección primaria

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES BASTOS-BANOS	OTROS (Verificar estado de aguas frías y calientes, calefacción eléctrica y de madera, en fajas, maderas y fuentes)
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1. OBRAS Y BARRAS	☒ Se evidencia	☒ Se evidencia	☒ Pisos mixtos	☒ Se observa	☒ Estructura con	☒ No se evidencia	☒ Sección primaria
2. HUNDIDOS	☐ Fachada en	☒ en la sección	☐ en cemento	☐ cubiertos	☐ cerchas, perfil	☐ Lavaderos,	☐ lo compone:
3. HUNDIDOS	☒ malla	☒ Primario	☒ tableta,	☐ en teja	☒ metálico, vigas	☐ tanque	☐ Sala sistemas
4. DESPLAZAMIENTOS	☒ estacionada	☒ muros en bloques	☒ rustico y	☐ eternit	☒ columnas	☐ Subterráneos	☐ 6 Salones
5. OTROS	☐ con viga de	☐ Cemento	☐ en baño	☒ con tejas	☐ estructurales.	☐ en la	☐ 2 Unidad Sanitari
	☐ arroyo			☒ fracturadas			☐ por que.
COMENTARIOS	Sin andén. Entrada muro en bloques que puñeta da azul zocalo negro		porcelanato			Sección primaria	

NOTA: SE DEJA COMENTARIO QUE LO OBSERVADOR EN LA PRESENTE ACTA CONFEJA PARA LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: 74341693 Representante de la Unidad Social
Nombre: Patricia P. I.D. Representante de la Intervención
Nombre: Patricia P. I.D. Representante de la Intervención
Nombre: Patricia P. I.D. Representante de la Intervención



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 133

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Model

Seguimiento

Cierre

FECHA

DD 16

MM 02

AA

2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023

PROCESO N° ACUA-090-003-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROCESO N° ACUA-090-003-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: USION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FISIO



PAISES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Se realizó la refotografía al registrarse y/o filmar

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ELABORADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL POSSESION DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Montón
C.C. 0117
947330693

Representante del Contratista de Obra
Nombre

Representante de la Interventoría
Nombre

Atenea P.B.
Nombre
Calle 100 No. 100, Páramo, Páramo, Páramo



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 134

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTA N° 004-2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Módulo

Seguimiento

Cierre

FECHA

00

16

AV

02

AA

2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA

16 de febrero de 2024
ACTA #134

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del propietario de la Unidad Social: Javier Guedes Gonzalez (Rector)Titular: Centro Poblado Bocas del PautoCódigo de Cédula: 39377693Dirección: 3118418567Teléfono: 3118418567Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD No. de piso: 1Servicios Públicos: COLEGIO RAFAEL GARCIA HENNEROSObservaciones: Cancha y CafeteríaTipo de Predio: RURALEstado del Predio: En construcciónCon Licencia de Construcción: SiFondente del Terreno: OrtodoxoUso Actual: UrbanoAccesos Vehiculares: Si1. Habitación: Si2. Comercial: Si3. Industrial: Si4. Institucional o del Estado: Si5. Agropecuario: Si6. Recreación: Si7. Salud: Si8. Seguridad: Si9. Cultural (Educación, culto religioso): Si10. Otros: Si11. Almacén: Si12. Otro: Si

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	EXTERIOR Y ANEXOS	INTERIOR	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES-SISTEMAS DE AGUA	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar estado de aguas lluvias y cañales, carpintería metálica y de madera, en techos, escaleras y barandas)
1. CIMENTOS Y FUNDACIONES	☒ Se evidencia	☒ Muro de retención	☒ Piso en placa	☒ Cubierta	☒ Estructura	☒ Lavadero	☒ Caseta con
2. FUNDACIONES	☒ Fachada en	☒ ladrillo a la	☒ concreto	☒ tipo	☒ metálica soportada	☒ n/a	☒ muros en ladrillo
3. FUNDACIONES	☒ malla	☒ vista, gradiente	☒ con pintura	☒ coliseo en	☒ en estructura	☒	☒ columnas y
4. DESPLAZAMIENTOS	☒ estacionada	☒ en placa en	☒ esmaltada	☒ lámina	☒ base concreto	☒	☒ vigas estruct.
5. DESPLAZAMIENTOS	☒ con viga de	☒ concreto	☒ sobre	☒ completa	☒ torima y gradiente	☒	☒ techo en elevat.
6. DESPLAZAMIENTOS	☒ concreto	☒	☒	☒ soportada	☒ columna y viga	☒	☒
COMENTARIOS	Sin cadén. Entrada muro en bloque pañetado Pintura azul, negro.	Exterior de la Cancho para en concreto	demarcación de la cancha	en estructura metálica	estructurales.		Estructura cubierta en cercha.

NOTA: REALIZAR COMENTARIOS QUE LEY CONSIGUIERON EN LA VISITA ACTA, CORRESPONDIENTE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: 74 381 013
C.C. DNTNombre: Patricia P.B.Nombre: Patricia P.B.Nombre: Patricia P.B.
Código: 74 381 013



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VICINIDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 134

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

FASMA

1

DE

1

Inicio

Seguimiento

Cierre

FECHA

DD 16

MM 02

AA 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACIA-SPO-062-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 008-2023 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y GARRENAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO PUEBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAGANARE

ACTA DE VICINIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO YO FILMEDO EN MEMO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y GARRENAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO PUEBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CAGANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VICINIDAD DEBE SER ELABORADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENCIÓN Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL PROPIETARIO DEL PREDIO

NADA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma: Representante del Contratista
Nombre: 74 831693
C.C.OITRepresentante del Contratista de Obra
Nombre:Representante de la Intervención
Nombre: Andrés LópezFirma: Patricia P. B.
Nombre: Patricia P. B.
(Eduardo Acuña, Patricia P. B., Juan Antonio Cordero)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SSTAQ
ACTA DE VECINDAD
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CODIGO:		FOR-PROY-041	
VERSION:		01	
REVISION:		17/10/2022	
PAGINA:	1	DE	1
Modelo	Seguimiento	Clase	
FECHA			
DD	MM	AA	2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 038-2023
PROCESO N° ACUA-DPO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-DPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA TUBERÍA EN RUSCONAMIENTO DEL ALcantarillado PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.



2. DATOS DEL PREDIO

Miembro del Responsable de la Unidad Social: Esau Gualdron

Tenedor: Esau Gualdron Propietario: Esau Gualdron Posador: Ciro Cuat

Nombre del Propietario: Esau Gualdron

Cédula de Ciudadanía: 3145943502

Dirección: entre calle 4 y calle 5

Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto	SI ☐ NO ☒	OBSERVACIONES
2. Alcantarillado	SI ☐ NO ☒	
3. Energía	SI ☐ NO ☒	
4. Telefonía	SI ☐ NO ☒	
5. Gas	SI ☐ NO ☒	
6. Televisión cable	SI ☐ NO ☒	
7. Otros	SI ☐ NO ☒	

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificio ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☒

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☐ NO ☒

PENDIENTE DEL TERRENO: Cercado ☐ Escarpado ☐ Plano ☒

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Balde	☐
3. Industrial	☐	8. Estabilidad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agrícola	☐	10. Mixto	☐

ACCIONES VERIFICADAS

Coraje	SI ☐ NO ☒
11. Mismo	☐
12. Otro	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR							
DESCRIPCIÓN	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	Se observan en el pozo profundo para el abastecimiento doméstico y pozo séptico
1. ESTRUCTURA Y PISOS	☐ Fachada ☐ pañetada con ☐ pintura ☐ azul con ☐ zócalo en ☐ tableta	☐ Muros en ☐ bloque ☐ maguncia ☐ con pañete ☐ y pintura	☐ Baldosa ☐ en porcelanato ☐ en buenas ☐ condiciones	☐ Cubierta ☐ en lamina ☐ de zinc	☒ Estructura en ☐ soporte de ☐ madera donde ☐ la vivienda ☐ cuenta con	☐ Lavadero ☐ enchapado ☐ al interior ☐ y exterior	☐ Se observa ☐ pozo profundo ☐ para el ☐ abastecimiento
2. ANDENES	☐ Anden en tableta color rojo	☐ con pequeñas fisuras			☐ vigas y columnas estructurales		☐ doméstico y pozo séptico

NOTA: SE DEBE VERIFICAR, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Esau Gualdron
Cargo: Propietario

Nombre: Patricia P IB
Cargo: Representante del Comité de Obra

Nombre: Patricia P IB
Cargo: Representante de la Intervención

Nombre: Patricia P IB
Cargo: Representante de la Intervención



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 135

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

1

DE

1

Módulo

Seguimiento

Cierre

FECHA

DD

16

MM

02

AA

2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023
PROCESO N° AGUA-SPD-002-2023CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AGUA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNETICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PISO



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escalar la referencia al seguimiento y/o cierre

"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DELIBERADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONTRIBUYENTE ACORDA CONFORME A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario del Predio

Nombre:
D.G. D.H.

74-846.134

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Representante de la Interventoría

Nombre:

Patricia López

Firma

Nombre:

Patricia P. IB.
(Callejón Atalá, Páramo, Junta Acuña Comunal)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 136

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° AJIA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 038-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AJIA-SPD-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRETERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
BONFIM, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA

I

DE

1

Inicial

Seguimiento

Cierre

FECHA

DD 17

MM 02

A 2024

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Yina Hureya Montilla Pastorana
Titular: Propietario: Elmer Montilla Chavez No. 94.842.515.
Cédula de Ciudadanía: 1116666687
Dirección: Carretera Esquina calles
Teléfono: 3144386201 No. de piso: 1
Departamento: CASANARE Municipio: TRIBIDAD Barrio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Telefonía ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
7. Otro ☐ SI ☐ NO

OBSERVACIONES

TIPO DE PROYECTO:

RURAL

URBANO

ESTADO DEL PROYECTO

Sin edificar

Obras Gte

Terminado

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

SI

NO

PENDIENTE DEL TERRENO

Orchilado

Escapado

Plano

USO ACTUAL

1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional del Estado ☐
5. Agropecuario ☐6. Recreacional ☐
7. Balde ☐
8. Salubridad ☐
9. Cultural (biblioteca, museo, etc.) ☐
10. Mido ☐

ACCESOS VEHICULARES

Carretera SI ☐ NO ☒
Uno del paraje ☐
11. Muro ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA-VIGAS-COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES-SISTEMAS DE AGUA	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Qualificar manejo de aguas lluvias y residuos, captación y uso de agua, en flocos, riego y otros)
1. CIMENTACIÓN Y FUNDOS	☒ Fachada en bloque	☐ Muros en bloque	☒ Se observan pisos en cemento	☐ Cubierta en teja de zin	☒ A nivel estructural se evidencian soporte base en madera, con vigas y estambas estructurales.	☒ Lavadero en cemento sin enchape con fisuras y grietas	☐ La vivienda cuenta con pozo profundo para el abastecimiento doméstico.
2. ALICATADO	☐ Sin pañetón	☐ Con galletas y bisurra	☐ base plana con grieta	☐ en toda la vivienda			
3. CUBIERTOS	☐ Con Andén en cemento.		Fisuras y hundimientos				

NOTA: EL USUARIO DEBE VERIFICAR QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE REALICE EN LA UBICACIÓN CORRECTA.

FIRMAS

Yina Hureya Montilla
Propietario/Arrendatario/Poseedor
Nombre: Yina Hureya Montilla
C.C. NIT: 9116666687Representante del Contratista de Obra
Nombre: [Firma]Representante de la Interventoría
Nombre: [Firma]Patricia P.I.B.
Nombre: Patricia P.I.B.
(Delegado Alcaldía, Procuraduría, Abogado Asesor, etc.)

ACTA N° 136

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACUM-SPO-062-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUM-SPO-032-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORA: UNION TEMPORAL DELTA 2523

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO 100 POR CIENTO EN MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FISCO



PAREDES



TECHO



BANO



OBSERVACIONES: Escibir lo referente al no cumplimiento y/o datos

"EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CONFORMA A LA REALIDAD

FIRMAS


Patricia Montilla Montilla
Nombre:
C.C.OHT 1776666687.


Representante del Contratista de Obra
Nombre:


Representante de la Interventora
Nombre: Andres Lopez


Patricia P.I.B.
Nombre:
(Patricia Montilla, P.I.B., Jefe de Proyecto General)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 134

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

FACIA

1

DE

1

FACIA

Seguimiento

Cierre

FECHA

DO 17

PM 02

MARZO 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUM-SPO-002-0023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUM-SPO-002-0023

CONTRATISTA DE INTERVENTORA: JMDG TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CAMERAS 2, 3, 4
Y 5 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TIBUNDI, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA

17 de febrero de 2024
ACTA #137

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social	Eduar Mendivelso Chavez		
Tenencia	Propietario ☒	Arrendatario	Poseedor Otro Cual?
Nombre del Propietario	Eduar Mendivelso Chavez		
Calle de Circulación	Calle 4 34847627		
Dirección	Cecilia Patricia 6 Meladiera		
Teléfono	340 4994375		
Departamento	CASANARE	Municipio	TIBUNDI
Barrio	BOCAS DEL PAUTO		
SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Gas	☒	☐	
4. Telefonía	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	
TIPO DE PREDIO:	RURAL	Urbano	☒
ESTADO DEL PREDIO	En proceso	Otra Ota	☒
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SI	NO	☒
POSIDENTE DEL TERRENO	Ordeño	Escapado	☒
USO ACTUAL	ANEXOS VERIFICAR		
1. Habitación	☒	7. Balcón	☐
2. Comercial	☐	8. Seguridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural (educación, culto religioso)	☐
4. Institucional del Estado	☐	10. Mito	☐
5. Almacenamiento	☐	11. Mito	☐
6. Recreación	☐	12. Otro	☐
Corrección	SI	NO	☒
Estado del terreno			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PIES	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS Y COLUMNAS	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Obreros, materiales de agua, electricidad, carpintería, albañilería y de muros, en caso de necesidad y de muros)
1. TORRENTES Y FOLIOS	☒ Se evidencia	☒ Muros en	☒ Se observa	☒ cubierta	☒ A nivel estructural	☒ Se evidencia	
2. FACHADAS	☐ Fachada	☐ bloque	☐ fijos en	☐ en teja	☐ Se observa	☐ Lavadero	
3. MUROS EXTERIORES	☐ en bloque	☐ maguacra en	☐ cemento	☐ de zinc	☐ estructura techo	☐ enchapado	
4. DESPLAZAMIENTOS	☐ maguacra	☐ toda la vivienda	☐ rustica	☐ en toda la	☐ en perfil	☐ externamente	
5. OTROS	☐ Paredado color	☐ Paredado	☐ exceptados	☐ vivienda.	☐ metálico.	☐ Con Fisuras	
	amarillo claro	en interior	habitaciones		Vigas y columnas	grietas.	
	Franja negra		en tableta.		estructurales.		
	Anden en						
	Cemento.						

NOTA: SE USA CONSTRUCCIÓN QUE LO OBSERVADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Eduar Mendivelso Ch.
Nombre: 34847627
C.G. ENT

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

Representante de la Interventora

Nombre:

Andrés López

Nombre:

Nombre:

(Código de Verificación, Fecha, Hora, Lugar, etc.)

Patricia P I D

ACTA N° 139

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 833-2023
PROCESO N° ACUA-SFO-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 638-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SFO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAJUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y O FUMICO ES MEDIO MAGNÉTICO

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAJUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

POSOS



PAIEDES



TECHO



BALIO



OBSERVACIONES: Describa los cambios al siguiente plano de obra

*EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER DILIGENCIADO POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON
ACOMPANAMIENTO DEL POSSESION DEL PREDIO

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO DESCRIBIDO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Eduardo Pineda
Firma Propietario/Interventor
Monitoreo
C.C. O.H.T.
17-02-2024

[Signature]
Representante del Contratista de Obra
Monitoreo

[Signature]
Representante del Municipio
Monitoreo
Hector Lopez

Patricia P.I.B.
Firma
Suplente
[Nombre completo]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SGAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N°: 138

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-062-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 036-2023 DE FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-022-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNION TEMPORAL DELTA 2023

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE:

1

Iniciado

Seguimiento

Cierre

FECHA:

DD

17

MM

02

AA

2024

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAITO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jose Leonardo Moreno

Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☒ Poseedor ☐ Otro ☐

Nombre del Propietario: Henry Parada

Código de Cuentas: Calle 10523 B 6483

Teléfono: 330 445 922

Departamento: CASANARE Municipio: TRINIDAD No. de parcelas: 1 Barrio: BOCAS DEL PAITO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Telefonía	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	

TIPO DE PRECISO: ☒ RURAL ☐ URBANO

ESTADO DEL PRECISO: ☐ Sin edificio ☐ En construcción ☒ Terminado

CONCURRENCIA DE CONSTRUCCIÓN: ☐ Si ☒ No

PENDIENTE DEL TERRENO: ☐ Ordenado ☒ Desordenado

USO ACTUAL

	SI	NO	ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	☐	Acceso vehicular ☒ No ☐
2. Comercial	☐	☐	Acceso vehicular ☐ No ☒
3. Industrial	☐	☐	Acceso vehicular ☐ No ☒
4. Institucional del Estado	☐	☐	Acceso vehicular ☐ No ☒
5. Agrícola	☐	☐	Acceso vehicular ☐ No ☒
6. Recreacional	☐	☐	Acceso vehicular ☐ No ☒
7. Salud	☐	☐	Acceso vehicular ☐ No ☒
8. Servicios	☐	☐	Acceso vehicular ☐ No ☒
9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐	☐	Acceso vehicular ☐ No ☒
10. Otro	☐	☐	Acceso vehicular ☐ No ☒

3. ESTADO DEL PRECISO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	FACHADA Y ARDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA VIGAS COLUMNAS	LAVADEROS, TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	Prever espacio de aguas lluvias y sanitarias, capilaridad muelle y de muelle, en factor: muelle y de muelle
1. ARDENES Y FACHADA	☒ Se evidencia bloque	☒ Muro en bloque	☒ Piso en baldosa	☒ Cubierta en teja	☒ Estructura del tejado en madera con vigas y columnas	☒ Se observan lavaderos	
2. MUROS	☐ maguncia	☐ maguncia	☐ al interior	☐ eternit		☐ uno fuera de uso y otro enchapado en su interior	
3. PISOS	☐ panelado	☐ panelado	☐ de la vivienda.			☐ exterior en cemento	
4. CUBIERTAS	☐ con pintura	☐ con pintura					
5. ESTRUCTURA VIGAS COLUMNAS							
6. LAVADEROS, TANQUES SUBTERRANEOS							
7. OTROS							
8. COMENTARIOS	Color azul con zocalo negro. Andén en cemento	Color azul con zocalo negro	Piso en enchape del baño		estructurales		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSTATADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Nombre: Henry Parada

Nombre: Jose Leonardo Moreno

Nombre: Patricia P. P.

ACTA N° 138

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 033-2023
PROCESO N° ACUA-SPO-003-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 030-2023 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: INMOBILIARIA DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4
Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

EJECUTA	1	DE	1
Inicio	Seguimiento	Cierre	
FECHA			
DI	17	MM	02
		AA	2024

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MANERICO
OBRA: OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FISOS



PAREDES



TECHO




BANO



OBSERVACIONES: Escriba el observatorio al seguimiento y/o cierre


COCINA



EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER OBLIGADO POR PROFESIONALES TECNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y con
ACOMPANAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO


NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIEMAS


Firma: 1056386483
C.C.O.M.


Representante del Contratista de Obra
Firma:


Representante de la Interventoria
Firma:


Firma: Patricia P. I. B.
(Código Móvil, Presencia, Auto Asesoramiento)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 003-2023
PROCESO N° ACIA-SPQ-002-2023

CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° ACIA-SPQ-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN: UNIÓN TEMPORAL DELTA 2003

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y TAMPORAN 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



17 de febrero de 2024
ACTA #139

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Centro Poblado Bocas del Pauto.
Titular: Propietario: Centro Poblado Bocas del Pauto.
Nombre del Propietario: Centro Poblado Bocas del Pauto.
Cédula de Ciudadanía: No aplica.
Dirección: Calle 3, 4 y 5 y 6 del Centro Poblado Bocas del Pauto.
Teléfono: No aplica.
Departamento: CASANARE Municipio: TRUJILLO No. de parcelas: 1.
Sitio: BOCAS DEL PAUTO

SERVICIOS PÚBLICOS

1. Acueducto ☐ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☐ SI ☐ NO
3. Energía ☐ SI ☐ NO
4. Telefonía ☐ SI ☐ NO
5. Gas ☐ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☐ SI ☐ NO
7. Otros ☐ SI ☐ NO

OBSERVACIONES

Calisen Bocas del Pauto

TIPO DE PREDIO:

RURAL ☐

URBANO ☒

ESTADO DEL PREDIO

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ☐

En edificación ☐

Otro tipo ☐

Terminada ☒

PENDIENTE DEL TERRENO ☐

En estudio ☐

Escapado ☐

Paso ☒

USO ACTUAL

1. Residencial ☐
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional del Estado ☒
5. Agropecuario ☐

6. Recreacional ☐
7. Salud ☐
8. Salubridad ☐
9. Cultivos agrícolas, cultivos religiosos ☐
10. Mixto ☐

ACCESOS VEHICULARES

Carretera ☐ SI ☒ NO
Calle del barrio ☐
11. Muro ☐
12. Otro ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR


IDENTIFICACIÓN	FACHADA Y ANDENES	MUROS	PISOS	CUBIERTAS	ESTRUCTURA/INDICADORES	LAVADEROS-TANQUES SUBTERRANEOS	OTROS
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	(Verificar estado de aguas lluvias y alcantarillado, cumplir la normativa y de muestreo en frentes rurales y urbanos)
VEREDAS VEGALES	☒ Se observa fachada	☒ Muros en bloque	☒ Pisos de la cancha del coliseo	☐ Cubierta en teja	☒ Se evidencia estructura metálica con base en concreto reforzado.	☐ No se evidencia lavaderos ni tanques subterráneos	
DIAMETROS	☐ en bloque	☐ maguncia con pañete	☐ en cemento esmaltado	☐ termocautista con cerchas			
ENDRIENTES	☐ maguncia	☐ y pintura					
DESPLAZAMIENTOS	☐ a media						
SOTROS							
CONSTRUCIONES	pared compuesta y pintura sin andenes	color blanco.					


NOTA: COPIA DE MATERIAL QUE LO CONFORMA EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS:


Patricia PB
Monitoreo
C.C. O.H.T.


Patricia PB
Monitoreo
C.C. O.H.T.


Patricia PB
Monitoreo
C.C. O.H.T.


Patricia PB
Monitoreo
C.C. O.H.T.

16662463

(Firma de Patricia PB, Monitoreo, C.C. O.H.T.)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SSTAQ

ACTA DE VECINDAD

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

ACTA N° 139

CODIGO:

FOR-PROY-041

VERSION:

01

REVISION:

17/10/2022

PAGINA:

1

DE

1

Inicio

Seguimiento

Cierre

FECHA:

00 17

MM 02

AA 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003-2023
PROCESO N° AQUA-SPO-002-2023CONTRATISTA DE OBRA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 003-2023 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PROCESO N° AQUA-SPO-002-2023

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL DELTA 2023

PROYECTO

OPTIMIZACIÓN PARA LA BUENA EN FUNCIONAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4,
5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE
TIBUNDO, DEPARTAMENTO DE CAGANARE

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO DIGITAL

OBRA: OPTIMIZACIÓN PARA LA BUENA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS
CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOGAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TIBUNDO, DEPARTAMENTO DE CAGANARE

PISOS



PAREDES



TECHO



BAÑO



COCINA



OBSERVACIONES: Escótilo lo referente al seguimiento y/o cierre

EL ACTA DE VECINDAD DEBE SER ORIGINADA POR PROFESIONALES TÉCNICOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y CON
ACOMPANIAMIENTO DEL POSEEDOR DEL PREDIO

NOTA: SE DA CONSTANCIA QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Firma Propietario/Vecindario/Posedor

Nombre:
C.C. DNTRepresentante del Contrata de Obra
Nombre:

Representante de la Interventoria

Nombre:

Firma

Nombre:

(Eduardo Acosta, Placencia, Juan Acosta Carrasquillo)

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contrata, Interventoria, Posedor

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

8.6.4. PLAN DE EMERGENCIAS.

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

1.DEFINICIONES

- **Amenaza:** peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un periodo de tiempo determinado.
- **Análisis de vulnerabilidad:** es el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica.
- **Brigada De Emergencias:** Grupo operativo con entrenamiento para atender emergencias incipientes.
- **Comité De Emergencias:** Grupo de administrativo de las emergencias antes, durante y después de los eventos; responsable de organizar planear y poner en funcionamiento el plan de emergencias.
- **Desastre:** situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que significa alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente. Es la ocurrencia efectiva de un evento, que como consecuencia de la vulnerabilidad de los elementos expuestos causa efectos adversos sobre los mismos.
- **Emergencia:** toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un evento adverso, que requiere de una movilización de recursos sin exceder la capacidad de respuesta.
- **Escenario:** descripción de un futuro posible y de la trayectoria asociada a él.
- **Evento:** descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el hombre en términos de sus características, su severidad, ubicación y área de influencia.
- **Plan de Contingencias:** componente del plan de emergencias y desastres que contiene los procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento específico.
- **Plan de Emergencias:** definición de políticas, organizaciones y métodos, que indican la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo general y en lo particular, en sus distintas fases.
- **Prevención:** conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar la ocurrencia de un evento o de reducir sus consecuencias sobre la población, los bienes, servicios y medio ambiente.
- **Simulacro:** ejercicio de juego de roles que se lleva a cabo en un escenario real o construcción en la forma posible para asemejarlo.
- **Vulnerabilidad:** factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una pérdida

2. MARCO LEGAL

- Existe un amplio marco legal relacionado con los planes de emergencia y contingencias que deben ser elaborados, puestos a prueba y ajustados por quienes pueden generar o ser afectados por este tipo de situaciones. Las siguientes son las más relevantes al respecto:
- Código sustantivo del trabajo (Ley 50 de 1950): Artículo 205, Primeros Auxilios.
- El patrono debe prestar al accidentado los primeros auxilios, aun cuando el accidente sea debido a provocación deliberada o culpa grave de la víctima.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

- Todo patrono debe tener en su establecimiento los mecanismos necesarios para las atenciones de urgencias en caso de accidente o caso súbito de enfermedad, de acuerdo con la reglamentación que dicte la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial.
- Ley 9 de 1979 - Título III Relativo a la salud ocupacional, establece para los empleadores las siguientes exigencias relacionadas con emergencias:

Art. 93 - Áreas de Circulación: Claramente demarcadas, tener amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y provistas de señalización adecuada.

Art. 96 - Puertas de Salida: En número suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante la jornada de trabajo.

Art. 114 - Prevención y Extinción de Incendios: Disponer de personal capacitado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes.

Art. 116 - Equipos y dispositivos para la Extinción de Incendios: Con diseño, construcción y mantenimiento que permita su uso inmediato con la máxima eficiencia.

Art. 117 - Equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas: Diseñados, contruidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que prevenga los riesgos de incendio o contacto con elementos sometidos a tensión.

Art. 127 - Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los recursos necesarios para la prestación de los primeros auxilios a los trabajadores.

- Resolución 2400 de 1979, Estatuto de Seguridad Industrial. Habla acerca de los equipos para control de incendios, rutas de evacuación, botiquines, señalización y alarmas.
- Resolución 1016 de 1989. Relativos a la salud ocupacional, establecen para todo empleador las siguientes obligaciones relacionadas con el plan de emergencias, en sus ramas pasiva, preventiva y activa.

Pasiva o estructural: Implica el diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores.

Preventiva: Aplicación de normas legales y técnicas sobre manejo de combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la entidad.

Activa: Organización en emergencias y la conformación de la brigada. Para la Prevención y extinción de incendios se dispondrá de personal capacitado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

- Ley 46 de 1998 y Decreto 919 de 1989. Disposiciones legales y reglamentarias que regulan la prevención y atención de desastres y mediante el cual el Gobierno Nacional organizó el SNPAD.
- Artículo 1. Todas las entidades públicas y privadas que financien estudios para la formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano, incluirán en los contratos respectivos el componente de prevención de riesgos.
- Artículo 52. Las entidades territoriales podrán adoptar un régimen propio sobre situaciones de desastre o calamidad. Obligación a quienes ejecuten obras de gran magnitud de realizar análisis de vulnerabilidad y formular planes de contingencia.
- Ley 100 de 1993. Seguridad Social. Salud Ocupacional incorporada al denominada Sistema General de Riesgos Profesionales.
- Decreto Ley 1295 de 1994 Artículo 35. Servicios de Prevención. Literal b: "Capacitación básica para el montaje de la brigada de primeros auxilios"
- Decreto 926 de 2010: requisitos para construcciones sismo resistentes
- Ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
- Decreto 1072 del 2015 por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:
- Capítulo 6 artículo 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y usuarios.
- Ley 1831 del 2 de mayo de 2017: por medio de la cual se regula el uso de los desfibriladores externos automáticos (DEA) en transportes de asistencia, lugares de alta afluencia de público y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 926 de marzo de 2017: por la cual se reglamenta el desarrollo y operación del Servicio de Emergencias Médicas.
- Artículo 13. Primer respondiente. Es la persona capacitada que en forma solidaria decide participar en la atención inicial de alguien que ha sufrido una alteración de la integridad física y/o mental, puede o no ser un profesional de la salud. Activará el SEM, apoyará en la valoración de los riesgos asociados al evento y brindará ayuda inicial al afectado.
- Circular 017 DE 2020: Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19 (antes denominado Coronavirus).

Normas Técnicas Colombianas

NTC-5254 Gestión de Riesgo.

Guía Técnica Colombiana 202/06 Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

- NTC-1700 Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones. Medios de Evacuación y Código NFPA 101. Código de Seguridad Humana;
- Establece cuales son los requerimientos que debe cumplir las edificaciones en cuanto a salidas de evacuación, escaleras de emergencia, iluminación de evacuación, sistema de protección especiales, número de personas máximo por unidad de área, entre otros requerimientos; parámetros que son analizados con base en el uso de los edificios es decir comercial, instituciones educativas, hospitales, industrias, entre otros.
- NTC-2885 Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles. Establece en uno de sus apartes los requisitos para la inspección y mantenimiento de equipos portátiles, igualmente el código 25 de la NFPA Standard for the inspection, testing and maintenance of Water – Based fire protection systems USA: 2002. Establece la periodicidad y pruebas que se deben realizar sobre cada una de las partes y componentes de un sistema hidráulico contra incendio.
- NTC-4140 Edificios. Pasillos y corredores.
- NTC-4143 Edificios. Rampas fijas.
- NTC-4144 Edificios. Señalización.
- NTC-4145 Edificios. Escaleras.
- NTC-4201 Edificios. Equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas.
- NTC-4279 Vías de circulación peatonal planas.
- NTC-2388 Símbolos para la información del público.
- NTC-1867 Sistemas de señales contra incendio, instalaciones, mantenimiento y usos.

Otras normas:

- NFPA 101 Código de Seguridad Humana
- NFPA 600 Brigadas contra incendio Industriales
- NFPA 1600 /04 Norma sobre manejo de Desastres, Emergencias y Programas para la Continuidad del Negocio.

3. GENERALIDADES

A continuación, se describen los aspectos básicos que contiene el Plan de Emergencias, estos son tomados en cuenta para el desarrollo óptimo del plan.

Definición: El plan de Emergencia es el instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases. Con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la empresa.

Aspectos del plan de emergencias:

- Plan Informativo.
- Plan Estratégico.
- Plan Operativo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

3.1. POLÍTICA DE EMERGENCIAS

SYNERGIA ONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS, en pro de tener un nivel óptimo de seguridad, resguardar la vida e integridad de sus empleados, contratistas, clientes, comunidad aledaña y medio ambiente; proveerá de equipos e instalaciones adecuadas, permitiendo el fomento de la cultura de prevención y el entrenamiento requerido para realizar el control de las emergencias de cualquier naturaleza.

La Dirección se compromete a dar todos los recursos, colaboración y realizar la gestión necesaria con el personal, buscando el cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente Plan de Emergencias.

Por lo cual, SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS desde su Gerencia y con el apoyo de sus empleados, se compromete con todas las actividades que se necesiten adelantar con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos que pueda generar cualquier situación de emergencia en la empresa.

Con base en el cumplimiento de este plan, SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS hará todos los esfuerzos necesarios para cumplir con la normatividad vigente y aplicable respecto a la prevención y atención de emergencias.

4. JUSTIFICACIÓN

El presente documento ha sido elaborado con el fin de implementar una estrategia para que el personal de la empresa, SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS pueda responder de la manera más adecuada a las situaciones de emergencia que se puedan presentar en sus instalaciones, y que puedan afectar sus labores rutinarias, el servicio que presta, el personal propio y contratado, vecinos y el medio ambiente.

Con el Plan de Emergencias se definen los roles y tareas de todos los miembros de la empresa para enfrentar la situación de emergencia, con el ánimo de proteger la vida de las personas, el ambiente, la propiedad y garantizar la continuidad del servicio.

Este plan de emergencias no solo presenta la organización para emergencias que se pudiesen presentar en las instalaciones sino también se fundamenta en ser una herramienta de diagnóstico sobre los recursos, debilidades y fortalezas frente a una emergencia; de tal manera que, con el tiempo y las experiencias adquiridas en el tema, se puedan optimizar los recursos y adquirir los que hagan falta.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

5.OBJETIVOS

5.1. Objetivo General

Suministrar a los funcionarios en general de la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS ubicada en Yopal - Casanare, las herramientas necesarias para planear, organizar, dirigir y controlar actividades tendientes a mitigar las consecuencias de un evento súbito que pueda poner en peligro la estabilidad de la organización.

5.2. Objetivos Específicos

- Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, mitigación, preparación, atención y recuperación en caso de emergencias.
- Contar con una adecuada estructura organizacional en casos de emergencia.
- Elaborar el inventario de recursos humanos, físicos, técnicos y financieros, tanto internos como externos, con que cuenta la empresa para atender sus propios eventos de emergencia.
- Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir niveles de riesgo frente a lo reconocido.
- Estructurar un proceso normalizado de respuesta a emergencias y evacuación de instalaciones y áreas de trabajo.
- Articular el plan de emergencias de la empresa con las entidades de socorro de la ciudad. Generar destrezas para que el personal pueda ponerse a salvo en caso de emergencias
- Minimizar la posibilidad de ocurrencia de los siniestros que puedan afectar al personal propio, contratistas, usuarios, comunidad y medio ambiente.
- Minimizar la gravedad de las lesiones que las emergencias pueden ocasionar personal propio, contratistas, usuarios y comunidad.
- Minimizar las pérdidas económicas resultantes de una emergencia
- Minimizar los daños y perjuicios, internos y externos, que puedan producirse como consecuencia de una emergencia.
- Reducir al máximo el tiempo de respuesta y atención de una emergencia.
- Garantizar la continuidad de las actividades y servicios después de una situación de emergencia.

6. ALCANCE DEL PLAN DE EMERGENCIAS

La cobertura del Plan de emergencias será para la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS. en el municipio de Yopal, Departamento del Casanare.

El plan de emergencia tendrá una cobertura de las 24 horas del día, los 365 días del año. Involucra a todo tipo de ocupantes de la empresa: funcionarios, contratistas, visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia se encuentre dentro de las instalaciones.

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

7. PLAN INFORMATIVO

7.1 Información general de la empresa

Razón Social	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT	844.004-840-0
Código CIU	
Actividad económica	Actividades de ingeniería
Representante Legal	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Teléfono	6349856
Representante SST	Doris Bernal
Correo electrónico	sgsst.synergia@gmail.com
Dirección	CLL 38 N° 24 - 82
Municipio	Yopal
Departamento	Casanare

7.2 Ubicación geográfica

LÍMITES	
Punto cardinal	Descripción
Norte	Viviendas
Sur	Viviendas
Oriente	Viviendas
Occidente	Viviendas

Tabla 2. Límites geográficos

7.3 Descripción de la carga ocupacional

Carga ocupacional	Cantidad
Personal directo	15
Nº promedio de visitantes al día	0
Total	15

Tabla 3. Carga Ocupacional

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

7.4. HORARIO DE TRABAJO

LUNES A VIERNES

MAÑANA

7:00 A. M. a 12:00 M

TARDE

1:30 P.M. a 5:00 P.M.

SABADOS

7:00 A.M. a 12:00 M.

8. 7.5. caracterización de las instalaciones

- Elementos estructurales

Las instalaciones donde la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS. realiza sus actividades se ubican en un nivel de estructura. Estas se encuentran diseñadas de la siguiente manera:

ITEM	Material
Muros externos	Ladrillo/Concreto
Muros internos	Ladrillo/Concreto
Techo	Concreto
Pisos	Baldosa
Puerta externa	Metálicas
Puertas internas	Madera

Tabla 4. Material de instalaciones

- Las instalaciones cuentan con dos niveles

Nivel	Áreas
Primer nivel	Cafetería, oficinas
Segundo nivel	2 oficinas

9. Tabla 5. División de áreas

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

- **Instalaciones especiales**

Agua: Es suministrada por el acueducto y alcantarillado de Yopal

Alcantarillado: Es suministrada por el acueducto y alcantarillado de Yopal

Electricidad: Suministrada por la empresa Enerca

- **Máquinas y equipos**

Para el desarrollo de las actividades que presta la empresa a nivel administrativo se cuenta con equipos de oficina como computadores, fotocopiadora, impresoras y demás equipos de oficina.

- **Recursos para emergencias**

La empresa cuenta con los siguientes recursos físicos para garantizar una atención inicial de emergencias cuando se requiera.

- **Botiquín**

CLASE	UBICACIÓN	CANTIDAD
A	Área de gestión humana	1
A	En cada campamento según proyectos	2

Tabla 6. Cantidad de Botiquín

- **Camilla**

CLASE	UBICACIÓN	CANTIDAD
Tabla	Primer nivel	1
Tabla	En cada campamento según proyecto	1

Tabla 7. Cantidad de camillas

- **Extintor**

CLASE	UBICACIÓN	CANTIDAD
Co2	primer nivel al lado de archivo	1
MULTIPROPOSITO	Primer nivel lado de la cafetería	1
MULTIPROPOSITO	En cada campamento según proyecto	2
MULTIPROPOSITO	En cada equipo y/o maquinaria en campo	1

Tabla 8. Cantidad de extintores

Para las obras según cantidad de personas se tiene en cada obra un botiquín, camilla y los extintores que se requieran según necesidad, adicional a toda la maquinaria amarilla y los equipos menores tienen asignado un extintor multipropósito

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

8. PLAN ESTRATÉGICO

El plan estratégico es el diseño de las actividades de detección y atención de las emergencias, teniendo en cuenta el análisis y evaluación de amenazas que se pueden presentar en las actividades que la empresa desarrolla y su ubicación geográfica.

8.1. Objetivo general

Definir los lineamientos generales tanto administrativos como operativos para la identificación, preparación, atención, respuesta y recuperación ante emergencias y contingencias que se puedan presentar para proteger la integridad de los trabajadores, usuarios, contratistas, instalaciones y el medio ambiente cumpliendo las disposiciones legales vigentes.

8.2. Objetivos específicos

- Preservar la vida e integridad de las personas expuestas directa o indirectamente a condiciones que puedan desencadenar una emergencia.
- Planear, organizar y ejecutar acciones necesarias para controlar en forma oportuna, segura y con el menor daño posible, situaciones de peligro para las personas, equipos, materiales, ambiente y el normal desarrollo de las actividades cotidianas.
- Promover en las personas patrones de conducta apropiados a afrontar con los mejores resultados posibles en situaciones de peligro.
- Establecer los canales de comunicación de acuerdo con los niveles de emergencia y conformar los grupos de respuesta a emergencias.
- Establecer la organización administrativa y operativa que determine responsabilidades de dirección, supervisión y ejecución de las acciones en caso de una situación de emergencia.
- Promover el conocimiento y aplicación de los diferentes procedimientos para emergencia establecidos en este plan a todo el personal de la empresa.

8.3. Alcance

Este documento permite identificar la organización y los recursos disponibles en la empresa SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS., para responder ante una situación de emergencia ocurrida en sus instalaciones.

Los eventos cubiertos por el presente plan serán los identificados en el análisis de amenazas realizado.

El alcance de la intervención del personal ante una situación de emergencia está determinado por:

- Nunca actuar si con ello pone en peligro su vida o integridad personal.
- El apoyo mutuo que se pueda recibir de las empresas ubicadas en el área de influencia
- La actuación de los funcionarios será de primera respuesta y control de eventos incipientes.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

- Todo evento cuya magnitud supere las capacidades del personal o de los equipos de control de emergencias disponibles, deberá ser encomendado a la actuación de los cuerpos externos de socorro.

8.4. Esquema organizacional para atender la emergencia

8.4.1. Estructura organizativa

En el Plan de Emergencia se han asignado funciones, responsabilidades y autoridades para tomar decisiones y ejecutar acciones que conlleven al control del escenario de una emergencia. En el siguiente esquema se muestra el organigrama para emergencias y cada uno de sus miembros ante el inicio de una situación de emergencia, procediendo por el Nivel de respuesta I, que hace referencia a la respuesta con los recursos que cuenta la empresa.

NIVEL DE RESPUESTA



Ilustración 2. Nivel de Respuesta

- **Nivel de respuesta I:** es aquel en el cual se puede brindar una respuesta rápida y oportuna en caso de una emergencia y puede ser atendida por el personal de la brigada de emergencia de la empresa y sus recursos, no sobrepasa la capacidad de respuesta propia.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

- **Nivel de respuesta II:** nivel de emergencia en el cual la capacidad inicial de respuesta de la brigada ha sido superada y se requiere el apoyo de otras brigadas y recursos adicionales como organismos de socorro y autoridades.
- **Nivel de respuesta III:** aquel que ha superado la capacidad de la brigada de la empresa en su etapa inicial, el apoyo de los organismos de socorro y se debe acudir a la instancia del Comité Local de Gestión de Riesgo de Desastre para el control y/o atención de la emergencia.

8.4.1.1 Comité de Emergencias:

Conformado por la parte administrativa de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS** este comité será quien maneje administrativamente todo el Plan de Emergencia y tome las máximas decisiones en el momento de una emergencia.

Este comité estará conformado por las siguientes personas en su orden:

Nombre	Cargo	Rol dentro de una Emergencia
Diego Díaz	Coordinador Logística	Coordinador de emergencias
Doris Bernal	Coordinador SST	Comunicación y Logística
Julio Reyes	Supervisor en obra	Lider de brigadas

Tabla 9. Conformación de comité de emergencias

8.4.1.2 Brigada de Emergencias

Una brigada de emergencias es un grupo de personas capacitadas, entrenadas y dotadas para afrontar una emergencia que se presente al interior de la empresa o que pueda afectar su normal desempeño, se cuenta con personal capacitado y entrenado para controlar y mitigar los efectos en caso de:

- Primeros Auxilios
- Control de fuego
- Evacuación

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

8.4.1.3 Descripción de roles y funciones en caso de emergencias:

	ANTES DE LA EMERGENCIA	DURANTE LA EMERGENCIA	DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
COORDINADOR DE EMERGENCIAS	Aprobación de procedimientos y planes de Simulacros. Participar en reuniones y capacitaciones. Dar apoyo administrativo y estratégico del Plan de Emergencia. Aprobación de los procedimientos de emergencia.	Coordinación general de las tareas para controlar la emergencia según prioridades. Enlace entre Grupos de respuesta en el sitio y el puesto de mando.	Coordinar actividades de recuperación, y reacondicionamiento de la operación. Participar en la evaluación de la emergencia. Hacer informe general de la situación. Hacer la evaluación de la emergencia.
BRIGADAS	Participar en capacitación y simulacros. Reporte de condiciones especiales. Inspección periódica de equipos de emergencia.	Soporte a la evacuación de la oficina. Atención de heridos. Control de la emergencia hasta donde su seguridad no se exponga. Conservación de bienes, hasta donde su seguridad no se exponga.	Al regresar a su área evaluar las condiciones de seguridad y reportarlas. Participar en la evaluación del evento. Verificación del estado final de los equipos de protección. Reacondicionamiento de equipos y áreas
		Guiar a acompañar los usuarios hacia el sitio de reunión. Verificación de listados y conteo de las personas en el sitio de reunión. Mantener al grupo junto hasta recibir otra orden.	

8.5 Autoridades y Entidades de apoyo

Corresponde a las entidades que brindan apoyo en el control de una emergencia, tal como los Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía Nacional, entre otros. Para facilitar la actuación de estas entidades, es necesario que ellas sean involucradas desde el proceso de establecimiento e implementación del Plan en la empresa.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

8.6 Plan de ayuda mutua

Un plan de ayuda mutua se entiende como la asociación que se constituye entre organizaciones de un mismo sector geográfico, con el ánimo de prestar una colaboración en casos de emergencia, y en condiciones normales desarrolla planes de capacitación conjuntos e intercambio de experiencias.

El Decreto 1072 de 2015, libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 en su **artículo 2.2.4.6.25 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo** Prevención, preparación y respuesta ante emergencias establece:

La empresa debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que considere como mínimo, los siguientes aspectos:

Numeral 13: Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la empresa.

Considerando la ubicación de la empresa se hará el contacto con las empresas aledañas para establecer un plan de ayuda mutua, para lo cual, se deberá contar con la aprobación de las partes administrativas de las empresas y se incluirá:

- Alcance del plan de ayuda mutua
- Recursos humanos.
- Recursos físicos para emergencias.

8.7 Simulacros

Para complementar el entrenamiento y preparación ante emergencias, la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS**, en sus instalaciones ubicadas en Yopal (Casanare), realiza por lo menos un simulacro anual

9 Planos de evacuación

La empresa cuenta con los planos de las instalaciones impresos, en ellos se podrán observar las rutas de evacuación, ubicación de elementos de emergencia y demás información necesaria para informar claramente sobre el proceso de evacuación.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

para así poner a prueba los conocimientos y el nivel de respuesta del personal.

En estos simulacros se evaluará la respuesta de los brigadistas, funcionarios, recursos, plan de ayuda mutua, apoyo de organismos de socorro y autoridades para efectos de detectar oportunidades de mejora y plantear planes de acción, los cuales ayudarán a detectar nuevas necesidades, y así actualizar el presente Plan.

De cada simulacro que se realice se debe elaborar un informe en el que se consignen los hallazgos, fortalezas y opciones de mejora en la atención y respuesta a emergencias.

- **Consideraciones de seguridad para la realización de simulacros:**

Debido a que los simulacros de emergencias requieren la participación de todos los funcionarios de la empresa, en su realización se deben tomar todas las precauciones que se consideren necesarias, como:

- Establecer vigilancia en los sitios estratégicos dentro y fuera de las instalaciones.
- Dar aviso previo a vecinos a las instalaciones.
- Proveer ayudas a las personas con algún tipo de impedimento.
- Los sitios con usuarios, como oficinas deben ser notificados, antes y durante el ejercicio, de la naturaleza de la práctica.
- Debe avisarse a las autoridades competentes de la zona, de ser necesario.

- **Alarma**

Teniendo en cuenta el tamaño de las instalaciones, la empresa cuenta con dos (silbatos) de alarma sonora.

Ubicados de la siguiente manera

- En el primer nivel: escritorio de gestión humana
- Segundo nivel: pasillo entre las oficinas de proyecto y contabilidad

- **Punto de Encuentro y Rutas de Evacuación**

El punto de encuentro o lugar de reunión en caso de una situación de emergencia que requiera la evacuación del personal será de acuerdo a como está establecido en el plano

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

El personal y visitantes se dirigirán por el pasillo hacia la entrada de la empresa donde está ubicado el punto de encuentro.

Una vez que las personas lleguen al punto de encuentro se procederá a realizar el conteo del personal el cual es verificado por listados que se encuentren consignados en el registro de ingreso por los brigadistas o coordinadores de evacuación, en caso de novedades estas se deben de reportar al líder de emergencias.

Las características principales para óptimos puntos de encuentro o reunión son:


- No atravesar vías públicas principales.
- Ser un lugar alejado de la o las fuentes de peligro, de tal forma que no permita la exposición posterior a la emergencia.
- Ser lo suficientemente amplio para albergar a todas las personas evacuadas.
- Ser seguro, libre de riesgos
- Ser lo más próximo posible al lugar de trabajo para tener control en el ingreso a las instalaciones.

En la mayoría de los casos no todas estas condiciones se pueden dar juntas, para los Puntos de Encuentro, por lo que se debe optar por los sitios que cumplan la mayor cantidad de ellas.

En Caso de ser necesario los funcionarios, usuarios y contratistas deberán desplazarse hacia una zona más alejada, se debe de ofrecer seguridad con las instalaciones y estar atentos a las indicaciones del líder de emergencias quien hará los contactos con los organismos de socorro o autoridades para proceder de manera segura.

Para cada proyecto se pondrá la identificación del punto de encuentro y en las respectivas inducciones se dará a conocer al personal de obra

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023



- Plano

9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE EMERGENCIA

9.1 Identificación de Amenazas

Ver Anexo 1. Análisis de vulnerabilidad

9.2 Análisis de la vulnerabilidad

Ver Anexo 1. Análisis de vulnerabilidad

9.3 Planes de acción

Los siguientes son los planes de acción en la empresa, los cuales muestran el esquema a usar durante el funcionamiento normal del lugar, en caso de emergencia; antes, durante y después de la emergencia, teniendo en cuenta el análisis de riesgo, los medios y recursos de autoprotección disponibles. Están orientados a: plan de seguridad, plan de atención médica y primeros auxilios, plan contra incendios, plan de evacuación, plan de información pública.

9.3.1. Plan de atención médica y primeros auxilios

 SYNERGIA <small>Construcciones e Ingeniería</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

PLAN DE ACCIÓN		Atención médica y primeros auxilios	
COORDINACIÓN		Líder de Primeros Auxilios	
CARGO		Supervisor SST	
FUNCIONES EN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD		FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA	
Reconocimiento de hospitales y clínicas cercanas a la empresa. Dotación permanente del botiquín de primeros auxilios de la empresa y verificación de elementos, necesarios.	de	ANTES	Capacitación en primeros auxilios al personal que pertenece a la brigada de emergencia. Dotación y verificación de botiquines de primeros auxilios.
		DURANTE	Atención en primeros auxilios de acuerdo a los parámetros establecidos a víctimas de un accidente o enfermedad repentina. Remisión de pacientes en ambulancias (si la situación del paciente lo requiere).
		DESPUÉS	Reacondicionamiento y/o reposición de botiquines y/o elementos de primeros auxilios usados durante la atención. Información sobre personas atendidas y remitidas. Evaluación de las actividades realizadas.
SEGUIMIENTO Y CONTROL		CAPACITACIÓN	
Cada tres meses se debe validar el contenido de los botiquines y elementos para brindar primeros auxilios.		La capacitación y orientación son responsabilidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa	
RECURSOS		Botiquín de primeros auxilios.	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

9.3.2 Plan contra Incendios

PLAN DE ACCIÓN		Contra incendios
COORDINACIÓN	Supervisor SST	
CELULAR No.	31	
FUNCIONES EN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD	FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA	
<p>Mantenimiento preventivo de extintores portátiles de oficina.</p> <p>Mantenimiento preventivo a instalaciones eléctricas.</p> <p>Inspecciones mensuales a extintores de la oficina.</p>	ANTES	<p>Mantenimiento a equipos de atención de emergencias por fuego.</p> <p>Ubicación estratégica de extintores, generando su fácil acceso.</p>
	DURANTE	<p>Facilitar la evacuación de las personas en caso de fuego.</p> <p>Utilizar el extintor más cercano de acuerdo al tipo de fuego generado, siempre y cuando no se exponga la integridad personal de los brigadistas.</p> <p>Activación del sistema de emergencia a los bomberos.</p>
	DESPUÉS	<p>Inventario de recursos usados en la emergencia para ser repuestos.</p> <p>Reacondicionamiento del lugar dependiendo los daños generados por la emergencia.</p> <p>Informe del evento.</p>
SEGUIMIENTO Y CONTROL	CAPACITACIÓN	
Registros de mantenimientos preventivos a extintores, realizados por personal especializado en el tema.	En manejo de extintores	
RECURSOS	Extintores portátiles distribuidos de acuerdo al tipo de riesgo.	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

9.3.3 Plan de evacuación

NOMBRE DEL COORDINADOR:	CARGO	
OBJETIVOS: <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una rápida detección y un adecuado reporte de cualquier tipo de amenaza que pueda poner en peligro la integridad de las personas. • Frente a la detección de una amenaza, garantizar una rápida voz de alarma que permita dar a conocer de manera inmediata y uniforme a todo el personal de la empresa la necesidad de evacuar. • Suministrar una metodología rápida y confiable de verificación en los sitios de reunión del número de personas evacuadas y si todos los ocupantes lograron salir de él, en su defecto poder tener un registro de personas desaparecidas o afectadas por el siniestro. • Prestar Primeros auxilios a personas lesionadas o súbitamente enfermas, que lo requieran. • Intentar un control inmediato, provisional y adecuado de la Emergencia, siempre y cuando esto no represente peligro para la integridad de las personas. • Mantener un adecuado reporte informativo a funcionarios y Comunidad en general acerca de la situación ocurrida y personas afectadas. 		
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Para el desarrollo de la evacuación, se debe contar con el apoyo del brigadista, quien orienta a las personas al punto de encuentro y hace la verificación de evacuados de la empresa		
Alarma[J4]: Silbato		
Rutas de escape: Una ruta de salida (Es la única existente para ingreso y salida, debido al tamaño de la oficina)		
Sitios de reunión: Existe un punto de encuentro [J5]: SALIENDO DE LA OFICINA AL FRENTE SE ENCUENTRA UNA ZONA VERDE.		
PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN	PROCEDIMIENTOS OCUPANTES	
Siempre que se dé la voz de alarma, es necesario que todas las personas inicien la evacuación, puede que se trate de un simulacro, pero es necesario tomar la	Si suena la alarma o se da la orden de evacuar, salir a través de las rutas hasta el punto de encuentro.	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

situación como si fuese real.

Los funcionarios deben orientar a los usuarios hacia las salidas y el punto de encuentro. Estarán pendientes de brindar ayuda a quien lo requiera.

El coordinador de la empresa debe ser informado de la situación, para iniciar la toma de decisiones frente al tema.

CAPACITACIÓN

Los funcionarios deben tener claros los conocimientos referentes a evacuación, por medio de entrenamiento presencial o plegable del tema.

SUPERVISIÓN Y AUDITORIAS

Las actividades propias de seguimiento están a cargo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

1.1. Criterios de Protección o Evacuación por Tipo de Amenaza

AMENAZA	PROCEDIMIENTO		CALIFICACIÓN	COLOR
1. Incendio o emergencias relacionadas con humo.	DURANTE: Conocer salidas de emergencia definidas.	DESPUÉS: Evacuación total e inmediata de las instalaciones, activación de la brigada de contraincendios	Posible	
2. Sismo, terremoto	DURANTE: Todas las personas deben protegerse inicialmente lejos de ventanas, bajo o cerca de superficies fuertes, lejos de objetos que puedan golpear o caer.	DESPUÉS: Evacuar las instalaciones que no sean estructuralmente seguras para las personas.	Posible	
3. Atentados, terrorismo o robos	DURANTE: Mantener calma y no generar alguna reacción que involucre	DESPUÉS: Dar aviso de inmediato al encargado del área y apoyo externo y	Posible	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

	el bienestar y vida del personal.	evacuar de manera cuidadosa el área.		
4. Accidentes laborales	DURANTE: Dar aviso de inmediato al supervisor de SST y llamar a las unidades de apoyo externo en caso de urgencia.	DESPUÉS: Recolecta de información del accidente, asegurar el área de trabajo y evacuación y cierre de espacio laboral.	Posible	

CONCEPTO	SIGNIFICADO	COLOR
POSIBLE	Fenómeno que puede suceder o que es factible su ocurrencia y del que no existen razones históricas, ni científicas para decir que no sucederá. Se identifica con color verde.	
PROBABLE	Fenómeno esperado, del cual existen razones o argumentos técnicos, científicos y antecedentes para creer que sucederá. Se identifica con color amarillo.	
INMINENTE	Fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir. Se identifica con color rojo.	

1.2. Plan de información pública

PLAN DE ACCIÓN		Información pública. Comunicaciones.
COORDINACIÓN		DORIS BERNAL
CARGO		COORD. SST
FUNCIONES EN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD		FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIA
Se debe tener informado a los usuarios que deben hacer por tipo de evento. Entrega de plegable en lo posible.	ANTES	Entrega de información de evacuación a funcionarios de evacuación, en donde se diligencia rutas de salida y punto de encuentro de la empresa. Asignación del pito de emergencias.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

	DURANTE	Información a familiares y si es el caso a medios de comunicación de: personas evacuadas, remitidas y/o atendidas durante la emergencia, o personas (niños, ancianos, o con limitaciones que se encuentren afectados)
	DESPUÉS	Información a funcionarios y visitantes en el punto de encuentro sobre la situación que se esté presentando. Informe consolidado de personas evacuadas, atendidas durante la situación de emergencia.
SEGUIMIENTO Y CONTROL		Capacitación
El plan de información se verificará cada año y se realizarán los ajustes pertinentes a que se tenga lugar.		Recordar constantemente la aplicación del folleto de evacuación.
RECURSOS		Bases de datos con el listado de personas evacuadas Formatos de remisión de pacientes

10. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Se contará con un plan de capacitación y entrenamiento continuo dirigido tanto al personal involucrado en el Plan, el responsable de la atención de emergencias, como a todas las personas que no actúan directamente en la respuesta y que hacen parte de la empresa.

Las capacitaciones están orientadas a todo nivel de tal manera que se tiene en cuenta:

- Capacitación brigadistas de emergencia.
- Primeros auxilios básicos, manejo de extintores portátiles, evacuación y rescate
- Sistema Comando de Incidentes.
- Capacitación al Comité de emergencia: en la estructura y organización para emergencias, conocimiento del plan de emergencias y toma de decisiones.

11. AUDITORIA DEL PLAN DE EMERGENCIAS.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

La auditoría es el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar hasta qué punto cumple las políticas, procedimientos o requisitos de referencia del Plan de Emergencia.

La Auditoría al plan de emergencia se realizará anualmente por parte del encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). Los aspectos que se obtienen de las auditorías son productos para la actualización del Plan de Emergencia.

12. ACTUALIZACIÓN

Posterior a la implementación o a la auditoría del Plan de Emergencias, este puede estar sujeto a modificaciones o cambios, proceso que debe ser ejecutado en forma continua.

La actualización deberá realizarse periódicamente o cuando se presente un cambio que signifique un proceso de reajuste al documento en los aspectos principales del Plan y se deberá informar a todos los funcionarios de los cambios correspondientes.

13. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS (PON's)


Los PON's son la base para la realización de tareas específicas y determinantes durante la Emergencia. Están orientados por actividades operativas específicas en Emergencia y define el objetivo particular de cada uno, quienes participan y los responsables de su ejecución.

A continuación, relacionamos los PON's aplicables a las posibles emergencias que se pueden presentar en las instalaciones:


1. Procedimiento operativo normalizado de incendio.
2. Procedimiento operativo normalizado de evacuación general.
3. Procedimiento operativo normalizado de manejo de lesionados.
4. Procedimiento operativo normalizado para sismos.
5. Procedimiento operativo normalizado para robos o hurtos.

PROCEDIMIENTO DURANTE INCENDIO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023




1.1.1 Procedimiento operativo normalizado para evacuación general



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

	7	Dirigirse al Punto de Encuentro, acatando las instrucciones de los brigadistas.	Personal, brigadistas, usuarios, terceros, líder de emergencias
	8	En el Punto de Encuentro reunirse con sus compañeros de área y usuarios, realizar el conteo e informe de novedades, anomalías o inconvenientes al Brigadista o líder de emergencias. Permanecer en el Punto de Encuentro hasta recibir una orden diferente.	Personal, brigadistas, usuarios, líder de emergencias, terceros
	9	Notificar al área SST para seguir las instrucciones dadas por la coordinadora.	Brigadistas
	10	Elaborar una valoración física de las instalaciones, y si ésta es segura ordene el ingreso de las personas a las mismas, elaborar informe.	Líder de emergencias, autoridades, cuerpos de socorro

Procedimiento operativo normalizado para manejo de lesionados




	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

6.	Una vez se haya controlado la emergencia se procede a realizar el reporte si lo amerita, la investigación si lo amerita y las labores de recuperación.	Comité de emergencias área SST
----	--	-----------------------------------

1.1.2


1.1.3 Procedimiento operativo normalizado para sismo



	<p>afectaciones del proceso para determinar el nivel de seguridad de estas para verificar la conveniencia de retomar procesos por parte del personal evacuado.</p> <p>El líder de emergencias reportará al Comité de emergencias lo observado. El Comité de emergencias será quien dará la instrucción de retomar procesos. Si las condiciones de seguridad no están dadas para retomar labores, el Comité de emergencias establecerá las acciones a seguir.</p>	Organismos de socorro
	<p>7. Una vez se haya controlado la emergencia y se establezca que es seguro retomar procesos, se procede a realizar el reporte, la investigación y las labores de recuperación (reposición, ubicación y limpieza de equipos usados para el control de la emergencia) y continuidad de los procesos.</p>	Brigadistas, Líder de emergencias, Comité de emergencias.

Procedimiento operativo normalizado en caso de robo o asalto

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

DESCRIPCION	RESPONSABLES
1. Mantener la calma y no realizar ningún acto imprudente que pueda poner en peligro la vida e integridad de las personas presentes.	Todo el personal.
2. Evite discutir con los delincuentes. No debe provocarlos ni realizar movimientos que puedan generar reacciones agresivas o peligrosas.	Todo el personal.
3. Procure observar cualquier detalle que pueda ayudar a las autoridades a identificar a los asaltantes y a conducir las investigaciones. Y en caso de haber heridos ejecutar el PON de atención de lesionados.	Brigadista, líder de emergencias.
4. Activar el sistema de alarma con el fin de dar aviso a las autoridades de la ocurrencia de los hechos delictivos sin colocar en riesgo la vida e integridad de las personas presentes en el asalto.	Personal y ayuda externa.
5. Observe la dirección en que huyen, descripción y en lo posible, la placa de los vehículos utilizados.	Personal y ayuda externa.
6. Cumpla las instrucciones del personal del comité de emergencias y ejecute el PON de evacuación y notifique al área de SST.	Brigadista, líder de emergencias.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

8.6.5. REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		CÓDIGO: FOR-RH-011
	FORMATO DE QUEJAS Y RECLAMOS		VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISIÓN: 09-01-2023
FECHA		NOMBRE:	
CEDULA:		DIRECCION:	TELEFONO:
MOTIVO DE LA QUEJA Y/O RECLAMO:			
1. CALIDAD DEL PRODUCTO		2. MEDIO AMBIENTE	
3. ES AFECTADO POR LAS OBRAS		4. OTROS	
HAGA UN RELATO DE LOS HECHOS:			
ANEXA ALGUN DOCUMENTO: SI NO CUAL:			
AGRADECEMOS SUS OBSERVACIONES, SERAN ATENDIDAS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE ¡GRACIAS!			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		CÓDIGO: FOR-RH-011
	FORMATO DE QUEJAS Y RECLAMOS		VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISIÓN: 09-01-2023
FECHA		NOMBRE:	
CEDULA:		DIRECCION:	TELEFONO:
MOTIVO DE LA QUEJA Y/O RECLAMO:			
1. CALIDAD DEL PRODUCTO		2. MEDIO AMBIENTE	
3. ES AFECTADO POR LAS OBRAS		4. OTROS	
HAGA UN RELATO DE LOS HECHOS:			
ANEXA ALGUN DOCUMENTO: SI NO CUAL:			
AGRADECEMOS SUS OBSERVACIONES, SERAN ATENDIDAS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE ¡GRACIAS!			