ACTA:	6		
No. CONTRATO:	340 DE 2023	**No. CONVENIO:**	
OBJETO:	"OPERAR LA RED DE MONITOREO AMBIENTAL DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO DEL VALLE DE ABURRÁ - REDRÍO"		
CONTRATISTA / EJECUTOR:	SERVICIOS HIDROGEOLÓGICOS INTEGRALES SAS – SHI SAS		
NIT:	900.407.159-5		
LOCALIZACION:	Municipio de Medellín		
ENTIDAD QUE RECIBE:	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		
NIT:	890.984.423-3		
PLAZO:	Cuatro (4) meses y quince (15) días	**FECHA ENTREGA:**	

El día 24 de abril de 2024, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá de la ciudad de Medellín, se reunieron la Señora **SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS,** supervisora del Contrato 340 de 2023 y **MARIA VICTORIA VELEZ OTALVARO** Coordinadora del contrato por parte de la empresa SERVICIOS HIDROGEOLÓGICOS INTEGRALES SAS – SHI SAS, con el fin de entregar al AMVA los siguientes bienes objeto del contrato:

LISTADO DEL BIEN (ES) OBJETO DE ENTREGA:

Los bienes aquí relacionados fueron objeto de revisión en la supervisión del Área Metropolitana y SERVICIOS HIDROGEOLÓGICOS INTEGRALES SAS – SHI SAS como operador del proyecto, para validar su estado, y los cuales estarán bajo custodia del AMVA.

CANT.	BIEN	PLACA
3	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: Rollos de mangueras PVC ½" y ¾" el cual contiene: • 1 rollo de 100 metros manguera PVC ½ " con refuerzo interno • 2 rollos de 50 metros mangueras PVC ¾ " con refuerzo interno OBSERVACIÓN: En buen estado y funcional (nuevas)	N/A
1	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: 1 Rollo de 1000 metros de guaya de 1/6" OBSERVACIÓN: En buen estado y funcional (nuevas)	N/A
1	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: 1 caja con 150 mosquetones, cáncamos y casquillos de 1/6" OBSERVACIÓN: En buen estado y funcional (nuevas)	N/A
11	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: Soluciones de verificación • 1 unidad solución de pH 4.00 marca HANNA • 1 unidad solución de pH 7.00 marca HANNA • 1 unidad solución de pH 10.00 marca HANNA • 1 unidad solución de conductividad 1413 marca HANNA	N/A

Powered by CamScanner

CANT.	BIEN	PLACA
	• 1 unidad solución de conductividad 84 marca HANNA • 1 unidad solución de ORP 240 mV marca HANNA • 1 unidad solución de ORP 470 mV marca HANNA • 1 unidad solución de limpieza electrodos marca HANNA • 1 unidad solución de almacenamiento de electrodos marca HANNA • 1 unidad solución de KCL marca HANNA • 1 unidad solución de 4000 FNU marca WTW OBSERVACIÓN: 11 unidades de soluciones de verificaciones en buen estado (nuevas)	
1	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: 1 Electrodo ORP OBSERVACIÓN: En buen estado y funcional (nueva) Serial: C240320044	N/A
1	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: 1 Electrodo ORP OBSERVACIÓN: En buen estado y funcional (nueva) Serial: C240320063	N/A
1	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: 1 Electrodo ORP OBSERVACIÓN: En buen estado y funcional (nueva) Serial: C240320053	N/A
1	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: 1 Electrodo ORP OBSERVACIÓN: En buen estado y funcional (nueva) Serial: C240320065	N/A
1	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: 1 Electrodo pH OBSERVACIÓN: En buen estado y funcional (nueva) Serial. A240304054	N/A
1	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: 1 Electrodo pH OBSERVACIÓN: En buen estado y funcional (nueva) Serial: A240311021	N/A
1	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: 1 Electrodo pH OBSERVACIÓN: En buen estado y funcional (nueva) Serial: A240311041	N/A
1	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: 1 Electrodo pH OBSERVACIÓN: En buen estado y funcional (nueva) Serial: C240311037	N/A
4	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: 4 Membranas de Oxígeno disuelto OBSERVACIÓN: En buen estado y funcional (nuevas)	N/A
2	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: 2 Pimpinas de 20 litros de refrigerante-lubricante para las Bombas peristálticas marca BOSHMEC. OBSERVACIÓN:	N/A

Powered by CamScanner

CANT.	BIEN	PLACA
	En buen estado (nueva)	
11	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: 11 mangueras para las Bombas peristálticas MARCA BOSHMEC OBSERVACIÓN: En buen estado y funcional (nuevas)	N/A
5	UBICACIÓN: Parque de las aguas ELEMENTO O BIEN: 5 mangueras Rotho PSF2 NN OBSERVACIÓN: En buen estado y funcional (nuevas)	N/A

Los bienes aquí relacionados, serán almacenados en los lugares señalados y en las condiciones de seguridad, a fin de generar las condiciones adecuadas para su óptima operación y funcionamiento, tal como lo establece en el contrato 340 de 2023.

Para constancia firman las personas que intervienen,

ACTA DE ENTREGA DE BIENES	
SARA LIZETH SALAMANCA Supervisora del contrato 340 de 2023 Área Metropolitana del Valle de Aburrá	**MARIA VICTORIA VELEZ OTALVARO** Coordinación proyecto RedRío Contrato 340 de 2022

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual No 340 de 2023

Powered by CamScanner