

|                                                                                                                            |                                   |                                                                                                 |                                                                                                |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|  <b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b> | <b>SECRETARÍA DE<br/>AMBIENTE</b> |  <b>BOGOTÁ</b> | <b>EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>                                                       |  |            |
|                                                                                                                            |                                   |                                                                                                 | <b>Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP</b> |  |            |
|                                                                                                                            |                                   |                                                                                                 | Código: PM04-PR88-M2                                                                           |  | Versión: 3 |

## DATOS GENERALES

| COMPONENTE DE LA EEP | QUEBRADA ZANJÓN DE LA ESTRELLA |                   |                |         |             |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|
| DIRECCIÓN            | CALLE 75 SUR 18R-32            | LOCALIDAD         | CIUDAD BOLIVAR | BARRIO  | LA ESTRELLA |
| RADICADO DE ENTRADA  | N/A                            | FECHA DE RADICADO | N/A            | PROCESO | N/A         |
| FECHA DE LA VISITA   | 22/06/2024                     | HORA DE INICIO    | 2:00PM         |         |             |
| AUTORIDAD COMPETENTE | SDA                            | EXPEDIENTE N°     | N/A            |         |             |

## 1- MOTIVO DE LA VISITA

Realizar visitas para efectuar control y seguimiento a la Estructura Ecológica Principal (EEP) de los cuerpos de agua establecidos para Inspección, Vigilancia y Control en la Localidad de Ciudad Bolívar.

## 2- SITUACIONES ENCONTRADAS

|                                                                                                                  | C | I | NA | DESCRIPCIÓN                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos                                            |   | X |    | Durante la visita, se evidenció la presencia de bolsas en el interior de la quebrada.            |
| La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos. |   | X |    | Se encontraron residuos sólidos en el Área de Protección o Conservación adyacente a la Quebrada. |
| La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad                                         |   |   | X  | NO APLICA                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |  |  | <b>EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | <b>Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP</b> |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | Código: PM04-PR88-M2                                                                           | Versión: 3 |

|                                                                                                             |   |   |   |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiental Competente                                                                                        |   |   |   |                                                                                             |
| Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER – SDA    |   |   | X | No se evidenciaron descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua.                            |
| El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos     | X |   |   | No se detectaron derrames de hidrocarburos ni compuestos químicos a lo largo del recorrido. |
| El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros )      | X |   |   | No se evidenciaron afectaciones en el suelos, como compactación o excavación.               |
| El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras) |   | X |   | Se evidenciaron algunos escombros como residuos de construcción y demolición.               |
| El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado                                          |   |   | X | No se evidenciaron obras en el momento del recorrido.                                       |
| Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT              |   |   | X | No se evidenciaron los mojones correspondientes.                                            |
| La EEP se encuentra libre de endurecimientos.                                                               | X |   |   | No se evidencio ningún endurecimiento.                                                      |
| El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva         | X |   |   | No se evidencio actividades diferentes a las de recreación pasiva                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |  |  | <b>EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | <b>Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP</b> |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | Código: PM04-PR88-M2                                                                           | Versión: 3 |

**NORMATIVIDAD:** Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. Decreto 190 de 2004. Plan de Ordenamiento Territorial Decreto Nacional 1541 de 1978 uso de las aguas no marítimas, Decreto Nacional 1594 de 1984 usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, Resolución 362 de 2003 prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía de Bogotá, Resolución 3956 de 2009 norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital Ley 299 de 1996 protección a la flora Colombiana, Decreto Nacional 1791 de 1996 régimen de aprovechamiento forestal. Acuerdo 327 de 2008 normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y Ley 1333 de 2009 procedimiento sancionatorio Ambiental.

|                                                                                     | SI | NO | N.A. | DESCRIPCIÓN                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------|
| Se evidencian especies Ferales                                                      |    | X  |      | No se detectó la presencia de especies ferales.                    |
| Se evidencian procesos de eutroficación                                             |    | X  |      | No se identificaron procesos de eutroficación.                     |
| Se evidencia presencia de habitantes de calle                                       |    | X  |      | No se constató la presencia de habitantes de calle.                |
| Se evidencia pastoreo de semovientes                                                |    | X  |      | No se observó pastoreo de semovientes.                             |
| Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico                              |    | X  |      | No se encontraron captaciones ilegales del recurso hídrico.        |
| Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas |    | X  |      | No se registraron descargas de aguas residuales al cuerpo de agua. |
| Se evidencian quemaduras a cielo abierto                                            |    | X  |      | No se observó cerramiento de delimitación.                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | <b>EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP</b> |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Código: PM04-PR88-M2                                                                           | Versión: 3 |

|                                                                                        |   |  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------|
|                                                                                        |   |  |                                                |
| La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones                 | X |  | No se observó fauna en los sectores visitados. |
| Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB | X |  | No se observó cerramiento de delimitación.     |

### CONSIDERACIONES FINALES

Durante la excursión llevada a cabo el sábado 22 de junio de 2024, se visitó la quebrada conocida como Zanjón de la Estrella. Durante la observación, se constató que el caudal del agua se encuentra en condiciones óptimas. Sin embargo, se notaron residuos como bolsas plásticas y escombros de construcción y demolición a lo largo de uno de los costados de la quebrada.

|         | VISITA ATENDIDA POR |  | PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA                                                           |
|---------|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE  |                     |  | WALTER PORTILLA                                                                       |
| CARGO   |                     |  | CONTRATISTA                                                                           |
| EMPRESA |                     |  | SCASP-SDA                                                                             |
| FIRMA   |                     |  |  |

### Control de Cambios



| Versión | Descripción de la Modificación                                                                                                                                                           | Fecha                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2       | Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato. | Radicado No.<br>2018IE212764 de<br>septiembre 11 de 2018 |

|                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C. | <br>SECRETARÍA DE<br>AMBIENTE | <br>BOGOTÁ | <b>EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>                                                       |            |
|                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                             | <b>Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP</b> |            |
|                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                             | Código: PM04-PR88-M2                                                                           | Versión: 3 |

|   |                                                                                                                                       |                                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3 | Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. | Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|



|                                                                                                                       |  |  |                                                                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C. |  |  | <b>EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>                                                       |            |
|                                                                                                                       |  |  | <b>Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP</b> |            |
|                                                                                                                       |  |  | Código: PM04-PR88-M2                                                                           | Versión: 3 |



|                                                                                                                       |  |  |                                                                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C. |  |  | <b>EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>                                                       |            |
|                                                                                                                       |  |  | <b>Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP</b> |            |
|                                                                                                                       |  |  | Código: PM04-PR88-M2                                                                           | Versión: 3 |

