Juan Guillermo Gamba Hincapie

De: Juan Manuel Mayorga Rivera
Enviado el: martes, 11 de mayo de 2021 9:29 a. m.
Para: Juan Guillermo Gamba Hincapie
Asunto: RV: Daño en Auditorio 2

Buenos días
Juan Guillermo gamba
Subdirección Gestión de Operaciones

Reenvió correo del personal de auditorios con una imagen de filtración sobre fachada.

De este caso se puede solicitar garantía al contratista de fachadas????

Cordialmente.



ARQ. JUAN MANUEL MAYORGA RIVERA
Subdirección de Gestión de Operaciones
Profesional Universitario
jmayorgar@minsalud.gov.co
Tel: 3305000 ext. 6023.
Carrera 13 No. 32 – 76. Bogotá, D. C.

De: Adolfo adarve Garcia
Enviado el: martes, 11 de mayo de 2021 8:20 a. m.
Para: Juan Manuel Mayorga Rivera <jmayorgar@Minsalud.gov.co>
Asunto: RV: Daño en Auditorio 2

Arquitecto buenos días:

Respetuosamente le reenvìo esta solicitud de nuestros colaboradores de los auditorios.

Gracias por su atención

Cordial saludo

CARLOS ADOLFO GARCÍA ADARVE
Técnico Administrativo
Tel: 3305000 ext. 6105
Grupo de Servicios de Apoyo Logístico
Subdirección Administrativa
Carrera 13 No. 32 – 76. Bogotá, D. C.
www.minsalud.gov.co

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo.

De: salonespiso4
Enviado el: lunes, 10 de mayo de 2021 11:58 a. m.
Para: Adolfo adarve Garcia <aadarve@minsalud.gov.co>
CC: Miguel Angel Quiroga Ruiz <mquiroga@minsalud.gov.co>
Asunto: Daño en Auditorio 2

Buenos días

Sr. Adolfo Adarve Garcia

La presente es para reportarle el daño que se presenta en la sala 2 en una de las ventanas del Auditorio, esto ocasiona que cuando llueve se filtra el agua, perjudicando la alfombra.

Adjunto envío foto del daño, quedo atento a cualquier instrucción.



Cordialmente:

Harrison Marin Charry
Soporte Auditorios
Piso 4 - Extensión: 4000

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo.