Juan Guillermo Gamba Hincapie

De: Martha Ruby Narváez <mnarvaez.25@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 30 de octubre de 2020 10:13 a. m.
Para: Juan Guillermo Gamba Hincapie; Juan Manuel Mayorga Rivera
CC: Mantenimiento General; Martha Narvaez
Asunto: Re: Filtración Agua Techo Baño Damas DT Bogots

Buenos días , es importante revisar el aire de la territorial , favor reunirse con los señores de mantenimiento de min trabajo y hacer la verificación y dejar constancia para saber cuál es el origen de la filtración , gracias .

Arq. Martha Ruby Narváez Otero
Subdirectora
Subdirección Gestión de Operaciones
Ministerio de Salud y Protección Social
mnarvaez@minsalud.gov.co
mnarvaez.25@hotmail.com
Carrera 13 No. 32-76
Bogotá, D.C.

De: Juan Guillermo Gamba Hincapie <jgamba@Minsalud.gov.co>
Enviado: Friday, October 30, 2020 9:27:31 AM
Para: Juan Manuel Mayorga Rivera <jmayorgar@Minsalud.gov.co>
Cc: Mantenimiento General <mantenimientoL@Minsalud.gov.co>; Martha Narvaez <mnarvaez@minsalud.gov.co>; Martha Narvaez <mnarvaez.25@hotmail.com>
Asunto: RV: Filtración Agua Techo Baño Damas DT Bogots

Hola Juan Manuel,

recibí este otro correo de la Territorial,

Hablé con Carlos y me dijo que el subcontratista de aire acondicionado ingresa hoy a revisar los equipos. Le dije que había que revisar muy bien los equipos del ministerio de la terraza del piso 4.

No se donde está ubicado el baño de damas de la territorial. Me parece a mí que después de la revisión de los equipos. Valdría la pena solicitar un ingreso a la territorial, si la arquitecta Martha lo autoriza. Para localizar la filtración y revisar si se trata de un tema de impermeabilización.

Existe el antecedente de un equipo de aire acondicionado tipo casstette que es propiedad de la Territorial, cuyo ducto de ventilación sale a la terraza del piso 4 de la sede central y que carece de una rejilla de protección, que es donde se está presentando la filtración, por que la visita de corrección a las perforaciones de la placa por parte del contratista de Elementos de Protección, ya se realizó.

Quedo atento,

Arq. Juan Guillermo Gamba Hincapié
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión de Operaciones

Ministerio de Salud y Protección Social
PBX (+571) 330 50 00 Ext. 6019
Carrera 13 No. 32-76
Bogotá D.C.

De: Bernardo Dario Toro Restrepo <btoro@mintrabajo.gov.co>
Enviado: jueves, 29 de octubre de 2020 5:09 p.m.
Para: Juan Guillermo Gamba Hincapie; Miguel Angel Quiroga Ruiz; Martha Narvaez
Cc: Diana Esperanza Diaz Barragan; Alix Anidia Gomez Herrera; Natalia Calderon Paez
Asunto: Filtración Agua Techo Baño Damas DT Bogots

Cordial Saludo,
Se acaba de presentar una fuga de agua que está cayendo en el techo del baño de damas de la DT Bogotá.
La persona que estuvo en la DT que nos ganó el vídeo indica que el agua sale del Techo.
El Ministerio de Salud tiene alguna fuga que este filtrando en el piso inferior?
En espera de sus comentarios,
Cordialmente,
Bernardo Darío Toro

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.
Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"