GLOBAL SERVICE MEDICAL S.A.S.

VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO, SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y ASEO.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nombre:	SERICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Teléfono:**	
Dirección:	CALLE 54 No. 10-39	**Reporte No:**	23-001
Ciudad:	BOGOTA	**Fecha:**	15 12 2023

Clase de procedimiento: **Correctivo:** _____ **Preventivo:** X **Otro:**_____

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Equipo:	BALANZA	**Marca:**	ADAM NINBUS	**Modelo:**	NBL214
Serial:	AE9XC83	**Activo:**		**Ubicación:**	PROCESOS QUIMICOS

TRABAJO REALIZADO:

HALLAZGO: equipo fuera de servicio.

CORRECTIVO:

PREVENTIVO:

REVISIÓN LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE:

- **SISTEMA ELECTRONICO:** tarjeta – componentes – contactos – sensores – panel de funciones- membrana – pulsadores – LCD – back light – galgas extensiométricas – tara.
- **PARÁMETROS:** peso.
- **EXTRUCTURA**: cámara - exterior - interior – base - ventanas – niveladores – platillos – aro – resorte- nivel.
- **PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.**


Nota: El equipo queda fuera de servicio, debido a que requiere una clave para entrar al software para programar los modos de funcionamiento

RECOMENDACIONES

El equipo queda con los parámetros establecidos por el fabricante.

REPUESTOS:

N/A

Entregado:		**Recibido:**	
Nombre:	Ing. ALEX ARTURO BLANCO	**Nombre:**	
C.C	79.485.901	**C.C**	
Firma:		**Firma:**	

GLOBAL SERVICE MEDICAL S.A.S.

VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO, SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y ASEO.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nombre:	SERICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Teléfono:**	
Dirección:	CALLE 54 No. 10-39	**Reporte No:**	23-002
Ciudad:	BOGOTA	**Fecha:**	15 12 2023

Clase de procedimiento: **Correctivo:** _____ **Preventivo:** X **Otro:**_____

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Equipo:	BALANZA	**Marca:**	ADAMS	**Modelo:**	EQUINOX NBL214
Serial:	AEAB325	**Activo:**		**Ubicación:**	PROCESOS FUJICOS

TRABAJO REALIZADO:

HALLAZGO:

CORRECTIVO:

PREVENTIVO:

REVISIÓN LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE:

- **SISTEMA ELECTRONICO:** tarjeta – componentes – contactos – sensores – panel de funciones- membrana – pulsadores – LCD – back light – galgas extensiométricas – tara.
- **PARÁMETROS:** peso.
- **EXTRUCTURA**: cámara - exterior - interior – base - ventanas – niveladores – platillos – aro – resorte- nivel.
- **PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.**


Nota: El equipo queda en correcto estado de funcionamiento.

RECOMENDACIONES

El equipo queda con los parámetros establecidos por el fabricante.

REPUESTOS:

N/A

Entregado:		**Recibido:**	
Nombre:	Ing. ALEX ARTURO BLANCO	**Nombre:**	
C.C	79.485.901	**C.C**	
Firma:		**Firma:**	

GLOBAL SERVICE MEDICAL S.A.S.

VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO, SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y ASEO.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nombre:	SERICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Teléfono:**	
Dirección:	CALLE 54 No. 10-39	**Reporte No:**	23-003
Ciudad:	BOGOTA	**Fecha:**	15 12 2023

Clase de procedimiento*:* **Correctivo:** ____ **Preventivo:** X **Otro:**____

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Equipo:	AUTOCLAVE	**Marca:**	TUTTNAUER	**Modelo:**	3850EA
Serial:	2809394	**Activo:**	100171638	**Ubicación:**	PROCESOS QUIMICOS

TRABAJO REALIZADO*:*

HALLAZGO: el sistema de drenaje se encontró colapsado, se encontró sustancia gelatinosa en el tanque – los filtros de aire y agua están contaminados.

CORRECTIVO:

PREVENTIVO:

REVISION LIMPIEZA LUBRICACION Y VERIFICACION DE:

- **SISTEMA ELECTRONICO:** tarjetas – componentes - contactos – sensores - LCD – panel de funciones - back ligth – membrana - pulsadores – temporizador – controlador de temperatura - conexiones - interruptor ON/OF-
- **SISTEMA NEUMATICO:** compresor **-** bombas – válvulas - tubing – conexiones – manómetro.
- **PARAMETROS:** presión – temperatura-
- **ESTRUCTURA:** gabinete - cámara – reservorio - puerta – empaque canastilla – bandejas – niveladores
- **PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:**

Nota: El equipo queda en correcto estado de funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Cambiar filtros internos – usar agua destilada para el llenado del reservorio

REPUESTOS:

N/A

Entregado:		**Recibido:**	
Nombre:	Ing. ALEX ARTURO BLANCO	**Nombre:**	
C.C	79.485.901	**C.C**	
Firma:		**Firma:**	

GLOBAL SERVICE MEDICAL S.A.S.

VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO, SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y ASEO.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nombre:	SERICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Teléfono:**	
Dirección:	CALLE 54 No. 10-39	**Reporte No:**	23-004
Ciudad:	BOGOTA	**Fecha:**	15 12 2023

Clase de procedimiento*:* **Correctivo:** X **Preventivo:** X **Otro:**

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Equipo:	CABINA DE FLUJOLAMINAR	**Marca:**	DWIDS	**Modelo:**	MAX TREAMWLC V 1200
Serial:	0420195156S001	**Activo:**		**Ubicación:**	PROCESOS FUNJICOS

TRABAJO REALIZADO*:*

HALLAZGO:

CORRECTIVO:

PREVENTIVO:

REVISION AJUSTE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE:

- **SISTEMA ELECTRONICO:** tarjeta – componentes – contactos **-** panel de funciones pulsadores- back light– cables – conexiones – toma corriente - motor - ventiladores – aspas - rotor – blower - rotor – lampara germicida – luz blanca - válvulas para aire.
- **SISTEMA MECANICO:** pasadores – anclajes – barrajes **-** tornillos – contrapeso - guaya
- **PARÁMETROS:** flujo de aire –intensidad lumínica – sonido – radiación UV-
- **ESTRUCTURA:** paredes – ventana de paso **–** superficie de trabajo – bandeja - soporte – rodamientos – rejilla – válvulas -base – niveladores.
- **ACCESORIOS:** filtros
- **PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.**

Nota: El equipo queda en funcionamiento. Pendiente instalación de filtros

RECOMENDACIONES

REPUESTOS:

N/A

Entregado:		**Recibido:**	
Nombre:	Ing. ALEX ARTURO BLANCO	**Nombre:**	
C.C	79.485.901	**C.C**	
Firma:		**Firma:**	

GLOBAL SERVICE MEDICAL S.A.S.

VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO, SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y ASEO.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nombre:	SERICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Teléfono:**	
Dirección:	CALLE 54 No. 10-39	**Reporte No:**	23-005
Ciudad:	BOGOTA	**Fecha:**	15 12 2023

Clase de procedimiento*:* **Correctivo:** _____ **Preventivo:** X **Otro:**_____

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Equipo:	CABINA DE EXTRACCION	**Marca:**	ESCO	**Modelo:**	ADC-4C2
Serial:	211-62474	**Activo:**		**Ubicación:**	PROCESOS QUIMICOS

TRABAJO REALIZADO*:*

HALLAZGO: guayas en mal estado – pintura interna mal estado – falta agarradera en la ventana frontal

CORRECTIVO:

PREVENTIVO:

REVISION AJUSTE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE:

- **SISTEMA ELECTRONICO:** tarjeta – componentes – contactos **-** panel de funciones pulsadores- back light– cables – conexiones – toma corriente - motor - ventiladores – aspas - rotor – blower - rotor – lampara germicida – luz blanca - válvulas para aire.
- **SISTEMA MECANICO:** pasadores – anclajes – barrajes **-** tornillos – contrapesos – guayas – poleas.
- **PARÁMETROS:** flujo de aire –intensidad lumínica – sonido – radiación UV-
- **ESTRUCTURA:** paredes – ventana de paso **–** superficie de trabajo – bandeja - soporte – rodamientos – rejilla – válvulas -base – niveladores.
- **ACCESORIOS:** filtros
- **PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.**


Nota: El equipo queda en funcionamiento. Pendiente instalación de filtros.

RECOMENDACIONES

Cambiar guayas – pintar parte interior – colocar agarradera en la ventana frontal

REPUESTOS:

N/A

Entregado:		**Recibido:**	
Nombre:	Ing. ALEX ARTURO BLANCO	**Nombre:**	
C.C	79.485.901	**C.C**	
Firma:		**Firma:**	

GLOBAL SERVICE MEDICAL S.A.S.

VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO, SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y ASEO.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nombre:	SERICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Teléfono:**	
Dirección:	CALLE 54 No. 10-39	**Reporte No:**	23-006
Ciudad:	BOGOTA	**Fecha:**	15 12 2023

Clase de procedimiento*:* **Correctivo:** ____ **Preventivo:** X **Otro:**____

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Equipo:	DESIONIZADOR	**Marca:**	THERMO	**Modelo:**	SMART12PURE3
Serial:	41974381	**Activo:**		**Ubicación:**	PROCESOS QUIMICOS

TRABAJO REALIZADO*:*

HALLAZGO: perilla de apertura suelta

CORRECTIVO: se ajustó la perilla de apertura

PREVENTIVO:

REVISION AJUSTE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE:


- **SISTEMA ELECTRONICO:** tarjeta – componentes – contactos **-** panel de funciones - pulsadores -LCD - back light – panel de funciones – pulsadores- cables – conexiones – toma corriente – lampara germicida
- **SISTEMA HIDRAULICO:** Mangueras – válvulas- conexiones – tanque.
- **ACCESORIOS:** filtros.
- **EXTRUCCTURA:** interior **-** exterior
- **PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.**

Nota: El equipo queda en funcionamiento. Pendiente instalación de dos filtros.

RECOMENDACIONES

REPUESTOS:

N/A

Entregado:		**Recibido:**	
Nombre:	Ing. ALEX ARTURO BLANCO	**Nombre:**	
C.C	79.485.901	**C.C**	
Firma:		**Firma:**	

GLOBAL SERVICE MEDICAL S.A.S.

VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO, SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y ASEO.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nombre:	SERICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Teléfono:**	
Dirección:	CALLE 54 No. 10-39	**Reporte No:**	23-007
Ciudad:	BOGOTA	**Fecha:**	15 12 2023

Clase de procedimiento: **Correctivo:** **Preventivo:** X **Otro:**

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Equipo:	PH METRO	**Marca:**	HANNA	**Modelo:**	HI5521
Serial:	CO60222E	**Activo:**		**Ubicación:**	PROCESOS FUNJICOS

TRABAJO REALIZADO:

HALLAZGO: N/A

CORRECTIVO:

PREVENTIVO:

REVISIÓN LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE:


- **SISTEMA ELECTRONICO:** tarjeta – componentes – contactos – sensores – LCD – back light – panel de funciones – membrana – pulsadores – sensores – fuente conectores – interruptor ON/OF
- **ACCESORIOS:** electrodos de; Ph - conductividad - temperatura
- **PARÁMETROS:** ph - conductividad – temperatura.
- **EXTRUCTURA**: base – brazo – soporte.

Nota: El equipo queda en correcto estado de funcionamiento.

RECOMENDACIONES

REPUESTOS:

N/A

Entregado:		**Recibido:**	
Nombre:	Ing. ALEX ARTURO BLANCO	**Nombre:**	
C.C	79.485.901	**C.C**	
Firma:		**Firma:**	

GLOBAL SERVICE MEDICAL S.A.S.

VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO, SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y ASEO.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nombre:	SERICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**Teléfono:**	
Dirección:	CALLE 54 No. 10-39	**Reporte No:**	23-008
Ciudad:	BOGOTA	**Fecha:**	15 12 2023

Clase de procedimiento: **Correctivo:** _____ **Preventivo:** X **Otro:**_____

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Equipo:	MICROSCOPIO	**Marca:**	ZIESS	**Modelo:**	PRIMOSTAR
Serial:	3120001815	**Activo:**	100171643	**Ubicación:**	BIOPROCESOS BACTERINAOS

TRABAJO REALIZADO:

HALLAZGO: N/A

CORRECTIVO: N/A

PREVENTIVO:

REVISION AJUSTE LUBRICACION Y LIMPIEZA DE:

- **SISTEMA ÓPTICO**: réflex - objetivos – oculares – diafragma – prisma- filtros.
- **SISTEMA MECÁNICO:** enfoque - platina - revolver - tornillos (micrométrico - micrométrico) - selector - pinzas – guayas - cremalleras – anillos de ajustes: (objetivo, dioptrías, interpupilar, ocular).
- **SISTEMA ELÉCTRICO ELECTRÓNICO:** tarjetas – componentes – conexiones – voltajes - fuente - condensador - cables – lámpara – control de intensidad– interruptor ON/OF.
- **ESTRUCTURA:** base – brazo estativo - carro porta objetivos.


Nota: El equipo queda en correcto estado de funcionamiento.

RECOMENDACIONES

MANTENER CUBIERTO CUANDO NO ESTE EN USO.

REPUESTOS:

N/A

Entregado:		**Recibido:**	
Nombre:	Ing. ALEX ARTURO BLANCO	**Nombre:**	
C.C	79.485.901	**C.C**	
Firma:		**Firma:**	