



8 DE JULIO DEL 2024

SE REALIZA EL TRASLADO DEL ING RESIDENTE DESDE LA CIUDAD DE YOPAL, CASANARE DONDE ASISTIO A UNA REUNIÓN EN LA DT CASANARE; SE PRESENTA EL TRAFICO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COCOCORO Y 6606 COCOCORO - ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO



9 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA EL TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COCOCORO - Y 6606 COCOCORO - ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: LLUVIAS INTENSAS 1 H Y LLUVIAS LEVES 2 H.




10 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME COCOCORO Y 6606 COCOCORO - ARAUCA; SE ENVIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL FORMATO DE LOS PROFESIONALES Y LOGISTICA AMV A IOTE 1; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

11 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COLOCOLO Y 6606 COLOCOLO-ARAUCA; SE ENVIAN (UJ). INFORMES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO ROTINARIO; SE ELABORA Y SE ENVIA EL OFICIO N° C-CPJ-TEC-001-2024, CON ASUNTO: "SOLICITUD DEL ABTE PARA VALIA INFORMATIVA"; OFICIO N° CPJ-TEC002-2024 CON ASUNTO: "DIRECTORIO DE EMERGENCIAS 2024" EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR010000-PR 44+0280: CLIMA SECO



12 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COLOCOLO Y 6606 COLOCOLO-ARAUCA; SE ENVIA EL INFORME SEMANAL N°1 DE LOS RECORRIDOS DE LOS VEHICULOS. A CARGO AMVA; A MICROEMPRESARIOS; TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO DE LA CARPETA ASFALTICA SECTOR GAAPARRITO; TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE AFECTACION EN LA VIA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606 PR 010000-PR 44+0280 LLUVIAS INTENSAS 3H Y. LLUVIAS LEVES 8H.




13 DE JULIO 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL CLIMA A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280. CLIMA SECO.



14 DE JULIO 2024


SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280. LLUVIAS LEVES.



15 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; SE ELABORAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N° C-CPJ-003-2024 CON ASUNTO "INFORME ESTADO DE LA CARPETA ASFALTICA INSTALADA POR EL CONTRATO 990 2022, ACTIVIDAD: TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE EL CONTRATO 990-2022, TRAMO 6605 TAME-COROCORO" TRAMO 6606" C-CPJ-TEC-005-2024 CON ASUNTO "INFORME VISUAL DEL ESTADO DE LA

VIA, TRAMO TRAMO 6605 TAME-COROCORO"
 C-CPTJ-TEC-006-2024 CON ASUNTO "SOLICITUD
 APROBACION TEMA CAPACITACIONES MES DE JULIO
 A LAS COOPERATIVAS DE MTO RUT," C-CPTJ-TEC-007-2024
 Y C-CPTJ-TEC-009-2024 CON ASUNTO "INFORME
 DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
 TRABAJO" A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS
 MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
 EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606,
 PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO



16 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO
 DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL
 TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA
 TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-
 COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; SE HIZO
 EL RECORRIDO ACARGO DE LA AMVA; SE REALIZO
 EL RECORRIDO RUTINARIO INSPECCION Y VIGILANCIA
 A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENI-
 MIENTO; TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO Y
 SITIOS CRITICOS. RECORRIDO CON LA INSPECTORA
 SIBD Y CARRAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES;
 SE ENVIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO LA
 INFORMACION LOGISTICA DE LA AMV; EL ESTADO
 DEL TIEMPO EN EL TRAMO 6606; PR 0+0000
 - PR 44+0280: CLIMA SECO.



17 De Julio Del 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE, SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606; PR 0+0000 - PR 44+0280: LLUVIAS LEVES




18 De Julio Del 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE, SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA, SE REALIZA EL RECORRIDO RUTINARIO INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO, TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO Y SUKUBUN, TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL TRAMO 6606, SE ELABORA Y SE ENVA EL OFICIO N° C-CPJ-007-2024 CON AJUNTO: "ESTADO CORREDOR VIAL NACIONAL. COROCORO - ARAUCA TRAMO 6606" SE ENVIAN LOS INFORMES SEMANALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, SE ENVA EL INFORME SEMANAL DE LOS SITIOS CRITICOS, EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280, CLIMA SECO.




19 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA EL TRÁNSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARACA; SE ENVIA EL INFORME SEMANAL N°2 DE LOS RECAUDOS DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA AMVA EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.




20 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRÁNSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARACA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606; PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.




21 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRÁNSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARACA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606; PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.




22 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS G605 TAME-COROCORO Y G606 COROCORO-ARACA. SE REALIZA EL RECORRIDO ROTATIVO INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO; SE ENVIA LA SOLICITUD DE PROGRAMACION DE FACTORACION MTO RUT Y AMV; SE ENVIA EL PAC CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE; SE ENVIA EL REPORTE DE REGISTRO FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO G606, PR 0+000 + PR 44+0280. CLIMA SECO.



23 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS G605 TAME-COROCORO Y G606 COROCORO-ARACA; SE ENVIA EL FORMATO DE LOGISTICA DEL VEHICULO N°2; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO G606, PR 0+000 - PR 44+0280. CLIMA SECO.



24 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARACA; SE ELABORA Y SE ENVIA EL OFICIO N° E-CPTJ-TEC 011-2024 CON ASUNTO INFORME DE ACTIVIDAD TAPA AUECOJ CON MERCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 990-2022, TRAMO 6605 TAME-COROCORO; RECORRIDO ROTINARIO, TOMA DE COORDENADAS RESALTO, FOLIOS, RECORRIDO SISO; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Lluvias ligeras 2H




25 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO* Y 6606 COROCORO-ARACA; SE ELABORA Y SE ENVIA EL OFICIO N° E-CPTJ-TEC-012-2024 CON ASUNTO "INFORME ACTIVIDAD TAPA AUECOJ CON MERCLA MDC 19 MEDIANTE EL CONTRATO 990-2022, TRAMO 6605 TAME-COROCORO"; SE ENVIAN LOS INFORMES SEMANALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO ROTINARIO, Y CAPACITACION A) SE ENVIA EL INFORME SEMANAL DE SITIOS CRITICOS; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000-PR 44+0280: CLIMA SECO.




26 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COLOCOLO Y 6606 COLOCOLO-ARAUCA; SE REALIZA RECORRIDO ROUTINARIO; INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS MANTENIMIENTO ROUTINARIO; LA PROFESIONAL 8180 DIANA, HENRY, JOAN TOSE, A LA VIA RECORRIDO ROUTINARIO Y CAPACTACION A MICRO, TRAMOS 6605 Y 6606; EL ESTADO DEL clima en el tramo 6606, PR 040000+ PR 44+0280: Clima seco



27 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COLOCOLO Y 6606 COLOCOLO-ARAUCA; EL ESTADO DEL clima en el tramo 6606, PR 040000-PR 44+0280: lluvias intensas 4h.



28 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COLOCOLO Y 6606 COLOCOLO-ARAUCA




EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606,
PR 0+0000 - PR 44+0280: LLUVIAS LEVES 2 H.

29 DE JULIO DEL 2024




SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO
DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO
A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO
NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO
Y 6606 COROCORO-ARAUCA; SE REALIZA
RECORRIDO ROTATIVO INSPECCION Y VIGILANCIA
A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MAN-
TENIMIENTO ROTATIVO, VISITA TECNICA Y
SUPERVISION DEL PUENTE CUSAY CON EL
ING. RICHARD CANDELA, SUBDIRECCION DE
SECCION DEL PUESTO DEL INVIAS; EL ESTADO
DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000-
PR 44+0280: CLIMA SECO.



30 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO
DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL
TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA
TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605
TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA;
SE ENVIA EL INFORME MENSUAL DE LOS SITIOS
CRITICOS DE LOS TRAMOS 6605 Y 6606; EL
ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606,
PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.



31 DE JULIO DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CABANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; SE REALIZO EL RECORRIDO ROTINARIO INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO ROTINARIO; TOMA DE RESULTO FOTOGRAFICO SEÑALIZACIÓN DETERIORADA, INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS: BOTIQUIN, CANCHA Y EXTINTOR; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 040000 PR 44+0280: CLIMA SECO.

