CERTIFICATE S.A.S
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 4474

Fecha	24-Abril 24	Marca del Vehiculo	CARRY	Hora	10:00
Color	Blanco	Placa	TTQ-972	Lugar	Centro
Conductor Grua	Luis B.			Nº Grua	TTC931

	Si	No
Radio		X
Antena		X
Parlantes		X
Cojineria	X	
Plumillas	X	

	Si	No
Llaves	X	
Llanta Repuesto		X
Gato		X
Cruceta	X	
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete	X	
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES			X	X	
MARCO BATERIA			X	X	
VARILLA ACEITE MOTOR			X	X	
TAPA ACEITE			X	X	
ESTRIBOS			X	X	
TAPA RADIADOR			X	X	
TAPA GASOLINA			X	X	
ESPEJOS EXTERIORES			X	X	
PITO			X	X	
ALARMA			X	X	
RINES DE LUJO			X	X	
DIRECCIONALES			X	X	
PLANTA DE SONIDO			X	X	
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, ipod; entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES

en mal estado X ACC

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	chaparro

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

Scanned with CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 4475

Fecha	24-[illegible]-24	Marca del Vehiculo	Mitsubishi	Hora	15:30
Color	Vino tinto	Placa	FNQ 342	Lugar	CAOBOS
Conductor Grua	LUIS B.			Nº Grua	T-12934

	Si	No
Radio		no visible
Antena		
Parlantes		
Cojineria	no	
Plumillas	x	

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		no visible
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas	no	

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		no visible
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor	no	





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, ipod, entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES: potencia varios 60 hp x ACC

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	RIOS

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

Scanned with CamScanner

CERTIFICATE S.A.S
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 4476

Fecha	24-Agost 24	Marca del Vehiculo	DR	Hora	17:10
Color	Blanco	Placa	AIIP28A	Lugar	CAI RENEDI
Conductor Grua	Luis B.			Nº Grua	T.H293

	Si	No
Radio		
Antena		
Parlantes		
Cojineria		
Plumillas		

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		
Gato		
Cruceta		
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor		





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR					
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR					
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA					
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Camaras, celulares, Ipod, entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES
presenta varios Rayones

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	Rayes.

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	PARQUEADERO
CEDULA O NIT	RECIBIDO
Nº COMPARENDO	
FIRMA	

Scanned with CamScanner