CERTIFICATE S.A.S
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES
NIT 900.393.803 - 8

INVENTARIO DE VEHÍCULO

Carrera 7 # 10- 40/50/60 Lomitas - Villa del Rosario
certificate.crc@gmail.com
Teléfono: 310 2711869

Nº 4497

Fecha	29-08-24	Marca del Vehiculo	Mercedez	Hora	19:00
Color	Blanco	Placa	SBK-70I	Lugar	C. 3 5-39
Conductor Grua	Luis B.			Nº Grua	AEB 622

	Si	No
Radio		
Antena		NO VISIBLE
Parlantes		
Cojineria	NO	
Plumillas	Y	

	Si	No
Llaves		
Llanta Repuesto		NO VISIBLE
Gato		
Cruceta	NO	
Caja de Herramientas		

	Si	No
Copas		
Kit de Carretera		NO VISIBLE
Tapete		
Bateria		
Espejo Retrovisor	NO VISIBLE	





COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
CINTURONES					
MARCO BATERIA					
VARILLA ACEITE MOTOR				NO VISIBLE	
TAPA ACEITE					
ESTRIBOS					
TAPA RADIADOR			NO VISIBLE		
TAPA GASOLINA					
ESPEJOS EXTERIORES					
PITO					
ALARMA	NO				
RINES DE LUJO					
DIRECCIONALES					
PLANTA DE SONIDO					
DOCUMENTOS DEL VH					
ARTICULO PERSONALES (Cámaras, celulares, ipod, entre otros)					

COMPLEMENTO

DESCRIPCION	BUENO	REGULAR	MALO	SI	NO
FAROLA					
ESPEJOS					
TACOMETROS					
FARERO					
TAPAS LATERALES					
COJIN					
DIRECCIONALES					
PLACA					
LLANTAS					

OBSERVACIONES: Presenta Vanos Golpes y Rayon Polo-panoramico Soat Vencido

CONDUCTOR DEL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
FIRMA	DLOGR

AGENTE

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	CACSA

RESPONSABLE DE RECIBIR EL VEHICULO

NOMBRE	
CEDULA O NIT	
Nº COMPARENDO	
FIRMA	PARQUEADERO RECIBIDO

Scanned with CamScanner