SCC S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO PERCUTOR

GESTIÓN INTEGRAL



Versión 01
19.agosto.2022

CHA COMPRA:	07/10/2021			REFERENCIA	PC650ID10
OVEEDOR:	HOMECENTER			POTENCIA:	650W
TIVIDAD:	Perforaciones en placas de fibrocemento			MARCA:	BAUKER
MANA DEL	01/02/2024	AL	10/02/2024	UBICACIÓN DEL TALADRO	OBRA REPLICA

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
tado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X		X		X		X		X		X			
tado del interruptor de encendido y su seguro	X		X		X		X		X		X			
tado de lubricacion del portabrocas	X		X		X		X		X		X			
tado del mango	X		X		X		X		X		X			
tado del cuerpo	X		X		X		X		X		X			
tado Mandril o portabroca RPM 620	X		X		X		X		X		X			
tado general del selector	X		X		X		X		X		X			
tado general taladro (fisuras, ruptura, etc.)	X		X		X		X		X		X			
ondiciones de orden y aseo	X		X		X		X		X		X			
OTROS														
INSPECCIONADO POR:														
FIRMA														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST/ JEFE MONTAJE	Carolina Gomez.													

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

S.O.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

GESTIÓN INTEGRAL



Versión 01
19.agosto.2022

| | | |

SCC S.A.S	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA		
	PROCESO DE MEJORA CONTINUA		
	Código: FO-MEJ-48	**Versión:** 02	**Fecha:** 30/06/2022

MEZCLADOR No _____ MARCA _____ SERIAL _____

SEMANA DEL 12-02-2024 AL 17-02-2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS	X		X		X		X		X		X			
	MEDIDOR DE ACEITE	X		X		X		X		X		X			
	TAPA DE COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X			
	BUJIA	X		X		X		X		X		X			
	TUBO DE ESCAPE	X		X		X		X		X		X			
	* GUARDA DE LOS PIÑONES	X		X		X		X		X		X			
	CHOQUE	X		X		X		X		X		X			
	YOYO	X		X		X		X		X		X			
	ACELERADOR	X		X		X		X		X		X			
	VOLANTE DE OPERACIÓN	X		X		X		X		X		X			
	* MOTOR	X		X		X		X		X		X			
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X			
	TAPON DE ACEITE	X		X		X		X		X		X			
	TORNILLOS EN GENERAL	X		X		X		X		X		X			
	GUARDA DE LOS PIÑONES	X		X		X		X		X		X			
	* TAPA PROTECTORA MOTOR	X		X		X		X		X		X			
	* TAMBOR	X		X		X		X		X		X			
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)	X		X		X		X		X		X			
	LLANTAS	X		X		X		X		X		X			
	ENGRASE EN GENERAL	X		X		X		X		X		X			
	BALINERAS	X		X		X		X		X		X			
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	X		X		X		X		X		X			
	PINTURA	X		X		X		X		X		X			
	ASEO	X		X		X		X		X		X			
FIRMA	NOMBRE DEL OPERADOR														
	NOMBRE DEL SISO	Carolina Gomez.													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

OBSERVACIONES

se realiza mantenimiento despues de utilizar la mezcladora

Powered by CamScanner