



HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E.  
ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA  
NIT 891.900.438 - 7

PAGINA 1 de 1

CÓDIGO: GIC-FO-12

VERSION 01

FECHA: 18/01/2017

CERTIFICADO

LA GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE  
ALCALÁ VALLE.

HACE CONSTAR

Que el ingeniero civil **JOSÉ FERNANDO SUÁREZ DUQUE**, identificado con cedula de ciudadanía No  
10'116.218 de Pereira; suscribió el siguiente contrato de obra:

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº Y FECHA CONTRATO          | OBRA PUBLICA No 047 de 2015                                                                                                                                                                          |
| OBJETO                       | "REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA<br>ADECUACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y<br>DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL<br>EDIFICIO DE ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE<br>PAUL DE ALCALA VALLE DEL CAUCA" |
| VALOR INICIAL CONTRATO       | \$ 579.217.105,00                                                                                                                                                                                    |
| VALOR ADICION (S)            | \$ 116.890.282,00                                                                                                                                                                                    |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO     | \$ 690.207.387,00                                                                                                                                                                                    |
| PLAZO INICIAL                | SEIS (06) MESES                                                                                                                                                                                      |
| FECHA DE INICIACION          | 27 DE ENERO DE 2016                                                                                                                                                                                  |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | 27 DE JULIO DE 2016                                                                                                                                                                                  |
| SUSPENSIONES                 | CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (484) DIAS                                                                                                                                                            |
| PRORROGA 1                   | DOS (02) MESES                                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE TERMINACION         | 11 DE NOVIEMBRE DE 2017                                                                                                                                                                              |

Calidad:

Cumplimiento:

Buena.

Buena.

PROFESIONALES QUE INTERVINIEN EN LA OBRA

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Director de obra:             | Ing. José Fernando Suarez Duque     |
| Residente de obra:            | Ing. Margarita Maria Osorio Saldaña |
| Maestro de Obra:              | Ovidio Cardona                      |
| Inspector de obra:            | German Arenas Posada                |
| Asesor - Profesional - SGSST  | Mario Ramirez Romero                |
| Asesor - Trabajadora Social   | Lina Marcela Duque                  |
| Asesor - Ingeniero Ambiental  | Ing. Julián Mauricio Hernández      |
| Asesor - Ingeniero Hidráulico | Ing. Wenzel Mauricio Leon Torres    |
| Asesor - Estructural          | Ing. Santiago Quintero Pinilla      |
| Profesional en Calidad        | Ing. Mary Luz Quintana Ruiz         |

"EN ALCALÁ VALLE, UNIDOS POR SU BIENESTAR"

Alcalá valle, barrio Villa Fernand; Etapa 1. Salida Pereira

Teléfono: (2) 2004595 - Fax: (2) 2004120

E-mail: hospalca@gmail.com - Página Web: www.hospitalalcala-valle.gov.co



HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E.  
ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA  
NIT 891.800.438 - 7

PAGINA 2 de 1

CÓDIGO: GIC-FO-12

CERTIFICADO

VERSION 01

FECHA: 18/01/2017

| ITEMS Y CANTIDADES EJECUTADAS |                                           |     |                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-----|--------------------|
| ITEM                          | DESCRIPCION                               | UND | CANTIDAD EJECUTADA |
| 130132                        | ACERO REFUERZO FLEJADO 50000 PSI 420Mpa   | KLS | 32.615,90          |
| 130231                        | COLUMNA AMARRE MURO                       | ML  | 484,00             |
| 130433                        | VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM      | ML  | 259,69             |
| 100133                        | CAMPAMENTO TABLA 18 M2                    | UND | 1,00               |
| 100124                        | CERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA H=2,10M-SINB | ML  | 108,00             |
| 100520                        | DESM. VENTANA EXISTENTE                   | M2  | 65,25              |
| 120232                        | LOSA MACIZA CEMENTO H=10 CM               | M2  | 124,02             |
| 131125                        | ANCLAJE HIERRO 1/2"-PERF. 3/4" 21-25C     | PTO | 480,00             |
| 190139                        | REPELLO MURO 1:3                          | M2  | 333,00             |
| 190138                        | REPELLO MURO 1:3                          | M2  | 1.785,20           |
| 200440                        | BALDOSA GRANO # 4-5 40 x40 PREMOLDA       | M2  | 166,74             |
| 290115                        | RASQUETEAJE LLAJADA-RESANE                | M2  | 1.781,00           |
| 290334                        | V. NITEX [3M]                             | M2  | 1.350,00           |
| 290614                        | PIGMENTO ESGRAFIADO - 2 MANOS             | M2  | 430,31             |

| ITEMS NO CONTEMPLADOS |                                                                 |     |          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1                     | PRELIMINARES                                                    |     |          |
| NC1                   | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.                        | M2  | 1.080,18 |
| 2                     | DEMOLICIONES                                                    |     |          |
| NC2                   | CORTADORA DE CONTRAPISO                                         | ML  | 420,00   |
| NC3                   | RANURA MURO SOGA COLUMNA A MAQUINA                              | ML  | 509,20   |
| NC4                   | DEMOL. RECURRIMIENTO CONCRETO A=31-40CM                         | ML  | 1.434,70 |
| NC5                   | DEMOL. PISO + BALDOSA + CONTRAPISO                              | ML  | 436,00   |
| NC6                   | DEMOL. VIGA CONCRETO 36C-45CM                                   | ML  | 76,92    |
| NC7                   | DEMOL. MUROS                                                    | ML  | 509,20   |
| NC8                   | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO                                  | M3  | 107,28   |
| NC9                   | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                                       | M3  | 317,04   |
| NC10                  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.                        | M3  | 317,04   |
| NC11                  | DEMOLICION GUARCAESCOBA                                         | ML  | 66,80    |
| NC12                  | DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO                                 | M2  | 33,20    |
| NC13                  | DEMOLICION REPELLO FACHADA                                      | M2  | 430,31   |
| 3                     | ESTRUCTURA - REFORZAMIENTO                                      |     |          |
| NC14                  | ENCAMISADO COLUMNA CONCRETO 5000 PSI SECCION CORONA RECTANGULAR | M3  | 120,90   |
| NC15                  | ANCLAJE HIERRO 7/8"-PERF. 1" 21-25C                             | PTO | 1.836,00 |
| NC16                  | PERFORACIONES VIGAS H: 50 cm; D:AM: 1 1/4"                      | PTO | 608,00   |

"EN ALCALÁ VALLE, UNIDOS POR SU BIENESTAR"  
Alcalá valle, barrio Villa Fernanda; Etapa 1. Salida Pereira  
Teléfono: (2) 2004595 - Fax: (2) 2004120  
E-mail: hospalca@gmail.com - Página Web: www.hospitalalcala-velle.gov.co





HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E.  
ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA  
NIT 891.800.435 - 7

PAGINA 4 de 1

CÓDIGO: GIC-FO-12

VERSION 01

FECHA: 18/01/2017

CERTIFICADO

|      |                      |    |        |
|------|----------------------|----|--------|
| NC53 | GUARDA ESCOBA EN PVC |    |        |
| 10   | VARIOS               | ML | 2*0,00 |
| NC54 | ASEO GENERAL         | GL | 1,00   |

Para constancia se firma en el Municipio de Alcalá Valle a los once (11) días del mes de Noviembre de dos mil diecisiete (2017).

  
MÓNICA MARÍA ZAPATA VICUÑA  
Gerente E.S.E

"EN ALCALÁ VALLE, UNIDOS POR SU BIENESTAR"  
Alcalá valle, barrio Villa Fernanda; Etapa 1. Salida Pereira  
Teléfono: (2) 2004595 – Fax: (2) 2004120  
E-mail: hospalca@gmail.com – Página Web: www.hospita.alcala-valle.gov.co