AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	**CERTIFICADO DE SUPERVISION O INTERVENTORIA PARA PAGO**	CÓDIGO : GF-F-02	
		FECHA : 2021-05-04	VERSIÓN : V-7

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

SUPERVISOR(A) (ES): **ARNULFO PARRADO AGUILERA**

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Contrato No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	C.C. - C.E - NIT - RUT- ID No.
2102	**GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S**	**900928265**

FECHA INICIO	12/10/2023	FECHA TERMINACIÓN	15/12/2023	No. RP COMPROMISO(S) VIGENCIA	1021423, , ,

Objeto del Contrato:

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de elementos, repuestos, materiales y mano de obra para los equipos de aires acondicionados, conforme a lo establecido en el anexo No.1 "Especificaciones Técnicas Minimas" - Zona Centro y Zona Sur.

CONTRATO	**VALOR $**				
INICIAL	**87.136.056,00**	PAGOS ACUMULADOS (2)	38.194.501,60		
VR. ACTUAL (1)	**87.136.056,00**	**VR. A PAGAR (3)**	37.560.318,84	**SALDO CONTRATO** (=1-2-3)	11.381.235,56

EL CONTRATISTA PRESENTA SOPORTES EN LA QUE CONSTA EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL, POR VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO CERTIFICADO, ASI:

DICIEMBRE | DICIEMBRE | Otro: Certificado Representante Legal del 18 de Diciembre

Régimen: Responsable de IVA

VR. ANTES DE IVA	VR. IVA
31.563.293,15	5.997.025,69

CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPO PACTADOS, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES ESPECIALMENTE LA LEY 1474 DE 2011,

)R LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE: **37.560.318,84** CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 01/11/2023 - 14/12/2023

Usos Presupuestales:

RP	RUBRO	VALOR PAGO	USO PRESUPUESTAL	DISTRIBUCIÓN
1021423	A-03-03-01-001	26.292.223,19	A-02-02-02-008-007-01-5	26.292.223,19
1021523	A-03-03-01-001	11.268.095,65	A-02-02-02-008-007-01-5	11.268.095,65
		37.560.318,84		37.560.318,84

OBSERVACIONES y ANEXOS: (Relacione No(s). FACTURA(S) en caso que aplique; escriba comentarios que considere relevantes para el pago; informe o relacione los anexos o documentos adicionales; tenga en cuenta que puede afectar varios rubros presupuestales y/o dependencias de gasto; solicite ayuda para diligenciar de ser el caso).

Factura No. SKY 64
CUFE :8d618284f8ee38ac41ede4b962acd386e74d40e1bd399111831a652f7cba81989a435129ee45e8437c2878d9a6882bb2
Pago correspondiente al segundo pago del contrato 2102-2023 , para lo cual se ha realizado la revisión de los documentos confirmando que se cumple con lo estipulado en el artículo 12 de la Ley 2063 de 2020 y el articulo 12 del Decreto 1805 de 2020.

Firmado digitalmente por Arnulfo Parrado Aguilera

FIRMA SUPERVISOR(A)(ES) Y/O INTERVENTOR(A)(ES)

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co/

GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.928.265
NUEVO BOSQUE, II ETAPA MANZANA 16 LOTE 18
Tel: (035) 3113142947
Cartagena - Colombia
gruposkydecolombia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SKY 64

Señores	ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION		
NIT	900.477.169-8	**Teléfono**	(035) 4430020
Dirección	Cra. 32a #26A-10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2023, 13:52
Expedición	19/12/2023, 13:52
Vencimiento	09/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-10-Neiva	10.00	344,537.82	19 %	654,621.85	3,445,378.15
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PISO TECHO-36000BTU-Cantidad de equipos-1-Neiva	1.00	394,957.98	19 %	75,042.02	394,957.98
3	Capacitores de arranque o marcha-UNIDAD	1.00	34,029.98	19 %	6,465.70	34,029.98
4	Refrigerante-UNIDAD	1.00	752,893.87	19 %	143,049.83	752,893.87
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-5-Pereira	5.00	344,537.82	19 %	327,310.92	1,722,689.08
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-6-Cali (Tequendama)	6.00	344,537.82	19 %	392,773.11	2,067,226.89
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-18000BTU-Cantidad de equipos-1-Cali (Tequendama)	1.00	352,941.18	19 %	67,058.82	352,941.18
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-3-Cali (Aguablanca)	3.00	344,537.82	19 %	196,386.55	1,033,613.45
9	Capacitores de arranque o marcha-UNIDAD	1.00	34,029.98	19 %	6,465.70	34,029.98
10	Refrigerante-UNIDAD	2.00	752,893.87	19 %	286,099.67	1,505,787.73
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-1-Quibdó	1.00	378,151.26	19 %	71,848.74	378,151.26
12	Refrigerante-UNIDAD	1.00	775,332.64	19 %	147,313.20	775,332.64
13	Bandeja de condensación-UNIDAD	1.00	265,158.24	19 %	50,380.06	265,158.24
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-8-Bucaramanga	8.00	378,151.26	19 %	574,789.92	3,025,210.08
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PISO TECHO-36000BTU-Cantidad de equipos-1-Bucaramanga	1.00	462,184.87	19 %	87,815.13	462,184.87
16	Refrigerante-UNIDAD	4.00	775,332.64	19 %	589,252.81	3,101,330.55
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-16500BTU-Cantidad de equipos-6-San Jose del Guaviare	6.00	428,571.43	19 %	488,571.43	2,571,428.57
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-20000BTU-Cantidad de equipos-2-San Jose del Guaviare	2.00	403,361.34	19 %	153,277.31	806,722.69
19	Presostatos-UNIDAD	3.00	244,915.71	19 %	139,601.96	734,747.14
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MIN SPLIT-9000BTU-Cantidad de equipos-2-Yopal	2.00	394,957.98	19 %	150,084.03	789,915.97
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MIN SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-4-Yopal	4.00	403,361.34	19 %	306,554.62	1,613,445.38
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MIN SPLIT-18000BTU-Cantidad de equipos-2-Yopal	2.00	420,168.07	19 %	159,663.87	840,336.13
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MIN SPLIT-24000BTU-Cantidad de equipos-1-Yopal	1.00	428,571.43	19 %	81,428.57	428,571.43
24	Refrigerante-UNIDAD	3.00	775,332.64	19 %	441,939.60	2,325,997.92
25	Capacitores de arranque o marcha-UNIDAD	4.00	33,824.02	19 %	25,706.25	135,296.07
26	Protector de Voltaje-UNIDAD	4.00	294,748.02	19 %	224,008.49	1,178,992.07
27	Refrigerante-UNIDAD	1.00	752,893.87	19 %	143,049.83	752,893.87
28	Capacitores de arranque o marcha-UNIDAD	1.00	34,029.98	19 %	6,465.70	34,029.98

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 28

Valor en Letras:
Treinta y siete millones quinientos sesenta mil trescientos dieciocho pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Total Bruto	31,563,293.15
IVA 19%	5,997,025.69
Total a Pagar	**37,560,318.84**

Condiciones de Pago:

Transferencia	$	37,560,318.84

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764047855682 aprobado en 20230421 prefijo SKY desde el número 50 al 250 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 8
CUFE: 8d618284f8ee38ac41ede4b962acd386e74d40e1bd399111831a652f7cba81989a435129ee45e8437c2878d9a6882bb2

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8d618284f8ee38ac41ede4b962acd386e74d40e1bd399111831a652f7cba81989a435129ee45e8437c2878d9a6882bb2

Número de Factura: SKY-64
Fecha de Emisión: 09/12/2023
Fecha de Vencimiento: 19/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LMS MULTISERVICIOS S.A.S 01 00
Nombre Comercial: LMS MULTISERVICIOS S.A.S
Nit del Emisor: 900928265
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena
Dirección: NUEVO BOSQUE, II ETAPA MANZANA 16 LOTE 18
Teléfono / Móvil: 035|3113142947|
Correo: lmsmultiservicios@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900477169
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: Cra. 32a #26A-10
Teléfono / Móvil: 0354430020
Correo: gruposkydecolombia@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	ARNLT310	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-10-Neiva	ZZ	10,00	$ 344.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 654.621,85	19.00			$ 3.445.378,15
2	ARNLT311	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PISO TECHO-36000BTU-Cantidad de equipos-1-Neiva	ZZ	1,00	$ 394.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.042,02	19.00			$ 394.957,98
3	ARNLT329	Capacitores de arranque o marcha-UNIDAD	ZZ	1,00	$ 34.029,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.465,70	19.00			$ 34.029,98
4	ARNLT333	Refrigerante-UNIDAD	ZZ	1,00	$ 752.893,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.049,83	19.00			$ 752.893,87
5	ARNLT306	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-5-Pereira	ZZ	5,00	$ 344.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 327.310,92	19.00			$ 1.722.689,08
6	ARNLT307	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-6-Cali (Tequendama)	ZZ	6,00	$ 344.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 392.773,11	19.00			$ 2.067.226,89
7	ARNLT308	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-18000BTU-Cantidad de equipos-1-Cali (Tequendama)	ZZ	1,00	$ 352.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.058,82	19.00			$ 352.941,18

8	ARNLT309	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-3-Cali (Aguablanca)	ZZ	3,00	$ 344.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 196.386,55	19.00			$ 1.033.613,45
9	ARNLT329	Capacitores de arranque o marcha-UNIDAD	ZZ	1,00	$ 34.029,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.465,70	19.00			$ 34.029,98
10	ARNLT333	Refrigerante-UNIDAD	ZZ	2,00	$ 752.893,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 286.099,67	19.00			$ 1.505.787,73
11	ARNLT201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-1-Quibdó	ZZ	1,00	$ 378.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.848,74	19.00			$ 378.151,26
12	ARNLT235	Refrigerante-UNIDAD	ZZ	1,00	$ 775.332,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.313,20	19.00			$ 775.332,64
13	ARNLT249	Bandeja de condensación-UNIDAD	ZZ	1,00	$ 265.158,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.380,06	19.00			$ 265.158,24
14	ARNLT209	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-8-Bucaramanga	ZZ	8,00	$ 378.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 574.789,92	19.00			$ 3.025.210,08
15	ARNLT210	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PISO TECHO-36000BTU-Cantidad de equipos-1-Bucaramanga	ZZ	1,00	$ 462.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.815,13	19.00			$ 462.184,87
16	ARNLT235	Refrigerante-UNIDAD	ZZ	4,00	$ 775.332,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 589.252,81	19.00			$ 3.101.330,55
17	ARNLT211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-16500BTU-Cantidad de equipos-6-San Jose del Guaviare	ZZ	6,00	$ 428.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 488.571,43	19.00			$ 2.571.428,57
18	ARNLT212	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINI SPLIT-20000BTU-Cantidad de equipos-2-San Jose del Guaviare	ZZ	2,00	$ 403.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.277,31	19.00			$ 806.722,69
19	ARNLT233	Presostatos-UNIDAD	ZZ	3,00	$ 244.915,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.601,96	19.00			$ 734.747,14
20	ARNLT202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MIN SPLIT-9000BTU-Cantidad de equipos-2-Yopal	ZZ	2,00	$ 394.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.084,03	19.00			$ 789.915,97
21	ARNLT203	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MIN SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-4-Yopal	ZZ	4,00	$ 403.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.554,62	19.00			$ 1.613.445,38
22	ARNLT204	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MIN SPLIT-18000BTU-Cantidad de equipos-2-Yopal	ZZ	2,00	$ 420.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.663,87	19.00			$ 840.336,13
23	ARNLT205	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MIN SPLIT-24000BTU-Cantidad de equipos-1-Yopal	ZZ	1,00	$ 428.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.428,57	19.00			$ 428.571,43
24	ARNLT235	Refrigerante-UNIDAD	ZZ	3,00	$ 775.332,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.939,60	19.00			$ 2.325.997,92
25	ARNLT231	Capacitores de arranque o marcha-UNIDAD	ZZ	4,00	$ 33.824,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.706,25	19.00			$ 135.296,07
26	ARNLT255	Protector de Voltaje-UNIDAD	ZZ	4,00	$ 294.748,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 224.008,49	19.00			$ 1.178.992,07
27	ARNLT333	Refrigerante-UNIDAD	ZZ	1,00	$ 752.893,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.049,83	19.00			$ 752.893,87
28	ARNLT329	Capacitores de arranque o marcha-UNIDAD	ZZ	1,00	$ 34.029,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.465,70	19.00			$ 34.029,98

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-19 13:52:49
Documento generado el: 2023-12-19 13:52:48
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			31.563.293,15
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			31.563.293,15
IVA			5.997.025,69
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			5.997.025,69
Total neto factura (=)			37.560.318,84
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	37.560.318,84

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764047855682 Rango desde: 50 Rango hasta: 250 Vigencia: 2024-04-21

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO	ARN				
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	CIUDAD:	CALI	FECHA DE LA VISITA	08-11-2023
		NIT/CC:	900928265-8	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DEL USUARIO			
CEDULA		TELEFONO:	
		DEPENDENCIA:	ARN SEDE TEQUENDAMA

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	ASESORES		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT 010716887	SERIE:	
MARCA	CONTORY FRESH		
CAPACIDAD	12.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO AL EQUIPO, QUEDA FUNCIONANDO.	
William Bonilla		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN			CONSECUTIVO DE SERVICIO No.	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	CALI	FECHA DE LA VISITA	8-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARN SEDE TEQUENDAMA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	ARCHIVO		
TIPO EQUIPO	VENTANA	SERIE:	
MARCA	LG		
CAPACIDAD	18.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	●Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	● Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	● Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	● Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	● Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	● Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	● Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	● Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	● Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	● Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	● Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	● Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	● Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	● Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	● Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	● Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	● Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO AL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO

William Bonilla		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN			ORDEN DE TRABAJO No.	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	CALI	FECHA DE LA VISITA	08-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900328265-8	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARN SEDE REGENCIA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	REINTEGRADOS.		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT 010759800	SERIE:	340A2490103060908200098
MARCA	BLUELINE		
CAPACIDAD	12.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO AL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.
William Bonilla		

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	SALI	FECHA DE LA VISITA	08-11-2023.
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900920265-8	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	A.R.N SEDE TEQUENDAMA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	COMUNICACION		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT	050756885	SERIE:
MARCA	COLFORTFresh.		
CAPACIDAD	12000 BTU.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	• Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO DE EQUIPO, QUEDA FUNCIONANDO.	
William Bonilla		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARII			FECHA DE SOLICITUD	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD	CALI	FECHA DE LA VISITA	9-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC	900820265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO	
CEDULA		DEPENDENCIA	ARTESCOL TECNOLOGIAS

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	ASESORES		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT	0107216861	SERIE
MARCA	CONFORT FRESH		
CAPACIDAD	12.000 BTU.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO AL EQUIPO, QUEDA FUNCIONANDO.	
William Bonilla		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	CALI	FECHA DE LA VISITA	9-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900920265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ADRU SEDE TECNOLOGIA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	COORDINACION.		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT 060716859	SERIE:	
MARCA	CONFORTFRESH.		
CAPACIDAD	12.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	●Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	● Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	● Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	● Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	● Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	● Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	● Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	● Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	● Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	● Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	● Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	● Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	● Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	● Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	● Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	● Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	● Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO AL EQUIPO, QUEDA FUNCIONANDO

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.
William Bonilla		

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	CALI	FECHA DE LA VISITA	9-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900920265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARN SEDE TEQUENDAMA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT 010719799	SERIE:	340A2490103069082006 4
MARCA	BLUELINE		
CAPACIDAD	12.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	●Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	● Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	● Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	● Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	● Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	● Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	● Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	● Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	● Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	● Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	● Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	● Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	● Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	● Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	● Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	● Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	● Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO AL EQUIPO, QUEDA FUNCIONANDO.

William Bonilla		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	001
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	BUCARAMANGA	FECHA DE LA VISITA	11-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	08:20 AM

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA ARCHIVO		
TIPO EQUIPO	A.A MINI-SPLIT.	SERIE:	010719777-ARN
MARCA	BLUE LINE.		
CAPACIDAD	12.000 BTU.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DEJANDOLO OPERATIVO BAJO SUS PARAMETROS.

DAVID DE ACRA		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO No: 002

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	BUCARAMANGA	FECHA DE LA VISITA	11-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	09:40 AM.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA JURIDICA.		
TIPO EQUIPO	A.A. MINI - SPLIT.	SERIE:	010717603-ARN
MARCA	DAIKIN.		
CAPACIDAD	12.000 BTU.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DEJANDOLO OPERATIVO BAJO SUS PARAMETROS.

DAVID DE ALBA.		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	003
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	BUCARAMANGA	FECHA DE LA VISITA	11-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	09: 30 AM.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA PRODUTIVIDA.		
TIPO EQUIPO	A.A. MINI - SPLIT.	SERIE:	010 7133904 - ARN.
MARCA	CONFORT FRESH.		
CAPACIDAD	12.000 BTU.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI - SPLIT DEJANDOLO OPERATIVO BAJO SUS PARAMETROS.

DAVID DE ACRA		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	004
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	BUCARAMANGA	FECHA DE LA VISITA	11- 11- 2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	10: 20 AM.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA REINTEGRACIÓN		
TIPO EQUIPO	A.A. PISO TECHO.	SERIE:	010 712.506 - ARN
MARCA	CONFORTFRESH.		
CAPACIDAD	36.000 BTU.		

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DEJANDOLO OPERATIVO BAJO SUS PARAMETROS.	
DAVID DE AVILA		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	005
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	BUCARAMANGA	FECHA DE LA VISITA	11-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	11:20 AM.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	SALA DE JUNTA		
TIPO EQUIPO	A.A. MINI-SPLIT	SERIE:	010771602-ARN
MARCA	DAIKIN		
CAPACIDAD	12.000 BTU.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DEJANDOLO OPERATIVO BAJO SUS PARAMETROS.	
DAVID DE ALBA.		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	006
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	BUCARAMANGA	FECHA DE LA VISITA	11-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	09:40 AM.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA COORDINACIÓN.		
TIPO EQUIPO	A.A. MINI-SPLIT	SERIE:	010 211 5325-ARN
MARCA	BLUE LINE.		
CAPACIDAD	12.000 BTU.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DEJANDOLO OPERATIVO BAJO SUS PARAMETROS.

DAVID DE ALBA.		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	007
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	BUCARAMANGA	FECHA DE LA VISITA	11-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	12:07 PM.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA - ADMINISTRATIVA.		
TIPO EQUIPO	VIKING A.A MINI-SPLIT.	SERIE:	010711454 - ARN
MARCA	VIKING.		
CAPACIDAD	12.000 BTU.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DEJANDOLO OPERATIVO BAJO SUS PARAMETROS.	
DAVID DE ALBA.		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	008
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	BUCARAMANGA	FECHA DE LA VISITA	14-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	08:10 AM.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA ACESORAS.		
TIPO EQUIPO	A.A. MINI-SPLIT.	SERIE:	010711905-ARN
MARCA	VIKING.		
CAPACIDAD	12.000 BTU.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DEJANDOLO OPERATIVO BAJO SUS PARAMETROS.	
DAVID DE ACBA.		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	009
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	BUCARAMANGA	FECHA DE LA VISITA	14-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	10:30 AM.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA TECNICOS.		
TIPO EQUIPO	A.A. MINI-SPLIT	SERIE:	010715325-ARN
MARCA	BLUE LINE.		
CAPACIDAD	12.000 BTU.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO, DEJANDOLO OPERATIVO BAJO SUS PARAMETROS.

DAVID DE ALBA.		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
	ARN			003	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	BUCARAMANGA	FECHA DE LA VISITA	14-11-23
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	02:10

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA TECNICOS.		
TIPO EQUIPO	A.A. MINI- SPLIT.	SERIE:	010711325-ARN
MARCA	BLUE LINE.		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	CARGA REFRIGERANTE R410A.
2	
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	1 KILO Y MEDIO DE GAS REFRIGERANTE R410A
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	

DAVID DE ACOSTA		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
	ARN			002	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	BUCARAMANGA	FECHA DE LA VISITA	14-11-23
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	02:10

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA ADMINISTRATIVA		
TIPO EQUIPO	A.A. MINI - SPLIT.	SERIE:	010715455 ARN
MARCA	YIKIN		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	CARGA REFRIGERANTE R410A.
2	
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	1 KILO Y MEDIO DE GAS REFRIGERANTE R410A
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	

DAVID DE ACOSTA		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
	ARN			001	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	BUCARAMANGA	FECHA DE LA VISITA	14-11-23
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	02:10PM

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA JURIDICA		
TIPO EQUIPO	A.A. MINI - SPLIT.	SERIE:	010717603 - ARN
MARCA	DAIKIN.		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	CARGA REFRIGERANTE R-410a
2	
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	1 KILO Y MEDIO DE GAS REFRIGERANTE R-410A.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	

DAVID DE ARCA		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	**FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS**			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Yopal	FECHA DE LA VISITA	28/10/11
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	7:30am.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO	Felix Barrera	TELEFONO:	320 556 8965
CEDULA	918 557 164	DEPENDENCIA:	Yopal - Casanare.

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Rack		N: Piso #2
TIPO EQUIPO	Split concencional	SERIE:	MSEDO12510C26L01M
MARCA	CONFORTFRESH - Gold.		
CAPACIDAD	12.000 BTU 120 V 1R-22		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	• Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Yopal	FECHA DE LA VISITA	28/10/11
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	7:30 am

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO	Felix Barrera.	TELEFONO:	320 556 8965.
CEDULA	1.118.557.164	DEPENDENCIA:	Yopal - casanare.

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Rack sua informatica. N°PISO #2.		
TIPO EQUIPO	Split th convencional	SERIE:	AS18USBAN
MARCA	Samsung electronics		
CAPACIDAD	18.000 BTU / 220 V		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	- Termicos y capacitores.

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	yopal	FECHA DE LA VISITA	29/11/23
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	9:00

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO	Felix Barrera	TELEFONO:	3205565965
CEDULA	118.557.164	DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Back sala de informacion piso #2.		
TIPO EQUIPO	Samsung electronis. Split	SERIE:	AS19USBAN
MARCA	Splith Samsung		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	- Sele cambio capacitores
2	- Sele cambio Termicos.
3	Sele xecargo gas.
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	capacitax de (50 uF +5%)
2	Termicos de (1HP)
3	Refxigexante. R-22
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Yopal	FECHA DE LA VISITA	28/10/11
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	7:30 am.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO	Felix Barrera.	TELEFONO:	320 556 8965
CEDULA	1'118-557.164	DEPENDENCIA:	Yopal - casanare,

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Oficina de Psicologo.		N° Piso #1
TIPO EQUIPO	Split convencional	SERIE:	6097CB 5[illegible]
MARCA	LG		
CAPACIDAD	9.000 BTU / 115V / R-22.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	- capacitores y termicos. - gas.

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY DE COLOMBIA	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	yopal	FECHA DE LA VISITA	29/11/23
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	09:am.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO	Felix Barrera.	TELEFONO:	320 556 8965
CEDULA	1118 557 164	DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Oficina de Psicologia. Piso #1		
TIPO EQUIPO	Split conuecional	SERIE:	6091CB 571
MARCA	LG		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	Se realizo cambio de capacitores terminales
2	Se realizo recarga de gas de refrigerante.
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	capacitor de 50u +5%
2	Refrigerante. R-22.
3	Termico 1hp.
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	Suspencion Temporal por Daños electronicos se recomienda independizar lineas de alimentacion de voltaje.

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	yopal	FECHA DE LA VISITA	28/10/11
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	7:30 am.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO	Felix Barrera	TELEFONO:	320 556 8965
CEDULA	118-557-164	DEPENDENCIA:	Yopal casanare

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Coordinadores. Oficina N°piso #2.		
TIPO EQUIPO	Split convencional	SERIE:	
MARCA	Samsung		
CAPACIDAD	12.000 Btu/h / 220V		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	√
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	√
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	√
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	√
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	√
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	√
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	√
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	√
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	√
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	√
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	√
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	√
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	√
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	√
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	√
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	√
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	√

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	- Recarga	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	yopal	FECHA DE LA VISITA	29/11/23
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	9:00

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO	Felix Barbosa.	TELEFONO:	320 556 8965
CEDULA	1148557164	DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Oficina coordinador Piso #2.		
TIPO EQUIPO	Split	SERIE:	
MARCA	Samsung		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	Se le realizo recarga gas refrigerante.
2	
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	Refrigerante R-22.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

CRUPO SKY	**FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS**			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	yopal	FECHA DE LA VISITA	28/10/11
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	7:30 am.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO	Felix Barrera	TELEFONO:	320 556 8965
CEDULA	1118 558 164	DEPENDENCIA:	Yopal - casanare.

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Oficina Asesor Juridico. N-piso #2.		
TIPO EQUIPO	Split convencional	SERIE:	
MARCA	Samsung		
CAPACIDAD	12.000 BTU/h / 220 V		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	Identificacion de alimentacion electrico en el panel de distribucion. - Recarga	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	yopal	FECHA DE LA VISITA	29/1/23
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO	Felix Baxxexca.	TELEFONO:	320 556 8965
CEDULA	108 557169	DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Oficina Asesor Juridico. piso #2.		
TIPO EQUIPO	Split	SERIE:	
MARCA	Samsung.		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	Se le realizo la carga gas refrigerante.
2	
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	Refrigerante. R-22
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Yopal	FECHA DE LA VISITA	28/10/11
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	7:30 am.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO	Felix Barocoa.	TELEFONO:	320 556 8965.
CEDULA	1'118.557.164	DEPENDENCIA:	Yopal - casanare.

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Sala de juntas o reuniones N°Piso #1		
TIPO EQUIPO	Split convencional	SERIE:	MSED012S10C26W1M
MARCA	CONFORTFRESH Gold		
CAPACIDAD	12.000 BTU / 220V / R-22		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	-Recarga. R-22	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	yopal	FECHA DE LA VISITA	29/11/23
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	9:00

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO	Felix Barbosa.	TELEFONO:	320 5568965
CEDULA	1118 557 164	DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Sala de Juntas o Reuniones Piso # 1		
TIPO EQUIPO	Split convencional	SERIE:	MSED012S10C26Lcm
MARCA	CONFORTFRESH Gold.		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	Se realizo Recarga de gas refrigerante.
2	
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	Refrigerante. R-22
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Yopal	FECHA DE LA VISITA	28/10/11
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	7:30 am.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO	Feijx Barbosa.	TELEFONO:	320 556 8965.
CEDULA	1118.557.164	DEPENDENCIA:	Yopal casanare.

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Sala de Informacion. N Piso #1		
TIPO EQUIPO	Split convencional	SERIE:	SP091cm nvo
MARCA	LG		
CAPACIDAD	9.000 BTU / 115V / R:22		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	- Recarga - Repuesto electricos.	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	yopal	FECHA DE LA VISITA	29/11/23
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	09:00

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO	Feiix Brxxxx.	TELEFONO:	320 556 8965
CEDULA	1118 557 164	DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Sala de informacion piso #1		
TIPO EQUIPO	Split convencional	SERIE:	SP091cm NVO
MARCA	LG		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	Se realizo recarga de gas Refrigerante.
2	Se realizo cambio de capacitores.
3	se realizo. cambio de Termicos.
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	Termico (1hp)
2	capacitores de (50uF +5%)
3	Refrigerante - R22
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Yopal	FECHA DE LA VISITA	Martes 28/10/23
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	9:30 am

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DEL USUARIO	Felix Barrera	TELEFONO:	320 556 8965
CEDULA	1118.557.164	DEPENDENCIA:	Yopal - casanare.

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Sala Reintegradores. 1er piso = #1		
TIPO EQUIPO	Split convencional	SERIE:	AS024PSBAN
MARCA	Samsung		
CAPACIDAD	24.000 BTU/h / 220 V / R410		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	Desgaste de tubería de desague, recortar los periodos de mantenimiento (costos) • Recarga.	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Yopal	FECHA DE LA VISITA	29/11/23
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	9:am.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO	Felix Barreca	TELEFONO:	3205568965
CEDULA	1118557169	DEPENDENCIA:	Yopal

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Sala Reintegrados. N°Piso #1		
TIPO EQUIPO	Split convencional	SERIE:	ASU24PSBAN
MARCA	Samsung		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	Se le realizo Recarga de gas.
2	
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	Refrigerante R-410
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Yopal	FECHA DE LA VISITA	28/10/11
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	7:30 am

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO	Felix Barrera	TELEFONO:	320 556 8965
CEDULA	1118.557 164	DEPENDENCIA:	Yopal casanare.

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Oficina administrativa. N-Piso - #2		
TIPO EQUIPO	Split Convencional	SERIE:	ASIBUSBAN
MARCA	Samsung		
CAPACIDAD	18.000 Btu/h / 220V		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	- Recarga. llamado al Tecnico o Planos electricos para identificacion de puntos de alimenta del equipo		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S		FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	yopal	FECHA DE LA VISITA	29/11/23
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO	Felix Baxxena	TELEFONO:	3205568965
CEDULA	1118.557.164	DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Oficina administrativa. Piso #2.		
TIPO EQUIPO	Split convencional	SERIE:	AS18U5BAN
MARCA	Samsung		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	Seie xecnizo. Recarga. gas xefrigerante.
2	
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	Refrigerante R-22
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	Periodos cortos de mantenimiento se recomienda cambio de manguera desague

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	CALI	FECHA DE LA VISITA	10-11-2022
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO			
CEDULA		TELEFONO:	
		DEPENDENCIA:	ARN SEDE CALONA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	RECEPCION.		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT	050706860	SERIE:
MARCA	CONTARTKASH.		
CAPACIDAD	12.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	●Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	● Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	● Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	● Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	● Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	● Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	● Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	● Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	● Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	● Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	● Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	● Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	● Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	● Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	● Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	● Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	● Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO	
William Bonilla	JHON Freddy	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
	ARN				
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	CALI	FECHA DE LA VISITA	30-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ADMINISTRATIVA

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	RECEPCION		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT 010716860	SERIE:	
MARCA	CONTEMPRASH.		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	Ajustar Carga Refrigerante R-22
2	
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	1 Kilo Refrigerante R-22
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	Se ajusta Carga Refrigerante Equipo funcionando

William Bonilla	Jhon Freddy	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Cali	FECHA DE LA VISITA	10-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARP SEDE LA CASTELLANA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	RECEPCION.		
TIPO EQUIPO	Minisplit	0107166884	SERIE:
MARCA	ComfortFresh.		
CAPACIDAD	12000 BTU.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	●Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	● Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	● Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	● Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	● Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	● Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	● Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	● Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	● Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	● Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	● Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	● Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	● Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	● Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	● Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	● Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	● Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO.

William Bonilla	Jhon Freddy	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
	ARN				
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	CALI	FECHA DE LA VISITA	16-11-2013
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	[illegible]

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	RECEPCION.		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT 0507166864	SERIE:	
MARCA	CONFORT FLESH		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	REQUIERE CAMBIO CAPACITOR 35 M.F.D.
2	AJUSTE CARGA REFRIGERANTE 410 A.
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	1 CAPACITOR 35 MFD.
2	1 KILO REFRIGERANTE 410 A
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA AJUSTE CARGA Y CAMBIO CAPACITOR EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO

William Bonilla	Jhon Freddy	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	CALI	FECHA DE LA VISITA	30-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARN SEDE CASONA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	ASESORES PISO 2		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT 09071G886	SERIE:	
MARCA	CONFORTFLOS		
CAPACIDAD	12.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	●Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	● Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	● Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	● Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	● Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	● Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	● Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	● Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	● Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	● Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	● Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	● Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	● Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	● Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	● Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	● Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	● Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO

William Bonilla	JHON Freddy	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN NEIVA			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD	PEREIRA	FECHA DE LA VISITA	16-11-2023.
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARN NEIVA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	FACILITADORES		
TIPO EQUIPO	Piso Techo 010712509	SERIE:	D7621462202J3C0436006
MARCA	Confort Fresh		
CAPACIDAD	36000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	• Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO FUNCIONANDO

William Bonilla	Andres Restrepo	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
	ARN				
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	NEIVA	FECHA DE LA VISITA	17-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARN NEIVA

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	FACILITADORES		
TIPO EQUIPO	PISOTECHO 0607J2509.	SERIE:	D202146220213C041600
MARCA			

ITEM	MANTENIMIENTO
1	REQUIERE CAMBIO CAPACITOR MARCHA
2	AJUSTE CARGA REFRIGERANTE R-22.
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	1 CAPACITOR MARCHA 40 MFD.
2	1 KILO REFRIGERANTE R-22
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE ENCONTRO EQUIPO APAGADO SE REALIZA CAMBIO CAPACITOR DE 40 MFD Y SE AJUSTA CARGA REFRIGERANTE. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO.

William Bonilla	Andres Restrepo C	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARL	ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD: NEIVA	FECHA DE LA VISITA: 16-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC: 900828265-3	HORA DE LA VISITA:

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARL NEIVA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	ATENCION AL USUARIO		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT 0107197796	SERIE:	340A2490S6306090820303
MARCA	BLUELUG		
CAPACIDAD	12.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	● Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	● Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	● Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	● Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	● Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	● Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	● Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	● Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	● Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	● Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	● Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	● Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	● Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	● Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	● Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	● Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	● Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO	
	Andres Restrepo	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

Grupo	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	NEIVA	FECHA DE LA VISITA	16-11-2023.
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARN NEIVA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA DE TENCION		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT 610717587	SERIE:	021403072180600280
MARCA	YORK.		
CAPACIDAD	12000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	●Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	● Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	● Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	● Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	● Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	● Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	● Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	● Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	● Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	● Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	● Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	● Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	● Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	● Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	● Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	● Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	● Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO TECNICO QUEDA FUNCIONANDO	
William Bonilla	Andres Restrepo C	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARII			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	NEIVA	FECHA DE LA VISITA	16-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARU NEIVA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	REFRIGERADOR CLINICO		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT ODU717591	SERIE:	021401072180660243
MARCA	YORK		
CAPACIDAD	12.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	●Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	● Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	● Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	● Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	● Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	● Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	● Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	● Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	● Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	● Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	● Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	● Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	● Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	● Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	● Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	● Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	● Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO

William Bonilla	Andres Restrepo C	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARH			FECHA DE TRABAJO	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	NEIVA	FECHA DE LA VISITA	16-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900578765.3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ADD NEIVA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	ASESORA PARA LA REINTEGRACION		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT	0507575E9	SERIE: 621405072180600454
MARCA	YORK		
CAPACIDAD	12000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO

William Bonilla	Andres Restrepo C	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN			ORDEN DE TRABAJO No.	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	NEIVA	FECHA DE LA VISITA	17-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARN NEIVA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	ASISTENTE DE INFORMACION		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT 010719797	SERIE:	340424901030609082000 60
MARCA	BLUELINE		
CAPACIDAD	12.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	●Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	● Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	● Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	● Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	● Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	● Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	● Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	● Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	● Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	● Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	● Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	● Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	● Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	● Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	● Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	● Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	● Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO

William Bonilla	Andres Restrepo	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARM			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	NEIVA	FECHA DE LA VISITA	17-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARN NEIVA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	ARCHIVO		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT 010737590	SERIE:	02140J0721806004442
MARCA	YORK		
CAPACIDAD	12.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	◦Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	◦ Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	◦ Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	◦ Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	◦ Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	◦ Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	◦ Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	◦ Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	◦ Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	◦ Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	◦ Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	◦ Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	◦ Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	◦ Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	◦ Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	◦ Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	◦ Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO FUNCIONANDO

William Bonilla	Andres Restrepo	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARII				
NOMBRE DEL CONTRATO		CIUDAD	NEIVA	FECHA DE LA VISITA	17-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC	900578765-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO	
CEDULA		DEPENDENCIA	ARII NEIVA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	ACONDICIONADOR		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT 0307137295	SERIE	142202200222
MARCA	CONFORTFRESH GOLD		
CAPACIDAD	12000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	●Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	● Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	● Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	● Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	● Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	● Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	● Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	● Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	● Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	● Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	● Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	● Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	● Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	● Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	● Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	● Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	● Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO	
William Bonilla	Andres Restrepo	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	NEIVA	FECHA DE LA VISITA	17-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900920265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARN NEIVA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO			
TIPO EQUIPO	MINISPLIT U10717588	SERIE:	021401072180600343
MARCA	YORK		
CAPACIDAD	12.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	●Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	● Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	● Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	● Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	● Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	● Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	● Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	● Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	● Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	● Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	● Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	● Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	● Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	● Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	● Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	● Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	● Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO	
William Bonilla.	Andres Restrepo C	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARM			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	NEIVA	FECHA DE LA VISITA	17-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARM NEIVA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	ASESOR JURIDICO		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT 010713906	SERIE:	XS12-12-4E-2-H2D 14040364
MARCA	VIKING		
CAPACIDAD	12.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	• Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO

William Barrilla.	Andrés Restrepo	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	NEIVA	FECHA DE LA VISITA	17-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARN NEIVA

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	SALA DE REUNIONES.		
TIPO EQUIPO	AIRE PORTATIL 0107125341	SERIE:	D2050387303137202000029
MARCA	CONFORTFRESH		
CAPACIDAD	12.000 BTU.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	◦ Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	◦ Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	◦ Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	◦ Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	◦ Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	◦ Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	◦ Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	◦ Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	◦ Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	◦ Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	◦ Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	◦ Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	◦ Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	◦ Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	◦ Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	◦ Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	◦ Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO FUNCIONANDO	
William Bonilla	Andres Rodriguez	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	001
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	SAN JOSE DEL GVRE	FECHA DE LA VISITA	09/11/2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	SALA DE REUNIONES		
TIPO EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO, MOD: AR18KVSSCWKN	SERIE:	0GCAPAJH800264N
MARCA	SAMSUNG		
CAPACIDAD	18.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	• Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	SI
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	NO
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	SI
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	SI
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el Consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	SI
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su Funcionamiento.	SI
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	SI
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	SI
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con líquido a presión.	SI
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	NO
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	SI
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	NO
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	SI
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	SI
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	SI
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar Funcional y operativo el equipo.	SI
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificandoque los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	SI

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	HACER MANTENIMIENTO CADA SEIS (6) MESES PARA EVITAR DETERIORO EN EL EQUIPO

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	002
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	SAN JOSE DEL GVRE	FECHA DE LA VISITA	09/11/2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA DE REINTEGRACION		
TIPO EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO, MOD: AR18KVSSCWKNCB	SERIE:	0GCAPAJH800139K
MARCA	SAMSUNG		
CAPACIDAD	16.500 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	• Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	SI
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	NO
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	SI
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	SI
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el Consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	SI
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su Funcionamiento.	SI
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	SI
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	SI
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con líquido a presión.	SI
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	NO
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	SI
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	NO
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	SI
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	SI
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	SI
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar Funcional y operativo el equipo.	SI
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificandoque los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	SI

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	HACER MANTENIMIENTO CADA SEIS (6) MESES PARA EVITAR DETERIORO EN EL EQUIPO	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	003
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	SAN JOSE DEL GVRE	FECHA DE LA VISITA	09/11/2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA JURIDICA		
TIPO EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO MOD: AR18TVFZAWKN	SERIE:	0GSWPDCT700145M
MARCA	SAMSUNG		
CAPACIDAD	18.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	• Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	SI
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	NO
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	SI
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	SI
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el Consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	SI
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su Funcionamiento.	SI
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	SI
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	SI
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	SI
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	NO
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	SI
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	NO
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	SI
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	SI
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	SI
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar Funcional y operativo el equipo.	SI
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificandoque los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	SI

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	HACER MANTENIMIENTO CADA SEIS (6) MESES PARA EVITAR DETERIORO EN EL EQUIPO

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	004
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	SAN JOSE DEL GVRE	FECHA DE LA VISITA	09/11/2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA PROFESIONALES ORIENTADORES		
TIPO EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO MOD: AR18KVSSCWKN	SERIE:	0GCAPAJH800136B
MARCA	SAMSUNG		
CAPACIDAD	18.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	• Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	SI
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	NO
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	SI
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	SI
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el Consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	SI
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su Funcionamiento.	SI
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	SI
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	SI
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con líquido a presión.	SI
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	NO
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	SI
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	NO
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	SI
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	SI
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	SI
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar Funcional y operativo el equipo.	SI
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificandoque los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	SI

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	HACER MANTENIMIENTO CADA SEIS (6) MESES PARA EVITAR DETERIORO EN EL EQUIPO

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	005
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	SAN JOSE DEL GVRE	FECHA DE LA VISITA	09/11/2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA		
TIPO EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO MOD: AR18KVSSCWKNCB	SERIE:	0GCAPAJH800199M
MARCA	SAMSUNG		
CAPACIDAD	16.500 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
	ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	• Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	SI
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	NO
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	SI
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	SI
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el Consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	SI
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su Funcionamiento.	SI
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	SI
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	SI
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con líquido a presión.	SI
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	NO
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	SI
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	NO
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	SI
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	SI
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	SI
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar Funcional y operativo el equipo.	SI
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificandoque los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	SI

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	HACER MANTENIMIENTO CADA SEIS (6) MESES PARA EVITAR DETERIORO EN EL EQUIPO

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	006
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	SAN JOSE DEL GVRE	FECHA DE LA VISITA	09/11/2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA GESTION DOCUMENTAL		
TIPO EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO MOD: AR24KVSSCWKNCB	SERIE:	0GBYPAJH900070Y
MARCA	SAMSUNG		
CAPACIDAD	16.500 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	• Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	SI
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	NO
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	SI
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	SI
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el Consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	SI
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su Funcionamiento.	SI
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	SI
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	SI
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con líquido a presión.	SI
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	NO
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	SI
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	NO
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	SI
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	SI
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	SI
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar Funcional y operativo el equipo.	SI
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificandoque los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	SI

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	HACER MANTENIMIENTO CADA SEIS (6) MESES PARA EVITAR DETERIORO EN EL EQUIPO	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	007
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	SAN JOSE DEL GVRE	FECHA DE LA VISITA	09/11/2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA ATENCION AL CLIENTE		
TIPO EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO MOD: AR24KVSSCWKN	SERIE:	0GB9PAJH900072T
MARCA	SAMSUNG		
CAPACIDAD	20.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS		
ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
	ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	• Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	SI
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	NO
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	SI
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	SI
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el Consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	SI
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su Funcionamiento.	SI
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	SI
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	SI
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con líquido a presión.	SI
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	NO
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	SI
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	NO
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	SI
14	• inspección el motor de la máquina y compresor.	SI
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	SI
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar Funcional y operativo el equipo.	SI
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificandoque los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	SI

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	HACER MANTENIMIENTO CADA SEIS (6) MESES PARA EVITAR DETERIORO EN EL EQUIPO	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	008
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	SAN JOSE DEL GVRE	FECHA DE LA VISITA	09/11/2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	OFICINA COORDINACION		
TIPO EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO MOD: AR18KVSSCWKNCB	SERIE:	0GCAPAJH800151E
MARCA	SAMSUNG		
CAPACIDAD	16.500 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	• Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	SI
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	NO
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	SI
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	SI
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el Consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	SI
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su Funcionamiento.	SI
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	SI
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	SI
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con líquido a presión.	SI
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	NO
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	SI
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	NO
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	SI
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	SI
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	SI
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar Funcional y operativo el equipo.	SI
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificandoque los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	SI

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	HACER MANTENIMIENTO CADA SEIS (6) MESES PARA EVITAR DETERIORO EN EL EQUIPO	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

GRUPO

FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS

ARN

ORDEN DE TRABAJO No

NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	PEREIRA	FECHA DE LA VISITA	15-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900828265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARD PEREIRA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO: ENLACE COORDINACION

TIPO EQUIPO	MINISPLIT 010756876	SERIE:	12287NHC2013190034 3
MARCA	CONTORTFRESH		
CAPACIDAD	12.000 BTU.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO: SE REALIZO MTTO PREVENTIVO EQUIPO FUNCIONANDO

William Bonilla	Giovanna Lozano Ortiz	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO 03	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	PEREIRA	FECHA DE LA VISITA	15-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARN PEREIRA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT	01071677	SERIE: 12287NHC2301319900366
MARCA	CONFORT FRESH		
CAPACIDAD	12.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO FUNCIONANDO

William Bonilla	Viviana Lozano	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	PEREIRA	FECHA DE LA VISITA	15-11-2023.
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARL PEREIRA.

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	ARCHIVO		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT 010715331	SERIE:	240105722676304012011143
MARCA	BLUELINE		
CAPACIDAD			

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	• Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO FUNCIONANDO.

William Bonilla		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO	ARN			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	PEREIRA	FECHA DE LA VISITA	15-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900920265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	ARN PEREIRA

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	CUARTO RACK		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT U507155461	SERIE:	D2022697005549232 0403
MARCA	COMFORTFRESH		
CAPACIDAD	12.000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO FUNCIONANDO

William Bonilla		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARH				
NUMERO DEL CONTRATO		EDIFICIO	[illegible]	FECHA DE LA VISITA	15-12-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC	900978265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL ENCARGADO		TELEFONO:	
CARGO		DEPENDENCIA:	ARH SEDE [illegible]

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	SOBRE [illegible]		
TIPO EQUIPO	MINISPLIT	010715332 SERIE:	240108223076360120033
MARCA	CONFORTFRESH BLUELINE		
CAPACIDAD	12000 BTU		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	SE REALIZA MTTO PREVENTIVO EQUIPO FUNCIONANDO

William Bonilla	[illegible]	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Quibdo.	FECHA DE LA VISITA	23-11-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	coordinación

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO			
TIPO EQUIPO	split	SERIE:	933847715121216.
MARCA	daikin.		
CAPACIDAD	12000 B.T.U/h.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEM	ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	✓
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	✓
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	✓
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	✓
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	✓
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	✓
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	✓
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	✓
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	✓

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	El equipo queda en buen estado funcional. Se realizo carga de gas refrigerante. R410A.
	Germania Murillo C. 1037469458

FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.
	Luis Abraham N. N. 1077489442.	

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:		FECHA DE LA VISITA	
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO	Germania Murillo C	TELEFONO:	3148709076
CEDULA	1077464958	DEPENDENCIA:	Coordinación

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Coordinación		
TIPO EQUIPO	Split	SERIE:	
MARCA	Daikin.		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	Suministro einstalación de gas Refrigerante.
2	R410A.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	El equipo queda en buen estado y funcional

	Germania Murillo C. 1077464958	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Luis Abraham N. N.
1077469742.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY DE COLOMBIA	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Quibdó-Chocó	FECHA DE LA VISITA	11-23-2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO	Jamanta Mondo C.	TELEFONO:	3148709076
CEDULA	1077469958	DEPENDENCIA:	Piso #2

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Piso #. 2.		
TIPO EQUIPO	Split.	SERIE:	
MARCA	confortisth		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	El equipo presenta falla en la tarjeta principal de la evaporadora, falla en el radiador de la unidad exterior. producto de mala instalación lo cual le origina multiples fugas de gas

	Jamanta Mondo C. 1077469958	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Luis Abraham M.M.
1077459742.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:		FECHA DE LA VISITA	
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DELUSUARIO	Germania Nuñez C	TELEFONO:	3148709076
CEDULA	1077464958	DEPENDENCIA:	Coordinación

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Coordinación		
TIPO EQUIPO	SPLIT	SERIE:	
MARCA	Daikin.		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	
2	
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	Suministro e instalación de gas Refrigerante.
2	R410A.
3	
4	Instalacion de condensacion
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	El equipo queda en buen estado y funcional

	Germania Nuñez C. 1077464958	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Luis Abraham N. N.
1077459742

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS			ORDEN DE TRABAJO No	
	ARN			002	
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Yopal	FECHA DE LA VISITA	12/12/23
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	8:30 am

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO			
NOMBRE DELUSUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO			
UBICACIÓN DEL EQUIPO	Asesor Jurídico – 3 Piso.		
TIPO EQUIPO	Splits.	SERIE:	D1021204403139291210005
MARCA	Comfortstar		

ITEM	MANTENIMIENTO
1	* Se recargo Gas Refrigerante. R22.
2	* Se cambio capacitor de arranque y Ventilador
3	
4	
5	
6	

ITEM	REPUESTOS INSTALADOS AL EQUIPO
1	* 3 Kilos de Gas Refrigerante R22.
2	* 2 capacitores 40MF.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	

Layda CA Prof Administrativo GTPotrero		
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY	FORMATO ENTREGA DE SERVICIOS ARN			ORDEN DE TRABAJO No	001
NUMERO DEL CONTRATO		CIUDAD:	Medellín	FECHA DE LA VISITA	12/12/2023
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	NIT/CC:	900928265-3	HORA DE LA VISITA	8:00 A.M.

DATOS DEL ENCARGADO DEL EQUIPO

NOMBRE DEL USUARIO		TELEFONO:	
CEDULA		DEPENDENCIA:	

INFORMACION DEL EQUIPO

UBICACIÓN DEL EQUIPO	Cuarto de Rack — Piso 2		
TIPO EQUIPO	Splits	SERIE:	A512.TUACN-Y5MRPASF100046K.
MARCA	SAMSUNG		
CAPACIDAD	12.000 BTU.		

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVIDADES CONTRATADAS	REALIZADA
1	•Limpieza interna y externa del equipo y de todas las piezas que componen su funcionamiento.	
2	• Lubricación de cada una de las piezas que conforman el equipo de aire acondicionado (nivelación de bandas, poleas y chumaceras.	
3	• Realización de los ajustes y cambios básicos en tornillería requeridos.	✓
4	• Revisión de los terminales eléctricos que permiten el funcionamiento de la máquina.	✓
5	• Revisión general sistema eléctrico del equipo de aire acondicionado, a fin de verificar que el consumo de energía de la maquina se encuentre acorde con su funcionamiento.	✓
6	• Verificar que la maquina no se genere ningún tipo de ruido en el momento de su funcionamiento.	✓
7	• Rectificar la temperatura de condensación de la máquina	✓
8	• Identificar que la temperatura de evaporación del refrigerante se encuentre en óptimas condiciones	✓
9	• Verificación y Limpieza, lavado y peinado de los serpentines con liquido a presión.	
10	• Verificación y Limpieza y lavado de las bombas de agua y los filtros del equipo de aire.	
11	• Lubricación y limpieza de condensadoras y evaporadoras, aspas de motores y turbinas.	
12	• Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado.	
13	• Limpieza de charola de condensados, para evitar se tapone la descarga de agua de condensación.	
14	• Inspección el motor de la máquina y compresor.	✓
15	• Revisión y recarga del gas refrigerante.	
16	• Las demás actividades que se puedan requerir en la ejecución de mantenimiento para dejar funcional y operativo el equipo.	✓
17	• Entregar a la Entidad en perfecto funcionamiento el equipo de aire acondicionado verificando que los parámetros de la maquina en términos de presión, temperatura, voltaje, amperaje y velocidad del viento se encuentren en perfecto funcionamiento.	

OBSERVACIONES DEL TECNICO:	Se realizo inspeccion al equipo donde se conoce que el motor compresor se encuentra en corto. el equipo se da de baja quedando fuera de servicio.	
FIRMA: GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S	FIRMA: ENCARGADO DEPENDENCIA QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA: SUPERVISOR DEL CONTRATO A SATISFACCION.

Powered by CamScanner

GRUPO SKY DE COLOMBIA			GRUPO SKY DE COLOMBIA SAS LOTE CENTRO		Cotización N°
					06
					Fecha
					14/11/2023
DATOS	Cliente:	ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION			
	Dirección:	SEDE BUCARAMANGA			
	Teléfonos:				
	E-mail:				

ITEM	Cantidad	Unidad de medida	Descripcion General/Articulo	Valor Unitario + IVA	Total
1	4	UNIDAD	REFRIGERANTE	$ 922.645	$ 3.690.580
2					
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL:	$ 3.690.580
				VALOR TOTAL	$ 3.690.580

Firmado digitalmente por Arnulfo Parrado Aguilera

GRUPO SKY DE COLOMBIA			GRUPO SKY DE COLOMBIA SAS LOTE CENTRO		Cotización N°
					04
					Fecha
					10/11/2023
DATOS	Cliente:	ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION			
	Dirección:	SEDE CALI AGUABLANCA			
	Teléfonos:				
	E-mail:				

ITEM	Cantidad	Unidad de medida	Descripcion General/Articulo	Valor Unitario + IVA	Total
1	2	UNIDAD	REFRIGERANTE	$ 895.944	$ 1.791.888
2	1	UNIDAD	CAPACITOR	$ 40.496	$ 40.496
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL:	$ 1.832.384
				VALOR TOTAL	$ 1.832.384

Firmado digitalmente por Arnulfo Parrado Aguilera

GRUPO SKY DE COLOMBIA			GRUPO SKY DE COLOMBIA SAS LOTE CENTRO		Cotización N°
					07
					Fecha
					15/11/2023
DATOS	Cliente:	ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION			
	Dirección:	SEDE NEIVA			
	Teléfonos:				
	E-mail:				

ITEM	Cantidad	Unidad de medida	Descripcion General/Articulo	Valor Unitario + IVA	Total
1	1	UNIDAD	CAPACITOR	$ 40.250	$ 40.250
2	1	UNIDAD	REFRIGERANTE	$ 895.944	$ 895.944
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL:	$ 936.194
				VALOR TOTAL	$ 936.194

Firmado digitalmente por Arnulfo Parrado Aguilera

GRUPO SKY DE COLOMBIA			GRUPO SKY DE COLOMBIA SAS LOTE CENTRO		Cotización N°
					10
					Fecha
					28/11/2023
DATOS	Cliente:	ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION			
	Dirección:	REVISION QUIBDO			
	Teléfonos:				
	E-mail:				

ITEM	Cantidad	Unidad de medida	Descripcion General/Articulo	Valor Unitario + IVA	Total
2	1	UNIDAD	QUIBDO(BANDEJA DE CONDENSACION)	$ 315.538	$ 315.538
3					$ 0
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL:	$ 315.538
				VALOR TOTAL	$ 315.538

Firmado digitalmente por Arnulfo Parrado Aguilera

GRUPO SKY DE COLOMBIA			GRUPO SKY DE COLOMBIA SAS LOTE CENTRO		Cotización N°
					08
					Fecha
					23/11/2023
DATOS	Cliente:	ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION			
	Dirección:	SEDE QUIBDO			
	Teléfonos:				
	E-mail:				

ITEM	Cantidad	Unidad de medida	Descripcion General/Articulo	Valor Unitario + IVA	Total
1	1	UNIDAD	REFRIGERANTE	$ 922.645	$ 922.645
2					
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL:	$ 922.645
				VALOR TOTAL	$ 922.645

Firmado digitalmente por Arnulfo Parrado Aguilera

GRUPO SKY DE COLOMBIA			GRUPO SKY DE COLOMBIA SAS LOTE CENTRO		Cotización N°
					05
					Fecha
					10/11/2023
DATOS	Cliente:	ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION			
	Dirección:	SEDE SAN JOSE DE GUAVIARE			
	Teléfonos:				
	E-mail:				

ITEM	Cantidad	Unidad de medida	Descripcion General/Articulo	Valor Unitario + IVA	Total
1	3	UNIDAD	PRESOSTATO	$ 291.449	$ 874.347
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL:	$ 874.347
				VALOR TOTAL	$ 874.347

Firmado digitalmente por Arnulfo Parrado Aguilera

GRUPO SKY DE COLOMBIA			GRUPO SKY DE COLOMBIA SAS LOTE CENTRO		Cotización N°
					11
					Fecha
					28/11/2023
DATOS	Cliente:	ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION			
	Dirección:	REVISION POPAYAN			
	Teléfonos:				
	E-mail:				

ITEM	Cantidad	Unidad de medida	Descripcion General/Articulo	Valor Unitario + IVA	Total
1	3	UNIDAD	REFRIGERANTE	$ 922.645	$ 2.767.935
2	4	UNIDAD	CAPACITOR	$ 40.250	$ 161.000
3	4	UNIDAD	TERMICOS(PROTECTOR DE VOLTAJE)	$ 350.750	$ 1.403.000
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL:	$ 4.331.935
				VALOR TOTAL	$ 4.331.935

Firmado digitalmente por Arnulfo Parrado Aguilera

			GRUPO SKY DE COLOMBIA SAS LOTE CENTRO		**Cotización N°**
					12
					Fecha
					12/12/2023
DATOS	**Cliente:**	**ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION**			
	Dirección:	**REVISION MOCOA**			
	Teléfonos:				
	E-mail:				
ITEM	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Descripcion General/Articulo**	**Valor Unitario + IVA**	**Total**
1	1	UNIDAD	REQUIERE GAS REFRIGERATE	$ 895.944	$ 895.944
4	1	UNIDAD	CAPACITORES	$ 40.496	$ 40.496
OBSERVACIONES: Marca: Comforstar **Área: Asesor jurídico**				**SUBTOTAL:**	$ 936.440
				VALOR TOTAL	$ 936.440

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928265	3	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA	SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	2912279585	9459259876	E	2023/12/18	2023/12/22	BANCOLOMBIA	5	$3,158,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	16378017	BONILLA WILLIAM	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS012	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	72250600	COSSIO DONALDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1042437057	DE ALBA DAVID	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	PT	6059145	GONZALEZ EUROMAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	22548581	GUERRA ELIANA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	1143339128	ROCHA YENNIFER	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
7	CC	12325498	TAMARA LISIMACO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	14251434	TRUJILLO JORGE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	94064483	VASQUEZ DANIEL	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**					$10,440,000	$1,670,400			$10,440,000	$417,600			$10,440,000	$417,600			$10,440,000	$652,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,670,400	$4,800	$0	$1,675,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$400	$0	$186,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,113,600	$3,000	$0	$1,116,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$1,400	$0	$372,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$652,500	$1,700	$0	$652,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$652,500	$1,700	$0	$652,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$417,600	$1,400	$0	$419,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	$92,800	$300	$0	$93,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$92,800	$300	$0	$93,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$232,000	$800	$0	$232,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				9	$417,600	$1,800	$0	$419,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$200	$0	$46,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$46,400	$200	$0	$46,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$300	$0	$46,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$200	$0	$46,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$139,200	$400	$0	$140,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$200	$0	$20,400
TOTAL				**9**	**$3,158,100**	**$9,700**	**$0**	**$3,167,800**

2023/12/22 09:30 AM

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

YENNIFER J. ROCHA FLOREZ actuando en mi condición de representante legal de GRUPO SKY DE COLOMBIA SAS identificada con NIT 900.928.265-3 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía ha pagado sus aportes de seguridad social y parafiscales de los últimos doce meses, y a la fecha se encuentra a paz y salvo con sus Obligaciones de seguridad social y parafiscales del Último año, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide 18 días del mes de diciembre de 2023 en Cartagena-Bolívar.

Yennifer Rocha Florez

YENNIFER JULIETH ROCHA FLOREZ
C.C: 1.143.339.128 DE CARTAGENA
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 900928265-3
CEL: 3113142947
CORREO: GRUPOSKYDECOLOMBIA@GMAIL.COM
DIRECCION: MANZANA 25 LOTE 8
MUNICIPIO: CARTAGENA, BOLIVAR

CARTAGENA DE INDIAS 08 DE ENERO DE 2024

SEÑORES
ARN AGENCIA DE REINCORPORACION NACIONAL
dirección

asunto: ponderables por ejecutar

cordial saludo teniendo en cuenta la propuesta presentada por nuestra empresa en la plataforma secop 2 quedamos a disposición del coordinador de la ARN para realizar los ponderables ofrecidos asi:

8 mantenimientos preventivos para el lote sur

8 mantenimientos preventivos para el lote centro

Se deja a disposición del supervisor del contrato el seleccionar las áreas a trabajar.

Yennifer Rocha Florez

YENNIFER JULIETH ROCHA FLOREZ
C.C: 1.143.339.128 DE CARTAGENA
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 900928265-3
GRUPOSKYDECOLOMBIA@GMAIL.COM
MANZANA 25 LOTE 8 Cel: 3113142947