| CONSORCIO ARAGÓN GTD | FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO | Versión: 00<br>Fecha: 20/02/2024 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de quien realiza el ATS | Marilu Morales | Cédula | 52408014 | Cargo | Residente SSTA |
| Ubicación del punto de trabajo | PORTAL SALON COMUNAL | | | Fecha de realización ATS | 22/05/2024 |
| Descripción del trabajo a desarrollar | → Aplicacion de pintura paredes | | | | |

| PASO DE LA TAREA | PELIGROS | CONSECUENCIAS | CONTROLES A IMPLEMENTAR | RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL |
|---|---|---|---|---|
| → Arnar<br>→ Pintura<br>→ Alistamiento Brachas<br>→ Preparacion insumos<br>→ Aplicacion Pintura | olores | → Congestion nasal | → Uso de elementos proteccion personal<br>Tapabocas | Maryluz Morales SSTMA |

*Divulgado a:*

| N° | Nombre | Cédula | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|---|
| | GERMAN TORO | 1022964594 | OFICIAL | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO ARAGÓN GTD | FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO | Versión: 00<br>Fecha: 20/02/2024 |
|---|---|---|

| Nombre de quien realiza el ATS | Maritza Mariaca Acevedo | Cédula | 52408010 | Cargo | SST |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación del punto de trabajo | Salas comunales comuneros | | Fecha de realización ATS | | 9/05/2024 |
| Descripción del trabajo a desarrollar | Instalacion Manto | | | | |

| PASO DE LA TAREA | PELIGROS | CONSECUENCIAS | CONTROLES A IMPLEMENTAR | RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL |
|---|---|---|---|---|
| Alistamiento de Insumos<br>Recubrimiento Pleno<br>→ Aplicacion Manto e<br>→ Pulir Acabado | → Caidas<br>→ Golpes<br>→ Resbalar | Incapacidad<br>Molestias Musculares | → Uso Elementos proteccion personal Casco, Botas, overol tapabocas, gafas, Guantes | Maritza Mariaca Acevedo<br>Residente SSTA |

Divulgado a:

| N° | Nombre | Cédula | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|---|
| | GELMAN IPUZ | 1022964595 | OFICIAL | |
| | Juan Fuentes | 1004071027 | OFICIAL | |
| | Samuel Moreno | 1031812772 | AYUDANTE | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO ARAGÓN GTD | FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO | Versión: 00<br>Fecha: 20/02/2024 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de quien realiza el ATS | MARYLUZ NORIEGA | Cédula | 52468010 | Cargo | Residente SSTA |
| Ubicación del punto de trabajo | SALON COMUNAL PORTAL | | | Fecha de realización ATS | 10 MAYO 2024 |
| Descripción del trabajo a desarrollar | ACTIVIDADES PICADO MUROS, A FIN DE EMPARAR UNIFORMIDAD, PODER REALIZAR PINTURA | | | | |

| PASO DE LA TAREA | PELIGROS | CONSECUENCIAS | CONTROLES A IMPLEMENTAR | RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL |
|---|---|---|---|---|
| (1) ALISTAMIENTO HERRAMIENTAS<br>(2) USO DE EPP<br>(3) PICADO DE MURO<br>(4) DESPLAZAMIENTO PICAR MURO | BIOMECANICO<br>FISICO<br>CONDICION SEGURIDAD | CORTES<br>SALPICHMIENTO | ALISTAMIENTO HERRAMIENTAS<br>USO DE ELEMENTO PROTECCION PERSONAL<br>CASCO<br>BOTAS<br>GUANTES | SST |

Divulgado a:

| N° | Nombre | Cédula | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|---|
| | Samuel Moreno | 1031812772 | Ayudante | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Powered by CamScanner