CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	Fecha de 30/01/2024 Versión: 01

Lugar:	Salon Comunal Triunfo	
Fecha:	21/05/24	**Área:** SST
Responsable de la inspección:	Hanlin Morales	
Cargo:	Residente SSTA	

Aspectos de la inspección	Cumplimiento (marque con una X)			Observaciones
	Si	No	N/A	
¿Los espacios se encuentran en adecuado estado de orden?	X			
¿Se evidencian acumulación de polvo?	✓	X		
¿El apilamiento de los materiales es apropiado?	✓			
¿Las áreas de circulación se encuentran despejadas?	✓			
¿Los puestos de trabajo se encuentran llenos en exceso?	✓			
¿Hay cosas/objetos guardados innecesariamente?	✓			
¿Los estantes están sobrecargados?	✓			
¿Los recipientes para las basuras son adecuados?	✓			
Se dispone de los residuos según su clasificación	✓			
¿Las lámparas se encuentran limpias?	✓			
¿Los lugares de almacenamiento son limpios?	✓			
¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran en buen estado?	✓			
¿Los espacios destinados para el almacenamiento son adecuados?	✓			
¿Las paredes se encuentran limpias?	✓			
¿Los pisos se encuentran limpios?	✓			
¿Los baños se encuentran limpios?	✓			
¿Los baños funcionan correctamente y tiene la dotación adecuada?	✓			
¿Hay rincones o sitios con acumulación de basuras?		✓		

Observación de comportamientos y/o condiciones inseguras
-) No se encuentran condiciones inseguras Espacios limpios, sin barreras
Acciones preventivas y/o correctivas

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	Fecha de 30/01/2024 Versión: 01

Lugar:	Salon comunal Quiroga		
Fecha:	21/5/2024	**Area:**	SST + MA
Responsable de la inspección:	Maritz Morales Acevedo		
Cargo:	Residente SST A		

	Cumplimiento (marque con una X)			
Aspectos de la inspección	**Si**	**No**	**N/A**	**Observaciones**
¿Los espacios se encuentran en adecuado estado de orden?	✓			
¿Se evidencian acumulación de polvo?	✓			
¿El apilamiento de los materiales es apropiado?	✓			
¿Las áreas de circulación se encuentran despejadas?	✓			
¿Los puestos de trabajo se encuentran llenos en exceso?	✓			
¿Hay cosas/objetos guardados innecesariamente?			✓	
¿Los estantes están sobrecargados?			✓	
¿Los recipientes para las basuras son adecuados?	✓			
Se dispone de los residuos según su clasificación	✓			
¿Las lámparas se encuentran limpias?	✓			
¿Los lugares de almacenamiento son limpios?	✓			
¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran en buen estado?	✓			
¿Los espacios destinados para el almacenamiento son adecuados?	✓			
¿Las paredes se encuentran limpias?	✓			
¿Los pisos se encuentran limpios?	✓			
¿Los baños se encuentran limpios?	✓			
¿Los baños funcionan correctamente y tiene la dotación adecuada?	✓			
¿Hay rincones o sitios con acumulación de basuras?	✓			

Observación de comportamientos y/o condiciones inseguras
NO se encuentran condiciones Inseguras Espacio limpias, sin barrers Orden y Aseo completo
Acciones preventivas y/o correctivas

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	Fecha de 30/01/2024 Versión: 01

Lugar:	Salon comunal CONUNEROS
Fecha:	21 Mayo / 2024 **Área:** SST - MP
Responsable de la inspección:	Manuel Morales Acevedo
Cargo:	Residente SST - MP

	Cumplimiento (marque con una X)			
Aspectos de la inspección	**Si**	**No**	**N/A**	**Observaciones**
¿Los espacios se encuentran en adecuado estado de orden?	✓			
¿Se evidencian acumulación de polvo?	✓			
¿El apilamiento de los materiales es apropiado?	✓			
¿Las áreas de circulación se encuentran despejadas?	✓			
¿Los puestos de trabajo se encuentran llenos en exceso?	✓	✓		
¿Hay cosas/objetos guardados innecesariamente?				
¿Los estantes están sobrecargados?			✓	
¿Los recipientes para las basuras son adecuados?	✓			
Se dispone de los residuos según su clasificación	✓			
¿Las lámparas se encuentran limpias?	✓			
¿Los lugares de almacenamiento son limpios?	✓			
¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran en buen estado?	✓			
¿Los espacios destinados para el almacenamiento son adecuados?	✓			
¿Las paredes se encuentran limpias?	✓			
¿Los pisos se encuentran limpios?	✓			
¿Los baños se encuentran limpios?	✓			
¿Los baños funcionan correctamente y tiene la dotación adecuada?	✓			
¿Hay rincones o sitios con acumulación de basuras?	-		✓	

Observación de comportamientos y/o condiciones inseguras
-> Espacios Ordenados / limpios -> Orden y Aseo completo -> No se encuentra condiciones INSEGURAS
Acciones preventivas y/o correctivas

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	Fecha de 30/01/2024 Versión: 01

Lugar:	SALON COMUNAL PORTAL
Fecha: 21 Mayo / 2024	**Área:** SST - MA
Responsable de la inspección:	Yanlue Morales Acevedo
Cargo:	Residente SSTMA

Aspectos de la inspección	Cumplimiento (marque con una X) Si	No	N/A	Observaciones
¿Los espacios se encuentran en adecuado estado de orden?	✓			
¿Se evidencian acumulación de polvo?	✓			
¿El apilamiento de los materiales es apropiado?	✓			
¿Las áreas de circulación se encuentran despejadas?	✓			
¿Los puestos de trabajo se encuentran llenos en exceso?	✓			
¿Hay cosas/objetos guardados innecesariamente?			✓	
¿Los estantes están sobrecargados?	✓			
¿Los recipientes para las basuras son adecuados?	✓			
Se dispone de los residuos según su clasificación	✓			
¿Las lámparas se encuentran limpias?	✓			
¿Los lugares de almacenamiento son limpios?	✓			
¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran en buen estado?	✓			
¿Los espacios destinados para el almacenamiento son adecuados?	✓			
¿Las paredes se encuentran limpias?	✓			
¿Los pisos se encuentran limpios?	✓			
¿Los baños se encuentran limpios?	✓			
¿Los baños funcionan correctamente y tiene la dotación adecuada?	✓			
¿Hay rincones o sitios con acumulación de basuras?		✓		

Observación de comportamientos y/o condiciones inseguras
→ ESPACIOS LIMPIOS / SIN OBSTACULOS → ORDEN Y ASEO Residente SSTA

Acciones preventivas y/o correctivas

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA	Fecha de actualización: 31/01/2024 Versión: 01

Ubicación:	SALON COMUNAL CONUNEROS	**TIPO:** A__ B__ C X	
Fecha:	22 MAYO - 2024	**Responsable de la inspección:**	MARY LUZ MORALES

Escriba bajo la columna ESTADO: B=si el elemento se encuentra en buenas condiciones M=Si el elemento se encuentra sucio o en mal estado, N.A=si no aplica y X=si no tiene el elemento.

No.	ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO	EXISTENCIAS	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	1 PAQUETE X 20	B	1		
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"	1 UNIDAD	B	1		
3	BAJALENGUAS	1 PAQUETE X 20	B	1		
4	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	1 CAJA X 100	B			
5	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1		
6	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	1 UNIDAD	—	—		
7	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	1 UNIDAD	—	—		
8	VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS	1 UNIDAD	—	—		
9	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	1 UNIDAD	—	—		
10	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) ISODINE	1 FRASCO X 120mL	B	1		
11	SOLUCIÓN SALINA 250cc o 500cc	2 UNIDADES	B	1		
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 UNIDAD	B	1		
13	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275ml	1 UNIDAD	B	1		
14	OTROS:					

CAMILLA						
	ASPECTO	ESTADO				OBSERVACIÓN
		Bueno	Malo	Regular	N.A	
22	¿La camilla se encuentra visible?	B				
23	¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	B				
24	¿Se encuentra señalizada?	B				
25	¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	B				
26	¿Cuenta con correas de seguridad?	B				

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA	Fecha de actualización: 31/01/2024 Versión: 01

Ubicación:	SALON COMUNAL PORTAL	**TIPO:** A__ B__ C X	
Fecha:	22 MAYO 2024	**Responsable de la inspección:**	

Escriba bajo la columna ESTADO: B=si el elemento se encuentra en buenas condiciones M=Si el elemento se encuentra sucio o en mal estado, N.A=si no aplica y X=si no tiene el elemento.

No.	ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO	EXISTENCIAS	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	1 PAQUETE X 20	B	1	2026	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"	1 UNIDAD	B	1	2025	
3	BAJALENGUAS	1 PAQUETE X 20	B	1	2025	
4	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	1 CAJA X 100	B	1	2025	
5	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1	2025	
6	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1	203	
7	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	1 UNIDAD	—	—	—	
8	VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS	1 UNIDAD	—	—	—	
9	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	1 UNIDAD	—	—	—	
10	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) ISODINE	1 FRASCO X 120mL	B	1	2025	
11	SOLUCIÓN SALINA 250cc o 500cc	2 UNIDADES	B	1	2025	
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 UNIDAD	B	1	2025	
13	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 275ml	1 UNIDAD	B	1	2025	
14	OTROS:					

CAMILLA

	ASPECTO	ESTADO				OBSERVACIÓN
		Bueno	Malo	Regular	N.A	
22	¿La camilla se encuentra visible?	✓				
23	¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓				
24	¿Se encuentra señalizada?	✓				
25	¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓				
26	¿Cuenta con correas de seguridad?	✓				

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA	Fecha de actualización: 31/01/2024 Versión: 01

Ubicación:	SALON COMUNAL QUIROGA	**TIPO:** A__ B_X C_X	
Fecha:	10/05/24	**Responsable de la inspección:**	Hariley Morales

Escriba bajo la columna ESTADO: B=si el elemento se encuentra en buenas condiciones M=Si el elemento se encuentra sucio o en mal estado, N.A=si no aplica y X=si no tiene el elemento.

No.	ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO	EXISTENCIAS	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	GASAS LIMPIAS PAQUETE	1 PAQUETE X 20	B	1	2026	
2	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"	1 UNIDAD	B	1	2025	
3	BAJALENGUAS	1 PAQUETE X 20	B	1	2025	
4	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	1 CAJA X 100	B	1	2025	
5	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	1 UNIDAD	B	1	2025	
6	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	1 UNIDAD	—	0	—	
7	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	1 UNIDAD	—	—	—	
8	VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS	1 UNIDAD	—	—	—	
9	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	1 UNIDAD	—	—	—	
10	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) ISODINE	1 FRASCO X 120mL	B	1	2025	
11	SOLUCIÓN SALINA 250cc o 500cc	2 UNIDADES	B	1	2025	
12	TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1 UNIDAD	0	0	0	
13	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275ml	1 UNIDAD				
14	OTROS:					

CAMILLA						
	ASPECTO	ESTADO				OBSERVACIÓN
		Bueno	Malo	Regular	N.A	
22	¿La camilla se encuentra visible?	B				
23	¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	B				
24	¿Se encuentra señalizada?	B				
25	¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	B				
26	¿Cuenta con correas de seguridad?	B				

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCION DE SEÑALIZACION			Fecha de actualización: 31/01/2024 Versión: 01
EMPRESA:	CONSORCIO ARAGON		CIUDAD:	BOGOTA
FECHA:	11 MAYO 2024		AREA:	SST
NOMBRE INSPECTOR:	MARIUZ MORALES ACEVEDO		CARGO:	RESIDENTE SST
	SALON COMUNAL QUIROGA			

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Se encuentra debidamente señalizada la ruta de evacuación?	✓			
¿ Se cuenta con Planos de Evacuación donde se identifiquen las vías de salida hasta el punto de reunión final?	✓			
¿ La señalización es inventariada y así mismo inspeccionada, mantenida y/o reacomodada, periódicamente?	✓			
¿La señalización o salida de emergencias presenta algún tipo de obstrucción?	✓			
¿Las escaleras poseen señalización de ruta de evacuación?	✓			
¿Es de fácil identificación el punto de encuentro?	✓			
¿ El Punto de Encuentro esta ubicado en un lugar seguro?	✓			
¿Se cuenta con señalización fotoluminiscente?			✓	
¿La señalización se encuentra ubicada adecuadamente?	✓			
¿La señalización en general se encuentra clasificada de acuerdo a sus colores correspondientes?			✓	
¿La señalización con mensajes corporativos se encuentra en optimas condiciones? Ej Ahorremos agua, Ahorremos energia, Ahorremos papel, etc.	✓			
¿El sistema de apertura de las puertas es hacia afuera?			✓	
¿Se cuenta con un sistema de iluminación de emergencia?	✓			
¿Las dimensiones de las vías y salidas de evacuación son proporcionales al número de empleados y personas que permanecen en el lugar?	✓			
¿ Las rutas de evacuación cuentan con algún tipo de iluminación alterna en caso que la iluminación convencional falle?	✓			
¿ El lugar donde se encuentran las camillas es apropiado y esta señalizado?	✓			
¿Se cuenta con detectores de fuego y rociadores?			✓	
¿Existe algún sistema de alarma para advertir a los trabajadores en caso de emergencia?			✓	

RECOMENDACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.
2.
3.
4.
5.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

NOMBRE COMPLETO:	Mariuz Morales
CARGO:	Residente SST
FIRMA:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCION DE SEÑALIZACION	Fecha de actualizecion: 31/01/2024 Versión: 01

EMPRESA:	CONSORCIO ARAGON GTD	CIUDAD:	BOGOTA
FECHA:	11 MAYO 2024	AREA:	SST
NOMBRE INSPECTOR:	Maria Morales	CARGO:	RESIDENTE SST

SALON COMUNAL PORTAL

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Se encuentra debidamente señalizada la ruta de evacuación?	✓			
¿ Se cuenta con Planos de Evacuación donde se identifiquen las vías de salida hasta el punto de reunión final?	✓			
. La señalización es inventariada y así mismo inspeccionada, mantenida y/o reacomodada, periódicamente?	✓			
¿La señalización o salida de emergencias presenta algún tipo de obstrucción?	✓			
¿Las escaleras poseen señalización de ruta de evacuación?	✓			
¿Es de fácil identificación el punto de encuentro?	✓			
¿ El Punto de Encuentro esta ubicado en un lugar seguro?	✓			
¿Se cuenta con señalización fotoluminiscente?	✓			
¿La señalización se encuentra ubicada adecuadamente?	✓			
¿La señalización en general se encuentra clasificada de acuerdo a sus colores correspondientes?	✓			
¿La señalización con mensajes corporativos se encuentra en optimas condiciones? Ej:Ahorremos agua, Ahorremos energía, Ahorremos papel, etc....	✓			
¿El sistema de apertura de las puertas es hacia afuera?			✓	
¿Se cuenta con un sistema de iluminación de emergencia?			✓	
¿Las dimensiones de las vías y salidas de evacuación son proporcionales al número de empleados y personas que permanecen en el lugar?	✓			
¿ Las rutas de evacuación cuentan con algún tipo de iluminación alterna en caso que la iluminación convencional falle?	✓			
¿ El lugar donde se encuentran las camillas es apropiado y esta señalizado?	✓			
¿Se cuenta con detectores de fuego y rociadores?			✓	
¿Existe algún sistema de alarma para advertir a los trabajadores en caso de emergencia?			✓	

RECOMENDACIONES:	

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA
1.
2.
3.
4.
5.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:	
NOMBRE COMPLETO:	Maria Morales
CARGO:	Residente SSTA
FIRMA:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCION DE SEÑALIZACION	Fecha de actualización: 31/01/2024 Versión: 01

EMPRESA:	CONSORCIO ARAGON	CIUDAD:	BOGOTA
FECHA:	11 MAYO 2024	AREA:	SST
NOMBRE INSPECTOR:	MARILUZ MORALES AGUDELO	CARGO:	Residente SSTA

SALON COMUNAL TRIUNFO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Se encuentra debidamente señalizada la ruta de evacuación?	✓			
¿ Se cuenta con Planos de Evacuación donde se identifiquen las vías de salida hasta el punto de reunión final?	✓			
¿ La señalización es inventariada y así mismo inspeccionada, mantenida y/o reacomodada, periódicamente?	✓			
¿La señalización o salida de emergencias presenta algún tipo de obstrucción?	✓			
¿Las escaleras poseen señalización de ruta de evacuación?			✓	
¿Es de fácil identificación el punto de encuentro?	✓			
¿ El Punto de Encuentro esta ubicado en un lugar seguro?	✓			
¿Se cuenta con señalización fotoluminiscente?			✓	
¿La señalización se encuentra ubicada adecuadamente?	✓			
¿La señalización en general se encuentra clasificada de acuerdo a sus colores correspondientes?	✓			
¿La señalización con mensajes corporativos se encuentra en optimas condiciones? Ej: Ahorremos agua, Ahorremos energía, Ahorremos papel, etc.	✓			
¿El sistema de apertura de las puertas es hacia afuera?			✓	
¿Se cuenta con un sistema de iluminación de emergencia?			✓	
¿Las dimensiones de las vías y salidas de evacuación son proporcionales al número de empleados y personas que permanecen en el lugar?	✓			
¿ Las rutas de evacuación cuentan con algún tipo de iluminación alterna en caso que la iluminación convencional falle?	✓			
¿ El lugar donde se encuentran las camillas es apropiado y esta señalizado?	✓			
¿Se cuenta con detectores de fuego y rociadores?			✓	
¿Existe algún sistema de alarma para advertir a los trabajadores en caso de emergencia?	✓			

RECOMENDACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.
2.
3.
4.
5.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

NOMBRE COMPLETO:	Marilu Morales
CARGO:	Residente SSTA
FIRMA:	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Fecha de actualización: 30/01/2024 Versión: 01

FECHA: 20 MAYO /2024

AREA: SSTA -> OPERATIVA - ADMIN

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: MARY LUZ MORALES

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	1	2	3	4	5
1	SAMUEL MORENO	AYUDANTE	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/										/
2	DIEGO CAICEDO	RESIDENTE OBRA					/				/		/										/
3	JOSE DARIO CASTRO	CONDUCTOR	/	/	/	/		/	/	/	/		/										/
4	EDGAR MARQUEZ	OFICIAL	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/										/
5	GELMAN IPUZ	OFICIAL	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/										/
6	FABIAN WALTEROS	SUPERVISOR OBRA							/		/		/										/
7	MARIVE MORALES	RESIDENTE SSTA	/			/			/	/	/		/										/
8	EDISON ROJAS TORO	INSPECTOR OBRA	/	/	/	/	/	/	/		/		/										/
9	ANDREA NIÑO	SOCIAL							/		/		/										/
10																							/
11																							

OBSERVACIONES: SIN NOVEDAD / EPP BUEN ESTADO

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
A- PANTALON	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
B- CAMISA			
C- GUANTES			2. MOTIVACION
D- BOTAS			
E- PROTECTORES AUDITIVOS	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
F- TAPA BOCAS			
G- ZAPATO ANTIDESLIZANTE			4. MEDIDAS PENDIENTES
H- GAFAS DE SEGURIDAD			
OTRO _____	M- MALO	NQ- NO QUIERE	5. OTRAS
CUAL _____			

FIRMA RESPONSABLE DEL AREA

FIRMA INSPECTOR

Powered by CamScanner