CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCIÓN DE TALADRO	FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 30/01/2024 VERSIÓN: 0

TALADRO NO.	853396	FECHA	8/07/24	CIUDAD	Bogota

MES	julio	SEMANA	8-07-24 al 13-07-24	AREA:	_____salon comunal Ayacucho_____

Nota: Si uno de los puntos de inspeccionados no cumple con el estándar, la inspección no pasa. Toda desviación de la realidad, deberá ser informada y reparada a la brevedad posible.

ESTADO	ITEM	CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR		x			x			x			x			x			x					
	Cuerpo del taladro		x			x			x			x			x			x					
	Mango de agarre		x			x			x			x			x			x					
	Mangos de agarre		x			x			x			x			x			x					
	Estado de los enchufes		x			x			x			x			x			x					
	El mandril está en buen estado		x			x			x			x			x			x					
	Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril en buen estado		x			x			x			x			x			x					
	Estado de la broca		x			x			x			x			x			x					
	Estado de los cables		x			x			x			x			x			x					
	Estado de clavija		x			x			x			x			x			x					
	El swich de encendido funciona correctamente		x			x			x			x			x			x					
OTROS																							
			Firma trabajador quien utiliza: Diego Rivera _____ CC:____1010024425_____			Firma trabajador quien utiliza: Diego Rivera _____ CC:__1010024425_____			Firma trabajador quien utiliza: Diego Rivera _____ CC:___1010024425_____			Firma trabajador quien utiliza: Diego Rivera _____ CC:__1010024425_____			Firma trabajador quien utiliza: Diego Rivera _____ CC:___1010024425_____			Firma trabajador quien utiliza: Diego Rivera _____ CC:_____1010024425_____			Firma trabajador quien utiliza: _____ CC:_____		

VO DEL SUPERVISOR / INSPECTOR SST	_____Luisa Fernanda Rincón Riveros_____

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	SI	x

FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
	n/a	n/a	n/a

RESPONSABLES: _____Luisa Fernanda Rincón Riveros_____

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:_____

CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCIÓN DE TALADRO	FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 30/01/2024 VERSIÓN: 0

TALADRO NO.	853396	FECHA	8/07/24	CIUDAD	Bogota

MES	julio	SEMANA	15-07-24 al 20-07-24	AREA:	_____salon comunal Ayacucho_____

Nota: Si uno de los puntos de inspeccionados no cumple con el estándar, la inspección no pasa. Toda desviación de la realidad, deberá ser informada y reparada a la brevedad posible.

ESTADO	ITEM	CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR		x			x			x			x			x			x					
	Cuerpo del taladro		x			x			x			x			x			x					
	Mango de agarre		x			x			x			x			x			x					
	Mangos de agarre		x			x			x			x			x			x					
	Estado de los enchufes		x			x			x			x			x			x					
	El mandril está en buen estado		x			x			x			x			x			x					
	Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril en buen estado		x			x			x			x			x			x					
	Estado de la broca		x			x			x			x			x			x					
	Estado de los cables		x			x			x			x			x			x					
	Estado de clavija		x			x			x			x			x			x					
	El swich de encendido funciona correctamente		x			x			x			x			x			x					
OTROS																							
			Firma trabajador quien utiliza: Diego Rivera _____ CC:____1010024425_____			Firma trabajador quien utiliza: Diego Rivera _____ CC:__1010024425_____			Firma trabajador quien utiliza: Diego Rivera _____ CC:___1010024425_____			Firma trabajador quien utiliza: Diego Rivera _____ CC:__1010024425_____			Firma trabajaidor quien utiliza: Diego Rivera _____ CC:___1010024425_____			Firma trabajador quien utiliza: Diego Rivera _____ CC:_____1010024425_____			Firma trabajador quien utiliza: _____ CC:_____		

VO DEL SUPERVISOR / INSPECTOR SST	_____Luisa Fernanda Rincón Riveros_____

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	SI	x

FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
	n/a	n/a	n/a

RESPONSABLES: _____Luisa Fernanda Rincón Riveros_____

_____
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:_____

CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCIÓN DE TALADRO	FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 30/01/2024 VERSIÓN: 0

TALADRO NO.	853396			FECHA	8/07/24	CIUDAD	Bogota
MES	julio	SEMANA	29-07-24 al 31-07-24	AREA:	_____salon comunal Ayacucho_____		

Nota: Si uno de los puntos de inspeccionados no cumple con el estándar, la inspección no pasa. Toda desviación de la realidad, deberá ser informada y reparada a la brevedad posible.

ESTADO	ITEM	CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR		x			x			x														
	Cuerpo del taladro		x			x			x														
	Mango de agarre		x			x			x														
	Mangos de agarre		x			x			x														
	Estado de los enchufes		x			x			x														
	El mandril está en buen estado		x			x			x														
	Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril en buen estado		x			x			x														
	Estado de la broca		x			x			x														
	Estado de los cables		x			x			x														
	Estado de clavija		x			x			x														
	El swich de encendido funciona correctamente		x			x			x														
OTROS																							

	Firma trabajador quien utiliza: Diego Alonso _____ CC:____1010024425_____	Firma trabajador quien utiliza: Diego Alonso _____ CC:__1010024425_____	Firma trabajador quien utiliza: Diego Alonso _____ CC:___1010024425_____	Firma trabajador quien utiliza: _____ CC:_____	Firma trabajador quien utiliza: _____ CC:_____	Firma trabajador quien utiliza: _____ CC:_____	Firma trabajador quien utiliza: _____ CC:_____

VO DEL SUPERVISOR / INSPECTOR SST	_____Luisa Fernanda Rincón Riveros_____

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	SI	x

FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
	n/a	n/a	n/a

RESPONSABLES: _____Luisa Fernanda Rincón Riveros_____

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:_____