CONSORCIO ARAGÓN GTD	FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Versión: 00 Fecha: 20/02/2024

Nombre de quien realiza el ATS	Luis A. Rincón	Cédula	1030631688	Cargo	SSTMA
Ubicación del punto de trabajo	Salón Comunal Ayacucho		Fecha de realización ATS		16-1-24 - 207-24.
Descripción del trabajo a desarrollar	Traslado de tejas y montaje de cobertor nuevo				

PASO DE LA TAREA	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL
Traslado de tejas por fachada e instalación de teps. nuevos.	caidas desde alturas caida de objetos. Químicos. Biomecanicos Físicos (Lo) Locativos biologicos y naturales	lesiones graves irritacion de los ojos y los ojos problemas respiratorios problemas auditivos asbestosis lesiones graves lesiones y espalda hombros y extremidades.	Uso de arneses y seguridad, sistema de acceso, guantes gafas de proteccion y respiradores. manejo seguro de materiales peligrosos revision regular de la estabilidad. formacion y capacitacion preoperacionales, permisos de trabajo.	Trabajadores Jefe inmediato y residente SSTMA

Divulgado a:

N°	Nombre	Cédula	Cargo	Firma
	Diego Acosta Morera.	1010024425	Encargado	Diego A.
	Jhonercorps	1052178228	Instalador	J Hon Ever Z.
	Camilo García	1031920797	Ayudante	

Powered by CamScanner

CONSORCIO ARAGÓN GTD	FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Versión: 00 Fecha: 20/02/2024

Nombre de quien realiza el ATS	Luisa Fernanda Rincón Riveros	**Cédula**	1030632688	**Cargo**	Residente SSTMA
Ubicación del punto de trabajo	Salón Comunal Ayacucho			**Fecha de realización ATS**	08/07/24 al 13/07/24
Descripción del trabajo a desarrollar	Demosmonte de cubierta, armado de estrucutra y montaje de cubierta				

PASO DE LA TAREA	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL
Desmontaje de la cubierta antigua Retirar elementos externos Armado de la nueva estructura Instalación de la nueva cubierta Seguridad y limpieza	Caídas desde altura Caída de objetos Quimicos Biomecanicos Fisicos Locativos Biologicos Naturales	Lesiones graves o fatales Irritación de la piel y ojos, problemas respiratorios problemas auditivos Aplastamiento, lesiones graves Lesiones en espalda, hombros y extremidades	Uso de arneses de seguridad, sistemas de acceso Guantes, gafas de protección y ropa adecuada, manejo seguro de materiales peligrosos Evaluación estructural, uso de soportes temporales, revisión regular de la estabilidad delimitación del área de trabajo, Formación y capacitación, preoperacionales, permisos de trabajo, Plan de emergencia y evacuación, disponibilidad de botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia	Trabajadores, Jefe inmediato y Residente SSTMA

Divulgado a:

N°	Nombre	Cédula	Cargo	Firma
	Jhon Edr Zapata	1032213323	Instalador	Jhon Z.
	Diego Alejandro Acosta	1000254425	Encargado	Diego A.
	Camilo Garcia	1031420792	Ayudante	

Powered by CamScanner