CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCIÓN DE EXTINTORES				Fecha de actualización: 30/01/2024 Versión: 01

1. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y UBICACIÓN

MARQUE BAJO LA COLUMNA ESTADO, LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: Bueno=1 Regular=0,5 Malo=0 No aplica=N/A

COMPONENTE A EVALUAR	RESPONSABLE Luisa Rincón	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE	RESPONSABLE
	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
FECHA DE INSPECCIÓN	**30/07/24**				
Ubicación:	**Ayacucho**				
Extintor No	**1**				
Fecha proxima recarga	30/07/24				
Agente extintor:	**Multipropósito__x_ Solkaflam ___ CO2____ Agua ____ Otro___**	**Multipropósito___ Solkaflam ___ CO2____ Agua ____ Otro___**	**Multipropósito___ Solkaflam ___ CO2____ Agua ____ Otro___**	**Multipropósito___ Solkaflam ___ CO2____ Agua ____ Otro___**	**Multipropósito___ Solkaflam ___ CO2____ Agua ____ Otro___**
Clase de extintor:	**ABC___ A___ BC___ K ____**	**ABC___ A___ BC___ K ____**	**ABC___ A___ BC___ K ____**	**ABC___ A___ BC___ K ____**	**ABC___ A___ BC___ K ____**
Capacidad:	**10 lb**				
Pasador de seguridad	B				
Palanca de descarga	B				
Manija de transporte	B				
Indicador de presión (manómetro)	B				
Cuerpo metálico (golpes, pintura)	B				
Etiqueta con fecha de última y próxima recarga	B				
Etiqueta de identificación y tipo de extintor	B				
Boquilla	B				
Manguera	N/A				
Ubicación del extintor (visible)	B				
Accesibilidad	B				
Señalización	B				
Soporte	B				
No total de hallazgos:	0				

2. OBSERVACIONES

