CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha de actualización: 30/01/2024 Versión:01

Fecha: 30/7/24 | Inspector: Luisa Fernanda Rincón Riveros

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
Cuña	Se evidencia en buen estado	1				B				
Paletas	Se evidencia en buen estado	1				B				
Cuchara de Albañil	Se evidencia en buen estado	1				B				
Plana	Se evidencia en buen estado	1				B				
Llana	Se evidencia en buen estado	1				B				
Maceta	Se evidencia en buen estado	1				B				
Mazo	Se evidencia en buen estado	1				B				
Machete	Se evidencia en buen estado	1				B				
Alicate	Se evidencia en buen estado	1				B				
Destornilladores	Se evidencia en buen estado	1				B				

OBSERVACIONES

n/a

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

n/a
2.
3.
4.
5.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

NOMBRE COMPLETO: Luisa Fernanda Rincón								OBSERVACIONES
CARGO: Residente SSTMA								
FIRMA:								