
CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	Fecha de 30/01/2024 Versión: 01

Lugar: Salón Comunal Ayacucho	
Fecha: 30/7/24	**Área: áreas de intervención**
Responsable de la inspección: Luisa Fernanda Rincón Riveros	
Cargo:	



	Cumplimiento (marque con una X)			
Aspectos de la inspección	**Si**	**No**	**N/A**	**Observaciones**
¿Los espacios se encuentran en adecuado estado de orden?	x			
¿Se evidencian acumulación de polvo?	x			
¿El apilamiento de los materiales es apropiado?	x			
¿Las áreas de circulación se encuentran despejadas?	x			
¿Los puestos de trabajo se encuentran llenos en exceso?	x			
¿Hay cosas/objetos guardados innecesariamente?	x			
¿Los estantes están sobrecargados?			x	
¿Los recipientes para las basuras son adecuados?	x			
Se dispone de los residuos según su clasificación	x			
¿Las lámparas se encuentran limpias?	x			
¿Los lugares de almacenamiento son limpios?	x			
¿Los recipientes de almacenamiento se encuentran en buen estado?	x			
¿Los espacios destinados para el almacenamiento son adecuados?	x			
¿Las paredes se encuentran limpias?	x			
¿Los pisos se encuentran limpios?	x			
¿Los baños se encuentran limpios?	x			
¿Los baños funcionan correctamente y tiene la dotación adecuada?	x			
¿Hay rincones o sitios con acumulación de basuras?	x			

Observación de comportamientos y/o condiciones inseguras
Acciones preventivas y/o correctivas