ACTA N° 024

FECHA: Fusagasugá, 30 de agosto de 2024.

HORA: 7:00 a.m. - 7:30 p.m.

LUGAR: Comunidad de Cuidado Hogar San José Saramita.

TEMA: Registro fotográfico de actividades de mantenimiento preventivo y Correctivo.

ASISTENTES:

Diana Marcela Carvajal Pinto. – Coordinadora
Juan David Sánchez Martínez - Técnico ambiental

ORDEN DEL DÍA:

Se realiza el registro de actividades de los mantenimientos preventivos y correctivos de la comunidad de cuidado del mes de Agosto de 2024.

DESARROLLO:

En el marco de la ejecución del convenio 8479 de 2024,la comunidad de cuidado hogar San José Saramita, garantiza el cumplimiento a las obligaciones del componente Ambientes adecuados y seguros en sus obligaciones correspondientes, en donde se ha venido realizando mejoras locativas continuamente, mediante las identificaciones y/o observaciones realizadas en la visita de supervisión, las cuales se ejecutaron en el mes de agosto y quedaron plasmadas en los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la comunidad de cuidado, dando cumplimiento a el anexo técnico en su componente de ambientes adecuados y seguros igualmente en las visitas oculares realizadas internamente y por parte de la supervisión de la SDIS.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

CONVOCATORIA. No aplica.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Diana Marcela Carvajal Pinto	Coordinadora	Comunidad de Cuidado Hogar San José Saramita	
Juan David Sánchez Martínez	Técnico ambiental	Comunidad de Cuidado Hogar San José Saramita	

Anexos: Evidencia fotográfica.

Elaboró: Juan David Sánchez Martínez – Técnico Ambiental

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mantenimientos Preventivos FOR-PSS-417

	
Antes	**Después**
Se realiza arreglo de tuberías de tanque de aguas	
	
Antes	**Después**
Se Realizan arreglos en el tejado del pabellón de sagrada 2	

	
Antes	**Después**
Arreglo de techos de puntos ecológicos	
	
Antes	**Después**
Se Guadaña zonas verdes de la Institución	

	
Antes	**Después**
Arreglo de conexiones de tuberías	
	
Antes	**Después**
Se realiza reubicación de interruptor de salón de san Martín	

	
Antes	**Después**
Se realiza mantenimiento y ajuste de las bombas de agua	
	
Antes	**Después**
Se realiza reparación de licuadora industrial	

	
Antes	**Después**
Se realiza revisión y mantenimiento a Luminaria en sala de Tv	
	
Antes	**Después**
Se realiza mantenimiento de apoyos técnicos	

	
Antes	**Después**
Se realiza arreglo de mesas del comedor	
	
Antes	**Después**
Se realizan podas de jardines	


	
Antes	**Después**
Se realiza limpieza de trampa de grasas	
	
Se realizan revisiones y verificaciones a calentadores	

	
Antes	**Después**
Se realiza fumigación de control Interno	
	
Antes	**Después**
Se realizan revisiones y mantenimiento a cortinas	

	
Antes	**Después**
Se realiza arreglo de baldosas rotas en patio de Talento humano	
	
Antes	**Después**
Se realiza pintura de la fachada de la oficina	

	
Antes	**Después**
Se Instala toma corriente en salón de santo domingo	
	
Antes	**Después**
Se realiza cambio de rejilla en el área de cocina	

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Mantenimientos Correctivos FOR-PSS-418

	
Antes	**Después**
Se realiza limpieza de techo del área de enfermería	
	
Antes	**Después**
Se realiza arreglo de goteo en duchas de pabellón e sagrada 1	

	
Antes	**Después**
	
Se realiza verificación y cambio de tapones en camas	