

Fundación Social
Sembrando Camino
El servicio, una forma de vida

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ACTA ARREGLOS LOCATIVOS EN EL JARDÍN

FECHA	ARREGLO	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
SEPTIEMBRE 2024	Mantenimiento y arreglo PISO, pasillo del segundo piso, cambio de baldosa quebrada por nueva.	Profesional en mantenimiento y acabados de interiores	1. Se realiza desinstalación de tableta quebrada del pasillo segundo piso, del salón de grafología hasta las escaleras.  

			1. Se realiza Instalación de tableta nueva del pasillo segundo piso, del salón de grafología hasta las escaleras. 