FUNDACION FER JARDIN LAS FLORES

NIT: 900479761- 8



INFORME DE MANTENIMIENTOS SOLICITADOS POR SANIDAD EN VISTA – CONCEPTO SANITARIO DE RESTAURANTE

MES SEPTIEMBRE

ARREGLO	DESCRIPCION	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
MANTENIMIENTO ANGEO	La alacena cuenta con un angeo en la ventana el cual se encontraba levantado y se ajusta correctamente	**ANTES**  **DESPUES** 


FUNDACION FER JARDIN LAS FLORES

NIT: 900479761- 8

		
MANTENIMIENTO CINTA ANTIDESLISANTE	Las cintas antideslizantes del piso del área de cocina algunas estaban incompletas por tal razón se hace mantenimiento y cambio en dichas cintas	**ANTES** 

FUNDACION FER JARDIN LAS FLORES


NIT: 900479761- 8


		 **DESPUES** 

		
MANTENIMIENTO EN TECHO EN AREA DE ALACENA	Se realiza mantenimiento en el techo de la alacena cubriendo huecos Y así mismo se realiza mantenimiento en las media cañas ajustándolas correctamente a pared y piso	**ANTES**   **DESPUES**

FUNDACION FER JARDIN LAS FLORES

NIT: 900479761- 8

		
MANTENIMIENTO BASE ESTUFA	Se realiza mantenimiento de pintura a base de estufa ya que cuenta con oxido y corrosión	**ANTES**  **DESPUES**

		
MANTENIMIENTO TOMA CORRIENTE	Se realiza mantenimiento en toma corriente GFC ajustando cables y colocando la toma correctamente	**ANTES**  **DESPUES**

FUNDACION FER JARDIN LAS FLORES

NIT: 900479761- 8

MANTENIMIENTO MEDIA CAÑAS		**ANTES**  **DESPUES** 

FUNDACION FER JARDIN LAS FLORES

NIT: 900479761- 8

		
MANTENIMIENTO EMPAQUE DE NEVERA		