CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.333

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Colegio Santa **MARCA:** Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 24-07-2021

FECHA DE INSPECCION: 24-07 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [signature]

NOMBRE OPERADOR: Deiby Jimenez



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: [signature]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.330

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Colegio Lidth **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 02-06 Julio 2024

FECHA DE INSPECCION: 02-07 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Mitchel B.

NOMBRE OPERADOR: Humberto Vasquez



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.339

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Colegio Isaac **MARCA:** Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 08 - 13 Julio 2024

FECHA DE INSPECCION: 08-07 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [signature]

NOMBRE OPERADOR: Amado Jose Cure



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: [signature]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.339

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Idtb **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 15-07-2024

FECHA DE INSPECCION: 15-07 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Mitchel J.

NOMBRE OPERADOR: Juan Carlos Tolosa



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.330

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Colegio Isaac **MARCA:** Bosch

TIPO DE EQUIPO: Recarico **PERIODO:** 22 - 27 Julio 2024

FECHA DE INSPECCION: 22-07 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [illegible]

NOMBRE OPERADOR: Ignacio Ruiz



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: [illegible]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.339

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Colegio Tunjuelo MARCA: Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico PERIODO: 02-08-2024

FECHA DE INSPECCION: 02-07 RESPONSABLE DE INSPECCION: [signature]

NOMBRE OPERADOR: Gabriel Diaz



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: [signature]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Colegio Rafael **MARCA:** Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanicos **PERIODO:** 15-07-2021

FECHA DE INSPECCION: 15 Julio **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Rafael Jimenez

NOMBRE OPERADOR: Jonatan Rico



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: Rafael J.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.339

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Colegio Lovelle **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 24-07-2024

FECHA DE INSPECCION: 24 Julio **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Abdiel Linero

NOMBRE OPERADOR: Marvin Hernandez



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: Abdiel L

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Lote **MARCA:** Bosch

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 02 al 06 Julio 2024

FECHA DE INSPECCION: 02 - 07 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [illegible]

NOMBRE OPERADOR: Jesus Diaz



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: [illegible]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Coro **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 08 al 13 Julio 2024

FECHA DE INSPECCION: 08-07 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [illegible]

NOMBRE OPERADOR: Jesus Diaz



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: [illegible]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 15 al 20 Julio 2024

FECHA DE INSPECCION: 15.07 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Mitchel J.

NOMBRE OPERADOR: Amaris Eduardo



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: Mitchel J.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Caro **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecánico **PERIODO:** 22 al 27 Julio 2021

FECHA DE INSPECCION: 22-07 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [illegible]

NOMBRE OPERADOR: Brémer Bolaño



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: [illegible]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00

Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021

FT-001-2021

PROYECTO: Colegio Usaquén **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecánico **PERIODO:** 02- 06 Julio 2024

FECHA DE INSPECCION: 02 - 07 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [illegible]

NOMBRE OPERADOR: Humberto Vasquez



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: [illegible]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901 638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio 10th **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: Reconfer **PERIODO:** 08 - 13 Julio 2024

FECHA DE INSPECCION: 08 - 07 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Patricia J

NOMBRE OPERADOR: Humberto Vargas



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Aletia **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 15 - 20 Julio 2024

FECHA DE INSPECCION: 15-07 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Natalia Jimenez

NOMBRE OPERADOR: Jose Cuca



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: Natalia J.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Institucional **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 02-07-2024

FECHA DE INSPECCION: 02 Julio **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [signature]

NOMBRE OPERADOR: Alexander Navarro



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: [signature]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Rincon **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: Percutor **PERIODO:** 02 - 07 - 2024

FECHA DE INSPECCION: 02-07 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [illegible]

NOMBRE OPERADOR: Darwin Hernandez



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: [illegible]

Cargo:

Firma: [illegible]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Rincón **MARCA:** Bosch

TIPO DE EQUIPO: Percutor **PERIODO:** 08-07-2021

FECHA DE INSPECCION: 08/07/21 **RESPONSABLE DE INSPECCION:**

NOMBRE OPERADOR: Albert Ricardo



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma:

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901 638.339

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Sonia **MARCA:** Bosch

TIPO DE EQUIPO: Percutor **PERIODO:** 02-07-2024

FECHA DE INSPECCION: 02-Julio **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [signature]

NOMBRE OPERADOR: Julian Polo



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: [signature]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Colegio Soins **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: 10-07- **PERIODO:** 10-07-2024

FECHA DE INSPECCION: 10 Julio **RESPONSABLE DE INSPECCION:** [signature]

NOMBRE OPERADOR: Juan Jimenez



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: [signature]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: Colegio Soho **MARCA:** Bosh

TIPO DE EQUIPO: Mecanico **PERIODO:** 31-07-2021

FECHA DE INSPECCION: 31-07 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Mitchel Jimenez

NOMBRE OPERADOR: Jhon Jimenez



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

Cargo:

Firma: Mitchel J

Scanned with CamScanner

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA Ciudadela.	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO: Tronzadora.	MARCA	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ: Marco.	SEMANA DEL: 02 al 06 julio 2024		

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☑ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Marcos Carboneth.


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO: Tronzadora	MARCA: —	MODELO: —	FT-055.
INSPECCIONÓ: Marco	SEMANA DEL: 08 al 13 julio 2024		

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS											—			





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Marco.

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01
		FT-055.

EQUIPO: tronzadora Dadela MARCA: — MODELO: —

INSPECCIONÓ: Marco SEMANA DEL: 15 al 19 julio 2024

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Marco.

FIRMA

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

Ciudadela

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

FT-055.

EQUIPO: Tronzadora. MARCA — MODELO —

INSPECCIONÓ: Marco SEMANA DEL: 22 al 27 julio 2024

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☑ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Marco C.

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
	Los Nieves	REVISION: 01

EQUIPO: tronzadora.	MARCA		MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ: Carlos	SEMANA DEL:	02 al 06 julio 2024		

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Carlos.

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA Sas Nieves	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA		MODELO		FT-055.
INSPECCIONÓ:	Carlos	SEMANA DEL:	08 al 13 julio 2024			

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Carlos.


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
	Las Nieves.	REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA		MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Carlos.	SEMANA DEL:	15 al 19 julio 2024.		

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Carlos.


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO: Tronzadora.	MARCA		MODELO —	FT-055.
INSPECCIONÓ: Carlos	SEMANA DEL:	22 al 27 jul.	AL:	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Carlos

FIRMA

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Coto **FECHA:** 02-07-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	**CARGO**	**CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO**																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Alexander Beleño	Asistente	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Ivan Diaz	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Breiner Beleño	Oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Anaiz Eduardo	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Alexander Jimenez	
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Soto **FECHA:** 08 - 07 - 2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	**CARGO**	**CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO**																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Alexander Bolaño	Maestro	B	C			B	C			B	C	b	C	B	C										
Ivan Diaz	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Breiner Bolaño	Oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Anaiz Eduardo	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Heriberto Jimenez	
INSPECCIONADO POR:	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Costa **FECHA:** 15-07-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	**CARGO**	**CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO**																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Alexander Bolaño	Jefe	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Jhon Diaz	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Breiner Bolaño	oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Anaiz Eduardo	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Abdiel Jimenez	
INSPECCIONADO POR:	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Cato **FECHA:** 22-07-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	**CARGO**	**CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO**																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Alexander Beleño	Asistente	B	C			B	C			B	C	b	C	B	C										
Idris Diaz	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Breiner Beleño	oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Anaiz Eduardo	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Alexander Jimenez	
RESPONSABLE INSPECCIONADO POR:	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

Scanned with CamScanner

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Idath **FECHA:** 02-07-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	**CARGO**	**CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO**																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Amado Jose Cuca	Maestro	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Humberto Vasquez	Oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Juan Carlos Salas	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Ignacio Ruiz	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Abdiel Jimenez	
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Scanned with CamScanner

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Idith **FECHA:** 08-07-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	**CARGO**	**CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO**																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Mario Ruiz	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Ivan Carlos Solar	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Humberto Vargas	Oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Amado Jose Cure	Maestro	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Abdiel Jimenez INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Idith **FECHA:** 15-07-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	**CARGO**	**CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO**																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Ignacio Ruiz	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Jhon Carlos Solas	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Humberto Vargas	Oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Amado José Cure	Maestro	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Astrid Jimenez	
INSPECCIONADO POR:	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

Scanned with CamScanner

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Idith **FECHA:** 22-07-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	**CARGO**	**CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO**																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Ignacio Ruiz	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Jhon Carlos Solar	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Humberto Vasquez	Oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Amado José Cure	Maestro	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Rafael Jimenez	
INSPECCIONADO POR:	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

Scanned with CamScanner

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Inteco 1 **FECHA:** 02-07-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	**CARGO**	**CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO**																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Alexander Montes	Docente	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Gabriel Diaz	Oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Gabriel Jimenez	
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Scanned with CamScanner

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Silvia **FECHA:** 02-07-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Jhon Jimenez	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Julian Polo	Oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Willis Jimenez	Maestro	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Abdel Jimenez	
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Scanned with CamScanner

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25	
FECHA: JUN/ 06 /2022	
VERSION: 01	

PROYECTO ó AREA: Colegio Soria **FECHA:** 10-07-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Adrian Polo	Oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Andres Jimenez	Maestro	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Alan Jimenez	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Abdiel Jimenez	
INSPECCIONADO POR:	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

Scanned with CamScanner

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Jesús **FECHA:** 17-07-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	**CARGO**	**CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO**																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Arelis Jimenez	Maestro	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Julian Rolo	oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Jhon Jimenez	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Arelis Jimenez INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Scanned with CamScanner

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO 6 AREA: Colegio Sania **FECHA:** 24-07-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	**CARGO**	**CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO**																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Julian Pedo	Oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Duvalier Jimenez	Maestro	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Jhon Jimenez	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Nicolas Jimenez	
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO 6 AREAS INSPECCIONADA

Scanned with CamScanner

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Reunen **FECHA:** 02-06-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR RESPIRATORIO	GUANTES	BOTAS DE SEGURIDAD	CAMISA	PANTALON	GUANTES DE LONA	CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA	POLAINAS	DELANTAL DE CUERO SOLDADOR

NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																					
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Marvin Fernandez	Maestro	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C								
Reinaldo Torres	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C								
Jonatan Pico	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C								
Albert Ricardo	Oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C								

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Scanned with CamScanner

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Lauren **FECHA:** 10-06-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Albert Ricardo	Oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Jonatan Leo	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Rinaldo Torres	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Marlon Hernandez	Maestro	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Scanned with CamScanner

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Reusen **FECHA:** 17-07-2024

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Reinaldo Torres	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Jonatan Rios	Ayudante	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Albert Ricardo	Oficial	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										
Ramiro Fernandez	Maestro	B	C			B	C			B	C	B	C	B	C										

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

Scanned with CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

ENCIA: IED Comuneros

SABLE DEL EQUIPO: Dony Quintero

O PERIODO: 02-07-2024 / 06-07-2024

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

	EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO		Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo.													
		PRE	POST	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
				B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
1	TEJIDO O CORREA																
1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	✓		B		B		B		B		B		B			
1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓		B		B		B		B		B		B			
1.3	GRIETAS	✓		B		B		B		B		B		B			
1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓		B		B		B		B		B		B			
1.5	DETERIORO GENERAL	✓		B		B		B		B		B		B			
1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		B		B		B		B		B		B			
1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	✓		B		B		B		B		B		B			
1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.	✓		B		B		B		B		B		B			
1.9	PRESENCIA DE MOHO	✓		B		B		B		B		B		B			
1.10	OTROS																
2	COSTURAS																
2.1	CORTADURAS	✓		B		B		B		B		B		B			
2.2	DESHILACHAMIENTO	✓		B		B		B		B		B		B			
2.3	HILOS FALTANTES	✓		B		B		B		B		B		B			
2.4	QUEMADURAS	✓		B		B		B		B		B		B			
2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		B		B		B		B		B		B			
2.6	OTROS																
3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	✓		B		B		B		B		B		B			
3.2	PICADURAS, GRIETAS	✓		B		B		B		B		B		B			
3.3	DETERIORO GENERAL	✓		B		B		B		B		B		B			
3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO	✓		B		B		B		B		B		B			
3.5	CORROSIÓN	✓		B		B		B		B		B		B			
3.6	OTROS																
4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	✓		B		B		B		B		B		B			
4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓		B		B		B		B		B		B			
4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓		B		B		B		B		B		B			
4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓		B		B		B		B		B		B			
4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	✓		B		B		B		B		B		B			
4.6	PIEZAS FALTANTES	✓		B		B		B		B		B		B			
4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	✓		B		B		B		B		B		B			
4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	✓		B		B		B		B		B		B			
4.9	OTROS																

	Código: FOR-521
FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Versión: 1
	Fecha: 02/01/2023

| | | |

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

DEPENDENCIA: IED Cantizal.

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Dony Quinto

FECHA O PERIODO: 08-07-2024 / 13-07-2024

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

	EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1 TEJIDO O CORREA																
	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS																
1.1	Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	/		B		B		B		B		B		B			
1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	/		B		B		B		B		B		B			
1.3	GRIETAS	/		B		B		B		B		B		B			
1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	/		B		B		B		B		B		B			
1.5	DETERIORO GENERAL	/		B		B		B		B		B		B			
1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	/		B		B		B		B		B		B			
1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	/		B		B		B		B		B		B			
1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.	/		B		B		B		B		B		B			
1.9	PRESENCIA DE MOHO	/		B		B		B		B		B		B			
1.10	OTROS																
2	COSTURAS																
2.1	CORTADURAS	/		B		B		B		B		B		B			
2.2	DESHILACHAMIENTO	/		B		B		B		B		B		B			
2.3	HILOS FALTANTES	/		B		B		B		B		B		B			
2.4	QUEMADURAS	/		B		B		B		B		B		B			
2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	/		B		B		B		B		B		B			
2.6	OTROS	/															
3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	/		B		B		B		B		B		B			
3.2	PICADURAS, GRIETAS	/		B		B		B		B		B		B			
3.3	DETERIORO GENERAL	/		B		B		B		B		B		B			
3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO	/		B		B		B		B		B		B			
3.5	CORROSIÓN	/		B		B		B		B		B		B			
3.6	OTROS																
ADAPTADOR DE ANCLAJE																	
4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	/		B		B		B		B		B		B			
4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	/		B		B		B		B		B		B			
4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	/		B		B		B		B		B		B			
4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	/		B		B		B		B		B		B			
4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	/		B		B		B		B		B		B			
4.6	PIEZAS FALTANTES	/		B		B		B		B		B		B			
4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	/		B		B		B		B		B		B			
4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	/		B		B		B		B		B		B			
4.9	OTROS																

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-621 Versión: 1 Fecha: 02/01/2023							
	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS								
	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS								
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								
4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO								
5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
5.6	PIEZAS FALTANTES								
5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.								
5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS								
5.9	OTROS								
6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS								
6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS								
6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								
6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO								
6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
6.6	PIEZAS FALTANTES								
6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.								
6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS								
6.9	OTROS								
7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								
7.3	GRIETAS O PICADURAS								
7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)								
7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)								
7.5	DETERIORO GENERAL								
7.6	CORROSIÓN								
7.7	PRESENCIA DE MOHO								
7.8	OTROS								
8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO								
8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO								
8.3	QUEMADURAS EN CASCO								
8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS								
8.5	ROTOS EN GUANTES								
8.6	OTROS								
9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
9.2	PICADURAS, GRIETAS								
9.3	PRESENTA DESGASTE								
9.4	CORROSIÓN U OXIDACIÓN								
9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS								
9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS								
9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								
9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO								
9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS								
9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.								
9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS								
9.13	PRESENCIA DE MOHO								
9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS								
9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN								
9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)								

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO

MOSQUETONES Y MANUSTOP

CASCO, GAFAS, GUANTES

LÍNEA DE VIDA

Vo.Bo. Coordinador Certificado Contratista	Nombre:	Cédula:	Firma:

OBSERVACIONES:

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-52
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

EPENDENCIA:	IED Cumbal
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Dony Quinto
FECHA O PERIODO:	15-07-2024 / 20-07-2024

				CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS													
				EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO		Marque las casillas con una B si la parte del equ utilizar está en buen estado ó con una R para re											
					PRE	POST	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6	
							B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
ARNÉS	1			TEJIDO O CORREA														
	1.1			FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	—		B		B		B		B		B		B	
	1.2			CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	—		B		B		B		B		B		B	
	1.3			GRIETAS	—		B		B		B		B		B		B	
	1.4			ESTIRAMIENTO EXCESIVO	—		B		B		B		B		B		B	
	1.5			DETERIORO GENERAL	—		B		B		B		B		B		B	
	1.6			CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	—		B		B		B		B		B		B	
	1.7			QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	—		B		B		B		B		B		B	
	1.8			DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.	—		B		B		B		B		B		B	
	1.9			PRESENCIA DE MOHO	—		B		B		B		B		B		B	
	1.10			OTROS														
	2			COSTURAS														
	2.1			CORTADURAS	—		B		B		B		B		B		B	
	2.2			DESHILACHAMIENTO	—		B		B		B		B		B		B	
	2.3			HILOS FALTANTES	—		B		B		B		B		B		B	
	2.4			QUEMADURAS	—		B		B		B		B		B		B	
	2.5			EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	—		B		B		B		B		B		B	
	2.6			OTROS														
	3			ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES														
	3.1			CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	—		B		B		B		B		B		B	
	3.2			PICADURAS, GRIETAS	—		B		B		B		B		B		B	
	3.3			DETERIORO GENERAL	—		B		B		B		B		B		B	
	3.4			DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO	—		B		B		B		B		B		B	
	3.5			CORROSIÓN	—		B		B		B		B		B		B	
	3.6			OTROS	—		B		B		B							
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1			FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	—		B		B		B		B		B		B	
	4.2			CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	—		B		B		B		B		B		B	
	4.3			AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	—		B		B		B		B		B		B	
	4.4			ESTIRAMIENTO EXCESIVO	—		B		B		B		B		B		B	
	4.5			DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	—		B		B		B		B		B		B	
	4.6			PIEZAS FALTANTES	—		B		B		B		B		B		B	
	4.7			QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	—		B		B		B		B		B		B	
	4.8			PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	—		B		B		B		B		B		B	
	4.9			OTROS														

| | FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS | Código: FOR-521
Versión: 1
Fecha: 02/01/2023 | | |

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521 Versión: 1 Fecha: 02/01/2023

PENDENCIA:	IED Cumral.
SPONSABLE DEL EQUIPO:	Dany Quintero
CHA O PERIODO:	22-07-2024 | 27-07-2024.

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

	EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS																	
1	TEJIDO O CORREA																
1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	✓		B		B		B		B		B		B			
1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓		B		B		B		B		B		B			
1.3	GRIETAS	✓		B		B		B		B		B		B			
1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓		B		B		B		B		B		B			
1.5	DETERIORO GENERAL	✓		B		B		B		B		B		B			
1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		B		B		B		B		B		B			
1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	✓		B		B		B		B		B		B			
1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.	✓		B		B		B		B		B		B			
1.9	PRESENCIA DE MOHO	✓		B		B		B		B		B		B			
1.10	OTROS																
2	COSTURAS																
2.1	CORTADURAS	✓		B		B		B		B		B		B			
2.2	DESHILACHAMIENTO	✓		B		B		B		B		B		B			
2.3	HILOS FALTANTES	✓		B		B		B		B		B		B			
2.4	QUEMADURAS	✓		B		B		B		B		B		B			
2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		B		B		B		B		B		B			
2.6	OTROS																
3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	✓		B		B		B		B		B		B			
3.2	PICADURAS, GRIETAS	✓		B		B		B		B		B		B			
3.3	DETERIORO GENERAL	✓		B		B		B		B		B		B			
3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO	✓		B		B		B		B		B		B			
3.5	CORROSIÓN	✓		B		B		B		B		B		B			
3.6	OTROS																
ADAPTADOR DE ANCLAJE																	
4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		N/A														
4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		N/A														
4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD		N/A														
4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		N/A														
4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)		N/A														
4.6	PIEZAS FALTANTES		N/A														
4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		N/A														
4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		N/A														
4.9	OTROS																

| | FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS | Código: FOR-521
Versión: 1
Fecha: 02/01/2023 | | |

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901 630 829	INSPECCION DE CAMILLA DE EMERGENCIA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/09/2021
		Página 1 de 1

A DE INSPECCIÓN: DD/MM/AAA	15 - 07 - 2024.
ICIPANTES DE LA INSPECCIÓN:	Boris Oliveira - Mary Sol Tormyrosa SST.
AREA O SECCIÓN:	Segundo PISO IED Cairo 24.

EM	CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	¿La camilla se encuentra visible?	✓		
2	¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓		
3	¿La camilla se encuentra señalizada?	✓		
4	¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓		
5	¿Cuenta con correas de seguridad?	✓		
6	¿Cuenta con sujetadores para agarre?	✓		
7	¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓		

Mary Sol Tormey rosa

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION

CORPORACIÓN EDUCATIVO EMPRESAL NIT 901.036.230	INSPECCIÓN DE EXTINTORES DE EMERGENCIA	VERSIÓN: 01 FECHA: 01/09/2021 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 15-07-2024

Inspección realizada por: Mary Sol Torres Osa.

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						Agente extintor				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Primer Piso	07	24	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				Seguimiento
2	Segundo piso	07	24	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				de inspección
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma del responsable de la inspeccion Mary Sol

INSPECCION DE E.P.P.

CODIGO: F-SSTA-25
FECHA: JUN/ 06 /2022
VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: FED Carrilos

FECHA: 22-07-2024

NOMBRE	CARGO	CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Boris oliveira	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								
Duglas Jimenez	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								
Kein Machado	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								
Kevin Pacheco.	Oficial	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								
Jefry Vargas.	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B			C	B
Ricardo Mosquera	Contratista	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								
Alex Lopez	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B			C	B			C	B
Luis Moreno.	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								
Dony Quintero.	Oficial	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								
Luis Cantillo	Ayudante	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B	C	B	C	B								

CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E

OBSERVACIONES: Recomendaciones del buen uso de los EPP. y dotación.

Mary sol.
INSPECCIONADO POR:

Mary Sol Tolosa
RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: IED Carrizal **MARCA:** Makita - pretor.

TIPO DE EQUIPO: Electrico **PERIODO:** ~~07~~ 066 del Julio 2024.

FECHA DE INSPECCION: 03-07-24 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Mary Sol

NOMBRE OPERADOR: Luis Moreno



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Mary Sol Torres Bosa

Cargo: INP. SST.

Firma: Mary Sol

INSPECCIÓN TALADRO

Fecha de Elaboracion: Octubre 2021

FT-001-2021



PROYECTO: IED Carrizal. **MARCA:** Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Electrico **PERIODO:** 08 AL 13 de Julio del 2024

FECHA DE INSPECCION: 08-07-24 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Mary Sol.

NOMBRE OPERADOR: Luis Mario y Duglas Jimenez

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Mary Sol Fonseca

Cargo: Inf. SS.

Firma: Mary Sol

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00

Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021

FT-001-2021

PROYECTO: IED Cambel. **MARCA:** Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: electrica **PERIODO:** 15 AL 20 de Julio del 2024

FECHA DE INSPECCION: 15-07-2024. **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Mary Sol.

NOMBRE OPERADOR: Dughes Jimena.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Mary Sol Jaimy Ivon

Cargo: INSP. SST

Firma: Mary Sol

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Fecha de Elaboración: Octubre 2021

FT-001-2021



PROYECTO: IED Cundinal **MARCA:** Dewalt

TIPO DE EQUIPO: Electrico **PERIODO:** 22 A 24

FECHA DE INSPECCION: 22-07-24 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Mary Sol

NOMBRE OPERADOR: Douglas Jimenez

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Mary Sol Jimenez

Cargo: SSTA

Firma: Mary Sol



FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

FT-055.

EQUIPO:

INSPECCIONÓ: Electrico Luis Moreno


MARCA: DeWalt

MODELO:

SEMANA DEL: LUN AL: 6 de Julio.

CARACTERISTICAS	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIER C	MIER NC	JUE C	JUE NC	VIE C	VIE NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
IZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS	✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		
	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓											





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: •

del contratista: IDC 21.

OBSERVACIONES:

Mary Sol T.

FIRMA



FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01


FT-055.

EQUIPO: Electrico | MARCA: Dewalt. | MODELO:

INSPECCIONÓ: Luis Moreno | SEMANA DEL: 08 | AL: 13 Julio

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
OTROS														





NTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

servicio: SI ☐ ☐ echa de corrección: _____

mbre del contratista: IDC 24.

SERVACIONES:

Mary Sol

FIRMA



FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA


REVISION: 01

FT-055.

IPO:	Electrico	MARCA	DeWalt.	MODELO	
PECCIONÓ:	Luis Moreno	SEMANA DEL:	15	AL:	19 Julio.

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS TENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
UENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
STADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
S[illegible]ZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS		✓		✓		✓		✓	✓				✓	
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

[illegible]ervicio: SI [ ] [illegible]echa de corrección: _____

Nombre del contratista: IDC 21

OBSERVACIONES:

May Sol

FIRMA



FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

FT-055.

EQUIPO: ELECTRICO

INSPECCIONÓ: Luis Moreno


MARCA: Dewalt.


SEMANA DEL: 22

MODELO:

AL: 27 Lulio

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓				✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: IDL - 21

OBSERVACIONES:

Mary sol tormosa

FIRMA

PERMISO PARA TAREAS DE ALTO RIESGO

Formato: FO-066-01
Versión:001
Fecha: 31/03/2023

AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS ESPECIALES

☑ Trabajos en caliente ☐ Trabajos en Espacio confinado ☐ Trabajos con Energías peligrosas

Tipo de trabajo en caliente: ☑ Pulidora ☐ Oxicorte ☑ Soldadura

PERSONAL PROPIO ☐ PERSONAL CONTRATISTA ☑

UBICACIÓN: zona 2 Piso 2

NOMBRE DEL CONTRATISTA: IDL 24

TRABAJO PROGRAMADO

	DIA DE LA SEMANA	DIA	MES	AÑO	HORA	AM	PM
DESDE	Martes	02	07	24	7:30		
HASTA	Sabado	06	07	24	3PM		

Nombre personal autorizado:	Cedula	Verificacion Seguridad Social	Firma
Luis Marino Pinto Mosquera	72378?	SI NO	

Sección y área donde se realizará el trabajo: area 3.

Ubicación especifica en donde se realizará el trabajo: Segundo Piso

Herramientas a utilizar: Pulidora, Moladora, Soldadura

Elementos de protección personal a utilizar para realizar la labor: Careta, guantes.

LISTA DE VERIFICACIÓN

Las personas que realizan el trabajo han recibido la capacitación, el entrenamiento y las instrucciones de seguridad industrial a seguir en la ejecución del trabajo. SI__ NO__ NA__

LLENAR PARA TODOS LOS PERMISOS

	SI	NO	NA
¿Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización?	☑	☐	☐
¿Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad?	☑	☐	☐
¿Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad?	☑	☐	☐
¿Es necesario señalizar y aislar completamente el área?	☑	☐	☐
¿Se requiere la presencia de una persona del área de salud ocupacional, un brigadista o un observador permanente durante la ejecución del trabajo?	☑	☐	☐
¿Las personas responsables por la ejecución del trabajo han/están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado?	☑	☐	☐
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo y están en buenas condiciones?	☑	☐	☐

ESPACIO CONFINADO

	SI	NO	NA
¿Se ha limpiado, purgado o ventilado el sitio en donde se realizará el trabajo?	☐	☐	☑
¿Se han realizado las evaluaciones ambientales?	☐	☐	☑
¿Se han instalado barreras o guardas en el área de trabajo para restringir el acceso de otro personal?	☐	☐	☑
¿Se ha asignado a una tercera persona afuera del espacio confinado?	☐	☐	☑
¿Se le ha recordado al personal los riesgos específicos del trabajo?	☐	☐	☑
¿Se requieren sistemas de comunicación tales como radios, señales, etc.?	☐	☐	☑
¿Se han hecho conexiones a tierra de los equipos eléctricos requeridos?	☐	☐	☑

OTROS

	SI	NO	NA
¿Se requiere permiso de Trabajo Seguro en Alturas adicional?	☑	☐	☐

TRABAJOS EN CALIENTE

	SI	NO	NA
¿Se han instalado mámparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor?	☐	☐	☑
¿Se dispone de extintores adecuados y en optimas condiciones con capacidad suficiente para uso en caso de incendio?	☑	☐	☐
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos en forma correcta con materiales resistentes al fuego?	☑	☐	☐
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y de materiales combustibles e inflamables o estan aislados completamente?	☑	☐	☐
¿Los equipos a utilizar tienen los cables, conexiones, reguladores, mangueras, sopletes en buenas condiciones?	☑	☐	☐
¿Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, estan con sus soportes y asegurados completamente?	☐	☐	☑

ENERGÍAS PELIGROSAS

	SI	NO	NA
¿Se ha desenergizado (Energía Elétrica, hidráulica, numática, mecánica, química y térmica) los equipos del área en donde se realizará el trabajo?	☐	☐	☑
¿Se ha verificado el corte de control y de potencia de los equipos intervenidos?	☐	☐	☑
¿Se ha colocado la señalización y el bloqueo de los equipos intervenidos?	☐	☐	☑
¿Se han bloqueado los pulsadores manuales en el sitio de los equipos intervenidos?	☐	☐	☑
¿Se ha confirmado con mantenimiento eléctrico la desenergización de los equipos intervenidos?	☐	☐	☑

CIERRE DEL PERMISO

	SI	NO	NA
¿Todo el trabajo se completó?	☑	☐	☐
¿El área quedó ordenada y limpia?	☑	☐	☐
¿Los avisos de prevención utilizados fueron retirados?	☑	☐	☐
¿Se avisó al personal interesado sobre la culminación de las actividades?	☑	☐	☐

RESULTADO DE LAS EVALUACIONES PARA ESPACIOS CONFINADOS

Variables de Control	Condición Aceptable	Valor Tomado	Hora
ivel Oxígeno - O_2	(19,5% - 23,5%)		
onóxido de Carbono - CO	Menor 25 ppm		
mite inferior Explosividad - LEL	Menor 10%		
lfuro Hidrogeno - H_2S	Menor 10 ppm		
mperatura en el sitio	°C		

rma Responsable Medición:

bservaciones:

REALIZADO POR		APROBADO POR
Luis F. Vanegas B.		Mary Sol Torrecilla
Trabajador encargado de la actividad		Inspector SST
Nombre y Apellidos:		Nombre y Apellidos: Mary Sol

PERMISO PARA TAREAS DE ALTO RIESGO

Formato: FO-055-01
Versión:001
Fecha: 31/03/2023

AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS ESPECIALES

☐ Trabajos en caliente ☐ Trabajos en Espacio confinado ☐ Trabajos con Energías peligrosas

Tipo de trabajo en caliente: ☐ Pulidora ☑ Oxicorte ☐ Soldadura

PERSONAL PROPIO ☐ PERSONAL CONTRATISTA ☑

UBICACIÓN: IED Compartir

NOMBRE DEL CONTRATISTA: IDC - 24.

TRABAJO PROGRAMADO

	DIA DE LA SEMANA	DIA	MES	AÑO	HORA	AM	PM
DESDE	Lunes	10		23	7:30	/	
HASTA	Sabado	13		23	7:30		/

Nombre personal autorizado:	Cedula	Verificacion Seguridad Social	Firma
Luis Moreno	79552183	SI	

Sección y área donde se realizará el trabajo: Sesion 2

Ubicación especifica en donde se realizará el trabajo: Piso 2.

Herramientas a utilizar: taladro, hormigadora

Elementos de protección personal a utilizar para realizar la labor:

LISTA DE VERIFICACIÓN

Las personas que realizan el trabajo han recibido la capacitación, el entrenamiento y las instrucciones de seguridad industrial a seguir en la ejecución del trabajo. SI__ NO__ NA__

LLENAR PARA TODOS LOS PERMISOS

	SI	NO	NA
¿Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización?	☑	☐	☐
¿Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad?	☑	☐	☐
¿Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad?	☑	☐	☐
¿Es necesario señalizar y aislar completamente el área?	☑	☐	☐
¿Se requiere la presencia de una persona del área de salud ocupacional, un brigadista o un observador permanente durante la ejecución del trabajo?	☑	☐	☐
¿Las personas responsables por la ejecución del trabajo han/están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado?	☐	☐	☑
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo y están en buenas condiciones?	☑	☐	☐

ESPACIO CONFINADO

	SI	NO	NA
¿Se ha limpiado, purgado o ventilado el sitio en donde se realizará el trabajo?	☐	☐	☑
¿Se han realizado las evaluaciones ambientales?	☐	☐	☑
¿Se han instalado barreras o guardas en el área de trabajo para restringir el acceso de otro personal?	☐	☐	☑
¿Se ha asignado a una tercera persona afuera del espacio confinado?	☐	☐	☑
¿Se le ha recordado al personal los riesgos específicos del trabajo?	☐	☐	☑
¿Se requieren sistemas de comunicación tales como radios, señales, etc.?	☐	☐	☑
¿Se han hecho conexiones a tierra de los equipos eléctricos requeridos?	☐	☐	☑

OTROS

	SI	NO	NA
¿Se requiere permiso de Trabajo Seguro en Alturas adicional?	☐	☐	☑

TRABAJOS EN CALIENTE

	SI	NO	NA
¿Se han instalado mámparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor?	☑	☐	☐
¿Se dispone de extintores adecuados y en optimas condiciones con capacidad suficiente para uso en caso de incendio?	☑	☐	☐
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos en forma correcta con materiales resistentes al fuego?	☑	☐	☐
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y de materiales combustibles e inflamables o estan aislados completamente?	☑	☐	☐
¿Los equipos a utilizar tienen los cables, conexiones, reguladores, mangueras, sopletes en buenas condiciones?	☑	☐	☐
¿Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, estan con sus soportes y asegurados completamente?	☑	☐	☐

ENERGÍAS PELIGROSAS

	SI	NO	NA
¿Se ha desenergizado (Energía Elétrica, hidráulica, numática, mecánica, química y térmica) los equipos del área en donde se realizará el trabajo?	☐	☐	☑
¿Se ha verificado el corte de control y de potencia de los equipos intervenidos?	☐	☐	☑
¿Se ha colocado la señalización y el bloqueo de los equipos intervenidos?	☐	☐	☑
¿Se han bloqueado los pulsadores manuales en el sitio de los equipos intervenidos?	☐	☐	☑
¿Se ha confirmado con mantenimiento eléctrico la desenergización de los equipos intervenidos?	☐	☐	☑

CIERRE DEL PERMISO

	SI	NO	NA
¿Todo el trabajo se completó?	☑	☐	☐
¿El área quedó ordenada y limpia?	☑	☐	☐
¿Los avisos de prevención utilizados fueron retirados?	☑	☐	☐
¿Se avisó al personal interesado sobre la culminación de las actividades?	☑	☐	☐

RESULTADO DE LAS EVALUACIONES PARA ESPACIOS CONFINADOS

Variables de Control	Condición Aceptable	Valor Tomado	Hora
Nivel Oxígeno - O_2	(19,5% - 23,5%)		
Monóxido de Carbono - CO	Menor 25 ppm		
Limite inferior Explosividad - LEL	Menor 10%		
Sulfuro Hidrogeno - H_2S	Menor 10 ppm		
Temperatura en el sitio	ºC		

Firma Responsable Medición:

Observaciones:

REALIZADO POR	APROBADO POR
Luis Fernando B	
Trabajador encargado de la actividad	Inspector SST
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:

	PERMISO PARA TAREAS DE ALTO RIESGO	Formato: FO-055-01 Versión: 001 Fecha: 31/03/2023

AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS ESPECIALES

☑ Trabajos en caliente ☐ Trabajos en Espacio confinado ☐ Trabajos con Energías peligrosas

Tipo de trabajo en caliente: ☐ Pulidora ☐ Oxicorte ☑ Soldadura

PERSONAL PROPIO ☐ PERSONAL CONTRATISTA ☑

UBICACIÓN: Piso 2

NOMBRE DEL CONTRATISTA: IDC - 21

TRABAJO PROGRAMADO

	DESDE	DIA DE LA SEMANA	DIA	MES	AÑO	HORA	AM	PM
		Martes	16	07	24	7:00	✓	
	HASTA	Sabado	19	07	24	5:pm		✓

Nombre personal autorizado:	Cedula	Verificacion Seguridad Social	Firma
Luis	7993187	SI	

Sección y área donde se realizará el trabajo: Salon.

Ubicación específica en donde se realizará el trabajo: Piso. 2.

Herramientas a utilizar: taladro, Pulidora, Troncadora y soldadura

Elementos de protección personal a utilizar para realizar la labor:

LISTA DE VERIFICACIÓN

Las personas que realizan el trabajo han recibido la capacitación, el entrenamiento y las instrucciones de seguridad industrial a seguir en la ejecución del trabajo. SI__ NO__ NA__

LLENAR PARA TODOS LOS PERMISOS

	SI	NO	NA
¿Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización?	☑	☐	☐
¿Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad?	☑	☐	☐
¿Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad?	☑	☐	☐
¿Es necesario señalizar y aislar completamente el área?	☐	☑	☐
¿Se requiere la presencia de una persona del área de salud ocupacional, un brigadista o un observador permanente durante la ejecución del trabajo?	☑	☐	☐
¿Las personas responsables por la ejecución del trabajo han/están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado?	☐	☐	☑
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo y están en buenas condiciones?	☑	☐	☐

TRABAJOS EN CALIENTE

	SI	NO	NA
¿Se han instalado mámparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor?	☐	☐	☑
¿Se dispone de extintores adecuados y en optimas condiciones con capacidad suficiente para uso en caso de incendio?	☑	☐	☐
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos en forma correcta con materiales resistentes al fuego?	☑	☐	☐
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y de materiales combustibles e inflamables o estan aislados completamente?	☑	☐	☐
¿Los equipos a utilizar tienen los cables, conexiones, reguladores, mangueras, sopletes en buenas condiciones?	☑	☐	☐
¿Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, estan con sus soportes y asegurados completamente?	☐	☐	☑

ESPACIO CONFINADO

	SI	NO	NA
¿Se ha limpiado, purgado o ventilado el sitio en donde se realizará el trabajo?	☐	☐	☑
¿Se han realizado las evaluaciones ambientales?	☐	☐	☑
¿Se han instalado barreras o guardas en el área de trabajo para restringir el acceso de otro personal?	☐	☐	☑
¿Se ha asignado a una tercera persona afuera del espacio confinado?	☐	☐	☑
¿Se le ha recordado al personal los riesgos específicos del trabajo?	☐	☐	☑
¿Se requieren sistemas de comunicación tales como radios, señales, etc.?	☐	☐	☑
¿Se han hecho conexiones a tierra de los equipos eléctricos requeridos?	☐	☐	☑

ENERGÍAS PELIGROSAS

	SI	NO	NA
¿Se ha desenergizado (Energía Elétrica, hidráulica, numática, mecánica, química y térmica) los equipos del área en donde se realizará el trabajo?	☐	☐	☑
¿Se ha verificado el corte de control y de potencia de los equipos intervenidos?	☐	☐	☑
¿Se ha colocado la señalización y el bloqueo de los equipos intervenidos?	☐	☐	☑
¿Se han bloqueado los pulsadores manuales en el sitio de los equipos intervenidos?	☐	☐	☑
¿Se ha confirmado con mantenimiento eléctrico la desenergización de los equipos intervenidos?	☐	☐	☑

OTROS

	SI	NO	NA
¿Se requiere permiso de Trabajo Seguro en Alturas adicional?	☐	☐	☐

CIERRE DEL PERMISO

	SI	NO	NA
¿Todo el trabajo se completó?	☑	☐	☐
¿El área quedó ordenada y limpia?	☑	☐	☐
¿Los avisos de prevención utilizados fueron retirados?	☑	☐	☐
¿Se avisó al personal interesado sobre la culminación de las actividades?	☑	☐	☐

RESULTADO DE LAS EVALUACIONES PARA ESPACIOS CONFINADOS

Variables de Control	Condición Aceptable	Valor Tomado	Hora
Nivel Oxigeno - O_2	(19,5% - 23,5%)		
Monóxido de Carbono - CO	Menor 25 ppm		
Limite inferior Explosividad - LEL	Menor 10%		
Sulfuro Hidrogeno - H_2S	Menor 10 ppm		
Temperatura en el sitio	ºC		

Firma Responsable Medición:

Observaciones

REALIZADO POR		APROBADO POR
Luis F Vanegas B.		
Trabajador encargado de la actividad		Inspector SST
Nombre y Apellidos:		Nombre y Apellidos:

PERMISO PARA TAREAS DE ALTO RIESGO

Formato: FO-055-01
Versión:001
Fecha: 31/03/2023

AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS ESPECIALES

- [ ] Trabajos en caliente
- [ ] Trabajos en Espacio confinado
- [ ] Trabajos con Energías peligrosas

Tipo de trabajo en caliente: [ ] Pulidora [ ] Oxicorte [x] Soldadura

PERSONAL PROPIO [ ] PERSONAL CONTRATISTA [ ]

UBICACIÓN: Cocina - Colegio IED Carrizal

NOMBRE DEL CONTRATISTA: IDC-21

TRABAJO PROGRAMADO

	DIA DE LA SEMANA	DIA	MES	AÑO	HORA	AM	PM
DESDE	Miercoles.	14	07	26	1'30		
HASTA							

Nombre personal autorizado:	Cedula	Verificacion Seguridad Social	Firma
Ricardo Mosquera Luis Moreno.	7237158	$1 $1	

Sección y área donde se realizará el trabajo: Segundo Piso

Ubicación especifica en donde se realizará el trabajo: Baños.

Herramientas a utilizar: Polichoa,

Elementos de protección personal a utilizar para realizar la labor: Careta, Guantes, Gafas.

LISTA DE VERIFICACIÓN

Las personas que realizan el trabajo han recibido la capacitación, el entrenamiento y las instrucciones de seguridad industrial a seguir en la ejecución del trabajo. SI__ NO__ NA__

LLENAR PARA TODOS LOS PERMISOS

	SI	NO	NA
¿Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización?	[ ]	[ ]	[x]
¿Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad?	[x]	[ ]	[ ]
¿Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad?	[x]	[ ]	[ ]
¿Es necesario señalizar y aislar completamente el área?	[ ]	[ ]	[x]
¿Se requiere la presencia de una persona del área de salud ocupacional, un brigadista o un observador permanente durante la ejecución del trabajo?	[x]	[ ]	[ ]
¿Las personas responsables por la ejecución del trabajo han/están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado?	[ ]	[ ]	[x]
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo y están en buenas condiciones?	[x]	[ ]	[ ]

ESPACIO CONFINADO

	SI	NO	NA
¿Se ha limpiado, purgado o ventilado el sitio en donde se realizará el trabajo?	[ ]	[ ]	[x]
¿Se han realizado las evaluaciones ambientales?	[ ]	[ ]	[x]
¿Se han instalado barreras o guardas en el área de trabajo para restringir el acceso de otro personal?	[ ]	[ ]	[x]
¿Se ha asignado a una tercera persona afuera del espacio confinado?	[ ]	[ ]	[x]
¿Se le ha recordado al personal los riesgos específicos del trabajo?	[ ]	[ ]	[ ]
¿Se requieren sistemas de comunicación tales como radios, señales, etc.?	[ ]	[ ]	[x]
¿Se han hecho conexiones a tierra de los equipos eléctricos requeridos?	[ ]	[ ]	[x]

OTROS

	SI	NO	NA
¿Se requiere permiso de Trabajo Seguro en Alturas adicional?	[ ]	[ ]	[ ]

TRABAJOS EN CALIENTE

	SI	NO	NA
¿Se han instalado mámparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor?	[ ]	[ ]	[x]
¿Se dispone de extintores adecuados y en optimas condiciones con capacidad suficiente para uso en caso de incendio?	[x]	[ ]	[ ]
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos en forma correcta con materiales resistentes al fuego?	[x]	[ ]	[ ]
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y de materiales combustibles e inflamables o estan aislados completamente?	[x]	[ ]	[ ]
¿Los equipos a utilizar tienen los cables, conexiones, reguladores, mangueras, sopletes en buenas condiciones?	[ ]	[ ]	[x]
¿Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, estan con sus soportes y asegurados completamente?	[ ]	[ ]	[x]

ENERGÍAS PELIGROSAS

	SI	NO	NA
¿Se ha desenergizado (Energía Elétrica, hidráulica, numática, mecánica, química y térmica) los equipos del área en donde se realizará el trabajo?	[ ]	[ ]	[x]
¿Se ha verificado el corte de control y de potencia de los equipos intervenidos?	[ ]	[ ]	[x]
¿Se ha colocado la señalización y el bloqueo de los equipos intervenidos?	[ ]	[ ]	[x]
¿Se han bloqueado los pulsadores manuales en el sitio de los equipos intervenidos?	[ ]	[ ]	[x]
¿Se ha confirmado con mantenimiento eléctrico la desenergización de los equipos intervenidos?	[ ]	[ ]	[x]

CIERRE DEL PERMISO

	SI	NO	NA
¿Todo el trabajo se completó?	[x]	[ ]	[ ]
¿El área quedó ordenada y limpia?	[x]	[ ]	[ ]
¿Los avisos de prevención utilizados fueron retirados?	[x]	[ ]	[ ]
¿Se avisó al personal interesado sobre la culminación de las actividades?	[x]	[ ]	[ ]

RESULTADO DE LAS EVALUACIONES PARA ESPACIOS CONFINADOS

Variables de Control	Condición Aceptable	Valor Tomado	Hora
Nivel Oxígeno - O_2	(19,5% - 23,5%)		
Monóxido de Carbono - CO	Menor 25 ppm		
Limite inferior Explosividad - LEL	Menor 10%		
Sulfuro Hidrogeno - H_2S	Menor 10 ppm		
Temperatura en el sitio	ºC		

Firma Responsable Medición:

Observaciones:

REALIZADO POR	APROBADO POR
Luis Vanegas	Inspector SST
Trabajador encargado de la actividad	
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 001 MODELO: ——— MARCA: ———

INSPECCIONADO POR: Carlos. LOCALIZACION: Las Nieves. EQUIPO: Mezclador.

PERIODO: DEL 02 AL 06 DE julio 2024

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Balinera y bujes de rotación**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Mecanismo de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Palanca de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Seguro en buen estado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	***Motor en buena condicion**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES:																						

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☐ **Fecha de Corrección:** ———

Carlos.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL **MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO**	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. — **MODELO:** — **MARCA:** —

INSPECCIONADO POR: Carlos **LOCALIZACION:** Las Nieves **EQUIPO:** Mezclador.

PERIODO: DEL 08 **AL** 13 **DE** julio **20**24

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Balinera y bujes de rotación**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Mecanismo de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Palanca de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Seguro en buen estado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	***Motor en buena condicion**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES:																						

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☐ **Fecha de Corrección:** _____

_____

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. — MODELO: — MARCA: —

INSPECCIONADO POR: Carlos. LOCALIZACION: Las Nieves EQUIPO: Mezclador.

PERIODO: DEL 15 AL 19 DE Julio 2024.

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Balinera y bujes de rotación**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Mecanismo de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Palanca de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Seguro en buen estado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	***Motor en buena condicion**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES:																						
	.																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☑ Fecha de Corrección: —

Carlos.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. ___ MODELO: ___ MARCA: ___

INSPECCIONADO POR: Carlos. LOCALIZACION: Las Nieves. EQUIPO: Mezclador.

PERIODO: DEL AL 22 DE 27 may 2024.

	ÍTEM	DIAS HORAS OP Estado	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Balinera y bujes de rotación**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Mecanismo de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Palanca de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Seguro en buen estado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	***Motor en buena condicion**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: ___

Carlos.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. — MODELO: — MARCA: ✓

INSPECCIONADO POR: Carlos LOCALIZACION: Simon Bolivar. EQUIPO: Mezcladora.

PERIODO: DEL 02 AL 06 DE Julio 2024.

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Balinera y bujes de rotación**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Mecanismo de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Palanca de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Seguro en buen estado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	***Motor en buena condicion**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: —

Carlos

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. — MODELO: — MARCA: —

INSPECCIONADO POR: Carlos LOCALIZACION: Simon Bolivar EQUIPO: Mezclador

PERIODO: DEL 08 AL 13 DE julio 2024

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
															✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Balinera y bujes de rotación**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Mecanismo de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Palanca de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Seguro en buen estado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	***Motor en buena condicion**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES:																						

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

Carlos

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. — MODELO: — MARCA: —

INSPECCIONADO POR: Carlos LOCALIZACION: Simon Bolivar. EQUIPO: Mezclador

PERIODO: DEL 15 AL 19 DE julio 2024

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Balinera y bujes de rotación**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Mecanismo de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Palanca de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Seguro en buen estado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	***Motor en buena condicion**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES																						

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

Carlos

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. ____ MODELO: ____ MARCA: ____

INSPECCIONADO POR: Carlos. LOCALIZACION: Simon Bolivar EQUIPO: Mezclador

PERIODO: DEL 22 AL 27 DE julio 2024

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Balinera y bujes de rotación**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Mecanismo de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Palanca de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Seguro en buen estado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	***Motor en buena condicion**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES.																						

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ **Fecha de Corrección:** ____

Carlos

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. ——— MODELO: ——— MARCA: ———

INSPECCIONADO POR: Carlos. LOCALIZACION: Simon Bolivar. EQUIPO: Mezclador.

PERIODO: DEL 29 AL 31 DE Julio 2024.

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Balinera y bujes de rotación**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Mecanismo de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Palanca de giro para vaciado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	*** Seguro en buen estado**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓						✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	***Motor en buena condicion**		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES:																						

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: ———

Carlos.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES: