CONSORCIO SEDE MARSAF

CONSORCIO SEDE MARSAF

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADAS



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del responsable del predio: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Teléfono: 601 -8971014

Tipo de tenencia: Propietario_____ Arrendatario_____ Poseedor_____ Otro cual?_____

Nombre del propietario del predio:

Cédula de ciudadanía del propietario:

Dirección de la propiedad: Cr 21 A # 8 - 96 N° de pisos: 3

Teléfono o celular del propietario: 601-8535098

Departamento: CUNDINAMARCA Municipio: LA MESA Barrio:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES(Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2.Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas			
6.Televisión cable			
7.Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial		7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural o Religioso	
4. Institucional	X	10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:		
Estado del acceso:		
Tiene estacioamiento?:	NO	
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	**GRIETAS Y FISURAS:** NO
MUROS:	**HUMEDADES**: EN FACHADA, INTERIORES NO INFORMAN
CUBIERTA:	**HUNDIMIENTO PISO**:
PISOS: ANDEN EN CONCRETO	**DESPLAZAMIENTOS**:
FACHADA: SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA EN MUROS DE CONCRETO Y LADRILLO ESTRUCTURAL.	**OTRO**: Cuál?

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

4. OBSERVACIONES ADICIONALES A LA VIVIENDA Y/O PREDIO (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1. SE ENCUENTRA FACHADA EN MUROS DE CONCRETO Y LADRILLO ESTRUCTURAL.
2. VENTANAS EN MARCOS METALICOS EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN CONCRETO PRESENTA DESGASTE POR USO
4, VIA EN LOSAS DE CONCRETO , PRESENTA DESGASTE POR USO

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023


OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO			
FACHADA	VIA	VIA	
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	ACTA DE VECINDAD DE CIERRE (ADECUACIONES)	SG - SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

	INICIO		SEGUIMIENTO	X	CIERRE


DIA	23	MES	2	AÑO	2024

1. REGISTRO CODIGO ACTA DE VENCIDAD

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA MESA / Cr 21 A # 8 - 96

2. REGISTRO FOTOGRAFICO POSTERIOR A LA INTERVENCION







3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO COLINDANTE AL FINALIZAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros).

1. SE ENCUENTRA FACHADA EN MUROS DE CONCRETO Y LADRILLO ESTRUCTURAL.

2. VENTANAS EN MARCOS METALICOS EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.

3. ANDEN EN CONCRETO PRESENTA DESGASTE POR USO

4, VIA EN LOSAS DE CONCRETO , PRESENTA DESGASTE POR USO

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE NINGUNO DE ESTOS ELEMENTOS HA SUFRIDO DAÑOS O AFECTACIONES RELACIONADAS CON EL CIERRE DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA, CONSERVANDO SU ESTADO INICIAL

4. MOTIVO DE CIERRE ACTA DE VENCIDAD

SE REALIZA EL CIERRE POR TERMINACION DE LA INTERVENCION EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024

5. ANEXOS

N/A

6. FIRMA

	Profesional Social del contratista	Residente del contratista	Vo.Bo. Director de Interventoria
Firmas			
Nombre	Zaydé Suárez Ortiz	Ing. Jose Luis Oros	Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF

CONSORCIO SEDE MARSAF

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADAS



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del responsable del predio: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Teléfono: (1)8540695

Tipo de tenencia: Propietario_____ Arrendatario_____ Poseedor_____ Otro cual?_____

Nombre del propietario del predio:

Cédula de ciudadanía del propietario:

Dirección de la propiedad: Cra 15 # 7-37 N° de pisos: 1

Teléfono o celular del propietario: (1)8540695

Departamento: CUNDINAMARCA Municipio: PACHO Barrio:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES(Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2.Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas			
6.Televisión cable			
7.Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial		7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural o Religioso	
4. Institucional	X	10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:		
Estado del acceso:	NO	
Tiene estacioamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	**GRIETAS Y FISURAS:** NO
MUROS:	**HUMEDADES**: EN FACHADA, INTERIORES NO INFORMAN
CUBIERTA:	**HUNDIMIENTO PISO**:
PISOS: ANDEN EN ASFALTO	**DESPLAZAMIENTOS**:
FACHADA: EN ARQUITERCTURA COLONIAL, EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA, CON DOS COLUMNAS REDONDAS EN CONCRETO	**OTRO**: Cuál?

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF	SG-SST
	FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

4. OBSERVACIONES ADICIONALES A LA VIVIENDA Y/O PREDIO (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1. SE ENCUENTRA FACHADA EN ARQUITERCTURA COLONIAL, EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA, CON DOS COLUMNAS REDONDAS EN CONCRETO
2. VENTANAS EN MARCOS METALICOS EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN CONCRETO PRESENTA DESGASTE POR USO
4, VIA EN ASFALTO , PRESENTA DESGASTE POR USO

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF	SG-SST
	FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO			
FACHADA	VIA	VIA	
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	ACTA DE VECINDAD DE CIERRE (ADECUACIONES)	SG - SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

	INICIO		SEGUIMIENTO	X	CIERRE

DIA	23	MES	2	AÑO	2024

1. REGISTRO CODIGO ACTA DE VENCIDAD

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PACHO / Cra 15 # 7-37

2. REGISTRO FOTOGRAFICO POSTERIOR A LA INTERVENCION







3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO COLINDANTE AL FINALIZAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros).

1. SE ENCUENTRA FACHADA EN ARQUITERCTURA COLONIAL, EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA, CON DOS COLUMNAS REDONDAS EN CONCRETO
2. VENTANAS EN MARCOS METALICOS EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN CONCRETO PRESENTA DESGASTE POR USO
4, VIA EN ASFALTO , PRESENTA DESGASTE POR USO

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE NINGUNO DE ESTOS ELEMENTOS HA SUFRIDO DAÑOS O AFECTACIONES RELACIONADAS CON EL CIERRE DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA, CONSERVANDO SU ESTADO INICIAL

4. MOTIVO DE CIERRE ACTA DE VENCIDAD

SE REALIZA EL CIERRE POR TERMINACION DE LA INTERVENCION EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024

5. ANEXOS

N/A

6. FIRMA

Firmas			
Nombre	**Profesional Social del contratista** **Zaydé Suárez Ortiz**	**Residente del contratista** **Jose Luis Oros**	**Vo.Bo. Director de Interventoria** **Arq. Omar Campos**

CONSORCIO SEDE MARSAF

CONSORCIO SEDE MARSAF

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADAS



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del responsable del predio: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Teléfono: 601-8829220

Tipo de tenencia: Propietario_____ Arrendatario_____ Poseedor_____ Otro cual?_____

Nombre del propietario del predio:

Cédula de ciudadanía del propietario:

Dirección de la propiedad: CR10 # 1A -11/13 N° de pisos: 2

Teléfono o celular del propietario: 601-8829220

Departamento: CUNDINAMARCA Municipio: ZIPAQUIRA Barrio:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES(Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2.Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas			
6.Televisión cable			
7.Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial		7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural o Religioso	
4. Institucional	X	10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:		
Estado del acceso:	NO	
Tiene estacioamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	**GRIETAS Y FISURAS:** NO
MUROS:	**HUMEDADES**: EN FACHADA, INTERIORES NO INFORMAN
CUBIERTA:	**HUNDIMIENTO PISO**:
PISOS: ANDEN EN ADOQUIN CON CINTAS EN CONCRETO, PRESENTA DESGASTE POR USO	**DESPLAZAMIENTOS**:
FACHADA: SE OBSERVA MUROS PAÑETADOS PINTADOS	**OTRO**: Cuál?

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

4. OBSERVACIONES ADICIONALES A LA VIVIENDA Y/O PREDIO (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1. FACHADA EN MUROS EN MAMPOSTERIA PAÑETADOS Y PINTADOS, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL MURO BLOQUE ESTRUCTURAL A LA VISTA
2. PUERTA Y VENTANA EN MARCO METALICO EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN ADOQUIN CON CINTAS EN CONCRETO , PRESENTA DESGASTE POR USO
4, VIA EN ASFALTO , PRESENTA DESGASTE POR USO

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF	SG-SST
	FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO			
ANDEN	VIA	VIA	
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	ACTA DE VECINDAD DE CIERRE (ADECUACIONES)	SG - SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

	INICIO		SEGUIMIENTO	X	CIERRE

DIA	23	MES	2	AÑO	2024

1. REGISTRO CODIGO ACTA DE VENCIDAD

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS / CR10 # 1A -11/13

2. REGISTRO FOTOGRAFICO POSTERIOR A LA INTERVENCION







3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO COLINDANTE AL FINALIZAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros).

LAS FACHADA EN MUROS EN MAMPOSTERIA PAÑETADOS Y PINTADOS, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL MURO BLOQUE ESTRUCTURAL A LA VISTA, LA PUERTA Y VENTANA EN MARCO METALICO EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS, EL ANDEN EN ADOQUIN CON CINTAS EN CONCRETO , PRESENTA DESGASTE POR USO Y LA VIA EN ASFALTO , PRESENTA DESGASTE POR USO

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE NINGUNO DE ESTOS ELEMENTOS HA SUFRIDO DAÑOS O AFECTACIONES RELACIONADAS CON EL CIERRE DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA, CONSERVANDO SU ESTADO INICIAL

4. MOTIVO DE CIERRE ACTA DE VENCIDAD

SE REALIZA EL CIERRE POR TERMINACION DE LA INTERVENCION EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024

5. ANEXOS

N/A

6. FIRMA

Firmas			
Nombre	**Profesional Social del contratista** **Zaydé Suárez Ortiz**	**Residente del contratista** **Jose Luis Oros**	**Vo.Bo. Director de Interventoria** **Arq. Omar Campos**

CONSORCIO SEDE MARSAF

CONSORCIO SEDE MARSAF

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADAS



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del responsable del predio: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Teléfono: 601-8535098

Tipo de tenencia: Propietario_____ Arrendatario_____ Poseedor_____ Otro cual?_____

Nombre del propietario del predio:

Cédula de ciudadanía del propietario:

Dirección de la propiedad: CLL 4 # 4-51 N° de pisos: 1

Teléfono o celular del propietario: 601-8535098

Departamento: CUNDINAMARCA Municipio: GACHETA Barrio:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES(Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2.Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas			
6.Televisión cable			
7.Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial		7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural o Religioso	
4. Institucional	X	10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:		
Estado del acceso:	NO	
Tiene estacioamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	**GRIETAS Y FISURAS:** NO
MUROS:	**HUMEDADES**: EN FACHADA, INTERIORES NO INFORMAN
CUBIERTA:	**HUNDIMIENTO PISO**:
PISOS: ANDEN EN CONCRETO PRESENTA DESGASTE POR USO	**DESPLAZAMIENTOS**:
FACHADA: SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA MUROS EN LADRILLO PRENSADO	**OTRO**: Cuál?

Firmas: _____ _____ _____ _____

Nombres: _____

Profesional Social del Contratista
Zaydé Suárez Ortiz

Residente del Contratista
José Luis Oros

Vo.Bo Director de Interventoría
Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF	SG-SST
	FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

4. OBSERVACIONES ADICIONALES A LA VIVIENDA Y/O PREDIO (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1. SE ENCUENTRA FACHADA EN ARQUITERCTURA COLONIAL, EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA, CON DOS COLUMNAS REDONDAS EN CONCRETO
2. VENTANAS EN MARCOS METALICOS EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN CONCRETO PRESENTA DESGASTE POR USO, Y ALGUNAS FISURAS, PERO EN GENERAL BUEN ESTADO
4, VIA EN ASFALTO , PRESENTA DESGASTE POR USO

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO			
FACHADA	VIA	VIA	
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	ACTA DE VECINDAD DE CIERRE (ADECUACIONES)	SG - SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

	INICIO		SEGUIMIENTO	X	CIERRE

DIA	23	MES	2	AÑO	2024

1. REGISTRO CODIGO ACTA DE VENCIDAD

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE GACHETA/ CLL 4 # 4-51

2. REGISTRO FOTOGRAFICO POSTERIOR A LA INTERVENCION







3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO COLINDANTE AL FINALIZAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros).

1. SE ENCUENTRA FACHADA EN ARQUITERCTURA COLONIAL, EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA, CON DOS COLUMNAS REDONDAS EN CONCRETO
2. VENTANAS EN MARCOS METALICOS EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN CONCRETO PRESENTA DESGASTE POR USO, Y ALGUNAS FISURAS, PERO EN GENERAL BUEN ESTADO
4. VIA EN ASFALTO , PRESENTA DESGASTE POR USO

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE NINGUNO DE ESTOS ELEMENTOS HA SUFRIDO DAÑOS O AFECTACIONES RELACIONADAS CON EL CIERRE DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA, CONSERVANDO SU ESTADO INICIAL

4. MOTIVO DE CIERRE ACTA DE VENCIDAD

SE REALIZA EL CIERRE POR TERMINACION DE LA INTERVENCION EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024

5. ANEXOS

N/A

6. FIRMA

Firmas			
Nombre	Profesional Social del contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del contratista Jose Luis Oros	Vo.Bo. Director de Interventoria Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADAS





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del responsable del predio: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Teléfono:

Tipo de tenencia: Propietario_____ Arrendatario_____ Poseedor_____ Otro cual?_____

Nombre del propietario del predio:

Cédula de ciudadanía del propietario:

Dirección de la propiedad: CR 9 # 6-42 N° de pisos: 2

Teléfono o celular del propietario:

Departamento: CUNDINAMARCA Municipio: GUADUAS Barrio:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES(Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2.Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas			
6.Televisión cable			
7.Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial		7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural o Religioso	
4. Institucional	X	10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:		
Estado del acceso:	NO	
Tiene estacioamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	**GRIETAS Y FISURAS:**
	NO
MUROS:	**HUMEDADES**:
	EN FACHADA, INTERIORES NO INFORMAN
CUBIERTA:	**HUNDIMIENTO PISO**:
PISOS:	**DESPLAZAMIENTOS**:
ANDEN EN CONCRETO PRESENTA DESGASTE POR USO, Y ALGUNAS FISURAS.	
FACHADA:	**OTRO**: Cuál?
EN FACHADA SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA MUROS PAÑETADOS Y PINTADOS.	

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF	SG-SST
	FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

4. OBSERVACIONES ADICIONALES A LA VIVIENDA Y/O PREDIO (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1. EN FACHADA SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA MUROS PANETADOS Y PINTADOS , EN BUEN ESTADO.
2. VENTANAS EN MARCOS DE MADERA EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN CONCRETO PRESENTA DESGASTE POR USO, Y ALGUNAS FISURAS
4. VIA EN ASFALTO , PRESENTA DESGASTE POR USO

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF	SG-SST
	FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO			
FACHADA	VIA	VIA	
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	ACTA DE VECINDAD DE CIERRE (ADECUACIONES)	SG - SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

	INICIO		SEGUIMIENTO	X	CIERRE

DIA	23	MES	2	AÑO	2024

1. REGISTRO CODIGO ACTA DE VENCIDAD

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS MUNICIPIO DE GUADUAS /CR 9 # 6-42

2. REGISTRO FOTOGRAFICO POSTERIOR A LA INTERVENCION







3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO COLINDANTE AL FINALIZAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros).

1. EN FACHADA SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA MUROS PAÑETADOS Y PINTADOS , EN BUEN ESTADO.
2. VENTANAS EN MARCOS DE MADERA EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN CONCRETO PRESENTA DESGASTE POR USO, Y ALGUNAS FISURAS
4. VIA EN ASFALTO , PRESENTA DESGASTE POR USO

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE NINGUNO DE ESTOS ELEMENTOS HA SUFRIDO DAÑOS O AFECTACIONES RELACIONADAS CON EL CIERRE DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA, CONSERVANDO SU ESTADO INICIAL

4. MOTIVO DE CIERRE ACTA DE VENCIDAD

SE REALIZA EL CIERRE POR TERMINACION DE LA INTERVENCION EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024

5. ANEXOS

N/A

6. FIRMA

Firmas			
Nombre	**Profesional Social del contratista** **Zaydé Suárez Ortiz**	**Residente del contratista** **Jose Luis Oros**	**Vo.Bo. Director de Interventoria** **Arq. Omar Campos**

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADAS



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del responsable del predio: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Teléfono: (608) 726 2102

Tipo de tenencia: Propietario_____ Arrendatario_____ Poseedor_____ Otro cual?_____

Nombre del propietario del predio:

Cédula de ciudadanía del propietario:

Dirección de la propiedad: CR 9 # 15 -23 piso 2 N° de pisos: 5

Teléfono o celular del propietario: (608) 726 2102

Departamento: CUNDINAMARCA Municipio: CHIQUINQUIRA Barrio:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES(Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2.Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas			
6.Televisión cable			
7.Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial		7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural o Religioso	
4. Institucional	X	10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:		
Estado del acceso:	NO	
Tiene estacioamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	**GRIETAS Y FISURAS:** NO
MUROS:	**HUMEDADES**:
CUBIERTA:	**HUNDIMIENTO PISO**:
PISOS: ANDEN EN ADOQUIN CON CINTAS EN CONCRETO, PRESENTA DESGASTE POR USO	**DESPLAZAMIENTOS**:
FACHADA: FACHADA EN ARQUITECTURA MODERNA CON LADRILLO MACIZO A LA VISTA	**OTRO**: Cuál?

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF	SG-SST
	FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

4. OBSERVACIONES ADICIONALES A LA VIVIENDA Y/O PREDIO (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1.FACHADA EN ARQUITECTURA MODERNA CON LADRILLO MACIZO A LA VISTA Y VENTANERIA OSCURA Y ZONA COMERCIAL EN EL PRIMER NIVEL
2. PUERTA EN VIDRIO CON MARCO METALICO
3. ANDEN EN ADOQUIN , PRESENTA DESGASTE POR USO
4, VIA EN ASFALTO , PRESENTA DESGASTE POR USO

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF	SG-SST
	FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FACHADA	VIA	VIA	
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	ACTA DE VECINDAD DE CIERRE (ADECUACIONES)	SG - SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

	INICIO		SEGUIMIENTO	X	CIERRE

DIA	23	MES	2	AÑO	2024

1. REGISTRO CODIGO ACTA DE VENCIDAD

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHINQUINQUIRA/CR 9 # 15 -23 piso 2

2. REGISTRO FOTOGRAFICO POSTERIOR A LA INTERVENCION







3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO COLINDANTE AL FINALIZAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros).

1.FACHADA EN ARQUITECTURA MODERNA CON LADRILLO MACIZO A LA VISTA Y VENTANERIA OSCURA Y ZONA COMERCIAL EN EL PRIMER NIVEL
2. PUERTA EN VIDRIO CON MARCO METALICO
3. ANDEN EN ADOQUIN , PRESENTA DESGASTE POR USO
4. VIA EN ASFALTO , PRESENTA DESGASTE POR USO

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE NINGUNO DE ESTOS ELEMENTOS HA SUFRIDO DAÑOS O AFECTACIONES RELACIONADAS CON EL CIERRE DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA, CONSERVANDO SU ESTADO INICIAL

4. MOTIVO DE CIERRE ACTA DE VENCIDAD

SE REALIZA EL CIERRE POR TERMINACION DE LA INTERVENCION EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024

5. ANEXOS

N/A

6. FIRMA

Firmas			
Nombre	**Profesional Social del contratista** **Zaydé Suárez Ortiz**	**Residente del contratista** **Jose Luis Oros**	**Vo.Bo. Director de Interventoria** **Arq. Omar Campos**

CONSORCIO SEDE MARSAF

CONSORCIO SEDE MARSAF

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADAS



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del responsable del predio: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Teléfono: 57 (5)5687121

Tipo de tenencia: Propietario_____ Arrendatario_____ Poseedor_____ Otro cual?_____

Nombre del propietario del predio:

Cédula de ciudadanía del propietario:

Dirección de la propiedad: Carrera 6 N° 5-110 N° de pisos: 1

Teléfono o celular del propietario: 57 (5)5687121

Departamento: NRTE DE SANTANDER Municipio: CACHIRA Barrio: CENTRO

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES(Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2.Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas			
6.Televisión cable			
7.Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial		7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural o Religioso	
4. Institucional	X	10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:		
Estado del acceso:		
Tiene estacioamiento?:	NO	
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	**GRIETAS Y FISURAS:** NO
MUROS: TEJAS DE ASBESTO CEMENTO	**HUMEDADES**: EN FACHADA, INTERIORES NO INFORMAN
CUBIERTA:	**HUNDIMIENTO PISO**:
PISOS: INGRESO EN GRANITO Y ANDEN EN ASFALTO	**DESPLAZAMIENTOS**:
FACHADA: EN LADRILLO , PAÑETE Y PINTURA A LA VISTA,	**OTRO**: Cuál?

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

4. OBSERVACIONES ADICIONALES A LA VIVIENDA Y/O PREDIO (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1. SE ENCUENTRA FACHADA EN LADRILLO, PAÑETE Y PINTURA BLANCA A LA VISTA
2. VENTANAS EN MARCOS METALICOS EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN CONCRETO Y PISO EN GRANITO PRESENTA DESGASTE POR USO
4, VIA EN CONCRETO , PRESENTA DESGASTE POR USO

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF	SG-SST
	FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FACHADA	FACHADA	VIA	VIA
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	ACTA DE VECINDAD DE CIERRE (ADECUACIONES)	SG - SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

	INICIO		SEGUIMIENTO	X	CIERRE

DIA	23	MES	2	AÑO	2024

1. REGISTRO CODIGO ACTA DE VENCIDAD

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CACHIRA (NORTE DE SANTANDER)/Carrera 6 N° 5-110

2. REGISTRO FOTOGRAFICO POSTERIOR A LA INTERVENCION







3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO COLINDANTE AL FINALIZAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros).

1. SE ENCUENTRA FACHADA EN LADRILLO, PAÑETE Y PINTURA BLANCA A LA VISTA
2. VENTANAS EN MARCOS METALICOS EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN CONCRETO Y PISO EN GRANITO PRESENTA DESGASTE POR USO
4. VIA EN CONCRETO , PRESENTA DESGASTE POR USO

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE NINGUNO DE ESTOS ELEMENTOS HA SUFRIDO DAÑOS O AFECTACIONES RELACIONADAS CON EL CIERRE DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA, CONSERVANDO SU ESTADO INICIAL

4. MOTIVO DE CIERRE ACTA DE VENCIDAD

SE REALIZA EL CIERRE POR TERMINACION DE LA INTERVENCION EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024

5. ANEXOS

N/A

6. FIRMA

	Profesional Social del contratista	Residente del contratista	Vo.Bo. Director de Interventoria
Firmas			
Nombre	Zaydé Suárez Ortiz	Jose Luis Oros	Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF

CONSORCIO SEDE MARSAF

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADAS





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del responsable del predio: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Teléfono: 608-2484048

Tipo de tenencia: Propietario_____ Arrendatario_____ Poseedor_____ Otro cual?_____

Nombre del propietario del predio:

Cédula de ciudadanía del propietario:

Dirección de la propiedad: CLL9 # 5-59 N° de pisos: 1

Teléfono o celular del propietario: 608-2484048

Departamento: TOLIMA Municipio: ESPINAL Barrio:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES(Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2.Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas			
6.Televisión cable			
7.Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial		7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural o Religioso	
4. Institucional	X	10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:		
Estado del acceso:	NO	
Tiene estacioamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	**GRIETAS Y FISURAS:** NO
MUROS:	**HUMEDADES**: EN FACHADA, INTERIORES NO INFORMAN
CUBIERTA:	**HUNDIMIENTO PISO**:
PISOS: ANDEN EN BALDOSIN, PRESENTA DESGASTE POR USO	**DESPLAZAMIENTOS**:
FACHADA: SE OBSERVA GRAN PARTE EN ORNAMENTACION CON DINTELES EN CONCRETO	**OTRO**: Cuál?

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF	SG-SST
	FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

4. OBSERVACIONES ADICIONALES A LA VIVIENDA Y/O PREDIO (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1. SE ENCUENTRA FACHADA CON ORNAMENTACION METALICA Y DINTELES EN CONCRETO, EN BUEN ESTADO
2. VENTANAS EN MARCOS METALICOS EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN BALDOSIN , PRESENTA DESGASTE POR USO
4, VIA EN ASFALTO , PRESENTA DESGASTE POR USO

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF	SG-SST
	FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO			
FACHADA	VIA	VIA	
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	ACTA DE VECINDAD DE CIERRE (ADECUACIONES)	SG - SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

	INICIO		SEGUIMIENTO	X	CIERRE

DIA	23	MES	2	AÑO	2024

1. REGISTRO CODIGO ACTA DE VENCIDAD

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DEL ESPINAL / CLL9 # 5-59

2. REGISTRO FOTOGRAFICO POSTERIOR A LA INTERVENCION






3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO COLINDANTE AL FINALIZAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros).

1. SE ENCUENTRA FACHADA CON ORNAMENTACION METALICA Y DINTELES EN CONCRETO, EN BUEN ESTADO
2. VENTANAS EN MARCOS METALICOS EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN BALDOSIN , PRESENTA DESGASTE POR USO
4. VIA EN ASFALTO , PRESENTA DESGASTE POR USO

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE NINGUNO DE ESTOS ELEMENTOS HA SUFRIDO DAÑOS O AFECTACIONES RELACIONADAS CON EL CIERRE DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA, CONSERVANDO SU ESTADO INICIAL

4. MOTIVO DE CIERRE ACTA DE VENCIDAD

SE REALIZA EL CIERRE POR TERMINACION DE LA INTERVENCION EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024

5. ANEXOS

N/A

6. FIRMA

Firmas			
Nombre	**Profesional Social del contratista** **Zaydé Suárez Ortiz**	**Residente del contratista** **Jose Luis Oros**	**Vo.Bo. Director de Interventoria** **Arq. Omar Campos**

CONSORCIO SEDE MARSAF

CONSORCIO SEDE MARSAF

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADAS



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del responsable del predio: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Teléfono: 607-7258140

Tipo de tenencia: Propietario_____ Arrendatario_____ Poseedor_____ Otro cual?_____

Nombre del propietario del predio:

Cédula de ciudadanía del propietario:

Dirección de la propiedad: Cr 10 # 9 - 31 N° de pisos: 2

Teléfono o celular del propietario: 601-8535098

Departamento: TOLIMA Municipio: CHAPARRAL Barrio:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES(Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2.Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas			
6.Televisión cable			
7.Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial		7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural o Religioso	
4. Institucional	X	10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:		
Estado del acceso:	NO	
Tiene estacioamiento?:		
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	**GRIETAS Y FISURAS:** NO
MUROS:	**HUMEDADES**: EN FACHADA, INTERIORES NO INFORMAN
CUBIERTA:	**HUNDIMIENTO PISO**:
PISOS: ANDEN EN GRANITO CON BALDOSA CERAMICA PRESENTA DESGASTE POR USO	**DESPLAZAMIENTOS**:
FACHADA: SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA MUROS EN LADRILLO PRENSADO	**OTRO**: Cuál?

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF	SG-SST
	FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

4. OBSERVACIONES ADICIONALES A LA VIVIENDA Y/O PREDIO (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1. SE ENCUENTRA FACHADA EN ARQUITERCTURA COLONIAL, EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA, CON DOS COLUMNAS REDONDAS EN CONCRETO
2. VENTANAS EN MARCOS METALICOS EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN GRANITO CON BALDOSA CERAMICA EN BUEN ESTADO
4, VIA EN LOSAS DE CONCRETO , PRESENTA DESGASTE POR USO

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF	SG-SST
	FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO			
FACHADA	VIA	VIA	
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	ACTA DE VECINDAD DE CIERRE (ADECUACIONES)	SG - SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

	INICIO		SEGUIMIENTO	X	CIERRE

DIA	23	MES	2	AÑO	2024

1. REGISTRO CODIGO ACTA DE VENCIDAD

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL / Cr 10 # 9 - 31

2. REGISTRO FOTOGRAFICO POSTERIOR A LA INTERVENCION







3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO COLINDANTE AL FINALIZAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros).

1. SE ENCUENTRA FACHADA EN ARQUITERCTURA COLONIAL, EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA, CON DOS COLUMNAS REDONDAS EN CONCRETO
2. VENTANAS EN MARCOS METALICOS EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN GRANITO CON BALDOSA CERAMICA EN BUEN ESTADO
4. VIA EN LOSAS DE CONCRETO , PRESENTA DESGASTE POR USO

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE NINGUNO DE ESTOS ELEMENTOS HA SUFRIDO DAÑOS O AFECTACIONES RELACIONADAS CON EL CIERRE DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA, CONSERVANDO SU ESTADO INICIAL

4. MOTIVO DE CIERRE ACTA DE VENCIDAD

SE REALIZA EL CIERRE POR TERMINACION DE LA INTERVENCION EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024

5. ANEXOS

N/A

6. FIRMA

Firmas			
Nombre	**Profesional Social del contratista** **Zaydé Suárez Ortiz**	**Residente del contratista** **Jose Luis Oros**	**Vo.Bo. Director de Interventoria** **Arq. Omar Campos**

CONSORCIO SEDE MARSAF

CONSORCIO SEDE MARSAF

FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD

SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADAS



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del responsable del predio: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Teléfono: 608-7330275

Tipo de tenencia: Propietario_____ Arrendatario_____ Poseedor_____ Otro cual?_____

Nombre del propietario del predio:

Cédula de ciudadanía del propietario:

Dirección de la propiedad: CR 8 # 2-49 N° de pisos: 1

Teléfono o celular del propietario: 608-7330275

Departamento: TOLIMA Municipio: MELGAR Barrio:

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES(Utilice este espacio para describir el estado de las acometidas y medidores)
1. Alcantarillado	X		
2.Acueducto	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas			
6.Televisión cable			
7.Otros			

USO ACTUAL

1. Residencial		7. Baldío	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural o Religioso	
4. Institucional	X	10. Mixto	
5. Agropecuario		11. Minero	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

	Respuesta	Observación
Tipo de acceso:		
Estado del acceso:		
Tiene estacioamiento?:	NO	
Capacidad:		
N° de niveles:		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	**GRIETAS Y FISURAS:** NO
MUROS:	**HUMEDADES**: EN FACHADA, INTERIORES NO INFORMAN
CUBIERTA:	**HUNDIMIENTO PISO**:
PISOS: ANDEN EN BALDOSIN, PRESENTA DESGASTE POR USO	**DESPLAZAMIENTOS**:
FACHADA: SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA MUROS EN LADRILLO PRENSADO	**OTRO**: Cuál?

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

4. OBSERVACIONES ADICIONALES A LA VIVIENDA Y/O PREDIO (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

1. SE ENCUENTRA FACHADA EN ARQUITERCTURA COLONIAL, EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA, CON DOS COLUMNAS REDONDAS EN CONCRETO
2. VENTANAS EN MARCOS METALICOS EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN BALDOSIN , PRESENTA DESGASTE POR USO
4, VIA EN ASFALTO , PRESENTA DESGASTE POR USO

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	CONSORCIO SEDE MARSAF FORMATO DEL ACTA DE VECINDAD	SG-SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

X	INICIO		SEGUIMIENTO		CIERRE

FECHA

DD	5	MM	12	AAAA	2023

5.REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO			
FACHADA	VIA	VIA	
			

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE INICIO DE LA OBRA

Firmas:			
Nombres:	Profesional Social del Contratista Zaydé Suárez Ortiz	Residente del Contratista José Luis Oros	Vo.Bo Director de Interventoría Arq. Omar Campos

CONSORCIO SEDE MARSAF	ACTA DE VECINDAD DE CIERRE (ADECUACIONES)	SG - SST

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

	INICIO		SEGUIMIENTO	X	CIERRE

DIA	23	MES	2	AÑO	2024

1. REGISTRO CODIGO ACTA DE VENCIDAD

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MELGAR / CR 8 # 2-49

2. REGISTRO FOTOGRAFICO POSTERIOR A LA INTERVENCION







3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO COLINDANTE AL FINALIZAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros).

1. SE ENCUENTRA FACHADA EN ARQUITERCTURA COLONIAL, EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA, CON DOS COLUMNAS REDONDAS EN CONCRETO
2. VENTANAS EN MARCOS METALICOS EN BUEN ESTADO AL IGUAL LOS VIDRIOS DE LAS MISMAS.
3. ANDEN EN BALDOSIN , PRESENTA DESGASTE POR USO
4, VIA EN ASFALTO , PRESENTA DESGASTE POR USO

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE NINGUNO DE ESTOS ELEMENTOS HA SUFRIDO DAÑOS O AFECTACIONES RELACIONADAS CON EL CIERRE DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA, CONSERVANDO SU ESTADO INICIAL

4. MOTIVO DE CIERRE ACTA DE VENCIDAD

SE REALIZA EL CIERRE POR TERMINACION DE LA INTERVENCION EL 23 DE FEBRERO DEL 2024

5. ANEXOS

N/A

6. FIRMA

Firmas			
Nombre	**Profesional Social del contratista** **Zaydé Suárez Ortiz**	**Residente del contratista** **Jose Luis Oros**	**Vo.Bo. Director de Interventoria** **Arq. Omar Campos**