* CIV 6000301, 6000305, 6000530, 6000560
- No se adelantan actividades
* CIV 6000603
- Avanza excavación mecánica de calzada y cinden derecho
- Mejoramiento de la subrasante con rajón.
* CIV 6000620
- Excavación manual para instalación de Sardinel A-10
* CIV 6001440
- Construcción drenaje de filtro.
* CIV 6002157
- Demolición y excavación espacio público ambos costados

Nota 1: Se aprueba la nota 2 del sábado 10 de agosto

Ing. Angie N. Pedraza O.
Res. Interventoría.

Ing. Residente de obra

MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Coordinador Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (6)
- Ayudantes (10)
- Boal (3)
- Operarios (2)
- Conductor (1)
- Almacenista (1)

Maquinaria:
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Retroexcavadora llanta
- Equipo menor

Clima: Lluvias de mediana intensidad de 7 am a 11 am
Lloviznas intermitentes en el resto del día.

Actividades:
* CIV 6000446
- Construcción cilindro pozo
* CIV 6000461, 6000478
- No se adelantan actividades
* CIV 6000485
- Instalación bordillo A-80, Geotextil y SBG-PEA.
* CIV 6000501
- No se adelantan actividades

* CIV 6000505
- Demolición y excavación placas existentes, boca calle 68B Sur para instalación de tubería de conexión red pluvial.
* CIV 6000530, 6000560
- No se adelantan actividades, se solicita retomar en estos CIV pues llevan mucho tiempo sin actividad pese a que todo está dado para avanzar
* CIV 6000603
- Se realiza retiro parcial de escombro
* CIV 6000620
- Excavación manual e instalación sardinel A-80
* CIV 6001440
- No se adelantan actividades
* CIV 6002157
- Demolición y excavación espacio público

Nota 1: Se reitera solicitud de retiro de escombros
Nota 2: Se solicita mejorar el cerramiento del CIV 6000[illegible]
Nota 3: Se solicita mantener el cierre de calzada del CIV 6000501 ya que han ingresado vehículos ajenos a la obra por la falta de señalización

Ing. Angie Pedraza
Residente Interventoría.

Ing. Residente de Obra

MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Coordinador Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (6)
- Ayudantes (10)
- Boal (3)
- Operadores (2)
- Conductor (1)
- Almacenista (1)

Maquinaria:
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Retroexcavadora llanta
- Equipo menor.

Clima: Seco - Soleado.

Powered by CamScanner

Actividades: * CIV 6000446
- Retiro pozo de inspección
- Instalación placas de cubierta (3)
- Llenos de atraque pozos de inspección.
* CIV 6000461, 6000478
- No se adelantan actividades
* CIV 6000485
- Conformación espacio público costado izquierdo
* CIV 6000501
- No se adelantan actividades
* CIV 6000505
- Instalación bordillo A-80 anden izquierdo
- Instalación tubería 12" CEF alcantarillado pluvial.
* CIV 6000530, 6000560
- No se adelantan actividades
* CIV 6000603
- Demolición viga existente en espacio publico costado derecho
- Instalación SBG-A.
* CIV 6000620
- Instalación sardinel A-10
* CIV 6001440
- No se adelantan actividades
* CIV 6002157
- Conformación espacio público

Nota 1: Se reitera solicitud de retiro de escombros

Nota 2: El contratista en atención a solicitudes mejora el cerramiento del CIV 6000446.

Ing. Angie N. Pedraza O.
Residente Interventoría.

Ing. Residente de obra

JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024

Personal:
- Director Obra (1)
- Coordinador obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (8)
- Ayudantes (12)

Powered by CamScanner

- Operadores (3)
- Conductor (1)
- Raul (3)
- Almacenista (1)

Maquinaria:
- Minicargador
- Retroexcavadora llanta (2)
- Vibrocompactador
- Equipo menor.

Clima: Seco - Soleado

Actividades:

* CIV 6000416
- Construcción caja domiciliaria predio Cr 66#63-05 Sur
- Construcción caja inspección drenaje filtro
- Excavación para cámara pluvial
- Retiro parcial de escombro.

* CIV 6000461, 6000478, 6000485
- No se adelantan actividades

* CIV 6000501
- No se adelantan actividades

* CIV 6000505
- Instalación bordillo A-80 espacio público costado izquierdo
- Durante la excavación para conexión de red pluvial se encontró domiciliaria que interfería con el paso del tubo por lo cual fue necesario demoler una losa de concreto adicional para su reparación
- Se realizó lleno sobre el tubo con SBG-A.

* CIV 6000530, 6000560
- No se adelantan actividades

* CIV 6000603
- Excavación mecánica de calzada y andén derecho.
- Mejoramiento de la subrasante con ralón en calzada.

* CIV 6000620
- Instalación Sardinel A-10

Ing. Andre Pedraza.
Res. Interventoría.

Ing. Residente de obra

VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2021

Personal:
- Director obra (1)
- Coordinador Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (8)
- Ayudantes (12)
- Boal (3)
- Operadores (3)
- Conductor (1)
- Almacenista (1)

Maquinaria:
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Retroexcavadora llanta (2)
- Equipo menor.

Clima: Seco- Soleado

Actividades:
* CIV 6000446
- Instalación acero de refuerto cámara pluvial y formaleta.
* CIV 6000461, 6000478, 6000485, 6000501
- No se adelantan actividades
* 6000505
- Instalación bordillo A-80
- Instalación tubería CEF 12" red Pluvial.
* CIV 6000530, 6000560
- No se adelantan actividades
* CIV 6000603
- Excavación mecánica
- Mejoramiento con rajón
- Instalación SB6-A:
* CIV 6000620
- Instalación Sardinel A-10
* CIV 60001440
- No se adelantan actividades
* CIV 6002157
- Conformación espacio público

Ing. Angie N. Restrepo.
Residente Interventoría.

GAR
Ing. Residente de Obra

SABADO 17 DE AGOSTO DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Coordinador Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (8)
- Ayudantes (12)
- Boal (3)
- Operadores (3)
- Conductor (1)
- Almacenista (1)

Maquinaria:
- Retroexcavadora (2)
- minicargador
- Vibrocompactador
- Equipo menor.

Clima: Seco - Soleado.

Actividades:
* CIV 6000446
- Instalación de formaleta cámara pluvial
* CIV 6000461, 6000478, 6000485, 6000501
- No se adelantan actividades
* CIV 6000505
- Lleno de excavación para red pluvial (conexión)
* CIV 6000530, 6000560
- No se adelantan actividades
* CIV 6000603
- Mejoramiento de la subrasante con rajón
* CIV 6000620
- Instalación de sardinel A-10
* CIV 6001440
- Excavación para arborizar.
* CIV 6002157
- No se adelantan actividades

Ing. Angie N. Pedraza O.
Residente Interventoría.

GAL
Ing. Residente de Obra

DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

No se adelantan actividades en ningún frente.

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoría.

GAL
Ing. Residente de Obra

Powered by CamScanner

LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 (FESTIVO)

Personal:
- Director de Obra (1)
- Coordinador Obra (1)
- Residente (1)
- Inspector (1)
- Oficiales (3)
- Ayudantes (5)
- Operadores (2)
- Almacenista (1)

Maquinaria:
- Retroexcavadora
- Minicargador
- Vibrocompactador.
- Equipo menor.

Clima: Seco - Soleado

Actividades: Se adelantan actividades en los siguientes CIV

* CIV 6000603
- Instalación SBG-A
- Perfilado excavación calzada.
* CIV 6000620
- Cerco SBG-A
- Compactación.
* CIV 6001440
- Excavación para arbolado
* CIV 6002157
- Retiro de escombro

Ing. Andre Pedraza.
Res. Interventoría.

Ing. Residente de Obra

MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Coordinador Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (6)
- Ayudantes (10)
- Boal (3)
- Operadores (3)
- Conductor (1)
- Almacenista (1)

Maquinaria:
- Retroexcavadora (2)
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Equipo menor.

Clima: Seco - Soleado

Actividades:
* CIV 6000446, 6000461, 6000478, 6000485, 6000501
- No se adelantaron actividades

Nota 1: Se inicia retiro de escombro CIV 6000425

* CIV 6000505
- Instalación, conformación y compactación de SBG c espacio público costado izquierdo.
* CIV 6000630, 6000660
- No se adelantan actividades
* CIV 6000603
- Se avanza con excavación mecánica
- Se inicia excavación para instalación de sardinel A-10
* CIV 6000620
- Instalación de SBG PEN Andén izquierdo
* CIV 6001440
- Excavación para arbolizado
* CIV 6002157
- Retiro de escombros
- Excavación calzada.

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoría.

GAR
Ing. Residente de Obra

MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Residenten Obra (1)
- Coordinador Obra (1)
- Inspectoro Obra (1)
- Topografo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (8)
- Ayudantes (10)
- Boal (3)
- Operadores (3)
- Conductor (1)
- Almacenista (1)

Maquinaria:
- Retroexcavadora (2)
- Minicargador
- Vibrocompactador.
- Equipo menor.

Clima: Seco

Actividades:
* CIV 6000446, 6000461, 6000478, 6000501, 6000530, 6000
- No se adelantan actividades
* CIV 6000485
- Corte concreto asfáltico existente para conexión red pluvial
* CIV 6000505
- Figurado acero de refuerzo para cámara pluvial. y

Powered by CamScanner

Cunetillas pasa juntas para calzada
* CIV 6000603
- Excavación mecánica
- Instalación sardinel A-10
* CIV 6000620
- Instalación de bordillo A-80
* CIV 6001490
- Riego de emporadización
* CIV 6002157
- Retiro de escombro
- Excavación para calzada.

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoría.

Ing. Residente de Obra

JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Coordinador de Obra (1)
- Residente de Obra (1)
- Inspector de Obra (1)
- Topógrafo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (8)
- Ayudantes (10)
- Boal (3)
- Operadores (4)
- Conductor (1)
- Almacenista (1)

Maquinaria:
- Retroexcavadora (2)
- Minicargador
- Vibrocompactador
- Equipo menor.

Clima: Seco

Actividades:
* CIV 6000461, 6000478, 6000485, 6000501, 6000530, 6000560, 6001490
- No se adelantan actividades
* CIV 6000446
- Excavación manual calzada boca calle 64 Sur
- Instalación de mejoramiento con rajón.
- Retiro de escombros.
* CIV 6000505
- Continúa figurado de acero
- Instalación sumidero prefabricado
- Instalación tubería PRC conexión sumidero a cámara.
- Se forde cárcamo de protección tubería conexión sum.

Powered by CamScanner

- Alcantarilla conformación andén izquierdo
* CIV 6000603
- Excavación mecánica espacio público ambos costados
- Instalación sardinel A-10 costado izquierdo
* CIV 6000620
- Andén derecho: Instalación bordillo A-80, SEG-C y geotextil.
* CIV 6002157
- Excavación mecánica en calzada
- Retiro de escombro

Ing. Angie Pedraza
Res. Interventoría.

Ing. Residente de obra

Nota 1: Desde el día de hoy inicia jornada extendida hasta las 6pm.

VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024

Personal:
- Director de Obra (1)
- Coordinador Obra (1)
- Residente Obra (1)
- Inspector Obra (1)
- Topógrafo (1)
- Cadeneros (2)
- Oficiales (8)
- Ayudantes (10)
- Boal (3)
- Operadores (4)
- Conductor (1)
- Almacenista (1)

Maquinaria:
- Minicargador
- Retroexcavadora (2)
- Vibrocompactador
- Equipo menor.

Clima: Mañana: Seco
Lluvias fuertes de 2:30 a 3:30pm
Lluvias intermitentes de baja intensidad de 3:30 a finalizar jo

Nota 1: Se finaliza la jornada a las 6:00pm.

Actividades:
* CIV 6000461, 6000478, 6000485, 6000530, 6000560, 6001440, 60
- No se adelantan actividades
* CIV 6000446
- Excavación y perfilado calzada Boca calle 64 Sur
- Fundida muros cámara pluvial
* CIV 6000505
- Fundida cámara pluvial

Powered by CamScanner

* 6000603
- Retiro de escombro
- Excavación mecanica de espacio público
- Instalación sardinel A-10
* CIV 6000620
- Instalación SB6-C ander izquierdo
- Instalación SB6-PEA ander derecho
- Retiro de escombro
* CIV 6002157
- Excavación mecánica de calzada
- Retiro de escombro.

Ing. Angie Pedraza
Res. Interventoría.

GAR
Ing. Residente de Ob

SÁBADO 24 DE AGOSTO DE 2024

Personal: -Director de Obra (1) - Oficiales (8)
-Coordinador Obra (1) - Ayudantes (10)
-Residente Obra (1) - Boal (3)
-Inspector Obra (1) - Operadores (4)
-Topografo (1) - Conductor (1)
- Cadeneros (2) - Almacenista (1)

Maquinaria: -Retroexcavadora (2) -Minicargador
- Vibrocompactador - Equipo menor.

Clima: Seco - Soleado

Nota 1: Se culmina jornada a las 2:30 pm

Actividades: * CIV 6000461, 6000478, 6000485, 6000501, 6000530, 6000560
- No se adelantan actividades
* CIV 6000505
- Construcción cañuela de cámara pluvial
* CIV 6000603
- Excavación y perfilado Espacio público
* CIV 6000620
- Demolición concreto ander izquierdo cuota
- Instalación bordillo A-80
- Retiro de escombro

Powered by CamScanner

* CIV 6001440
- Plantación árboles
* CIV 6002157
- Excavación manual alcantarillado sanitario
- Retiro de escombro.

DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2024

Personal: - Director de Obra (1)
- Inspector de Obra (1)
- Oficiales (2)
- Ayudantes (5)
- Operadores (3)

Maquinaria: - Minicargador - Retroexcavadora
- Vibrocompactador - Equipo menor.

Clima: Seco - Soleado

Nota 1: Se realiza jornada laboral de 7:00am a 3:00 pm

Actividades: * Se realizan actividades en los siguientes CIVs:
* CIV 6000446
- Se instala sello de rayón.
* CIV 6000603, 6000530
- Instalación y compactación SBG-A
* CIV 6001440
- Excavación manual para arbolado.

Ing. Angie N. Pedraza O.
Res. Interventoría.

Ing. Residente de obra

LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024

Personal: Director de Obra (1) - Oficiales (8)
- Coordinador Obra (1) - Ayudantes (15)
- Residente Obra (1) - Boal (3)
- Inspector Obra (1) - Operadores (4)
- Topografo (1) - Conductor (1)
- Cadeneros (2) - Almacenista (1)

Maquinaria: - Minicargador - Retroexcavadora (2)
- Vibrocompactador - Equipo menor.

Clima: Seco - Soleado.

Powered by CamScanner

Nota 1: Jornada laboral hasta las 6:00 pm.

Actividades: * CIV 6000461, 6000178, 6000185, 6000505, 6000530, 6000660, 6000440

- No se adelantan actividades

* CIV 6000446

- Excavación mecánica calzada
- Mejoramiento Subrasante con rajón
- Instalación Geotextil
- Instalación SBG-A

* CIV 6000501

- Instalación malla electrosoldada
- Instalación cajillas medidores de acueducto en espacio público costado izquierdo
- Instalación concreto MR-41 anden izquierdo

* CIV 6000603

- Se adelanta excavación mecánica
- Retiro de escombro

* CIV 6000620

- Instalación Geotextil anden derecho
- Instalación bordillo A-80 anden derecho
- Instalación SBG-C anden derecho
- Demolición concreto existente anden izquierdo

* CIV 6002157

- Excavación mecánica para red sanitaria y calzada

Ing. Angie Pedraza.
Res. Interventoría.

Ing. Residente de obra